

สารบัญ

บทที่	หน้าที่
1. บทนำ	1-1
1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน	1-1
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงาน	1-2
1.3 ขอบเขตการศึกษา	1-2
1.4 แผนการดำเนินการประจำปี พ.ศ.2564	1-2
1.5 สถานสภาพของโครงการในปัจจุบัน	1-4
2. รายละเอียดของโครงการ	2-1
2.1 ที่ตั้งและอาณาเขตของโครงการ	2-1
2.2 ประเภท และขนาดของโครงการ	2-1
2.3 ผังบริเวณโครงการ (Lay out)	2-1
2.4 สถานภาพโครงการ	2-1
2.5 รูปแบบอาคารและสิ่งก่อสร้าง	2-3
2.6 การบริหารโครงการ จำนวนผู้พักอาศัย และพนักงานในโครงการ	2-3
2.7 ระบบสาธารณูปโภคของโครงการ	2-6
2.8 ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย	2-10
2.9 การจราจร	2-13
2.10 พื้นที่สีเขียวของโครงการ	2-14
3. การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
4. ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	4-1
4.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Waste Water Quality)	4-17
4.2 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	4-22
4.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางการป้องกันแก้ไข	4-23



สารบัญ (ต่อ)

ภาคผนวก	ก หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.5/7706 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561
	ข รูปภาพแสดงการปฏิบัติงานตามมาตรการฯ
	ค เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ
	ค1 กฎระเบียบการเข้าพักอาศัยของโครงการ
	ค2 หนังสือจดทะเบียนอาคารชุด (อ.ช.10)
	ค3 ประกาศการจดทะเบียนอาคารชุด (อ.ช.11)
	ค4 หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด (อ.ช.13)
	ค5 หนังสือขอจดทะเบียนอาคารชุด (อ.ช.14)
	ง ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	จ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
	ฉ เอกสารสอบเทียบ
	ช ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน



สารบัญรูปภาพ

รูปภาพ		หน้าที่
1-1	สถานภาพของโครงการ ณ วันที่ 3 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564	1-4
2-1	ที่ตั้งโครงการ	2-2
2-2	แบบจำลองอาคารโครงการ	2-4



สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้าที่
1-1	แผนการดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-3
3-1	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Siamese Gioia 87 (ชื่อใหม่ โครงการ Siamese Sukhumvit 87) (ระยะดำเนินการ) บริษัท เอสสุชุมวิท ๘๗ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564	3-2
4-1	ขอบเขตการดำเนินงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	4-1
4-2	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Siamese Gioia 87 (ชื่อใหม่ โครงการ Siamese Sukhumvit 87) (ระยะดำเนินการ) บริษัท เอสสุชุมวิท ๘๗ จำกัด ระหว่าง เดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564	4-2
4-3	ผลการตรวจวัดคุณภาพบริเวณน้ำจุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย	4-18
4-4	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบริเวณบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายลงสู่สาธารณะ	4-19
4-5	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ : สระว่ายน้ำ ส่วนต้น	4-20
4-6	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ : สระว่ายน้ำ ส่วนลึก	4-21

