

## ภาคผนวก ข

รูปการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม



การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ Siamese Gioia 87 (ระยะดำเนินการ)  
โครงการ Siamese Gioia 87 (ชื่อใหม่ โครงการ Siamese Sukhumvit 87) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท เอส สุภูมิวิทย์ ๘๗ จำกัด  
รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการ Siamese Gioia 87  
(ชื่อใหม่ โครงการ Siamese Sukhumvit 87)



รูปที่ 1 ถนน/ภูมิทัศน์ภายในโครงการ



รูปที่ 2 พื้นที่สีเขียว

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ Siamese Gioia 87 (ระยะดำเนินการ)  
โครงการ Siamese Gioia 87 (ชื่อใหม่ โครงการ Siamese Sukhumvit 87) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท เอส สุภูมิ ๘๗ จำกัด



รูปที่ 2 พื้นที่สีเขียว (ต่อ)



รูปที่ 3 ระบบบำบัดน้ำเสีย และเจ้าหน้าที่ดูแลและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 4 ถังเก็บน้ำสำรอง (ชั้นใต้ดิน ชั้นตาดฟ้า)

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ Siamese Gioia 87 (ระยะดำเนินการ)  
โครงการ Siamese Gioia 87 (ชื่อใหม่ โครงการ Siamese Sukhumvit 87) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท เอส สุภูมิวิทย์ ๘๘ จำกัด



รูปที่ 5 ตะแกรงดักขยะก่อนระบายน้ำออก



รูปที่ 6 ห้องพักขยะรวม ถังขยะแยกประเภท



รูปที่ 7 แม่บ้านประจำโครงการ

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ Siamese Gioia 87 (ระยะดำเนินการ)  
โครงการ Siamese Gioia 87 (ชื่อใหม่ โครงการ Siamese Sukhumvit 87) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท เอส สุภูมิวิธ ๘๘ จำกัด



รูปที่ 8 การใช้อุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดไฟ



ไฟฉุกเฉิน

เครื่องตรวจจับควัน

รูปที่ 9 อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ Siamese Gioia 87 (ระยะดำเนินการ)  
โครงการ Siamese Gioia 87 (ชื่อใหม่ โครงการ Siamese Sukhumvit 87) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท เอส สุภูมิวิธ ๘๗ จำกัด



ชุดกดแจ้งเหตุ



หัวกระจายน้ำดับเพลิง

รูปที่ 9 อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)



รูปที่ 10 หัวรับน้ำดับเพลิง



รูปที่ 11 บันไดหนีไฟ และป้ายบอกทางหนีไฟ

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ Siamese Gioia 87 (ระยะดำเนินการ)  
โครงการ Siamese Gioia 87 (ชื่อใหม่ โครงการ Siamese Sukhumvit 87) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท เอส สุภูมิ ๘๗ จำกัด



รูปที่ 12 จุดรวมพล บริเวณทางเข้า-ออกด้านหน้าโครงการ



รูปที่ 13 ติดตั้งแผงผังอาคารแสดงตำแหน่งทางหนีไฟ



รูปที่ 14 สติกเกอร์/บัตรผ่านเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ 15 พื้นที่จอดรถปกติ/อัตโนมัติ



การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ Siamese Gioia 87 (ระยะดำเนินการ)  
โครงการ Siamese Gioia 87 (ชื่อใหม่ โครงการ Siamese Sukhumvit 87) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท เอส สุภูมิวิทย์ ๘๗ จำกัด



รูปที่ 16 ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)



รูปที่ 17 อุปกรณ์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ



รูปที่ 18 ห้องน้ำบริเวณล้างตัวก่อนลงสระว่ายน้ำ

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



การปฏิบัติงานตามมาตรฐานฯ ของโครงการ Siamese Gioia 87 (ระยะดำเนินการ)  
โครงการ Siamese Gioia 87 (ชื่อใหม่ โครงการ Siamese Sukhumvit 87) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท เอส สุภูมิ ๘๗ จำกัด



รูปที่ 19 สระว่ายน้ำ



รูปที่ 20 รางระบายน้ำล้น



รูปที่ 21 บริเวณทางเดินสระว่ายน้ำ



รูปที่ 22 ติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณสระว่ายน้ำ

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ Siamese Gioia 87 (ระยะดำเนินการ)  
โครงการ Siamese Gioia 87 (ชื่อใหม่ โครงการ Siamese Sukhumvit 87) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท เอส สุภูมิวิทย์ ๘๘ จำกัด



รูปที่ 23 ติดประกาศหมายเลขโทรศัพท์กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน



รูปที่ 24 สภาพปัจจุบันของโครงการ



รูปที่ 25 เจ้าหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกระบบจอดรถอัตโนมัติ



รูปที่ 26 รั้วรอบพื้นที่โครงการ

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ Siamese Gioia 87 (ระยะดำเนินการ)  
โครงการ Siamese Gioia 87 (ชื่อใหม่ โครงการ Siamese Sukhumvit 87) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท เอส สุภูมิ ๘๗ จำกัด



รูปที่ 27 ระบบรักษาความปลอดภัย