

สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	ก
สารบัญรูป	ข
สารบัญเอกสาร	ค
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความเป็นมาของโครงการและการจัดทำรายงาน	1-1
1.2 รายละเอียดโครงการ	1-1
1.3 แผนการดำเนินงาน (ระยะดำเนินการ)	1-5
1.4 รายละเอียดการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯที่ผ่านมา	1-7
1.5 สถานะรายงานที่ผ่านมา	1-7
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
2.1 การดำเนินการ	2-1
2.2 ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ	2-1
2.2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-2
บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
3.1 การดำเนินการ	3-1
3.2 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.2.1 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง	3-43
3.2.2 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายนํ้า	3-55
บทที่ 4 บทสรุปและข้อเสนอแนะ	4-1
ภาคผนวกที่ 1	หนังสือเห็นชอบ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวกที่ 2	หนังสือสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
ภาคผนวกที่ 3	เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ภาคผนวกที่ 4	รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ
ภาคผนวกที่ 5	หนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ภาคผนวกที่ 6	เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ
ภาคผนวกที่ 7	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สารบัญรูป

ชื่อรูป	หน้า
1.5 สถานะการดำเนินโครงการ	1-8
2-3 ต้นไม้ยืนต้นและพืชคลุมดิน	2-22
2-4 เจ้าหน้าที่ดูแลต้นไม้และพื้นที่สีเขียว	2-23
2-5 ระบบระบายอากาศบริเวณลานจอดรถใต้ดิน	2-23
2-6 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า - ออก	2-23
2-7 สติกเกอร์ติดรถยนต์สำหรับผู้พักอาศัย	2-24
2-8 ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป	2-24
2-9 บ่อ Polishing Pond และบ่อตรวจคุณภาพน้ำ	2-24
2-10 มิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย	2-24
2-11 ตัดคัตหินทางเท้าเพื่อเปิดทางเข้า - ออก รถยนต์	2-25
2-12 กล้อง CCTV บริเวณพื้นที่ภายในและพื้นที่ภายนอกอาคาร	2-25
2-13 เครื่องหมายจราจรบนพื้นที่ภายในโครงการฯ	2-26
2-14 จุดรับแลกบัตร เข้า-ออกภายในโครงการฯ	2-26
2-15 ที่จอดรถสำหรับรถรับจ้าง สาธารณะ	2-26
2-16 ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเดินเท้า - ถนน	2-27
2-17 กระจกนูน (Convex Mirror)	2-27
2-18 อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าของโครงการ	2-27
2-19 ช่องเปิดเพื่อให้แสงสว่างและอากาศถ่ายเท	2-28
2-20 เครื่องปรับอากาศของโครงการ	2-28
2-21 ห้องพักขยะรวม	2-28
2-22 บริเวณบ่อหน่วงน้ำ	2-29
2-23 ตะแกรงดักขยะที่บ่อพักน้ำสุดท้าย	2-29
2-24 อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย	2-29 ถึง 31
2-25 การตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบป้องกันอัคคีภัยต่างๆ	2-31
2-26 แผนผังอาคารแสดงตำแหน่งหนีไฟและอุปกรณ์ดับเพลิง	2-31
2-27 หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน	2-32
2-28 ประกาศกำจัดสัตว์พาหะนำโรค	2-32
2-29 มุมกล้องยกเป็นมุมเงย	2-32
2-30 โครงสร้างสระว่ายน้ำ	2-32 ถึง 33
2-31 เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพสระว่ายน้ำ	2-33
2-32 รางระบายน้ำล้น	2-33
2-33 ราวกันตกบริเวณสระว่ายน้ำ	2-33
2-34 หลอดไฟบริเวณสระว่ายน้ำ	2-33

สารบัญรูป (ต่อ)

ชื่อรูป	หน้า
2-35	อ่างล้างมือ ที่ล้างเท้า และบริเวณล้างตัวก่อนลงสระว่ายน้ำ
2-36	ห้องน้ำ และห้องส้วม บริเวณสระว่ายน้ำ
2-37	ระเบียบการใช้สระว่ายน้ำ
2-38	กระจกของอาคารโครงการ
2-39	ห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถ
2-40	งดใช้เสียงแตร
2-41	ตารางการบำรุงรักษาถังเก็บน้ำและระบบน้ำดี
2-42	ถังขยะแยกขยะรีไซเคิล
2-43	ป้ายจำกัดความเร็ว
2-44	สันชะลอความเร็ว

สารบัญรูป

ชื่อรูป	หน้า
1	ตรวจสอบพื้นที่สีเขียวและพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น
2	ตรวจสอบน้ำทิ้งก่อนเข้าระบบและน้ำจากบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกระบายน้ำทิ้ง
3	ตรวจสอบน้ำในสระว่ายน้ำจากผิวน้ำสระและน้ำในสระว่ายน้ำความลึกกึ่งกลางสระ
4	ตรวจสอบกระเบื้องปูพื้น และผนังสระว่ายน้ำ ราวจับ บันได
5	ตรวจสอบห้องพักขยะมูลฝอย
6	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
7	ตรวจสอบอุบัติเหตุบริเวณทางเข้า-ออก
8	ตรวจสอบพื้นที่สีเขียวและพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น
3.2.1-1	การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง
3.3.1-1	กราฟแสดงคุณภาพน้ำทิ้งก่อนการบำบัด
3.3.1-2	กราฟแสดงคุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัดและบ่อพักน้ำสุดท้าย
3.2.2-1	การเก็บตัวอย่างสระว่ายน้ำ

สารบัญเอกสาร

ชื่อเอกสาร

เอกสารแนบ

- | | | |
|---------------|--------------------------------------|-----|
| เอกสารแนบ 4-1 | ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง | 4-1 |
| เอกสารแนบ 4-2 | ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ | 4-2 |
