

บทที่ 3

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตาราง แบบบันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ชื่อโครงการ โมดิช อินเตอร์เนชั่น

สถานที่ตั้งโครงการ 9/219 หมู่ ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

เจ้าของโครงการ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด

ที่อยู่เจ้าของโครงการ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง 17 ธันวาคม 2563

สถานที่เก็บตัวอย่าง

- 1. จุดรวบรวมน้ำเสียของอาคาร
- 2. จุดระบายน้ำออกจากระบบ
- 3. บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกท่อสาธารณะ

อาคาร โมดิช อินเตอร์เนชั่น

ตำแหน่งที่วัด	วันที่	พารามิเตอร์ที่วัด							
		pH	TDS	ss	BOD (mg/L)	Suspended Solids (mg/L)	Fat ,Oil & Grease (mg/L)	TKN (mg/L)	Sulfide (mg/L)
1. น้ำเสียหลังจากบำบัด		6.7	305	8	11	0.00	5	1.36	<0.18
ค่ามาตรฐาน ***		5.0-9.0	≤ 500	≤ 30	≤ 20	≤ 0.5	≤ 20	≤ 35	≤ 1.0

หมายเหตุ : *** ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548

ตารางที่ 3.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ
โครงการ โมดิซ อินเตอร์เซนท์
ช่วงเวลาตรวจวัด ประจำเดือน

จุดเก็บตัวอย่าง	วันที่	ผลการตรวจ							
		pH	TDS	ss	BOD (mg/L)	Suspended Solids (mg/L)	Fat ,Oil & Grease (mg/L)	TKN (mg/L)	Sulfide (mg/L)
Influent	11 ก.พ. 64	6.5	999	40	17	<0.2	16.52	<5	0.1
Effluent	11 ก.พ. 64	6.8	390	32	15	<5	13.44	<5	0.1
จุดปล่อยออกนอก โครงการ	11 ก.พ. 64	6.9	400	36	16	<0.2	14.84	<5	0.1
Influent	21 เม.ย 64	6.8	429	134	48	<0.2	14.00	<6.00	1.4
Effluent	21 เม.ย 64	6.5	421	28	18	<0.2	12.04	<5	0.0
จุดปล่อยออกนอก โครงการ	21 เม.ย 64	6.7	406	21	16	<0.2	10.36	<5	0.0
Influent	26 มิ.ย. 64	7.0	462	18	11	<0.2	14.93	<5	0.0
Effluent	26 มิ.ย. 64	7.0	412	15	7	<5	12.25	<5	0.0
จุดปล่อยออกนอก โครงการ	26 มิ.ย. 64	6.9	217	8	4	<0.2	9.52	<5	0.0
ค่ามาตรฐาน ***		5.0 - 9.0	≤ 500	≤ 30	≤ 20	≤ 0.5	≤ 20	≤ 35	≤ 1.0

» แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง

เก็บค่าน้ำบำบัด



ภาพแสดงระบบบำบัดน้ำเสียในโครงการ