

## บทที่ 4 สรุปคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหรือเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการแก้ไข

โครงการ ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี2-ภูเก็ต3 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าชายเลน)  
เจ้าของโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
จัดทำรายงานโดย ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
ระหว่างเดือน มกราคม-มิถุนายน 2564

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	รายการ/ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหรือเกณฑ์ที่กำหนด	วัน/เดือน/ปีและความถี่	ตำแหน่งหรือสถานที่ที่พบ	สาเหตุและการแก้ไข
แผนปฏิบัติฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ไม่สามารถปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้อย่างครบถ้วน ซึ่งเป็นการดำเนินงานสำหรับโครงการวิจัยและพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาอ่าวพารา-อ่าวพังงา จังหวัดภูเก็ต อย่างยั่งยืน ตามกิจกรรมดังนี้ <b>กิจกรรมที่ 3</b> ศึกษาปริมาณและปัจจัยที่ส่งผลต่อการลดขยะทะเลในชุมชนชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต <b>กิจกรรมที่ 4</b> โครงการการวิจัยและการฟื้นฟูป่าชายเลน <b>กิจกรรมที่ 5</b> การบริหารจัดการและฟื้นฟูแนวปะการัง <b>กิจกรรมที่ 8</b> การศึกษาคุณภาพน้ำและแพลงก์ตอน	ระหว่างเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2564	จังหวัดภูเก็ต	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ครบถ้วน ทั้งนี้ เมื่อสถานการณ์ Covid-19 คลี่คลายลง ทางคณะศึกษาวิจัยจึงจะได้ดำเนินการลงพื้นที่ เพื่อปฏิบัติตามแผนงานในการศึกษาวิจัยและพัฒนาชุมชน และทรัพยากรชายฝั่งตามปกติ

ชื่อผู้บันทึก นางสาวพุทธิชา บุญชะตา  
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุมข้อมูล นายกิตติภูมิ กาญจนารักษ์  
เบอร์โทรศัพท์ 0-2436-0828