

บทที่ 4 สรุปผลการดำเนินงาน

1) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี2-ภูเก็ต3 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) เริ่มดำเนินการก่อสร้างเดือนพฤษภาคม 2562 และแล้วเสร็จเดือนธันวาคมในปีเดียวกัน โดยในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 ได้ดำเนินการภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ ตามที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายละเอียดในบทที่ 2) อย่างเคร่งครัดและครบถ้วน คือ ด้านทรัพยากรป่าไม้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ	ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี2-ภูเก็ต3 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม)
เจ้าของโครงการ	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
จัดทำรายงานโดย	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ระหว่างเดือน	มกราคม-มิถุนายน 2563

การปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตาม มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดในรายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การดำเนินการของโครงการและการแก้ไข
-	-	-

ชื่อผู้บันทึก	นางสาวพุทธิชา บุญชะตา
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุมข้อมูล	นายกิตติภูมิ กาญจนรักษ์
เบอร์โทรศัพท์	0-2436-0828

2) การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สำหรับการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายละเอียดในบทที่ 3) ของโครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี2-ภูเก็ต3 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) ระยะดำเนินการ ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 ได้ดำเนินการตามที่มาตรการกำหนดอย่างครบถ้วน ได้แก่ ด้านทรัพยากรป่าไม้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม

**สรุปคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หรือเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการแก้ไข**

โครงการ ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี 2-ภูเก็ต 3 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม)
เจ้าของโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
จัดทำรายงานโดย ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ระหว่างเดือน มกราคม-มิถุนายน 2563

คุณภาพ สิ่งแวดล้อม	รายการ/ดัชนีคุณภาพ สิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นไป ตามเกณฑ์มาตรฐาน หรือเกณฑ์ที่กำหนด	วัน/เดือน/ปี และความถี่	ตำแหน่ง หรือสถานที่ ที่พบ	สาเหตุ และการแก้ไข
-	-	-	-	-

ชื่อผู้บันทึก นางสาวพุทธิชา บุญชะตา
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุมข้อมูล นายกิตติภูมิ กาญจนารักษ์
เบอร์โทรศัพท์ 0-2436-0828