

เอกสารแนบ

พร้อมรายการบริการ ลงรายมือชื่อ จำนวน หน้า

โครงการ อาคารชุด ชาโดว์ อินทาวน์ รัชดา 13-1

PM Fire Alarm - NOHMI

(ตรวจเช็คทดสอบระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย)

โดย

MAPPING PLANET CO.,LTD.

รายงานการตรวจเช็คทดสอบระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย โครงการ อาคารชุด ชาโตว์ อินทาวน์ รัชดา 13-1

รายงานการตรวจสอบและแก้ไข

ก่อนทำบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ตู้ FCP ระบบปกติ

หลังทำบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ตู้ FCP ระบบปกติ

ผลการทดสอบ

1. ทดสอบการทำงานของตู้ FCP สามารถใช้งานปกติ
2. ทดสอบการทำงานของตู้ Graphic สามารถใช้งานปกติ
3. ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ Smoke Detector , Heat Detector , Manual
 1. ชั้น 1 Zone 1 จากการทดสอบสามารถใช้งานได้ปกติ
 2. ชั้น 2 Zone 2 จากการทดสอบสามารถใช้งานได้ปกติ
 3. ชั้น 3 Zone 3 จากการทดสอบสามารถใช้งานได้ปกติ
 4. ชั้น 4 Zone 4 จากการทดสอบสามารถใช้งานได้ปกติ
 5. ชั้น 5 Zone 5 จากการทดสอบสามารถใช้งานได้ปกติ
 6. ชั้น 6 Zone 6 จากการทดสอบสามารถใช้งานได้ปกติ
 7. ชั้น 7 Zone 7 จากการทดสอบสามารถใช้งานได้ปกติ
 8. ชั้น 8 Zone 8 จากการทดสอบสามารถใช้งานได้ปกติ
4. ได้ทำการเข้าตรวจเช็คอุปกรณ์ห้องลูกบ้านจำนวนทั้งหมด 154 ห้อง
สามารถเข้าได้จำนวน 84 ห้อง
เข้าไม่ได้จำนวน 70 ห้อง เนื่องจากลูกบ้านไม่สะดวกให้เข้าตรวจเช็ค
5. ได้ทำการ Test Function Alarm โดย Test Manual ชั้น 1 Zone 1 เพื่อทำการ Test Bell
ในการ Test อุปกรณ์สามารถใช้งานได้ปกติ (หมายเหตุ: Lift ไม่ลงมาจอดที่ชั้น 1)

สรุปปัญหาที่พบในการทดสอบ

1. ชั้น 4 ห้อง 61 พบ Heat Detector เสีย 1 ตัว รอเปลี่ยนอุปกรณ์.

สรุปอุปกรณ์เสีย

1. Heat Detector เสีย 1 ตัว

รายงานการตรวจเช็คทดสอบระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย


โครงการ อาคารชุด ชาโคร์ อินทาวน์ รัชดา 13-1

รูปภาพแสดงการทำงาน

ทดสอบพร้อมทำความสะอาด Manual



ทดสอบพร้อมตรวจเช็ค Smoke Detector




รายงานการตรวจเช็คทดสอบระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย

โครงการ อาคารชุด ชาโตว์ อินทาวน์ รัชดา 13-1

รูปภาพแสดงการทำงาน

ทดสอบพร้อมตรวจเช็ค Heat Detector



เล่มที่ SSD

เลขที่



MAPPING PLANET CO., LTD.

รายงานการบริการ

บริษัท : _____ วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 64

โครงการ : อาคาร ห้างสรรพสินค้า 13 ผู้ติดต่อ : อธิมา

เรื่อง : ตรวจระบบ Fire alarm โทรศัพท์ : 086-340214

ระบบ ☒ FAS ☐ TWR ☐ CCTV ☐ OTHER

☒ ถ่ายรูปก่อนดำเนินการ

รายละเอียดของงาน : ตรวจสอบระบบ

ได้บริการตรวจสอบ smoke detector Heat Detector Manual
ในพื้นที่ชั้น 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
และชั้นใต้ดินของอาคารหอการค้า 8 ชั้น

Room 147, 149, 150, 161, 163, 164, 136, 136, 142, 143, 144

Room 124, 130, 132, 133, 113, 114, 115, 117, 119, 119, 120, 121, 123

Room 104, 105, 106, 108, 112, 91, 93, 94, 95, 96, 98

Room 80, 81, 83, 84, 85, 86, 90, 96, 70, 77, 79

แนวทางเดิน Room 108, 109, 110, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123

Room 105, 106, 107

Room 37, 40, 41, 43, 44, 45, 25, 26, 27, 31, 32, 34, 35

Room 2, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 34, 35

ความคิดเห็นลูกค้า : Room 2, 4, 9, 10, 12

อ.อรุณ พรหมโพธิ์ ได้มาที่ บริษัท อธิมา

☐ ถ่ายรูปก่อนดำเนินการ

เวลาเข้า : 09:00 น.

เวลาออก : 17:00

พนักงานผู้ให้บริการ

1. อธิมา

2. อ.พรวิทย์

3. น.นพ

4. _____

ท่านได้รับความพึงพอใจการให้บริการในครั้งนี้

☐ ดีมาก ☐ ดี ☐ พอใช้ ☐ ควรปรับปรุง

ลูกค้า : อธิมา

(.....)

วันที่ : 7 - 2 - 64

** หากท่านไม่ได้รับความสะดวกหรือพึงพอใจในการบริการ กรุณาติดต่อ 095-574-8845 หรือ 083-988-1178

หมายเหตุ ใบรายงานนี้จะไม่ระบุจำนวนเงิน เป็นการสรุปการบริการและลักษณะงานที่ได้ดำเนินการคิดตั้งตามจริง และถือเป็นหลักฐาน เพื่อดำเนินการจัดเก็บค่าใช้จ่ายตามราคาต่อหน่วยในโครงการนั้น หรือที่จะเสนอราคาในภายหลัง

258/13-14 ซอยอ่อนนุช 46 ถนนสุขุมวิท 77 เขตสวนหลวง แขวงสวนหลวง 10250 Tel. (02) 806-0622

เล่นที่ SSD

เลขที่ ๘



MAPPING PLANET CO., LTD.

รายงานการบริการ

บริษัท : _____

29182. 11. 1948

โครงการ OPUS ๒๗/๓๑ มรณ. 13

உறுப்பினர்: *[Handwritten Signature]*

เรื่อง : จม ฟม. 7/any.

Enregistré : 86-34621/1

52111

EAS

☐ TMR

—

🗨️ ถ่ายรูปก่อนดำเนินการ

รายละเอียดของงาน :

Ammonium ion: NH_4^+

๑๖/๑๓/๕๘๑ Nanyang Tm. ๖๐๘๔๗๖๐/๖๖๑ ๑ ๖๖๑

[illegible]

Pran. In 8, 145, 146, 149, 152, 137, 138, 139, 140, 141

Room 247, 25, 26, 28, 29 131, 116, 122, 134

Procn. Sub 102, 109, 107, 109, 110, 111, 92, 97, 99, 100, 101

Room. No. 83, 89, 89, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 87

Room. for 4 63 66 67 48 02 04 00

แนวทางการศึกษา : 3, 36, 38, 39, 42, 46, 28, 29, 30, 33

Prac. for 2 13, 10, 16, 17, 18, 22, 24, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11

အောင်ကျော်စိုး

ความคิดเห็นลูกค้า: พอใจ Heat Detector Room. for 6' 10" / 4' 3"

~~○~~ ถ่ายรูปก่อนดำเนินการ

เวลาเข้า : 09.00 น.

เวลาออก - 12.00น

พนักงานผู้ให้บริการ

1. Person

Page 2

2 0.50

3 16/07/20

4 _____

ท่านได้พบความพึงพอใจการให้บริการหรือไม่

○² ○³ ○⁴ ○⁵ ○⁶ ○⁷ ○⁸ ○⁹ ○¹⁰ ○¹¹ ○¹² ○¹³ ○¹⁴ ○¹⁵ ○¹⁶ ○¹⁷ ○¹⁸ ○¹⁹ ○²⁰ ○²¹ ○²² ○²³ ○²⁴ ○²⁵ ○²⁶ ○²⁷ ○²⁸ ○²⁹ ○³⁰ ○³¹ ○³² ○³³ ○³⁴ ○³⁵ ○³⁶ ○³⁷ ○³⁸ ○³⁹ ○⁴⁰ ○⁴¹ ○⁴² ○⁴³ ○⁴⁴ ○⁴⁵ ○⁴⁶ ○⁴⁷ ○⁴⁸ ○⁴⁹ ○⁵⁰ ○⁵¹ ○⁵² ○⁵³ ○⁵⁴ ○⁵⁵ ○⁵⁶ ○⁵⁷ ○⁵⁸ ○⁵⁹ ○⁶⁰ ○⁶¹ ○⁶² ○⁶³ ○⁶⁴ ○⁶⁵ ○⁶⁶ ○⁶⁷ ○⁶⁸ ○⁶⁹ ○⁷⁰ ○⁷¹ ○⁷² ○⁷³ ○⁷⁴ ○⁷⁵ ○⁷⁶ ○⁷⁷ ○⁷⁸ ○⁷⁹ ○⁸⁰ ○⁸¹ ○⁸² ○⁸³ ○⁸⁴ ○⁸⁵ ○⁸⁶ ○⁸⁷ ○⁸⁸ ○⁸⁹ ○⁹⁰ ○⁹¹ ○⁹² ○⁹³ ○⁹⁴ ○⁹⁵ ○⁹⁶ ○⁹⁷ ○⁹⁸ ○⁹⁹ ○¹⁰⁰ ○¹⁰¹ ○¹⁰² ○¹⁰³ ○¹⁰⁴ ○¹⁰⁵ ○¹⁰⁶ ○¹⁰⁷ ○¹⁰⁸ ○¹⁰⁹ ○¹¹⁰ ○¹¹¹ ○¹¹² ○¹¹³ ○¹¹⁴ ○¹¹⁵ ○¹¹⁶ ○¹¹⁷ ○¹¹⁸ ○¹¹⁹ ○¹²⁰ ○¹²¹ ○¹²² ○¹²³ ○¹²⁴ ○¹²⁵ ○¹²⁶ ○¹²⁷ ○¹²⁸ ○¹²⁹ ○¹³⁰ ○¹³¹ ○¹³² ○¹³³ ○¹³⁴ ○¹³⁵ ○¹³⁶ ○¹³⁷ ○¹³⁸ ○¹³⁹ ○¹⁴⁰ ○¹⁴¹ ○¹⁴² ○¹⁴³ ○¹⁴⁴ ○¹⁴⁵ ○¹⁴⁶ ○¹⁴⁷ ○¹⁴⁸ ○¹⁴⁹ ○¹⁵⁰ ○¹⁵¹ ○¹⁵² ○¹⁵³ ○¹⁵⁴ ○¹⁵⁵ ○¹⁵⁶ ○¹⁵⁷ ○¹⁵⁸ ○¹⁵⁹ ○¹⁶⁰ ○¹⁶¹ ○¹⁶² ○¹⁶³ ○¹⁶⁴ ○¹⁶⁵ ○¹⁶⁶ ○¹⁶⁷ ○¹⁶⁸ ○¹⁶⁹ ○¹⁷⁰ ○¹⁷¹ ○¹⁷² ○¹⁷³ ○¹⁷⁴ ○¹⁷⁵ ○¹⁷⁶ ○¹⁷⁷ ○¹⁷⁸ ○¹⁷⁹ ○¹⁸⁰ ○¹⁸¹ ○¹⁸² ○¹⁸³ ○¹⁸⁴ ○¹⁸⁵ ○¹⁸⁶ ○¹⁸⁷ ○¹⁸⁸ ○¹⁸⁹ ○¹⁹⁰ ○¹⁹¹ ○¹⁹² ○¹⁹³ ○¹⁹⁴ ○¹⁹⁵ ○¹⁹⁶ ○¹⁹⁷ ○¹⁹⁸ ○¹⁹⁹ ○²⁰⁰ ○²⁰¹ ○²⁰² ○²⁰³ ○²⁰⁴ ○²⁰⁵ ○²⁰⁶ ○²⁰⁷ ○²⁰⁸ ○²⁰⁹ ○²¹⁰ ○²¹¹ ○²¹² ○²¹³ ○²¹⁴ ○²¹⁵ ○²¹⁶ ○²¹⁷ ○²¹⁸ ○²¹⁹ ○²²⁰ ○²²¹ ○²²² ○²²³ ○²²⁴ ○²²⁵ ○²²⁶ ○²²⁷ ○²²⁸ ○²²⁹ ○²³⁰ ○²³¹ ○²³² ○²³³ ○²³⁴ ○²³⁵ ○²³⁶ ○²³⁷ ○²³⁸ ○²³⁹ ○²⁴⁰ ○²⁴¹ ○²⁴² ○²⁴³ ○²⁴⁴ ○²⁴⁵ ○²⁴⁶ ○²⁴⁷ ○²⁴⁸ ○²⁴⁹ ○²⁵⁰ ○²⁵¹ ○²⁵² ○²⁵³ ○²⁵⁴ ○²⁵⁵ ○²⁵⁶ ○²⁵⁷ ○²⁵⁸ ○²⁵⁹ ○²⁶⁰ ○²⁶¹ ○²⁶² ○²⁶³ ○²⁶⁴ ○²⁶⁵ ○²⁶⁶ ○²⁶⁷ ○²⁶⁸ ○²⁶⁹ ○²⁷⁰ ○²⁷¹ ○²⁷² ○²⁷³ ○²⁷⁴ ○²⁷⁵ ○²⁷⁶ ○²⁷⁷ ○²⁷⁸ ○²⁷⁹ ○²⁸⁰ ○²⁸¹ ○²⁸² ○²⁸³ ○²⁸⁴ ○²⁸⁵ ○²⁸⁶ ○²⁸⁷ ○²⁸⁸ ○²⁸⁹ ○²⁹⁰ ○²⁹¹ ○²⁹² ○²⁹³ ○²⁹⁴ ○²⁹⁵ ○²⁹⁶ ○²⁹⁷ ○²⁹⁸ ○²⁹⁹ ○³⁰⁰ ○³⁰¹ ○³⁰² ○³⁰³ ○³⁰⁴ ○³⁰⁵ ○³⁰⁶ ○³⁰⁷ ○³⁰⁸ ○³⁰⁹ ○³¹⁰ ○³¹¹ ○³¹² ○³¹³ ○³¹⁴ ○³¹⁵ ○³¹⁶ ○³¹⁷ ○³¹⁸ ○³¹⁹ ○³²⁰ ○³²¹ ○³²² ○³²³ ○³²⁴ ○³²⁵ ○³²⁶ ○³²⁷ ○³²⁸ ○³²⁹ ○³³⁰ ○³³¹ ○³³² ○³³³ ○³³⁴ ○³³⁵ ○³³⁶ ○³³⁷ ○³³⁸ ○³³⁹ ○³⁴⁰ ○³⁴¹ ○³⁴² ○³⁴³ ○³⁴⁴ ○³⁴⁵ ○³⁴⁶ ○³⁴⁷ ○³⁴⁸ ○³⁴⁹ ○³⁵⁰ ○³⁵¹ ○³⁵² ○³⁵³ ○³⁵⁴ ○³⁵⁵ ○³⁵⁶ ○³⁵⁷ ○³⁵⁸ ○³⁵⁹ ○³⁶⁰ ○³⁶¹ ○³⁶² ○³⁶³ ○³⁶⁴ ○³⁶⁵ ○³⁶⁶ ○³⁶⁷ ○³⁶⁸ ○³⁶⁹ ○³⁷⁰ ○³⁷¹ ○³⁷² ○³⁷³ ○³⁷⁴ ○³⁷⁵ ○³⁷⁶ ○³⁷⁷ ○³⁷⁸ ○³⁷⁹ ○³⁸⁰ ○³⁸¹ ○³⁸² ○³⁸³ ○³⁸⁴ ○³⁸⁵ ○³⁸⁶ ○³⁸⁷ ○³⁸⁸ ○³⁸⁹ ○³⁹⁰ ○³⁹¹ ○³⁹² ○³⁹³ ○³⁹⁴ ○³⁹⁵ ○³⁹⁶ ○³⁹⁷ ○³⁹⁸ ○³⁹⁹ ○⁴⁰⁰ ○⁴⁰¹ ○⁴⁰² ○⁴⁰³ ○⁴⁰⁴ ○⁴⁰⁵ ○⁴⁰⁶ ○⁴⁰⁷ ○⁴⁰⁸ ○⁴⁰⁹ ○⁴¹⁰ ○⁴¹¹ ○⁴¹² ○⁴¹³ ○⁴¹⁴ ○⁴¹⁵ ○⁴¹⁶ ○⁴¹⁷ ○⁴¹⁸ ○⁴¹⁹ ○⁴²⁰ ○⁴²¹

○ ต้มมาก ○ ๑ ○ พอใช้ ○ ควรปรับปรุง

กค้ำฯ _____

(.....)






ที่: 7-2-64

** หากท่านไม่ได้รับความสะดวกหรือพึงพอใจในการบริการ กรุณาติดต่อ 095-574-8845 หรือ 083-888-1178

หมายเหตุ ใบรายงานนี้จะไม่ระบุจำนวนเงิน เป็นการสรุปอุปกรณ์และลักษณะงานที่ได้ดำเนินการติดตั้งตามจริง และถือเป็นหลักฐาน เพื่อการดำเนินการจัดเก็บค่าใช้จ่ายตามราคาต่อหน่วยในโครงการนั้น หรือที่จะเสนอราคาในภายหลัง

258/13-14 ซอยอ่อนนุช46 ถนนสุขุมวิท77 เขตสวนหลวง แขวงสวนหลวง 10250 Tel. (02) 006-0622

รายงานการตรวจเช็คทดสอบระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย
โครงการ อาคารชุด ชาโตว์ อินทาวน์ ราคา 13-1
รูปภาพแสดงการทำงาน



รายงานการตรวจเช็คทดสอบระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย

โครงการ อาคารชุด ขาโตว์ อินทาวน์ รัชดา 13-1

รูปภาพแสดงการทำงาน

ก่อนทำ ตู้ FCP ระบบปกติ



หลังทำ ตู้ FCP ระบบปกติ



ทดสอบ Lamp Test ตู้ Graphic

