

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ อาคารชุด เฮชวัน (H1)

ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

บริษัท ห้าว หยาง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ระยะก่อสร้าง

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2564



จัดทำรายงานการตรวจวัดโดย

บริษัท เอส.พี.เจ. ไซแอนติฟิค จำกัด

เลขที่ 80 ซอยนักกีฬาแหลมทอง 3 แขวงทับช้าง

เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250