

สารบัญ

หน้า

หนังสือรับรองการจัดทำรายงาน (แบบ ตต.1)

รายละเอียดโครงการโดยสังเขป (แบบ ตต.2)

สารบัญ

สารบัญรูป

สารบัญตาราง

บทที่ 1 บทนำ

1.1	ความเป็นมาของโครงการ	1-1
1.2	วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงาน	1-2
1.3	ขอบเขตการศึกษา	1-2
1.4	วิธีการศึกษาและจัดทำรายงาน	1-2
1.5	รายละเอียดโครงการ	1-3
1.5.1	ที่ตั้งโครงการ	1-3
1.5.2	ที่ตั้งโครงการและการคมนาคมเข้าสู่พื้นที่โครงการ	1-5
1.5.3	องค์ประกอบและขนาดของโครงการ	1-5
1.5.4	ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก	1-7
1.6	แผนการดำเนินงาน	1-17
1.7	สถานภาพของโครงการปัจจุบัน	1-18

สารบัญ

	หน้า
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการสิ่งแวดล้อมและแก้ไขผลกระทบกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.1 ขอบเขตการดำเนินงานและมาตรฐานวิธีการตรวจวัด	3-1
3.2 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.2.1 คุณภาพน้ำเสีย	3-7
บทที่ 4 ข้อเสนอแนะ	4-1
4.1 คุณภาพน้ำเสีย	4-1
4.1 คุณภาพสระว่ายน้ำ	4-1
ภาคผนวก ก สำเนาหนังสือเห็นชอบ	
ภาคผนวก ข หนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน	
ภาคผนวก ค รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม	
ภาคผนวก ง รูปการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขสิ่งแวดล้อม	
ภาคผนวก จ มาตรฐานที่ใช้อ้างอิง	
ภาคผนวก ฉ เอกสารสอบเทียบความถูกต้องของเครื่องมือ	
ภาคผนวก ช ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ อ.๑)	
ภาคผนวก ซ การจัดสรรที่ดิน	
ภาคผนวก ฌ แบบ ทส.๑ ,ทส.๒	

สารบัญรูป

	หน้า
รูปที่ 1.5.1-1 แผนที่ตั้งโครงการ	1-4
รูปที่ 1.7 1 สถานภาพปัจจุบันของโครงการ	1-18
รูปที่ 3.2.1-1 ผลการตรวจวัดตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง	3-9

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1.6-1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	1-16
ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงระยะดำเนินการ ประจำปีเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2564	2-2
ตารางที่ 3.1-1 วิธีการเก็บตัวอย่าง และมาตรฐานวิธีการตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-2
ตารางที่ 3.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงระยะดำเนินการ ประจำปีเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2564	3-3
ตารางที่ 3.2.1-1 ดัชนีคุณภาพน้ำที่ตรวจและวิเคราะห์น้ำเสีย	3-7
ตารางที่ 3.2.1-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2564 บ่อพักน้ำก่อนปล่อยออก	3-8