

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก.

- 1.สำเนาหนังสือเห็นชอบ และมาตรการฯระยะเปิดดำเนินการ
- 2.สำเนาหนังสืออนุญาตก่อสร้าง : ฉ.1
- 3.สำเนารับรองการก่อสร้าง : ฉ.6
- 4.หนังสือจดทะเบียนอาคารชุด : ฉ.ช.10
- 5.หนังสือจดทะเบียนผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด : ฉ.ช.12
- 6.หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด : ฉ.ช.13

ที่ ทส ๓๐๓๐.๕/ ๑๓๕๘๒



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ซอยพิบูลย์วัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ DOLCE LASALLE
ของบริษัท สิริยศ จำกัด

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร
การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ที่ กท ๓๑๐๔/๒๖๔๓ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปรายการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ DOLCE LASALLE ของบริษัท สิริยศ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรุงเทพมหานคร ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ในการ
ประชุมครั้งที่ ๔๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ DOLCE LASALLE ของบริษัท สิริยศ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนน
ซอยอาชาล ๗ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด)
มีจำนวนห้องชุด ๓๗๘ ห้อง พร้อมทั้งสรุปรายการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ DOLCE LASALLE ของบริษัท สิริยศ จำกัด ต้องยึดถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ความละเอียดจนถึงแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบการแจ้งมติ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน
และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ดังกล่าว โดยให้บริษัท สิริยศ จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ หากกรุงเทพมหานครได้อนุญาตโครงการแล้ว ขอความร่วมมือ
กรุงเทพมหานครส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุชาติ จิตต์ประกอบ)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ กศ ๒ กศ ๖๔๓๐-๖๔๓๕

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๓๖

ที่ พส ๑๐๑๐.๕/ ๑๓๕๘๓



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒๐/๑ ซอยพิบูลย์วัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ DOLCE LASALLE
ของ บริษัท สิริยศ จำกัด

เรียน อธิบดีกรมที่ดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท สิริยศ จำกัด ที่ ๑๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑
๒. สำเนาหนังสือคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ที่ กท ๑๑๐๔/๓๖๔๓
ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
๓. สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ DOLCE LASALLE ของบริษัท สิริยศ จำกัด ต้องยึดถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ด้วย บริษัท สิริยศ จำกัด ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ DOLCE LASALLE ของบริษัท สิริยศ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนซอยสาชาด ๗ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) มีจำนวนห้องชุด ๑๗๘ ห้อง จัดทำรายงานโดยบริษัท อินโนเวชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการ ตามขั้นตอนการพิจารณา รายงานรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอน การพิจารณา รายงาน และกรุงเทพมหานครได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา รายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ในการประชุมครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ DOLCE LASALLE ของบริษัท สิริยศ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนซอยสาชาด ๗ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ทั้งนี้ หากกรมที่ดินได้อนุญาตโครงการแล้ว ขอความร่วมมือกรมที่ดินส่งสำเนาใบอนุญาต พร้อมแนบใจให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

สุวิทย์ อภิบาล

(นายสุวิทย์ อภิบาล)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ กศ ๒ กศ ๒๔๑๐-๖๔๑๕

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ ๑๘๕๕๒ วันที่ 2 ต.ค ๒๕๖๑
เวลา ๑๑.๕๕ ผู้รับ ศักดิ์ธนา

ที่ กท ๑๓๐๔/๒๖๔๓

กองวิศวกรรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ ๒๐๑๙ วันที่ ๒๖.๑๐.๒๕๖๑
เวลา ๑๖.๑๐ ผู้รับ ศักดิ์ธนา

คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน
และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
สำนักสิ่งแวดล้อม อาคารธนาภิรมย์ ชั้น ๑๑
๑๘๕๔ ถ.มิตรไมตรี เขตดินแดง กทม. ๑๐๔๐๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ DOLCE LASALLE ของบริษัท สิริยศ จำกัด
เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ ทส ๑๐๐๔.๕/๕๖๓๑๑
ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมฯ ครั้งที่ ๔๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการ DOLCE LASALLE ของบริษัท สิริยศ จำกัด

ด้วย บริษัท สิริยศ จำกัด ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้บริษัท อินโนเวชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดทำ
และเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ DOLCE LASALLE ของบริษัท สิริยศ จำกัด ตั้งอยู่ที่
ถนนสาทร ๗ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการอาคารพาณิชย์อยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) มีจำนวน
ห้องชุด ๑๓๘ ห้อง ให้กรุงเทพมหานคร พิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

กรุงเทพมหานคร ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับดังกล่าว
ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และ
บริการชุมชน กรุงเทพมหานคร พิจารณาดำเนินการตามลำดับขั้นตอนการพิจารณา และในการประชุมครั้งที่ ๔๘/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการ DOLCE LASALLE ของบริษัท สิริยศ จำกัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

✓

นาง เต็มศิริ จงขุนผล
เลขที่ ๑๒๑๖๒๖๒๕๐๒ วันที่ 3/10/๒๕๖๑
เวลา ๑๐.๒๕ ผู้รับ ศักดิ์ธนา

(นางเต็มศิริ จงขุนผล)

ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

สำนักสิ่งแวดล้อม

เลขานุการคณะกรรมการ

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

โทร. ๐ ๒๑๒๖ ๒๕๐๒

โทรสาร ๐ ๒๑๒๖ ๒๕๐๒

F. B. ๑๓๐๔/๒๖๔๓

สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
เลขที่	6920
วันที่	15.12.56

ที่ ๑๔/๒๕๖๑

10 ธ.ค. 2561

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
เลขที่	372
วันที่	10.12.56
เวลา	15.35

เรื่อง ขอส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ DOLCE LASALLE

ของ บริษัท สิริยศ จำกัด

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานฉบับหลัก) จำนวน 15 ชุด
 2. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานฉบับย่อ) จำนวน 15 เล่ม

ตามที่บริษัท สิริยศ จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท อินโนเวชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ DOLCE LASALLE ตั้งอยู่ที่ถนนซอยสาทร 7 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อนำเสนอต่อกรุงเทพมหานครพิจารณาในขั้นตอนขออนุญาตโครงการ นั้น

บัดนี้ บริษัท บริษัท สิริยศ จำกัด ได้จัดเตรียมรายงานแล้วเสร็จ จึงขอ นำส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

กลุ่มงานวิเคราะห์	
ด้านใด	
เลข	679
	16.12



ขอแสดงความนับถือ

 (นายวิชาญ ชูพิทักษ์กุล)

เจ้าของโครงการ / หรือผู้มีอำนาจดำเนินการแทน
 บริษัท บริษัท สิริยศ จำกัด

BRAD ๐๐๐ ๐/๑๖ ๐/๑๖

สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ DOLCE LASALLE (โดว์เซ่ ลาซาล) ของบริษัท สิริยค จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ DOLCE LASALLE (โดว์เซ่ ลาซาล) ตั้งอยู่ที่ถนนซอยลาซาล 7 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บนเนื้อที่ 1-1-68 ไร่ หรือ 2,272 ตารางเมตร ดำเนินการโดยบริษัท สิริยค จำกัด เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม มีจำนวนห้องชุด 178 ห้อง ประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัยขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยบริษัท อินโนเวชัน คอนซัลแตนท์ จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ DOLCE LASALLE (โดว์เซ่ ลาซาล) ของบริษัท สิริยค จำกัด อย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้


3.1 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดทะเบียนแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดทะเบียนไว้ แจ้งให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

3.2 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ตุลาคม 2561

ตุลาคม 2561

จำนวน ๑ / 240 หน้า

ลงชื่อ... 
(นายวิชาญ ศุภพิทักษ์กุล)
เจ้าของโครงการ/หรือมีอำนาจลงนาม
บริษัท สิริยค จำกัด



ลงชื่อ... 
(นายสริน อินโนเวชัน คอนซัลแตนท์ จำกัด)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท อินโนเวชัน คอนซัลแตนท์ จำกัด



เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิ และหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อน รำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการหรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป



ตุลาคม 2561

ตุลาคม 2561

จำนวน 2 / 240 หน้า

ลงชื่อ 
(นายจิรพร สุริสุต)
เจ้าของโครงการ/หรือมีอำนาจลงนาม
บริษัท สิริยศ จำกัด



ลงชื่อ 
(นายสริน วัชรไพบ)  บริษัท อินโนเวชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท อินโนเวชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด


องค์ประกอบของแผนปฏิบัติการ และจุดสำคัญต่างๆ	ผลกระทบที่มีต่อสังคมที่มีปฏิสัมพันธ์	มาตรการป้องกันและบรรเทา ผลกระทบที่มีมาพร้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบที่มีมาพร้อม
1. ผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม 1.1 กิจกรรมการปลูกป่าชุมชน	เมื่อโครงการดำเนินงานเสร็จสิ้นจะก่อให้เกิด ผลกระทบ ทั้งด้านลบ ความรุนแรง 8 ซึ่ง จำนวน 1 ด้านการ มีผลกระทบต่อ พื้นที่ 178 ไร่ ๖๖๔ ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ จะกระทบพื้นที่ ที่ไม่มีการ ผลกระทบใดมีความเสี่ยงที่จะกระทบกับสิ่งแวดล้อม บริเวณโดยรอบโครงการ สำหรับผลกระทบด้านลบ ทางด้านลบ การจัดการพื้นที่ว่างของโครงการจะ ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่เพื่อปลูกไม้ยืนต้นที่ปลูกได้ โดยจะปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และไม้คลุมดิน ซึ่งส่วนใหญ่ มีความเสี่ยงต่อความเสียหายของผู้ใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ โครงการได้มีการปรับปรุงความสะอาดพื้นที่งานเพื่อให้ กิจกรรมการปลูกป่าชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทางด้านลบที่เกิดจากโครงการจะมีความรุนแรงด้านลบ ด้านลบโดยโครงการจะดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ ด้านลบด้านลบ	(1) ปลูกพืชที่ทนแล้งเพื่อลดความเสี่ยงด้านความเสียหาย ที่เกิดจากพื้นที่ว่างของโครงการ เพื่อเป็นแนวทางในการ แก้ไขปัญหา (2) ดูแลรักษาพื้นที่ว่างของโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในภาพที่ปลูก	-



IVC **Innovative**
Consultants
ក្រុមហ៊ុន ឥណវ៉េសិន គោលការណ៍ ផែនការ

[illegible]

ชื่อ.....
 (นางสาว) นิชะนันท์
 ผู้ทำรายงาน
 (นางสาว) นิชะนันท์ นามศิริกุล


 IVC Innovation Consultants Co., Ltd.
 บริษัท อินโนเวชัน คอนซัลตันท์ จำกัด

ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการประเมินและมาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ DOLCE LASALLE (ดีโด้ ลาสาล) ของบริษัท ดีวอต จำกัด รวมแล้วเป็นรวม (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 การเปลี่ยนแปลงนิเวศ (ต่อ)	พ.ศ. 2550 ได้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ปลูกทดแทนทางตรงอยู่ในบริเวณที่ 1 ผลการคือ เป็นบริเวณที่พืชพันธุ์ธรรมชาติจากไม้พื้นเมืองทดแทนพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียง โดยได้ดำเนินการจัดการที่มีความสูงตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป คือออกแบบอาคารเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของพื้นที่บริเวณนี้ โดยการออกแบบโครงการให้สอดคล้องกับโครงสร้างอาคารได้สามารถรองรับการเกิดแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวงได้	(1) กำหนดให้มีแผนฟื้นฟู การอพยพคนคน คนมีสิ่งแวดล้อมใน ๑๕ นาที (ต่อ) - ศึกษาการปลูกทดแทนในพื้นที่บริเวณรอบ ด้วยผลกระทบของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบที่ไม่ได้ หากมีได้ จากการปลูกทดแทนในพื้นที่บริเวณ - ไม่ให้มีการนำสิ่งของหรือของเสียของคน ผู้ที่เกี่ยวข้องในการฟื้นฟูในบริเวณรอบ และนำของเสียของ รวมคนที่ไปออกด้วย และเมื่อการปลูกทดแทนคน บริเวณนี้ จะมีการนำไม้ไปปลูกในพื้นที่ - ไม่มีการออกจากการ เนื่องจากการจัดการจาก ผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ฟื้นฟูพื้นที่บริเวณนี้ - ไม่มีการปลูกในพื้นที่บริเวณที่ปลูกทดแทน ในพื้นที่ สามารถรับน้ำฝนได้มาก หรือได้ไม้ได้ ชนิดรวม เพื่อป้องกันอันตรายจากภัยพิบัติที่ อาจเกิดจากภัยพิบัติจากการปลูก ๑๕ นาที และพื้นที่ ที่ปลูกทดแทน	

นาย 
(นายปัทม์ สิริสุข)
วิศวกรสิ่งแวดล้อม
บริษัท ดีวอต จำกัด



นาย 
(นายปัทม์ สิริสุข)
ผู้อำนวยการโครงการ
บริษัท ดีวอต จำกัด

นาย  IVC Innovation
Consultants Co., Ltd.
บริษัท อินโนเวชั่น คอนซัลตัน จำกัด

ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการประเมินและมาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ DOLCE LASALLE (ดีโด้ ลาสาล) ของบริษัท ดีวอต จำกัด รวมแล้วเป็นรวม (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 การจัดการดินและการชะล้างพังทลายของดิน	เมื่อโครงการเกิดดำเนินการในพื้นที่ปลูกทดแทนทางตรงในบริเวณบ้านพักอาศัย ความสูง 2 ชั้น (อาคาร ๑๕๐๐) และพื้นที่การก่อสร้างอาคารให้ป่าไม้ในพื้นที่บริเวณรอบอาคาร ๑๕ นาที ความสูง ๑๕ ชั้น จำนวน ๑ อาคาร ในบริเวณที่เป็นเขตเมือง และพื้นที่ที่มีการปลูกพืชไม้ต่างๆ ซึ่งมีการปลูกทดแทนเป็นการปลูกทดแทนในพื้นที่บริเวณนี้ การชะล้างพังทลายของดินที่เกิดจากพื้นที่บริเวณนี้ ซึ่งโครงการจะมีการป้องกันพื้นที่ปลูกทดแทนในพื้นที่บริเวณนี้ โดยการปลูกไม้ในพื้นที่ปลูกทดแทนในพื้นที่บริเวณนี้ และโครงการจะมีการป้องกันพื้นที่ปลูกทดแทนในพื้นที่บริเวณนี้ โดยการปลูกไม้ในพื้นที่ปลูกทดแทนในพื้นที่บริเวณนี้	(1) ปลูกพืชในพื้นที่ปลูกทดแทนในพื้นที่บริเวณนี้ (2) ปลูกพืชในพื้นที่ปลูกทดแทนในพื้นที่บริเวณนี้ (3) ปลูกพืชในพื้นที่ปลูกทดแทนในพื้นที่บริเวณนี้	(1) ตรวจสอบพื้นที่ปลูกทดแทนในพื้นที่บริเวณนี้ (2) ตรวจสอบพื้นที่ปลูกทดแทนในพื้นที่บริเวณนี้ (3) ตรวจสอบพื้นที่ปลูกทดแทนในพื้นที่บริเวณนี้
1.4 คุณภาพอากาศ	โครงการดำเนินการก่อสร้างอาคารในพื้นที่ปลูกทดแทนทางตรงในบริเวณบ้านพักอาศัย ความสูง 2 ชั้น (อาคาร ๑๕๐๐) และพื้นที่การก่อสร้างอาคารให้ป่าไม้ในพื้นที่บริเวณรอบอาคาร ๑๕ นาที ความสูง ๑๕ ชั้น จำนวน ๑ อาคาร ในบริเวณที่เป็นเขตเมือง และพื้นที่ที่มีการปลูกพืชไม้ต่างๆ ซึ่งมีการปลูกทดแทนเป็นการปลูกทดแทนในพื้นที่บริเวณนี้ การชะล้างพังทลายของดินที่เกิดจากพื้นที่บริเวณนี้ ซึ่งโครงการจะมีการป้องกันพื้นที่ปลูกทดแทนในพื้นที่บริเวณนี้ โดยการปลูกไม้ในพื้นที่ปลูกทดแทนในพื้นที่บริเวณนี้	(1) ปลูกพืชในพื้นที่ปลูกทดแทนในพื้นที่บริเวณนี้ (2) ปลูกพืชในพื้นที่ปลูกทดแทนในพื้นที่บริเวณนี้ (3) ปลูกพืชในพื้นที่ปลูกทดแทนในพื้นที่บริเวณนี้	(1) ตรวจสอบพื้นที่ปลูกทดแทนในพื้นที่บริเวณนี้ (2) ตรวจสอบพื้นที่ปลูกทดแทนในพื้นที่บริเวณนี้ (3) ตรวจสอบพื้นที่ปลูกทดแทนในพื้นที่บริเวณนี้

นาย 
(นายปัทม์ สิริสุข)
วิศวกรสิ่งแวดล้อม
บริษัท ดีวอต จำกัด



นาย 
(นายปัทม์ สิริสุข)
ผู้อำนวยการโครงการ
บริษัท ดีวอต จำกัด

นาย  IVC Innovation
Consultants Co., Ltd.
บริษัท อินโนเวชั่น คอนซัลตัน จำกัด

ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบเชิงลบและข้อดี ผลกระทบเชิงลบที่รุนแรงมีผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
โครงการ DOLCE LASALLE (โครงการอาคารชุด) ของบริษัท สยาม จำกัด โดยสรุปอยู่ในตาราง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสังคม และชุมชนต่าง ๆ	ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสังคม	มาตรการป้องกันและบรรเทา ผลกระทบเชิงลบ	มาตรการติดตามและประเมิน ผลกระทบเชิงลบ
1.4 ชุมชนชายฝั่ง (ต่อ)	<p>เมื่อมีการปิด นกฟองมีการมีกิจกรรมอันเป็นการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงในพื้นที่ดังกล่าว จากการปิดพื้นที่ของชุมชนชายฝั่งจากการปิดพื้นที่ดังกล่าวได้ มีผลกระทบโดยตรงต่อการประกอบอาชีพของชาวประมงในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งการปิดพื้นที่ดังกล่าวจะทำให้ชาวประมงไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติได้ ซึ่งการปิดพื้นที่ดังกล่าวจะทำให้ชาวประมงไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติได้ ซึ่งการปิดพื้นที่ดังกล่าวจะทำให้ชาวประมงไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติได้</p> <p>จากผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้นจากผลกระทบจากการปิดพื้นที่ดังกล่าว ทำให้ชาวประมงไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติได้ ซึ่งการปิดพื้นที่ดังกล่าวจะทำให้ชาวประมงไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติได้ ซึ่งการปิดพื้นที่ดังกล่าวจะทำให้ชาวประมงไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติได้</p>	<p>(2) พิจารณาผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้นกับชุมชนชายฝั่ง</p> <p>(3) ประเมินผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้นกับชุมชนชายฝั่ง</p> <p>(4) ดำเนินการป้องกันผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้นกับชุมชนชายฝั่ง</p> <p>(5) จัดตั้งหน่วยงาน "ทีมติดตามผลกระทบเชิงลบ"</p> <p>(6) จัดให้มีการติดตามผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้นกับชุมชนชายฝั่ง</p> <p>(7) จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้นกับชุมชนชายฝั่ง</p>	<p>(2) ติดตามและประเมินผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้นกับชุมชนชายฝั่ง</p> <p>(3) ประเมินผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้นกับชุมชนชายฝั่ง</p> <p>(4) ดำเนินการป้องกันผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้นกับชุมชนชายฝั่ง</p> <p>(5) จัดตั้งหน่วยงาน "ทีมติดตามผลกระทบเชิงลบ"</p> <p>(6) จัดให้มีการติดตามผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้นกับชุมชนชายฝั่ง</p> <p>(7) จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้นกับชุมชนชายฝั่ง</p>


 (นายอรุณ นิลนันทน์)
 เจ้าหน้าที่โครงการฯ
 บริษัท ชีวภัณฑ์ จำกัด



บริษัท
 (มหาชน) **IVC** Innovation
 บริษัท นวัตกรรมร่วมทุน จำกัด
 บริษัท นวัตกรรมร่วมทุน จำกัด

คำขวัญ 3 สถาบันเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ มาจากการเปิดเวทีสมัชชาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ และมาจากการสืบสวนตรวจสอบแหล่งเกษตรอินทรีย์ของกรม DOLCE LASALLE (โดลเช่ ลาซาล) ของบริษัท ดีเอส จำกัด 526 ล้านปอนด์ (๕๒)

[illegible]


 (นายวิชาญ ชูประทีป)
 นายก อบจ.น่าน
 นายวิชาญ ชูประทีป



จำนวน 132 / 240 หน้า
 IVC Innovation Consultants Co., Ltd.
 บริษัท อินโนเวชัน คอนซัลตันท์ จำกัด
 บริษัท อินโนเวชัน คอนซัลตันท์ จำกัด

ตารางที่ 3 สรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารพิษ และมาตรการจัดการความเสี่ยงของผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ DOLCE LASALLE (ไลต์ส ลาซาล) ของบริษัท สิริสข จำกัด ระหว่างปีงบประมาณ (๒๕๖)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และกลุ่มค่าตัวต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (๒๕)	เท่ากับ 0.077 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร รวมกับปริมาณ สารมลพิษจากการเผาลงด้วยผู้ถือค่าตัวเท่ากับ 0.0770 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เป็นมาตรฐานเมื่อ กำหนดไว้ 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามประกาศ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่องกำหนดค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ ในบรรยากาศโดยทั่วไป (3) การระบายก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO ₂) 0.0218 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จากผลการตรวจวัดคุณภาพ อากาศบริเวณพื้นที่โครงการ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 3.745 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร รวมกับปริมาณสารมลพิษจาก รถยนต์ของผู้ถือค่าตัวเท่ากับ 3.7666 มิลลิกรัม/ ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เป็นมาตรฐานเมื่อกำหนดไว้ ไม่เกิน 34.2 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามประกาศ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่องกำหนดค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ	(2) จัดระบบการทำการไม่ก่อการให้มลพิษ กับสภาพการจราจรบนถนน และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ โดยห้ามไม่ให้มีรถวิ่งมาเข้า-ออก เพื่อลดการระบาย มลพิษในสภาพอากาศจาก	

นาย 
(นายวิชาญ คุรุพิทักษ์)
ผู้อำนวยการบริษัทผู้ดำเนินการ
บริษัท สิริสข จำกัด




สุราษฎร์ธานี 2561

นาย 
(นายวิชาญ คุรุพิทักษ์)
ผู้อำนวยการบริษัทผู้ดำเนินการ
บริษัท สิริสข จำกัด
IVC Innovation Consultants Co., Ltd.
บริษัท อินโนเวชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท สิริสข จำกัด คอนซัลแตนท์ จำกัด

จำนวน 13 / 240 หน้า

ตารางที่ 3 สรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารพิษ และมาตรการจัดการความเสี่ยงของผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ DOLCE LASALLE (ไลต์ส ลาซาล) ของบริษัท สิริสข จำกัด ระหว่างปีงบประมาณ (๒๕๖)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และกลุ่มค่าตัวต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (๒๕)	ไนโตรเจนไดออกไซด์ (4) การระบายก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) 0.0006 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จากผลการตรวจวัด คุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.0005 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร รวมกับปริมาณสารมลพิษจาก รถยนต์ของผู้ถือค่าตัวเท่ากับ 0.0306 มิลลิกรัม/ ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เป็นมาตรฐานเมื่อกำหนดไว้ไม่ เกิน 0.32 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามประกาศ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดค่ามาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนได ออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป (5) การระบายก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) 0.0001 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณพื้นที่โครงการ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.001 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์ เมตร รวมกับปริมาณสารมลพิษจากรถยนต์ของผู้ถือค่าตัว เท่ากับ 0.0101 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เกิน		

นาย 
(นายวิชาญ คุรุพิทักษ์)
ผู้อำนวยการบริษัทผู้ดำเนินการ
บริษัท สิริสข จำกัด




สุราษฎร์ธานี 2561

นาย 
(นายวิชาญ คุรุพิทักษ์)
ผู้อำนวยการบริษัทผู้ดำเนินการ
บริษัท สิริสข จำกัด
IVC Innovation Consultants Co., Ltd.
บริษัท อินโนเวชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท สิริสข จำกัด คอนซัลแตนท์ จำกัด

จำนวน 136 / 240 หน้า

คำจำกัด 3. กลุ่มประชากรที่มีแนวโน้ม การทำการปีละหนึ่งครั้งและปีละสองครั้งโดยเฉลี่ย และประชากรที่เฉพาะเจาะจงและประชากรที่มีแนวโน้ม
โดยเฉลี่ย DOLCE LASALLE (โดยเฉลี่ย) ของปีหนึ่ง และปีสอง โดยเฉลี่ยโดยเฉลี่ย

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม นอกศูนย์กลางสำรวจ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (Air)	<p>มาตรฐานสิ่งแวดล้อมในร่มไม่เกิน 0.001 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เมื่อ กำหนดมาตรฐานค่า ก๊าซไฮโดรเจนไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเขต 1 ชั่วโมง</p> <p>(ก) การระบายไฮโดรคลอริก HCl เท่ากับ 0.0032 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณพื้นที่โครงการ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 4.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร รวมกับปริมาณสารเคมีจากการขนส่งผู้พักอาศัยจะเท่ากับ 4.1232 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่สูงกว่าเกณฑ์ HCl ไม่เกินค่ามาตรฐานกำหนด</p> <p>การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากสารระเหยอินทรีย์ที่ปล่อยออกมาจากการขนส่งภายในโครงการ ซึ่งมีจำนวน 68 ชนิด จะเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 1.49 กรัม/วัน ซึ่งมีปริมาณพื้นที่โครงการมีลักษณะเป็นพื้นที่เปิดโล่ง การระบายอากาศจะเป็นไปตามธรรมชาติ ดังนั้น ค่าเฉลี่ยของค่าความเข้มข้น สามารถระบายออกได้ตลอดเวลา</p>		


 (นายวิชาญ กุญชรินทร์กุล)
 นายก อบจ.ขอนแก่น/นายก อบจ.ขอนแก่น
 นายวิชาญ กุญชรินทร์กุล



Abstract

๑. ชื่อ..... / นศ.....
 (นาย..... นามสกุล.....)
 ๒. ตำแหน่ง.....
 ๓. ชื่อ.....
 ๔. ชื่อ.....

จำนวน 135 / 240 หน้า

 บริษัท อินโนเวชัน คอนซัลตันท์ จำกัด

© 2004 IBM Corp.

ตารางที่ 3 สรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตามรายวิชาของโรงเรียน
โรงเรียน DOLCE LASALLE (วัดไร่ขิง กรุงเทพฯ) ของบริษัท ดีเคอีเอ จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

องค์ประกอบค่าจ้างตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ	ผลการประเมินค่าจ้างตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ	ผลการประเมินค่าจ้างตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ	ผลการประเมินค่าจ้างตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.4. คุณสมบัติเฉพาะ (พิเศษ)	<p>ไม่ได้รับการประเมินค่าจ้างตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ เนื่องจากไม่มีความชำนาญพิเศษเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษ หรือมีความชำนาญพิเศษเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษ แต่ไม่มีความชำนาญพิเศษเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษ</p> <p>ไม่มีการประเมินค่าจ้างตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ เนื่องจากไม่มีความชำนาญพิเศษเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษ</p> <p>ไม่มีการประเมินค่าจ้างตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ เนื่องจากไม่มีความชำนาญพิเศษเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษ</p>		


 (นางสาวสุภาวดี งามเมือง)
 ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ
 บ้านไร่ อำเภอบางบาล จังหวัดบึงกาฬ



000796-2541

ទំព័រ 156 / 200 នៃ

លេខ.....
(ឈ្មោះ) **IVC** Innovation
Consultants Co., Ltd.
ក្រុមហ៊ុនអ៊ីណូវ៉េសិន គោលដៅ
ក្រុមហ៊ុនអ៊ីណូវ៉េសិន គោលដៅ

September 1998 / 2000 issue

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบที่เป็นผลลบที่มีสำคัญ	มาตรการป้องกันและบรรเทา ผลกระทบที่เป็นผลลบ	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบที่เป็นผลลบ
1.4 ชุมชนภาคเกษตร (ต่อ)	คังนัง เมื่อพิจารณาปริมาณการเพาะปลูกโดยเฉลี่ยที่มี ปศุสัตว์จากทั้งประเทศของโครงการมีค่าเท่ากับ 409 โคน วัน จะเห็นว่าคังนังไม่พบโครงการมีผลกระทบด้านปริมาณ การปล่อยโคตรออกสู่สิ่งแวดล้อมปริมาณที่เป็นเชิงบวก โครงการ ทำให้มีปริมาณก๊าซที่เกิดขึ้นต่อจากกระบวนการ ชุมชนภาคเกษตรลดลง		
1.5 เมืองและสวนสาธารณะ	โครงการมีกิจกรรมเป็นสาธารณะทุกประเภท ความสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีวัตถุประสงค์เพื่อการพาณิชย์ 14 ไม่มีกิจกรรมใดที่จะก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากสภาพแวดล้อมที่ดีจากสิ่งในโครงการในส่วนที่ สาธารณะในส่วนที่โครงการ ซึ่งจะมีสวนสาธารณะในส่วนที่ เมือง ซึ่งเมืองที่สร้างขึ้นเป็นกิจกรรมส่วนใหญ่ที่สร้างขึ้น โครงการ ประกอบด้วยโครงการที่ปลูกต้นไม้ต้น ที่สามารถลดระดับเสียงได้ คังนัง ผลกระทบด้านเสียงต่อ ชุมชนโดยรอบโครงการจึงไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน	(๑) ประชาชนในพื้นที่ไม่มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ๒๐ เมตรรอบพื้นที่ของพื้นที่บริเวณที่ก่อสร้างอาคาร ภายในโครงการให้พื้นที่ของพื้นที่ของพื้นที่ (๒) การพัฒนาให้เป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัย ด้วยเสียงที่มีผู้ที่มีคนที่จะคนที่จะคนที่จะ (๓) ไม่ให้ผู้ที่มีคนที่จะคนที่จะคนที่จะ ขึ้นต่อพื้นที่ของพื้นที่ของพื้นที่ของพื้นที่ (๔) จัดทำพื้นที่ของพื้นที่ของพื้นที่ของพื้นที่ ที่เป็นพื้นที่ของพื้นที่ของพื้นที่ของพื้นที่ ด้านสิ่งแวดล้อม ๒๐ เมตร รอบพื้นที่ของพื้นที่	(๑) ตรวจสอบสภาพบ้านพัก ความสูงที่ปลูกไม้สาธารณะ - ต้นไม้สาธารณะที่โครงการ ด้านพื้นที่ของพื้นที่ - สภาพพื้นที่ของพื้นที่ ความสูงที่ปลูกไม้สาธารณะ - ต้นไม้สาธารณะที่โครงการ ด้านพื้นที่ของพื้นที่



บริษัท **IVC** Innovation Consultants Co., Ltd.
 100 หมู่ 10 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
 โทรศัพท์ 02-511-1000 โทรสาร 02-511-1001


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณสมบัติต่างๆ	ผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและบรรเทา ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 เป็นแหล่งวางในที่สาธารณะ (๒๐)		<p>เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้ง</p> <p>5) จัดให้มีคู่มืออาคารพาณิชย์ขึ้นเพื่อรองรับโอน จากผู้ถือสิทธิ์มาในโครงการ และผู้ถือสิทธิ์จากโครงการ โดยเป็นวิธีที่รับผลกระทบจากการดำเนินการโครงการ การมีที่ดินเพื่อรองรับโอนต้องพิจารณาจาก ๒ ข้อ มาตรฐานงานกับบริเวณใกล้เคียง และพิจารณาในการ แก้ไขข้อบกพร่อง</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>- มีคู่มืออาคารพาณิชย์ขึ้นเพื่อรองรับโอน จากผู้ถือสิทธิ์มาในโครงการ และผู้ถือสิทธิ์จากโครงการ โดยเป็นวิธีที่รับผลกระทบจากการดำเนินการโครงการ</p>
1.6 คู่มือการนำ	<p>โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศแบบ ตะกอนแขวนลอย (Aeration Activated Sludge Process) จำนวน 2 ชุด ระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 1 สามารถรองรับน้ำเสียได้ 50 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดย รองรับน้ำที่มาจากครัวเรือน การซักล้าง และส่วนล้างจาน ของโครงการ ซึ่งจะมีปริมาณน้ำเสีย 44.82 ลูกบาศก์เมตร/วัน ระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 2 สามารถ รองรับน้ำเสียได้ 60 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยรองรับน้ำที่ มาจากครัวเรือน การซักล้าง ส่วนล้างจาน และ</p>	<p>(1) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดตะกอนแขวน ลอย (Activated Sludge Process) จำนวน 2 ชุด ซึ่งสามารถ รองรับปริมาณน้ำเสียรวม 110 ลูกบาศก์เมตร/วัน</p> <p>(2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่เทคนิคดูแลระบบบำบัด น้ำเสียให้สามารถปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา ของอาคาร</p> <p>(3) การดำเนินงานจัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงาน บำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียอย่างถูกต้อง</p>	<p>(1) ตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ปล่อยออก และปฏิบัติตามข้อกำหนด ด้านสิ่งแวดล้อม</p> <p>- ผู้ดูแลระบบน้ำเสียจ้างระบบบำบัด น้ำเสีย</p> <p>- ผู้ดูแลระบบน้ำเสียจ้างระบบบำบัด น้ำเสีย</p> <p>- บริเวณปล่อยทิ้งน้ำเสีย และปฏิบัติตามข้อกำหนด</p>



ទំព័រ 138 / 240 ទំព័រ



STARTU 117 / 240 vln


IVC Innovation
 Consultants Co., Ltd.
 10/101 หมู่ 10 ถนนสุขุมวิท ซอย 11
 วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 โทร 02-2616161

100

9 780140 352100

0140352100

9 780140 352100

0140352100

คำถามที่ 240 / 240 ข้อ

(အမည်) _____
 (အလုပ်အကိုင်) _____
 (အိမ်လမ်းလျှောက်) _____
 (အိမ်လမ်းလျှောက်) _____

លោក DOLCE LASALLE (ត្រីវិទ្យា ធានា) អគ្គនិមិត្ត វិទ្យា ជំនាញ អន្តរជាតិ (អន្តរ)

[illegible]

นาย อนุช อนุช
(นายวิชาญ อนุช)
เจ้าพนักงานควบคุมการจราจร
สถานีตำรวจภูธร



លេខ: _____ ទំព័រ 343 / 240 រៀង

ក្រុមហ៊ុន អ៊ីណូវេសិន
Innovation
Consultants Co., Ltd.
ប្រតិភូ ប្រឹក្សាភិបាល ក្រុមហ៊ុន

ប្រតិភូ ប្រឹក្សាភិបាល ក្រុមហ៊ុន

LEARNING POLICE LASALLE (lel) has entered an official record book for the first time.

[illegible]

นาย ทวิชัย ชื่นชูวงศ์
(นายวิชาญ ชื่นชูวงศ์)
เจ้าพนักงานควบคุมการป้องกันโรค
เขตที่ ๖ กรุงเทพมหานคร



๒๔๖๖..... 
 (นางสาว นันทิยา)
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา
 วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณบุรี


๒๔๖๖ ๑๔๖ / ๒๕๖ ๖๖
IVC Innovation
 Consultants Co., Ltd.
 บริษัท อินโนเวชัน คอนซัลตัน จำกัด

ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบเบื้องต้นที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ DOLCE LASALLE (โรดส์ สาขา) ของบริษัท สิริส จํากัด รวมอยู่ในมาตรา 16)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและลด ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 น้ำใต้ (ผก)	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการใช้ไปของชุมชน ในภาคพื้นดินที่มีค่า การประเมินผลกระทบการใช้ไปในการโครงการของ บริการน้ำประปาจากสำนักงานประปาสาขาพระโขนง ซึ่งรับน้ำจากโรงงานผลิตน้ำประปาที่มีกำลังการผลิต 4.4 ล้านลูกบาศก์เมตร/วัน ปัจจุบันโรงกรองน้ำประปาที่ บริษัทได้ประมาณ 4.0 ล้านลูกบาศก์เมตร/วัน มีเหลือ กำลังการผลิตสำรองอีก 0.4 ล้านลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งในทางปฏิบัติในการมีใช้ไปนั้นสำนักงานประปา สาขาพระโขนงจะประสานไปใช้โรงกรองน้ำประปา เพื่อใช้ในการดำเนินการดำเนินการให้สามารถตรวจสอบการใช้น้ำ ได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้การประสานการใช้น้ำ ดำเนินการตรวจสอบการใช้น้ำของโครงการและแผนผังพื้นที่ 9 เพื่อเป็นการประเมินการตรวจสอบเป็นผล เพื่อลดผลกระทบ และมีการดำเนินการด้านการควบคุมการใช้น้ำประปา พร้อม การดำเนินการตรวจสอบการใช้น้ำประปาเป็นพื้นที่ที่มีผลกระทบ	- ประสานงานกับสำนักงานประปาใช้ไป การ ตรวจสอบปริมาณการใช้น้ำของสำนักงานประปา - ดำเนินการให้มีการตรวจสอบการใช้น้ำ อย่างสม่ำเสมอทุกวัน	

นาย 
(นายปจิต สิริส)
เจ้าหน้าที่โครงการ/หัวหน้างาน
บริษัท สิริส จํากัด




นาย 
(นายปจิต สิริส)
ผู้อำนวยการโครงการ
บริษัท สิริส จํากัด รวมอยู่ในมาตรา 16)

หน้า 143 / 249 หน้า
IVC Innovation
Consultants Co., Ltd.
บริษัท อินโนเวชั่น คอนซัลตันท์ จำกัด

ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบเบื้องต้นที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ DOLCE LASALLE (โรดส์ สาขา) ของบริษัท สิริส จํากัด รวมอยู่ในมาตรา 16)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและลด ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 น้ำใต้ (ผก)	จุด ก.ข.ค. โดยมีจุดตรวจคุณภาพน้ำประปา จากแหล่งน้ำประปา ระบบสูบน้ำ ระบบสูบน้ำ และระบบน้ำประปา ที่โครงการ เพื่อตรวจสอบการ ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่ 2500 ไร่ ซึ่งปริมาณการใช้น้ำประปาจากโครงการ 119.77 ลูกบาศก์เมตร/วัน คิดเป็น ค่าค่าการ ของโครงการและผลกระทบการใช้ไปของชุมชนใน พื้นที่		
3.2 การจัดการน้ำเสีย	น้ำเสียที่เกิดจากโครงการจากพื้นที่บ้าน และ กิจกรรมการใช้น้ำอื่นๆ ของผู้พักอาศัยในโครงการ ที่มีพื้นที่ 94.65 ลูกบาศก์เมตร/วัน (ประมาณ 80 ของปริมาณ น้ำใช้ 100 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณน้ำใช้สำหรับ ของพื้นที่ทั้งหมด) จะถูกส่งมาบำบัดน้ำเสีย น้ำเสียที่บำบัดแล้ว (Activated Sludge Process) จำนวน 2 ชุด สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียรวม 110 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งมีประสิทธิภาพการบำบัด คิดเป็น	(1) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียที่ติดตั้ง (Activated Sludge Process) จำนวน 2 ชุด สามารถ รองรับปริมาณน้ำเสียรวม 110 ลูกบาศก์เมตร/วัน (2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่เทคนิคดูแลระบบบำบัด น้ำเสียให้สามารถบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุณภาพ ในการมีระบบบำบัดน้ำเสียที่ติดตั้ง ไว้ที่บริเวณโครงการเป็นต้น	(1) ตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ส่งไป ของระบบบำบัดน้ำเสีย และพื้นที่รวม - บริษัท สิริส จํากัด ส่งน้ำเสียของชุมชน ซึ่งมีระบบบำบัดน้ำเสีย - การบำบัดน้ำเสีย (BOD) - บีโอดี (BOD)

นาย 
(นายปจิต สิริส)
เจ้าหน้าที่โครงการ/หัวหน้างาน
บริษัท สิริส จํากัด



นาย 
(นายปจิต สิริส)
ผู้อำนวยการโครงการ
บริษัท สิริส จํากัด รวมอยู่ในมาตรา 16)

หน้า 144 / 249 หน้า
IVC Innovation
Consultants Co., Ltd.
บริษัท อินโนเวชั่น คอนซัลตันท์ จำกัด

[illegible]

IVC Innovations
Consultants Co., Ltd.

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ที่จำเป็น	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)	หน่วยงานที่มีหน้าที่ของงานด้านสุขและอนามัยของเทศบาล ป่าปึกน้ำเสียของโครงการ คือ สำนักงานเขตบางนา การบำบัดน้ำเสียของโครงการจะมีผลกระทบต่อด้านกลิ่นขึ้น จากระบบบำบัดน้ำเสีย โดยผลการประเมินด้านกลิ่นโดย สิ่งปฏิกูลของสำนักงานเขตบางนาว่าใช้ทุก 15 วัน 20 ดูสิ่งปฏิกูลของเขตบางนาปีนาค 3,000 ลิตร 4-6 ลิตรก็มี ความสะอาดในการบำบัดของเสียจากน้ำเสีย เพื่อผล	(9) จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าตรวจสอบระดับตะกอน อยู่ตลอดเวลาที่ต่ำกว่าระดับที่กำหนดกว่า 1 ใน 3 ของ ระดับที่กำหนดไว้ดำเนินการสูบน้ำออก เพื่อลดระดับการ บำบัด (10) จัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้าน การระบายน้ำทิ้งระดับของระดับของระดับน้ำ การระบายน้ำทิ้งระดับของระดับของระดับน้ำ (11) จัดให้มีการเฝ้าระวังระดับของระดับน้ำ ที่ระดับของระดับของระดับน้ำที่ระดับของระดับน้ำ ที่ระดับของระดับของระดับน้ำที่ระดับของระดับน้ำ	เพื่อเป็นการตรวจสอบและป้องกันผลกระทบ (12) และดำเนินการตามแผน ผู้รับผิดชอบ - บริษัทเอกชนด้านสุข สิ่งแวดล้อม (13) ตรวจสอบระดับการบำบัดน้ำเสีย การบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย - บริษัทเอกชนด้านสุข สิ่งแวดล้อม (14) ตรวจสอบระดับการบำบัดน้ำเสีย การบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย - บริษัทเอกชนด้านสุข สิ่งแวดล้อม (15) ตรวจสอบระดับการบำบัดน้ำเสีย การบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย - บริษัทเอกชนด้านสุข สิ่งแวดล้อม



โทร. 02-254 1400 / 240 ต่อ 100
 โทรสาร 02-254 1400
 E-mail: info@ivc.co.th
 100 หมู่ 10 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 แขวงคลองตันใต้ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
 100 หมู่ 10 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 แขวงคลองตันใต้ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ DOLCE LASALLE (ไคเวส สาขา) ของบริษัท สิงห์ จำกัด ระยะเวลา 5 ปี (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)			แบบ พ.ร.บ. และ อนุพ.ร.บ. 2 เมตรวัดด้วย การตรวจสอบให้เกินกว่ากำหนดตาม ทุกๆ 1 เดือน ผู้รับผิดชอบ - บริษัทอุตสาหกรรมสุส หรือบริษัท สิงห์ จำกัด กรณีที่ส่งไม่ให้เป็นปัญห อุตสาหกรรม
3.3 การระบายน้ำและการป้องกัน น้ำท่วม	พื้นที่โครงการอยู่ระหว่างการขุดลอกบริเวณคันดิน (ยาว) ความสูง 2 ซม. (ระยะ 1 เมตร) และพื้นที่บริเวณคันดินสำหรับ รถบรรทุกใช้ไปจะยังไม่เพียงพอจากพื้นที่คันดินที่มีอยู่มี สาเหตุเกิดพื้นที่คันดินที่มีปัญหาเกิดจากวัสดุคันดิน คันดิน โครงสร้างใช้ดินถมแบบได้ไปจากจากอาคาร ระยะทางอยู่ต่อ ระยะทางน้ำชลประทาน ซึ่งสิ่งนี้จะต้องระบายน้ำลงและ มีปลวกกัดกินดินตามแนวคันดินระบายน้ำเป็นระยะ และ โครงสร้างใช้ดินมีการระบายน้ำไว้โดยถนนที่พาดเลยทาง 2.35 เมตร ยาว 9.7 เมตร ความลึกช่อง 3.2 เมตร	(1) จัดทำคันดินที่ฐานมีการระบายน้ำตาม อาคารที่ถูกล้อมรอบด้วยคันดิน คันดินยาว 6 เมตร สำคัญ ให้มีการปลูกต้นไม้ (2) จัดให้มีการขุดลอกน้ำในจุดคันดิน บริเวณ 61.55 คูนาชลประทาน เพื่อระบายน้ำบางส่วนลง คือการกั้นคันดินด้วยคันดินโครงการบริเวณ 60.114 คูนาชลประทาน (3) ขุดลอกคันดินระบายน้ำในโครงการ ระยะยาว 5 เมตรคันดิน และพื้นที่ทางเดินในจุดคันดิน 1 คันดิน	(1) ตรวจสอบระบบคันดินระบายน้ำโดย โครงการ และตรวจสอบคันดินอยู่ต่อ ตามคันดินอยู่ต่อ - ปลวกกัดกินคันดินระบายน้ำตาม โครงการ และตรวจสอบคันดินอยู่ต่อ บริเวณจุดคันดินคันดินระบายน้ำ คันดินที่คันดินอยู่ต่อ - อาคารที่ถูกล้อม - คันดินอยู่ต่อ

สุภาพ 2561

สุภาพ 2561

นาย 
(นายวิชาญ อภิสิทธิ์)
ผู้จัดการโครงการ/หรือมีอำนาจมอบ
บริษัท สิงห์ จำกัด



นาย 
(นายวิชาญ อภิสิทธิ์)
ผู้จัดการโครงการ/หรือมีอำนาจมอบ
บริษัท สิงห์ จำกัด




หน้า 147 / 240 หน้า

ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ DOLCE LASALLE (ไคเวส สาขา) ของบริษัท สิงห์ จำกัด ระยะเวลา 5 ปี (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การระบายน้ำและการป้องกัน น้ำท่วม (ต่อ)	ความลึกคันดิน 2.7 เมตร ความยาวระบายน้ำได้ 61.55 คูนาชลประทาน ซึ่งสามารถระบายปริมาณน้ำที่ท่วมขัง จากโครงการอยู่ต่อ 60.114 คูนาชลประทานได้ประมาณ เพียง 2.2 KW โดยการสูบ 27 คูนาชลประทาน/ชั่วโมง 00.00075 คูนาชลประทาน/ชั่วโมง จำนวน 2 เครื่อง สำหรับ ท่าอากาศยาน เพื่อระบายน้ำอยู่ต่อพื้นที่ด้านอาคารอยู่ต่อไป โดยมีคันดินจากระบายน้ำเพื่อการพัฒนาพื้นที่ไม่ขึ้นกับ การระบายน้ำอยู่ต่อพื้นที่คันดิน (คันดิน) จากการระบาย ระบบระบายน้ำอยู่ต่อแบบ ระบายน้ำอยู่ต่อจากโครงการ บ้านเดี่ยว 1.5 เมตร/ชั่วโมง (คันดิน) (คันดิน) (คันดิน) (คันดิน) อยู่ต่อพื้นที่คันดิน	(4) จัดตั้งแนวคันดินอยู่ต่อบริเวณจุดระบายน้ำที่ คันดินระบายน้ำอยู่ต่อมีการกำจัดขยะมูลฝอย คันดิน อยู่ต่อ (5) ตรวจสอบคันดินอยู่ต่อระบบระบายน้ำเป็นระยะ อยู่ต่อ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสะสมของน้ำอยู่ต่อ พื้นที่ในอาคารอยู่ต่อให้มีการขุดดิน (6) ตรวจสอบคันดินอยู่ต่อระบบระบายน้ำอยู่ต่อ อยู่ต่อจากโครงการอยู่ต่อพื้นที่คันดินอยู่ต่อ คันดินอยู่ต่อ (7) จัดให้มีประตูกันคันดินอยู่ต่อระบายน้ำ (Gate Gate) คันดินอยู่ต่อระบบ (Hand wheel) โดยมีการ คันดินอยู่ต่อระบายน้ำ อยู่ต่อเพื่อระบายน้ำอยู่ต่อ โครงการ และในกรณีที่คันดินอยู่ต่อระบายน้ำอยู่ต่อ อยู่ต่อจากโครงการอยู่ต่อพื้นที่คันดินอยู่ต่อ อยู่ต่อจากโครงการอยู่ต่อพื้นที่คันดินอยู่ต่อ อยู่ต่อจากโครงการอยู่ต่อพื้นที่คันดินอยู่ต่อ อยู่ต่อจากโครงการอยู่ต่อพื้นที่คันดินอยู่ต่อ	ตรวจสอบคันดินอยู่ต่อ - ตรวจสอบคันดิน 5 คันดิน อยู่ต่อ คันดินอยู่ต่อ ผู้รับผิดชอบ - บริษัทอุตสาหกรรมสุส หรือบริษัท สิงห์ จำกัด กรณีที่ส่งไม่ให้เป็นปัญห อุตสาหกรรม

สุภาพ 2561

สุภาพ 2561

นาย 
(นายวิชาญ อภิสิทธิ์)
ผู้จัดการโครงการ/หรือมีอำนาจมอบ
บริษัท สิงห์ จำกัด



นาย 
(นายวิชาญ อภิสิทธิ์)
ผู้จัดการโครงการ/หรือมีอำนาจมอบ
บริษัท สิงห์ จำกัด



หน้า 148 / 240 หน้า

[illegible]


IVC Innovate
 Consultants Co., Ltd.
 บริษัท อินโนเวต คอนซัลแตนท์ จำกัด
 101/101 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10310
 โทรศัพท์ 02-562-1111 โทรสาร 02-562-1112

[illegible]

วันที่ (นางสาว นิล) **IVC** Innovation
ผู้ประสานงานโครงการ Consultants Co., Ltd.
บริษัท อินโนเวชัน แอสเซสเมนต์ จำกัด

[illegible]

IVC Innovate
Consultants Co., Ltd.
บริษัท อินโนเวต คอนซัลแตนท์ จำกัด
ปิ่นทอง วิลล์ทาวน์ แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-678-9999 โทรสาร : 02-678-9998
www.innovate.co.th

1000

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* suspension on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strains.

[illegible]

ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม: ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ DOLCE LAGALLE (ดีฟส์ ลากาลล์) ของบริษัท สิริย จ้างทำ ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)		จัดมูลฝอยส่งมอบเทศบาลฯ และจัดให้มีพื้นที่ฝังกลบ กว่า 0.3 เมตร หนา 5.0 เมตร กว้าง 1.7 เมตร/ตัน/วัน 2.5 ตารางเมตร และมีระยะเวลาฝังกลบกว่า 62.50 วัน/ตัน (ไม่น้อยกว่า 60 วัน/ตัน)	
3.6 การลดมลพิษจากการจราจร	(1) การประเมินปริมาณการจราจรบนถนนสายหลัก 7 บริเวณหน้าโครงการ ถนนพหลโยธิน และถนนสุขุมวิท พบว่า รถที่ไปมาทางโครงการจะก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ได้แก่ มลพิษทางอากาศ 7 บริเวณหน้าโครงการ ถนนพหลโยธิน และ ถนนสุขุมวิท ในช่วงดำเนินการมีปริมาณเพิ่มเป็นเล็กน้อย เมื่อเทียบกับปริมาณการจราจรบริเวณใกล้เคียงกับค่ามาตรฐาน ของถนนนั้นๆ โดยเมื่อพิจารณาจาก W.C. Ratio ซึ่งเป็นผลของสิ่งแวดล้อมจากโครงการ พบว่า เมื่อพิจารณา จากเส้นเล็กน้อย ดังนั้น ปริมาณจราจรที่เกิดขึ้นจาก โครงการในช่วงเวลาดำเนินการ จะไม่ส่งผลกระทบต่อ ปัญหาค้างคูลงความหนาแน่นของปริมาณการจราจรบน สายต่างๆ โดยถนนบริเวณโครงการยังคงสามารถรองรับ	(1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังการจราจรหน้าโครงการ หรืออาจ ส่งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร บริเวณทางเข้า-ออกโครงการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อช่วย ลดปริมาณการจราจรสะสมบนถนนบริเวณหน้าโครงการ (2) จัดเส้นทางรถโดยสารจากโครงการให้ใช้เส้นทางที่รอบคอบ และมีความปลอดภัย บริเวณโครงการให้จัดเลน และ ไม่ให้ไปกีดขวางกับรถของผู้ใช้ที่ดำเนินการก่อสร้าง ของถนนโครงการ และบนโครงข่ายทาง-ทางออก โครงการทุกจุดสามารถเข้าถึงอย่างสะดวกและง่าย (3) จัดรถจุดขนานบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการรถโดยสารสามารถขึ้นลงรถอย่าง	(1) การตรวจสอบให้พื้นที่ส่งผ่าน สิ่งแวดล้อมมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และ เพื่อใช้พิจารณาประเมินผลกระทบ ทางสิ่งแวดล้อม - บริเวณที่จอดรถยนต์ ถนน และ ทางเข้า-ออก สิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ - ระบบส่งผ่านทางจราจร ความถี่ในการตรวจสอบ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะ ดำเนินการ

นาย 
(นายวิชาญ คุณพิทักษ์กุล)
วิศวกรโครงการ/ผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท สิริย จำกัด



จำนวน 155 / 240 หน้า
นาย 
(นายวิชาญ คุณพิทักษ์กุล)
ผู้อำนวยการโครงการ
บริษัท สิริย จำกัด




ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม: ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ DOLCE LAGALLE (ดีฟส์ ลากาลล์) ของบริษัท สิริย จ้างทำ ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การลดมลพิษจากการจราจร (ต่อ)	ปริมาณจราจรที่เกิดขึ้นได้ ดังนั้นโครงการได้กำหนดให้มี มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการจราจรในช่วง ดำเนินการ (2) ประเมินความถี่ของรถที่โครงการไม่มีการ ทำการประเมินค่าฝุ่น พบว่า โครงการดีฟส์ลากาลล์ ที่จอดรถไม่น้อยกว่า 60 คัน มีพื้นที่จอดรถและมีการ สำรองพื้นที่ใช้สำหรับที่จอดรถที่ว่างๆ ที่ไม่มีการใช้พื้นที่ จอดรถไว้จำนวนทั้งสิ้น 60 คัน โดยมีที่จอดรถที่ว่าง กั้นระหว่างกันโดยปกติขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร และขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 5.0 เมตร ซึ่งเมื่อมองกับ สภาพของการใช้รถของรถที่เข้า-ออกของโครงการ ดังกล่าว	(1) องค์กรและประชาชนในพื้นที่ผู้ที่เกี่ยวข้องใน โครงการที่ดำเนินการจะส่งผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง (2) ปริมาณการจราจรเข้า-ออกจะไม่มีการประเมิน ผลกระทบของผู้ใช้และผู้เกี่ยวข้องบริเวณทางเข้า-ออกหน้า โครงการ (3) จัดให้มีที่จอดรถในโครงการ 60 คัน ให้ผู้ใช้ รถของโครงการ จำนวนที่นำเข้าไปใช้ในช่วงสั้น (4) จัดให้มีเส้นทางรถโดยสารจากโครงการให้ใช้เส้นทางที่ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการจราจรและการไหล ของรถของโครงการ (5) กำหนดให้มีการลดความเร็วรถจากถนนหลักและทาง เพื่อไม่ให้มีความแออัดในการเดินทางและไม่เกิดความ การจราจรที่ติดขัดเข้า-ออกโครงการ (6) จัดตั้งป้าย "ห้ามจอดรถบนถนนภายใน โครงการ" ตามจุดต่างๆ ภายในโครงการ	(1) ผู้เกี่ยวข้อง - ผู้เกี่ยวข้องจากเทศบาลฯ หรือบริษัท สิริย จำกัด กรณีที่มีสิ่งใดใดที่ บุคคลจากทุก (2) ตรวจสอบข้อมูลจากจราจรใน โครงการที่มีผู้สนใจในโครงการ ทางสิ่งแวดล้อม - ด้านการจราจรทาง สิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ - ด้านการลดมลพิษจากโครงการ ภายในพื้นที่โครงการ ความถี่ในการตรวจสอบ - 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะ ดำเนินการ

นาย 
(นายวิชาญ คุณพิทักษ์กุล)
วิศวกรโครงการ/ผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท สิริย จำกัด



จำนวน 156 / 240 หน้า
นาย 
(นายวิชาญ คุณพิทักษ์กุล)
ผู้อำนวยการโครงการ
บริษัท สิริย จำกัด




ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบเชิงลบที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 โครงการ DOLCE LASALLE (ดีโวล ลาสาล) คอนโดมิเนียม 31000 ตารางเมตร (คปอ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบด้านต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การคมนาคมและการจราจร (คปอ)		<p>(10) ติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณทางเข้าและทางออก ตลอดจนความแออัดบนที่จอดรถ-ถนน ให้สามารถมองเห็นรถที่จอดเข้าที่จอดรถได้อย่างชัดเจนไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ</p> <p>(11) ติดตั้งป้ายชี้ไปโครงการ ถูกตรงตลอดทิศทาง บริเวณทางเข้าและทางออกโครงการ และบนถนนที่เข้า-ออก ให้สามารถมองเห็นได้ตลอดเวลา และอยู่ในระยะที่มองเห็นจากตัวอาคารอยู่ได้ทันที เพื่อให้สามารถเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย</p> <p>(12) มีการติดสติ๊กเกอร์รถขนส่งที่มีสัญลักษณ์ภายในโครงการ เพื่อเป็นการช่วยให้นักนำรถที่เข้ามาหาความประสงค์ที่ถูกต้องจากทางขนส่งที่ยื่นเอกสารในการเข้า-ออกโครงการ</p> <p>(13) ทำป้ายเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณจุดที่จอดรถที่มีผู้เข้ามาใช้ในโครงการเท่านั้น</p>	<p>ผู้เกี่ยวข้อง</p> <p>- มีผู้ดูแลอาคารชุด หรือบริษัทบริหาร ค่าจ้าง (กรณีที่มีผู้ดูแลอาคารชุด)</p>

นาย 
 (นายวิชาญ ชูพิเชษฐพงษ์)
 ผู้จัดการโครงการ/บริษัทผู้ว่าจ้าง
 บริษัท ปิรอส จำกัด



ชุดภาพ 2561

นาย 
 (นายวิชาญ ชูพิเชษฐพงษ์)
 ผู้จัดการโครงการ/บริษัทผู้ว่าจ้าง
 บริษัท ปิรอส จำกัด



จำนวน 157 / 245 หน้า


ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบเชิงลบที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 โครงการ DOLCE LASALLE (ดีโวล ลาสาล) คอนโดมิเนียม 31000 ตารางเมตร (คปอ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบด้านต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การคมนาคมและการจราจร (คปอ)		<p>(10) ทำพื้นที่ผู้พักอาศัยในโครงการให้มีการกำหนดเป็นจุดจอดรถที่ชัดเจนทำให้มีการดูแลบริเวณที่จอดรถไม่ให้มีรถจอดบนทางเท้าบนที่จอดรถจะดีกว่า</p> <p>(11) ทำพื้นที่ผู้พักอาศัยและผู้ที่เกี่ยวข้องโครงการโครงการจะรถที่จอดรถเฉพาะ และใช้รถส่วนตัวไม่เกิน 2 คัน/คน (โดยไม่มีค่าใช้จ่ารถในการจอด) รถที่จอดเกินขนาดที่กำหนด หรือค่าจอดรถ ซึ่งมี เพื่อเป็นการจำกัดการนำรถนอกโครงการมาจอดในพื้นที่โครงการ และใช้พื้นที่จอดรถภายในโครงการโดยไม่จอดรถนอกพื้นที่</p> <p>(12) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณจุดที่จอดรถให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ โดยไม่ใช้รถส่วนตัว รถจักรยาน หรือรถจักรยานยนต์ ซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน</p>	

นาย 
 (นายวิชาญ ชูพิเชษฐพงษ์)
 ผู้จัดการโครงการ/บริษัทผู้ว่าจ้าง
 บริษัท ปิรอส จำกัด



ชุดภาพ 2561

นาย 
 (นายวิชาญ ชูพิเชษฐพงษ์)
 ผู้จัดการโครงการ/บริษัทผู้ว่าจ้าง
 บริษัท ปิรอส จำกัด



จำนวน 158 / 243 หน้า

ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการป้องกันมลพิษทางอากาศ ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการตรวจประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ DOLCE LASALLE (ไทย) จำกัด ของบริษัท โกลด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

[illegible]


 (นายวิชากร สุวณิชกุล)
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา
 สาขาสัตวบาล



บริษัท **IVC Innovation**
 Consultants Co., Ltd.
 101/101 หมู่ 10 ถนนสุขุมวิท ซอย 11
 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
 โทรศัพท์ 02-2611-1111 โทรสาร 02-2611-1112
 E-mail: info@ivc.co.th

คำจำกัด 3. สรุปผลกระทบเชิงบวกต่อผล ความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการของโรงเรียน และผลการดำเนินงานของโรงเรียนที่ได้รับรางวัล
โดยนาง DOLCE LASALLE (โรสดี ลาซาล) รองอธิบดี กรมฯ จังหวัด กรุงเทพมหานคร (สอ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าทางอื่นๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (๗๖)	การใช้ประโยชน์ที่ดินพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรม (นิคม) ความสูง 2 ชั้น (อาคารโรงงาน) และพื้นที่บริการร่วมสำหรับการใช้ประโยชน์ แต่มีข้อควรระวังโครงการสวนสาธารณะ พื้นที่โครงการจะหลายปีอาคารอุตสาหกรรม ความสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย ที่ได้มีการเก็บเงินของโครงการจะไม่ทำให้เกิดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณใกล้เคียงในรัศมี 1 กิโลเมตรโดยรอบโครงการ แต่เป็นประโยชน์จากนิคมมากว่า อีกทั้งการพัฒนาโครงการถือได้ว่าเป็นการพัฒนาที่ตรงกับการขยายตัวของพื้นที่ภาคใต้ ดังนั้น การพัฒนาโครงการจึงถือเป็นการใช้พื้นที่ได้คุ้มค่าและสร้างประโยชน์อันเป็นการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในชนบทที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของเมืองระยองและเขตพัฒนาฯ พ.ศ. 2556 (2) การใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงใช้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556		


 (Name of the Applicant)
 Director General of Immigration and Passport
 Dhaka, Bangladesh



IVC Innovation
Consultants Co., Ltd.

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และชุมชนที่เกี่ยวข้อง	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการศึกษาผลกระทบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ต่อ)	จากการตรวจสอบพื้นที่โครงการตามกฎกระทรวงใช้ ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ตาม อำนาจตามกฎหมายในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการ ผังเมือง พ.ศ. 2518 และมาตรา 26 ของฉบับ แก้ไขพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 4ฉบับ เห็นได้ว่าโครงการใช้ประโยชน์ที่ดิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 ตามหนังสือรับทราบการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ ที่ดิน ฉบับที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ภายในที่ดินประเภท ร.7-28 (สีส้ม) โดยไม่ผ่านขั้นตอนการแจ้งใช้ประโยชน์ที่ดินตาม กฎกระทรวงใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ซึ่ง 7 ได้กำหนดให้ที่ดินประเภท ร.7 เป็น ที่ดินประเภทที่อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ วัตถุประสงค์เพื่อรองรับการอยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่ ต่อเนื่องกับเมืองชั้นในซึ่งอยู่ในเขตการให้บริการของ ระบบขนส่งมวลชน		

เลขที่: 2561
 วันที่: 181 / 240 หน้า
 บริษัท IVC Innovation Consultants Co., Ltd.
 ผู้ให้บริการด้านนวัตกรรมและโซลูชันทางธุรกิจ
 บริษัท อินโนเวชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และจุดสำคัญด้านต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและลด ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 - การระบายอากาศ	(1) การประเมินหาปริมาณอากาศที่ปล่อยจาก กิจกรรมของโครงการโดยการประเมินจากค่าความชื้น หรืออุณหภูมิของอากาศ โดยสมมติค่าค่าที่สูงที่สุดในภาค ภาคการให้ที่ปล่อยเป็นอากาศของโครงการ เนื่องจากการ เกิดความร้อนขึ้นจากการดำเนินการด้านกระบวนการ จากภายในของการออกอากาศ โดยโครงการมีระบบ ปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type Air Conditioner Unit) ติดตั้งตามห้องต่างๆ ส่วนใหญ่ และห้องของ สำนักงาน โดยมีปริมาณประมาณ 446 ลิตรตามลิตร มีอัตราการระบายความร้อนจากกระบวนการของอากาศอยู่ ในช่วง 285.3-490.6 ลิตรตามลิตร เป็นค่าให้อุณหภูมิของ บรรยากาศบริเวณพื้นที่โครงการเพิ่มขึ้นจาก 30.0 องศาเซลเซียส (อุณหภูมิเฉลี่ยสูงจาก 40 องศาเซลเซียส) เป็น 32.26 องศาเซลเซียส ซึ่งปริมาณอุณหภูมิที่ 2.26 องศา เซลเซียส ถือเป็นอุณหภูมิปกติของบรรยากาศ ตามหลักวิชาการในช่วงหน้าร้อน ดังนั้น สามารถทำการ	(1) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวที่มีต้นไม้ยืนต้น ไม่สูงจนบัง ทัศนียภาพและเป็นประโยชน์อยู่บริเวณ (2) จัดให้มีจำนวนที่ปลูกพื้นที่สีเขียวของโครงการให้ มีเหมาะสมตามรูปแบบ เพื่อจุดที่เป็นประโยชน์ด้าน โครงการได้อย่างดีพอ (3) ติดตั้งป้ายห้ามสูบบุหรี่บนพื้นที่ที่ไว้ ที่จอดรถ	(1) ตรวจสอบและปรับปรุงการให้ ในอาคารที่มีจำนวนอยู่ ตามที่ตรวจสอบ - สำนักการโยธา สำนักสิ่งแวดล้อม - ตลาด การใช้ งาน ของ เครื่องปรับอากาศ ตามเป็นมาตรฐาน - 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะ ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ - มีข้อมูลผลการตรวจ หรือพบ ตรวจ จำนวน (ตามที่ได้แจ้งไว้) บุคลากรของ

[illegible]

ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ DOLCE LASALLE (ดีโวล ไลฟ์ ลาสาล) คอนโดมิเนียม 1500+1 ห้อง จำนวน 1500+1 หน่วย (ค่า)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบด้านต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและลด ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การรบกวนอากาศ (ค่า)	<p>พัฒนาโครงการไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศโดยรวม โครงการจะไม่มีการปล่อยก๊าซพิษ</p> <p>(2) การประเมินความสามารถในการลดผลกระทบของ ต้นไม้</p> <p>โครงการจะดำเนินการให้มีการปลูกต้นไม้ในพื้นที่บริเวณ โครงการและการรบกวนอากาศ ซึ่งมีการปลูกไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ช่วยดูดซับก๊าซพิษของอากาศได้ดี ทำให้กระแสลมแรงซึ่งปกติ เป็นลมที่พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านต้นไม้ จากพื้นที่ปลูกต้นไม้เข้าสู่ตัวอาคารทำให้ช่วยลดระดับความ ร้อนที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะทำให้การเปิดหน้าต่างของ โครงการจะส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศโดยรวม โครงการในท้องถิ่นต่ำ ทั้งนี้ โครงการได้กำหนดผลการ นิเทศเป็นระยะกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานครขึ้น จาก กิจกรรมการดำเนินการด้านการได้ไม้ยืนต้นที่มีชนิดไม้ ไม้ยืนต้น ไม้พุ่มและพืชคลุมดินซึ่งพืชจะลดการดูดซับ เพื่อช่วยลดความร้อนและลดอุณหภูมิอากาศในเวลากลางวัน</p>		

นาย 
(นายวิชาญ กุปพิชฌ์ศิริ)
ผู้จัดการโครงการ/ผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท สิริย จ้าง



นาย 
(นายวิชาญ กุปพิชฌ์ศิริ)
ผู้จัดการโครงการ/ผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท สิริย จ้าง

จำนวน 123 / 240 หน้า

IVC Innovation
Consultants Co., Ltd.
บริษัท อินโนเวชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ DOLCE LASALLE (ดีโวล ไลฟ์ ลาสาล) คอนโดมิเนียม 1500+1 ห้อง จำนวน 1500+1 หน่วย (ค่า)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบด้านต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและลด ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การรบกวนอากาศ (ค่า)	<p>โครงการได้ใช้ต้นไม้ที่มีอายุประมาณ 44 ปี สามารถ ดูดซับก๊าซพิษได้ประมาณ 1,100,000 กิโลกรัม ซึ่ง ปริมาณมากพอที่จะดูดซับปริมาณก๊าซพิษที่มาจาก จากแหล่งรบกวนอากาศ ซึ่งมีปริมาณก๊าซพิษประมาณ 1,340,700 กิโลกรัม ซึ่งค่านี้จะลดลงจากการที่ ระบบความเย็นของเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้ง ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซพิษ</p>		
4. คุณค่าทางภูมิทัศน์ 4.1 สภาพแวดล้อม-การเจริญ	<p>ผลกระทบจากการโครงการคาดว่าจะมีผู้พักอาศัยมีจิต สำนึกในการดูแลรักษา 350 คน ทำให้มีการดูแลรักษา การขึ้นและลงการบริการในชุมชนอย่างต่อเนื่องเพื่อ ความสะอาดและพื้นที่ขึ้นขึ้น ซึ่งเป็นผลกระทบด้านบวกที่จะ ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพและยกระดับการ ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง นอกจากนี้ การพัฒนาโครงการ จะทำให้เกิดการสร้างงานใหม่สำหรับคนในโครงการ และผู้ให้บริการในพื้นที่ ซึ่งจะช่วยในด้านบวกของภาพ</p>	<p>(1) หากมีพื้นที่ว่างหรือพื้นที่ว่างจากผู้พักอาศัยโครงการ พื้นที่โครงการไม่โครงการจะดำเนินการแก้ไขปัญห ดังกล่าวโดยจะดำเนินการขึ้นถนนขึ้นกับเรื่องเรื่อง และสรุปที่ 3</p> <p>(2) ถ้าพบกลุ่มคนเป็นในโครงการพักอาศัยที่ชุมชน เพื่อทราบเป็นประโยชน์กับโครงการโครงการ</p> <p>(3) จัดให้มีผู้ดูแลรักษาพื้นที่ชุมชนและชุมชนการ หาประโยชน์ใช้สอยของโครงการ</p>	<p>(1) ตรวจสอบระบบชุมชนกับ สิ่งแวดล้อมค่าต่างๆ ได้แก่ ระบบน้ำ น้ำเสีย ระบบระบายน้ำและระบบ ป้องกันน้ำท่วม ระบบประปา การจัดการชุมชน และสิ่งแวดล้อม - ระบบสุขภาพและสิ่งแวดล้อม</p>

นาย 
(นายวิชาญ กุปพิชฌ์ศิริ)
ผู้จัดการโครงการ/ผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท สิริย จ้าง




นาย 
(นายวิชาญ กุปพิชฌ์ศิริ)
ผู้จัดการโครงการ/ผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท สิริย จ้าง

จำนวน 124 / 240 หน้า

IVC Innovation
Consultants Co., Ltd.
บริษัท อินโนเวชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด

คำจำกัด 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาจากการใช้สินค้าและบริการผลกระทบสิ่งแวดล้อมแบบสะสมจากการใช้ตามตารางของผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 RIGHTS DOLCE LASALLE (ไรต์ส ดอลซาลลี) ของบริษัท ไรต์ส จำกัด กรุงเทพมหานคร (กทม.)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และชุมชนที่สำคัญ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพสังคม-เศรษฐกิจ (ต่อ)			<p>พิจารณาผลกระทบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม - ขาดการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม - ขาดการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม - ขาดการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม <p>พิจารณาผลกระทบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขาดการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม - ขาดการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม - ขาดการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม - ขาดการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข (1) ด้านสุขภาพ (2) โรคระบาด	(1) การระบาดของโรคติดต่อ โรคระบาดเป็นสาเหตุที่สำคัญของโรคติดต่อในชุมชน ซึ่งเกิดจาก การติดต่อของโรคติดต่อ โรคระบาดเป็นสาเหตุของโรคติดต่อ โรคระบาดเป็นสาเหตุของโรคติดต่อ โรคระบาดเป็นสาเหตุของโรคติดต่อ	(1) มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ	-


IVC Innovation
 Consultants Co., Ltd.
 บริษัท อินโนเวชัน คอนซัลตันท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และจุดสำคัญต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) โครงสร้างอาคารเป็นอาคารโล (๑๑)	เกิดขึ้นการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นผลกระทบต่อ สุขภาพของมนุษย์ของผู้พักอาศัยภายในโครงการและผู้ที่พัก อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง คือเป็น โครงการเชิงพื้นที่ขนาดใหญ่มี ผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (2) ผลกระทบจากแผนปรับปรุงอาคารโครงการ โครงการ ให้ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (Air Cooled Split Type) ซึ่งเป็นระบบปรับอากาศชนิดปล่อยน้ำ โดยทำให้ น้ำยาในการระบายที่หอระเหิดและใช้ที่ระบาย ความร้อน ทั้งหมดได้ใช้ที่น้ำหอระเหิดน้ำ (Cooling Tower) เป็นตัว	CS จัดตั้งป้ายห้ามสิ่งปลูกสร้างภายในรัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อป้องกันการก่อโครงการใหม่ในพื้นที่โดยรอบโครงการของ พื้นที่ (4) จัดทำป้ายและสัญลักษณ์จากถนนขึ้นทางเข้าเพื่อ ชัดเจน และไม่ให้ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ใช้พื้นที่ เข้าได้แก่การเขียนตัวโครงการภายในโครงการ และบริเวณ ทางเข้าของโครงการเพื่อให้ชัดเจน และไม่ให้สับสน (5) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เพื่อใช้เป็น การลดการสูดดมของมลพิษของรถและช่วยดูดซับ มลพิษที่เป็นอันตรายจากถนนที่เข้า-ออกโครงการ (3) ตรวจสอบข้อควรระวังอาคารสถานที่ในอาคาร ไม่มี มีข้อควรระวังระบบอาคาร (2) ระบบเครื่องปรับอากาศในพื้นที่ส่วน ภายของ อาคาร ต้องจัดให้มีการล้างแผ่นกรองอากาศของ เครื่องปรับอากาศ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และล้าง	



หมายเลข..... 
 โทร. 057 / 243 ๗๖๖
 (นางสาว วิภา)
 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
 บริษัท อินโนเวชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด

องค์ประกอบความสำเร็จตามวิสัย และจุดมุ่งหมายด้านต่างๆ	ผลกระทบเชิงสิ่งแวดล้อมที่เข้าบัญชี	มาตรการป้องกันและบรรเทา ผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้น	มาตรการพัฒนาความยั่งยืน ผลกระทบเชิงบวกที่อาจเกิดขึ้น
20 โลกสีเขียว	<p>ข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการในมิติด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้าบัญชี ได้แก่ การบริหารจัดการของโครงการ (Project Management) และเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศในการดำเนินงาน (Climate Action) โดยที่มิติด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้าบัญชี ได้แก่ การจัดการของเสีย การจัดการน้ำ การจัดการพลังงาน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อมทางสังคม การจัดการสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การจัดการสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม การจัดการสิ่งแวดล้อมทางเทคโนโลยี การจัดการสิ่งแวดล้อมทางกฎหมาย การจัดการสิ่งแวดล้อมทางจริยธรรม การจัดการสิ่งแวดล้อมทางสังคม การจัดการสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การจัดการสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม การจัดการสิ่งแวดล้อมทางเทคโนโลยี การจัดการสิ่งแวดล้อมทางกฎหมาย การจัดการสิ่งแวดล้อมทางจริยธรรม</p> <p>(1) การดำเนินการตามแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้าบัญชี โดยที่การดำเนินการตามแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้าบัญชี ได้แก่ การจัดการของเสีย การจัดการน้ำ การจัดการพลังงาน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อมทางสังคม การจัดการสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การจัดการสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม การจัดการสิ่งแวดล้อมทางเทคโนโลยี การจัดการสิ่งแวดล้อมทางกฎหมาย การจัดการสิ่งแวดล้อมทางจริยธรรม</p>	<p>การดำเนินการตามแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้าบัญชี โดยที่การดำเนินการตามแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้าบัญชี ได้แก่ การจัดการของเสีย การจัดการน้ำ การจัดการพลังงาน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อมทางสังคม การจัดการสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การจัดการสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม การจัดการสิ่งแวดล้อมทางเทคโนโลยี การจัดการสิ่งแวดล้อมทางกฎหมาย การจัดการสิ่งแวดล้อมทางจริยธรรม</p>	-



ទំព័រ 108 / 248 ទំព័រ
 ទំព័រ 108 / 248 ទំព័រ
IVC Innovation
 Consultants Co., Ltd.
 ក្រុមហ៊ុន អ៊ីណូវេសិន កូនស៊ុលង់ ភីអិល
 ក្រុមហ៊ុន អ៊ីណូវេសិន កូនស៊ុលង់ ភីអិល

ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม: ผลกระทบป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ DOLCE LASALLE (โตเกียว สาขา) ของบริษัท ดิเอช จำกัด รวมตัวนิคมถาวร (กบ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม แยกตามด้านต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
21. โดสิกรรม (กบ)	<p>ผู้พักอาศัยภายในโครงการใช้ไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติร่วมกัน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของผู้พักอาศัยภายในโครงการจึงต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น</p> <p>(2) การบริหารจัดการของน้ำที่โครงการจะนำป้อนน้ำเป็นส่วนประกอบจากกิจกรรมของผู้พักอาศัย ได้แก่ น้ำจาก และน้ำซักล้าง เป็นต้น ทั้งนี้ โครงการจะใช้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมที่สามารถรองรับน้ำเสียที่เกิดจากโครงการได้เพียงพอ และมีปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อป้อนน้ำเพื่อใช้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารตามระบบบำบัดของเสียของระบบบำบัดน้ำเสียรวมในโครงการ โครงการ จึงคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการซึ่งผู้ที่ไม่ได้มีห้อง</p>	<p>เมื่อ 2 ครั้ง (4 เดือน/ ครั้ง)</p> <p>(1) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดตกตะกอนเร่ง (Accelerated Sludge Process) จำนวน 2 ชุด สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียรวม 110 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งเพียงพอต่อการบำบัดน้ำเสียวันละ 96.65 ซึ่งมีเหลือส่วนการบำบัดน้ำเสียที่มีค่าบีโอดีต่ำกว่า 20 มิลลิกรัม/ลิตรจากวันน้ำทิ้งสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมน้ำเสียตามระดับน้ำของโครงการต่อไป</p> <p>(2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความชำนาญ ดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ</p>	-

โดย 
(นายวิชาญ ชูสิทธิ์สาร)
ผู้จัดการโครงการ/ผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ดิเอช จำกัด



สุราษฎร์ธานี 2561

หน้า 169 / 200 หน้า
โดย 
(นายวิชาญ ชูสิทธิ์สาร)
ผู้จัดการโครงการ/ผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ดิเอช จำกัด รวมตัวนิคมถาวร (กบ)



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม: ผลกระทบป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ DOLCE LASALLE (โตเกียว สาขา) ของบริษัท ดิเอช จำกัด รวมตัวนิคมถาวร (กบ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม แยกตามด้านต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
22. โดสิกรรม (กบ)	<p>(3) การบริหารจัดการของน้ำที่โครงการจะนำป้อนน้ำเป็นส่วนประกอบจากกิจกรรมของผู้พักอาศัย ได้แก่ น้ำจาก และน้ำซักล้าง เป็นต้น ทั้งนี้ โครงการจะใช้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมที่สามารถรองรับน้ำเสียที่เกิดจากโครงการได้เพียงพอ และมีปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อป้อนน้ำเพื่อใช้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารตามระบบบำบัดของเสียของระบบบำบัดน้ำเสียรวมในโครงการ โครงการ จึงคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการซึ่งผู้ที่ไม่ได้มีห้อง</p>	<p>(1) นำน้ำทิ้งมาใช้ในการรดน้ำต้นไม้ โดยโครงการจะนำน้ำทิ้งที่มีค่าบีโอดีต่ำกว่า 20 มิลลิกรัม/ลิตรมาใช้รดน้ำต้นไม้</p> <p>(2) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดตกตะกอนเร่ง และบำบัดน้ำเสีย เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่โครงการ</p> <p>(3) ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำทุกวัน เพื่อป้องกันมิให้มีการปนเปื้อนของน้ำทิ้งในบ่อพัก ซึ่งบ่อพักน้ำทิ้งมีสภาพสุญญากาศ ซึ่งมีอยู่ภายนอกโครงการเท่านั้น</p>	-
30. โดสิกรรม (กบ) (กบ)	<p>- ผู้พักอาศัยภายในโครงการ อาจเกิดอาการในการเกิดโรคต่างๆ ได้ เนื่องจากการใช้ไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก เช่น พายุฝนฟ้าคะนอง อาจทำให้เกิดอาการไฟฟ้าช็อตได้ ซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตได้</p> <p>เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่</p>	<p>(1) จัดให้มีการกำหนดเขตอันตรายสำหรับผู้พักอาศัยในโครงการ กรณีเกิดอุบัติเหตุ เช่น ไฟไหม้ หรือเหตุอื่นๆ</p> <p>(2) ทำความสะอาดท่อระบายน้ำทิ้งไม่ให้มีสิ่งอุดตันหรือสิ่งสกปรก</p>	-

โดย 
(นายวิชาญ ชูสิทธิ์สาร)
ผู้จัดการโครงการ/ผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ดิเอช จำกัด



สุราษฎร์ธานี 2561

หน้า 170 / 200 หน้า
โดย 
(นายวิชาญ ชูสิทธิ์สาร)
ผู้จัดการโครงการ/ผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ดิเอช จำกัด รวมตัวนิคมถาวร (กบ)



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการประเมินและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ DOLCE LASALLE (โครงการ อาคาร) ของบริษัท สิริสข จำกัด 3888/2561/2562 (คส)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และจุดบ่งชี้สำคัญ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3) โลกที่มีชีวิตในพารกน้ำจืด (คส)	อาจเกิดขึ้น โครงการก่อสร้างได้มีระบบการจัดการด้าน สุขอนามัยภายในโครงการ ได้แก่ ระบบระบายน้ำ ระบบ การจัดการมูลฝอย เป็นต้น	<p>(1) ให้คณะกรรมการควบคุมคุณภาพน้ำที่กรมโยธา และงานชลประทาน</p> <p>(2) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เฝ้าระวัง สัตว์น้ำเป็นพาหะนำโรคให้กับโครงการ เช่น นิล ปลา หางนกยูง เป็นต้น</p> <p>(3) จัดให้มีคูน้ำหรือคันดินป้องกันน้ำที่ไหลในคลอง มูลฝอยประจําพื้นที่ และตามจุดต่างๆ ภายในอาคาร เพื่อ ที่จะไม่ให้มีปัญหากับความสะอาดจากมูลฝอยที่ปล่อยไป คลองมูลฝอยรวมของโครงการ</p> <p>(4) พิจารณามูลฝอยที่ผลิตได้ เป็นพาหะนำโรค การเก็บขนมูลฝอยเหล่านี้ เพื่อป้องกันการเกิดของ พาหะนำโรคที่เป็นพาหะนำโรค</p> <p>(5) ทำความสะอาดคูน้ำหรือคลองระบายน้ำอย่าง สม่ำเสมอทุกวัน</p> <p>(6) จัดให้มีพนักงานคอยดูแลรักษาความสะอาด บริเวณทางเดินภายในอาคาร</p>	

นาย/นาง/นางสาว/นาย/นางสาว/นาย/นางสาว
(นาย/นางสาว/นาย/นางสาว)
ตำแหน่ง/ตำแหน่ง/ตำแหน่ง/ตำแหน่ง/ตำแหน่ง/ตำแหน่ง
บริษัท สิริสข จำกัด



นาย/นาง/นางสาว/นาย/นางสาว/นาย/นางสาว
(นาย/นางสาว/นาย/นางสาว)
ตำแหน่ง/ตำแหน่ง/ตำแหน่ง/ตำแหน่ง/ตำแหน่ง/ตำแหน่ง
บริษัท สิริสข จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการประเมินและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ DOLCE LASALLE (โครงการ อาคาร) ของบริษัท สิริสข จำกัด 3888/2561/2562 (คส)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และจุดบ่งชี้สำคัญ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3) โลกที่มีชีวิตในพารกน้ำจืด (คส)		(1) ติดตามประสานงานการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ด้านงานชลประทาน/กรมโยธาและงานชลประทาน	
4) โลกที่มีชีวิตในพารกน้ำจืด	<p>(1) สัตว์น้ำหรือปลาที่อาศัยในคูน้ำหรือคลองน้ำ ภายในโครงการ หรือสัตว์น้ำที่อาศัยในคูน้ำหรือคลองน้ำ ภายนอกโครงการ</p> <p>(2) การปล่อยของเสียจากภายในโครงการที่ไม่ได้ ผ่านการบำบัดก่อนปล่อย</p> <p>(3) ประสิทธิภาพของคูน้ำหรือคลองน้ำ</p>	<p>(1) องค์กรควบคุมคุณภาพน้ำที่กรมโยธาและงานชลประทาน ภายนอกโครงการเพื่อให้สามารถเฝ้าระวังการปล่อยของเสีย จากโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>(2) ทำความสะอาดคูน้ำหรือคลองน้ำอย่างสม่ำเสมอ</p>	
5) อากาศ	<p>(1) การจราจร การก่อสร้างอาคารของผู้อยู่อาศัยภายในโครงการ โดยพิจารณาจากจำนวนรถที่เข้า-ออกโครงการ การปล่อยไอเสีย จากเครื่องยนต์ หรือไอเสียจากเครื่องจักรที่ใช้ในการทำงาน</p>	<p>(1) จัดให้มีพนักงานรักษาความสะอาดของ ถนนภายในโครงการและการจราจรภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อให้มีปริมาณ รถที่เข้า-ออกโครงการน้อยลง</p> <p>(2) จัดทำแผนหรือมาตรการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจราจรภายในโครงการและบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ</p>	

นาย/นาง/นางสาว/นาย/นางสาว/นาย/นางสาว
(นาย/นางสาว/นาย/นางสาว)
ตำแหน่ง/ตำแหน่ง/ตำแหน่ง/ตำแหน่ง/ตำแหน่ง/ตำแหน่ง
บริษัท สิริสข จำกัด



นาย/นาง/นางสาว/นาย/นางสาว/นาย/นางสาว
(นาย/นางสาว/นาย/นางสาว)
ตำแหน่ง/ตำแหน่ง/ตำแหน่ง/ตำแหน่ง/ตำแหน่ง/ตำแหน่ง
บริษัท สิริสข จำกัด



องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบด้านต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>จัดการเพื่อไม่ให้ผู้รับจ้างเกิดความเสียหาย ทำให้อาการเจ็บป่วยไม่เกิด</p> <p>(3) จัดทำสัญญาณขอความช่วยเหลือ เพื่อลดความเสียหายหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น ซึ่งอาจไม่ได้เกิดเป็นอันตราย</p> <p>(4) จัดให้มีการอบรมความรู้และการจัดการความปลอดภัยในการทำงานแก่ผู้รับจ้าง และผู้เกี่ยวข้องในโครงการ และทำใบสมัครเพื่อไม่ให้ผู้รับจ้างทำงานเกินกว่า 12 ชั่วโมงต่อวัน</p> <p>(5) จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ</p>	
	(2) การพังทลายของดิน	<p>(1) จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ</p> <p>(2) จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ</p>	



วันที่ 17 / 240 นก
 นก.....
 (นางสาว นก)
 ผู้บริหารงานทั่วไป
 บริษัท อินโนเวชัน จำกัด
 โทร : 173 / 240 นก

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม นอกศูนย์คำคำนำหน้า	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและบรรเทา ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(2) ด้านสุขภาพจิต ได้แก่ ความเครียด ความวิตกกังวล ความ หงุดหงิด การนอนไม่หลับ เป็นต้น	(3) ดูป็นผลกระทบภายนอกที่สูง - โครงการเป็นอาคารสูงพักอาศัยมีเปิด ดำเนินการจะมีผู้พักอาศัยหลายครอบครัว ไม่การมี คนจำนวนมากที่เข้ามาพักอาศัย อยู่อาศัยกับภายใน อาคารเดียวกัน อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือปัญหา ซึ่งกันและกัน หรืออาจมีผลกระทบร่วมกันที่ส่งผลให้เกิดเสียง รบกวนรบกวนเกิดความเดือดร้อนรำคาญ ความรู้สึกไม่ สบายของผู้อยู่อาศัยในโครงการ แต่ทั้งนี้ คาดว่าจะไม่ ส่งผลกระทบต่อผู้มีพักอาศัย เนื่องจากในการบริหารจัดการ ของโครงการจะกำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติควบคุมการ พักอาศัยผู้อยู่อาศัย	(1) จัดให้มีการควบคุมการเข้าใช้ของสิ่งของ ผู้พักอาศัยปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะนำไปสู่การ อาศัยร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นปราศจากข้อขัดแย้ง และเสียงดัง ซึ่งการควบคุมที่ผู้พักอาศัยดำเนินการในโครงการ จะส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยต่างเกิดความสบาย (2) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เพื่อเป็น พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ ปล่อยให้มีความร่มรื่น (3) ดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการให้สวยงาม และมีความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา (4) ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์ของอาคารของผู้พักอาศัย และพนักงานมิให้เกิดการก่อกวนที่ผิดปกติขึ้น	



วันที่ _____ พ.ศ. _____
 (นาย/นาง/นางสาว) _____
 ผู้อำนวยการ/ผู้อำนวยการ
 บริษัท/บริษัท/บริษัท

องค์ประกอบทางนิเวศวิทยาและชุมชนที่สำคัญ	ผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3) การจัดการสวนน้ำ</p> <p>1) ด้านน้ำภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดูแลรักษาคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงปลา - ควบคุมการปล่อยน้ำทิ้งให้สะอาด - ไม่ปล่อยน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ 	<p>โครงการจะดำเนินการจัดการน้ำทิ้งที่ 2 และระบบบำบัดน้ำทิ้งที่ 3 ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - แยกน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตน้ำทิ้งออกจากน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตน้ำทิ้ง - จัดตั้งบ่อพักน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตน้ำทิ้ง - การบำบัดน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตน้ำทิ้ง - จัดตั้งบ่อพักน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตน้ำทิ้ง - การบำบัดน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตน้ำทิ้ง 	<p>1) โครงการจะดำเนินการจัดการน้ำทิ้งที่ 2 และระบบบำบัดน้ำทิ้งที่ 3 ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดตั้งบ่อพักน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตน้ำทิ้ง - การบำบัดน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตน้ำทิ้ง - จัดตั้งบ่อพักน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตน้ำทิ้ง - การบำบัดน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตน้ำทิ้ง 	<p>(1) เก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากบ่อพักน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตน้ำทิ้ง</p> <p>(2) เก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากบ่อพักน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตน้ำทิ้ง</p> <p>(3) เก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากบ่อพักน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตน้ำทิ้ง</p> <p>(4) เก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากบ่อพักน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตน้ำทิ้ง</p>

๒๕๖๑
 บริษัท
สิริยศ
 จำกัด

วันที่ _____ ปีที่ _____
 (นาย/นาง/นางสาว) _____
 ผู้อำนวยการสำนักงาน
 บริษัท/ หน่วยงาน/ องค์กร/ หน่วยงาน _____

องค์ประกอบสารเคมีและวิธีตรวจสอบคุณภาพ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการเฝ้าระวังตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) ด้านคุณภาพ - คุณภาพของ วัสดุและของ วัตถุดิบต่าง (ต่อผู้พักอาศัย ในโครงการ) (ต่อ)	(3) มาตรการประกอบทำผิววัสดุขึ้นถนนจึงบรร สันเรียบ ไม่ขึ้น ฝุ่นละอองมาก ทำความสะอาดทาง เท้าและถนนด้วยน้ำเพื่อลดการระเหยของฝุ่น ตามประเภทถนนและใช้รถดูดฝุ่นเก็บกวาดตามวัน (1) พื้นผิวของน้ำขุ่นหรือโครงการไม่อนุญาตให้มี บุคลากรขนถ่ายหินมาใช้ในโครงการ (2) ใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกขณะปฏิบัติงาน (3) ใช้ผ้าปิดจมูกและสวมหน้ากากป้องกันบริเวณการขุดน้ำ เพื่อป้องกันฝุ่นไม่ให้สูดดม ทั้งนี้การใช้รถดูดน้ำเพื่อ ทำความสะอาดผิวถนนในเวลา 10.00-20.00 น. (4) วัสดุฝุ่นสะสมตามผิวถนนควรทำการฉีดน้ำเพื่อ เปียก หรือฉีดน้ำ (5) ความเร็วของน้ำ มีกำหนดลดความเร็วหรือหยุด รถจนกว่ารถที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน โดยต้องมี แสงสว่างเพียงพอในเวลากลางคืนอย่างน้อย 3 เมตร	(3) มาตรการประกอบทำผิววัสดุขึ้นถนนจึงบรร สันเรียบ ไม่ขึ้น ฝุ่นละอองมาก ทำความสะอาดทาง เท้าและถนนด้วยน้ำเพื่อลดการระเหยของฝุ่น ตามประเภทถนนและใช้รถดูดฝุ่นเก็บกวาดตามวัน (1) พื้นผิวของน้ำขุ่นหรือโครงการไม่อนุญาตให้มี บุคลากรขนถ่ายหินมาใช้ในโครงการ (2) ใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกขณะปฏิบัติงาน (3) ใช้ผ้าปิดจมูกและสวมหน้ากากป้องกันบริเวณการขุดน้ำ เพื่อป้องกันฝุ่นไม่ให้สูดดม ทั้งนี้การใช้รถดูดน้ำเพื่อ ทำความสะอาดผิวถนนในเวลา 10.00-20.00 น. (4) วัสดุฝุ่นสะสมตามผิวถนนควรทำการฉีดน้ำเพื่อ เปียก หรือฉีดน้ำ (5) ความเร็วของน้ำ มีกำหนดลดความเร็วหรือหยุด รถจนกว่ารถที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน โดยต้องมี แสงสว่างเพียงพอในเวลากลางคืนอย่างน้อย 3 เมตร	- ฝอยละอองฝุ่น (Dust contamination) - ฝุ่นละอองที่ปลิวเข้าสู่อากาศ ที่ก่อให้เกิดโรค (Inhal disease, Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa) - ความเร็วของน้ำ (น้ำ) - ความเร็วของน้ำ (น้ำ) (Combined chlorine) - ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) - ความกระด้าง (Calcium hardness) - กรดไฮดรอกซี (Cyanate acid) - คลอรีน (Chlorine) - แอมโมเนีย (Ammonia)

หน้า ๒๕๕

บริษัท
เอสเอ็ม
จำกัด

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့
 အမှတ် ၁၇၊ ၂၃၀ နံပါတ်
IVC Innovation
 Consultants Co., Ltd.
 မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နယ်လမ်းမ ၁၀
 (၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့)

ตารางที่ 3 สรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการประเมินผลสัมฤทธิ์ และผลการติดตามตรวจสอบผลการประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการ DOLCE LASALLE (โครงการ) ของบริษัท สิริย จํากัด ระหว่างปีงบประมาณ (๒๕๖)

องค์ประกอบทางสัมฤทธิ์ผล และคุณลักษณะต่างๆ	ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ	ผลการปฏิบัติงานตามแผน ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์	ผลการติดตามตรวจสอบ ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์
<p>1) ด้านความรู้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้มีศักยภาพ วิศวกรและ - วิศวกร (ผู้ที่มีศักยภาพ) - วิศวกร (ผู้) 		<p>2) จัดให้มีงานอบรมความรู้เชิงปฏิบัติสำหรับผู้ใช้ ระบบน้ำ โดยมีความรู้ด้านความรู้ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ต้องมีความรู้ด้านความรู้ในการใช้ - ระบบน้ำ - จำนวนผู้รู้ด้านความรู้ - ต้องมีความรู้ด้านความรู้ในการใช้ระบบน้ำ - ผู้มีศักยภาพด้านความรู้ หรือ ผู้มีศักยภาพด้าน - ผู้มีศักยภาพด้านความรู้ หรือ ผู้มีศักยภาพด้าน <p>3) การติดตามความรู้ด้านความรู้ 1 เดือน ด้าน ความรู้ด้านความรู้ด้านความรู้ด้านความรู้ ด้านความรู้ด้านความรู้</p> <p>4) จัดให้มีการอบรมความรู้ด้านความรู้ (Knowledge Test) และ ความรู้ด้านความรู้ด้านความรู้ด้านความรู้ (pH Test) และ ผลการปฏิบัติงานด้านความรู้ด้านความรู้ด้านความรู้</p>	

นาย 
(นายศิริย สิริย)
ผู้อำนวยการโครงการ/ผู้รับผิดชอบ
บริษัท สิริย จํากัด



นาย 
(นายศิริย สิริย)
ผู้อำนวยการโครงการ/ผู้รับผิดชอบ
บริษัท สิริย จํากัด

จำนวน 179 / 248 หน้า

ตารางที่ 3 สรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ และการปฏิบัติงานตามแผนผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ และผลการติดตามตรวจสอบผลการประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการ DOLCE LASALLE (โครงการ) ของบริษัท สิริย จํากัด ระหว่างปีงบประมาณ (๒๕๖)

องค์ประกอบทางสัมฤทธิ์ผล และคุณลักษณะต่างๆ	ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ	ผลการปฏิบัติงานตามแผน ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์	ผลการติดตามตรวจสอบ ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์
<p>1) ด้านความรู้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้มีศักยภาพ วิศวกรและ - วิศวกร (ผู้ที่มีศักยภาพ) - วิศวกร (ผู้) 		<p>2) จัดให้มีการอบรมความรู้ด้านความรู้ (Knowledge Test) และ ความรู้ด้านความรู้ด้านความรู้ด้านความรู้ (pH Test) และ ผลการปฏิบัติงานด้านความรู้ด้านความรู้ด้านความรู้</p> <p>3) จัดให้มีการอบรมความรู้ด้านความรู้ (Knowledge Test) และ ความรู้ด้านความรู้ด้านความรู้ด้านความรู้ (pH Test) และ ผลการปฏิบัติงานด้านความรู้ด้านความรู้ด้านความรู้</p> <p>4) จัดให้มีการอบรมความรู้ด้านความรู้ (Knowledge Test) และ ความรู้ด้านความรู้ด้านความรู้ด้านความรู้ (pH Test) และ ผลการปฏิบัติงานด้านความรู้ด้านความรู้ด้านความรู้</p>	

นาย 
(นายศิริย สิริย)
ผู้อำนวยการโครงการ/ผู้รับผิดชอบ
บริษัท สิริย จํากัด



นาย 
(นายศิริย สิริย)
ผู้อำนวยการโครงการ/ผู้รับผิดชอบ
บริษัท สิริย จํากัด

จำนวน 180 / 248 หน้า

องค์ประกอบภายในของเครื่องมือ	ผลกระทบที่มีต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่มีแนวโน้ม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบเป็นวงกว้าง
<p>1) ค่าเช่าสถานที่</p> <p>- ค่าเช่าที่ดิน อาคาร</p> <p>- ค่าเช่ารถบรรทุก (สำหรับขนถ่ายดิน)</p>		<p>(1) จัดให้มีผู้มีความรู้ความสามารถดูแลปฏิบัติงาน</p> <p>(2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของสถานที่</p> <p>(3) เก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เรียบร้อย</p>	
<p>2) ค่าใช้จ่าย</p> <p>- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน</p> <p>(สำหรับค่าเช่าที่ดิน อาคาร)</p>	<p>- ผู้ใช้ประกอบการดำเนินงานที่ได้รับผลกระทบ</p>	<p>(4) มีระบบการแจ้งเตือนการเกิดอุบัติเหตุ</p> <p>(5) ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน</p> <p>(6) จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ</p> <p>(7) จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ</p>	




เลขที่.....
 (นางสาว น.น.)
 ผู้บริหารงานทั่วไป
 บริษัท อินโนเวชัน คอนซัลแตนท์ จำกัด
 บริษัท อินโนเวชัน คอนซัลแตนท์ จำกัด

สรุปประเด็นปัญหา และจุดเด่นสำคัญ	ผลกระทบเชิงนโยบายที่มีสำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบเชิงนโยบาย	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบเชิงนโยบาย
2) ด้านสิทธิ - ผลกระทบทางจิตใจไม่มี อยู่ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง และผู้ได้รับผลกระทบโดยอ้อม		จากวันเข้าถึงผู้รับผลกระทบอยู่ตลอดเวลา มีอำนาจการ ดำเนินการของโครงการต่อไปซึ่งคาดว่าจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ เชิงลบต่อค่าดูแลและเป็นอันควรรอผู้ดูแลโครงการ	
4.3) การชี้แจงความชัดเจน ของข้อมูล	(1) ความสามารถของระบบป้องกันภัยพิบัติ โครงการจะมีพื้นที่ของอาคารไม่เกิน 1,000,000 ตารางเมตร ความสูงไม่เกิน 23 เมตร ซึ่งไม่ใช่อาคาร ขนาดใหญ่ อยู่ในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยสูง โครงการจะไม่มีการรับผลกระทบภัยพิบัติ ประกอบด้วย ระบบ ดับเพลิง ระบบสัญญาณแจ้งเหตุภัยพิบัติ ระบบอพยพหนีไฟ และระบบอื่นๆเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ส่วนการแจ้งเตือนการอพยพหนีไฟภายในอาคาร อาคาร โครงการของระบบหนีไฟตามแผนป้องกันและบรรเทา ภัยพิบัติ จำนวน 3 แห่ง คือ บังคับหนีไฟ (ST-01) บังคับ หนีไฟ (ST-02) และบังคับหนีไฟ (ST-03) นอกจากนี้ สามารถหนีไฟบังคับหนีไฟทั้งสามชั้น 0-2 ในเวลาปกติ	(1) มีการป้องกันภัยพิบัติตามมาตรฐานวิศวกรรม ตามมาตรฐานของประเทศไทย และมาตรฐานของอาคาร ความปลอดภัย ประเทศไทย - ด้านความปลอดภัย - บังคับหนีไฟ - ไฟฟ้าสถิตย์สูงเกินไป - บังคับหนีไฟ - อุปกรณ์ป้องกันภัยพิบัติ - ระบบป้องกันภัยพิบัติ - ระบบป้องกันภัยพิบัติ - ระบบป้องกันภัยพิบัติ - ระบบป้องกันภัยพิบัติ บริเวณพื้นที่โครงการมีพื้นที่อยู่ใกล้พื้นที่ภัยพิบัติ	(1) ตรวจสอบผู้ดำเนินการป้องกันภัยพิบัติ ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย ป้องกัน อาคารความปลอดภัยให้ตรงตาม มาตรฐานของ - ระบบป้องกันภัยพิบัติ อาคาร ด้านภัยพิบัติ - ความปลอดภัยของระบบป้องกัน ภัยพิบัติ ความปลอดภัยของระบบ - ความปลอดภัย ด้านอาคาร



บริษัท
 นวัตกรรม
 IVC Innovation
 Consultants Co., Ltd.
 บริษัท นวัตกรรม ปรึกษาการ
 บริษัท นวัตกรรม ปรึกษาการ

[illegible]


IVC Innovation
 Consultants Co., Ltd.
 บริษัท อินโนเวชัน คอนซัลตัน จำกัด
 บริษัท อินโนเวชัน คอนซัลตัน จำกัด

[illegible]

IVC Innovation Consultants Co., Ltd.

ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ DOLCE LASALLE (โรงแรม อาคาร) ของบริษัท สิริย จํากัด รวมอยู่ในผัง (สี)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและบรรเทา ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 พืชดินทางเกษตรกรรม (1) แหล่งโบราณสถานและ แหล่งธรรมชาติ	จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการอาคารในเขต กรุงเทพมหานคร จากข้อมูลโบราณสถานที่มีอยู่บริเวณ กรุงเทพมหานคร จ. พ.ศ. 2534 พบว่าในพื้นที่ กรุงเทพมหานครมีโบราณสถานทั้งหมด 191 แห่ง ซึ่ง บริเวณพื้นที่โครงการบริเวณวัด 1 กิโลเมตร ไม่พบ แหล่งโบราณสถานที่มีอยู่เป็นแหล่งโบราณคดี และจากการ ตรวจสอบข้อมูลกรมศิลปากรพบว่าบริเวณโครงการ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองกรุงเทพมหานคร มีแหล่งโบราณคดี 7 แห่งด้วยกัน พ.ศ. 2532 พบว่า ใน พื้นที่โครงการในเขต 1 กิโลเมตรจากพื้นที่โครงการ ไม่มี แหล่งโบราณสถานใดที่อาจรบกวนหรือทำลายแหล่ง โบราณคดีในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว	(1) ใช้วิธีการประเมินผลกระทบเป็นแบบเฉพาะ (2) ประเมินผลกระทบ (ไม่ขึ้นต้น) ที่มีความสำคัญ จากการ 3 เมตร โดยรอบโครงการเพื่อตรวจสอบโดย ของอาคาร (3) อนุมัติการขุดพบแหล่งโบราณคดีที่มีอยู่ใน โครงการ โดยพิจารณาว่าไม่พบหลักฐานทางโบราณคดี ตามแผนที่ 1:50,000 ของกรมศิลปากร เพื่อเป็นการ ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของกรุงเทพมหานครและ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร จึงได้พิจารณาว่าไม่พบหลักฐานทางโบราณคดี หรืออาจเกิดเหตุที่ไม่สามารถตรวจสอบหลักฐานทาง โบราณคดีได้โดยมีประวัติการ (4) จัดทำแผนผังของอาคาร บำรุง รักษาพื้นที่สีเขียว ภายในโครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เมื่อต้นไม้ใหญ่หรือ เป็นต้นที่ไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้ดำเนินการเปลี่ยนต้น ใหม่ทดแทน	(1) การตรวจสอบการเจริญเติบโตของ ต้นไม้ในเขตโครงการก่อน และหลัง ดำเนินการปลูกต้นไม้ใหม่โดย ตรวจสอบว่าต้นไม้ใหม่เป็นต้น ที่ดี ให้อายุการปลูกต้น และปลูก ต้นใหม่เป็นต้นใหม่ ตามแผนที่ตรวจสอบ - ต้นไม้ใหม่เป็นต้นที่มีอายุ โครงการ ซึ่งมีพื้นที่ตรวจสอบ - ความสมบูรณ์ของต้นไม้ใหม่ พื้นที่สีเขียว ตรวจสอบผลการตรวจสอบ - เก็บผล 1 ครั้ง ต่อครั้ง ดำเนินการ
(2) โครงสร้างอาคารโครงการ	โครงการเป็นอาคารสูง 3 ชั้น จำนวน 1 อาคาร นอกจากนั้นบริเวณพื้นที่โครงการที่มีลักษณะ เป็นเนินพื้นที่ลาดชัน อาคารพาณิชย์ และอาคารสูง ตั้งเป็น		

นาย 
(นายวิชาญ กุศลพิทักษ์)
เจ้าพนักงานบรรเทาผลกระทบ
บริษัท สิริย จำกัด



ตุลาคม 2561

นาย 
(นายวิชาญ กุศลพิทักษ์)
ผู้อำนวยการโครงการ
บริษัท สิริย จำกัด
จำนวน 105 / 249 หน้า



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ DOLCE LASALLE (โรงแรม อาคาร) ของบริษัท สิริย จํากัด รวมอยู่ในผัง (สี)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและบรรเทา ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 พืชดินทางเกษตรกรรม (100)	โครงการมีลักษณะเป็นอาคารสูง 3 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ซึ่งมีการใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย ไม่ไกลเกินจากพื้นที่โครงการมากนัก และมีสิ่งปลูก สร้างปัจจุบันของพื้นที่โครงการก่อสร้างอาคาร พาณิชย์ อาคารพาณิชย์บ้านพักอาศัย ความสูง 2 ชั้น (อาคารที่จอดรถ) และพื้นที่จอดรถว่างสำหรับการใช้ ประโยชน์ และพื้นที่จอดรถว่างโครงการนี้จะเป็น อาคารสูง 3 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ซึ่งอยู่ภายในพื้นที่โครงการที่มีพื้นที่เกษตรกรรมเป็น ส่วนใหญ่และไม่มีการปลูกพืชในแปลงดังกล่าว แต่ความสูง ดังกล่าวจะไม่สูงเกินไปจนบังทัศนียภาพของพื้นที่ โครงการในบริเวณพื้นที่โครงการได้ เพื่อลดความขัดแย้ง ของอาคารโครงการขึ้นเป็น การลดผลกระทบของ ศูนย์โครงการและพื้นที่โครงการของชุมชนจึงได้กำหนด มาตรการป้องกันและลดผลกระทบดังนี้	(1) ออกแบบแนวอาคารโครงการลดระบ ของแนวอาคารให้มีความสูงไม่เกิน 3 ชั้น อาคาร 35 (เลข 2543) ของถนน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522	ผู้รับผิดชอบ - มีผู้ตรวจสอบอาคาร หรือบริษัท บริษัท สิริย จำกัด (นายวิชาญ กุศลพิทักษ์) บุคคลที่เกี่ยวข้อง

นาย 
(นายวิชาญ กุศลพิทักษ์)
เจ้าพนักงานบรรเทาผลกระทบ
บริษัท สิริย จำกัด



ตุลาคม 2561

นาย 
(นายวิชาญ กุศลพิทักษ์)
ผู้อำนวยการโครงการ
บริษัท สิริย จำกัด
จำนวน 106 / 249 หน้า



[illegible]

วันที่ _____ ปี _____

(นาย) _____
ผู้อำนวยการกองการคลัง
บริษัท อินโนเวชัน แอนด์ คอนซัลตัน จำกัด

IVC Innovation Consultants Co., Ltd.
บริษัท อินโนเวชัน แอนด์ คอนซัลตัน จำกัด

[illegible]

บริษัท.....
 (บุคคลธรรมดา)
 ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท
 บริษัท.....
 (นิติบุคคล)

ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม: มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ DOLCE LASALLE (โรงแรม) ของบริษัท ดอลเช่ จำกัด กรุงเทพมหานคร (พ.ศ.)

องค์ประกอบตามผังแนวคิด ของศูนย์ฯ ด้านต่างๆ	ผลกระทบต่องานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.7 การขอรับพื้นที่บริเวณโครงการพื้นที่ (พื้นที่)		ขอใช้ที่ดินจากที่ดินของโครงการที่เป็นโครงการพัฒนา สอดคล้องกับโครงการได้ โดยพิจารณาจากผลกระทบของ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่รับผลกระทบดังกล่าว ตาม ขั้นตอนของกฎหมายได้ปฏิบัติตามขั้นตอนในผัง แนว จำกัด โดยความร่วมมือกับหน่วยงานระดับพื้นที่จาก โครงการเปิดดำเนินการแล้ว ๑ ปี	
4.8 การประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม		<p>๑. การขออนุญาตใช้พื้นที่โครงการ</p> <p>๒) ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ จากธรรมชาติ เช่นการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ชุมชน ของพื้นที่ที่มีความเหมาะสม และมีการประเมิน ผลกระทบของโครงการในพื้นที่จาก ๑ ปี ๓) ในขั้นตอนการออกแบบและจัดการพื้นที่ โครงการได้จัดทำผังของพื้นที่เป็นแบบ ตามแบบแผนที่ที่สะดวก เพื่อเป็นการลดการใช้ พื้นที่ของโครงการในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม</p>	

เลขที่.....
 (นางสาว นิลิน)
 ผู้ชำนาญการพิเศษ
 บริษัท อินโนเวชัน คอนซัลแทนส์ จำกัด

ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการป้องกันมลพิษสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 DOLCE LASALLE (ไทยแลนด์) จำกัด สาขา 3 จังหวัด เชียงใหม่ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณสมบัติสำคัญต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันมลพิษ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.8 การประเมินผลกระทบ พลังงาน (ต่อ)		<p>ข้อสังเกต:</p> <p>(3) เมื่อเกิดเหตุการปล่อยจากการทำสีที่อาคารโดย มีกลิ่นรบกวนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชนในพื้นที่ และหากอยู่ในอาคารซึ่งไม่ได้มีหน้าต่างเปิดขึ้น</p> <p>(4) การเฝ้าระวังมลพิษอากาศ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ศึกษาการดำเนินการตามแบบใหม่ก่อนขึ้น สีที่พื้นที่ได้ให้เป็นและระหว่างอาคารคน รวมสีที่ได้ใช้สี การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ เพื่อลดการใช้ พลังงานสีที่สำหรับการใช้สีระหว่างวันอากาศและ เกี่ยวข้องกับอากาศ - การตรวจสอบอาคารและระบบปรับอากาศ ให้เหมาะสม และการเลือกใช้สีอุปกรณ์และ เครื่องใช้สีต่างๆ เป็นแบบประหยัดสีที่เบอร์ 5 โดยผลการประเมินสีที่ส่งผลกระทบต่อสีที่ค่า สัมประสิทธิ์ในการทำงาน (COPI) หรือสีที่ค่าส่วน ประสิทธิภาพพลังงาน (EER) สูง และต้องได้สีที่เบอร์ 5 	

นาย 
 (นายวิชาญ สุทธิพงษ์)
 เจ้าหน้าที่โครงการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท ดีเอส จำกัด



นาย 
 (นายวิชาญ สุทธิพงษ์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท ดีเอส จำกัด
 บริษัท ดีเอส จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการป้องกันมลพิษสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 DOLCE LASALLE (ไทยแลนด์) จำกัด สาขา 3 จังหวัด เชียงใหม่ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณสมบัติสำคัญต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันมลพิษ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.8 การประเมินผลกระทบ พลังงาน (ต่อ)		<p>ผลกระทบจากการปล่อยมลพิษ และผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อลดการใช้พลังงานสีที่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ศึกษาการประเมินสีที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ ชุมชนในพื้นที่ และหากอยู่ในอาคารซึ่งไม่ได้มีหน้าต่าง เปิดขึ้น - การตรวจสอบอาคารและระบบปรับอากาศ ให้เหมาะสม และการเลือกใช้สีที่อุปกรณ์และ เครื่องใช้สีต่างๆ เป็นแบบประหยัดสีที่เบอร์ 5 โดยผลการประเมินสีที่ส่งผลกระทบต่อสีที่ค่า สัมประสิทธิ์ในการทำงาน (COPI) หรือสีที่ค่าส่วน ประสิทธิภาพพลังงาน (EER) สูง และต้องได้สีที่เบอร์ 5 	

นาย 
 (นายวิชาญ สุทธิพงษ์)
 เจ้าหน้าที่โครงการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท ดีเอส จำกัด



นาย 
 (นายวิชาญ สุทธิพงษ์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท ดีเอส จำกัด
 บริษัท ดีเอส จำกัด




ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการป้องกันมลพิษผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 INSHYS DOLCE LASALLE (ไทยพี อยุธยา) ของบริษัท อีโคโน จำกัด รวมแล้วมีผลรวม (ค่า)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบด้านต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันมลพิษ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.8 การปล่อยมลพิษจากโรงไฟฟ้า (ค่า)		(5) การปล่อยมลพิษในอากาศ - ออกแบบระบบและสร้างภายในอาคาร โครงการให้ใช้ของใช้ประเภทผลิตภัณฑ์จาก (LSD) - ออกแบบระบบและสร้างภายในอาคาร โครงการให้ใช้ของใช้ประเภทผลิตภัณฑ์จาก (LSD) เพื่อไม่ให้ มีปริมาณมลพิษที่ปล่อยออกสู่ภายนอก - ภายในห้องพักหรือห้องพัก ที่มีอากาศ โครงการให้ใช้ของใช้ประเภทผลิตภัณฑ์จาก (LSD) เพื่อไม่ให้ มลพิษจากของใช้ประเภทผลิตภัณฑ์จาก (LSD) ปล่อยออกสู่ อากาศภายนอกอาคาร (1) บริษัทฯ ใช้โศกนาฏกรรมที่มีผลกระทบต่อ (2) บริษัทฯ ใช้โศกนาฏกรรมที่มีผลกระทบต่อ	

นาย 
 (นายพิชิต อภิสิทธิ์)
 ผู้จัดการโครงการ/หัวหน้าหน่วยงาน
 บริษัท อีโคโน จำกัด




นาย 
 (นายพิชิต อภิสิทธิ์)
 ผู้จัดการโครงการ/หัวหน้าหน่วยงาน
 บริษัท อีโคโน จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการป้องกันมลพิษผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 INSHYS DOLCE LASALLE (ไทยพี อยุธยา) ของบริษัท อีโคโน จำกัด รวมแล้วมีผลรวม (ค่า)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบด้านต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันมลพิษ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.8 การปล่อยมลพิษจากโรงไฟฟ้า (ค่า)		(3) การปล่อยมลพิษที่ปล่อยจากอาคารภายในพื้นที่ (4) บริษัทฯ ใช้โศกนาฏกรรมที่มีผลกระทบต่อ (5) บริษัทฯ ใช้โศกนาฏกรรมที่มีผลกระทบต่อ (6) บริษัทฯ ใช้โศกนาฏกรรมที่มีผลกระทบต่อ (7) บริษัทฯ ใช้โศกนาฏกรรมที่มีผลกระทบต่อ	

หมายเหตุ : บริษัท อีโคโน จำกัด จะดำเนินการป้องกันมลพิษผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
 ที่มา : บริษัท อีโคโน จำกัด, 2561

นาย 
 (นายพิชิต อภิสิทธิ์)
 ผู้จัดการโครงการ/หัวหน้าหน่วยงาน
 บริษัท อีโคโน จำกัด



นาย 
 (นายพิชิต อภิสิทธิ์)
 ผู้จัดการโครงการ/หัวหน้าหน่วยงาน
 บริษัท อีโคโน จำกัด



ตารางที่ 4 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ DOLCE LASALLE (ดีโกล์ ลาซาล) ของบริษัท สยาม จำกัด ระยะก่อสร้าง :

ชนิดปัญหาสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	ความเป็นผลกระทบ	ผู้รับผิดชอบ
1. ผลทางภูมิประเทศ	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	(1) การเปลี่ยนแปลงผิวโดยรอบแนวเขตที่ดินของโครงการ จากถนนกำแพงเพชร 3 ไปยังถนนมิตรภาพ (2) กำแพงกั้นรั้วในเขตชุมชนพื้นที่ที่มีความเปราะบางบริเวณเดิมเดิม	- มีผลกระทบต่อ 1 ครั้ง ผลกระทบระยะก่อสร้าง	- บริษัท สยาม จำกัด
2. คุณภาพอากาศ	- บริเวณพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือใกล้กับอาคาร 1 ชั้น 5 ชั้น 45 (อาคารสูงปรี 4) - โรงเรือนเรือนกระจกภายใน (อาคารสูงปรี 5)	(1) Total Suspended Particulate (TSP) (2) PM-10 (3) CO (4) SO ₂ (5) NO ₂ (6) HC	- ทุกวันตลอดช่วงการดำเนินงานก่อสร้าง 1 เดือนตลอดระยะก่อสร้าง - เกินค่า 1 ครั้ง 24 ชั่วโมงต่อเนื่องเป็นเวลา 1 วัน ผลกระทบระยะก่อสร้าง	- บริษัท สยาม จำกัด
		(1) Total Suspended Particulate (TSP) (2) PM-10 (3) CO (4) SO ₂ (5) NO ₂ (6) HC	- เกินค่า 1 ครั้ง 24 ชั่วโมงต่อเนื่องเป็นเวลา 1 วัน ผลกระทบระยะก่อสร้าง	- บริษัท สยาม จำกัด

สุราษฎร์ธานี 2563

สุราษฎร์ธานี 2563

จำนวน 195 / 240 หน้า

นาย  (นายพิชิต คุปต์พิทักษ์)
เจ้าพนักงานโครงการ/หัวหน้าฝ่ายเทคนิค
บริษัท สยาม จำกัด



นาย  (นายพิชิต คุปต์พิทักษ์)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท สยาม จำกัด

 IVC Innovation Consultants Co., Ltd.
บริษัท อินโนเวชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด


ตารางที่ 4 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ DOLCE LASALLE (ดีโกล์ ลาซาล) ของบริษัท สยาม จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

ชนิดปัญหาสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	ความเป็นผลกระทบ	ผู้รับผิดชอบ
3. เสียงและสภาวะเสียงรบกวน	- บริเวณพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือใกล้กับอาคาร 1 ชั้น 5 ชั้น 45 และด้านทิศใต้ใกล้กับ บ้านพักอาศัย ความสูง 2 ชั้น 45 (อาคารสูงปรี 4) - โรงเรือนเรือนกระจกภายใน (อาคารสูงปรี 5)	(1) Leq-24 ชั่วโมง (2) Lmax (3) Lmin (4) L90 (5) เสียงรบกวน (6) ความถี่เสียงรบกวน	- ทุกวันตลอดช่วงการดำเนินงานก่อสร้าง 1 เดือนตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท สยาม จำกัด
		(1) Leq-24 ชั่วโมง (2) L _{max}	- เกินค่า 1 ครั้ง 24 ชั่วโมงต่อเนื่องเป็นเวลา 1 วัน ผลกระทบระยะก่อสร้าง	- บริษัท สยาม จำกัด
4. วัฒนธรรมวิถีชุมชน	- อาคารเป็นชุมชนเก่าแก่ในพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่โดยรอบ	(1) คุณภาพของโบราณวัตถุหรือความสำคัญของศิลปกรรมหรือโบราณวัตถุ (2) การขุดพบการขุดค้นทางโบราณคดีหรือศิลปกรรมหรือโบราณวัตถุในพื้นที่ก่อสร้าง และบ้านพักคนงาน (3) ค่าความเสียหายหรือการสูญหายของโบราณวัตถุหรือศิลปกรรมหรือโบราณวัตถุ	- ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง - ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง - ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท สยาม จำกัด
4.2 บ้านพัก		(1) คุณภาพของบ้านพักคนงานหรือบ้านพักคนงานในพื้นที่ก่อสร้าง	- ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท สยาม จำกัด

สุราษฎร์ธานี 2563

สุราษฎร์ธานี 2563

จำนวน 245 / 240 หน้า

นาย  (นายพิชิต คุปต์พิทักษ์)
เจ้าพนักงานโครงการ/หัวหน้าฝ่ายเทคนิค
บริษัท สยาม จำกัด



นาย  (นายพิชิต คุปต์พิทักษ์)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท สยาม จำกัด

 IVC Innovation Consultants Co., Ltd.
บริษัท อินโนเวชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด


ตารางที่ 4 สรุปภาพการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ DOLCE LASALLE (ไทรบุรี ๑๕๓๓) ของบริษัท ดีเอส จำกัด ระบอบการบ้าน (O&M)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจวัด	พารามิเตอร์	เครื่องมือการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
	- บริเวณบ่อน้ำเสียสา. 1 รูปใบพัดที่ วัดน้ำ	(2) บำรุงรักษาระบบท่อปำที่ใต้น้ำที่ส่งน้ำไป ทางใต้เพื่อป้องกันผลกระทบจากท่อที่ใต้น้ำ (3) อุปกรณ์ภายในบ่อการตรวจระบบน้ำที่ใต้น้ำ สา. 1 รูป (4) การวัดคุณภาพน้ำที่ส่งน้ำจากบ่อ - pH - BOD - สารแขวนลอย (Suspended Solids) - จีดีพี (COD) - สารที่ละลายในน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids) - ตะกอนลอย (Settleable Solids) - น้ำมันและไขมัน (Fat Oil & Grease) - ไขมัน (TSS) - Total Coliform Bacteria - Fecal Coliform Bacteria	- ชุดเครื่องมือวัดน้ำที่ใต้น้ำ - ชุดเครื่องมือวัดน้ำที่ใต้น้ำ - ชุดเครื่องมือวัดน้ำที่ใต้น้ำ	- บริษัท อีคอน จำกัด - บริษัท อีคอน จำกัด - บริษัท อีคอน จำกัด
4.3 บ่อน้ำ-คลอง	- บ่อน้ำในพื้นที่ยกน้ำ	- ทำความสะอาดบ่อน้ำ-คลอง (การบำรุงรักษาพื้น ที่ใต้น้ำ)	- ชุดเครื่องมือวัดน้ำที่ใต้น้ำ	- บริษัท อีคอน จำกัด

236

ARTICLE 206

4/11/2013 11:57 AM


 ministarstvo prosvete, nauke i sporta
 Beograd, 12. oktobra 2023. godine
 Poštovani,



๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

ภาพที่ 4 รูปแบบการสื่อสารของชุมชนเกษตรอินทรีย์ภาคใต้ของ POLICE LASALLE (จังหวัด สตูล) ของบริษัท ดีไซน์ จำกัด (2558/2559) (น)

วัตถุประสงค์และผลสัมฤทธิ์	กิจกรรมที่ดำเนินการ	การดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
5. สถานการณ์สุขภาพของประชาชน และผลการดำเนินงานของหน่วยงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ขยายบริการให้ถึงพื้นที่ที่ห่างไกล - ประชาชนและสถานประกอบการมีสุขภาพดี <p>ในปีงบประมาณ 2562 มีพื้นที่ที่ครอบคลุม 100 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์</p>	<p>(1) มีสถานพยาบาลของรัฐในเกือบทุกเขตสุขภาพ</p> <p>(2) สถานะสุขภาพของประชาชน มีแนวโน้มดีขึ้นจากผลสำรวจสุขภาพประชาชน สถานะสุขภาพของประชาชนดีขึ้นทั้งด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขภาพจิต</p>	<p>- ปีงบประมาณ 2562 มีพื้นที่ที่ครอบคลุม 100 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์</p> <p>- ปีงบประมาณ 2563 มีพื้นที่ที่ครอบคลุม 100 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์</p>	<p>- บริษัท สบจ. จำกัด</p> <p>- บริษัท สบจ. จำกัด</p>
6. สถานการณ์สุขภาพของประชาชนและผลการดำเนินงาน	- สถานการณ์สุขภาพของประชาชน	(1) สถานการณ์สุขภาพของประชาชนดีขึ้นจากผลสำรวจสุขภาพประชาชน สถานะสุขภาพของประชาชนดีขึ้นทั้งด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขภาพจิต	- ปีงบประมาณ 2562 มีพื้นที่ที่ครอบคลุม 100 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์	- บริษัท สบจ. จำกัด

Page 281

000000 2563

จำนวน 100 / 200 หน้า


นายพุ่มเพ็ญ อภิสิทธิ์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา
การประมงน้ำจืด กรมประมง

[illegible]

ตารางที่ 4 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานตามโครงการ DOLCE LASALLE (โตโน่ ลาสALLE) ของบริษัท สิริยุด จำกัด ระยะที่ ๑ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	ปริมาณที่ตรวจพบ	ทางแก้ไข	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
		ผลจากการปฏิบัติงาน และผลการพิจารณาในลักษณะปกติที่พบปฏิบัติงานไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ (2) การตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงบำบัดน้ำเสียพบว่ามีความเป็นกรดเล็กน้อยและค่าความเป็นพิษของสารเคมีในน้ำทิ้ง ไม่เกิน ขอบมาตรฐาน ระบบการบำบัดเป็นระบบการบำบัดแบบชีวภาพ การบำบัดน้ำทิ้งจากโรงงาน การบำบัดน้ำทิ้งจากโรงงานไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ ผลจากการปฏิบัติงาน และผลการพิจารณาในลักษณะปกติที่พบปฏิบัติงานไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ	- ปีละ 1 ครั้ง หรือตามที่จำเป็น หรือ ตรวจตามปกติ	- บริษัท สิริยุด จำกัด
7. การบำบัดมลพิษทางอากาศ	- ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตาม 100 เมตร จากโครงการ	- ตรวจวัดมลพิษทางอากาศเป็นประจำ	- ทุกวันของมลพิษทางอากาศ	- บริษัท สิริยุด จำกัด
8. การ บดขี้นกเป็นปุ๋ย/ไบโอดีเซล	- ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตาม 100 เมตร จากโครงการ	- ตรวจวัดมลพิษทางอากาศเป็นประจำ	- ทุกวันของมลพิษทางอากาศ	- บริษัท สิริยุด จำกัด


หมายเหตุ : บริษัท สิริยุด จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตามการตรวจวัดมลพิษทางอากาศ เป็นความถี่ตามที่กำหนด ในส่วนที่ฐานรากให้ทราบผลการตรวจวัดมลพิษทางอากาศเป็นประจำตามข้อกำหนดของโครงการ
 บานานผลคือใช้ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่บังคับใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการปล่อยมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม
 และดำเนินการตามข้อกำหนด (ค่าเฉลี่ยรายวัน) ทุก 6 เดือน

วันที่ : บริษัท สิริยุด จำกัด, 2561

สุภาพ 2561

สุภาพ 2561

จำนวน 193 / 240 หน้า


 (นายพิชิต สิริยุด)
 ผู้จัดการโครงการ/บริษัท สิริยุด จำกัด



บริษัท สิริยุด จำกัด
 (นายพิชิต สิริยุด)
 ผู้จัดการโครงการ/บริษัท สิริยุด จำกัด
 บริษัท สิริยุด จำกัด




ตารางที่ 5 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานตามโครงการ DOLCE LASALLE (โตโน่ ลาสALLE) ของบริษัท สิริยุด จำกัด ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	ปริมาณที่ตรวจพบ	ทางแก้ไข	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพน้ำ	- จำนวน 3 จุด ในเขตที่ดิน ๕ ไร่ 1) จุดรับน้ำทิ้งจากโรงงานบำบัดน้ำ น้ำทิ้งจุดที่ 1 และจุดที่ 2 2) จุดรับน้ำทิ้งจากโรงงานบำบัดน้ำ น้ำทิ้งจุดที่ 1 และจุดที่ 2	(1) pH (2) BOD (3) สารแขวนลอย (Suspended Solids) (4) ซีเมนต์ (Cement) (5) สารพิษจากน้ำทิ้ง (Total Dissolved Solids) (6) สารพิษจากน้ำทิ้ง (Settleable Solids) (7) น้ำดื่มและน้ำดื่ม (Fat Oil & Grease) (8) ซีเมนต์ (TSS) (9) Total Coliform Bacteria (10) Fecal Coliform Bacteria	- ทุกวันของมลพิษทางอากาศ	- บริษัท สิริยุด จำกัด (นายพิชิต สิริยุด)
	- ส่วนมลพิษทางอากาศ	- ตรวจวัดมลพิษทางอากาศเป็นประจำ	- ทุกวันของมลพิษทางอากาศ	- บริษัท สิริยุด จำกัด (นายพิชิต สิริยุด)
	- บ่อเก็บน้ำทิ้ง	- ตรวจวัดมลพิษทางอากาศเป็นประจำ	- ทุกวันของมลพิษทางอากาศ	- บริษัท สิริยุด จำกัด (นายพิชิต สิริยุด)

สุภาพ 2561

สุภาพ 2561

จำนวน 200 / 240 หน้า


 (นายพิชิต สิริยุด)
 ผู้จัดการโครงการ/บริษัท สิริยุด จำกัด



บริษัท สิริยุด จำกัด
 (นายพิชิต สิริยุด)
 ผู้จัดการโครงการ/บริษัท สิริยุด จำกัด
 บริษัท สิริยุด จำกัด



ตารางที่ 5 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ DOLCE LASALLE (โครว์ส สาขา) ของบริษัท สิริย จำกัด รวมค่าเงินบาท (บาท)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพน้ำ (น้ำ)	- ระบบบำบัดน้ำเสีย	- จัดเก็บตัวอย่างน้ำเสียตามตารางแผนการตรวจวัดคุณภาพน้ำซึ่งดำเนินการบำบัดน้ำเสียให้กลับไปตามกฎเกณฑ์กรม เพื่อทดสอบค่าความเข้มข้น วิธีการ และผลการเก็บตัวอย่างน้ำเสีย การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการพิจารณาของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นปี พ.ศ. 2555-พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด หรือ บริษัท สิริย จำกัด (กรณีที่มีนิติบุคคลนิติบุคคลอาคารชุด)
2. การตรวจสอบระบบบำบัดน้ำประปาและน้ำทิ้ง	- แผนท่อประปา - อีเอ็มซีน้ำใช้ทุกแห่งเป็นโครงการ	- ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียจากการใช้งานของเครื่องสูบน้ำตามตัวค่าฯ - ตรวจวัดคุณภาพน้ำ ได้แก่ 1) pH 2) ความขุ่น (turbidity) 3) ซี 4) สารที่ละลายในน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solid) 5) ไนโตรเจนแอมโมเนีย	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด หรือ บริษัท สิริย จำกัด (กรณีที่มีนิติบุคคลนิติบุคคลอาคารชุด) - นิติบุคคลอาคารชุด หรือ บริษัท สิริย จำกัด (กรณีที่มีนิติบุคคลนิติบุคคลอาคารชุด)

ชุดภาพ 2561

ชุดภาพ 2561

จำนวน 202 / 248 หน้า

นาย 
(นายวิชาญ ชูชีพพงษ์)
เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
บริษัท สิริย จำกัด



นาย 
(นายวิชาญ ชูชีพ)
ผู้อำนวยการโครงการ
บริษัท สิริย จำกัด

บริษัท อินโนเวชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด


ตารางที่ 6 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ DOLCE LASALLE (โครว์ส สาขา) ของบริษัท สิริย จำกัด รวมค่าเงินบาท (บาท)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
2. การตรวจสอบระบบบำบัดน้ำประปาและน้ำทิ้ง (น้ำ)		6) แอมโมเนียไนโตรเจน 7) ความขุ่น (turbidity) 8) ความเค็ม - อีเอ็มซีน้ำใช้ทุกแห่งเป็นโครงการ	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด หรือ บริษัท สิริย จำกัด (กรณีที่มีนิติบุคคลนิติบุคคลอาคารชุด)
3. มลพิษ	- อีเอ็มซีน้ำใช้ทุกแห่งเป็นโครงการ - อีเอ็มซีน้ำใช้ทุกแห่งเป็นโครงการ	(1) การเก็บตัวอย่างน้ำเสียจากบริเวณบำบัดน้ำเสียตามตัวค่าฯ (2) การตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียตามตัวค่าฯ (3) ค่าความเค็มของน้ำเสียจากบริเวณบำบัดน้ำเสีย (4) ค่าความเค็มของน้ำเสียจากบริเวณบำบัดน้ำเสีย	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด หรือ บริษัท สิริย จำกัด (กรณีที่มีนิติบุคคลนิติบุคคลอาคารชุด) - นิติบุคคลอาคารชุด หรือ บริษัท สิริย จำกัด (กรณีที่มีนิติบุคคลนิติบุคคลอาคารชุด) - นิติบุคคลอาคารชุด หรือ บริษัท สิริย จำกัด (กรณีที่มีนิติบุคคลนิติบุคคลอาคารชุด) - นิติบุคคลอาคารชุด หรือ บริษัท สิริย จำกัด (กรณีที่มีนิติบุคคลนิติบุคคลอาคารชุด)

ชุดภาพ 2561

ชุดภาพ 2561

จำนวน 202 / 248 หน้า

นาย 
(นายวิชาญ ชูชีพพงษ์)
เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
บริษัท สิริย จำกัด



นาย 
(นายวิชาญ ชูชีพ)
ผู้อำนวยการโครงการ
บริษัท สิริย จำกัด


บริษัท อินโนเวชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 5 สรุปผลการติดตามตรวจสอบแหล่งชุมชนเป็นแหล่งน้ำดิบของการ DOLCE LASALLE (ไอร์แลนด์ สาธารณ) ของบริษัท สิริย จํากัด รวมค่าเงินบาท (บาท)


ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	ค่าเฉลี่ยในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
4. แหล่งน้ำ	- บริเวณ (ท่าเรือ) ในระหว่างท่าเรือที่มีผู้ให้บริการเป็นภาคีอยู่	การวิเคราะห์ค่าดัชนีคุณภาพน้ำในระหว่างน้ำดิบ โดยเป็นแหล่งน้ำดิบ (1) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 7.2-8.4 (2) คลอรีนอิสระ (Free chlorine) 0.6-1.0 ppm (3) คลอรีนทั้งหมดในสารอิน-Combined chlorine 0.5-1.5 ppm (4) ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) 80-100 ppm (5) ความกระด้าง (Calcium hardness) 250-600 ppm (6) กรดไซยาไนด์ (Cyanuric acid) 30-60 ppm (7) คลอไรด์ (Chloride) ไม่เกิน 500 ppm (8) แอมโมเนีย (Ammonia) ไม่เกิน 20 ppm (9) ไนเตรต (Nitrate) ไม่เกิน 50 ppm (10) โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform)	ค่าเฉลี่ยในการตรวจวัด การวิเคราะห์คุณภาพน้ำในระหว่างน้ำดิบ (1) ค่าเฉลี่ยอิสระ 2 ครั้ง ต่อวัน โดยเป็นแหล่งน้ำดิบ - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - คลอรีนอิสระ (Free chlorine) (2) ค่าเฉลี่ยอิสระ 1 ครั้ง โดยเป็น - โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacterial) - ฟิเคลโคลิฟอร์ม (Fecal coliform) - จูนิสโคลิฟอร์ม (E. coli) - จูนิสโคลิฟอร์มที่ไม่ใช่โคลิฟอร์ม (E. coli)	- มีข้อมูลผลการตรวจวัด บริษัท สิริย จํากัด (กรณีที่มีข้อมูลที่ได้จากบริษัท สิริย จํากัด)

ตาราง 2561

ตาราง 2561

นาย 
นายวิชากร คุณสิทธิ์
เจ้าหน้าที่โครงการ/บริษัท สิริย จํากัด



นาย 
นายวิชากร คุณสิทธิ์
เจ้าหน้าที่โครงการ/บริษัท สิริย จํากัด



จำนวน 203 / 248 หน้า

ตารางที่ 5 สรุปผลการติดตามตรวจสอบแหล่งชุมชนเป็นแหล่งน้ำดิบของการ DOLCE LASALLE (ไอร์แลนด์ สาธารณ) ของบริษัท สิริย จํากัด รวมค่าเงินบาท (บาท)


ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	ค่าเฉลี่ยในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
4. แหล่งน้ำ (บาท)		Bacteria มีค่าต่ำกว่า 10 หน่วย 100 โดยเป็นแหล่งน้ำดิบ 100 หน่วย (11) ค่าเฉลี่ยโคลิฟอร์มทั้งหมด (Fecal coliform) (12) ค่าเฉลี่ยโคลิฟอร์มที่ไม่ใช่โคลิฟอร์ม (E. coli) Staphylococcus aureus 100 Pseudomonas aeruginosa (13) ค่าเฉลี่ยอิสระ 2 ครั้ง โดยเป็น - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (Combined chlorine) - ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) - ความกระด้าง (Calcium hardness) - กรดไซยาไนด์ (Cyanuric acid) - คลอไรด์ (Chloride) - แอมโมเนีย (Ammonia) - ไนเตรต (Nitrate)	ค่าเฉลี่ยในการตรวจวัด ค่าเฉลี่ยโคลิฟอร์มทั้งหมด (Fecal coliform) (13) ค่าเฉลี่ยอิสระ 2 ครั้ง โดยเป็น - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (Combined chlorine) - ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) - ความกระด้าง (Calcium hardness) - กรดไซยาไนด์ (Cyanuric acid) - คลอไรด์ (Chloride) - แอมโมเนีย (Ammonia) - ไนเตรต (Nitrate)	

ตาราง 2561

ตาราง 2561

นาย 
นายวิชากร คุณสิทธิ์
เจ้าหน้าที่โครงการ/บริษัท สิริย จํากัด



นาย 
นายวิชากร คุณสิทธิ์
เจ้าหน้าที่โครงการ/บริษัท สิริย จํากัด



จำนวน 204 / 248 หน้า

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเบื้องต้น	บริเวณที่พิจารณา	จากมาตรการ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
5. ไฟฟ้า	- ระบบไฟฟ้าภายในพื้นที่โครงการ	- ตรวจสอบตู้ควบคุมไฟฟ้าภายในห้องควบคุมภายในโครงการและส่วนบริการในจุดต่างๆ ให้อยู่ตามปกติ ไม่มีชำรุด หรือพบว่ามีตู้ไฟฟ้าชำรุดให้ดำเนินการแก้ไขโดยทันที	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- มีผู้ปกครองอาคารชุด หรือ บริษัท วิศวกรจำวัด (กรณีที่ยังไม่มีผู้ปกครองอาคารชุด)
6. พื้นที่ยื่นใบ	- พื้นที่บริเวณภายในโครงการ	- ตรวจสอบจุดเสี่ยงพื้นที่เสี่ยงภายในโครงการให้มีความปลอดภัยอยู่เสมอ เพื่อลดปริมาณการก่อมลพิษและการปนเปื้อนของอากาศภายในโครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- มีผู้ปกครองอาคารชุด หรือ บริษัท วิศวกรจำวัด (กรณีที่ยังไม่มีผู้ปกครองอาคารชุด)
7. การปนเปื้อนกลิ่น	- ระบบป้องกันกลิ่นคาว ไม่ให้มี ระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เก็บน้ำเสียภายในพื้นที่โครงการ (Flue Gas Cabinet : FGC) บริเวณน้ำคาวปลา - ระบบสัญญาณเตือนกลิ่นคาว ไม่ให้มีระบบควบคุม (GCP) บริเวณอาคารเก็บคาวปลา (Smoke Detector) เครื่องตรวจจับควันภายใน (Heat Detector) เครื่องตรวจจับอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ (Fire Alarm Manual Station) & B.C.	(1) ตรวจสอบตู้ควบคุมไฟฟ้าภายในห้องควบคุมและพื้นที่เก็บน้ำเสียภายในพื้นที่โครงการให้ปลอดภัย พร้อมใช้งานอยู่เสมอ (2) ตรวจสอบการดูแลรักษาตู้ควบคุมภายในพื้นที่โครงการ (3) ทำการตรวจสอบถังเก็บคาวปลาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือนต่อครั้ง พร้อมมีป้ายเตือนและผลการตรวจสอบและวันที่ทำการตรวจสอบ	- ทุก 3 เดือน หรือตามความเหมาะสมตามเวลาที่ระบุในคู่มือการใช้งาน - ทุก 6 เดือนต่อครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุก 6 เดือนต่อครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- มีผู้ปกครองอาคารชุด หรือ บริษัท วิศวกรจำวัด (กรณีที่ยังไม่มีผู้ปกครองอาคารชุด) - มีผู้ปกครองอาคารชุด หรือ บริษัท วิศวกรจำวัด (กรณีที่ยังไม่มีผู้ปกครองอาคารชุด) - มีผู้ปกครองอาคารชุด หรือ บริษัท วิศวกรจำวัด (กรณีที่ยังไม่มีผู้ปกครองอาคารชุด)

1992-1993

NOTES 2581

1/16/2019 1:24:00 PM

๑๓/๑๒/๒๕๖๓


๑๓/๑๒/๒๕๖๓

(นายวิชาญ ชูชีพพิทักษ์)

เจ้าพนักงานควบคุมการจราจรและขนส่ง

ปทุมธานี



ក្រសួង  **IVC** Innovation
 (ក្រសួង វិស័យ) **Consultants Co., Ltd**
 ផ្ទះ ២៣ ផ្លូវលេខ ១២៣៣ ភ្នំពេញ កម្ពុជា **ហ៊ុយ វ៉ាន់ណា ភូមិសាស្ត្រ ភ្នំពេញ**
 ហ៊ុយ វ៉ាន់ណា ភូមិសាស្ត្រ ភ្នំពេញ កម្ពុជា **ហ៊ុយ វ៉ាន់ណា ភូមិសាស្ត្រ ភ្នំពេញ**

10/10/2009 25:51

THESE 2001

Page 208 / 240 mda

(Signature)
นางสาว อรุณรัตน์
นางสาว อรุณรัตน์
นางสาว อรุณรัตน์
นางสาว อรุณรัตน์



บริษัท
 บริษัท อีวีซี อินโนเวต
 ผู้ชำนาญการด้านพลังงาน
 บริษัท อีวีซี อินโนเวต จำกัด
 บริษัท อีวีซี อินโนเวต จำกัด

IVE Innovent
 Energy Co., Ltd.
 บริษัท อีวีซี อินโนเวต จำกัด

ตารางที่ 5 ผลการดำเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขโครงการ DOLCE LASALLE (ไตรมาสที่ ๓) ของบริษัท อีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (ต่อ)



ต้นฉบับ
แบบ ข.1
10534

วาทารประเภทควบคุมการใช้ ตามมาตรา 53

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ต่อแปลงอาคาร เนื้อที่รวมอาคาร

เลขที่...180.2561

อนุญาตให้...บริษัท สิริโชค จำกัด โดย นายวิชาญ/อุปถัมภ์...เจ้าของอาคาร

อยู่บ้านเลขที่ 77/44-45 ซอยราชดำเนินหัวเขมา 2/ ครองชัย - ถนน พญาไท

หมู่ที่...ตำบล/แขวง...ถนนพญาไท...อำเภอ/เขต...ราชเทวี...จังหวัด...กรุงเทพมหานคร

ข้อ ๑ ทำการ...ก่อสร้างอาคาร...

บ้านเลขที่...ครองชัย...อาคาร 7...ถนน...ราชวิถี

หมู่ที่...ตำบล/แขวง...บางนาใต้...อำเภอ/เขต...บางนา...จังหวัด...กรุงเทพมหานคร

ใบที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่โฉนด...เลขที่...3729, 3730...เลขที่ดิน...1120, 1130

เป็นที่ดินของ...บริษัท สิริโชค จำกัด

ข้อ ๒ เป็นอาคาร

(1) ชนิด...ค.ส.ส. 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง...เพื่อใช้เป็น...อาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด 178 ห้อง)...โดยมีพื้นที่/ความยาว...8,417.00 ตารางเมตร...มีที่จอดรถ ที่กั้นรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน...คัน...พื้นที่...ตารางเมตร

(2) ชนิด...ที่จอดรถ...จำนวน...เพื่อใช้เป็น...ที่จอดรถไว้ตั้ง...โดยมีพื้นที่/ความยาว...242.00 เมตร...มีที่จอดรถ ที่กั้นรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน...คัน...พื้นที่...ตารางเมตร

(3) ชนิด...ที่จอดรถ ที่กั้นรถและทางเข้าออกของรถ...จำนวน...เพื่อใช้เป็น...ที่จอดรถ ที่กั้นรถและ...ทางเข้าออกของรถ...โดยมีพื้นที่/ความยาว...420.00 ตารางเมตร...มีที่จอดรถ ที่กั้นรถ และทางเข้าออกของรถ...จำนวน...88...คัน...พื้นที่...ตารางเมตร

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ

เลขที่...ที่แนบท้ายใบอนุญาตข้อ

ข้อ ๓ โดยมี...นายพรหมเดช/นายก อบ. 7443...นายสุรศักดิ์/นายก อบ. 31288

นายสุรศักดิ์/นายก อบ. 2347...เป็นผู้ควบคุมงาน และ...นายสมพงษ์/วิศวกรโยธา...นายพรหมเดช/นายก อบ. 2553...เป็นผู้ออกแบบและคำนวณ และ...นายสุรศักดิ์/นายก อบ. 1532...ผู้ดำเนินการตรวจสอบและ...คำนวณส่วนต่าง ๆ ของโครงการ

ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและ...หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๘ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

ค่าใบอนุญาต 20.00 บาท ค่าตรวจแบบ 38,120.00 บาท
รวม 38,140.00 บาท (สามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

(๒) ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแบบท้ายใบอนุญาตนี้

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่...11 เดือน 22 พ.ศ. 2562

ออกให้ ณ วันที่...12 เดือน 22 พ.ศ. 2561

(ลายมือชื่อ)



ตำแหน่ง...ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่กองการโยธา

พ.ศ. ๒๕๖๒
[Signatures]



ใบรับรองการก่อสร้าง คัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่ ๒๔๓๐ / ๒๕๕๓

ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่า นริศ สิริยศ จำกัด โดยนายวิจิตร คูณศิริพงศ์กุล
 อยู่บ้านเลขที่ ๗๗/๔๔-๔๕ อาคารพาณิชย์วิหิตวงศ์วัน ๑ หมู่ ตรอก/ซอย
 ถนน ถนนโพธิ์ ตำบล/แขวง ถนนพหลโยธิน อำเภอ/เขต บางเขน จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 ได้ทำการ ก่อสร้างอาคาร เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตในใบอนุญาตเลขที่ ขน ๓. 188/2551
 ลงวันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้
 เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น จึงออกใบรับรองให้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. เป็นอาคาร

(1) ชนิด ก.ส.อ. ๑ ชั้น จำนวน หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารชุดอยู่ตึกชั้นรวม (178 ห้อง) สรรพมูล
 โดยมีที่จอดรถ ที่กักเก็บรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน คัน
 (2) ชนิด ที่จอดรถยนต์ จำนวน เพื่อใช้เป็น ที่จอดรถยนต์
 โดยมีที่จอดรถ ที่กักเก็บรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน คัน
 (3) ชนิด ที่จอดรถยนต์ จำนวน เพื่อใช้เป็น ที่จอดรถยนต์
 โดยมีที่จอดรถ ที่กักเก็บรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน คัน
 (4) ชนิด จำนวน เพื่อใช้เป็น
 โดยมีที่จอดรถ ที่กักเก็บรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน คัน
 ที่บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย แขวง ๗
 ถนน ถนนโพธิ์ ตำบล/แขวง นวมินทร์ อำเภอ/เขต นวมินทร์ กรุงเทพมหานคร
 โดย นริศ สิริยศ จำกัด เป็นเจ้าของอาคาร
 และ นริศ สิริยศ จำกัด เป็นผู้ครอบครองอาคาร
 อยู่ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส. 3 เลขที่/ด.ค. 1 เลขที่ 3728, 3729
 เลขที่ดิน 4129, 4130 เป็นที่ดินของ นริศ สิริยศ จำกัด

ข้อ 2. ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และ
 หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา 8 (11) มาตรา 9 หรือมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
 อาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
 (2) ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ออกให้ ณ วันที่ 12 ส.ค. 2553

(ลายมือชื่อ)

นายวิจิตร คูณศิริพงศ์กุล
 ตำแหน่ง
 เจ้าพนักงานท้องถิ่น



(อ.ข.๑๐)

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง

วันที่ ๒๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

หนังสือนี้ออกให้เพื่อแสดงว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับจดทะเบียนอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามคำขอของผู้มีกรรมสิทธิ์ที่ดินและอาคาร ชื่อ บริษัท สิริยศ จำกัด

ทะเบียนเลขที่ ๑๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีรายการ ดังนี้

๑. ชื่ออาคารชุด "โลว์เซ่ ลาซาล"

๒. โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๗๒๘ และ ๓๗๒๙

ตำบล/แขวง บางนา อำเภอ/เขต บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร

๓. จำนวนอาคาร ๑ หลัง

๔. จำนวนห้องชุด ๑๓๘ ห้องชุด

๕. บันทึกรายละเอียด(รายการทรัพย์สินส่วนกลาง เฉพาะทรัพย์สินส่วนกลางตามมาตรา ๑๕(๕), (๖), (๗)

พื้นที่และทรัพย์สินทั่วไปที่มีไว้ใช้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน รื้อโครงสร้าง, ทางเดินภายในและภายนอกอาคาร, ที่จอดรถจำนวน ๖๘ คัน, หลังคาและคานหิ้ว, บันไดหนีไฟและบันไดหลัก, หม้อแปลงไฟฟ้า, ห้องเครื่องไฟฟ้า, ตู้จ่ายกระแสไฟฟ้าภายในอาคาร, ทางเข้าโถงลิฟต์, เครื่องลิฟต์พร้อมอุปกรณ์, ระบบบันไดวนกลาง, ห้องควบคุม, เครื่องแสงสว่างไฟฉุกเฉิน, สระว่ายน้ำ และสระว่ายน้ำเด็ก, ห้องปั๊มสระว่ายน้ำพร้อมอุปกรณ์, ฟิตเนส, ทางเดินเชื่อม, สวนและพื้นที่สีเขียว, โถงต้อนรับ, โถงลิฟต์, ห้องนิติบุคคล, ห้องเก็บของนิติบุคคล, ห้องออกกำลังกาย, พร้อมอุปกรณ์, ห้องนั่งเล่น, ห้องซักรีด, ห้องเก็บขยะ, มุขสอยดินทราย, มุขสอยทั่วไป, มุขสอยย่อยสลายได้, ห้องน้ำ และห้องขบวน, ห้องเครื่องประจักษ์ขึ้น, ห้องขยะประจักษ์ขึ้น, ปิรามม, ระบบไม้กั้นรถพร้อมอุปกรณ์, อุปกรณ์ชะลอความเร็วรถ, ป้ายโครงการ, ป้ายแสดงตำแหน่งของแต่ละชั้น, ป้ายเตือน, ป้ายข้อความต่างๆ เพื่อประโยชน์ร่วมของผู้พักอาศัย

ระบบต่างๆ, ระบบท่อน้ำทิ้งต่างๆ และระบบท่อน้ำดี, ระบบที่วางจรมิค, พร้อมอุปกรณ์, ระบบโทรศัพท์รวมพร้อมอุปกรณ์, ระบบอินเตอร์เน็ตพร้อมอุปกรณ์, ระบบโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์, ระบบบ่อน้ำคั้นน้ำเสียพร้อมอุปกรณ์, ระบบระบายน้ำรอบอาคาร, ระบบระบายน้ำเชื่อมต่อสาธารณะ, ระบบป้องกันอัคคีภัย, ตู้ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ, ระบบผ่านเข้าออก-อาคาร Key Card, ระบบสายล่อฟ้า พร้อมอุปกรณ์, ระบบแสงสว่างส่วนกลาง, ระบบประปา, มาตรฐานน้ำประปา, ท่อน้ำดี, ห้องปั๊มน้ำ, ถังเก็บน้ำ ๑ ถังเก็บน้ำ ๒

ทรัพย์สินส่วนกลางอื่นๆ ที่มีไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกันของเจ้าของร่วมที่มีอยู่แล้วหรือที่จะจัดให้มีในภายหลัง เพื่อประโยชน์กันเจ้าของร่วมทุกคน

๖. ทรัพย์สินส่วนบุคคล

ห้องชุดเพื่ออยู่อาศัย

จำนวน ๑๓๘ ห้องชุด

ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า

จำนวน ห้องชุด

ที่จอดรถส่วนบุคคล

จำนวน คัน

อื่นๆ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวพิชญ์ใจ ลอยทองแข็ง)
นักวิชาการที่ดินชำนาญการ
๒๔ ก.ค. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)


พนักงานเจ้าหน้าที่

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง



รายการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

ทะเบียน เลขที่	ชื่อนิติบุคคลอาคารชุด	ที่ตั้งสำนักงาน	ชื่อ ที่อยู่ของผู้จัดการ	จดทะเบียน วัน เดือน ปี	พนักงานเจ้าหน้าที่ ลงลายมือชื่อ (ประทับตรา)
๐๘/๒๕๖๑	ไกรเว้ สาขา๓	เลขที่ ๗๕ ซอยลาซาล ๗ แขวง บางนาใต้ เขต บางนา กรุงเทพมหานคร	นายวิสาร กุปศิริพงศ์ ๗๗๕ ซอยลาซาล ๗ แขวง บางนาใต้ ๖ เขต บางนา กรุงเทพมหานคร สำนักงานต้อง	๒๐ ส.ค. ๒๕๖๑	

หมายเหตุ : วัตถุประสงค์นิติบุคคลอาคารชุดเป็นไปตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งบัญญัติว่า เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลาง
และให้มีอำนาจกระทำการใด ๆ เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทั้งนี้ตามมติของเจ้าของร่วมภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้



หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง
วันที่ ๒๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

หนังสือสำคัญฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๖๒ ทะเบียนเลขที่ ๑๘/๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีรายการ ดังนี้

๑. ชื่อนิติบุคคลอาคารชุด "ไอร์เพล อพาร์ทเมนต์"

๒. มีวัตถุประสงค์นิติบุคคลอาคารชุดเป็นไปตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด
พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งบัญญัติว่า เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลางและให้มีอำนาจกระทำการใดๆเพื่อประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์ดังกล่าว ทั้งนี้ตามมติของเจ้าของร่วมภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้

๓. ที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ เลขที่ ๗๕ หมู่ที่ ๑ ตรอก/ซอย ลาซาล ๗
ถนน - ตำบล/แขวง บางนาใต้ อำเภอ/เขต บางนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๖๖๐ โทรศัพท์ -

(ลงชื่อ) _____ พนักงานเจ้าหน้าที่
(_____)
ตำแหน่ง _____



ภาคผนวก ข.

สำเนาผลตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง



Analysis Report

Customer Name : บริษัท อินน์คอนซ์ จำกัด

Page 1 of 1

Address : 125/178 ถ.รัตนวิเศษ อ. ไทรน้อย
จ.นนทบุรี

Report No: 210309024

Tel : 0-2921-6940

Fax: 0-2921-8799

Sampling Source : โครงการ Dolce-Lasalle

:-

Sampling Date : 09-Mar-21

Sampling Method : Grab

Received Date : 09-Mar-21

Sampling By : Customer

Testing Date : Mar 10-15, 2021

Approved Date : 19-Mar-21

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			จุดระบายน้ำคลองที่ 1	Standard
Sample Type			Wastewater	
Analysis No.			210309024	
Sampling Time			-	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.4	5.0-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	10.8	≤30
TSS	mg/L	APHA:2540 D	59.5	≤40
#TDS@	mg/L	Dried 103-105 C	81	≤500
#Fat, Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	1.1	≤20
#N-TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	19	≤35
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	0.6	≤0.5
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤1.0
#Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA-9221 B	92,000	-
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA-9221 E	54,000	-

Standard : กำหนดตามมาตรฐานคุณภาพการระบายน้ำที่ออกจากร่างกายประเภทและขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พ.ร.2548 ควบคุมการระบายน้ำ

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

: * Test marked # in this report are not included in the TSI Accreditation Schedule for our Laboratory *

Sampling By Customer : *Reported results refer to samples received from customer only*

@ : ปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำให้ผล (TDS) นั้นคือที่ลดลงกับ TDS ของน้ำให้ผล

* Add AUT of Nitification inhibitor

Environment & Laboratory Co., Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawad
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TSI Accreditation schedule for our Laboratory



Analysis Report

Customer Name : บริษัท รีบัสคอนซ์ จำกัด

Page 1 of 1

Address : 125/178 อ.วัดมณีเศรษฐ์ ต.โพธิ์
อ.เมือง จ.นนทบุรี

Report No: 210309025

Tel : 0-2921-6940

Fax: 0-2921-8790

Sampling Source : โครงการ Dolce-Lesalle

:-

Sampling Date : 09-Mar-21

Sampling Method : Grab

Received Date : 09-Mar-21

Sampling By : Customer

Testing Date : Mar 10-15, 2021

Approved Date : 19-Mar-21

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			จุดระบายน้ำที่จุดที่ 2	Standard
Sample Type			Wastewater	
Analysis No.			210309025	
Sampling Time			-	
Physical Appearance			Turbid yellow odour sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.7	5.0-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	13.0	≤30
TSS	mg/L	APHA:2540 D	23.3	≤40
#TDS@	mg/L	Dried 103-105 C	171	≤500
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	1.1	≤20
#N-TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	37	≤35
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	≤0.5
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤1.0
#Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	35,000	-
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	13,000	-

Standard : กำหนดค่ามาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ คณะกรรมการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารของประเทศไทย และที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

* : * Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory *

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

@ : ปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ที่เพิ่มจากร่างน้ำใช้ปกติ (TDS น้ำดื่มที่กักเก็บกับ TDS ของน้ำใช้แล้ว)

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsuward
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



Analysis Report

Customer Name : บริษัท รัมพ์คอนส์ จำกัด

Page 1 of 1

Address : 125/178 ถ.รัตนธิเบศร์ ๑, โนน

Report No: 210309026

ถ.เมืองจันทบุรี

Tel : 0-2921-6940

Fax: 0-2921-8799

Sampling Source : 1 โครเกอร์ Dolce-Lesalle

: จุดบ่อพักน้ำทิ้ง : จุดบ่อพักน้ำทิ้งก่อนระบายออกพื้นที่โครเกอร์

Sampling Date : 09-Mar-21

Sampling Method : Grab

Received Date : 09-Mar-21

Sampling By : Customer

Testing Date : Mar 10-15,2021

Approved Date : 19-Mar-21

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			จุดบ่อพักน้ำทิ้ง	Standard
Sample Type			Wastewater	
Analysis No.			210309026	
Sampling Time			-	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.8	5.0-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	18.0	≤30
TSS	mg/L	APHA:2540 D	35.0	≤40
#TDS@	mg/L	Dried 103-105 C	211	≤500
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	2.0	≤20
#N-TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	34	≤35
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	≤0.5
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	1.1	≤1.0
#Coliform,Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	22,000	-
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	13,000	-

Standard : กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการและโรงงาน คณะกรรมการควบคุมมลพิษแห่งชาติ และสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 ฉบับปรับปรุง

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

: " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

* Add: AUT of Nitrification inhibitor

@ : ปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำใช้ปกติ (TDS น้ำเสียที่ติดลบกับ TDS ของน้ำใช้แล้ว)

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsavand
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



Analysis Report

Customer Name : บริษัท โนบิลคอนกรีต จำกัด

Page 1 of 1

Address : 125/178 อ.วังนวลอินทร์ อ.โพธาราม

Report No: 210309027

อ.เมือง จ.นนทบุรี

Tel : 0-2921-6940

Fax: 0-2921-8799

Sampling Source : เครื่องวัด Dolce-Lusalle

: -

Sampling Date : 09-Mar-21

Sampling Method : Grab

Received Date : 09-Mar-21

Sampling By : Customer

Testing Date : Mar 11, 2021

Approved Date : 19-Mar-21

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำดื่ม
Sample Type			น้ำดื่ม
Analysis No.			210309027
Sampling Time			
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	Dried 103-105 C	314

Remark : Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

Environment & Laboratory Co., Ltd.

Approved By :

Alisa Songsinwasd
Laboratory Manager



Analysis Report

Customer Name : บริษัท อินโดรอนซ์ จำกัด

Address : 125/178 อ.วัดนาเกลือ อ.โพธาราม

อ.เมือง จ.นนทบุรี

Tel : 0-2921-6940

Fax: 0-2921-8799

Page 1 of 1

Report No: 210309028

Sampling Source : โรงงาน Dolce-Lasalle

1 -

Sampling Date : 09-Mar-21

Sampling Method : Grab

Received Date : 09-Mar-21

Sampling By : Customer

Testing Date : Mar 10-23,2021

Approved Date : 23-Mar-21

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			สระวน้ำ	Standard
Sample Type			น้ำสระวน้ำ	
Analysis No.			210309028	
Sampling Time			-	
Physical Appearance			Clear	
Combine Chlorine	mg/L	DPD	<0.1	0.5-1.0
Alkalinity, Total	mg/L CaCO ₃	APHA:2320 B	74	80-100
Calcium-H	mg/L CaCO ₃	APHA:3500-Ca(B)	96	250-600
Cyanuric acid	mg/L	Colorimetric	41	30-60
Chloride	mg/L Cl	APHA:4500-Cl(B)	1,439	≤600
N-Ammonia	mg/L N	APHA:4500-NH ₃ (C)	0.56	≤20
Nitrate	mg/L	APHA:4500-NO ₃ (D)	4.52	≤50
Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND	≤10
Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	ND	ต้องไม่พบ
E.coli	MPN/100 mL	APHA:9221 G	ND	ต้องไม่พบ
S.aureus	/100 mL	APHA2012 : 9213 B	ND	ต้องไม่พบ
P.aeruginosa	/500 mL	APHA2012 : 9213E	ND [Ⓢ]	ต้องไม่พบ

Standard : กำหนดค่าขององค์ประกอบทางเคมีของน้ำดื่มตามมาตรฐาน ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการประปา หรือกิจการอื่นๆ ในท้องถิ่นด้วย

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

ND: Not Detectable

Ⓢ : Analytical by Analytical Laboratory Service Co., Ltd.

Environment & Laboratory Co., Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawad
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analysed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.



Analysis Report

Customer Name : บริษัท วิมัลคอนกรีต จำกัด

Address : 125/178 อ.วัดมณีรินทร์ ต.โพธิ์แก้ว

อ.เมือง จ.นนทบุรี

Tel : 0-2921-6940

Fax: 0-2921-8799

Sampling Source : โครงการ DOLCE-LASALLE

:-

Sampling Date : 09-Mar-21

Sampling Method : Grab

Received Date : 09-Mar-21

Sampling By : Customer

Testing Date : Mar 10-23,2021

Approved Date : 23-Mar-21

Page 1 of 1

Report No: 210309029

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			น้ำใส	Standard
Sample Type			Water	
Analysis No.			210309029	
Sampling Time			-	
Physical Appearance			Clear sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.6	6.5-8.5
#Turbidity	NTU	APHA:2130 B	1.59	≤5
#True Color	pt-Co	APHA:2120 B	<5	≤20
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	362	-
#E.coli	MPN/100 mL	APHA:9221 G	ND	ND
#Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND	<2.2
#S.aureus	/100 mL	APHA2012 : 9213 B	ND	ND
#C.Perfringens	/100 mL	APHA :9213E	ND(8)	ND

Standard : ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 61 (พ.ศ.2524) และฉบับที่ 135 (พ.ศ.2534) และฉบับที่ 6 (พ.ศ.2553) เรื่องน้ำบริโภคในชุมชน
บรรจุที่โบลติก

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

: " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

ภาคผนวก ค.

สำเนา Certificate Calibration ห้องปฏิบัติการ



ใบรับรองเลขที่ 20T191/1169

ใบรับรองห้องปฏิบัติการ

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้

บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอราตอรี จำกัด

มีห้องปฏิบัติการตั้งอยู่เลขที่

๔๐ ซอยเลียบเมืองนนทบุรี ๑๓ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 17025-2561 (ISO/IEC 17025 : 2017)

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๐๒๔๐

โดยมีสาขาการรับรองตามรายละเอียดแนบท้ายใบรับรอง

ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ถึง วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ออกให้ ณ วันที่ ๒๘ ต.ค. ๒๕๖๓

(นายวันชัย พนมชัย)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



รายละเอียดแบบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ
ใบรับรองเลขที่ 20T191/1169

ชื่อห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการทดสอบ
บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แล็บอราตอรี จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 40 ซอยเลี้ยวเมืองนนทบุรี 13 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ 0240
สถานภาพห้องปฏิบัติการ ☒ ถาวร ☐ นอกสถานที่ ☐ชั่วคราว ☐เคลื่อนที่

สาขาการทดสอบ	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
สาขาสังแวดล้อม 1. น้ำและน้ำเสีย (water and wastewater)	- pH 4.0 to 10.0 - Total suspended solids (TSS) 5.0 mg/l to 1 000 mg/l - Copper (Cu) 0.030 mg/l to 5.00 mg/l - Biochemical oxygen demand (BOD) 5.0 mg/l to 2 000 mg/l	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 4500-H ⁺ B - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 2540 D - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 3111 B and part 3030 E - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 5210 B and part 4500-O C



รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ
ใบรับรองเลขที่ 20T191/1169

หมายเลขการรับรองที่
สถานภาพห้องปฏิบัติการ


ทดสอบ 0240

☒ ถาวร

☐ นอกสถานที่

☐ ชั่วคราว

☐ เคลื่อนที่

สาขาการทดสอบ	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
สาขาสิ่งแวดล้อม 2. น้ำเสีย (wastewater)	- Chemical oxygen demand (COD) 40.0 to 4 000 mg/l	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 5220.C 

ออกให้ ณ วันที่ ๒๘ ต.ค. ๒๕๖๓

(นายกันธิ์ พนมชัย)

ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



ที่-อก ๐๓๑๐(๑)/ ๖๒๘๑

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบลอราทอรี จำกัด

อ้างถึง ๑. คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕

๒. หนังสือบริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบลอราทอรี จำกัด เลขที่ EN ๐๐๓/๒๕๖๕

ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕

๓. หนังสือบริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบลอราทอรี จำกัด เลขที่ EN ๐๐๕/๒๕๖๕

ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบลอราทอรี จำกัด-จำนวน ๒ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑, ๒ และ ๓ บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบลอราทอรี จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ๖-๐๒๙ สถานที่ตั้งเลขที่ ๕๐ ซอยเลี้ยวเมืองนนทบุรี ๑๓ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบลอราทอรี จำกัด ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) นายวิริยะ มีสงฆ์

ทะเบียนเลขที่ ๖-๐๒๙-ค-๐๔๔

๒) นางสาวอลิสรา ทรงสวัสดิ์

ทะเบียนเลขที่ ๖-๐๒๙-ค-๒๕๐๗

๓) นายพิสิษฐ์ บุญนาค

ทะเบียนเลขที่ ๖-๐๒๙-ค-๓๓๘๖

๔) นางสาวอุไร ศรีเนตร

ทะเบียนเลขที่ ๖-๐๒๙-ค-๓๓๘๗

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) นางสาวเป็นฤดี พันธุ์แก้ว

ทะเบียนเลขที่ ๖-๐๒๙-จ-๒๗๗๘

๒) นางสาวเสาวมีย์ เมืองพา

ทะเบียนเลขที่ ๖-๐๒๙-จ-๓๗๗๘

๓) นางสาวพัชรภรณ์ แจ่มดาว

ทะเบียนเลขที่ ๖-๐๒๙-จ-๓๗๗๙

๔) นางสาวฐิติมา ขุนเกลี้ยง

ทะเบียนเลขที่ ๖-๐๒๙-จ-๖๓๐๕

๕) นางสาวพัทธนิย กิ่งทอง

ทะเบียนเลขที่ ๖-๐๒๙-จ-๖๕๒๓

๖) นางสาวพัชรिता เกษามา

ทะเบียนเลขที่ ๖-๐๒๙-จ-๖๕๒๒

๗) นางสาวพัชรี ไตรสกุล

ทะเบียนเลขที่ ๖-๐๒๙-จ-๗๕๕๕

๘) นางสาวฐิติภา อยู่เย็น

ทะเบียนเลขที่ ๖-๐๒๙-จ-๘๔๘๔

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย จำนวน ๒๕ รายการ

ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือ...

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๓๘ เมษายน ๒๕๖๗ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือ
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นสุดอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ซึ่งคำขอต่ออายุดังกล่าวขอรับได้ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม

จึงเวียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางจันทา เตชะกรินทร์)

ผู้อำนวยการกองวิจัยและเฝ้าระวังมลพิษโรงงาน
ปฏิบัติการงานสนับสนุนการบริการงานอุตสาหกรรม

๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๕

กองวิจัยและเฝ้าระวังมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๕๐๐๒ ๐ ๒๒๐๒ ๕๓๕๖

โทรสาร ๐ ๒๒๕๕ ๓๔๓๕

เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แล็บอราตอรี จำกัด

เลขทะเบียน ๖-๐๒๙

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๖๒๘๑

ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

ขอขยายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๒๕ รายการ

น้ำเสีย จำนวน 25 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Arsenic	Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ^[2]
2	Biochemical Oxygen Demand	5-Day BOD Test, Azide Modification Method ^[2]
3	Cadmium	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[2]
4	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method ^[2]
5	Color	ADMI Weighted-Ordinate Spectrophotometric Method ^[2]
6	Copper	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[2]
7	Cyanide	Distillation, Colorimetric Method ^[2]
8	Formaldehyde	Distillation, Colorimetric Method ^[1]
9	Free Chlorine	Iodometric Method ^[2]
10	Hexavalent Chromium	Colorimetric Method ^[2]
11	Lead	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[2]
12	Manganese	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[2]
13	Mercury	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method ^[2]
14	Nickel	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[2]
15	Oil & Grease	1) Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method ^[2] 2) Soxhlet Extraction Method ^[2]
16	pH	Electrometric method ^[2]
17	Phenols	Distillation, Direct Photometric Method ^[2]
18	Selenium	Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ^[2]
19	Sulfide	1) Iodometric Method ^[2] 2) Methylene Blue Method ^[2]
20	Temperature	Laboratory and Field Methods ^[2]
21	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C ^[2]
22	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl Method ^[2]
23	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C ^[2]

(นางริกาญจน์ ฉัตรสกุลวิไล)

ผู้อำนวยการศูนย์มาตรฐานวิธีการวิเคราะห์มลพิษ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
24	Trivalent Chromium	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method; Colorimetric Method; Calculation ^[2]
25	Zinc	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[2]

เอกสารอ้างอิง

1. สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย. คู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: เว็บบทการพิมพ์, 2547
2. APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. Washington, DC: APHA, 2017.



(นางริการุณย์ ฉัตรสกุลไค)

ผู้อำนวยการศูนย์มาตรฐานวิธีการวิเคราะห์มลพิษ
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย