

## บทที่ 4

# สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

## 4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Excel Ladprao-Sutthisan (ดิ เอ็กเซล ลาดพร้าว-สุทธิสาร) ของนิติบุคคลอาคารชุด ดิ เอ็กเซล ลาดพร้าว - สุทธิสาร ตั้งอยู่เลขที่ 719 ซอยลาดพร้าว 62 (เพ็งสุข) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10230 ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2564 (ช่วงเปิดดำเนินการ) พบว่า โครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆอย่างเคร่งครัด

## 4.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Excel Ladprao-Sutthisan (ดิ เอ็กเซล ลาดพร้าว-สุทธิสาร) ของนิติบุคคลอาคารชุด ดิ เอ็กเซล ลาดพร้าว - สุทธิสาร ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2564 (ช่วงเปิดดำเนินการ) คือการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำและคุณภาพน้ำทิ้ง จะเห็นว่า ส่วนใหญ่ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ยกเว้นค่า *E.Coli* บริเวณสระว่ายน้ำส่วนลึก วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ค่า Combine Chlorine, Alkalinity, Calcium Hardness และ Chloride บริเวณสระว่ายน้ำ ส่วนต้นค่า Alkalinity, Calcium Hardness และ Chloride บริเวณสระว่ายน้ำ ส่วนลึก ที่มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ทั้งนี้อาจมีสาเหตุเนื่องมาจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 จึงทำให้ต้องปิดการใช้งานพื้นที่ส่วนกลาง รวมถึงสระว่ายน้ำเป็นเวลานาน ทำให้การเติมสารฆ่าเชื้อโรคในน้ำมีปริมาณและการออกฤทธิ์ไม่เพียงพอในการฆ่าเชื้อโรคในน้ำ อย่างไรก็ตามโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลและปรับปรุงระบบในการ ฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำ โดยโครงการเลือกใช้ระบบเกลือ (Salt Chlorinator) และเพิ่มปริมาณการเติมคลอรีนจนทำให้ผลการตรวจวัดในสัปดาห์ถัดไปมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้โครงการจะทำการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดต่อไป