



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Library Houze (ช่วงเปิดดำเนินการ)

ตั้งอยู่ที่ 391 ถนนพาณิชยการธนบุรี แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600

ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2564



นิติบุคคลอาคารชุดライブバー เอ้าส์ จรัญ

บริหารจัดการโดย TRIPLE

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สำหรับโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย หรือเพื่อประกอบการพาณิชย์

วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2564

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า นิติบุคคลอาคารชุดไลบรารี เข้าส์ จรัญ เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งเปิดดำเนินการ โครงการ Library Houze จรัญสนิทวงศ์ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2564 โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

| ผู้จัดทำรายงาน | ลายมือชื่อ | ตำแหน่ง |
|---------------------------|------------|-----------------------------|
| นางสาวอนันดา จึงสวัสดิ์ | | ผู้จัดการนิติบุคคลฯ |
| นายชวรศักดิ์ อาษาตย์มนตรี | | หัวหน้าช่างสนับสนุนส่วนกลาง |
| นางสาวกนกวรรณ สำเนียง | | ผู้จัดการอาคาร |
| นายอภิวิชญ์ ใจเอี่ยม | | ช่างประจำอาคาร |

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอนันดา จึงสวัสดิ์)

ตำแหน่ง ผู้จัดการนิติบุคคล

การเสนอรายงาน

() เจ้าของโครงการได้มอบให้..... เป็นผู้ดำเนินการเสนอรายงานดัง

หนังสือมอบอำนาจ

(✓) เจ้าของโครงการเป็นผู้ดำเนินการเสนอรายงาน (ดังด(dm)หมายนำส่ง)



ใบรับรองการส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เลขรับเรื่อง : Dx009/64 วันที่รับเรื่อง : 2/8/2564

ชื่อโครงการ : Library Houze จรัญสนิทวงศ์

เจ้าของโครงการ : บริษัท ไลบรารี เฮ้าส์ จำกัด

ช่วงเดือน : มกราคม-มิถุนายน 2564 เขต : บางกอกใหญ่

ระยะโครงการ : เปิดดำเนินการ ประเภทโครงการ : อาคารอยู่อาศัยรวม

สถานะการจัดส่ง : ขอขยายระยะเวลาส่ง ผู้จัดทำรายงาน : นิติบุคคลอาคารชุด

ผู้ส่ง : เบอร์โทรศัพท์ :

ผลการตรวจสอบเอกสาร :

เอกสารครบถ้วนถูกต้อง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ลงชื่อ *วัน* เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจรับรายงาน
นางสาววีรินทร์ สุภากรณ์ชัยสิน
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

ลงชื่อ ผู้รับรองการตรวจรับรายงาน
นายวรวิทย์ วงศ์ประเสริฐ
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ Library Houze จรัญสนิทวงศ์

ชื่อโครงการ : โครงการ Library Houze จรัญสนิทวงศ์

สถานที่ตั้ง : 391 ถนนพานิชยการธนบุรี แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

ชื่อเจ้าของโครงการ : บริษัท ไลบรารี เხ้าส์ จำกัด

จัดทำโดย : นิติบุคคลอาคารชุด ไลบรารี เხ้าส์ จรัญ

รายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส.1009.5/3927 ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

โครงการผ่านการพิจารณาคณะกรรมการผู้ชำนาญการ ในการประชุมครั้งที่ 23/2559 วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2559

รายละเอียดโครงการ : รายละเอียดโครงการ ได้แก่ ที่ดัง โครงการ ลักษณะของโครงการ เป็นต้น แสดง
รายละเอียดในบทที่ 1 บทนำ

สารบัญ

หน้า

| | |
|-----------------|---|
| สารบัญ | A |
| สารบัญตาราง | D |
| สารบัญรูป | E |
| สารบัญภาพประกอบ | F |

ส่วนที่ 1 บทนำ

| | |
|--|---|
| 1.1 ความเป็นมาในการจัดทำรายงาน | 1 |
| 1.2 วัตถุประสงค์ | 1 |
| 1.3 ขอบเขตการจัดทำรายงานในระยะดำเนินการ | 2 |
| 1.4 รายละเอียดโครงการ LIBRARY HOUZE จรัญสนิทวงศ์ | 2 |
| 1.4.1 ลักษณะโครงการ | 2 |
| 1.4.2 ที่ตั้งและอาณาเขตโครงการ | 2 |
| 1.4.3 ประเภทและขนาดของโครงการ | 3 |
| 1.4.4 น้ำใช้ | 3 |
| 1.4.5 การบำบัดน้ำเสีย | 3 |
| 1.4.6 การระบายน้ำ | 4 |
| 1.4.7 การจัดการมูลฝอย | 4 |
| 1.4.8 ระบบไฟฟ้า | 4 |
| 1.4.9 ระบบป้องกันอัคคีภัย | 4 |

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

| | |
|--|---|
| 2.1 วิธีการติดตามตรวจสอบ | 5 |
| 2.2 ขอบเขตการดำเนินการและข้อจำกัด | 5 |
| 2.3 เงื่อนไขที่โครงการ LIBRARY HOUZE จรัญสนิทวงศ์ ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด | 5 |
| 2.4 ผลการปฏิบัติตามมาตรการ | 6 |

ส่วนที่ 3 รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

| | |
|--|----|
| 3.1 บทนำ | 61 |
| 3.2 ขอบเขตการติดตามตรวจสอบ | 61 |
| 3.2.1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม | 61 |
| 3.2.2 พารามิเตอร์และวิธีการตรวจวิเคราะห์ | 62 |
| 3.3 มาตรที่ใช้เปรียบเทียบคุณภาพน้ำทิ้ง | 62 |
| 3.4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม | 63 |
| 3.4.1 คุณภาพน้ำทิ้ง | 63 |
| 3.4.2 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง | 64 |
| 3.5 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม | |
| ระหว่าง เดือนมกราคม - มิถุนายน 2564 | 68 |
| 3.6 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม | 68 |

สารบัญ (ต่อ)

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 : สำเนาหนังสือเห็นชอบ สพ.และเงื่อนที่โครงการต้องปฏิบัติตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบ 2 : เอกสารการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและทดสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย

เอกสารแนบ 3 : เอกสารการตรวจสอบทรัพย์สินส่วนกลาง และ เอกสารการตรวจสอบความคุ้มครองดูแล
สรรว่ายน้ำ

เอกสารแนบ 4 : เอกสารรายงานการบำรุงรักษาอิฟท์

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก : เอกสารสำคัญของนิติบุคคลอาชญาด

ภาคผนวก ข : สำเนาหนังสือรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกสาร

ภาคผนวก ค : หนังสือรับรองผลการตรวจวิเคราะห์

ภาคผนวก ง : คำมาตรฐาน

สารบัญตาราง

| ตารางที่ | หน้า |
|--|------|
| 2.4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ LIBRARY HOUZE จังหวัดชัยภูมิ | 7 |
| 2.4.2 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ LIBRARY HOUZE จังหวัดชัยภูมิ | 56 |
| 3.2.1-1 ขอบเขตและแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ LIBRARY HOUZE จังหวัดชัยภูมิ | 62 |
| 3.2.2-1 พารามิเตอร์และวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม | 62 |

สารบัญรูป

| รูปที่ | หน้า |
|---|------|
| 1.4.2-1 ที่ตั้งและอาณาเขตโดยรอบของโครงการ | 3 |
| 3.4.2-1 ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) | 64 |
| 3.4.2-2 ค่าบีโอดี (BOD) | 65 |
| 3.4.2-3 ค่าสารเขายนลอย (TSS) | 65 |
| 3.4.2-4 ค่าสารที่ละลายได้ทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นจากน้ำใช้ปกติ (TDS) | 66 |
| 3.4.2-5 ค่าน้ำมันและไขมัน (Fat Oil & Grease) | 66 |
| 3.4.2-6 ค่าทีเคเอ็น (TKN) | 67 |
| 3.4.2-7 ค่าซัลไฟฟ์ (Sulfide) | 67 |

สารบัญภาพประกอบ

| ภาพถ่ายประกอบที่ | หน้า |
|--|------|
| 1. จัดสรรพนักงานในการคุ้มครองการ | 49 |
| 2. ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน | 49 |
| 3. ป้ายให้ดับเครื่องยนต์ขณะข้อครอต | 49 |
| 4. ป้ายให้ปฏิบัติตามระเบียบที่ข้อครอต | 49 |
| 5. สนง.เขตบางกอกใหญ่คุณสิงห์ภูมิ | 50 |
| 6. การตรวจสอบและซ่อมแซมระบบบ่อบำบัด | 50 |
| 7. ตัวตั้งต้นไม้ในโครงการ | 50 |
| 8. ตรวจสอบน้ำดีและอุปกรณ์ในถังเก็บน้ำ | 50 |
| 9. ระบบบ่อบำบัด | 51 |
| 10. ถังขยะประเภทที่จุดพักขยะตามชั้น และห้องพักขยะรวม | 51 |
| 11. การเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟ | 51 |
| 12. ป้ายรณรงค์ให้ประหยัดพลังงาน | 51 |
| 13. ระบบเตือนเหตุเพลิงไหม้ | 51 |
| 14. การอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น และการซ้อมอพยพหนีไฟ | 52 |
| 15. จุดรวมพล | 52 |
| 16. ป้ายบอกเลขชั้นอุปกรณ์ดับเพลิงและทางหนีไฟ | 52 |
| 17. หน้าต่างระบายน้ำอากาศ | 52 |
| 18. ที่ข้อครอต | 53 |
| 19. ที่ข้อครอตจักรยานยนต์ | 53 |
| 20. เส้นช่องจอดรถ และกระจากโถง | 53 |
| 21. ระบบกล้องวงจรปิด | 53 |
| 22. ระบบ Access Control | 54 |
| 23. เครื่องหมายจราจร และพื้นที่สีเขียวรอบที่ข้อครอต | 54 |
| 24. สระว่าไน้ | 54 |
| 25. ป้ายระดับความลึก | 54 |
| 26. การทำความสะอาดสระว่าไน้ | 55 |

สารบัญภาพถ่ายประกอบ (ต่อ)

| ภาพถ่ายประกอบที่ | หน้า |
|--|------|
| 27. การตรวจวัดคุณภาพน้ำสาระว่าไยน้ำ | 56 |
| 28. พื้นที่สีเขียว ด้านหน้าโครงการ | 57 |
| 3.4-1 การเก็บตัวอย่างน้ำบ่อบำบัดน้ำเสีย (บ่อก่อนปล่อยน้ำออกนอกโครงการ) | 63 |
| 3.4-2 การเก็บตัวอย่างน้ำบ่อบำบัดน้ำเสีย (บ่อก่อนปล่อยน้ำออกนอกโครงการ) | 63 |
