



รูปที่ 2-1 การดำเนินงานก่อสร้างเฉพาะภายในขอบเขตโครงการ



รูปที่ 2-2 รั้ว Metal Sheet สูง 6 เมตร และประตูทางเข้า-ออก พื้นที่ก่อสร้าง




รูปที่ 2-3 จัดระเบียบพื้นที่ก่อสร้าง และกองเก็บวัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย



รูปที่ 2-4 ห้องเก็บวัสดุที่มีการดูแลอย่างเป็นระบบ

รูปที่ 2-5 การตรวจสอบควบคุมระดับพื้นดิน
ตามแบบแปลนงานก่อสร้าง



รูปที่ 2-6 ป้ายแสดงรายละเอียดของโครงการ และช่องทางการติดต่อ




รูปที่ 2-7 ตารางสรุปมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริเวณหน้าโครงการ

<div> <div>บันทึกข้อยกเว้น</div> <div>โครงการ ดุมพินี วิลลส์ แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด สเตชัน</div> <table> <tr> <th>วันที่</th><th>เวลา</th><th>ผู้พบ</th><th>ผู้เกี่ยวข้อง</th><th>คำอธิบาย</th><th>ผลกระทบ</th><th>หมายเหตุ</th></tr> <tr> <td>19/8/21</td><td>11:00</td><td></td><td>คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่งาน ออกร</td><td>ผลกระทบจากฝน 19/8/21 ออกร</td><td>ฝนตกแรงมาก</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>17/8</td><td>ฝนตกแรงมาก 17/8/21</td><td>ฝนตกแรงมาก</td><td></td></tr> <tr> <td>27/10/21</td><td>14:30</td><td></td><td>เจ้าหน้าที่ 17/8</td><td>ผลกระทบจากฝน 17/8/21 ออกร</td><td>ฝนตกแรงมาก</td><td></td></tr> <tr> <td>28/10/21</td><td>17:30</td><td></td><td>เจ้าหน้าที่ 17/8</td><td>ผลกระทบจากฝน 17/8/21 ออกร</td><td>ฝนตกแรงมาก</td><td></td></tr> <tr> <td>19/10/21</td><td>10:00</td><td></td><td>เจ้าหน้าที่ 19/10</td><td>ผลกระทบจากฝน 19/10/21 ออกร</td><td>ฝนตกแรงมาก</td><td></td></tr> </table> </div>							วันที่	เวลา	ผู้พบ	ผู้เกี่ยวข้อง	คำอธิบาย	ผลกระทบ	หมายเหตุ	19/8/21	11:00		คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่งาน ออกร	ผลกระทบจากฝน 19/8/21 ออกร	ฝนตกแรงมาก					17/8	ฝนตกแรงมาก 17/8/21	ฝนตกแรงมาก		27/10/21	14:30		เจ้าหน้าที่ 17/8	ผลกระทบจากฝน 17/8/21 ออกร	ฝนตกแรงมาก		28/10/21	17:30		เจ้าหน้าที่ 17/8	ผลกระทบจากฝน 17/8/21 ออกร	ฝนตกแรงมาก		19/10/21	10:00		เจ้าหน้าที่ 19/10	ผลกระทบจากฝน 19/10/21 ออกร	ฝนตกแรงมาก	
วันที่	เวลา	ผู้พบ	ผู้เกี่ยวข้อง	คำอธิบาย	ผลกระทบ	หมายเหตุ																																										
19/8/21	11:00		คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่งาน ออกร	ผลกระทบจากฝน 19/8/21 ออกร	ฝนตกแรงมาก																																											
			17/8	ฝนตกแรงมาก 17/8/21	ฝนตกแรงมาก																																											
27/10/21	14:30		เจ้าหน้าที่ 17/8	ผลกระทบจากฝน 17/8/21 ออกร	ฝนตกแรงมาก																																											
28/10/21	17:30		เจ้าหน้าที่ 17/8	ผลกระทบจากฝน 17/8/21 ออกร	ฝนตกแรงมาก																																											
19/10/21	10:00		เจ้าหน้าที่ 19/10	ผลกระทบจากฝน 19/10/21 ออกร	ฝนตกแรงมาก																																											
รูปที่ 2-8 บันทึกข้อยกเว้น																																																
<div> <div>รูปที่ 2-8 บันทึกข้อยกเว้น</div> <div>รูปที่ 2-9 การฉีดพรมน้ำบริเวณที่มีการก่อสร้างตามความเหมาะสม</div> </div>																																																
<div> <div>รูปที่ 2-10 ติดตั้ง Mesh Sheet ปิดคลุมรอบตัวอาคาร</div> <div>รูปที่ 2-11 การปิดคลุมวัสดุก่อสร้าง การเก็บในพื้นที่ปิดล้อม</div> </div>																																																



รูปที่ 2-12 การล้างทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง และถนนสาธารณะบริเวณทางเข้า-ออก โครงการ



รูปที่ 2-13 การล้างล้อรถและตัวถังรถที่เข้า-ออก บริเวณพื้นที่โครงการ



รูปที่ 2-14 ป้ายสัญลักษณ์จำกัดความเร็วไม่เกิน 25 กม./ชม.
และเจ้าหน้าที่คอยกำกับดูแลการเข้า-ออก

รูปที่ 2-15 รถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้างมีผ้าใบปิดคลุม
อย่างมิดชิดหรือมีผนังกันส่วนบรรทุกโดยรอบ

	
<p>รูปที่ 2-16 ป้ายเตือนการคับเครื่องขณะไม่ใช้งาน</p>	<p>รูปที่ 2-17 อุปกรณ์ก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นน้อย</p>
	
<p>รูปที่ 2-18 ป้ายกฎระเบียบบริเวณหน้าโครงการ</p>	
	
<p>รูปที่ 2-19 พงซิเมนต์หรือเคมีภัณฑ์จะบรรจุในภาชนะ ที่ปิดมิดชิดในพื้นที่สำหรับจัดเก็บ</p>	<p>รูปที่ 2-20 ลิฟท์ขนของชั่วคราว</p>

	
รูปที่ 2-21 การเจาะ การตัด การขุดผิววัสดุที่มีฝุ่นในพื้นที่เฉพาะ	
	
รูปที่ 2-22 การลำเลียงวัสดุต่างๆ จากอาคารด้วยเสาเครน	รูปที่ 2-23 เจ้าหน้าที่ดูแลและตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์และเครื่องจักร
	
รูปที่ 2-24 ป้ายกำหนดช่วงเวลาที่สามารถทำงานที่ก่อให้เกิดเสียงดังได้	

<div data-bbox="215 369 818 732"></div> <div data-bbox="841 369 1436 732"></div>	
รูปที่ 2-25 ผนังอาคารสำเร็จรูป Precast Concrete	
<div data-bbox="215 840 813 1205"></div>	<div data-bbox="858 840 1141 1205"></div> <div data-bbox="1161 840 1441 1205"></div>
รูปที่ 2-26 การปิดครอบเครื่องจักรที่มีเสียงดัง	รูปที่ 2-27 การเคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างด้วยความระมัดระวัง
<div data-bbox="215 1368 813 1733"></div>	<div data-bbox="837 1368 1441 1733"></div>
รูปที่ 2-28 กล่องรับเรื่องร้องเรียน และช่องทางติดต่อ	



รูปที่ 2-29 เจ้าหน้าที่โครงการพบปะชุมชนอย่างสม่ำเสมอ



รูปที่ 2-30 วิศวกรติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ต่อโครงสร้างอาคารข้างเคียง



รูปที่ 2-31 ห้องน้ำ และระบบบำบัดสำเร็จรูป



รูปที่ 2-32 พนักงานดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วม และเจ้าหน้าที่ดูแลตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 2-33 การแนะนำและอบรมก่อนการปฏิบัติงาน (Morning talk)



รูปที่ 2-34 ถังสำรองน้ำในพื้นที่ก่อสร้าง




รูปที่ 2-35 ท่อระบายน้ำและปอดักตะกอนดิน




รูปที่ 2-36 ถังขยะมูลฝอยแยกประเภท

	
<p>รูปที่ 2-37 ป้ายให้ทิ้งขยะในถังขยะ</p>	<p>รูปที่ 2-38 เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบสภาพที่รองรับขยะ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ</p>
	
<p>รูปที่ 2-39 บริเวณที่พักขยะ และที่เก็บวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่</p>	
	
<p>รูปที่ 2-40 อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดมือถือประจำจุดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย</p>	

	
<p>รูปที่ 2-41 ป้ายห้ามสูบบุหรี่ และนำวัตถุไวไฟ เข้าไปในพื้นที่ก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ 2-42 ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่</p>
	
<p>รูปที่ 2-43 การซ้อมระงับเหตุฉุกเฉินและซ้อมดับเพลิง</p>	
	
<p>รูปที่ 2-44 การติดตั้งอุปกรณ์ และการจ่ายไฟฟ้า</p>	



รูปที่ 2-45 พื้นที่เฉพาะสำหรับเก็บเชื้อเพลิง และวัสดุไวไฟ



รูปที่ 2-46 การตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ



รูปที่ 2-47 พื้นที่สำหรับการเชื่อมตัด โลหะ และที่จัดเก็บวัสดุติดไฟอยู่ในพื้นที่และมีระยะที่เหมาะสม

	
รูปที่ 2-48 คนงานทำความสะอาด และจัดเก็บอุปกรณ์ก่อสร้างหลังเสร็จงาน	
	
รูปที่ 2-49 ป้ายสัญลักษณ์และป้ายเตือน ในบริเวณที่อาจจะเกิดอันตราย	
	
รูปที่ 2-50 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ในพื้นที่ก่อสร้างตลอด 24 ชั่วโมง	รูปที่ 2-51 พื้นที่ขนถ่ายและเก็บกองวัสดุก่อสร้าง ไม่ให้ล้นเข้าเขตทางสาธารณะ

	
<p>รูปที่ 2-52 พื้นที่สำหรับให้รถขนส่งวัสดุก่อสร้างกลับรถ</p>	<p>รูปที่ 2-53 งานปรับปรุงถนนซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 17</p>
	
<p>รูปที่ 2-54 เจ้าหน้าที่กำกับดูแล และสัญลักษณ์ห้ามจอดบริเวณหน้าโครงการ</p>	
	
<p>รูปที่ 2-55 บ้านพักคนงาน</p>	



รูปที่ 2-56 ป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายกฎระเบียบการปฏิบัติงานภายในบ้านพักคนงาน



รูปที่ 2-57 ติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยใน
พื้นที่ก่อสร้าง

รูปที่ 2-58 เพิ่มประวัติคนงานก่อสร้าง



รูปที่ 2-59 การตรวจสอบสุขภาพคนงาน การฉีดวัคซีน
และการให้คำแนะนำของเจ้าหน้าที่มูลนิธิในการดูแลสุขภาพอนามัยของคนงาน









รูปที่ 2-59 การตรวจสอบสภาพผลงาน การฉีดวัคซีน
และการให้คำแนะนำของเจ้าหน้าที่มูลนิธิในการดูแลสุขภาพอนามัยของแรงงาน (ต่อ)



รูปที่ 2-60 ห้องพยาบาล และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น



รูปที่ 2-61 จุดน้ำดื่มสะอาด

	
<p>รูปที่ 2-62 คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน</p>	
	
<p>รูปที่ 2-63 ป้ายเตือนพนักงานสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียง ส่วนบุคคล</p>	<p>รูปที่ 2-64 อุปกรณ์ลดระดับเสียงที่จัดเตรียมให้คนงาน</p>
	
<p>รูปที่ 2-65 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง (Safety)</p>	

	
รูปที่ 2-66 รั้วบ้านพักคนงานความสูง 2 เมตร และมีทางเข้า-ออก บ้านพักคนงาน 1 จุด	
	
รูปที่ 2-67 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลการเข้า-ออก บ้านพักคนงานก่อสร้าง	รูปที่ 2-68 หัวฉีดน้ำดับเพลิงและถังดับเพลิงมือถือแบบแห้ง บริเวณบ้านพักคนงาน
	
รูปที่ 2-69 กล้องวงจรปิดภายในพื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้าง ตลอดแนวรั้วบ้านพักคนงาน	รูปที่ 2-70 ป้ายห้ามมิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

	
<p>รูปที่ 2-71 การติดตั้งแผงป้องกันฝุ่นและของตกหล่น ขณะทำงาน</p>	<p>รูปที่ 2-72 การแขวนนั่งร้านและยึดตาข่าย</p>
	
<p>รูปที่ 2-73 ควบคุมการกวาดแขน (Boom) ของเครน ให้อยู่ในเขตพื้นที่โครงการ</p>	<p>รูปที่ 2-74 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตลอดแนวรั้วก่อสร้าง ของโครงการ</p>
	
<p>รูปที่ 2-75 วิศวกรคอยควบคุมงานก่อสร้างและการปฏิบัติงานของคนงาน</p>	