

สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง	หน้า
บทที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	4-1
4.7 การใช้ไฟฟ้า	4-4
4.8 สภาพเศรษฐกิจและสังคม	4-5
4.9 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	4-5
4.10 การจัดการและดูแลส้วม	4-5
4.11 การคมนาคมขนส่ง	4-9
4.12 ทัศนียภาพ	4-9
4.13 ด้านความแออัด	4-9
4.14 ด้านการสูญเสียความเป็นส่วนตัว	4-9
4.15 สรุปเปรียบเทียบมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการดำเนินการในปัจจุบัน	4-9
บทที่ 5 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	5-1
5.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	5-2
5.1.1 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ	5-2
5.1.2 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์	5-2
5.1.3 คุณค่าคุณภาพชีวิต	5-2
5.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	
5.2.1 แหล่งน้ำผิวดินและคุณภาพน้ำ/การบำบัดน้ำเสีย	5-3
5.2.2 การจัดการดูแลส้วม	5-3

เอกสารอ้างอิง

ภาคผนวก

สารบัญภาพ

ภาพ		หน้า
ภาพที่ 1-1	แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ	1-3
ภาพที่ 1-2	แผนผังแสดงตำแหน่งของระบบบำบัดน้ำเสีย	1-10
ภาพที่ 1-3	แผนผังแสดงพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นล่าง	1-15

สารบัญตาราง

ตาราง		หน้า
ตารางที่ 1-1	รายละเอียดกรรมสิทธิ์ที่ดินในโครงการ	1-4
ตารางที่ 1-2	จำนวนประชากรของโครงการ	1-6
ตารางที่ 1-3	สัดส่วนการใช้พื้นที่ของโครงการ	1-6
ตารางที่ 2-1	แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	2-17
ตารางที่ 3-1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-3
ตารางที่ 4-1	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร A	4-2
ตารางที่ 4-2	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร B	4-3
ตารางที่ 4-3	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำส่วนลึก	4-7
ตารางที่ 4-4	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำส่วนตื้น	4-8
ตารางที่ 4-5	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	4-10