

รายงานการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)


โครงการ เดอะควีป พلاس พหลโยธิน 56 ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564

---


ภาคผนวก ก  
ภาพถ่ายประกอบรายงาน



ภาพที่ 1 พื้นที่สีเขียวหน้าโครงการ



ภาพที่ 2 ระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร A



ภาพที่ 3 ระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร B



ภาพที่ 4 ห้องพักขยะ



ภาพที่ 5 ห้องพักขยะประจำชั้น/ห้องแม่บ้าน




ภาพที่ 6 ถังขยะบริเวณลานจอดรถ



ภาพที่ 7 ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า



ภาพที่ 8 หม้อแปลงไฟฟ้า



ภาพที่ 9 หัวรับน้ำดับเพลิง



ภาพที่ 10 กล้องวงจรปิด



ภาพที่ 11 ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน



ภาพที่ 12 เครื่องตรวจจับควัน



ภาพที่ 13 ปุ่มแจ้งเหตุฉุกเฉิน




ภาพที่ 14 สัญญาณเสียงเตือนเหตุฉุกเฉิน




ภาพที่ 15 สายฉีดน้ำดับเพลิง



ภาพที่ 16 ถังเคมีดับเพลิง



ภาพที่ 17 ป้ายบอกทางหนีไฟ



ภาพที่ 18 แผนผังทางหนีไฟ






ภาพที่ 19 บันไดหนีไฟ



ภาพที่ 20 ไม่กั้นรถ



ภาพที่ 21 ป้ายเตือนจำกัดความสูงของรถ



ภาพที่ 22 แม่บ้านทำความสะอาดลานจอดรถ



ภาพที่ 23 ป้อมยาม



ภาพที่ 24 ลานจอดรถยนต์



ภาพที่ 25 กรวยจราจร



ภาพที่ 26 ป้ายจำกัดความเร็วของรถ



ภาพที่ 27 ห้องอาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้าผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำ



ภาพที่ 28 ห้องอบซาวน่า



ภาพที่ 29 อุปกรณ์ช่วยชีวิตบริเวณสระว่ายน้ำ




ภาพที่ 30 ป้ายบอกความลึกของสระว่ายน้ำ



ภาพที่ 31 สระว่ายน้ำ



ภาพที่ 32 ระเบียบการใช้บริการสระว่ายน้ำ



ภาพที่ 33 การตรวจวัดคุณภาพน้ำประจำวัน



ภาพที่ 34 ถังพักน้ำบนดาดฟ้า



ภาพที่ 35 ป้ายเตือนจอดรถกรุณาดับเครื่องยนต์



ภาพที่ 36 ป้ายประชาสัมพันธ์



รายงานการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ เดอะควีป พلاس พหลโยธิน 56 ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564

---



ภาพที่ 37 จุดรวมพล



ภาพที่ 38 ป้ายเตือน “ปิดประตูให้สนิท” หน้าห้องพักขยะ