

สารบัญ

	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	1-1
1.1 ความเป็นมาของโครงการ	1-1
1.2 แผนการดำเนินการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม	1-2
บทที่ 2 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.1 การปฏิบัติตามเงื่อนไขสิ่งแวดล้อม	2-1
บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-1
3.1 การดำเนินการ	3-1
3.2 การตรวจวัดฝุ่นละออง ความทึบแสง เสียง และความสั่นสะเทือน	3-3
3.3 การตรวจวัดคุณภาพน้ำ	3-4
3.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-9
3.5 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับคำขอต่ออายุประทานบัตรที่ 1/2561 (ประทานบัตรที่ 25856/14715) ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 25970/15996	3-13
3.6 การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการแนบท้ายประทานบัตรที่ 25970/15996	3-17
3.7 การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับคำขอต่ออายุประทานบัตรที่ 1/2561 (ประทานบัตรที่ 25856/14715) ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 25970/15996	3-32
3.6 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-42
3.7 ข้อเสนอแนะ	3-42