



โครงการจ้างที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ท่าอากาศยานพิษณุโลก น่านนคร แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง
แม่สอด ปาย และเพชรบูรณ์ (ภาคเหนือ)

รายงานฉบับสมบูรณ์ เล่มที่ 2
(Final Report 2)
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์






บริษัท กรีน พลาเน็ต คอนซัลแตนท์ จำกัด

ธันวาคม 2564

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ทำอากาศยานเพชรบูรณ์

วันที่ 17 ธันวาคม 2564

หนังสือฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริษัท กรีน พลาเน็ต คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ ประจำปีเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม 2564 โครงการทำอากาศยานเพชรบูรณ์ (ระยะดำเนินการ) ของกรมทำอากาศยาน ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลลานป่า อำเภอลำลูกกระพือ จังหวัดเพชรบูรณ์ ฉบับที่ 2/2564 เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม 2564 โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมจัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นายวิจิต โชค วิฑูรชวลิตวงษ์	บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน	
นางสาวณัฐมณีนธ์ แสนพันธ์	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม	
นางสาวสิริยากร ดาลัย	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม	


บัญชีรายชื่อรับรองหัวข้อผลงานและคุณวุฒิของผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการทำอากาศยานเพชรบูรณ์

ของกรมทำอากาศยาน ฉบับที่ 2/2564 เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม 2564

ชื่อ-สกุล / วุฒิการศึกษา	หัวข้อที่ทำการศึกษา	ที่อยู่ / ที่ทำงานปัจจุบัน	สัดส่วนผลงานคิดเป็นร้อยละของงานศึกษาจัดทำรายงานฉบับ	ลายมือชื่อ
1.นายวิจิตรโชค วิฑูรชาติวงษ์ - วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) - วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)	- คุณภาพอากาศ - ทรัพยากรสัตว์ป่า - สาธารณสุขและความปลอดภัย	บริษัท กรีน พลานेट คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขที่ 215/15 ซอยเฉลิมสุข ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	15	วิจิตร วิฑูรชาติวงษ์
2.นางสาวณัฐมณีนธ์ แสนพันธุ์ - วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) - วท.ม.(การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน)	- อุทกวิทยาและการระบายน้ำ	บริษัท กรีน พลานेट คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขที่ 215/15 ซอยเฉลิมสุข ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	13	ณัฐมณีนธ์ แสนพันธุ์
3.นางสาวสุรวิน สุวรรณณีน - วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)	- ระดับเสียง - คุณภาพน้ำ	บริษัท กรีน พลานेट คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขที่ 215/15 ซอยเฉลิมสุข ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	8	สุรวิน
4.นางสาวสิริยากร ดาลัย - วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)	- อุทกวิทยาและการระบายน้ำ	บริษัท กรีน พลานेट คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขที่ 215/15 ซอยเฉลิมสุข ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	8	สิริยากร ดาลัย


บัญชีรายชื่อรับรองหัวข้อผลงานและคุณวุฒิของผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการทำอากาศยานเพชรบูรณ์

ของกรมทำอากาศยาน ฉบับที่ 2/2564 เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม 2564

ชื่อ-สกุล / วุฒิการศึกษา	หัวข้อที่ทำการศึกษา	ที่อยู่ / ที่ทำงานปัจจุบัน	สัดส่วนผลงานคิดเป็นร้อยละของงานศึกษาจัดทำรายงานทั้งฉบับ	ลายมือชื่อ
5. นายอรรถพล จิตต์ภักดี - วท.บ. (วนศาสตร์) - ส.บ. (อาชีพอนามัยและความปลอดภัย) - วท.ม. (เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม)	- ทรัพยากรป่าไม้ - ทรัพยากรสัตว์ป่า	บริษัท กรีน พลานेट คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขที่ 215/15 ซอยเฉลิมสุข ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	7	
6. นางสาววรรณกานต์ โพธารนนท์ - วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)	- ทรัพยากรสัตว์ป่า	บริษัท กรีน พลานेट คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขที่ 215/15 ซอยเฉลิมสุข ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	7	วรรณกานต์ โพธารนนท์
7. นางสาวกัญญาณัฐ นาเจริญ - วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)	- การใช้ที่ดิน	บริษัท กรีน พลานेट คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขที่ 215/15 ซอยเฉลิมสุข ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	7	กัญญาณัฐ นาเจริญ
8. นางสาวชลาลัย ออประเสริฐสอน - วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)	- การคมนาคม	บริษัท กรีน พลานेट คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขที่ 215/15 ซอยเฉลิมสุข ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	7	ชลาลัย ออประเสริฐสอน

บัญชีรายชื่อรับรองหัวข้อผลงานและคุณวุฒิของผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการทำอากาศยานเพชรบูรณ์

ของกรมทำอากาศยาน ฉบับที่ 2/2564 เดือนธันวาคม ถึง เดือนธันวาคม 2564

ชื่อ-สกุล / วุฒิการศึกษา	หัวข้อที่ทำการศึกษา	ที่อยู่ / ที่ทำงานปัจจุบัน	สัดส่วนผลงานคิดเป็นร้อยละของงานศึกษาจัดทำรายงานฉบับ	ลายมือชื่อ
9.นางสุธาสินี จิตต์ภักดี - วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) - วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)	- การกำจัดขยะ	บริษัท กรีน พลานีท คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขที่ 215/15 ซอยเฉลิมสุข ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	7	
10.นายทินภัทร ด้านแพ - ศศ.บ. (รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์)	- เศรษฐกิจ-สังคม	บริษัท กรีน พลานีท คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขที่ 215/15 ซอยเฉลิมสุข ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	7	ทินภัทร ด้านแพ
11.นางสาวธิดาพร เกตุทอง - วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) - วศ.ม. (วิศวกรรมพลังงานและ ทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน) หลักสูตรนานาชาติ	- การกำจัดขยะ	บริษัท กรีน พลานีท คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขที่ 215/15 ซอยเฉลิมสุข ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	7	ธิดาพร เกตุทอง
12.นางสาวรัชนีกร โคตรสมบัติ - วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)	- สาธารณสุขและ ความปลอดภัย	บริษัท กรีน พลานีท คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขที่ 215/15 ซอยเฉลิมสุข ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	7	รัชนีกร โคตรสมบัติ

สารบัญ





รายงานฉบับสมบูรณ์ เล่มที่ 2 (Final Report 2)

ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์

โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่าอากาศยานพิษณุโลก น่านนคร
แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง แม่สอด ปาย และเพชรบูรณ์ (ภาคเหนือ)

สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	ก
สารบัญรูป	ง
สารบัญตาราง	ฉ
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 หลักการและเหตุผล	1-1
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา	1-2
1.3 ขอบเขตการศึกษา	1-2
1.3.1 ขอบเขตพื้นที่ศึกษา	1-2
1.3.2 ขอบเขตเชิงวิชาการ	1-3
1.4 รายละเอียดโครงการ	1-4
1.4.1 ความเป็นมาของท่าอากาศยานเพชรบูรณ์	1-4
1.4.2 ที่ตั้ง และองค์ประกอบของท่าอากาศยานเพชรบูรณ์	1-4
1.4.3 การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบท่าอากาศยาน	1-5
บทที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
บทที่ 3 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
3.1 แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.2.1 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-5
3.2.2 การสำรวจความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจและสังคม	3-23



สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
3.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน	3-40
3.4 การประเมินผลกระทบด้านเสียงโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์	3-55
3.5 การศึกษานิเวศวิทยานกและสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อการบิน	3-59
3.5.1 ผลการรวบรวมข้อมูลหัตถ์ภูมิ	3-59
3.5.2 ผลการศึกษาสำรวจภาคสนาม	3-60
3.5.3 การประเมินชนิดนกที่เป็นอันตรายต่อการบิน	3-63
3.5.4 แผนป้องกันอุบัติเหตุทางการบินที่เกิดจากนกและสัตว์	3-66
3.5.5 สรุปผลการศึกษาสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อการบินของท่าอากาศยานเพชรบูรณ์	3-67
บทที่ 4 ผลการตรวจสอบด้านการปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม	
4.1 ผลการตรวจสอบด้านการปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม	4-1
4.2 แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม	4-1
บทที่ 5 ผลการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ของกรมท่าอากาศยาน (การประชุมเชิงปฏิบัติการ)	
5.1 เหตุผลและความจำเป็น	5-1
5.2 วัตถุประสงค์ของการจัดอบรม	5-1
5.3 ข้อมูลที่จะนำเสนอ	5-1
5.4 กลุ่มเป้าหมาย	5-2
5.5 ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่	5-2
5.6 สื่อ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้	5-2
5.7 ผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมอบรม	5-2
5.8 ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม	5-9
5.9 การบรรลุเป้าหมายของการจัดอบรม	5-9
5.10 ข้อเสนอแนะของการจัดอบรม	5-10

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก	หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ข	เขตปลอดภัยในการเดินอากาศ
ภาคผนวก ค	ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี 2564 ครั้งที่ 2
ภาคผนวก ง	หนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน



ภาคผนวก จ เอกสารสอบเทียบความถูกต้องของเครื่องมือ

ภาคผนวก ฉ การศึกษานิเวศวิทยานกและสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อการบิน

ฉ-1 รายงานการสำรวจประชากรนกของท่าอากาศยานเพชรบูรณ์

ฉ-2 ผลการศึกษานิเวศวิทยานกและสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อการบินโดยบริษัทที่ปรึกษา

ภาคผนวก ช แบบสำรวจความคิดเห็น

ภาคผนวก ซ เอกสารการอบรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

ซ-1 รายชื่อผู้ร่วมอบรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

ซ-2 สื่อประกอบการประชุม

ซ-3 ตัวอย่างแบบประเมินผลภายหลังการอบรม



สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
1.4.1-1 ที่ตั้งท่าอากาศยานเพชรบูรณ์	1-6
1.4.2-1 ผังแสดงองค์ประกอบหลักภายในท่าอากาศยานเพชรบูรณ์	1-7
1.4.3-1 การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบพื้นที่ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์	1-8
2-1 เครื่องปรับอากาศภายในอาคารที่พักผู้โดยสาร	2-11
2-2 ลานจอดรถยนต์	2-11
2-3 ต้นไม้บริเวณภายในพื้นที่โครงการ	2-11
2-4 ท่อระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการ	2-11
2-5 การอนุรักษ์ต้นไม้ในพื้นที่โครงการที่มีขนาดใหญ่	2-11
2-6 การจัดสวนหย่อมบริเวณอาคารที่พักผู้โดยสาร	2-11
2-7 การจัดให้มีภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดเพื่อรองรับมูลฝอยตามจุดต่างๆ ภายในพื้นที่โครงการ	2-12
2-8 สภาพทางขับ	2-12
2-9 สภาพทางวิ่ง	2-12
2-10 สภาพลานจอดเครื่องบิน	2-12
3.1-1 สถานที่และจุดเก็บตัวอย่างของท่าอากาศยานเพชรบูรณ์	3-4
3.2.1-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่ศึกษาท่าอากาศยานเพชรบูรณ์	3-7
3.2.1-2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่ศึกษาท่าอากาศยานเพชรบูรณ์	3-10
3.2.1-3 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินบริเวณพื้นที่ศึกษาท่าอากาศยานเพชรบูรณ์	3-13
3.2.1-4 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดินบริเวณพื้นที่ศึกษาท่าอากาศยานเพชรบูรณ์	3-17
3.2.1-5 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งบริเวณพื้นที่ศึกษาท่าอากาศยานเพชรบูรณ์	3-22
3.2.2-1 ประมวลผลการสำรวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-สังคมและความคิดเห็นต่อโครงการ บริเวณท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ วันที่ 12-20 กันยายน 2564	3-24
3.3-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่ศึกษาท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ในปี 2562, 2563 และ 2564	3-42
3.3-2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่ศึกษาท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ในปี 2563 และ 2564	3-45
3.3-3 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินบริเวณพื้นที่ศึกษาท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ในปี 2563 และ 2564	3-49
3.3-4 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน บริเวณพื้นที่ศึกษาท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ในปี 2563 และ 2564	3-53



สารบัญญรูป(ต่อ)

รูปที่	หน้า
3.4-1 ผลการประเมินแนวเส้นเสี่ยง NEF กรณีปัจจุบันของท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2564	3-58
4.2-1 สถานีติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ศึกษาของท่าอากาศยานเพชรบูรณ์	4-6
5.10-1 การประชุมเชิงปฏิบัติการวันที่ 8 ธันวาคม 2564	5-11



สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2-1 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์	2-1
3.1-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่าอากาศยานเพชรบูรณ์	3-1
3.2.1-1 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ครั้งที่ 2 (ระหว่างวันที่ 13-16 กันยายน 2564)	3-6
3.2.1-2 ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียง ครั้งที่ 2 (ระหว่างวันที่ 13-16 กันยายน 2564)	3-9
3.2.1-3 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน ครั้งที่ 2 (วันที่ 16 กันยายน 2564)	3-12
3.2.1-4 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน ครั้งที่ 2 (วันที่ 16 กันยายน 2564)	3-16
3.2.1-5 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ครั้งที่ 2 (วันที่ 16 กันยายน 2564)	3-21
3.2.2-1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ในพื้นที่ศึกษาท่าอากาศยานเพชรบูรณ์	3-25
3.2.2-2 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-สังคมของผู้ให้สัมภาษณ์ในพื้นที่ศึกษาท่าอากาศยานเพชรบูรณ์	3-27
3.2.2-3 ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมในพื้นที่ศึกษาท่าอากาศยานเพชรบูรณ์	3-31
3.2.2-4 ข้อมูลด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบันของผู้ให้สัมภาษณ์ในพื้นที่ศึกษา ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์	3-35
3.2.2-5 ข้อมูลด้านผลกระทบและความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินงานของท่าอากาศยานเพชรบูรณ์	3-36
3.3-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่ศึกษาท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ในปี 2562, 2563 และ 2564	3-40
3.3-2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่ศึกษาท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ในปี 2563 และ 2564	3-43
3.3-3 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินบริเวณพื้นที่ศึกษาท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ในปี 2563 และ 2564	3-47
3.3-4 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดินบริเวณพื้นที่ศึกษาท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ในปี 2563 และ 2564	3-52
3.4-1 จำนวนเที่ยวบินและชนิดเครื่องบินของท่าอากาศยานเพชรบูรณ์	3-55
3.5.3-1 ผลการประเมินชนิดนกที่คาดว่าจะมีอันตรายต่อการบินของท่าอากาศยานเพชรบูรณ์	3-64
3.5.3-2 พฤติกรรมของนกที่คาดว่าจะมีอันตรายต่อการบินของท่าอากาศยานเพชรบูรณ์	3-65
4.2-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่าอากาศยานเพชรบูรณ์	4-4
4.2-2 มาตรฐานกำหนดการตรวจวัดเสียงเครื่องบิน	4-7
4.2-3 แนวทางการใช้ที่ดินของ ICAO	4-8
4.2-4 ตัวอย่างแบบบันทึกปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในท่าอากาศยาน	4-13



สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
4.2-5 ตัวอย่างแบบบันทึกรายละเอียดสถิติและข้อมูลปริมาณน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย	4-16
5.7-1 แสดงผลการประเมินผลการอบรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม	5-4