



ที่ ปช ๕๒๑๐๘/ ทอ ๑๐

สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน
๑๑๔ ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง หนังสือรับรองเกณฑ์มาตรฐานการระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะเทศบาลเมืองหัวหิน

เรียน ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ หัวหิน

อ้างถึง หนังสือที่ ARH. ๐๑๔-๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ หัวหิน ที่ตั้ง ๑๐๗ ถนนตะเกียบ-
หนองแก ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความประสงค์ขอหนังสือรับรองเกณฑ์
กำหนดค่ามาตรฐานการระบายน้ำจากอาคารลงสู่สาธารณะ ซึ่งปัจจุบันเทศบาลเมืองหัวหินมีระบบระบายน้ำ
รวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนให้บริการ จำนวน ๒ แห่ง โดยกำหนดเกณฑ์มาตรฐานในการระบายน้ำลงสู่
สาธารณะ คือ ระบบ RBC ; Rotating Biological Contactor (จานหมุนชีวภาพ) ค่า BOD และค่า SS ไม่เกิน
๑๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร และระบบ (OD ; Oxidation Ditch) ค่า BOD ไม่เกิน ๑๗๕ มิลลิกรัมต่อลิตร และค่า SS
ไม่เกิน ๑๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร และบริเวณพื้นที่ตั้งอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ หัวหิน ของนิติบุคคลฯ ตั้งอยู่ใน
พื้นที่เขตให้บริการระบบระบายน้ำ รวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน ระบบ (OD ; Oxidation Ditch) ซึ่ง
ทาง นิติบุคคลฯ ได้ระบายน้ำจากอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ หัวหิน ลงสู่สาธารณะและได้จ่ายค่าธรรมเนียมการ
บริการการจัดการน้ำเสียให้แก่เทศบาลฯ เป็นรายเดือน ตามอัตราที่กำหนดในเทศบัญญัติเทศบาลฯ ประเภทที่
๓ นั้น

เทศบาลเมืองหัวหิน จึงขอรับรองและยืนยันว่าทางนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์
หัวหิน ได้มีการระบายน้ำลงสู่สาธารณะและถือปฏิบัติจ่ายค่าธรรมเนียมการบริการการจัดการน้ำเสียตามเทศ
บัญญัติและเกณฑ์กำหนดการระบายน้ำของเทศบาลฯ ดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวไพลิน กองพันธ์)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน

กองช่างสุขาภิบาล

โทร.๐-๓๒๕๑-๓๔๑๔

โทรสาร ๐-๓๒๕๑-๒๖๓๖



ที่ ปช ๕๒๑๐๘/ ทอ ๑๐

สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน
๑๑๔ ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง หนังสือรับรองเกณฑ์มาตรฐานการระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะเทศบาลเมืองหัวหิน

เรียน ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ หัวหิน

อ้างถึง หนังสือที่ ARH. ๐๑๔-๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ หัวหิน ที่ตั้ง ๑๐๗ ถนนตะเกียบ-
หนองแก ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความประสงค์ขอหนังสือรับรองเกณฑ์
กำหนดค่ามาตรฐานการระบายน้ำจากอาคารลงสู่สาธารณะ ซึ่งปัจจุบันเทศบาลเมืองหัวหินมีระบบระบายน้ำ
รวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนให้บริการ จำนวน ๒ แห่ง โดยกำหนดเกณฑ์มาตรฐานในการระบายน้ำลงสู่
สาธารณะ คือ ระบบ RBC ; Rotating Biological Contactor (จานหมุนชีวภาพ) ค่า BOD และค่า SS ไม่เกิน
๑๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร และระบบ (OD ; Oxidation Ditch) ค่า BOD ไม่เกิน ๑๗๕ มิลลิกรัมต่อลิตร และค่า SS
ไม่เกิน ๑๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร และบริเวณพื้นที่ตั้งอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ หัวหิน ของนิติบุคคลฯ ตั้งอยู่ใน
พื้นที่เขตให้บริการระบบระบายน้ำ รวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน ระบบ (OD ; Oxidation Ditch) ซึ่ง
ทาง นิติบุคคลฯ ได้ระบายน้ำจากอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ หัวหิน ลงสู่สาธารณะและได้จ่ายค่าธรรมเนียมการ
บริการการจัดการน้ำเสียให้แก่เทศบาลฯ เป็นรายเดือน ตามอัตราที่กำหนดในเทศบัญญัติเทศบาลฯ ประเภทที่
๓ นั้น

เทศบาลเมืองหัวหิน จึงขอรับรองและยืนยันว่าทางนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์
หัวหิน ได้มีการระบายน้ำลงสู่สาธารณะและถือปฏิบัติจ่ายค่าธรรมเนียมการบริการการจัดการน้ำเสียตามเทศ
บัญญัติและเกณฑ์กำหนดการระบายน้ำของเทศบาลฯ ดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวไพลิน กองพันธ์)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน

กองช่างสุขาภิบาล

โทร.๐-๓๒๕๑-๓๔๑๔

โทรสาร ๐-๓๒๕๑-๒๖๓๖

ใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์ เมื่อเช็คเรียกเก็บเงินเรียบร้อยแล้ว

ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ 142 เลขที่ 19

พนักงาน.....เทศบาลเมืองหัวหิน

ได้รับเงินค่า.....ธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน...มิ.ย. 64

จาก.....พื้นที่ขุดคลองสาธารณะ เดิม เบลูโอเชนซ์ หัวหิน (ส่วนซอย)

เป็นเงิน.....2,088.- บาท.....สตางค์

(ตัวอักษร).....สองพันแปดสิบแปดจากถ้วน-

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ 12 เดือน.....ก.ค.

รับ ร. ไทพาณิชย์


เลขที่ 00426663

อธิการบดี



(นางสาวรัตนาคาหล้า)

นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ



หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์ เมื่อเช็คเรียกเก็บเงินเรียบร้อยแล้ว

ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ 154 เลขที่ 33

พนักงาน.....เทศบาลเมืองหัวหิน

ได้รับเงินค่า.....ธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน...ป.ค...๖4

จาก.....นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเวสต์ไฮเอนด์ หัวหิน (สน. โนตุ)

เป็นเงิน.....๑๖40,- บาท.....สตางค์

(ตัวอักษร).....- ถัดวันหักร้อยละ สี่สิบจากถ้วน -

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ 16 เดือน.....ค.ค.....พ.ศ.....๖4

เจ็ด จ.โทษพาณิชย์

เลขที่ 00426680

นางสาวมาตี รักษา

(นางสาวมาตี รักษา)

หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ



ใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์ เมื่อเช็คเรียกเก็บเงินเรียบร้อยแล้ว

ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ 171 เลขที่ 12

เทศบาลเมืองหัวหิน
พนักงาน.....

ได้รับเงินค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน..... ค.ค. ๕4

จาก บริษัท คลอเรียคอสต์ เอเชีย เรล จำกัด (ส่วน. โปส)

เป็นเงิน 1762.- บาท - สตางค์

(ตัวอักษร) - นวัตกรรมเครื่องจักรกล สิ่งอำนวยความสะดวก -

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ 15 เดือน ก.ย. พ.ศ. ๒๕๕๔

ร.ค. จ. ไททองพาณิชย์

เลขที่ 004 ๘๖๖๙๗

นางสาว รุ่ง
.....

(นางสาว รุ่ง รักษา) หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ



ใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์ เมื่อเช็คเรียกเก็บเงินเรียบร้อยแล้ว

ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ 3 เลขที่ 26

พนักงาน.....เทศบาลเมืองหัวหิน

ได้รับเงินค่า.....ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน..... ก.ย. 64

จาก.....นิสิตบุคคลอาคารชด ๑๐๐-เรสซิเดนซ์ ขั้วหิน (สนอ.ในก.)
(443 เขต 19)

เป็นเงิน.....2001.-.....บาท.....สตางค์


(ตัวอักษร).....- สอจพ.นช.นอ.บาทคณ.-

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่.....18.....เดือน.....พ.ค.

เรศ จ. ทยทกณ

เลขที่ 00426723

กษิธีร์



(นางสาวนวดิ รักษา)

หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ



ใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์ เมื่อเช็คเรียกเก็บเงินเรียบร้อยแล้ว

ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ 16 เล่มที่ 49

พนักงาน.....เทศบาลเมืองหัวหิน.....

ได้รับเงินค่า.....ธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน.....พ.ค. ๕4.....

จาก.....บริษัท คลอการชุด เดอะเรสซิเดนซ์ น้อย (ส่วนน้อย).....

เป็นเงิน.....1996.- บาท.....สตางค์.....


(ตัวอักษร).....บริษัท ก้าวไกล ก้าวไกล ก้าวไกล ก้าวไกล.....

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่.....15.....เดือน.....พ.ย......

เจ้า.....ร. ใจหาญชัย

เลขที่ 00432594.....

วิภากรณ์



(นางสาวมาตี รักษา)

หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ



ใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์ เมื่อเช็คเรียกเก็บเงินเรียบร้อยแล้ว

ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ 27 เลขที่ 49

พนักงาน.....เทศบาลเมืองหัวหิน

ได้รับเงินค่า.....ธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน..... พ.ย. 64

จาก.....นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเวสต์ ซิดนีย์ พังนัง (ส่วน.โพธิ์)

เป็นเงิน..... 1835.- บาท.....สตางค์

(ตัวอักษร)..... - นวัตกรรมแปดร้อย สามสิบ บาทถ้วน -

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ 15 เดือน..... ค.ค. พ.ศ. 64

เจ้าค. โทษนาณชัย

เลขที่ 00432609

ศิริอรณี


จำเอน

(พงษ์ศักดิ์ เอี่ยมสะอาด)

เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

หัวหน้าหน่วยงานคลัง





ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-21502/64

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

เทศบาลเมืองหัวหิน

ได้รับเงินจาก นิติบุคคลอาคารชุดเดอะเรสซิเดนซ์ หัวหิน

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ที่อยู่ 107 ม.- ซ.- ถ.- ต.หนองแก อ.หัวหิน จ. .ประจวบคีรีขันธ์			
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,930.00	ประจำเดือน มิถุนายน 2564
		รวมเงิน	1,930.00	

ตัวอักษร (หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

✓

ผู้รับเงิน

(นางสาวพจนา บัวงาม)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อธนาคารได้ส่งจ่ายเงินตามเช็ค/ตัวแลกเงิน ตามรายละเอียดดังนี้

เช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาหัวหิน เลขที่ 00426662 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 : 1,930.00 บาท



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-23492/64

วันที่ 16 สิงหาคม 2564

เทศบาลเมืองหัวหิน

ได้รับเงินจาก นิติบุคคลอาคารชุดเดอะเรสซิเดนซ์หัวหิน

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ที่อยู่ 107 ม.- ซ.- ถ.หนองแก อ.หัวหิน จ. .ประจวบคีรีขันธ์			
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,930.00	ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
	รวมเงิน		1,930.00	

ตัวอักษร (หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

(นางสาวพจนา บัวงาม)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อธนาคารได้ส่งจ่ายเงินตามเช็ค/ตัวแลกเงิน ตามรายละเอียดดังนี้

เช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาหัวหิน เลขที่ 00426679 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 : 1,930.00 บาท



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-25778/64

วันที่ 15 กันยายน 2564

เทศบาลเมืองหัวหิน

ได้รับเงินจาก นิติบุคคลอาคารชุดเดอะเรสซิเดนซ์ หัวหิน

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ที่อยู่ 107 ม.หนองแก ม.- ช.- ถ.- ต.หนองแก อ. หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์			
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,930.00	ประจำเดือน สิงหาคม 2564
รวมเงิน			1,930.00	

ตัวอักษร (หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

(นางสาวยัยริดา ช้างแก้ว)
เจ้าพนักงานจัดเก็บภาษี



ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อธนาคารได้ส่งจ่ายเงินตามเช็ค/ตัวแลกเงิน ตามรายละเอียดดังนี้

เช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาหัวหิน เลขที่ 00426696 ลงวันที่ 15 กันยายน 2564 : 1,930.00 บาท

๕, ๒๓๔๓๒๕๖ ๑๕/๖/๕๔

ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย

เล่มที่ ๒ เลขที่ 12

สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน

ได้รับเงินค่ามูลฝอยอัตรา..... ลิตร..... เดือน.....
ประจำเดือน..... คำนวณ ๖๔ จาก..... ค่า.....
บ้านเลขที่ ๑๐๗ ถนน..... ตำบล.....
อำเภอ..... จังหวัด..... เป็นเงิน..... สตางค์.....
ไว้แล้ว แต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๔
ใบเลขที่ ๐๐๔๒๖๗๗
๕, ๒๓๔๓๒๕๖ ๑๕/๖/๕๔





ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-01958/65

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

เทศบาลเมืองหัวหิน


ได้รับเงินจาก เดอะ เรสซิเดนส์ หัวหิน

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ที่อยู่ 107 ม.หนองแก ม.- ช.- ถ.- ต.หนองแก อ. หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์			
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,930.00	ประจำเดือนตุลาคม 2564
	รวมเงิน		1,930.00	

ตัวอักษร (หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ



ผู้รับเงิน

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อธนาคารได้ส่งจ่ายเงินตามเช็ค/ตัวแลกเงิน ตามรายละเอียดดังนี้

เชิ้อธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาหัวหิน เลขที่ 00432593 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 : 1,930.00 บาท

เล่มที่.....

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 1139

สัมฤทธิ์ เทศทอง

เลขที่ 318/71 หมู่ที่ 7 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

081-9113305 , 089-2476265 , 081-3780129

รับสูบน้ำเสียง และสิ่งปฏิกูล (สูบล้าง) เรียงใช้ได้ตลอดเวลา

นาม.....ที่อยู่.....

วันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

คิดเป็นเที่ยว เทียวละ 1,300 บาท

จำนวนรถ 2 รถ

จำนวนบ่อ บ่อละ บาท

งานเหมา 2,600 บาท

รวมเงิน 2,600 บาท ตัวอักษร

ผู้รับเงิน สัมฤทธิ์ เทศทอง


-สองพันหก ร้อย บาทถ้วน-

ผู้จ่ายเงิน.....

แผนผังหน่วยงาน



แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้



เอกสารตรวจเช็ค Fire exit

North , South

เดือน กรกฎาคม 2564

อนุ
27/2/64

ประตุนีไฟ (North) ประจำเดือน กรกฎาคม ปี 2564

ลำดับ	หมายเลข	สถานที่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
1	0-N-3001	ลานจอดรถ-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101(ใกล้ออฟฟิศนิติ)	/		ล็อก
2	1-N-3101	ชั้น 1-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	/		ล็อก
3	2-N-3101	ชั้น 2-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	/		ล็อก
4	3-N-3101	ชั้น 3-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	/		ล็อก
5	4-N-3101	ชั้น 4-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	/		ล็อก
6	5-N-3101	ชั้น 5-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	/		ล็อก
7	6-N-3101	ชั้น 6-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	/		ล็อก
8	7-N-3101	ชั้น 7-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	/		ล็อก
9	0-N-3006	ลานจอดรถ-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	/		ล็อก
10	1-N-3106	ชั้น 1-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	/		ล็อก
11	2-N-3106	ชั้น 2-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	/		ล็อก
12	3-N-3106	ชั้น 3-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	/		ล็อก
13	4-N-3106	ชั้น 4-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	/		ล็อก
14	5-N-3106	ชั้น 5-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	/		ล็อก
15	6-N-3106	ชั้น 6-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	/		ล็อก
16	7-N-3106	ชั้น 7-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	/		ล็อก

ตรวจสอบโดย.....วันที่ 18-7-64 เวลา 15.30 น.

ประตุนีไฟ (South) ประจำเดือน กรกฎาคม ปี 2564

ลำดับ	หมายเลข	สถานที่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
17	0-S-4006	ลานจอดรถ-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116 (ใกล้ออฟฟิศช่าง)	/		ล็อก
18	1-S-4116	ชั้น 1-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	/		ล็อก
19	2-S-4116	ชั้น 2-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	/		ล็อก
20	3-S-4116	ชั้น 3-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	/		ล็อก
21	4-S-4116	ชั้น 4-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	/		ล็อก
22	5-S-4116	ชั้น 5-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	/		ล็อก
23	6-S-4116	ชั้น 6-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	/		ล็อก
24	7-S-4116	ชั้น 7-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	/		ล็อก
25	0-S-4110	ลานจอดรถ-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	/		ล็อก
26	1-S-4110	ชั้น 1-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	/		ล็อก
27	2-S-4110	ชั้น 2-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	/		ล็อก
28	3-S-4110	ชั้น 3-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	/		ล็อก
29	4-S-4110	ชั้น 4-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	/		ล็อก
30	5-S-4110	ชั้น 5-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	/		ล็อก
31	6-S-4110	ชั้น 6-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	/		ล็อก
32	7-S-4110	ชั้น 7-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	/		ล็อก

ตรวจสอบโดย.....วันที่ 18-7-64 เวลา 14.30 น.

เอกสารตรวจเช็ค Fire exit

North , South

เดือน สิงหาคม 2564

สมชาย
4/92

ประตุนีไฟ (North) ประจำเดือน สิงหาคม ปี 2564

ลำดับ	หมายเลข	สถานที่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
1	0-N-3001	ลานจอดรถ-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101 (ใกล้ออฟฟิศนิติ)	/		ล็อก
2	1-N-3101	ชั้น 1-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	/		ล็อก
3	2-N-3101	ชั้น 2-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	/		ล็อก
4	3-N-3101	ชั้น 3-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	/		ล็อก
5	4-N-3101	ชั้น 4-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	/		ล็อก
6	5-N-3101	ชั้น 5-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	/		ล็อก
7	6-N-3101	ชั้น 6-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	/		ล็อก
8	7-N-3101	ชั้น 7-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	/		ล็อก
9	0-N-3006	ลานจอดรถ-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	/		ล็อก
10	1-N-3106	ชั้น 1-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	/		ล็อก
11	2-N-3106	ชั้น 2-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	/		ล็อก
12	3-N-3106	ชั้น 3-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	/		ล็อก
13	4-N-3106	ชั้น 4-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	/		ล็อก
14	5-N-3106	ชั้น 5-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	/		ล็อก
15	6-N-3106	ชั้น 6-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	/		ล็อก
16	7-N-3106	ชั้น 7-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	/		ล็อก

ตรวจสอบโดย..... วันที่ 15-8-64 เวลา 18:30 น.

ประตุนีไฟ (South) ประจำเดือน สิงหาคม ปี 2564

ลำดับ	หมายเลข	สถานที่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
17	0-S-4006	ลานจอดรถ-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116 (ใกล้ออฟฟิศช่าง)	/		ล็อก
18	1-S-4116	ชั้น 1-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	/		ล็อก
19	2-S-4116	ชั้น 2-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	/		ล็อก
20	3-S-4116	ชั้น 3-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	/		ล็อก
21	4-S-4116	ชั้น 4-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	/		ล็อก
22	5-S-4116	ชั้น 5-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	/		ล็อก
23	6-S-4116	ชั้น 6-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	/		ล็อก
24	7-S-4116	ชั้น 7-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	/		ล็อก
25	0-S-4110	ลานจอดรถ-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	/		ล็อก
26	1-S-4110	ชั้น 1-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	/		ล็อก
27	2-S-4110	ชั้น 2-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	/		ล็อก
28	3-S-4110	ชั้น 3-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	/		ล็อก
29	4-S-4110	ชั้น 4-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	/		ล็อก
30	5-S-4110	ชั้น 5-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	/		ล็อก
31	6-S-4110	ชั้น 6-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	/		ล็อก
32	7-S-4110	ชั้น 7-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	/		ล็อก

ตรวจสอบโดย..... วันที่ 14-8-64 เวลา 13:30 น.

4/9/64

เอกสารตรวจเช็ค Fire exit

North , South

เดือน กันยายน 2564

Amk
17/10/2564

ประตุนีไฟ (North) ประจำเดือน กันยายน ปี 2564

ลำดับ	หมายเลข	สถานที่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
1	0-N-3001	ลานจอดรถ-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101(ใกล้ออฟฟิศนิติ)	✓		ล้อยค
2	1-N-3101	ชั้น 1-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ล้อยค
3	2-N-3101	ชั้น 2-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ล้อยค
4	3-N-3101	ชั้น 3-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ล้อยค
5	4-N-3101	ชั้น 4-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ล้อยค
6	5-N-3101	ชั้น 5-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ล้อยค
7	6-N-3101	ชั้น 6-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ล้อยค
8	7-N-3101	ชั้น 7-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ล้อยค
9	0-N-3006	ลานจอดรถ-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ล้อยค
10	1-N-3106	ชั้น 1-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ล้อยค
11	2-N-3106	ชั้น 2-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ล้อยค
12	3-N-3106	ชั้น 3-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ล้อยค
13	4-N-3106	ชั้น 4-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ล้อยค
14	5-N-3106	ชั้น 5-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ล้อยค
15	6-N-3106	ชั้น 6-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ล้อยค
16	7-N-3106	ชั้น 7-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ล้อยค

ตรวจสอบโดย.....วันที่ 16-9-64 เวลา 15:00 น.,

ประตุนีไฟ (South) ประจำเดือน สิงหาคม ปี 2564

ลำดับ	หมายเลข	สถานที่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
17	0-S-4006	ลานจอดรถ-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116 (ใกล้ออฟฟิศช่าง)	✓		ล้อยค
18	1-S-4116	ชั้น 1-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ล้อยค
19	2-S-4116	ชั้น 2-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ล้อยค
20	3-S-4116	ชั้น 3-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ล้อยค
21	4-S-4116	ชั้น 4-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ล้อยค
22	5-S-4116	ชั้น 5-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ล้อยค
23	6-S-4116	ชั้น 6-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ล้อยค
24	7-S-4116	ชั้น 7-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ล้อยค
25	0-S-4110	ลานจอดรถ-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ล้อยค
26	1-S-4110	ชั้น 1-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ล้อยค
27	2-S-4110	ชั้น 2-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ล้อยค
28	3-S-4110	ชั้น 3-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ล้อยค
29	4-S-4110	ชั้น 4-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ล้อยค
30	5-S-4110	ชั้น 5-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ล้อยค
31	6-S-4110	ชั้น 6-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ล้อยค
32	7-S-4110	ชั้น 7-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ล้อยค

ตรวจสอบโดย.....วันที่ 16-9-64 เวลา 15:00 น.,

เอกสารตรวจเช็ค Fire exit

North , South

เดือน ตุลาคม 2564

Prin
11/10/64

ประตุนีไฟ (North) ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2564

ลำดับ	หมายเลข	สถานที่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
1	0-N-3001	ลานจอดรถ-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101(ใกล้ออฟฟิศนิติ)	/		ล๊อค
2	1-N-3101	ชั้น 1-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	/		ล๊อค
3	2-N-3101	ชั้น 2-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	/		ล๊อค
4	3-N-3101	ชั้น 3-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	/		ล๊อค
5	4-N-3101	ชั้น 4-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	/		ล๊อค
6	5-N-3101	ชั้น 5-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	/		ล๊อค
7	6-N-3101	ชั้น 6-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	/		ล๊อค
8	7-N-3101	ชั้น 7-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	/		ล๊อค
9	0-N-3006	ลานจอดรถ-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	/		ล๊อค
10	1-N-3106	ชั้น 1-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	/		ล๊อค
11	2-N-3106	ชั้น 2-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	/		ล๊อค
12	3-N-3106	ชั้น 3-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	/		ล๊อค
13	4-N-3106	ชั้น 4-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	/		ล๊อค
14	5-N-3106	ชั้น 5-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	/		ล๊อค
15	6-N-3106	ชั้น 6-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	/		ล๊อค
16	7-N-3106	ชั้น 7-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	/		ล๊อค

ตรวจสอบโดย.....วันที่ 14-10-64 เวลา 13:00 - 14:00 น.

ประตุนีไฟ (South) ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2564

ลำดับ	หมายเลข	สถานที่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
17	0-S-4006	ลานจอดรถ-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116 (ใกล้ออฟฟิศช่าง)	/		ล๊อค
18	1-S-4116	ชั้น 1-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	/		ล๊อค
19	2-S-4116	ชั้น 2-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	/		ล๊อค
20	3-S-4116	ชั้น 3-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	/		ล๊อค
21	4-S-4116	ชั้น 4-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	/		ล๊อค
22	5-S-4116	ชั้น 5-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	/		ล๊อค
23	6-S-4116	ชั้น 6-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	/		ล๊อค
24	7-S-4116	ชั้น 7-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	/		ล๊อค
25	0-S-4110	ลานจอดรถ-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	/		ล๊อค
26	1-S-4110	ชั้น 1-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	/		ล๊อค
27	2-S-4110	ชั้น 2-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	/		ล๊อค
28	3-S-4110	ชั้น 3-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	/		ล๊อค
29	4-S-4110	ชั้น 4-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	/		ล๊อค
30	5-S-4110	ชั้น 5-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	/		ล๊อค
31	6-S-4110	ชั้น 6-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	/		ล๊อค
32	7-S-4110	ชั้น 7-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	/		ล๊อค

ตรวจสอบโดย.....วันที่ 14-10-64 เวลา 13:00 - 14:00

เอกสารตรวจเช็ค Fire exit

North , South

เดือน พฤศจิกายน 2564


20/11/64

ประตุนีไฟ (North) ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2564

ลำดับ	หมายเลข	สถานที่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
1	0-N-3001	ลานจอดรถ-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101 (ใกล้ออฟฟิศนิติ)	✓		ดี
2	1-N-3101	ชั้น 1-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
3	2-N-3101	ชั้น 2-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
4	3-N-3101	ชั้น 3-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
5	4-N-3101	ชั้น 4-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
6	5-N-3101	ชั้น 5-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
7	6-N-3101	ชั้น 6-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
8	7-N-3101	ชั้น 7-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
9	0-N-3006	ลานจอดรถ-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
10	1-N-3106	ชั้น 1-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
11	2-N-3106	ชั้น 2-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
12	3-N-3106	ชั้น 3-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
13	4-N-3106	ชั้น 4-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
14	5-N-3106	ชั้น 5-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
15	6-N-3106	ชั้น 6-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
16	7-N-3106	ชั้น 7-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี

ตรวจสอบโดย.....วันที่ 18-11-64 เวลา 13:00 น.

ประตุนีไฟ (South) ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2564

ลำดับ	หมายเลข	สถานที่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
17	0-S-4006	ลานจอดรถ-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116 (ใกล้ออฟฟิศช่าง)	✓		ดี
18	1-S-4116	ชั้น 1-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
19	2-S-4116	ชั้น 2-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
20	3-S-4116	ชั้น 3-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
21	4-S-4116	ชั้น 4-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
22	5-S-4116	ชั้น 5-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
23	6-S-4116	ชั้น 6-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
24	7-S-4116	ชั้น 7-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
25	0-S-4110	ลานจอดรถ-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
26	1-S-4110	ชั้น 1-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
27	2-S-4110	ชั้น 2-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
28	3-S-4110	ชั้น 3-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
29	4-S-4110	ชั้น 4-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
30	5-S-4110	ชั้น 5-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
31	6-S-4110	ชั้น 6-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
32	7-S-4110	ชั้น 7-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี

ตรวจสอบโดย.....วันที่ 18-11-64 เวลา 15:30

เอกสารตรวจเช็ค Fire exit

North , South

เดือน ธันวาคม 2564

PinA12
๑๑/๑๒/๖๔

ประตุนีไฟ (North) ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2564

ลำดับ	หมายเลข	สถานที่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
1	0-N-3001	ลานจอดรถ-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101(ใกล้ออฟฟิศนิติ)	/		ดี
2	1-N-3101	ชั้น 1-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	/		ดี
3	2-N-3101	ชั้น 2-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	/		ดี
4	3-N-3101	ชั้น 3-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	/		ดี
5	4-N-3101	ชั้น 4-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	/		ดี
6	5-N-3101	ชั้น 5-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	/		ดี
7	6-N-3101	ชั้น 6-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	/		ดี
8	7-N-3101	ชั้น 7-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	/		ดี
9	0-N-3006	ลานจอดรถ-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	/		ดี
10	1-N-3106	ชั้น 1-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	/		ดี
11	2-N-3106	ชั้น 2-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	/		ดี
12	3-N-3106	ชั้น 3-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	/		ดี
13	4-N-3106	ชั้น 4-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	/		ดี
14	5-N-3106	ชั้น 5-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	/		ดี
15	6-N-3106	ชั้น 6-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	/		ดี
16	7-N-3106	ชั้น 7-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	/		ดี

ตรวจสอบโดย.....วันที่.....เวลา.....

ประตุนีไฟ (South) ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2564

ลำดับ	หมายเลข	สถานที่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
17	0-S-4006	ลานจอดรถ-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116 (ใกล้ออฟฟิศช่าง)	/		ดี
18	1-S-4116	ชั้น 1-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	/		ดี
19	2-S-4116	ชั้น 2-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	/		ดี
20	3-S-4116	ชั้น 3-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	/		ดี
21	4-S-4116	ชั้น 4-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	/		ดี
22	5-S-4116	ชั้น 5-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	/		ดี
23	6-S-4116	ชั้น 6-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	/		ดี
24	7-S-4116	ชั้น 7-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	/		ดี
25	0-S-4110	ลานจอดรถ-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	/		ดี
26	1-S-4110	ชั้น 1-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	/		ดี
27	2-S-4110	ชั้น 2-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	/		ดี
28	3-S-4110	ชั้น 3-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	/		ดี
29	4-S-4110	ชั้น 4-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	/		ดี
30	5-S-4110	ชั้น 5-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	/		ดี
31	6-S-4110	ชั้น 6-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	/		ดี
32	7-S-4110	ชั้น 7-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	/		ดี

ตรวจสอบโดย.....วันที่ 16-12-64 เวลา 13.40.....

สมุดจดมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลาง

วัน/เดือน/ปี	มิเตอร์น้ำประปา		ผลต่าง (หน่วย)	หมายเหตุ
	ก่อน	หลัง		
1/7/2564	96631	96670	39	
2/7/2564	96670	96670	0	
3/7/2564	96670	96670	0	
4/7/2564	96670	96670	0	
5/7/2564	96670	96670	0	
6/7/2564	96670	96774	104	
7/7/2564	96774	96774	0	
8/7/2564	96774	96774	0	
9/7/2564	96774	96774	0	
10/7/2564	96774	96835	61	
11/7/2564	96835	96835	0	
12/7/2564	96835	96835	0	
13/7/2564	96835	96835	0	
14/7/2564	96835	96835	0	
15/7/2564	96835	96835	0	
16/7/2564	96835	96835	0	
17/7/2564	96835	96835	0	
18/7/2564	96835	96835	0	
19/7/2564	96835	96911	76	
20/7/2564	96911	96911	0	
21/7/2564	96911	96911	0	
22/7/2564	96911	96911	0	
23/7/2564	96911	96911	0	
24/7/2564	96911	96911	0	
25/7/2564	96911	96911	0	
26/7/2564	96911	96969	58	
27/7/2564	96969	96969	0	
28/7/2564	96969	96969	0	
29/7/2564	96969	96969	0	
30/7/2564	96969	96995	26	
31/7/2564	96995	96995	0	

สมุดจดมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลาง



วัน/เดือน/ปี	มิเตอร์น้ำประปา		ผลต่าง (หน่วย)	หมายเหตุ
	ก่อน	หลัง		
1/8/2564	๑๖๑๑๕	๑๖๑๑๖	๐	
2/8/2564	๑๖๑๑๕	๑๗๐๖๖	๖๖	
3/8/2564	๑๗๐๖๖	๑๗๐๖๖	๐	
4/8/2564	๑๗๐๖๖	๑๗๐๖๖	๐	
5/8/2564	๑๗๐๖๖	๑๗๐๖๖	๐	
6/8/2564	๑๗๐๖๖	๑๗๑๖๖	๖๖	
7/8/2564	๑๗๑๖๖	๑๗๑๖๖	๐	
8/8/2564	๑๗๑๖๖	๑๗๑๖๖	๐	
9/8/2564	๑๗๑๖๖	๑๗๑๖๖	๐	
10/8/2564	๑๗๑๖๖	๑๗๑๖๖	๐	
11/8/2564	๑๗๑๖๖	๑๗๑๗๙	๖๖	
12/8/2564	๑๗๑๗๙	๑๗๑๗๙	๐	
13/8/2564	๑๗๑๗๙	๑๗๒๔๑	๖๒	
14/8/2564	๑๗๒๔๑	๑๗๒๔๑	๐	
15/8/2564	๑๗๒๔๑	๑๗๒๔๑	๐	
16/8/2564	๑๗๒๔๑	๑๗๒๔๑	๐	
17/8/2564	๑๗๒๔๑	๑๗๒๔๑	๐	
18/8/2564	๑๗๒๔๑	๑๗๒๔๑	๐	
19/8/2564	๑๗๒๔๑	๑๗๒๔๑	๐	
20/8/2564	๑๗๒๔๑	๑๗๒๘๖	๔๕	
21/8/2564	๑๗๒๘๖	๑๗๒๘๖	๐	
22/8/2564	๑๗๒๘๖	๑๗๒๙๐	๔๔	
23/8/2564	๑๗๒๙๐	๑๗๒๙๐	๐	
24/8/2564	๑๗๒๙๐	๑๗๒๙๑	๓๑	
25/8/2564	๑๗๒๙๑	๑๗๒๙๑	๐	
26/8/2564	๑๗๒๙๑	๑๗๒๙๑	๐	
27/8/2564	๑๗๒๙๑	๑๗๒๙๑	๐	
28/8/2564	๑๗๒๙๑	๑๗๒๙๑	๐	
29/8/2564	๑๗๒๙๑	๑๗๒๙๑	๐	
30/8/2564	๑๗๒๙๑	๑๗๒๙๑	๐	
31/8/2564	๑๗๒๙๑	๑๗๒๙๑	๐	

สมุดจดมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลาง

วัน/เดือน/ปี	มิเตอร์น้ำประปา		ผลต่าง (หน่วย)	หมายเหตุ
	ก่อน	หลัง		
1/9/2564	๙๗๔๘๘	๙๗๕๘๘	๐	
2/9/2564	๙๗๔๘๘	๙๗๕๘๘	๐	
3/9/2564	๙๗๔๘๘	๙๗๔๘๘	๐	
4/9/2564	๙๗๔๘๘	๙๗๕๖๗	๓๙	
5/9/2564	๙๗๕๖๗	๙๗๕๖๗	๐	
6/9/2564	๙๗๕๖๗	๙๗๕๖๗	๐	
7/9/2564	๙๗๕๖๗	๙๗๕๖๗	๔๕	
8/9/2564	๙๗๕๖๗	๙๗๕๖๗	๐	
9/9/2564	๙๗๕๖๗	๙๗๕๖๗	๐	
10/9/2564	๙๗๕๖๗	๙๗๕๖๗	๐	
11/9/2564	๙๗๕๖๗	๙๗๕๖๗	๐	
12/9/2564	๙๗๕๖๗	๙๗๕๖๗	๐	
13/9/2564	๙๗๕๖๗	๙๗๖๖๑	๔๙	
14/9/2564	๙๗๖๖๑	๙๗๖๖๑	๐	
15/9/2564	๙๗๖๖๑	๙๗๖๖๑	๐	
16/9/2564	๙๗๖๖๑	๙๗๖๖๑	๐	
17/9/2564	๙๗๖๖๑	๙๗๖๖๖	๕๕	
18/9/2564	๙๗๖๖๖	๙๗๖๖๖	๐	
19/9/2564	๙๗๖๖๖	๙๗๖๖๖	๐	
20/9/2564	๙๗๖๖๖	๙๗๖๖๖	๐	
21/9/2564	๙๗๖๖๖	๙๗๖๖๖	๐	
22/9/2564	๙๗๖๖๖	๙๗๖๖๖	๒๐	
23/9/2564	๙๗๖๖๖	๙๗๖๖๖	๐	
24/9/2564	๙๗๖๖๖	๙๗๖๖๖	๓๙	
25/9/2564	๙๗๖๖๖	๙๗๖๖๖	๐	
26/9/2564	๙๗๖๖๖	๙๗๖๖๖	๐	
27/9/2564	๙๗๖๖๖	๙๗๖๖๖	๓๘	
28/9/2564	๙๗๖๖๖	๙๗๖๖๖	๓๖	
29/9/2564	๙๗๖๖๖	๙๗๖๖๖	๐	
30/9/2564	๙๗๖๖๖	๙๗๖๖๖	๐	

สมุดจดมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลาง

วัน/เดือน/ปี	มิเตอร์น้ำประปา		ผลต่าง (หน่วย)	หมายเหตุ
	ก่อน	หลัง		
1/10/2564	๑๗๘ 14	๑๗๘ 14	0	
2/10/2564	๑๗๘ 14	๑ ๗๘ 1 4	0	
3/10/2564	๑๗๘ 14	๑ ๗๘ 63	49	
4/10/2564	๑๗๘ 63	๑๗๙ 22	59	
5/10/2564	๑๗๙ 22	๑๗๙ 22	0	
6/10/2564	๑๗๙ 22	๑ ๗๙ 47	25	
7/10/2564	๑๗๙ 47	๑๗๙ 47	0	
8/10/2564	๑๗ ๙ 47	๑๗๙๙๙	52	
9/10/2564	๑๗๙๙๙	๑๗๙๙๙	0	
10/10/2564	๑๗๙๙๙	๑๗๙๙๙	0	
11/10/2564	๑๗๙๙๙	๑๗๙๙๙	0	
12/10/2564	๑๗๙๙๙	๑๗๙๙๙	0	
13/10/2564	๑๗๙๙๙	๑๗๙๙๙	0	
14/10/2564	๑๗๙๙๙	๑๗๙๙๙	0	
15/10/2564	๑๗๙๙๙	๑๘๐๙๙	100	
16/10/2564	๑๘๐๙๙	๑๘๐๙๙	0	
17/10/2564	๑๘๐๙๙	๑๘๐๙๙	0	
18/10/2564	๑๘๐๙๙	๑๘๐๙๙	0	
19/10/2564	๑๘๐๙๙	๑๘๐๙๙	0	
20/10/2564	๑๘๐๙๙	๑๘135	36	
21/10/2564	๑๘135	๑๘135	0	
22/10/2564	๑๘135	๑๘135	0	
23/10/2564	๑๘135	๑๘191	56	
24/10/2564	๑๘191	๑๘191	0	
25/10/2564	๑๘191	๑๘191	0	
26/10/2564	๑๘191	๑๘191	0	
27/10/2564	๑๘191	๑๘1๙ 1	0	
28/10/2564	๑๘191	๑๘19๗	6	
29/10/2564	๑๘19๗	๑๘244	47	
30/10/2564	๑๘244	๑๘294	50	
31/10/2564	๑๘294	๑๘294	0	

สมุดจดมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลาง

วัน/เดือน/ปี	มิเตอร์น้ำประปา		ผลต่าง (หน่วย)	หมายเหตุ
	ก่อน	หลัง		
1/11/2564	๑๘๖๑๔	๑๘๖๑๔	๐	
2/11/2564	๑๘๖๑๔	๑๘๖๒๑	๖๗	
3/11/2564	๑๘๖๒๑	๑๘๖๒๑	๐	
4/11/2564	๑๘๖๒๑	๑๘๖๒๑	๐	
5/11/2564	๑๘๖๒๑	๑๘๖๑๗	๖๖	
6/11/2564	๑๘๖๑๗	๑๘๖๑๗	๐	
7/11/2564	๑๘๖๑๗	๑๘๖๑๗	๐	
8/11/2564	๑๘๖๑๗	๑๘๖๑๗	๐	
9/11/2564	๑๘๖๑๗	๑๘๖๑๗	๐	
10/11/2564	๑๘๖๑๗	๑๘๖๑๗	๐	
11/11/2564	๑๘๖๑๗	๑๘๖๑๗	๐	
12/11/2564	๑๘๖๑๗	๑๘๖๑๗	๐	
13/11/2564	๑๘๖๑๗	๑๘๖๑๗	๐	
14/11/2564	๑๘๖๑๗	๑๘๖๑๗	๐	
15/11/2564	๑๘๖๑๗	๑๘๖๑๗	๐	
16/11/2564	๑๘๖๑๗	๑๘๖๑๗	๐	
17/11/2564	๑๘๖๑๗	๑๘๖๑๗	๐	
18/11/2564	๑๘๖๑๗	๑๘๖๑๗	๐	
19/11/2564	๑๘๖๑๗	๑๘๖๑๗	๐	
20/11/2564	๑๘๖๑๗	๑๘๖๑๗	๐	
21/11/2564	๑๘๖๑๗	๑๘๖๑๗	๐	
22/11/2564	๑๘๖๑๗	๑๘๖๑๗	๐	
23/11/2564	๑๘๖๑๗	๑๘๖๑๗	๐	
24/11/2564	๑๘๖๑๗	๑๘๖๑๗	๐	
25/11/2564	๑๘๖๑๗	๑๘๖๑๗	๐	
26/11/2564	๑๘๖๑๗	๑๘๖๑๗	๐	
27/11/2564	๑๘๖๑๗	๑๘๖๑๗	๐	
28/11/2564	๑๘๖๑๗	๑๘๖๑๗	๐	
29/11/2564	๑๘๖๑๗	๑๘๖๑๗	๐	
30/11/2564	๑๘๖๑๗	๑๘๖๑๗	๐	

สมุดจดมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลาง



วัน/เดือน/ปี	มิเตอร์น้ำประปา		ผลต่าง (หน่วย)	หมายเหตุ
	ก่อน	หลัง		
1/12/2564	๑๘๖๖๕	๑๘๖๖๕	๐	
2/12/2564	๑๘๖๖๕	๑๘๖๖๕	๐	
3/12/2564	๑๘๖๖๕	๑๘๖๖๕	๐	
4/12/2564	๑๘๖๖๕	๑๘๖๗๒	๗	
5/12/2564	๑๘๖๗๒	๑๘๖๗๒	๐	
6/12/2564	๑๘๖๗๒	๑๘๖๗๖	๔	
7/12/2564	๑๘๖๗๖	๑๘๖๗๖	๐	
8/12/2564	๑๘๖๗๖	๑๘๗๒๘	๕๒	
9/12/2564	๑๘๗๒๘	๑๘๗๔๖	๑๗	
10/12/2564	๑๘๗๔๕	๑๘๗๕๙	๑๔	
11/12/2564	๑๘๗๕๙	๑๘๗๕๙	๐	
12/12/2564	๑๘๗๖๙	๑๘๗๗๒	๑๓	
13/12/2564	๑๘๗๗๒	๑๘๘๐๒	๓๐	
14/12/2564	๑๘๘๐๒	๑๘๘๕๒	๕๐	
15/12/2564	๑๘๘๕๒	๑๘๘๕๒	๐	
16/12/2564	๑๘๘๕๒	๑๘๘๕๒	๐	
17/12/2564	๑๘๘๕๒	๑๘๘๕๗	๕	
18/12/2564	๑๘๘๕๗	๑๘๘๕๗	๐	
19/12/2564	๑๘๘๕๗	๑๘๘๕๗	๐	
20/12/2564	๑๘๘๕๗	๑๘๘๕๗	๐	
21/12/2564	๑๘๘๕๗	๑๘๘๕๗	๐	
22/12/2564	๑๘๘๕๗	๑๘๘๕๗	๐	
23/12/2564	๑๘๘๕๗	๑๘๘๖๕	๘	
24/12/2564	๑๘๘๖๕	๑๘๙๑๗	๕๒	
25/12/2564	๑๘๙๑๗	๑๙๐๔๐	๑๒๓	
26/12/2564	๑๙๐๔๐	๑๙๐๔๐	๐	
27/12/2564	๑๙๐๔๐	๑๙๐๔๐	๐	
28/12/2564	๑๙๐๔๐	๑๙๐๕๑	๑๑	
29/12/2564	๑๙๐๕๑	๑๙๐๕๑	๐	
30/12/2564	๑๙๐๕๑	๑๙๐๗๑	๒๐	
31/12/2564	๑๙๐๗๑	๑๙๐๗๓	๒	

002

No. 0073

บริษัท เซ็นเตอร์ เจเนอเรท จำกัด

โทร. 0-2927-5667, 092-719-4994

โทรสาร 0-2927-5549



CENTER GENERATE CO., LTD.

TEL. 0-2927-5667, 092-719-4994

FAX 0-2927-5549

E-MAIL : cg.generate@gmail.com

ใบรายงาน ตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง # 1

วางบิล

ชื่อลูกค้า : <u>อสม. โฉมสาร นวณ</u>	เครื่องย่นรุ่น <u>137A 3.9-63</u> หมายเลขเครื่อง <u>8869/814</u>
สถานที่ <u>นวณ</u>	เจนเนอเรเตอร์ <u>AK 351</u> หมายเลขเครื่อง <u>AK131018057</u>
การประกอบ <u>CAP</u>	ชั่วโมงทำงาน <u>5274</u> กิโลวัตต์ <u>55 kw</u> ความถี่ <u>60</u>
คอนโทรล รุ่น <u>DSE 6000</u> ATS รุ่น <u>LOCAL</u>	กระแส <u>92</u> แรงดัน <u>230/400</u> เฟส <u>3</u>

ด้านเครื่องย่น	ด้านเจนเนอเรเตอร์	สวิตช์ท้ายโอน
<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีสิ่งกีดขวางการไหลผ่านของอากาศ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้า-ออก	<input type="checkbox"/> ไฟการไฟฟ้าจ่ายปกติ
<input checked="" type="checkbox"/> ประจุไฟฟ้าในแบตเตอรี่	<input type="checkbox"/> จารบีถูกปั่นแปร่ง	<input type="checkbox"/> ไฟเจนเนอเรเตอร์พร้อมจ่าย
<input checked="" type="checkbox"/> ระดับน้ำในหม้อน้ำ	<input type="checkbox"/> นาฬิกาสั่งติดเครื่อง	<input type="checkbox"/> ฟิวส์ควบคุม
<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีสิ่งกีดขวางการดูดดันของหม้อน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/> หลอดไฟแสดงผลหน้าตู้	<input type="checkbox"/> ตั้งแรงดันต่ำเกิน.....%
<input checked="" type="checkbox"/> ระดับน้ำมันเครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> แบตเตอรี่ชาร์จเจอร์ทำงาน	<input type="checkbox"/> ตั้งแรงดันสูงเกิน.....%
<input checked="" type="checkbox"/> ความตึงหย่อนของสายพาน	<input type="checkbox"/> มิเตอร์กระแสแบตเตอรี่	<input type="checkbox"/> ล็อคป้องกันทางกล
<input checked="" type="checkbox"/> มอเตอร์สตาร์ท	<input checked="" type="checkbox"/> Circuit Breaker	<input type="checkbox"/> ล็อคป้องกันทางไฟฟ้า

การตรวจเช็ค ขณะเดินเครื่อง / ขณะเดินเครื่องไม่จ่ายโหลด

<input checked="" type="checkbox"/> อุณหภูมิของน้ำ..... <u>31</u>°F	<input type="checkbox"/> ความเร็วรอบต่ำ.....RPM
<input type="checkbox"/> อุณหภูมิของน้ำมัน.....°F	<input checked="" type="checkbox"/> ความเร็วรอบใช้งาน..... <u>1500</u>RPM
<input checked="" type="checkbox"/> แรงดันน้ำมัน..... <u>35.9</u>PSI	<input checked="" type="checkbox"/> ทดสอบ สวิตช์อุณหภูมิ
<input checked="" type="checkbox"/> ความเร็วรอบ..... <u>1600</u>RPM	<input checked="" type="checkbox"/> ทดสอบ สวิตช์แรงดันน้ำมัน
<input checked="" type="checkbox"/> การชาร์จของไดร์ชาร์จ	<input checked="" type="checkbox"/> ทดสอบ ความเร็วรอบเกิน
<input checked="" type="checkbox"/> แรงดันไฟฟ้า เท่ากันทั้ง 3 เฟส	<input checked="" type="checkbox"/> ทดสอบ การสตาร์ทเกิน
<input checked="" type="checkbox"/> แรงดันไฟฟ้า ที่ออกมีค่า (โวลต์)	<input checked="" type="checkbox"/> แรงดันไฟฟ้าแสดงค่าความถูกต้อง
<input checked="" type="checkbox"/> ความถี่..... <u>60</u>Hz	<input checked="" type="checkbox"/> การสตาร์ทมือ
<input checked="" type="checkbox"/> แรงดันไฟฟ้าเรียบ	<input checked="" type="checkbox"/> การสตาร์ทอัตโนมัติ
R..... <u>101</u>Y..... <u>102</u>B..... <u>102</u>	<input type="checkbox"/> DCA TEST

Battery 26 VDC./Crank 21.8 VDC./Charge 28.0 VDC./SG= 463 Fuel 90%

หมายเหตุ

- ตรวจพบ - OIL & FILTER เปลี่ยน (ค่าชุด 3-9-63)
 - 1/2005 เปลี่ยน Fuel
 - 1/2005/10 PS 1280 = 1
 FF 4000 = 1
 BF 3345 = 1
 OIL = 1
 - 01 CCA BATTERY 21.8 VDC./Crank 21.8 VDC./Charge 28.0 VDC./SG= 463 Fuel 90%
 - 02 BATTERY 21.8 VDC./Crank 21.8 VDC./Charge 28.0 VDC./SG= 463 Fuel 90%
 - 03 BATTERY 21.8 VDC./Crank 21.8 VDC./Charge 28.0 VDC./SG= 463 Fuel 90% + 1/2005 BATTERY

พนักงานตรวจเช็ค

ลูกค้าตรวจรับ

ครั้งที่.....

ชื่อตัวบรรจุ

ชื่อตัวบรรจุ

วันที่

วันที่

บริษัท เซ็นเตอร์ เจนเนอเรท จำกัด

โทร. 0-2927-5667, 092-719-4994

โทรสาร 0-2927-5549



CENTER GENERATE CO., LTD.

TEL. 0-2927-5667, 092-719-4994

FAX 0-2927-5549

E-MAIL : cg.generate@gmail.com

ใบรายงาน ตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง # ๒

วางบิล

ชื่อลูกค้า: ๑๑๓ ๖๖๕ ๖๖๖
สถานที่: ๖๖๖
การประกอบ: CPP
คอนโทรล รุ่น: DSE 6000 ATS รุ่น: Local
เครื่องยন্ত্রรุ่น: 4073.9-51 หมายเลขเครื่อง: 8809/1/18
เจนเนอเรเตอร์: AK 361 หมายเลขเครื่อง: AK 13/9/826
ชั่วโมงทำงาน: 4685 กิโลวัตต์: 55 ความถี่: 60
กระแส: 92 แรงดัน: 230/400 เฟส: 3

ด้านเครื่องยนต์	ด้านเจนเนอเรเตอร์	สวิตช์ถ่ายโอน
<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีสิ่งกีดขวางทางไหลผ่านของอากาศ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้า-ออก	<input type="checkbox"/> ไฟการไฟฟ้าจ่ายปกติ
<input checked="" type="checkbox"/> ประจุไฟฟ้าในแบตเตอรี่	<input type="checkbox"/> จารบีลูกปืนแบร้ง	<input type="checkbox"/> ไฟเจนเนอเรเตอร์พร้อมจ่าย
<input checked="" type="checkbox"/> ระดับน้ำในหม้อน้ำ	<input type="checkbox"/> นาฬิกาสั่งติดเครื่อง	<input type="checkbox"/> ฟิวส์ควบคุม
<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีสิ่งกีดขวางการอุดตันของหม้อน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/> หลอดไฟแสดงผลหน้าตู้	<input type="checkbox"/> ตั้งแรงดันต่ำเกิน.....%
<input checked="" type="checkbox"/> ระดับน้ำมันเครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> แบตเตอรี่ชาร์จเจอร์ทำงาน	<input type="checkbox"/> ตั้งแรงดันสูงเกิน.....%
<input type="checkbox"/> ความตึงหย่อนของสายพาน	<input type="checkbox"/> มิเตอร์กระแสแบตเตอรี่	<input type="checkbox"/> ล็อคป้องกันทางกล
<input checked="" type="checkbox"/> มอเตอร์สตาร์ท	<input checked="" type="checkbox"/> Circuit Breaker	<input type="checkbox"/> ล็อคป้องกันทางไฟฟ้า

การตรวจเช็ค ขณะเดินเครื่อง / ขณะเดินเครื่องไม่จ่ายโหลด	
<input checked="" type="checkbox"/> อุณหภูมิของน้ำ..... <u>151</u>°F	<input type="checkbox"/> ความเร็วรอบต่ำ.....RPM
<input type="checkbox"/> อุณหภูมิของน้ำมัน.....°F	<input checked="" type="checkbox"/> ความเร็วรอบใช้งาน..... <u>1600</u>RPM
<input checked="" type="checkbox"/> แรงดันน้ำมัน..... <u>69</u>PSI	<input checked="" type="checkbox"/> ทดสอบ สวิตช์อุณหภูมิ
<input checked="" type="checkbox"/> ความเร็วรอบ..... <u>1600</u>RPM	<input checked="" type="checkbox"/> ทดสอบ สวิตช์แรงดันน้ำมัน
<input checked="" type="checkbox"/> การชาร์จของไดร์ชาร์จ	<input checked="" type="checkbox"/> ทดสอบ ความเร็วรอบเกิน
<input checked="" type="checkbox"/> แรงดันไฟฟ้า เท่ากันทั้ง 3 เฟส	<input checked="" type="checkbox"/> ทดสอบ การสตาร์ทเกิน
<input checked="" type="checkbox"/> แรงดันไฟฟ้า ที่ออกมีค่า (โวลต์)	<input checked="" type="checkbox"/> แรงดันไฟฟ้าแสดงค่าความถูกต้อง
<input checked="" type="checkbox"/> คำนวณโอเลียงสะอาด	<input checked="" type="checkbox"/> การสตาร์ทมือ
<input type="checkbox"/> ความถี่..... <u>60</u>Hz	<input checked="" type="checkbox"/> การสตาร์ทอัตโนมัติ
<input checked="" type="checkbox"/> แรงดันไฟฟ้าเรียบ	<input type="checkbox"/> DCA TEST
R. <u>401</u> Y. <u>402</u> B. <u>402</u>	

Battery.....27.41.....VDC./Crank.....24.1.....VDC./Charge.....28.0.....VDC./SG= $\frac{1074}{1005}$Fuel.....70%

หมายเหตุ ๑๕๗๐๙๖

- QZL v FICTSIR 620025 m/s/ 001W (2799 3-9-63)

৯৬০৫/১৫৫ FS 1280 ১

FF 4000 r /

LF 3349 2 /

OLL (782) 2 /

1205/92

ลูกค้าตรวจรับ ครั้งที่.....

ชื่อตัวบรรจุ

วันที่

ชื่อตัวบรรจง

วันที่

เอกสารตรวจเช็ค Exit sign

North , South

เดือน กรกฎาคม 2564

Charin 17
Rui
21/7/64

ตารางเช็คป้าย Exit ตึก North ประจำเดือน เดือน กรกฎาคม ปี 2564

Number	Location	Installed	Change	Status		การรับประกัน (1 ปี)	Remarks
				Normal	Abnormal		
Condo 1-01	ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-02	ทางขึ้นลานจอดรถชั้นใต้ดิน	30/8/2017	30/8/2019	/			
Condo 1-03	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-04	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-05	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-06	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-07	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	30/8/2017	30/8/2019	/			
Condo 1-08	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-09	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-10	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-11	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-12	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-13	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-14	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-15	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo 1-16	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	

ตรวจสอบโดย วันที่ 18-7-64 เวลา 15.30 น .

หัวหน้าช่าง วันที่ 18/7/64 เวลา 15.30 น .

ตารางเช็คป้าย Exit ตึก South ประจำเดือน เดือน กรกฎาคม ปี 2564

Number	Location	Installed	Change	Status		การรับประกัน (1 ปี)	Remarks
				Normal	Abnormal		
Condo 2-17	ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 2-18	ทางขึ้นลานจอดรถชั้นใต้ดิน	30/8/2017	30/8/2019		/		11255153
Condo 2-19	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	30/8/2017	30/8/2019	/			
Condo 2-20	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 2-21	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 2-22	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 2-23	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 2-24	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	30/8/2017	30/8/2019	/			
Condo 2-25	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 2-26	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 2-27	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 2-28	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	30/8/2017	30/8/2019	/			
Condo 2-29	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 2-30	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 2-31	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 2-32	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	

ตรวจสอบโดย วันที่ 18-7-64 เวลา 14.30 น.

หัวหน้าช่าง Somporn วันที่ 18/7/64 เวลา 15.30 น.

เอกสารตรวจเช็ค Exit sign

North , South

เดือน สิงหาคม 2564

BK
4/9/2

ตารางเช็คป้าย Exit ตึก North ประจำเดือน เดือน สิงหาคม ปี 2564

Number	Location	Installed	Change	Status		การรับประกัน (1 ปี)	Remarks
				Normal	Abnormal		
Condo 1-01	ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-02	ทางขึ้นลานจอดรถชั้นใต้ดิน	30/8/2017	30/8/2019	/			
Condo 1-03	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-04	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-05	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-06	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-07	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	30/8/2017	30/8/2019	/			
Condo 1-08	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-09	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-10	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-11	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-12	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-13	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-14	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-15	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	30/8/2017	30/8/2019	/			
Condo 1-16	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	

ตรวจสอบโดย วันที่ 15-8-64 เวลา 13:30 น.

หัวหน้าช่าง.....วันที่.....เวลา.....

4/22

ตารางเช็คป้าย Exit ตึก South ประจำเดือน เดือน สิงหาคม ปี 2564

Number	Location	Installed	Change	Status		การรับประกัน (1 ปี)	Remarks
				Normal	Abnormal		
Condo 2-17	ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 2-18	ทางขึ้นลานจอดรถชั้นใต้ดิน	30/8/2017	30/8/2019		/		11/27/19
Condo 2-19	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	30/8/2017	30/8/2019	/			
Condo 2-20	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 2-21	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 2-22	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 2-23	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 2-24	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	30/8/2017	30/8/2019	/			
Condo 2-25	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 2-26	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 2-27	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 2-28	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	30/8/2017	30/8/2019	/			
Condo 2-29	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 2-30	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 2-31	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 2-32	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	

ตรวจสอบโดย วันที่ 14-8-64 เวลา 13:30 น.

หัวหน้าช่าง วันที่ เวลา

Thank you
A/N

เอกสารตรวจเช็ค Exit sign

North , South

เดือน กันยายน 2564

Pratt
5/10/20

ตารางเช็คป้าย Exit ตึก North ประจำเดือน เดือน กันยายน ปี 2564

Number	Location	Installed	Change	Status		การรับประกัน (1 ปี)	Remarks
				Normal	Abnormal		
Condo 1-01	ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-02	ทางขึ้นลานจอดรถชั้นใต้ดิน	30/8/2017	30/8/2019	/			
Condo 1-03	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-04	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-05	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-06	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-07	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	30/8/2017	30/8/2019	/			
Condo 1-08	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-09	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-10	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-11	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-12	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-13	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-14	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-15	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	30/8/2017	30/8/2019	/			
Condo 1-16	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	

ตรวจสอบโดย วันที่ 16-9-64 เวลา 15.00 น.

หัวหน้าช่าง.....วันที่.....เวลา.....

ตารางเช็คป้าย Exit ตึก South ประจำเดือน เดือน กันยายน ปี 2564

Number	Location	Installed	Change	Status		การรับประกัน (1 ปี)	Remarks
				Normal	Abnormal		
Condo 2-17	ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 2-18	ทางขึ้นลานจอดรถชั้นใต้ดิน	30/8/2017	30/8/2019		/		1/2564/เสร็จ
Condo 2-19	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	30/8/2017	30/8/2019	/			
Condo 2-20	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 2-21	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 2-22	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 2-23	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 2-24	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	30/8/2017	30/8/2019	/			
Condo 2-25	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 2-26	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 2-27	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 2-28	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	30/8/2017	30/8/2019	/			
Condo 2-29	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 2-30	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 2-31	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 2-32	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	

ตรวจสอบโดย วันที่ 16-9-64 เวลา 15.00 น.

หัวหน้าช่าง.....วันที่.....เวลา.....

เอกสารตรวจเช็ค Exit sign

North , South


เดือน ตุลาคม 2564

รูป 1 20

Amor
25/10/64

ตารางเช็คป้าย Exit ตึก South ประจำเดือน เดือน ตุลาคม ปี 2564

Number	Location	Installed	Change	Status		การรับประกัน (1 ปี)	Remarks
				Normal	Abnormal		
Condo 2-17	ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 2-18	ทางขึ้นลานจอดรถชั้นใต้ดิน	30/8/2017	30/8/2019		✓		1/2564/เสร็จ
Condo 2-19	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	30/8/2017	30/8/2019	/			
Condo 2-20	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 2-21	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 2-22	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 2-23	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 2-24	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	30/8/2017	30/8/2019	/			
Condo 2-25	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 2-26	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 2-27	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 2-28	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	30/8/2017	30/8/2019	/			
Condo 2-29	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 2-30	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 2-31	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 2-32	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	

ตรวจสอบโดย  วันที่ 12-10-64 เวลา 13.00-14.00

หัวหน้าช่าง.....วันที่.....เวลา.....

ตารางเช็คป้าย Exit ตึก North ประจำเดือน เดือน ตุลาคม ปี 2564

Number	Location	Installed	Change	Status		การรับประกัน (1 ปี)	Remarks
				Normal	Abnormal		
Condo 1-01	ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-02	ทางขึ้นลานจอดรถชั้นใต้ดิน	30/8/2017	30/8/2019	/			
Condo 1-03	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-04	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-05	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-06	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-07	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	30/8/2017	30/8/2019	/			
Condo 1-08	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-09	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-10	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-11	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-12	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-13	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-14	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-15	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	30/8/2017	30/8/2019	/			
Condo 1-16	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	

ตรวจสอบโดย วันที่ 14 - 10 - 64 เวลา 13:00 - 14:00 น.

หัวหน้าช่าง.....วันที่.....เวลา.....

เอกสารตรวจเช็ค Exit sign

North , South

เดือน พฤศจิกายน 2564

Sign 1 หน้า
20/11/64

ตารางเช็คป้าย Exit ตึก North ประจำเดือน เดือน พฤศจิกายน ปี 2564

Number	Location	Installed	Change	Status		การรับประกัน (1 ปี)	Remarks
				Normal	Abnormal		
Condo 1-01	ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-02	ทางขึ้นลานจอดรถชั้นใต้ดิน	30/8/2017	30/8/2019	/			
Condo 1-03	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-04	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-05	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-06	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-07	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	30/8/2017	30/8/2019	/			
Condo 1-08	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-09	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-10	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-11	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-12	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-13	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-14	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-15	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	30/8/2017	30/8/2019	/			
Condo 1-16	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	

ตรวจสอบโดย วันที่ 18-11-64 เวลา 13:00 น.

หัวหน้าช่าง วันที่ เวลา

ตารางเช็คป้าย Exit ตึก South ประจำเดือน เดือน พฤศจิกายน ปี 2564

Number	Location	Installed	Change	Status		การรับประกัน (1 ปี)	Remarks
				Normal	Abnormal		
Condo 2-17	ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-18	ทางขึ้นลานจอดรถชั้นใต้ดิน	30/8/2017	30/8/2019	✓	✓		11/25/1/25
Condo 2-19	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo 2-20	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-21	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-22	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-23	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-24	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo 2-25	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-26	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-27	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-28	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo 2-29	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-30	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-31	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-32	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	

ตรวจสอบโดย วันที่ 14-11-64 เวลา 15.30

หัวหน้าช่าง.....วันที่.....เวลา.....

เอกสารตรวจเช็ค Exit sign

North , South

เดือน ธันวาคม 2564

②
Antipex
31/12/64

ตารางเช็คป้าย Exit ตึก North ประจำเดือน เดือน ธันวาคม ปี 2564

Number	Location	Installed	Change	Status		การรับประกัน (1 ปี)	Remarks
				Normal	Abnormal		
Condo 1-01	ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-02	ทางขึ้นลานจอดรถชั้นใต้ดิน	30/8/2017	30/8/2019	/			
Condo 1-03	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-04	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-05	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-06	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-07	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	30/8/2017	30/8/2019		/		11/2/2565
Condo 1-08	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-09	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-10	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-11	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-12	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-13	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-14	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-15	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	30/8/2017	30/8/2019	/			
Condo 1-16	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	

ตรวจสอบโดย วันที่ 16-12-64 เวลา 13.40

หัวหน้าช่าง.....วันที่.....เวลา.....

ตารางเช็คป้าย Exit ตึก South ประจำเดือน เดือน ธันวาคม ปี 2564

Number	Location	Installed	Change	Status		การรับประกัน (1 ปี)	Remarks
				Normal	Abnormal		
Condo 2-17	ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 2-18	ทางขึ้นลานจอดรถชั้นใต้ดิน	30/8/2017	30/8/2019		/		11/2/21/เสร็จ
Condo 2-19	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	30/8/2017	30/8/2019	/			
Condo 2-20	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 2-21	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 2-22	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 2-23	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 2-24	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	30/8/2017	30/8/2019	/			
Condo 2-25	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 2-26	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 2-27	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 2-28	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	30/8/2017	30/8/2019	/			
Condo 2-29	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 2-30	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 2-31	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 2-32	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	

ตรวจสอบโดย วันที่ 16-12-64 เวลา 13.40

หัวหน้าช่าง.....วันที่.....เวลา.....

เอกสารตรวจเช็ค Fire Extinguisher

North , South

เดือน กรกฎาคม 2564

สุวิ
21/2/64

ตารางตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง (Fire Extinguisher) ตึก North ประจำเดือน เดือน กรกฎาคม ปี 2564

Number	Location	Model	Type	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 1-01	ชั้นใต้ดินบริเวณประตูหนีไฟ(ฝั่งโรงแรม)	PT - 15 Lbs	DRY	/		
Condo 1-02	ชั้นใต้ดินบริเวณประตูหนีไฟ(ฝั่งห้องMDB)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-03	ชั้นใต้ดินบริเวณห้องเครื่อง MDB	B 10 V	CO2	/		
Condo 1-04	ชั้น 1 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-05	ชั้น 1 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-06	ชั้น 1 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-07	ชั้น 2 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-08	ชั้น 2 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-09	ชั้น 2 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-10	ชั้น 3 หน้าประตูหนีไฟ(ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-11	ชั้น 3 หน้าประตูหนีไฟ(ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-12	ชั้น 3 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-13	ชั้น 4 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-14	ชั้น 4 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-15	ชั้น 4 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-16	ชั้น 5 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-17	ชั้น 5 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-18	ชั้น 5 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-19	ชั้น 6 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-20	ชั้น 6 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-21	ชั้น 6 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-22	ชั้น 7 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-23	ชั้น 7 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-24	ชั้นคาตฟ้าห้อง Booster pump	PT - 15 Lbs	DRY	/		
Condo 1-49	ชั้นใต้ดินบริเวณประตูทางเข้า-ออกอาคาร	ST - 10 Lbs	DRY	/		

ตรวจสอบโดย.....Somporn/C.....

วันที่.....18/7/64.....เวลา.....15.30.....น.

หัวหน้าช่าง.....Somporn/C.....

วันที่.....18/7/64.....เวลา.....15.30.....น.

ตารางตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง(Fire Extinguisher) ตึก South ประจำเดือน เดือน กรกฎาคม ปี 2564

Number	Location	Model	Type	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 2-25	ชั้นใต้ดินบริเวณประตูหนีไฟ(ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-26	ชั้นใต้ดินบริเวณประตูหนีไฟ(ฝั่งห้องMDB)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-27	ชั้นใต้ดินบริเวณห้องเครื่อง MDB	B 10 V	CO2	/		
Condo 2-28	ชั้น 1 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-29	ชั้น 1 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-30	ชั้น 1 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-31	ชั้น 2 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-32	ชั้น 2บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-33	ชั้น 2 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-34	ชั้น 3 หน้าประตูหนีไฟ(ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-35	ชั้น 3 หน้าประตูหนีไฟ(ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-36	ชั้น 3 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-37	ชั้น 4 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-38	ชั้น 4 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-39	ชั้น 4 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-40	ชั้น 5 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-41	ชั้น 5 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-42	ชั้น 5 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-43	ชั้น 6 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-44	ชั้น 6 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-45	ชั้น 6 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 15 Lbs	DRY	/		
Condo 2-46	ชั้น 7 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-47	ชั้น 7 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-48	ชั้นคาตฟ้าห้อง Booster pump	B 10 V	CO2	/		
Condo 2-50	ชั้นใต้ดินบริเวณห้องเก็บขยะ	ST - 10 Lbs	DRY	/		

ตรวจสอบโดย.....Somporn C.....

วันที่.....18/7/64.....เวลา 15.30 น.

หัวหน้าช่าง.....Somporn C.....

วันที่.....18/7/64.....เวลา 15.30 น.

เอกสารตรวจเช็ค Fire Extinguisher

North , South

เดือน สิงหาคม 2564

บันทึก
4/9/64

ตารางตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง (Fire Extinguisher) ตึก South ประจำเดือน เดือน สิงหาคม ปี 2564

Number	Location	Model	Type	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 2-25	ชั้นใต้ดินบริเวณประตูหนีไฟ(ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-26	ชั้นใต้ดินบริเวณประตูหนีไฟ(ฝั่งห้องMDB)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-27	ชั้นใต้ดินบริเวณห้องเครื่อง MDB	B 10 V	CO2	/		
Condo 2-28	ชั้น 1 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-29	ชั้น 1 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-30	ชั้น 1 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-31	ชั้น 2 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-32	ชั้น 2 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-33	ชั้น 2 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-34	ชั้น 3 หน้าประตูหนีไฟ(ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-35	ชั้น 3 หน้าประตูหนีไฟ(ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-36	ชั้น 3 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-37	ชั้น 4 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-38	ชั้น 4 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-39	ชั้น 4 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-40	ชั้น 5 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-41	ชั้น 5 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-42	ชั้น 5 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-43	ชั้น 6 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-44	ชั้น 6 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-45	ชั้น 6 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 15 Lbs	DRY	/		
Condo 2-46	ชั้น 7 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-47	ชั้น 7 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-48	ชั้นคาเฟ่ห้อง Booster pump	B 10 V	CO2	/		
Condo 2-50	ชั้นใต้ดินบริเวณห้องเก็บขยะ	ST - 10 Lbs	DRY	/		

ตรวจสอบโดย.....

วันที่ 14-8-64 เวลา 13:30 น.

หัวหน้าช่าง.....

วันที่.....เวลา.....น.

ทอณกร
49/64

ตารางตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง (Fire Extinguisher) ตึก North ประจำเดือน เดือน สิงหาคม ปี 2564

Number	Location	Model	Type	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 1-01	ชั้นใต้ดินบริเวณประตูหนีไฟ(ฝั่งโรงแรม)	PT - 15 Lbs	DRY	/		
Condo 1-02	ชั้นใต้ดินบริเวณประตูหนีไฟ(ฝั่งห้องMDB)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-03	ชั้นใต้ดินบริเวณห้องเครื่อง MDB	B 10 V	CO2	/		
Condo 1-04	ชั้น 1 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-05	ชั้น 1 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-06	ชั้น 1 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-07	ชั้น 2 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-08	ชั้น 2บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-09	ชั้น 2 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-10	ชั้น 3 หน้าประตูหนีไฟ(ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-11	ชั้น 3 หน้าประตูหนีไฟ(ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-12	ชั้น 3 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-13	ชั้น 4 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-14	ชั้น 4 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-15	ชั้น 4 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-16	ชั้น 5 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-17	ชั้น 5 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-18	ชั้น 5 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-19	ชั้น 6 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-20	ชั้น 6 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-21	ชั้น 6 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-22	ชั้น 7 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-23	ชั้น 7 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-24	ชั้นคาเฟ่ห้อง Booster pump	PT - 15 Lbs	DRY	/		
Condo 1-49	ชั้นใต้ดินบริเวณประตูทางเข้า-ออกอาคาร	ST - 10 Lbs	DRY	/		

ตรวจสอบโดย.....

วันที่ 15-8-64 เวลา 13:30 น.

หัวหน้าช่าง.....

วันที่.....เวลา.....น.

Kimthong
4/8/64

เอกสารตรวจเช็ค Fire Extinguisher

North , South

เดือน กันยายน 2564

Prati
0/01

ตารางตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง (Fire Extinguisher) ตึก North ประจำเดือน เดือน กันยายน ปี 2564

Number	Location	Model	Type	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 1-01	ชั้นใต้ดินบริเวณประตูหนีไฟ(ฝั่งโรงแรม)	PT - 15 Lbs	DRY	/		
Condo 1-02	ชั้นใต้ดินบริเวณประตูหนีไฟ(ฝั่งห้องMDB)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-03	ชั้นใต้ดินบริเวณห้องเครื่อง MDB	B 10 V	CO2	/		
Condo 1-04	ชั้น 1 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-05	ชั้น 1 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-06	ชั้น 1 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-07	ชั้น 2 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-08	ชั้น 2 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-09	ชั้น 2 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-10	ชั้น 3 หน้าประตูหนีไฟ(ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-11	ชั้น 3 หน้าประตูหนีไฟ(ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-12	ชั้น 3 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-13	ชั้น 4 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-14	ชั้น 4 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-15	ชั้น 4 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-16	ชั้น 5 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-17	ชั้น 5 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-18	ชั้น 5 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-19	ชั้น 6 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-20	ชั้น 6 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-21	ชั้น 6 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-22	ชั้น 7 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-23	ชั้น 7 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-24	ชั้นคาเฟ่ห้อง Booster pump	PT - 15 Lbs	DRY	/		
Condo 1-49	ชั้นใต้ดินบริเวณประตูทางเข้า-ออกอาคาร	ST - 10 Lbs	DRY	/		

ตรวจสอบโดย.....

วันที่ 16-9-64 เวลา.....น.

หัวหน้าช่าง.....

วันที่.....เวลา.....น.

ตารางตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง(Fire Extinguisher) ตึก South ประจำเดือน เดือน กันยายน ปี 2564

Number	Location	Model	Type	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 2-25	ชั้นใต้ดินบริเวณประตูหนีไฟ(ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-26	ชั้นใต้ดินบริเวณประตูหนีไฟ(ฝั่งห้องMDB)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-27	ชั้นใต้ดินบริเวณห้องเครื่อง MDB	B 10 V	CO2	/		
Condo 2-28	ชั้น 1 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-29	ชั้น 1 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-30	ชั้น 1 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-31	ชั้น 2 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-32	ชั้น 2 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-33	ชั้น 2 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-34	ชั้น 3 หน้าประตูหนีไฟ(ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-35	ชั้น 3 หน้าประตูหนีไฟ(ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-36	ชั้น 3 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-37	ชั้น 4 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-38	ชั้น 4 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-39	ชั้น 4 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-40	ชั้น 5 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-41	ชั้น 5 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-42	ชั้น 5 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-43	ชั้น 6 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-44	ชั้น 6 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-45	ชั้น 6 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 15 Lbs	DRY	/		
Condo 2-46	ชั้น 7 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-47	ชั้น 7 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-48	ชั้นคาเฟ่ห้อง Booster pump	B 10 V	CO2	/		
Condo 2-50	ชั้นใต้ดินบริเวณห้องเก็บขยะ	ST - 10 Lbs	DRY	/		

ตรวจสอบโดย.....

วันที่ 16-9-64 เวลา.....น.

หัวหน้าช่าง.....

วันที่.....เวลา.....น.

เอกสารตรวจเช็ค Fire Extinguisher

North , South

เดือน ตุลาคม 2564

Handwritten signature
f. m. s.

ตารางตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง(Fire Extinguisher) ตึก South ประจำเดือน เดือน ตุลาคม ปี 2564

Number	Location	Model	Type	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 2-25	ชั้นใต้ดินบริเวณประตูหนีไฟ(ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-26	ชั้นใต้ดินบริเวณประตูหนีไฟ(ฝั่งห้องMDB)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-27	ชั้นใต้ดินบริเวณห้องเครื่อง MDB	B 10 V	CO2	/		
Condo 2-28	ชั้น 1 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-29	ชั้น 1 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-30	ชั้น 1 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-31	ชั้น 2 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-32	ชั้น 2 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-33	ชั้น 2 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-34	ชั้น 3 หน้าประตูหนีไฟ(ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-35	ชั้น 3 หน้าประตูหนีไฟ(ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-36	ชั้น 3 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-37	ชั้น 4 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-38	ชั้น 4 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-39	ชั้น 4 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-40	ชั้น 5 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-41	ชั้น 5 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-42	ชั้น 5 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-43	ชั้น 6 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-44	ชั้น 6 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-45	ชั้น 6 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 15 Lbs	DRY	/		
Condo 2-46	ชั้น 7 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-47	ชั้น 7 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-48	ชั้นคาบฟ้าห้อง Booster pump	B 10 V	CO2	/		
Condo 2-50	ชั้นใต้ดินบริเวณห้องเก็บขยะ	ST - 10 Lbs	DRY	/		

ตรวจสอบโดย.....

วันที่ 11-10-64 เวลา 13.00-14.00 น.

หัวหน้าช่าง.....

วันที่.....เวลา.....น.

ตารางตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง (Fire Extinguisher) ตึก North ประจำเดือน เดือน ตุลาคม ปี 2564

Number	Location	Model	Type	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 1-01	ชั้นใต้ดินบริเวณประตูหนีไฟ(ฝั่งโรงแรม)	PT - 15 Lbs	DRY	/		
Condo 1-02	ชั้นใต้ดินบริเวณประตูหนีไฟ(ฝั่งห้องMDB)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-03	ชั้นใต้ดินบริเวณห้องเครื่อง MDB	B 10 V	CO2	/		
Condo 1-04	ชั้น 1 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-05	ชั้น 1 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-06	ชั้น 1 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-07	ชั้น 2 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-08	ชั้น 2 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-09	ชั้น 2 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-10	ชั้น 3 หน้าประตูหนีไฟ(ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-11	ชั้น 3 หน้าประตูหนีไฟ(ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-12	ชั้น 3 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-13	ชั้น 4 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-14	ชั้น 4 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-15	ชั้น 4 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-16	ชั้น 5 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-17	ชั้น 5 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-18	ชั้น 5 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-19	ชั้น 6 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-20	ชั้น 6 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-21	ชั้น 6 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-22	ชั้น 7 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-23	ชั้น 7 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-24	ชั้นคาเฟ่ห้อง Booster pump	PT - 15 Lbs	DRY	/		
Condo 1-49	ชั้นใต้ดินบริเวณประตูทางเข้า-ออกอาคาร	ST - 10 Lbs	DRY	/		

ตรวจสอบโดย.....

วันที่ 14 - 10 - 64 เวลา 13:00-14:00 น.


หัวหน้าช่าง.....

วันที่.....เวลา.....น.

เอกสารตรวจเช็ค Fire Extinguisher

North , South

เดือน พฤศจิกายน 2564


30/11/64

ตารางตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง (Fire Extinguisher) ตึก North ประจำเดือน เดือน พฤศจิกายน ปี 2564

Number	Location	Model	Type	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 1-01	ชั้นใต้ดินบริเวณประตูหนีไฟ(ฝั่งโรงแรม)	PT - 15 Lbs	DRY	/		
Condo 1-02	ชั้นใต้ดินบริเวณประตูหนีไฟ(ฝั่งห้องMDB)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-03	ชั้นใต้ดินบริเวณห้องเครื่อง MDB	B 10 V	CO2	/		
Condo 1-04	ชั้น 1 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-05	ชั้น 1 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-06	ชั้น 1 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-07	ชั้น 2 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-08	ชั้น 2 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-09	ชั้น 2 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-10	ชั้น 3 หน้าประตูหนีไฟ(ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-11	ชั้น 3 หน้าประตูหนีไฟ(ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-12	ชั้น 3 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-13	ชั้น 4 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-14	ชั้น 4 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-15	ชั้น 4 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-16	ชั้น 5 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-17	ชั้น 5 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-18	ชั้น 5 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-19	ชั้น 6 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-20	ชั้น 6 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-21	ชั้น 6 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-22	ชั้น 7 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-23	ชั้น 7 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-24	ชั้นคาเฟ่ห้อง Booster pump	PT - 15 Lbs	DRY	/		
Condo 1-49	ชั้นใต้ดินบริเวณประตูทางเข้า-ออกอาคาร	ST - 10 Lbs	DRY	/		

ตรวจสอบโดย.....

วันที่ 18-11-64 เวลา 13:00 น.

หัวหน้าช่าง.....

วันที่.....เวลา.....น.

ตารางตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง (Fire Extinguisher) ตึก South ประจำเดือน เดือน พฤศจิกายน ปี 2564

Number	Location	Model	Type	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 2-25	ชั้นใต้ดินบริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-26	ชั้นใต้ดินบริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องMDB)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-27	ชั้นใต้ดินบริเวณห้องเครื่อง MDB	B 10 V	CO2	✓		
Condo 2-28	ชั้น 1 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-29	ชั้น 1 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-30	ชั้น 1 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-31	ชั้น 2 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-32	ชั้น 2 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-33	ชั้น 2 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-34	ชั้น 3 หน้าประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-35	ชั้น 3 หน้าประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-36	ชั้น 3 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-37	ชั้น 4 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-38	ชั้น 4 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-39	ชั้น 4 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-40	ชั้น 5 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-41	ชั้น 5 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-42	ชั้น 5 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-43	ชั้น 6 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-44	ชั้น 6 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-45	ชั้น 6 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 15 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-46	ชั้น 7 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-47	ชั้น 7 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-48	ชั้นคาเฟ่ห้อง Booster pump	B 10 V	CO2	✓		
Condo 2-50	ชั้นใต้ดินบริเวณห้องเก็บขยะ	ST - 10 Lbs	DRY	✓		

ตรวจสอบโดย.....

วันที่ 14-11-64 เวลา 15.30 น.

หัวหน้าช่าง.....

วันที่.....เวลา.....น.

เอกสารตรวจเช็ค Fire Extinguisher

North , South

เดือน ธันวาคม 2564

OK / pm tipu
20/12/64

ตารางตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง (Fire Extinguisher) ตึก North ประจำเดือน เดือน ธันวาคม ปี 2564

Number	Location	Model	Type	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 1-01	ชั้นใต้ดินบริเวณประตูหนีไฟ(ฝั่งโรงแรม)	PT - 15 Lbs	DRY	/		
Condo 1-02	ชั้นใต้ดินบริเวณประตูหนีไฟ(ฝั่งห้องMDB)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-03	ชั้นใต้ดินบริเวณห้องเครื่อง MDB	B 10 V	CO2	/		
Condo 1-04	ชั้น 1 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-05	ชั้น 1 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-06	ชั้น 1 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-07	ชั้น 2 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-08	ชั้น 2บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-09	ชั้น 2 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-10	ชั้น 3 หน้าประตูหนีไฟ(ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-11	ชั้น 3 หน้าประตูหนีไฟ(ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-12	ชั้น 3 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-13	ชั้น 4 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-14	ชั้น 4 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-15	ชั้น 4 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-16	ชั้น 5 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-17	ชั้น 5 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-18	ชั้น 5 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-19	ชั้น 6 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-20	ชั้น 6 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-21	ชั้น 6 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-22	ชั้น 7 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-23	ชั้น 7 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-24	ชั้นคาเฟ่ห้อง Booster pump	PT - 15 Lbs	DRY	/		
Condo 1-49	ชั้นใต้ดินบริเวณประตูทางเข้า-ออกอาคาร	ST - 10 Lbs	DRY	/		

ตรวจสอบโดย.....

วันที่ 16-12-64 เวลา 13.40 น.

หัวหน้าช่าง.....

วันที่.....เวลา.....น.

ตารางตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง(Fire Extinguisher) ตึก South ประจำเดือน เดือน ธันวาคม ปี 2564

Number	Location	Model	Type	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 2-25	ชั้นใต้ดินบริเวณประตูหนีไฟ(ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-26	ชั้นใต้ดินบริเวณประตูหนีไฟ(ฝั่งห้องMDB)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-27	ชั้นใต้ดินบริเวณห้องเครื่อง MDB	B 10 V	CO2	/		
Condo 2-28	ชั้น 1 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-29	ชั้น 1 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-30	ชั้น 1 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-31	ชั้น 2 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-32	ชั้น 2บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-33	ชั้น 2 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-34	ชั้น 3 หน้าประตูหนีไฟ(ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-35	ชั้น 3 หน้าประตูหนีไฟ(ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-36	ชั้น 3 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-37	ชั้น 4 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-38	ชั้น 4 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-39	ชั้น 4 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-40	ชั้น 5 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-41	ชั้น 5 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-42	ชั้น 5 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-43	ชั้น 6 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-44	ชั้น 6 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-45	ชั้น 6 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 15 Lbs	DRY	/		
Condo 2-46	ชั้น 7 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-47	ชั้น 7 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-48	ชั้นคาเฟ่ห้อง Booster pump	B 10 V	CO2	/		
Condo 2-50	ชั้นใต้ดินบริเวณห้องเก็บขยะ	ST - 10 Lbs	DRY	/		

ตรวจสอบโดย.....

วันที่ 16 - 12 - 64 เวลา 13.40 น.

หัวหน้าช่าง.....

วันที่.....เวลา.....น.

เอกสารตรวจเช็ค Emergency Light

North , South

เดือน กรกฎาคม 2564

Noted Emergency Battery

2016 = 21

2017 = 1

2018 = 6

รวม 28 ตัว

Exit sign Battery

Print-
31/7/64

ตารางตรวจเช็คไฟฉุกเฉินสำรองเมื่อไฟดับ (Emergency Light) ตึก North ประจำเดือน กรกฎาคม ปี 2564

Number	Location	Installed	Change	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 1-001	ห้องนิติบุคคล	15/11/2017	15/11/2019	✓		
Condo 1-002	ชั้นใต้ดิน	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 1-003	ชั้นใต้ดิน	✓ 15/9/2016	15/9/2018		✓	112 มท. 1 สบ
Condo 1-004	ชั้นใต้ดิน	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 1-005	ชั้นใต้ดิน	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 1-006	หน้าลิฟท์ชั้นใต้ดิน	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 1-007	ทางเดินชั้น 1	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 1-008	ทางเดินชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 1-009	ทางเดินชั้น 1	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 1-010	ทางเดินชั้น 2	15/11/2016	15/11/2018	✓		
Condo 1-011	ทางเดินชั้น 2	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 1-012	ทางเดินชั้น 2	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 1-013	ทางเดินชั้น 3	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 1-014	ทางเดินชั้น 3	✓ 17/1/2018	17/1/2020		✓	112 มท. 1 สบ
Condo 1-015	ทางเดินชั้น 3	✓ 17/1/2018	17/1/2020		✓	112 มท. 1 สบ
Condo 1-016	ทางเดินชั้น 4	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 1-017	ทางเดินชั้น 4	15/11/2017	15/11/2019	✓		
Condo 1-018	ทางเดินชั้น 4	15/11/2017	15/11/2019	✓		
Condo 1-019	ทางเดินชั้น 5	✓ 15/9/2016	15/9/2018		✓	112 มท. 1 สบ
Condo 1-020	ทางเดินชั้น 5	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 1-021	ทางเดินชั้น 5	✓ 17/1/2018	17/1/2020		✓	112 มท. 1 สบ
Condo 1-022	ทางเดินชั้น 6	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 1-023	ทางเดินชั้น 6	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 1-024	ทางเดินชั้น 6	✓ 17/1/2018	17/1/2020		✓	112 มท. 1 สบ
Condo 1-025	ทางเดินชั้น 7	15/11/2017	15/11/2019	✓		
Condo 1-026	ทางเดินชั้น 7	15/11/2017	15/11/2019	✓		
Condo 1-027	ทางเดินชั้น 7	15/11/2017	15/11/2019	✓		
Condo 1-028	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 1-029	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งห้องไฟ)	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 1-030	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 1-031	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งห้องไฟ)	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 1-032	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งโรงแรม)	✓ 15/9/2016	15/9/2018		✓	112 มท. 1 สบ
Condo 1-033	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งห้องไฟ)	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 1-034	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 1-035	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งห้องไฟ)	19/8/2019	19/8/2021	✓		2016 z 5
Condo 1-036	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งโรงแรม)	15/9/2016	15/9/2018	✓		2018 z 5
Condo 1-037	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งห้องไฟ)	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 1-038	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งโรงแรม)	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 1-039	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งห้องไฟ)	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 1-040	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 1-041	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งห้องไฟ)	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 1-042	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน (ฝั่งโรงแรม)	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 1-043	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน (ฝั่งโรงแรม)	✓ 17/1/2018	17/1/2020		✓	112 มท. 1 สบ
Condo 1-044	ห้องไฟชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 1-045	ห้องไฟชั้น 2	✓ 15/10/2016	15/10/2018		✓	112 มท. 1 สบ
Condo 1-046	ห้องไฟชั้น 3	✓ 15/10/2016	15/10/2018		✓	112 มท. 1 สบ
Condo 1-047	ห้องไฟชั้น 4	✓ 15/10/2016	15/10/2018		✓	112 มท. 1 สบ
Condo 1-048	ห้องไฟชั้น 5	✓ 15/10/2016	15/10/2018		✓	112 มท. 1 สบ
Condo 1-049	ห้องไฟชั้น 6	✓ 15/10/2016	15/10/2018		✓	112 มท. 1 สบ
Condo 1-050	ห้องไฟชั้น 7	✓ 15/10/2016	15/10/2018	✓		
Condo 1-051	ห้องเครื่องปั๊ม Transfer	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 1-052	ห้องเครื่อง MDB	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 1-053	ห้องเครื่อง Generator	✓ 15/9/2016	15/9/2018		✓	112 มท. 1 สบ

ตรวจสอบโดย..... จำนวนเสีย 14 เครื่อง

วันที่ 18-7-64 เวลา 15.30 น. จากทั้งหมด 53 เครื่อง

หัวหน้าช่าง..... 90mporn6

วันที่ 18/7/64 เวลา 15.30 น.

ตารางตรวจเช็คไฟฉุกเฉินสำรองเมื่อไฟดับ (Emergency Light) ตึก South ประจำเดือน กรกฎาคม ปี 2564

Number	Location	Installed	Change	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 2-054	ชั้นใต้ดิน	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 2-055	ชั้นใต้ดิน	15/1/2016	15/1/2018		✓	11277/สัปดาห์
Condo 2-056	ชั้นใต้ดิน	15/11/2016	15/11/2018	/		
Condo 2-057	ชั้นใต้ดิน	15/11/2016	15/11/2018	/		
Condo 2-058	ชั้นใต้ดิน	15/11/2016	15/11/2018	/		
Condo 2-059	หน้าลิฟท์ชั้นใต้ดิน	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 2-060	ทางเดินชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 2-061	ทางเดินชั้น 1	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 2-062	ทางเดินชั้น 1	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 2-063	ทางเดินชั้น 2	15/11/2017	15/11/2019	/		
Condo 2-064	ทางเดินชั้น 2	15/11/2017	15/11/2019	/		
Condo 2-065	ทางเดินชั้น 2	15/9/2016	15/9/2018		✓	11277/สัปดาห์
Condo 2-066	ทางเดินชั้น 3	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 2-067	ทางเดินชั้น 3	15/9/2016	15/9/2018		✓	11277/สัปดาห์
Condo 2-068	ทางเดินชั้น 3	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 2-069	ทางเดินชั้น 4	15/9/2016	15/9/2018		✓	11277/สัปดาห์
Condo 2-070	ทางเดินชั้น 4	15/11/2017	15/11/2019	/		
Condo 2-071	ทางเดินชั้น 4	15/11/2017	15/11/2019	/		
Condo 2-072	ทางเดินชั้น 5	15/11/2017	15/11/2019	/		
Condo 2-073	ทางเดินชั้น 5	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 2-074	ทางเดินชั้น 5	15/11/2017	15/11/2019		✓	11277/สัปดาห์
Condo 2-075	ทางเดินชั้น 6	15/11/2016	15/11/2018	/		
Condo 2-076	ทางเดินชั้น 6	15/11/2017	15/11/2019	/		
Condo 2-077	ทางเดินชั้น 6	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 2-078	ทางเดินชั้น 7	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 2-079	ทางเดินชั้น 7	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 2-080	ทางเดินชั้น 7	17/1/2018	17/1/2020		✓	11277/สัปดาห์
Condo 2-081	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 2-082	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งห้องไฟ)	15/1/2016	15/1/2018	/		
Condo 2-083	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งห้องไฟ)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 2-084	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งโรงแรม)	15/1/2016	15/1/2018		✓	11277/สัปดาห์
Condo 2-085	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งห้องไฟ)	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 2-086	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งโรงแรม)	15/1/2016	15/1/2018		✓	11277/สัปดาห์
Condo 2-087	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งห้องไฟ)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 2-088	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งโรงแรม)	15/1/2016	15/1/2018		✓	11277/สัปดาห์
Condo 2-089	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งห้องไฟ)	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 2-090	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งโรงแรม)	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 2-091	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งห้องไฟ)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 2-092	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งโรงแรม)	15/9/2016	15/9/2018		✓	11277/สัปดาห์
Condo 2-093	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 2-094	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งห้องไฟ)	15/1/2016	15/1/2018	/		
Condo 2-095	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน (ฝั่งห้องไฟ)	15/11/2016	15/11/2018		✓	11277/สัปดาห์
Condo 2-096	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน (ฝั่งโรงแรม)	15/1/2016	15/1/2018		✓	11277/สัปดาห์
Condo 2-097	ห้องไฟชั้น 1	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 2-098	ห้องไฟชั้น 2	15/9/2016	15/9/2018		✓	11277/สัปดาห์
Condo 2-099	ห้องไฟชั้น 3	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 2-100	ห้องไฟชั้น 4	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 2-101	ห้องไฟชั้น 5	15/9/2016	15/9/2018		✓	11277/สัปดาห์
Condo 2-102	ห้องไฟชั้น 6	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 2-103	ห้องไฟชั้น 7	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 2-104	ห้องเครื่องปั๊ม Transfer	15/11/2016	15/11/2018	/		2016 = 12
Condo 2-105	ห้องเครื่อง MDB	17/1/2018	17/1/2020	/		2017 = 1
Condo 2-106	ห้องเครื่อง Generator	17/1/2018	17/1/2020	/		2018 = 1

ตรวจสอบโดย..... จำนวนเสีย.....14.....เครื่อง
วันที่ 18-7-64 เวลา 14.30 น จากทั้งหมด 53 เครื่อง

หัวหน้าช่าง.....Somporn N
วันที่ 18/7/64 เวลา 14.30 น

เอกสารตรวจเช็ค Emergency Light

North , South

เดือน สิงหาคม 2564

นาย 28
4/9/64

ตารางตรวจเช็คไฟฉุกเฉินสำรองเมื่อไฟดับ (Emergency Light) ตึก North ประจำเดือน สิงหาคม ปี 2564

Number	Location	Installed	Change	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 1-001	ห้องนิติบุคคล	15/11/2017	15/11/2019	✓		
Condo 1-002	ชั้นใต้ดิน	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 1-003	ชั้นใต้ดิน	15/9/2016	15/9/2018		✓	11เมท/สับ
Condo 1-004	ชั้นใต้ดิน	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 1-005	ชั้นใต้ดิน	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 1-006	หน้าลิฟท์ชั้นใต้ดิน	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 1-007	ทางเดินชั้น 1	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 1-008	ทางเดินชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 1-009	ทางเดินชั้น 1	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 1-010	ทางเดินชั้น 2	15/11/2016	15/11/2018	✓		
Condo 1-011	ทางเดินชั้น 2	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 1-012	ทางเดินชั้น 2	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 1-013	ทางเดินชั้น 3	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 1-014	ทางเดินชั้น 3	17/1/2018	17/1/2020		✓	11เมท/สับ
Condo 1-015	ทางเดินชั้น 3	17/1/2018	17/1/2020		✓	11เมท/สับ
Condo 1-016	ทางเดินชั้น 4	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 1-017	ทางเดินชั้น 4	15/11/2017	15/11/2019	✓		
Condo 1-018	ทางเดินชั้น 4	15/11/2017	15/11/2019	✓		
Condo 1-019	ทางเดินชั้น 5	15/9/2016	15/9/2018		✓	11เมท/สับ
Condo 1-020	ทางเดินชั้น 5	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 1-021	ทางเดินชั้น 5	17/1/2018	17/1/2020		✓	11เมท/สับ
Condo 1-022	ทางเดินชั้น 6	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 1-023	ทางเดินชั้น 6	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 1-024	ทางเดินชั้น 6	17/1/2018	17/1/2020		✓	11เมท/สับ
Condo 1-025	ทางเดินชั้น 7	15/11/2017	15/11/2019	✓		
Condo 1-026	ทางเดินชั้น 7	15/11/2017	15/11/2019	✓		
Condo 1-027	ทางเดินชั้น 7	15/11/2017	15/11/2019	✓		
Condo 1-028	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ส่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 1-029	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ส่งห้องไฟ)	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 1-030	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ส่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 1-031	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ส่งห้องไฟ)	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 1-032	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ส่งโรงแรม)	15/9/2016	15/9/2018		✓	11เมท/สับ
Condo 1-033	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ส่งห้องไฟ)	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 1-034	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ส่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 1-035	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ส่งห้องไฟ)	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 1-036	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ส่งโรงแรม)	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 1-037	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ส่งห้องไฟ)	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 1-038	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ส่งโรงแรม)	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 1-039	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ส่งห้องไฟ)	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 1-040	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ส่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 1-041	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ส่งห้องไฟ)	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 1-042	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน (ส่งห้องไฟ)	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 1-043	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน(ส่งโรงแรม)	17/1/2018	17/1/2020		✓	11เมท/สับ
Condo 1-044	ห้องไฟชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 1-045	ห้องไฟชั้น 2	15/10/2016	15/10/2018		✓	11เมท/สับ
Condo 1-046	ห้องไฟชั้น 3	15/10/2016	15/10/2018		✓	11เมท/สับ
Condo 1-047	ห้องไฟชั้น 4	15/10/2016	15/10/2018		✓	11เมท/สับ
Condo 1-048	ห้องไฟชั้น 5	15/10/2016	15/10/2018		✓	11เมท/สับ
Condo 1-049	ห้องไฟชั้น 6	15/10/2016	15/10/2018		✓	11เมท/สับ
Condo 1-050	ห้องไฟชั้น 7	15/10/2016	15/10/2018	✓		
Condo 1-051	ห้องเครื่องปั๊ม Transfer	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 1-052	ห้องเครื่อง MDB	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 1-053	ห้องเครื่อง Generator	15/9/2016	15/9/2018		✓	11เมท/สับ

ตรวจสอบโดย..... จำนวนเสีย.....เครื่อง

วันที่ 15-8-64 เวลา 13.30 จากทั้งหมด 53 เครื่อง

หัวหน้าช่าง.....

วันที่.....เวลา.....น

นางสาว
สกล

ตารางตรวจเช็คไฟฉุกเฉินสำรองเมื่อไฟดับ (Emergency Light) ตึก South ประจำเดือน สิงหาคม ปี 2564

Number	Location	Installed	Change	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 2-054	ชั้นใต้ดิน	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 2-055	ชั้นใต้ดิน	15/1/2016	15/1/2018		/	12M/สิ้น
Condo 2-056	ชั้นใต้ดิน	15/11/2016	15/11/2018	/		
Condo 2-057	ชั้นใต้ดิน	15/11/2016	15/11/2018	/		
Condo 2-058	ชั้นใต้ดิน	15/11/2016	15/11/2018	/		
Condo 2-059	หน้าลิฟท์ชั้นใต้ดิน	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 2-060	ทางเดินชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 2-061	ทางเดินชั้น 1	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 2-062	ทางเดินชั้น 1	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 2-063	ทางเดินชั้น 2	15/11/2017	15/11/2019		/	12M/สิ้น
Condo 2-064	ทางเดินชั้น 2	15/11/2017	15/11/2019	/		
Condo 2-065	ทางเดินชั้น 2	15/9/2016	15/9/2018		/	12M/สิ้น
Condo 2-066	ทางเดินชั้น 3	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 2-067	ทางเดินชั้น 3	15/9/2016	15/9/2018		/	12M/สิ้น
Condo 2-068	ทางเดินชั้น 3	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 2-069	ทางเดินชั้น 4	15/9/2016	15/9/2018		/	12M/สิ้น
Condo 2-070	ทางเดินชั้น 4	15/11/2017	15/11/2019	/		
Condo 2-071	ทางเดินชั้น 4	15/11/2017	15/11/2019	/		
Condo 2-072	ทางเดินชั้น 5	15/11/2017	15/11/2019	/		
Condo 2-073	ทางเดินชั้น 5	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 2-074	ทางเดินชั้น 5	15/11/2017	15/11/2019		/	12M/สิ้น
Condo 2-075	ทางเดินชั้น 6	15/11/2016	15/11/2018	/		
Condo 2-076	ทางเดินชั้น 6	15/11/2017	15/11/2019	/		
Condo 2-077	ทางเดินชั้น 6	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 2-078	ทางเดินชั้น 7	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 2-079	ทางเดินชั้น 7	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 2-080	ทางเดินชั้น 7	17/1/2018	17/1/2020		/	12M/สิ้น
Condo 2-081	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ส่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 2-082	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ส่งห้องไฟ)	15/1/2016	15/1/2018	/		
Condo 2-083	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ส่งห้องไฟ)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 2-084	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ส่งโรงแรม)	15/1/2016	15/1/2018		/	12M/สิ้น
Condo 2-085	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ส่งห้องไฟ)	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 2-086	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ส่งโรงแรม)	15/1/2016	15/1/2018		/	12M/สิ้น
Condo 2-087	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ส่งห้องไฟ)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 2-088	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ส่งโรงแรม)	15/1/2016	15/1/2018		/	12M/สิ้น
Condo 2-089	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ส่งห้องไฟ)	17/1/2018	17/1/2020		/	12M/สิ้น
Condo 2-090	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ส่งโรงแรม)	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 2-091	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ส่งห้องไฟ)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 2-092	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ส่งโรงแรม)	15/9/2016	15/9/2018		/	12M/สิ้น
Condo 2-093	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ส่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 2-094	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ส่งห้องไฟ)	15/1/2016	15/1/2018	/		
Condo 2-095	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน (ส่งห้องไฟ)	15/11/2016	15/11/2018		/	12M/สิ้น
Condo 2-096	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน(ส่งโรงแรม)	15/1/2016	15/1/2018		/	12M/สิ้น
Condo 2-097	ห้องไฟชั้น 1	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 2-098	ห้องไฟชั้น 2	15/9/2016	15/9/2018		/	12M/สิ้น
Condo 2-099	ห้องไฟชั้น 3	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 2-100	ห้องไฟชั้น 4	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 2-101	ห้องไฟชั้น 5	15/9/2016	15/9/2018		/	12M/สิ้น
Condo 2-102	ห้องไฟชั้น 6	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 2-103	ห้องไฟชั้น 7	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 2-104	ห้องเครื่องปั๊ม Transfer	15/11/2016	15/11/2018	/		
Condo 2-105	ห้องเครื่อง MDB	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 2-106	ห้องเครื่อง Generator	17/1/2018	17/1/2020	/		

ตรวจสอบโดย.....จำนวนเสีย.....เครื่อง
วันที่ 14-8-64 เวลา 13.30 น. จากทั้งหมด 53 เครื่อง

หัวหน้าช่าง.....
วันที่.....เวลา.....

14/8/64

เอกสารตรวจเช็ค Emergency Light

North , South

เดือน กันยายน 2564

PAV
๑/๖๕

ตารางตรวจเช็คไฟฉุกเฉินสำรองเมื่อไฟดับ (Emergency Light) ตึก North ประจำเดือน กันยายน ปี 2564

Number	Location	Installed	Change	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 1-001	ห้องนิติบุคคล	15/11/2017	15/11/2019	/		
Condo 1-002	ชั้นใต้ดิน	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-003	ชั้นใต้ดิน	15/9/2016	15/9/2018		/	11เมษา 55
Condo 1-004	ชั้นใต้ดิน	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-005	ชั้นใต้ดิน	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-006	หน้าลิฟท์ชั้นใต้ดิน	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-007	ทางเดินชั้น 1	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-008	ทางเดินชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-009	ทางเดินชั้น 1	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-010	ทางเดินชั้น 2	15/11/2016	15/11/2018	/		
Condo 1-011	ทางเดินชั้น 2	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-012	ทางเดินชั้น 2	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-013	ทางเดินชั้น 3	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 1-014	ทางเดินชั้น 3	17/1/2018	17/1/2020		/	11เมษา 55
Condo 1-015	ทางเดินชั้น 3	17/1/2018	17/1/2020		/	11เมษา 55
Condo 1-016	ทางเดินชั้น 4	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-017	ทางเดินชั้น 4	15/11/2017	15/11/2019	/		
Condo 1-018	ทางเดินชั้น 4	15/11/2017	15/11/2019	/		
Condo 1-019	ทางเดินชั้น 5	15/9/2016	15/9/2018		/	11เมษา 55
Condo 1-020	ทางเดินชั้น 5	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-021	ทางเดินชั้น 5	17/1/2018	17/1/2020		/	11เมษา 55
Condo 1-022	ทางเดินชั้น 6	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-023	ทางเดินชั้น 6	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-024	ทางเดินชั้น 6	17/1/2018	17/1/2020		/	11เมษา 55
Condo 1-025	ทางเดินชั้น 7	15/11/2017	15/11/2019	/		
Condo 1-026	ทางเดินชั้น 7	15/11/2017	15/11/2019	/		
Condo 1-027	ทางเดินชั้น 7	15/11/2017	15/11/2019	/		
Condo 1-028	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-029	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งห้องไฟ)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-030	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-031	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งห้องไฟ)	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 1-032	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งโรงแรม)	15/9/2016	15/9/2018		/	11เมษา 55
Condo 1-033	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งห้องไฟ)	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-034	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-035	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งห้องไฟ)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-036	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งโรงแรม)	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 1-037	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งห้องไฟ)	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 1-038	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งโรงแรม)	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 1-039	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งห้องไฟ)	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 1-040	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-041	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งห้องไฟ)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-042	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน (ฝั่งห้องไฟ)	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 1-043	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน (ฝั่งโรงแรม)	17/1/2018	17/1/2020		/	11เมษา 55
Condo 1-044	ห้องไฟชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-045	ห้องไฟชั้น 2	15/10/2016	15/10/2018		/	11เมษา 55
Condo 1-046	ห้องไฟชั้น 3	15/10/2016	15/10/2018		/	11เมษา 55
Condo 1-047	ห้องไฟชั้น 4	15/10/2016	15/10/2018		/	11เมษา 55
Condo 1-048	ห้องไฟชั้น 5	15/10/2016	15/10/2018		/	11เมษา 55
Condo 1-049	ห้องไฟชั้น 6	15/10/2016	15/10/2018		/	11เมษา 55
Condo 1-050	ห้องไฟชั้น 7	15/10/2016	15/10/2018	/		
Condo 1-051	ห้องเครื่องปั๊ม Transfer	15/9/2016	15/9/2018		/	11เมษา 55
Condo 1-052	ห้องเครื่อง MDB	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-053	ห้องเครื่อง Generator	15/9/2016	15/9/2018		/	11เมษา 55

ตรวจสอบโดย.....

จำนวนเสีย.....15.....เครื่อง

หัวหน้าช่าง.....

วันที่.....16-9-64.....เวลา.....

จากทั้งหมด 53 เครื่อง

วันที่.....เวลา.....น

11

ตารางตรวจเช็คไฟฉุกเฉินสำรองเมื่อไฟดับ (Emergency Light) ตึก South ประจำเดือน กันยายน ปี 2564

Number	Location	Installed	Change	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 2-054	ชั้นใต้ดิน	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 2-055	ชั้นใต้ดิน	15/1/2016	15/1/2018		/	11/2564/สข
Condo 2-056	ชั้นใต้ดิน	15/11/2016	15/11/2018	/		
Condo 2-057	ชั้นใต้ดิน	15/11/2016	15/11/2018	/		
Condo 2-058	ชั้นใต้ดิน	15/11/2016	15/11/2018	/		
Condo 2-059	หน้าลิฟท์ชั้นใต้ดิน	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 2-060	ทางเดินชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 2-061	ทางเดินชั้น 1	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 2-062	ทางเดินชั้น 1	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 2-063	ทางเดินชั้น 2	15/11/2017	15/11/2019		/	11/2564/สข
Condo 2-064	ทางเดินชั้น 2	15/11/2017	15/11/2019	/		
Condo 2-065	ทางเดินชั้น 2	15/9/2016	15/9/2018		/	11/2564/สข
Condo 2-066	ทางเดินชั้น 3	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 2-067	ทางเดินชั้น 3	15/9/2016	15/9/2018		/	11/2564/สข
Condo 2-068	ทางเดินชั้น 3	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 2-069	ทางเดินชั้น 4	15/9/2016	15/9/2018		/	11/2564/สข
Condo 2-070	ทางเดินชั้น 4	15/11/2017	15/11/2019	/		
Condo 2-071	ทางเดินชั้น 4	15/11/2017	15/11/2019	/		
Condo 2-072	ทางเดินชั้น 5	15/11/2017	15/11/2019	/		
Condo 2-073	ทางเดินชั้น 5	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 2-074	ทางเดินชั้น 5	15/11/2017	15/11/2019		/	11/2564/สข
Condo 2-075	ทางเดินชั้น 6	15/11/2016	15/11/2018	/		
Condo 2-076	ทางเดินชั้น 6	15/11/2017	15/11/2019	/		
Condo 2-077	ทางเดินชั้น 6	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 2-078	ทางเดินชั้น 7	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 2-079	ทางเดินชั้น 7	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 2-080	ทางเดินชั้น 7	17/1/2018	17/1/2020		/	11/2564/สข
Condo 2-081	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 2-082	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งห้องไฟ)	15/1/2016	15/1/2018	/		
Condo 2-083	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งห้องไฟ)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 2-084	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งโรงแรม)	15/1/2016	15/1/2018		/	11/2564/สข
Condo 2-085	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งห้องไฟ)	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 2-086	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งโรงแรม)	15/1/2016	15/1/2018		/	11/2564/สข
Condo 2-087	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งห้องไฟ)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 2-088	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งโรงแรม)	15/1/2016	15/1/2018		/	11/2564/สข
Condo 2-089	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งห้องไฟ)	17/1/2018	17/1/2020		/	11/2564/สข
Condo 2-090	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งโรงแรม)	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 2-091	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งห้องไฟ)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 2-092	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งโรงแรม)	15/9/2016	15/9/2018		/	11/2564/สข
Condo 2-093	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 2-094	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งห้องไฟ)	15/1/2016	15/1/2018	/		
Condo 2-095	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน (ฝั่งห้องไฟ)	15/11/2016	15/11/2018	/	/	11/2564/สข
Condo 2-096	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน (ฝั่งโรงแรม)	15/1/2016	15/1/2018	/	/	11/2564/สข
Condo 2-097	ห้องไฟชั้น 1	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 2-098	ห้องไฟชั้น 2	15/9/2016	15/9/2018		/	11/2564/สข
Condo 2-099	ห้องไฟชั้น 3	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 2-100	ห้องไฟชั้น 4	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 2-101	ห้องไฟชั้น 5	15/9/2016	15/9/2018		/	11/2564/สข
Condo 2-102	ห้องไฟชั้น 6	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 2-103	ห้องไฟชั้น 7	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 2-104	ห้องเครื่องปั๊ม Transfer	15/11/2016	15/11/2018	/		
Condo 2-105	ห้องเครื่อง MDB	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 2-106	ห้องเครื่อง Generator	17/1/2018	17/1/2020	/		

ตรวจสอบโดย 14-9-64 จำนวนเสีย 16 เครื่อง

วันที่ 16-9-64 เวลา... จากทั้งหมด 53 เครื่อง

หัวหน้าช่าง.....

วันที่.....เวลา.....น

16 ต่อ 0

เอกสารตรวจเช็ค Emergency Light

North , South

เดือน ตุลาคม 2564

ส่ง 33 หน้า

Printed
11/11/21

ตารางตรวจเช็คไฟฉุกเฉินสำรองเมื่อไฟดับ (Emergency Light) ตึก South ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2564

Number	Location	Installed	Change	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 2-054	ชั้นใต้ดิน	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 2-055	ชั้นใต้ดิน	15/1/2016	15/1/2018		/	11254/สัณ
Condo 2-056	ชั้นใต้ดิน	15/11/2016	15/11/2018	/		
Condo 2-057	ชั้นใต้ดิน	15/11/2016	15/11/2018	/		
Condo 2-058	ชั้นใต้ดิน	15/11/2016	15/11/2018	/		
Condo 2-059	หน้าลิฟท์ชั้นใต้ดิน	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 2-060	ทางเดินชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 2-061	ทางเดินชั้น 1	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 2-062	ทางเดินชั้น 1	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 2-063	ทางเดินชั้น 2	15/11/2017	15/11/2019		/	11254/สัณ
Condo 2-064	ทางเดินชั้น 2	15/11/2017	15/11/2019	/		
Condo 2-065	ทางเดินชั้น 2	15/9/2016	15/9/2018		/	11254/สัณ
Condo 2-066	ทางเดินชั้น 3	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 2-067	ทางเดินชั้น 3	15/9/2016	15/9/2018		/	11254/สัณ
Condo 2-068	ทางเดินชั้น 3	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 2-069	ทางเดินชั้น 4	15/9/2016	15/9/2018		/	11254/สัณ
Condo 2-070	ทางเดินชั้น 4	15/11/2017	15/11/2019	/		
Condo 2-071	ทางเดินชั้น 4	15/11/2017	15/11/2019	/		
Condo 2-072	ทางเดินชั้น 5	15/11/2017	15/11/2019	/		
Condo 2-073	ทางเดินชั้น 5	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 2-074	ทางเดินชั้น 5	15/11/2017	15/11/2019		/	11254/สัณ
Condo 2-075	ทางเดินชั้น 6	15/11/2016	15/11/2018	/		
Condo 2-076	ทางเดินชั้น 6	15/11/2017	15/11/2019	/		
Condo 2-077	ทางเดินชั้น 6	15/9/2016	15/9/2018		/	11254/สัณ
Condo 2-078	ทางเดินชั้น 7	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 2-079	ทางเดินชั้น 7	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 2-080	ทางเดินชั้น 7	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 2-081	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ส่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 2-082	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ส่งห้องไฟ)	15/1/2016	15/1/2018	/		
Condo 2-083	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ส่งห้องไฟ)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 2-084	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ส่งโรงแรม)	15/1/2016	15/1/2018		/	11254/สัณ
Condo 2-085	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ส่งห้องไฟ)	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 2-086	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ส่งโรงแรม)	15/1/2016	15/1/2018		/	11254/สัณ
Condo 2-087	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ส่งห้องไฟ)	19/8/2019	19/8/2021		/	11254/สัณ
Condo 2-088	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ส่งโรงแรม)	15/1/2016	15/1/2018		/	11254/สัณ
Condo 2-089	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ส่งห้องไฟ)	17/1/2018	17/1/2020		/	11254/สัณ
Condo 2-090	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ส่งโรงแรม)	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 2-091	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ส่งห้องไฟ)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 2-092	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ส่งโรงแรม)	15/9/2016	15/9/2018		/	11254/สัณ
Condo 2-093	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ส่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 2-094	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ส่งห้องไฟ)	15/1/2016	15/1/2018	/		
Condo 2-095	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน (ส่งห้องไฟ)	15/11/2016	15/11/2018		/	11254/สัณ
Condo 2-096	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน (ส่งโรงแรม)	15/1/2016	15/1/2018		/	11254/สัณ
Condo 2-097	ห้องไฟชั้น 1	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 2-098	ห้องไฟชั้น 2	15/9/2016	15/9/2018		/	11254/สัณ
Condo 2-099	ห้องไฟชั้น 3	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 2-100	ห้องไฟชั้น 4	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 2-101	ห้องไฟชั้น 5	15/9/2016	15/9/2018		/	11254/สัณ
Condo 2-102	ห้องไฟชั้น 6	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 2-103	ห้องไฟชั้น 7	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 2-104	ห้องเครื่องปั๊ม Transfer	15/11/2016	15/11/2018	/		
Condo 2-105	ห้องเครื่อง MDB	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 2-106	ห้องเครื่อง Generator	17/1/2018	17/1/2020	/		

ตรวจสอบโดย.....จำนวนเสีย.....17.....เครื่อง.....หัวหน้าช่าง.....

วันที่ 14-10-64 เวลา 13.00-14.00 น. จากทั้งหมด 53 เครื่อง วันที่.....เวลา.....น

ตารางตรวจเช็คไฟฉุกเฉินสำรองเมื่อไฟดับ (Emergency Light) ตึก North ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2564

Number	Location	Installed	Change	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 1-001	ห้องนิติบุคคล	15/11/2017	15/11/2019	/		
Condo 1-002	ชั้นใต้ดิน	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-003	ชั้นใต้ดิน	15/9/2016	15/9/2018		/	11เมท/สัณ
Condo 1-004	ชั้นใต้ดิน	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-005	ชั้นใต้ดิน	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-006	หน้าลิฟท์ชั้นใต้ดิน	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-007	ทางเดินชั้น 1	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-008	ทางเดินชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-009	ทางเดินชั้น 1	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-010	ทางเดินชั้น 2	15/11/2016	15/11/2018	/		
Condo 1-011	ทางเดินชั้น 2	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-012	ทางเดินชั้น 2	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-013	ทางเดินชั้น 3	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 1-014	ทางเดินชั้น 3	17/1/2018	17/1/2020		/	11เมท/สัณ
Condo 1-015	ทางเดินชั้น 3	17/1/2018	17/1/2020		/	11เมท/สัณ
Condo 1-016	ทางเดินชั้น 4	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-017	ทางเดินชั้น 4	15/11/2017	15/11/2019	/		
Condo 1-018	ทางเดินชั้น 4	15/11/2017	15/11/2019	/		
Condo 1-019	ทางเดินชั้น 5	15/9/2016	15/9/2018		/	11เมท/สัณ
Condo 1-020	ทางเดินชั้น 5	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-021	ทางเดินชั้น 5	17/1/2018	17/1/2020		/	11เมท/สัณ
Condo 1-022	ทางเดินชั้น 6	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-023	ทางเดินชั้น 6	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-024	ทางเดินชั้น 6	17/1/2018	17/1/2020		/	11เมท/สัณ
Condo 1-025	ทางเดินชั้น 7	15/11/2017	15/11/2019	/		
Condo 1-026	ทางเดินชั้น 7	15/11/2017	15/11/2019	/		
Condo 1-027	ทางเดินชั้น 7	15/11/2017	15/11/2019	/		
Condo 1-028	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-029	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งห้องไฟ)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-030	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-031	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งห้องไฟ)	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 1-032	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งโรงแรม)	15/9/2016	15/9/2018		/	11เมท/สัณ
Condo 1-033	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งห้องไฟ)	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-034	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-035	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งห้องไฟ)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-036	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งโรงแรม)	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 1-037	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งห้องไฟ)	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 1-038	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งโรงแรม)	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 1-039	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งห้องไฟ)	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 1-040	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-041	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งห้องไฟ)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-042	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน (ฝั่งห้องไฟ)	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 1-043	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน(ฝั่งโรงแรม)	17/1/2018	17/1/2020	/	/	11เมท/สัณ
Condo 1-044	ห้องไฟชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-045	ห้องไฟชั้น 2	15/10/2016	15/10/2018		/	11เมท/สัณ
Condo 1-046	ห้องไฟชั้น 3	15/10/2016	15/10/2018		/	11เมท/สัณ
Condo 1-047	ห้องไฟชั้น 4	15/10/2016	15/10/2018		/	11เมท/สัณ
Condo 1-048	ห้องไฟชั้น 5	15/10/2016	15/10/2018		/	11เมท/สัณ
Condo 1-049	ห้องไฟชั้น 6	15/10/2016	15/10/2018		/	11เมท/สัณ
Condo 1-050	ห้องไฟชั้น 7	15/10/2016	15/10/2018		/	11เมท/สัณ
Condo 1-051	ห้องเครื่องปั๊ม Transfer	15/9/2016	15/9/2018		/	11เมท/สัณ
Condo 1-052	ห้องเครื่อง MDB	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-053	ห้องเครื่อง Generator	15/9/2016	15/9/2018		/	11เมท/สัณ

ตรวจสอบโดย..... จำนวนเสีย.....12.....เครื่อง

หัวหน้าช่าง.....

วันที่ 14-10-64 เวลา 13:00 น. จากทั้งหมด 53 เครื่อง

วันที่.....เวลา.....น

เอกสารตรวจเช็ค Emergency Light

North , South

เดือน พฤศจิกายน 2564

ช่างค.อ. 33 ชอ

OK

20/11/64

ตารางตรวจเช็คไฟฉุกเฉินสำรองเมื่อไฟดับ (Emergency Light) ตึก North ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2564

Number	Location	Installed	Change	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 1-001	ห้องนิติบุคคล	15/11/2017	15/11/2019	/		
Condo 1-002	ชั้นใต้ดิน	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-003	ชั้นใต้ดิน	15/9/2016	15/9/2018		/	11/25/1/2564
Condo 1-004	ชั้นใต้ดิน	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-005	ชั้นใต้ดิน	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-006	หน้าลิฟท์ชั้นใต้ดิน	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-007	ทางเดินชั้น 1	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-008	ทางเดินชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-009	ทางเดินชั้น 1	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-010	ทางเดินชั้น 2	15/11/2016	15/11/2018		/	11/25/1/2564
Condo 1-011	ทางเดินชั้น 2	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-012	ทางเดินชั้น 2	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-013	ทางเดินชั้น 3	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 1-014	ทางเดินชั้น 3	17/1/2018	17/1/2020		/	11/25/1/2564
Condo 1-015	ทางเดินชั้น 3	17/1/2018	17/1/2020		/	11/25/1/2564
Condo 1-016	ทางเดินชั้น 4	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-017	ทางเดินชั้น 4	15/11/2017	15/11/2019	/		
Condo 1-018	ทางเดินชั้น 4	15/11/2017	15/11/2019	/		
Condo 1-019	ทางเดินชั้น 5	15/9/2016	15/9/2018		/	11/25/1/2564
Condo 1-020	ทางเดินชั้น 5	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-021	ทางเดินชั้น 5	17/1/2018	17/1/2020		/	11/25/1/2564
Condo 1-022	ทางเดินชั้น 6	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-023	ทางเดินชั้น 6	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-024	ทางเดินชั้น 6	17/1/2018	17/1/2020		/	11/25/1/2564
Condo 1-025	ทางเดินชั้น 7	15/11/2017	15/11/2019	/		
Condo 1-026	ทางเดินชั้น 7	15/11/2017	15/11/2019	/		
Condo 1-027	ทางเดินชั้น 7	15/11/2017	15/11/2019	/		
Condo 1-028	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-029	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งห้องไฟ)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-030	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-031	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งห้องไฟ)	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 1-032	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งโรงแรม)	15/9/2016	15/9/2018		/	11/25/1/2564
Condo 1-033	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งห้องไฟ)	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-034	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-035	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งห้องไฟ)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-036	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งโรงแรม)	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 1-037	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งห้องไฟ)	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 1-038	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งโรงแรม)	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 1-039	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งห้องไฟ)	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 1-040	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-041	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งห้องไฟ)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-042	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน (ฝั่งห้องไฟ)	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 1-043	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน (ฝั่งโรงแรม)	17/1/2018	17/1/2020		/	11/25/1/2564
Condo 1-044	ห้องไฟชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-045	ห้องไฟชั้น 2	15/10/2016	15/10/2018		/	11/25/1/2564
Condo 1-046	ห้องไฟชั้น 3	15/10/2016	15/10/2018		/	11/25/1/2564
Condo 1-047	ห้องไฟชั้น 4	15/10/2016	15/10/2018		/	11/25/1/2564
Condo 1-048	ห้องไฟชั้น 5	15/10/2016	15/10/2018		/	11/25/1/2564
Condo 1-049	ห้องไฟชั้น 6	15/10/2016	15/10/2018		/	11/25/1/2564
Condo 1-050	ห้องไฟชั้น 7	15/10/2016	15/10/2018		/	11/25/1/2564
Condo 1-051	ห้องเครื่องปั๊ม Transfer	15/9/2016	15/9/2018		/	11/25/1/2564
Condo 1-052	ห้องเครื่อง MDB	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-053	ห้องเครื่อง Generator	15/9/2016	15/9/2018		/	11/25/1/2564

ตรวจสอบโดย.....จำนวนเสีย...../7.....เครื่อง

หัวหน้าช่าง.....

วันที่...../8-11-64.....เวลา.....จากทั้งหมด 53 เครื่อง

วันที่.....เวลา.....

ตารางตรวจเช็คไฟฉุกเฉินสำรองเมื่อไฟดับ (Emergency Light) ตึก South ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2564

Number	Location	Installed	Change	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 2-054	ชั้นใต้ดิน	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 2-055	ชั้นใต้ดิน	15/1/2016	15/1/2018		/	11/๒๓/๒๕๖๔
Condo 2-056	ชั้นใต้ดิน	15/11/2016	15/11/2018	/		
Condo 2-057	ชั้นใต้ดิน	15/11/2016	15/11/2018	/		
Condo 2-058	ชั้นใต้ดิน	15/11/2016	15/11/2018	/		
Condo 2-059	หน้าลิฟท์ชั้นใต้ดิน	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 2-060	ทางเดินชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 2-061	ทางเดินชั้น 1	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 2-062	ทางเดินชั้น 1	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 2-063	ทางเดินชั้น 2	15/11/2017	15/11/2019		/	11/๒๓/๒๕๖๔
Condo 2-064	ทางเดินชั้น 2	15/11/2017	15/11/2019	/		
Condo 2-065	ทางเดินชั้น 2	15/9/2016	15/9/2018		/	11/๒๓/๒๕๖๔
Condo 2-066	ทางเดินชั้น 3	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 2-067	ทางเดินชั้น 3	15/9/2016	15/9/2018		/	11/๒๓/๒๕๖๔
Condo 2-068	ทางเดินชั้น 3	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 2-069	ทางเดินชั้น 4	15/9/2016	15/9/2018		/	11/๒๓/๒๕๖๔
Condo 2-070	ทางเดินชั้น 4	15/11/2017	15/11/2019	/		
Condo 2-071	ทางเดินชั้น 4	15/11/2017	15/11/2019	/		
Condo 2-072	ทางเดินชั้น 5	15/11/2017	15/11/2019	/		
Condo 2-073	ทางเดินชั้น 5	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 2-074	ทางเดินชั้น 5	15/11/2017	15/11/2019		/	11/๒๓/๒๕๖๔
Condo 2-075	ทางเดินชั้น 6	15/11/2016	15/11/2018	/		
Condo 2-076	ทางเดินชั้น 6	15/11/2017	15/11/2019	/		
Condo 2-077	ทางเดินชั้น 6	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 2-078	ทางเดินชั้น 7	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 2-079	ทางเดินชั้น 7	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 2-080	ทางเดินชั้น 7	17/1/2018	17/1/2020		/	11/๒๓/๒๕๖๔
Condo 2-081	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 2-082	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งห้องไฟ)	15/1/2016	15/1/2018	/		
Condo 2-083	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งห้องไฟ)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 2-084	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งโรงแรม)	15/1/2016	15/1/2018		/	11/๒๓/๒๕๖๔
Condo 2-085	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งห้องไฟ)	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 2-086	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งโรงแรม)	15/1/2016	15/1/2018		/	11/๒๓/๒๕๖๔
Condo 2-087	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งห้องไฟ)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 2-088	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งโรงแรม)	15/1/2016	15/1/2018		/	11/๒๓/๒๕๖๔
Condo 2-089	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งห้องไฟ)	17/1/2018	17/1/2020		/	11/๒๓/๒๕๖๔
Condo 2-090	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งโรงแรม)	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 2-091	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งห้องไฟ)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 2-092	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งโรงแรม)	15/9/2016	15/9/2018		/	11/๒๓/๒๕๖๔
Condo 2-093	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 2-094	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งห้องไฟ)	15/1/2016	15/1/2018	/		
Condo 2-095	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน (ฝั่งห้องไฟ)	15/11/2016	15/11/2018		/	11/๒๓/๒๕๖๔
Condo 2-096	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน (ฝั่งโรงแรม)	15/1/2016	15/1/2018		/	11/๒๓/๒๕๖๔
Condo 2-097	ห้องไฟชั้น 1	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 2-098	ห้องไฟชั้น 2	15/9/2016	15/9/2018		/	11/๒๓/๒๕๖๔
Condo 2-099	ห้องไฟชั้น 3	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 2-100	ห้องไฟชั้น 4	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 2-101	ห้องไฟชั้น 5	15/9/2016	15/9/2018		/	11/๒๓/๒๕๖๔
Condo 2-102	ห้องไฟชั้น 6	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 2-103	ห้องไฟชั้น 7	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 2-104	ห้องเครื่องปั๊ม Transfer	15/11/2016	15/11/2018	/		
Condo 2-105	ห้องเครื่อง MDB	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 2-106	ห้องเครื่อง Generator	17/1/2018	17/1/2020	/		

ตรวจสอบโดย..... จำนวนเก็บ 16 เครื่อง

หัวหน้าช่าง.....

วันที่ 14-11-64 เวลา 15.30 จากทั้งหมด 53 เครื่อง

วันที่..... เวลา.....น

เอกสารตรวจเช็ค Emergency Light

North , South

เดือน ธันวาคม 2564

(๓๓)

Puntipa
3/12/64

ตารางตรวจเช็คไฟฉุกเฉินสำรองเมื่อไฟดับ (Emergency Light) ตึก South ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2564

Number	Location	Installed	Change	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 2-054	ชั้นใต้ดิน	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 2-055	ชั้นใต้ดิน	15/1/2016	15/1/2018		✓	1234/567
Condo 2-056	ชั้นใต้ดิน	15/11/2016	15/11/2018	✓		
Condo 2-057	ชั้นใต้ดิน	15/11/2016	15/11/2018	✓		
Condo 2-058	ชั้นใต้ดิน	15/11/2016	15/11/2018	✓		
Condo 2-059	หน้าลิฟท์ชั้นใต้ดิน	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 2-060	ทางเดินชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 2-061	ทางเดินชั้น 1	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 2-062	ทางเดินชั้น 1	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 2-063	ทางเดินชั้น 2	15/11/2017	15/11/2019		✓	11234/567
Condo 2-064	ทางเดินชั้น 2	15/11/2017	15/11/2019	✓		
Condo 2-065	ทางเดินชั้น 2	15/9/2016	15/9/2018		✓	11234/567
Condo 2-066	ทางเดินชั้น 3	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 2-067	ทางเดินชั้น 3	15/9/2016	15/9/2018		✓	11234/567
Condo 2-068	ทางเดินชั้น 3	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 2-069	ทางเดินชั้น 4	15/9/2016	15/9/2018		✓	11234/567
Condo 2-070	ทางเดินชั้น 4	15/11/2017	15/11/2019	✓		
Condo 2-071	ทางเดินชั้น 4	15/11/2017	15/11/2019	✓		
Condo 2-072	ทางเดินชั้น 5	15/11/2017	15/11/2019	✓		
Condo 2-073	ทางเดินชั้น 5	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 2-074	ทางเดินชั้น 5	15/11/2017	15/11/2019		✓	11234/567
Condo 2-075	ทางเดินชั้น 6	15/11/2016	15/11/2018	✓		
Condo 2-076	ทางเดินชั้น 6	15/11/2017	15/11/2019	✓		
Condo 2-077	ทางเดินชั้น 6	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 2-078	ทางเดินชั้น 7	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 2-079	ทางเดินชั้น 7	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 2-080	ทางเดินชั้น 7	17/1/2018	17/1/2020		✓	11234/567
Condo 2-081	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 2-082	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งห้องไฟ)	15/1/2016	15/1/2018	✓		
Condo 2-083	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งห้องไฟ)	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 2-084	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งโรงแรม)	15/1/2016	15/1/2018		✓	11234/567
Condo 2-085	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งห้องไฟ)	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 2-086	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งโรงแรม)	15/1/2016	15/1/2018		✓	11234/567
Condo 2-087	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งห้องไฟ)	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 2-088	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งโรงแรม)	15/1/2016	15/1/2018		✓	11234/567
Condo 2-089	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งห้องไฟ)	17/1/2018	17/1/2020		✓	11234/567
Condo 2-090	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งโรงแรม)	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 2-091	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งห้องไฟ)	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 2-092	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งโรงแรม)	15/9/2016	15/9/2018		✓	11234/567
Condo 2-093	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 2-094	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งห้องไฟ)	15/1/2016	15/1/2018	✓		
Condo 2-095	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน (ฝั่งห้องไฟ)	15/11/2016	15/11/2018		✓	11234/567
Condo 2-096	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน (ฝั่งโรงแรม)	15/1/2016	15/1/2018		✓	11234/567
Condo 2-097	ห้องไฟชั้น 1	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 2-098	ห้องไฟชั้น 2	15/9/2016	15/9/2018		✓	11234/567
Condo 2-099	ห้องไฟชั้น 3	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 2-100	ห้องไฟชั้น 4	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 2-101	ห้องไฟชั้น 5	15/9/2016	15/9/2018		✓	11234/567
Condo 2-102	ห้องไฟชั้น 6	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 2-103	ห้องไฟชั้น 7	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 2-104	ห้องเครื่องปั๊ม Transfer	15/11/2016	15/11/2018	✓		
Condo 2-105	ห้องเครื่อง MDB	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 2-106	ห้องเครื่อง Generator	17/1/2018	17/1/2020	✓		

ตรวจสอบโดย..... จำนวนเสีย..... 16 เครื่อง

หัวหน้าช่าง.....

วันที่ 16-12-64 เวลา 13:10 จากทั้งหมด 53 เครื่อง

วันที่..... เวลา..... น

ตารางตรวจเช็คไฟฉุกเฉินสำรองเมื่อไฟดับ (Emergency Light) ตึก North ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2564

Number	Location	Installed	Change	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 1-001	ห้องนิติบุคคล	15/11/2017	15/11/2019	/		
Condo 1-002	ชั้นใต้ดิน	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-003	ชั้นใต้ดิน	15/9/2016	15/9/2018		/	11274 (เสีย)
Condo 1-004	ชั้นใต้ดิน	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-005	ชั้นใต้ดิน	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-006	หน้าลิฟท์ชั้นใต้ดิน	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-007	ทางเดินชั้น 1	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-008	ทางเดินชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-009	ทางเดินชั้น 1	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-010	ทางเดินชั้น 2	15/11/2016	15/11/2018		/	11274 (เสีย)
Condo 1-011	ทางเดินชั้น 2	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-012	ทางเดินชั้น 2	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-013	ทางเดินชั้น 3	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 1-014	ทางเดินชั้น 3	17/1/2018	17/1/2020		/	11274 (เสีย)
Condo 1-015	ทางเดินชั้น 3	17/1/2018	17/1/2020		/	11274 (เสีย)
Condo 1-016	ทางเดินชั้น 4	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-017	ทางเดินชั้น 4	15/11/2017	15/11/2019	/		
Condo 1-018	ทางเดินชั้น 4	15/11/2017	15/11/2019	/		
Condo 1-019	ทางเดินชั้น 5	15/9/2016	15/9/2018		/	11274 (เสีย)
Condo 1-020	ทางเดินชั้น 5	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-021	ทางเดินชั้น 5	17/1/2018	17/1/2020		/	11274 (เสีย)
Condo 1-022	ทางเดินชั้น 6	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-023	ทางเดินชั้น 6	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-024	ทางเดินชั้น 6	17/1/2018	17/1/2020		/	11274 (เสีย)
Condo 1-025	ทางเดินชั้น 7	15/11/2017	15/11/2019	/		
Condo 1-026	ทางเดินชั้น 7	15/11/2017	15/11/2019	/		
Condo 1-027	ทางเดินชั้น 7	15/11/2017	15/11/2019	/		
Condo 1-028	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ส่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-029	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ส่งห้องไฟ)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-030	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ส่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-031	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ส่งห้องไฟ)	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 1-032	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ส่งโรงแรม)	15/9/2016	15/9/2018		/	11274 (เสีย)
Condo 1-033	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ส่งห้องไฟ)	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-034	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ส่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-035	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ส่งห้องไฟ)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-036	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ส่งโรงแรม)	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 1-037	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ส่งห้องไฟ)	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 1-038	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ส่งโรงแรม)	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 1-039	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ส่งห้องไฟ)	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 1-040	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ส่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-041	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ส่งห้องไฟ)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-042	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน (ส่งห้องไฟ)	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 1-043	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน (ส่งโรงแรม)	17/1/2018	17/1/2020		/	11274 (เสีย)
Condo 1-044	ห้องไฟชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-045	ห้องไฟชั้น 2	15/10/2016	15/10/2018		/	11274 (เสีย)
Condo 1-046	ห้องไฟชั้น 3	15/10/2016	15/10/2018		/	11274 (เสีย)
Condo 1-047	ห้องไฟชั้น 4	15/10/2016	15/10/2018		/	11274 (เสีย)
Condo 1-048	ห้องไฟชั้น 5	15/10/2016	15/10/2018		/	11274 (เสีย)
Condo 1-049	ห้องไฟชั้น 6	15/10/2016	15/10/2018	/		11274 (เสีย)
Condo 1-050	ห้องไฟชั้น 7	15/10/2016	15/10/2018		/	11274 (เสีย)
Condo 1-051	ห้องเครื่องปั๊ม Transfer	15/9/2016	15/9/2018		/	11274 (เสีย)
Condo 1-052	ห้องเครื่อง MDB	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-053	ห้องเครื่อง Generator	15/9/2016	15/9/2018		/	11274 (เสีย)

ตรวจสอบโดย.....จำนวนเสีย 19 เครื่อง

หัวหน้าช่าง.....

วันที่ 16-12-64 เวลา 13.40 จากทั้งหมด 53 เครื่อง

วันที่.....เวลา.....น