

## สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	I
สารบัญรูป	II
สารบัญภาพ	III
สารบัญตาราง	IV
<b>บทที่ 1 บทนำ</b>	1-1
1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน	1-1
1.2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป	1-1
1.3 ข้อมูลของโครงการ	1-2
1.4 แผนการดำเนินการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-8
<b>บทที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>	2-1
2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
<b>บทที่ 3 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>	3-1
3.1 ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.2 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	3-1
3.3 ระดับเสียง	3-5
3.4 ความสั่นสะเทือน	3-13
<b>เอกสารแนบ</b>	
เอกสารแนบที่ 1 หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 3/2562 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562 (ที่ ทส (กกวล) 1009/ว 6660 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)	
เอกสารแนบที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
เอกสารแนบที่ 3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม	
เอกสารแนบที่ 4 หนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน	
เอกสารแนบที่ 5 มาตรฐานที่ใช้อ้างอิง	

## สารบัญรูป

	หน้า
รูปที่ 1-1 แสดงตำแหน่งที่ตั้งโครงการ	1-3
รูปที่ 1-2 แสดงเส้นทางเดินทางเข้าสู่พื้นที่โครงการ	1-4
รูปที่ 1-3 ผังบริเวณโครงการ	1-7
รูปที่ 3-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564	3-4
รูปที่ 3-2 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. (Leq. 24 hrs.) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564	3-9
รูปที่ 3-3 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 9 ชม. (Leq. 9 hrs.) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564	3-10
รูปที่ 3-4 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564	3-11
รูปที่ 3-5 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564	3-16
รูปที่ 3-6 แสดงตำแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระดับเสียง และความสั่นสะเทือน ในพื้นที่ก่อสร้าง	3-17
รูปที่ 3-7 จุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณพื้นที่อ่อนไหวในช่วงก่อสร้าง	3-18

## สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 1-1 สภาพปัจจุบันของโครงการ	1-6
ภาพที่ 2-1 การจัดทำรั้วรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	2-2
ภาพที่ 2-2 การเก็บกองวัสดุที่เป็นระเบียบเรียบร้อย	2-3
ภาพที่ 2-3 คูชั่วคราวรอบพื้นที่โครงการ	2-4
ภาพที่ 2-4 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร	2-5
ภาพที่ 2-5 จัดวางแผ่นซีเมนต์ไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้างบริเวณทางเข้า-ออก	2-5
ภาพที่ 2-6 ปิดคลุมท้ายรถบรรทุกด้วยผ้าใบ	2-6
ภาพที่ 2-7 พื้นที่สำหรับรถล้างล้อรถบรรทุกภายในพื้นที่ก่อสร้าง	2-6
ภาพที่ 2-8 การกวาดเศษดินที่ตกหล่นบริเวณด้านหน้าโครงการ และบริเวณใกล้เคียง	2-7
ภาพที่ 2-9 ป้ายจำกัดความเร็วของรถบรรทุก ไม่เกิน 30 กม./ชั่วโมง	2-8
ภาพที่ 2-10 ป้ายประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการ	2-10
ภาพที่ 2-11 การติดตั้งผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) โดยรอบอาคาร	2-13
ภาพที่ 2-12 กำหนดช่วงเวลาการทำงานที่ก่อให้เกิดเสียงดัง	2-15
ภาพที่ 2-13 บริเวณปากทางเข้า-ออก ปิดทึบตลอดเวลา	2-16
ภาพที่ 2-14 ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่น	2-17
ภาพที่ 2-15 ติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียน	2-20
ภาพที่ 2-16 ห้องสุขาสำหรับคนงาน	2-27
ภาพที่ 2-17 ป้ายรณรงค์ไม่ให้เปิดน้ำทิ้งไว้เมื่อไม่ใช้งาน	2-30
ภาพที่ 2-18 ถังเก็บสำรองน้ำใช้สำหรับคนงาน	2-30
ภาพที่ 2-19 จุดทิ้งขยะของโครงการ	2-34
ภาพที่ 2-20 ติดสติ๊กเกอร์ “ช่วยกันประหยัดไฟ”	2-36
ภาพที่ 2-21 ป้ายเตือนให้ผู้ใช้ความระมัดระวังบริเวณถนนหน้าทางเข้า-ออกโครงการ	2-37
ภาพที่ 2-22 ป้ายเตือนพื้นที่ก่อสร้าง	2-41
ภาพที่ 2-23 การแสดงรายละเอียดการประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ฯ	2-42
ภาพที่ 2-24 อุปกรณ์การรักษายาบาลเบื้องต้น	2-46
ภาพที่ 2-25 ป้ายเตือนการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	2-48
ภาพที่ 2-26 อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล	2-49
ภาพที่ 2-27 ถังดับเพลิงเคมี	2-63
ภาพที่ 2-28 ติดป้ายแสดงชื่อ-หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อไว้บริเวณท้ายรถบรรทุกขนดิน	2-8
ภาพที่ 3-1 การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-19

## สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1-1 รายละเอียดการใช้พื้นที่ภายในโครงการ	1-5
ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดลำปาง	2-2
ตารางที่ 2-2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดลำปาง	2-73
ตารางที่ 3-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564	3-3
ตารางที่ 3-2 ผลการตรวจวัดระดับเสียง ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564	3-7
ตารางที่ 3-3 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564	3-14