

| | หน้า |
|---|------|
| บทที่ 1 บทนำ | |
| 1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน | 1-1 |
| 1.2 รายละเอียดของโครงการโดยสังเขป | 1-1 |
| 1.2.1 รายละเอียดโครงการ | 1-1 |
| 1.2.2 ที่ตั้งและลักษณะภูมิประเทศพื้นที่โครงการ | 1-1 |
| 1.2.3 เส้นทางคมนาคมขนส่ง | 1-3 |
| 1.2.4 ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง | 1-3 |
| 1.2.5 กิจกรรมการดำเนินงานของโครงการ | 1-3 |
| 1.3 แผนการดำเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อม | 1-5 |
| บทที่ 2 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม | |
| 2.1 การดำเนินการ | 2-1 |
| 2.2 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | 2-1 |
| บทที่ 3 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม | |
| 3.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | 3-1 |
| 3.2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม | 3-1 |
| 3.3 แผนการดำเนินการในระยะต่อไป | 3-1 |

สารบัญรูป

| รูปที่ | หน้า |
|---|------|
| 1-1 แสดงจุดที่ตั้ง และเส้นทางคมนาคมเข้าสู่พื้นที่โครงการ | 1-2 |
| 1-2 การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่โครงการ และใกล้เคียง | 1-4 |
| 2-1 การผลิตแร่โดยใช้เลื่อยยนต์และการเจาะแบ่งด้วยลิ้ม | 2-5 |
| 2-2 ลักษณะการเปิดเหมืองแบบขั้นบันได | 2-5 |
| 2-3 บริเวณพื้นที่เก็บกองเปลือกดิน และเศษหิน | 2-5 |
| 2-4 แนวคันทำนบดินรอบพื้นที่เก็บกอง | 2-5 |
| 2-5 บ่อตกตะกอน | 2-5 |
| 2-6 แนวต้นไม้ที่ปลูกเสริมในพื้นที่เว้นไม่ทำเหมือง | 2-5 |
| 2-7 บ้ายเตือนจำกัดความเร็วรถบรรทุกแร่ | 2-6 |
| 2-8 สภาพเส้นทางขนส่งแร่ | 2-6 |

สารบัญตาราง

| ตารางที่ | หน้า |
|---|------|
| 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | 2-1 |

ภาคผนวก

| | | |
|-----------|---|-----|
| ภาคผนวก ก | สำเนาประทานบัตร | ก-1 |
| ภาคผนวก ข | ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินประดับ ชนิดหินแกรนิต ของ บริษัท ไทยเจริญแกรนิต จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 23/2537 | ข-1 |
| ภาคผนวก ค | ผลการตรวจสอบสภาพของพนักงาน | ค-1 |