

ภาคผนวก ข5
เอกสารระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4

ประจำปี 2565

โครงการ : โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ ราชดำริ

(วันที่ 9 - 11 เมษายน 2565)



โดย

SYSTEMS SERVICE DEPARTMENT

THE SOLUTION TO SERVE YOUR PROBLEMS



บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

94 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 Tel : 662 932 -0837

94 Soi Yothinphattana, Khlongchan, Bangkok 10240 Fax : 662 932 0838

E-mail : tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th



บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.


เลขที่ SSRP_2022081
วันที่ 16 พฤษภาคม 2565
เรื่อง ส่งมอบเอกสารการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ครั้งที่ 2/4
บริษัท แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเม้นท์ จำกัด (สาขาที่ 00003)
โครงการ อาคารแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ ราชดำริ
เรียน คุณเพชรชัย
อ้างอิง สัญญาการบริการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ สัญญาเลขที่ 054/2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. เอกสารรายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ จำนวน 2 ชุด

เนื่องจากการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ครั้งที่ 2/4 โครงการ อาคารแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ ราชดำริ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วใน 11 เมษายน 2565 ตามเอกสารรายงานการบริการที่ส่งมาด้วยนี้ บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด จึงขอส่งมอบเอกสารงานบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โครงการ อาคารแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ ราชดำริ ทั้งหมด ให้กับท่านเพื่อพิจารณาและลงนามรับมอบด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง


จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา



วันที่ 19 / 5 / 65

บริษัท แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเม้นท์ จำกัด (สาขาที่ 00003)

ขอแสดงความนับถือ



ช่างเทคนิคฝ่ายบริการงานระบบ
บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด



บริษัท ทียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information										
Project : แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ			System : Fire Alarm			Model : EST 3				
Revision : -			Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.							
PM No. : 2565 - 2/4			Start : 9 เมษายน 2565			End : 11 เมษายน 2565				
Parts / Devices Types										
Part/Dev. : FCP			Installed by : -							
Location : Control Rm.			Inspected by : Teeya Master Systems Co.,Ltd.							
Inspections and Tests List										
Item	Descriptions	Visual Checking			Functional				Remarks / Comments / Measurements	
		Installation	Wiring	Cleaning	Alarm	Supervisory	Trouble	Monitor		Operation.
	FAP									
01	Power Supplies									
	1.01 3-PPS Primary Power Supply	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	> AC Power Input (220 Vac)	/	/	/	-	-	-	-	/	224 VAC.
	> DC Power Connector to 3-PSMON	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	> 16 Pin data line connector to 3-PSMON	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	> Battery connector	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	1.02 3-PSMON Primary Power Supply Monitor module	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	> DC Power Connector from 3-PPS	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	> 16- pin data conector from 3-PPS	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	> 24 VDC Auxiliary power & connector.	/	/	/	-	-	-	-	/	O/P 1: 26.58 VDC. , O/P 2: 26.79 VDC.
02	3-CPU1									
	2.01 > Data Network Riser Next CPU	/	/	/	-	-	-	-	/	Data B(Out):0.802 VDC. , Data A(In):0.807 VDC.
	2.02 > Data Network Riser Conections (RS-485).	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	2.03 > RS-232 Conection.	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	3-CPU2									
	2.04 > Data Network Riser Next CPU	/	/	/	-	-	-	-	/	Data B(Out):0.801 VDC. , Data A(In):0.804 VDC.
	2.05 > Data Network Riser Conections (RS-485).	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	2.06 > RS-232 Conection.	/	/	/	-	-	-	-	/	-
03	3-SSDC1,3-SDDC1 Signature Device Controller									
	3.01 > Signature Circuit Connections.	/	/	/	-	-	-	-	/	Loop B(Out):18.90 VDC.,Loop A(In):18.57 VDC.
	3.02 > Filter Board	/	/	/	-	-	-	-	/	-
04	Battery Charger									
	4.01 > Battery Backup For FCP (12 Vdc.@17 Amp. 1 Set.)	/	/	/	-	-	-	-	/	Test 3 ชม.
05	Indicator Lamps (At 3-LCD)									
	5.01 > Alarm	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	5.02 > Supervisory	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	5.03 > Trouble	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	5.04 > Monitor	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	5.05 > Power	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	5.06 > Test	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	5.07 > CPU Fail	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	5.08 > Gnd Fault	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	5.09 > Disable	/	/	/	-	-	-	-	/	-
06	Control Switches (At 3-LCD)									
	6.01 > Reset	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	6.02 > Alarm Silence	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	6.03 > Drill	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	6.04 > Panal Silence	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	6.05 > Alarm	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	6.06 > Supervisory	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	6.07 > Trouble	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	6.08 > Monitor	/	/	/	-	-	-	-	/	-

[illegible]



General Information

Model : EST 3

End : 11 เมษายน 2565

Inspected by : Teeya Master Systems Co.,Ltd.

[illegible][illegible]

[illegible]



บริษัท ตียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information

Project : แกนด เช็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ	System : Fire Alarm	Model : EST3
Revision : -	Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.	
PM No. : 2565 - 2/4	Start : 9 เมษายน 2565	End : 11 เมษายน 2565

Parts / Devices Types

Part/Dev. : Device	Installed by : -
Location :	Inspected by : Teeya Master Systems Co.,Ltd

Inspections and Message List

Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary,Initiating,Releasing Device										Functional		
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Telephone	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation
3-SDDC1 LOOP 1-2																		
SIGA-CT1	01020126	DETECTOR_ZONE1_L FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CT1	01020127	DETECTOR_ZONE2_L FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CT1	01020128	DETECTOR_ZONE3_L FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CT1	01020129	DETECTOR_ZONE4_L FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CT1	01020130	BELL_ZONE1_CORRIDOR L FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-CT1	01020131	TELEPHONE_ALL_ZONE	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	/
SIGA-CC1	01020132	DETECTOR_ZONE1_M FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CT1	01020133	DETECTOR_ZONE2_M FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CT1	01020134	DETECTOR_ZONE3_M FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CT1	01020135	BELL_ZONE1_CORRIDOR M FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-CT1	01020136	RELAY_2N/O,NC_M FL	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	/
SIGA-CT1	01020137	DETECTOR_ZONE1_2FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CT1	01020138	DETECTOR_ZONE2_2FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CC1	01020139	DETECTOR_ZONE3_2FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CT1	01020140	BELL_ZONE1_CORRIDOR_2FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-CT1	01020141	RELAY_2N/O,NC_2FL	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	/
SIGA-CT1	01020142	DETECTOR_ZONE1_3FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CT1	01020143	DETECTOR_ZONE2_3FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CT1	01020144	BELL_ZONE1_CORRIDOR_3FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-CT1	01020145	DETECTOR_ZONE1_4FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CC1	01020146	DETECTOR_ZONE2_4FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CT1	01020147	DETECTOR_ZONE3_4FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CT1	01020148	BELL_ZONE1_CORRIDOR_4FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-CT1	01020149	GAS_KITCHEN_L FL	/	/	/	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CT1	01020150	DETECTOR_PUMP_ROOM	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CT1	01020151	DETECTOR_ZONE4_M FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CT1	01020152	GAS_STATION_L FL	/	/	/	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CC1	01020376	DETECTOR_ZONE1_5FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CT1	01020377	DETECTOR_ZONE2_5FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CT1	01020378	BELL_ZONE1_CORRIDOR_5FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information


Project : แกรงด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ	System : Fire Alarm	Model : EST3
Revision : -	Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.	
PM No. : 2565 - 2/4	Start : 9 เมษายน 2565	End : 11 เมษายน 2565

Parts / Devices Types

Part/Dev. : Device	Installed by : -
Location :	Inspected by : Teeya Master Systems Co.,Ltd

Inspections and Message List

Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary,Initiating,Releasing Device										Functional		
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Telephone	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation
SIGA-CT1	01020379	DETECTOR_ZONE1_6FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CT1	01020380	DETECTOR_ZONE2_6FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CT1	01020381	DETECTOR_ZONE3_6FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CT1	01020382	BELL_ZONE1_CORRIDOR_6FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-CC1	01020383	DETECTOR_ZONE1_7FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CT1	01020384	DETECTOR_ZONE2_7FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CT1	01020385	BELL_ZONE1_CORRIDOR_7FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-CT1	01020386	DETECTOR_ZONE1_8FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CT1	01020387	DETECTOR_ZONE2_8FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CT1	01020388	DETECTOR_ZONE3_8FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CT1	01020389	BELL_ZONE1_CORRIDOR_8FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-CC1	01020391	DETECTOR_ZONE1_F FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CT1	01020392	DETECTOR_ZONE2_F FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CT1	01020393	DETECTOR_ZONE3_F FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CT1	01020394	BELL_ZONE1_CORRIDOR F FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/



บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้


General Information																	
Project แกวนต์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ						System : Fire Alarm						Model : EST3					
Revision -						Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.											
PM No. 2565 -2/4						Start : 9 เมษายน 2565						End : 11 เมษายน 2565					
Parts / Devices Types																	
Part/Dev. : Device						Installed by : -											
Location :						Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd											
Inspections and Message List																	
Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary,Initiating,Releasing Device								Functional			
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor
3-SDDC1 LOOP 3-4																	
SIGA-PS	01030001	AD_SMOKE_1_ROOM_1001_10FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	01030002	AD_SMOKE_2_ROOM_1002_10FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	01030003	AD_SMOKE_3_ROOM_1003_10FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	01030004	AD_SMOKE_4_ROOM_1003_10FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	01030005	AD_SMOKE_5_ROOM_1005_10FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	01030006	AD_SMOKE_6_ROOM_1005_10FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	01030007	AD_SMOKE_7_ROOM_1006_10FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-HRS	01030008	AD_HEAT_8_ROOM_1007_10FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	01030009	AD_SMOKE_9_ROOM_1007_10FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	01030010	AD_SMOKE_10_ROOM_1007_10FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	01030011	AD_SMOKE_11_ROOM_1007_10FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	01030012	AD_SMOKE_12_ROOM_1008_10FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	01030013	AD_SMOKE_13_ROOM_1008_10FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	01030014	AD_SMOKE_14_ROOM_1009_10FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	01030015	AD_SMOKE_15_ROOM_1009_10FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	01030016	AD_SMOKE_16_ROOM_1010_10FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	01030017	AD_SMOKE_17_ROOM_1010_10FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	01030018	AD_SMOKE_18_ROOM_1010_10FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-HRS	01030019	AD_HEAT_19_ROOM_1010_10FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-HRS	01030020	AD_HEAT_20_ROOM_1011_10FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	01030021	AD_SMOKE_21_ROOM_1011_10FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	01030022	AD_SMOKE_22_ROOM_1011_10FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	01030023	AD_SMOKE_23_ROOM_1011_10FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	01030024	AD_SMOKE_24_ROOM_1012_10FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	01030025	AD_SMOKE_25_ROOM_1012_10FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	01030026	AD_SMOKE_26_ROOM_1015_10FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	01030027	AD_SMOKE_27_ROOM_1015_10FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	01030028	AD_SMOKE_28_ROOM_1016_10FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	01030029	AD_SMOKE_29_ROOM_1016_10FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	01030030	AD_SMOKE_30_ROOM_1017_10FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information																		
Project	แกวนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ					System : Fire Alarm					Model : EST3							
Revision	-					Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.												
PM No.	2565 -2/4					Start : 9 เมษายน 2565					End : 11 เมษายน 2565							
Parts / Devices Types																		
Part/Dev. : Device						Installed by : -												
Location :						Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd												
Inspections and Message List																		
Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary,Initiating,Releasing Device									Functional			
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation
SIGA-PS	01030031	AD_SMOKE_31_ROOM_1018_10FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030032	AD_SMOKE_1_ROOM_1101_11FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030033	AD_SMOKE_2_ROOM_1102_11FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030034	AD_SMOKE_3_ROOM_1103_11FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030035	AD_SMOKE_4_ROOM_1103_11FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030036	AD_SMOKE_5_ROOM_1105_11FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030037	AD_SMOKE_6_ROOM_1105_11FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030038	AD_SMOKE_7_ROOM_1106_11FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-HRS	01030039	AD_HEAT_8_ROOM_1107_11FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030040	AD_SMOKE_9_ROOM_1107_11FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030041	AD_SMOKE_10_ROOM_1107_11FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030042	AD_SMOKE_11_ROOM_1107_11FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030043	AD_SMOKE_12_ROOM_1108_11FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030044	AD_SMOKE_13_ROOM_1108_11FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030045	AD_SMOKE_14_ROOM_1109_11FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030046	AD_SMOKE_15_ROOM_1109_11FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030047	AD_SMOKE_16_ROOM_1110_11FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030048	AD_SMOKE_17_ROOM_1110_11FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030049	AD_SMOKE_18_ROOM_1110_11FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-HRS	01030050	AD_HEAT_19_ROOM_1110_11FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-HRS	01030051	AD_HEAT_20_ROOM_1111_11FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030052	AD_SMOKE_21_ROOM_1111_11FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030053	AD_SMOKE_22_ROOM_1111_11FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030054	AD_SMOKE_23_ROOM_1111_11FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030055	AD_SMOKE_24_ROOM_1112_11FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030056	AD_SMOKE_25_ROOM_1112_11FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030057	AD_SMOKE_26_ROOM_1115_11FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030058	AD_SMOKE_27_ROOM_1115_11FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030059	AD_SMOKE_28_ROOM_1116_11FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030060	AD_SMOKE_29_ROOM_1116_11FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030061	AD_SMOKE_30_ROOM_1117_11FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/



บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information																		
Project	แกรนด เซ็นเตอร์พอยต์ ราชดำริ						System : Fire Alarm						Model : EST3					
Revision	-						Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.											
PM No.	2565 -2/4						Start : 9 เมษายน 2565						End : 11 เมษายน 2565					
Parts / Devices Types																		
Part/Dev. : Device						Installed by : -												
Location :						Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd												
Inspections and Message List																		
Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary,Initiating,Releasing Device									Functional			
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation
SIGA-PS	01030062	AD_SMOKE_31_ROOM_1118_11FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030063	AD_SMOKE_1_ROOM_1201_12FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030064	AD_SMOKE_2_ROOM_1202_12FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030065	AD_SMOKE_3_ROOM_1203_12FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030066	AD_SMOKE_4_ROOM_1203_12FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030067	AD_SMOKE_5_ROOM_1205_12FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030068	AD_SMOKE_6_ROOM_1205_12FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030069	AD_SMOKE_7_ROOM_1206_12FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-HRS	01030070	AD_HEAT_8_ROOM_1207_12FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030071	AD_SMOKE_9_ROOM_1207_12FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030072	AD_SMOKE_10_ROOM_1207_12FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030073	AD_SMOKE_11_ROOM_1207_12FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030074	AD_SMOKE_12_ROOM_1208_12FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030075	AD_SMOKE_13_ROOM_1208_12FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030076	AD_SMOKE_14_ROOM_1209_12FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030077	AD_SMOKE_15_ROOM_1209_12FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030078	AD_SMOKE_16_ROOM_1210_12FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030079	AD_SMOKE_17_ROOM_1210_12FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030080	AD_SMOKE_18_ROOM_1210_12FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-HRS	01030081	AD_HEAT_19_ROOM_1210_12FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-HRS	01030082	AD_HEAT_20_ROOM_1211_12FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030083	AD_SMOKE_21_ROOM_1211_12FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030084	AD_SMOKE_22_ROOM_1211_12FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030085	AD_SMOKE_23_ROOM_1211_12FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030086	AD_SMOKE_24_ROOM_1212_12FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030087	AD_SMOKE_25_ROOM_1212_12FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030088	AD_SMOKE_26_ROOM_1215_12FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030089	AD_SMOKE_27_ROOM_1215_12FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030090	AD_SMOKE_28_ROOM_1216_12FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030091	AD_SMOKE_29_ROOM_1216_12FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030092	AD_SMOKE_30_ROOM_1217_12FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/



บริษัท ดิยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information																		
Project	แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ						System : Fire Alarm						Model : EST3					
Revision	-						Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.											
PM No.	2565 -2/4						Start : 9 เมษายน 2565						End : 11 เมษายน 2565					
Parts / Devices Types																		
Part/Dev. : Device						Installed by : -												
Location :						Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd												
Inspections and Message List																		
Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary,Initiating,Releasing Device									Functional			
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation
SIGA-PS	01030093	AD_SMOKE_31_ROOM_1218_12FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030094	AD_SMOKE_1_ROOM_1501_15FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030095	AD_SMOKE_2_ROOM_1502_15FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030096	AD_SMOKE_3_ROOM_1503_15FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030097	AD_SMOKE_4_ROOM_1503_15FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030098	AD_SMOKE_5_ROOM_1505_15FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030099	AD_SMOKE_6_ROOM_1505_15FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030100	AD_SMOKE_7_ROOM_1506_15FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-HRS	01030101	AD_HEAT_8_ROOM_1507_15FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030102	AD_SMOKE_9_ROOM_1507_15FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030103	AD_SMOKE_10_ROOM_1507_15FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030104	AD_SMOKE_11_ROOM_1507_15FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030105	AD_SMOKE_12_ROOM_1508_15FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030106	AD_SMOKE_13_ROOM_1508_15FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030107	AD_SMOKE_14_ROOM_1509_15FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030108	AD_SMOKE_15_ROOM_1509_15FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030109	AD_SMOKE_16_ROOM_1510_15FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030110	AD_SMOKE_17_ROOM_1510_15FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030111	AD_SMOKE_18_ROOM_1510_15FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-HRS	01030112	AD_HEAT_19_ROOM_1510_15FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-HRS	01030113	AD_HEAT_20_ROOM_1511_15FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030114	AD_SMOKE_21_ROOM_1511_15FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030115	AD_SMOKE_22_ROOM_1511_15FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030116	AD_SMOKE_23_ROOM_1511_15FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030117	AD_SMOKE_24_ROOM_1512_15FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030118	AD_SMOKE_25_ROOM_1512_15FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030119	AD_SMOKE_26_ROOM_1515_15FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030120	AD_SMOKE_27_ROOM_1515_15FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030121	AD_SMOKE_28_ROOM_1516_15FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030122	AD_SMOKE_29_ROOM_1516_15FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030123	AD_SMOKE_30_ROOM_1517_15FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/



บริษัท ดิยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information																		
Project	แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ						System : Fire Alarm						Model : EST3					
Revision	-						Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.											
PM No.	2565 -2/4						Start : 9 เมษายน 2565						End : 11 เมษายน 2565					
Parts / Devices Types																		
Part/Dev. : Device						Installed by : -												
Location :						Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd												
Inspections and Message List																		
Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary,Initiating,Releasing Device									Functional			
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation
SIGA-PS	01030124	AD_SMOKE_31_ROOM_1518_15FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CT1	01030126	DETECTOR_ZONE1 CORRIDOR_10FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CC1	01030127	BELL_ZONE1_CORRIDOR 10FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-CT1	01030128	DETECTOR_ZONE1 CORRIDOR_11FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CC1	01030129	BELL_ZONE1_CORRIDOR 11FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-CT1	01030130	DETECTOR_ZONE1 CORRIDOR_12FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CC1	01030131	BELL_ZONE1_CORRIDOR 12FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-CT1	01030132	DETECTOR_ZONE1 CORRIDOR_15FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CC1	01030133	BELL_ZONE1_CORRIDOR 15FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	01030251	AD_SMOKE_1_ROOM_1601_16FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030252	AD_SMOKE_2_ROOM_1602_16FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030253	AD_SMOKE_3_ROOM_1603_16FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030254	AD_SMOKE_4_ROOM_1603_16FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030255	AD_SMOKE_5_ROOM_1605_16FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030256	AD_SMOKE_6_ROOM_1605_16FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030257	AD_SMOKE_7_ROOM_1606_16FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-HRS	01030258	AD_HEAT_8_ROOM_1607 16FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030259	AD_SMOKE_9_ROOM_1607_16FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030260	AD_SMOKE_10_ROOM_1607_16FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030261	AD_SMOKE_11_ROOM_1607_16FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030262	AD_SMOKE_12_ROOM_1608_16FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030263	AD_SMOKE_13_ROOM_1608_16FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030264	AD_SMOKE_14_ROOM_1609_16FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030265	AD_SMOKE_15_ROOM_1609_16FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030266	AD_SMOKE_16_ROOM_1610_16FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030267	AD_SMOKE_17_ROOM_1610_16FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030268	AD_SMOKE_18_ROOM_1610_16FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-HRS	01030269	AD_HEAT_19_ROOM_1610_16FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-HRS	01030270	AD_HEAT_20_ROOM_1611_16FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030271	AD_SMOKE_21_ROOM_1611_16FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030272	AD_SMOKE_22_ROOM_1611_16FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/



General Information																		
Project	แกรนด์ เซ็นเตอร์ หอสมุด วชิรดำว								System : Fire Alarm						Model : EST3			
Revision	-								Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.									
PM No.	2565 -2/4								Start : 9 เมษายน 2565						End : 11 เมษายน 2565			
Parts / Devices Types																		
Part/Dev. : Device									Installed by :-									
Location :									Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd									
Inspections and Message List																		
Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary,Initiating,Releasing Device										Functional		
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation
SIGA-PS	01030273	AD_SMOKE_23_ROOM_1611_16FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030274	AD_SMOKE_24_ROOM_1612_16FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030275	AD_SMOKE_25_ROOM_1612_16FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030276	AD_SMOKE_26_ROOM_1615_16FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030277	AD_SMOKE_27_ROOM_1615_16FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030278	AD_SMOKE_28_ROOM_1616_16FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030279	AD_SMOKE_29_ROOM_1616_16FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030280	AD_SMOKE_30_ROOM_1617_16FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030281	AD_SMOKE_31_ROOM_1618_16FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030282	AD_SMOKE_1_ROOM_1701_17FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030283	AD_SMOKE_2_ROOM_1702_17FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030284	AD_SMOKE_3_ROOM_1703_17FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030285	AD_SMOKE_4_ROOM_1703_17FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030286	AD_SMOKE_5_ROOM_1705_17FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030287	AD_SMOKE_6_ROOM_1705_17FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030288	AD_SMOKE_7_ROOM_1706_17FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-HRS	01030289	AD_HEAT_8_ROOM_1707_17FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030290	AD_SMOKE_9_ROOM_1707_17FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030291	AD_SMOKE_10_ROOM_1707_17FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030292	AD_SMOKE_11_ROOM_1707_17FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030293	AD_SMOKE_12_ROOM_1708_17FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030294	AD_SMOKE_13_ROOM_1708_17FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030295	AD_SMOKE_14_ROOM_1709_17FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030296	AD_SMOKE_15_ROOM_1709_17FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030297	AD_SMOKE_16_ROOM_1710_17FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030298	AD_SMOKE_17_ROOM_1710_17FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030299	AD_SMOKE_18_ROOM_1710_17FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-HRS	01030300	AD_HEAT_19_ROOM_1710_17FL	/	/	/	-	/											



General Information																		
Project	แกมมาร์ท เซ็นเตอร์ หอสมุด วชิรดำริ										System : Fire Alarm				Model : EST3			
Revision	-										Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.							
PM No.	2565 -2/4										Start : 9 เมษายน 2565				End : 11 เมษายน 2565			
Parts / Devices Types																		
Part/Dev. : Device										Installed by : -								
Location :										Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd								
Inspections and Message List																		
Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary,Initiating,Releasing Device									Functional			
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation
SIGA-PS	01030304	AD_SMOKE_23_ROOM_1711_17FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030305	AD_SMOKE_24_ROOM_1712_17FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030306	AD_SMOKE_25_ROOM_1712_17FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030307	AD_SMOKE_26_ROOM_1715_17FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030308	AD_SMOKE_27_ROOM_1715_17FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030309	AD_SMOKE_28_ROOM_1716_17FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030310	AD_SMOKE_29_ROOM_1716_17FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030311	AD_SMOKE_30_ROOM_1717_17FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030312	AD_SMOKE_31_ROOM_1718_17FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030313	AD_SMOKE_1_ROOM_1801_18FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030314	AD_SMOKE_2_ROOM_1802_18FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030315	AD_SMOKE_3_ROOM_1803_18FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030316	AD_SMOKE_4_ROOM_1803_18FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030317	AD_SMOKE_5_ROOM_1805_18FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030318	AD_SMOKE_6_ROOM_1805_18FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030319	AD_SMOKE_7_ROOM_1806_18FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-HRS	01030320	AD_HEAT_8_ROOM_1807_18FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030321	AD_SMOKE_9_ROOM_1807_18FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030322	AD_SMOKE_10_ROOM_1807_18FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030323	AD_SMOKE_11_ROOM_1807_18FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030324	AD_SMOKE_12_ROOM_1808_18FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030325	AD_SMOKE_13_ROOM_1808_18FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030326	AD_SMOKE_14_ROOM_1809_18FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030327	AD_SMOKE_15_ROOM_1809_18FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030328	AD_SMOKE_16_ROOM_1810_18FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030329	AD_SMOKE_17_ROOM_1810_18FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030330	AD_SMOKE_18_ROOM_1810_18FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-HRS	01030331	AD_HEAT_19_ROOM_1810_18FL	/	/	/	-	/											



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information																		
Project	แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ						System : Fire Alarm						Model : EST3					
Revision	-						Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.											
PM No.	2565 -2/4						Start : 9 เมษายน 2565						End : 11 เมษายน 2565					
Parts / Devices Types																		
Part/Dev. : Device							Installed by : -											
Location :							Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd											
Inspections and Message List																		
Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary,Initiating,Releasing Device									Functional			
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation
SIGA-PS	01030335	AD_SMOKE_23_ROOM_1811_18FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030336	AD_SMOKE_24_ROOM_1812_18FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030337	AD_SMOKE_25_ROOM_1812_18FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030338	AD_SMOKE_26_ROOM_1815_18FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030339	AD_SMOKE_27_ROOM_1815_18FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030340	AD_SMOKE_28_ROOM_1816_18FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030341	AD_SMOKE_29_ROOM_1816_18FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030342	AD_SMOKE_30_ROOM_1817_18FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030343	AD_SMOKE_31_ROOM_1818_18FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030344	AD_SMOKE_1_ROOM_1901_19FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030345	AD_SMOKE_2_ROOM_1902_19FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030346	AD_SMOKE_3_ROOM_1903_19FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030347	AD_SMOKE_4_ROOM_1903_19FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030348	AD_SMOKE_5_ROOM_1905_19FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030349	AD_SMOKE_6_ROOM_1905_19FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030350	AD_SMOKE_7_ROOM_1906_19FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-HRS	01030351	AD_HEAT_8_ROOM_1907_19FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030352	AD_SMOKE_9_ROOM_1907_19FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030353	AD_SMOKE_10_ROOM_1907_19FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030354	AD_SMOKE_11_ROOM_1907_19FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030355	AD_SMOKE_12_ROOM_1908_19FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030356	AD_SMOKE_13_ROOM_1908_19FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030357	AD_SMOKE_14_ROOM_1909_19FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030358	AD_SMOKE_15_ROOM_1909_19FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030359	AD_SMOKE_16_ROOM_1910_19FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030360	AD_SMOKE_17_ROOM_1910_19FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030361	AD_SMOKE_18_ROOM_1910_19FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-HRS	01030362	AD_HEAT_19_ROOM_1910_19FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-HRS	01030363	AD_HEAT_20_ROOM_1911_19FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030364	AD_SMOKE_21_ROOM_1911_19FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030365	AD_SMOKE_22_ROOM_1911_19FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/



บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information																		
Project	แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ					System : Fire Alarm							Model : EST3					
Revision	-					Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.												
PM No.	2565 -2/4					Start : 9 เมษายน 2565							End : 11 เมษายน 2565					
Parts / Devices Types																		
Part/Dev. : Device						Installed by : -												
Location :						Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd												
Inspections and Message List																		
Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary,Initiating,Releasing Device									Functional			
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation
SIGA-PS	01030366	AD_SMOKE_23_ROOM_1911_19FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030367	AD_SMOKE_24_ROOM_1912_19FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030368	AD_SMOKE_25_ROOM_1912_19FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030369	AD_SMOKE_26_ROOM_1915_19FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030370	AD_SMOKE_27_ROOM_1915_19FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030371	AD_SMOKE_28_ROOM_1916_19FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030372	AD_SMOKE_29_ROOM_1916_19FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030373	AD_SMOKE_30_ROOM_1917_19FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030374	AD_SMOKE_31_ROOM_1918_19FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CT1	01030376	DETECTOR_ZONE1 CORRIDOR_16FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CC1	01030377	BELL_ZONE1_CORRIDOR_16FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-CT1	01030378	DETECTOR_ZONE1 CORRIDOR_17FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CC1	01030379	BELL_ZONE1_CORRIDOR_17FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-CT1	01030380	DETECTOR_ZONE1 CORRIDOR_18FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CC1	01030381	BELL_ZONE1_CORRIDOR_18FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-CT1	01030382	DETECTOR_ZONE1 CORRIDOR_19FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CC1	01030383	BELL_ZONE1_CORRIDOR_19FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/



บริษัท ทีเย มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information

Project : แกมรด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ **System :** Fire Alarm **Model :** EST3
Revision : - **Manufacturer :** Edwards Systems Technology,U.S.A.
PM No. : 2565 - 2/4 **Start :** 9 เมษายน 2565 **End :** 11 เมษายน 2565

Parts / Devices Types

Part/Dev. : Device **Installed by :** -
Location : **Inspected by :** Teeya Master Systems Co.,Ltd

Inspections and Message List

Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary,Initiating,Releasing Device									Functional			
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation
3-SDDC1 LOOP 5-6																		
SIGA-PS	01040001	AD_SMOKE_1_ROOM_2001_20FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040002	AD_SMOKE_2_ROOM_2002_20FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040003	AD_SMOKE_3_ROOM_2003_20FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040004	AD_SMOKE_4_ROOM_2003_20FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040005	AD_SMOKE_5_ROOM_2005_20FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040006	AD_SMOKE_6_ROOM_2005_20FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040007	AD_SMOKE_7_ROOM_2006_20FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-HRS	01040008	AD_HEAT_8_ROOM_2007_20FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040009	AD_SMOKE_9_ROOM_2007_20FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040010	AD_SMOKE_10_ROOM_2007_20FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040011	AD_SMOKE_11_ROOM_2007_20FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040012	AD_SMOKE_12_ROOM_2008_20FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040013	AD_SMOKE_13_ROOM_2008_20FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040014	AD_SMOKE_14_ROOM_2009_20FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040015	AD_SMOKE_15_ROOM_2009_20FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040016	AD_SMOKE_16_ROOM_2010_20FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040017	AD_SMOKE_17_ROOM_2010_20FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040018	AD_SMOKE_18_ROOM_2010_20FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-HRS	01040019	AD_HEAT_19_ROOM_2010_20FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-HRS	01040020	AD_HEAT_20_ROOM_2011_20FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040021	AD_SMOKE_21_ROOM_2011_20FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040022	AD_SMOKE_22_ROOM_2011_20FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040023	AD_SMOKE_23_ROOM_2011_20FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040024	AD_SMOKE_24_ROOM_2012_20FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040025	AD_SMOKE_25_ROOM_2012_20FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040026	AD_SMOKE_26_ROOM_2015_20FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040027	AD_SMOKE_27_ROOM_2015_20FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040028	AD_SMOKE_28_ROOM_2016_20FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/



บริษัท ทียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information

Project : แกรมด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ	System : Fire Alarm	Model : EST3
Revision : -	Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.	
PM No. : 2565 - 2/4	Start : 9 เมษายน 2565	End : 11 เมษายน 2565

Parts / Devices Types

Part/Dev. : Device	Installed by : -
Location :	Inspected by : Teeya Master Systems Co.,Ltd

Inspections and Message List

Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary, Initiating, Releasing Device										Functional		
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation
SIGA-PS	01040029	AD_SMOKE_29_ROOM_2016_20FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040030	AD_SMOKE_30_ROOM_2017_20FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040031	AD_SMOKE_31_ROOM_2018_20FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040032	AD_SMOKE_1_ROOM_2101_21FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040033	AD_SMOKE_2_ROOM_2102_21FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040034	AD_SMOKE_3_ROOM_2103_21FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040035	AD_SMOKE_4_ROOM_2103_21FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040036	AD_SMOKE_5_ROOM_2105_21FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040037	AD_SMOKE_6_ROOM_2105_21FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040038	AD_SMOKE_7_ROOM_2106_21FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-HRS	01040039	AD_HEAT_8_ROOM_2107_21FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040040	AD_SMOKE_9_ROOM_2107_21FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040041	AD_SMOKE_10_ROOM_2107_21FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040042	AD_SMOKE_11_ROOM_2107_21FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040043	AD_SMOKE_12_ROOM_2108_21FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040044	AD_SMOKE_13_ROOM_2108_21FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040045	AD_SMOKE_14_ROOM_2109_21FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040046	AD_SMOKE_15_ROOM_2109_21FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040047	AD_SMOKE_16_ROOM_2110_21FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040048	AD_SMOKE_17_ROOM_2110_21FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040049	AD_SMOKE_18_ROOM_2110_21FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-HRS	01040050	AD_HEAT_19_ROOM_2110_21FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-HRS	01040051	AD_HEAT_20_ROOM_2111_21FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040052	AD_SMOKE_21_ROOM_2111_21FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040053	AD_SMOKE_22_ROOM_2111_21FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040054	AD_SMOKE_23_ROOM_2111_21FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040055	AD_SMOKE_24_ROOM_2112_21FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040056	AD_SMOKE_25_ROOM_2112_21FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040057	AD_SMOKE_26_ROOM_2115_21FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information

Project : แกรมด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ	System : Fire Alarm	Model : EST3
Revision : -	Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.	
PM No. : 2565 - 2/4	Start : 9 เมษายน 2565	End : 11 เมษายน 2565

Parts / Devices Types

Part/Dev. : Device	Installed by : -
Location :	Inspected by : Teeya Master Systems Co.,Ltd

Inspections and Message List

Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary, Initiating, Releasing Device										Functional		
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation
SIGA-PS	01040058	AD_SMOKE_27_ROOM_2115_21FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040059	AD_SMOKE_28_ROOM_2116_21FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040060	AD_SMOKE_29_ROOM_2116_21FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040061	AD_SMOKE_30_ROOM_2117_21FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040062	AD_SMOKE_31_ROOM_2118_21FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040063	AD_SMOKE_1_ROOM_2201_22FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040064	AD_SMOKE_2_ROOM_2202_22FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040065	AD_SMOKE_3_ROOM_2203_22FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040066	AD_SMOKE_4_ROOM_2203_22FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040067	AD_SMOKE_5_ROOM_2205_22FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040068	AD_SMOKE_6_ROOM_2205_22FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040069	AD_SMOKE_7_ROOM_2206_22FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-HRS	01040070	AD_HEAT_8_ROOM_2207_22FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040071	AD_SMOKE_9_ROOM_2207_22FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040072	AD_SMOKE_10_ROOM_2207_22FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040073	AD_SMOKE_11_ROOM_2207_22FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040074	AD_SMOKE_12_ROOM_2208_22FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040075	AD_SMOKE_13_ROOM_2208_22FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040076	AD_SMOKE_14_ROOM_2209_22FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040077	AD_SMOKE_15_ROOM_2209_22FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040078	AD_SMOKE_16_ROOM_2210_22FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040079	AD_SMOKE_17_ROOM_2210_22FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040080	AD_SMOKE_18_ROOM_2210_22FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-HRS	01040081	AD_HEAT_19_ROOM_2210_22FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-HRS	01040082	AD_HEAT_20_ROOM_2211_22FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040083	AD_SMOKE_21_ROOM_2211_22FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040084	AD_SMOKE_22_ROOM_2211_22FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040085	AD_SMOKE_23_ROOM_2211_22FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040086	AD_SMOKE_24_ROOM_2212_22FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information

Project : แกรงด์ เซ็นเตอร์พอยต์ ราชดำริ **System :** Fire Alarm **Model :** EST3
Revision : - **Manufacturer :** Edwards Systems Technology,U.S.A.
PM No. : 2565 - 2/4 **Start :** 9 เมษายน 2565 **End :** 11 เมษายน 2565

Parts / Devices Types

Part/Dev. : Device **Installed by :** -
Location : **Inspected by :** Teeya Master Systems Co.,Ltd

Inspections and Message List

Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary, Initiating, Releasing Device										Functional			
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation	
SIGA-PS	01040087	AD_SMOKE_25_ROOM_2212_22FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01040088	AD_SMOKE_26_ROOM_2215_22FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01040089	AD_SMOKE_27_ROOM_2215_22FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01040090	AD_SMOKE_28_ROOM_2216_22FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01040091	AD_SMOKE_29_ROOM_2216_22FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01040092	AD_SMOKE_30_ROOM_2217_22FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01040093	AD_SMOKE_31_ROOM_2218_22FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01040094	AD_SMOKE_1_ROOM_2301_23FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01040095	AD_SMOKE_2_ROOM_2302_23FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01040096	AD_SMOKE_3_ROOM_2303_23FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01040097	AD_SMOKE_4_ROOM_2303_23FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01040098	AD_SMOKE_5_ROOM_2305_23FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01040099	AD_SMOKE_6_ROOM_2305_23FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01040100	AD_SMOKE_7_ROOM_2306_23FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-HRS	01040101	AD_HEAT_8_ROOM_2307_23FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01040102	AD_SMOKE_9_ROOM_2307_23FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01040103	AD_SMOKE_10_ROOM_2307_23FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01040104	AD_SMOKE_11_ROOM_2307_23FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01040105	AD_SMOKE_12_ROOM_2308_23FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01040106	AD_SMOKE_13_ROOM_2308_23FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01040107	AD_SMOKE_14_ROOM_2309_23FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01040108	AD_SMOKE_15_ROOM_2309_23FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01040109	AD_SMOKE_16_ROOM_2310_23FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01040110	AD_SMOKE_17_ROOM_2310_23FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01040111	AD_SMOKE_18_ROOM_2310_23FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-HRS	01040112	AD_HEAT_19_ROOM_2310_23FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-HRS	01040113	AD_HEAT_20_ROOM_2311_23FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01040114	AD_SMOKE_21_ROOM_2311_23FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01040115	AD_SMOKE_22_ROOM_2311_23FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information

Project : แกรมด์ เซ็นเตอร์พอยต์ ราชดำริ	System : Fire Alarm	Model : EST3
Revision: -	Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.	
PM No. : 2565 - 2/4	Start : 9 เมษายน 2565	End : 11 เมษายน 2565

Parts / Devices Types

Part/Dev. : Device	Installed by : -
Location :	Inspected by : Teeya Master Systems Co.,Ltd

Inspections and Message List

Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary, Initiating, Releasing Device									Functional			
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation
SIGA-PS	01040116	AD_SMOKE_23_ROOM_2311_23FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040117	AD_SMOKE_24_ROOM_2312_23FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040118	AD_SMOKE_25_ROOM_2312_23FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040119	AD_SMOKE_26_ROOM_2315_23FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040120	AD_SMOKE_27_ROOM_2315_23FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040121	AD_SMOKE_28_ROOM_2316_23FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040122	AD_SMOKE_29_ROOM_2316_23FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040123	AD_SMOKE_30_ROOM_2317_23FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040124	AD_SMOKE_31_ROOM_2318_23FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CT1	01040126	DETECTOR_ZONE1 CORRIDOR_20FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CC1	01040127	BELL_ZONE1_CORRIDOR 20FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-CT1	01040128	DETECTOR_ZONE1 CORRIDOR_21FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CC1	01040129	BELL_ZONE1_CORRIDOR 21FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-CT1	01040130	DETECTOR_ZONE1 CORRIDOR_22FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CC1	01040131	BELL_ZONE1_CORRIDOR 22FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-CT1	01040132	DETECTOR_ZONE1 CORRIDOR_23FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CC1	01040133	BELL_ZONE1_CORRIDOR 23FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	01040251	AD_SMOKE_1_ROOM_2501_25FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040252	AD_SMOKE_2_ROOM_2502_25FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040253	AD_SMOKE_3_ROOM_2503_25FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040254	AD_SMOKE_4_ROOM_2503_25FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040255	AD_SMOKE_5_ROOM_2505_25FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040256	AD_SMOKE_6_ROOM_2505_25FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040257	AD_SMOKE_7_ROOM_2506_25FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040258	AD_SMOKE_8_ROOM_2507_25FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040259	AD_SMOKE_9_ROOM_2508_25FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040260	AD_SMOKE_10_ROOM_2508_25FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040261	AD_SMOKE_11_ROOM_2509_25FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040262	AD_SMOKE_12_ROOM_2509_25FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/



บริษัท ทีเย มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information

Project : แกรมด์ เซ็นเตอร์พอยต์ ราชดำริ **System :** Fire Alarm **Model :** EST3
Revision : - **Manufacturer :** Edwards Systems Technology,U.S.A.
PM No. : 2565 - 2/4 **Start :** 9 เมษายน 2565 **End :** 11 เมษายน 2565

Parts / Devices Types

Part/Dev. : Device **Installed by :** -
Location : **Inspected by :** Teeya Master Systems Co.,Ltd

Inspections and Message List

Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary, Initiating, Releasing Device										Functional			
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation	
SIGA-PS	01040263	AD_SMOKE_13_ROOM_2510_25FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01040264	AD_SMOKE_14_ROOM_2510_25FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01040265	AD_SMOKE_15_ROOM_2511_25FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01040266	AD_SMOKE_16_ROOM_2511_25FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01040267	AD_SMOKE_17_ROOM_2512_25FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01040268	AD_SMOKE_18_ROOM_2515_25FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01040269	AD_SMOKE_19_ROOM_2516_25FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01040270	AD_SMOKE_20_ROOM_2516_25FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01040271	AD_SMOKE_21_ROOM_2517_25FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01040272	AD_SMOKE_22_ROOM_2517_25FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01040273	AD_SMOKE_23_ROOM_2518_25FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01040274	AD_SMOKE_24_ROOM_2518_25FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01040275	AD_SMOKE_25_ROOM_2519_25FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01040276	AD_SMOKE_26_ROOM_2519_25FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01040277	AD_SMOKE_27_ROOM_2520_25FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01040278	AD_SMOKE_28_ROOM_2521_25FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01040279	AD_SMOKE_1_ROOM_2601_26FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01040280	AD_SMOKE_2_ROOM_2602_26FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01040281	AD_SMOKE_3_ROOM_2603_26FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01040282	AD_SMOKE_4_ROOM_2603_26FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01040283	AD_SMOKE_5_ROOM_2605_26FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01040284	AD_SMOKE_6_ROOM_2605_26FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01040285	AD_SMOKE_7_ROOM_2606_26FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01040286	AD_SMOKE_8_ROOM_2607_26FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01040287	AD_SMOKE_9_ROOM_2608_26FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01040288	AD_SMOKE_10_ROOM_2608_26FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01040289	AD_SMOKE_11_ROOM_2609_26FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01040290	AD_SMOKE_12_ROOM_2609_26FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01040291	AD_SMOKE_13_ROOM_2610_26FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	



บริษัท ตียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information

Project : แกนดรี เซ็นเตอร์พอยต์ ราชดำริ **System :** Fire Alarm **Model :** EST3
Revision : - **Manufacturer :** Edwards Systems Technology,U.S.A.
PM No. : 2565 - 2/4 **Start :** 9 เมษายน 2565 **End :** 11 เมษายน 2565

Parts / Devices Types

Part/Dev. : Device **Installed by :** -
Location : **Inspected by :** Teeya Master Systems Co.,Ltd

Inspections and Message List

Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary, Initiating, Releasing Device									Functional			
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation
SIGA-PS	01040292	AD_SMOKE_14_ROOM_2610_26FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040293	AD_SMOKE_15_ROOM_2611_26FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040294	AD_SMOKE_16_ROOM_2611_26FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040295	AD_SMOKE_17_ROOM_2612_26FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040296	AD_SMOKE_18_ROOM_2615_26FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040297	AD_SMOKE_19_ROOM_2616_26FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040298	AD_SMOKE_20_ROOM_2616_26FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040299	AD_SMOKE_21_ROOM_2617_26FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040300	AD_SMOKE_22_ROOM_2617_26FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040301	AD_SMOKE_23_ROOM_2618_26FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040302	AD_SMOKE_24_ROOM_2618_26FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040303	AD_SMOKE_25_ROOM_2619_26FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040304	AD_SMOKE_26_ROOM_2619_26FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040305	AD_SMOKE_27_ROOM_2620_26FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040306	AD_SMOKE_28_ROOM_2621_26FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040307	AD_SMOKE_1_ROOM_2701_27FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040308	AD_SMOKE_2_ROOM_2702_27FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040309	AD_SMOKE_3_ROOM_2703_27FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040310	AD_SMOKE_4_ROOM_2703_27FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040311	AD_SMOKE_5_ROOM_2705_27FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040312	AD_SMOKE_6_ROOM_2705_27FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040313	AD_SMOKE_7_ROOM_2706_27FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040314	AD_SMOKE_8_ROOM_2707_27FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040315	AD_SMOKE_9_ROOM_2708_27FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040316	AD_SMOKE_10_ROOM_2708_27FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040317	AD_SMOKE_11_ROOM_2709_27FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040318	AD_SMOKE_12_ROOM_2709_27FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040319	AD_SMOKE_13_ROOM_2710_27FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040320	AD_SMOKE_14_ROOM_2710_27FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/



บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information

Project : แกนดรี เซ็นเตอร์พอยต์ วาซดารี	System : Fire Alarm	Model : EST3
Revision : -	Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.	
PM No. : 2565 - 2/4	Start : 9 เมษายน 2565	End : 11 เมษายน 2565

Parts / Devices Types

Part/Dev. : Device	Installed by : -
Location :	Inspected by : Teeya Master Systems Co.,Ltd

Inspections and Message List

Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary, Initiating, Releasing Device										Functional		
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation
SIGA-PS	01040321	AD_SMOKE_15_ROOM_2711_27FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040322	AD_SMOKE_16_ROOM_2711_27FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040323	AD_SMOKE_17_ROOM_2712_27FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040324	AD_SMOKE_18_ROOM_2715_27FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040325	AD_SMOKE_19_ROOM_2716_27FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040326	AD_SMOKE_20_ROOM_2716_27FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040327	AD_SMOKE_21_ROOM_2717_27FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040328	AD_SMOKE_22_ROOM_2717_27FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040329	AD_SMOKE_23_ROOM_2718_27FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040330	AD_SMOKE_24_ROOM_2718_27FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040331	AD_SMOKE_25_ROOM_2719_27FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040332	AD_SMOKE_26_ROOM_2719_27FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040333	AD_SMOKE_27_ROOM_2720_27FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040334	AD_SMOKE_28_ROOM_2721_27FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040335	AD_SMOKE_1_ROOM_2801_28FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040336	AD_SMOKE_2_ROOM_2802_28FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040337	AD_SMOKE_3_ROOM_2803_28FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040338	AD_SMOKE_4_ROOM_2803_28FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040339	AD_SMOKE_5_ROOM_2805_28FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040340	AD_SMOKE_6_ROOM_2805_28FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040341	AD_SMOKE_7_ROOM_2806_28FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040342	AD_SMOKE_8_ROOM_2807_28FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040343	AD_SMOKE_9_ROOM_2808_28FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040344	AD_SMOKE_10_ROOM_2808_28FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040345	AD_SMOKE_11_ROOM_2809_28FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040346	AD_SMOKE_12_ROOM_2809_28FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040347	AD_SMOKE_13_ROOM_2810_28FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040348	AD_SMOKE_14_ROOM_2810_28FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040349	AD_SMOKE_15_ROOM_2811_28FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information

Project : แกรงด์ เซ็นเตอร์พอยต์ ราชดำริ	System : Fire Alarm	Model : EST3
Revision : -	Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.	
PM No. : 2565 - 2/4	Start : 9 เมษายน 2565	End : 11 เมษายน 2565

Parts / Devices Types

Part/Dev. : Device	Installed by : -
Location :	Inspected by : Teeya Master Systems Co.,Ltd

Inspections and Message List

Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary,Initiating,Releasing Device									Functional			
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation
SIGA-PS	01040350	AD_SMOKE_16_ROOM_2811_28FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040351	AD_SMOKE_17_ROOM_2812_28FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040352	AD_SMOKE_18_ROOM_2815_28FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040353	AD_SMOKE_19_ROOM_2816_28FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040354	AD_SMOKE_20_ROOM_2816_28FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040355	AD_SMOKE_21_ROOM_2817_28FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040356	AD_SMOKE_22_ROOM_2817_28FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040357	AD_SMOKE_23_ROOM_2818_28FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040358	AD_SMOKE_24_ROOM_2818_28FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040359	AD_SMOKE_25_ROOM_2819_28FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040360	AD_SMOKE_26_ROOM_2819_28FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040361	AD_SMOKE_27_ROOM_2820_28FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040362	AD_SMOKE_28_ROOM_2821_28FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CT1	01040376	DETECTOR_ZONE1_ CORRIDOR_25FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CC1	01040377	BELL_ZONE1_CORRIDOR_25FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-CT1	01040378	DETECTOR_ZONE1_ CORRIDOR_26FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CC1	01040379	BELL_ZONE1_CORRIDOR_26FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-CT1	01040380	DETECTOR_ZONE1_ CORRIDOR_27FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CC1	01040381	BELL_ZONE1_CORRIDOR_27FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-CT1	01040382	DETECTOR_ZONE1_ CORRIDOR_28FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CC1	01040383	BELL_ZONE1_CORRIDOR_28FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/



บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information

Project : เกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ ราชดำริ	System : Fire Alarm	Model : EST3
Revision : -	Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.	
PM No. : 2565-2/4	Start : 9 เมษายน 2565	End : 11 เมษายน 2565

Parts / Devices Types

Part/Dev. : Device	Installed by : -
Location :	Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd

Inspections and Message List

Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary,Initiating,Releasing Device										Functional			
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation	
3-SDDC1 LOOP 7- 8																			
SIGA-PS	01050001	AD_SMOKE_1_ROOM_2901_29FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050002	AD_SMOKE_2_ROOM_2902_29FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050003	AD_SMOKE_3_ROOM_2903_29FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050004	AD_SMOKE_4_ROOM_2903_29FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050005	AD_SMOKE_5_ROOM_2905_29FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050006	AD_SMOKE_6_ROOM_2905_29FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050007	AD_SMOKE_7_ROOM_2906_29FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050008	AD_SMOKE_8_ROOM_2907_29FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050009	AD_SMOKE_9_ROOM_2908_29FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050010	AD_SMOKE_10_ROOM_2908_29FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050011	AD_SMOKE_11_ROOM_2909_29FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050012	AD_SMOKE_12_ROOM_2909_29FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050013	AD_SMOKE_13_ROOM_2910_29FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050014	AD_SMOKE_14_ROOM_2910_29FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050015	AD_SMOKE_15_ROOM_2911_29FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050016	AD_SMOKE_16_ROOM_2911_29FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050017	AD_SMOKE_17_ROOM_2912_29FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050018	AD_SMOKE_18_ROOM_2915_29FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050019	AD_SMOKE_19_ROOM_2916_29FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050020	AD_SMOKE_20_ROOM_2916_29FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050021	AD_SMOKE_21_ROOM_2917_29FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050022	AD_SMOKE_22_ROOM_2917_29FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050023	AD_SMOKE_23_ROOM_2918_29FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050024	AD_SMOKE_24_ROOM_2918_29FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050025	AD_SMOKE_25_ROOM_2919_29FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050026	AD_SMOKE_26_ROOM_2919_29FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050027	AD_SMOKE_27_ROOM_2920_29FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050028	AD_SMOKE_28_ROOM_2921_29FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050029	AD_SMOKE_1_ROOM_3001_30FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	



บริษัท ตีเย มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information

Project : แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ ราชดำริ	System : Fire Alarm	Model : EST3
Revision : -	Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.	
PM No. : 2565-2/4	Start : 9 เมษายน 2565	End : 11 เมษายน 2565

Parts / Devices Types

Part/Dev. : Device	Installed by : -
Location :	Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd

Inspections and Message List

Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary,Initiating,Releasing Device										Functional			
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation	
SIGA-PS	01050030	AD_SMOKE_2_ROOM_3002_30FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050031	AD_SMOKE_3_ROOM_3003_30FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050032	AD_SMOKE_4_ROOM_3003_30FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050033	AD_SMOKE_5_ROOM_3005_30FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050034	AD_SMOKE_6_ROOM_3005_30FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050035	AD_SMOKE_7_ROOM_3006_30FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050036	AD_SMOKE_8_ROOM_3007_30FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050037	AD_SMOKE_9_ROOM_3008_30FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050038	AD_SMOKE_10_ROOM_3008_30FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050039	AD_SMOKE_11_ROOM_3009_30FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050040	AD_SMOKE_12_ROOM_3009_30FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050041	AD_SMOKE_13_ROOM_3010_30FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050042	AD_SMOKE_14_ROOM_3010_30FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050043	AD_SMOKE_15_ROOM_3011_30FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050044	AD_SMOKE_16_ROOM_3011_30FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050045	AD_SMOKE_17_ROOM_3012_30FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050046	AD_SMOKE_18_ROOM_3015_30FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050047	AD_SMOKE_19_ROOM_3016_30FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050048	AD_SMOKE_20_ROOM_3016_30FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050049	AD_SMOKE_21_ROOM_3017_30FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050050	AD_SMOKE_22_ROOM_3017_30FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050051	AD_SMOKE_23_ROOM_3018_30FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050052	AD_SMOKE_24_ROOM_3018_30FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050053	AD_SMOKE_25_ROOM_3019_30FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050054	AD_SMOKE_26_ROOM_3019_30FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050055	AD_SMOKE_27_ROOM_3020_30FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050056	AD_SMOKE_28_ROOM_3021_30FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050057	AD_SMOKE_1_ROOM_3101_31FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050058	AD_SMOKE_2_ROOM_3102_31FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050059	AD_SMOKE_3_ROOM_3103_31FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	



บริษัท ทียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information

Project : แกรงด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ	System : Fire Alarm	Model : EST3
Revision : -	Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.	
PM No. : 2565-2/4	Start : 9 เมษายน 2565	End : 11 เมษายน 2565

Parts / Devices Types

Part/Dev. : Device	Installed by : -
Location :	Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd

Inspections and Message List

Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary,Initiating,Releasing Device										Functional			
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation	
SIGA-PS	01050060	AD_SMOKE_4_ROOM_3103_31FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050061	AD_SMOKE_5_ROOM_3105_31FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050062	AD_SMOKE_6_ROOM_3105_31FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050063	AD_SMOKE_7_ROOM_3106_31FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050064	AD_SMOKE_8_ROOM_3107_31FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050065	AD_SMOKE_9_ROOM_3107_31FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050066	AD_SMOKE_10_ROOM_3108_31FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050067	AD_SMOKE_11_ROOM_3109_31FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050068	AD_SMOKE_12_ROOM_3109_31FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050069	AD_SMOKE_13_ROOM_3110_31FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050070	AD_SMOKE_14_ROOM_3110_31FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050071	AD_SMOKE_15_ROOM_3111_31FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050072	AD_SMOKE_16_ROOM_3111_31FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050073	AD_SMOKE_17_ROOM_3112_31FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050074	AD_SMOKE_18_ROOM_3115_31FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050075	AD_SMOKE_19_ROOM_3116_31FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050076	AD_SMOKE_20_ROOM_3116_31FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050077	AD_SMOKE_21_ROOM_3117_31FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050078	AD_SMOKE_22_ROOM_3117_31FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050079	AD_SMOKE_23_ROOM_3118_31FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050080	AD_SMOKE_24_ROOM_3118_31FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050081	AD_SMOKE_25_ROOM_3119_31FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050082	AD_SMOKE_26_ROOM_3119_31FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050083	AD_SMOKE_27_ROOM_3120_31FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050084	AD_SMOKE_28_LIFT_ CONTROL_ROOM_31FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050085	AD_SMOKE_29_LIFT_ CONTROL_ROOM_31FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050086	AD_SMOKE_1_ROOM_3201_32FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050087	AD_SMOKE_2_ROOM_3202_32FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050088	AD_SMOKE_3_ROOM_3203_32FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050089	AD_SMOKE_4_ROOM_3203_32FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	



บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information

Project : แกรงด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ	System : Fire Alarm	Model : EST3
Revision : -	Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.	
PM No. : 2565-2/4	Start : 9 เมษายน 2565	End : 11 เมษายน 2565

Parts / Devices Types

Part/Dev. : Device	Installed by : -
Location :	Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd

Inspections and Message List

Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary,Initiating,Releasing Device										Functional			
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation	
SIGA-PS	01050090	AD_SMOKE_5_ROOM_3205_32FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050091	AD_SMOKE_6_ROOM_3205_32FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050092	AD_SMOKE_7_ROOM_3206_32FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050093	AD_SMOKE_8_ROOM_3207_32FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050094	AD_SMOKE_9_ROOM_3208_32FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050095	AD_SMOKE_10_ROOM_3208_32FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050096	AD_SMOKE_11_ROOM_3209_32FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050097	AD_SMOKE_12_ROOM_3209_32FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050098	AD_SMOKE_13_ROOM_3210_32FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050099	AD_SMOKE_14_ROOM_3210_32FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050100	AD_SMOKE_15_ROOM_3211_32FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050101	AD_SMOKE_16_ROOM_3211_32FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050102	AD_SMOKE_17_ROOM_3212_32FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050103	AD_SMOKE_18_ROOM_3215_32FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050104	AD_SMOKE_19_ROOM_3216_32FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050105	AD_SMOKE_20_ROOM_3216_32FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050106	AD_SMOKE_21_ROOM_3217_32FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050107	AD_SMOKE_22_ROOM_3217_32FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050108	AD_SMOKE_23_ROOM_3218_32FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050109	AD_SMOKE_24_ROOM_3218_32FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050110	AD_SMOKE_25_ROOM_3219_32FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050111	AD_SMOKE_26_ROOM_3219_32FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050112	AD_SMOKE_27_ROOM_3220_32FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050113	AD_SMOKE_28_ROOM_3221_32FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050114	AD_SMOKE_29_ROOM_3221_32FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-CT1	01050126	DETECTOR_ZONE1_ CORRIDOR_29FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-CC1	01050127	BELL_ZONE1_CORRIDOR_29FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/	
SIGA-CT1	01050128	DETECTOR_ZONE1_ CORRIDOR_30FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-CC1	01050129	BELL_ZONE1_CORRIDOR_30FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/	
SIGA-CT1	01050130	DETECTOR_ZONE1_ CORRIDOR_31FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/	



บริษัท ตียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information

Project : แกรงด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ	System : Fire Alarm	Model : EST3
Revision : -	Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.	
PM No. : 2565-2/4	Start : 9 เมษายน 2565	End : 11 เมษายน 2565

Parts / Devices Types

Part/Dev. : Device	Installed by : -
Location :	Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd

Inspections and Message List

Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary,Initiating,Releasing Device										Functional			
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation	
SIGA-CC1	01050131	BELL_ZONE1_CORRIDOR_31FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/	
SIGA-CT1	01050133	DETECTOR_ZONE1_ CORRIDOR_32FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-CC1	01050134	BELL_ZONE1_CORRIDOR_32FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/	
SIGA-PS	01050251	AD_SMOKE_1_ROOM_3301_33FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050252	AD_SMOKE_2_ROOM_3302_33FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050253	AD_SMOKE_3_ROOM_3303_33FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050254	AD_SMOKE_4_ROOM_3303_33FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050255	AD_SMOKE_5_ROOM_3305_33FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050256	AD_SMOKE_6_ROOM_3305_33FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050257	AD_SMOKE_7_ROOM_3306_33FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050258	AD_SMOKE_8_ROOM_3307_33FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050259	AD_SMOKE_9_ROOM_3308_33FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	1050260	AD_SMOKE_10_ROOM_3308_33FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050261	AD_SMOKE_11_ROOM_3309_33FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050262	AD_SMOKE_12_ROOM_3309_33FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050263	AD_SMOKE_13_ROOM_3310_33FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050264	AD_SMOKE_14_ROOM_3310_33FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050265	AD_SMOKE_15_ROOM_3311_33FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050266	AD_SMOKE_16_ROOM_3311_33FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050267	AD_SMOKE_17_ROOM_3312_33FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050268	AD_SMOKE_18_ROOM_3315_33FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050269	AD_SMOKE_19_ROOM_3316_33FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050270	AD_SMOKE_20_ROOM_3316_33FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050271	AD_SMOKE_21_ROOM_3317_33FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050272	AD_SMOKE_22_ROOM_3317_33FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050273	AD_SMOKE_23_ROOM_3318_33FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050274	AD_SMOKE_24_ROOM_3318_33FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050275	AD_SMOKE_25_ROOM_3319_33FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050276	AD_SMOKE_26_ROOM_3319_33FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050277	AD_SMOKE_27_ROOM_3320_33FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	



บริษัท ตีเย มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information

Project : แกรงด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ	System : Fire Alarm	Model : EST3
Revision : -	Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.	
PM No. : 2565-2/4	Start : 9 เมษายน 2565	End : 11 เมษายน 2565

Parts / Devices Types

Part/Dev. : Device	Installed by : -
Location :	Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd

Inspections and Message List

Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary,Initiating,Releasing Device										Functional			
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation	
SIGA-PS	01050278	AD_SMOKE_28_ROOM_3321_33FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050279	AD_SMOKE_29_ROOM_3321_33FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050280	AD_SMOKE_1_ROOM_3501_35FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050281	AD_SMOKE_2_ROOM_3502_35FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050282	AD_SMOKE_3_ROOM_3503_35FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050283	AD_SMOKE_4_ROOM_3503_35FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050284	AD_SMOKE_5_ROOM_3505_35FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050285	AD_SMOKE_6_ROOM_3505_35FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050286	AD_SMOKE_7_ROOM_3506_35FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050287	AD_SMOKE_8_ROOM_3507_35FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050288	AD_SMOKE_9_ROOM_3508_35FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050289	AD_SMOKE_10_ROOM_3508_35FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050290	AD_SMOKE_11_ROOM_3509_35FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050291	AD_SMOKE_12_ROOM_3509_35FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050292	AD_SMOKE_13_ROOM_3510_35FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050293	AD_SMOKE_14_ROOM_3510_35FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050294	AD_SMOKE_15_ROOM_3511_35FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050295	AD_SMOKE_16_ROOM_3511_35FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050296	AD_SMOKE_17_ROOM_3512_35FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050297	AD_SMOKE_18_ROOM_3515_35FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050298	AD_SMOKE_19_ROOM_3516_35FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050299	AD_SMOKE_20_ROOM_3516_35FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050300	AD_SMOKE_21_ROOM_3517_35FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050301	AD_SMOKE_22_ROOM_3517_35FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050302	AD_SMOKE_23_ROOM_3518_35FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050303	AD_SMOKE_24_ROOM_3518_35FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050304	AD_SMOKE_25_ROOM_3519_35FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050305	AD_SMOKE_26_ROOM_3519_35FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050306	AD_SMOKE_27_ROOM_3520_35FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050307	AD_SMOKE_28_ROOM_3521_35FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information

Project : แกรมด์ เซ็นเตอร์พอยต์ ราชดำริ	System : Fire Alarm	Model : EST3
Revisor : -	Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.	
PM No. : 2565-2/4	Start : 9 เมษายน 2565	End : 11 เมษายน 2565

Parts / Devices Types

Part/Dev. : Device	Installed by : -
Location :	Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd

Inspections and Message List

Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary,Initiating,Releasing Device										Functional			
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation	
SIGA-PS	01050308	AD_SMOKE_29_ROOM_3521_35FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050309	AD_SMOKE_1_ROOM_3601_36FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050310	AD_SMOKE_2_ROOM_3602_36FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050311	AD_SMOKE_3_ROOM_3603_36FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050312	AD_SMOKE_4_ROOM_3603_36FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050313	AD_SMOKE_5_ROOM_3605_36FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050314	AD_SMOKE_6_ROOM_3605_36FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050315	AD_SMOKE_7_ROOM_3606_36FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050316	AD_SMOKE_8_ROOM_3607_36FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050317	AD_SMOKE_9_ROOM_3608_36FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050318	AD_SMOKE_10_ROOM_3608_36FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050319	AD_SMOKE_11_ROOM_3609_36FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050320	AD_SMOKE_12_ROOM_3609_36FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050321	AD_SMOKE_13_ROOM_3610_36FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050322	AD_SMOKE_14_ROOM_3610_36FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050323	AD_SMOKE_15_ROOM_3611_36FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050324	AD_SMOKE_16_ROOM_3611_36FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050325	AD_SMOKE_17_ROOM_3612_36FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050326	AD_SMOKE_18_ROOM_3615_36FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050327	AD_SMOKE_19_ROOM_3616_36FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050328	AD_SMOKE_20_ROOM_3616_36FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050329	AD_SMOKE_21_ROOM_3617_36FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050330	AD_SMOKE_22_ROOM_3617_36FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050331	AD_SMOKE_23_ROOM_3618_36FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050332	AD_SMOKE_24_ROOM_3618_36FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050333	AD_SMOKE_25_ROOM_3619_36FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050334	AD_SMOKE_26_ROOM_3619_36FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050335	AD_SMOKE_27_ROOM_3620_36FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050336	AD_SMOKE_28_ROOM_3621_36FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050337	AD_SMOKE_29_ROOM_3621_36FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	



บริษัท ตีเย มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information

Project : แกรงนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ	System : Fire Alarm	Model : EST3
Revision : -	Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.	
PM No. : 2565-2/4	Start : 9 เมษายน 2565	End : 11 เมษายน 2565

Parts / Devices Types

Part/Dev. : Device	Installed by : -
Location :	Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd

Inspections and Message List

Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary,Initiating,Releasing Device										Functional			
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation	
SIGA-PS	01050338	AD_SMOKE_1_ROOM_3701_37FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050339	AD_SMOKE_2_ROOM_3702_37FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050340	AD_SMOKE_3_ROOM_3703_37FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050341	AD_SMOKE_4_ROOM_3703_37FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050342	AD_SMOKE_5_ROOM_3705_37FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050343	AD_SMOKE_6_ROOM_3705_37FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050344	AD_SMOKE_7_ROOM_3706_37FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050345	AD_SMOKE_8_ROOM_3707_37FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050346	AD_SMOKE_9_ROOM_3708_37FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050347	AD_SMOKE_10_ROOM_3708_37FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050348	AD_SMOKE_11_ROOM_3709_37FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050349	AD_SMOKE_12_ROOM_3709_37FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050350	AD_SMOKE_13_ROOM_3710_37FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050351	AD_SMOKE_14_ROOM_3710_37FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050352	AD_SMOKE_15_ROOM_3711_37FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050353	AD_SMOKE_16_ROOM_3711_37FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050354	AD_SMOKE_17_ROOM_3712_37FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050355	AD_SMOKE_18_ROOM_3715_37FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050356	AD_SMOKE_19_ROOM_3716_37FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050357	AD_SMOKE_20_ROOM_3716_37FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050358	AD_SMOKE_21_ROOM_3717_37FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050359	AD_SMOKE_22_ROOM_3717_37FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050360	AD_SMOKE_23_ROOM_3718_37FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050361	AD_SMOKE_24_ROOM_3718_37FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050362	AD_SMOKE_25_ROOM_3719_37FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050363	AD_SMOKE_26_ROOM_3719_37FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050364	AD_SMOKE_27_ROOM_3720_37FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050365	AD_SMOKE_28_ROOM_3721_37FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01050366	AD_SMOKE_29_ROOM_3721_37FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-CT1	01050376	DETECTOR_ZONE1_ CORRIDOR_33FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/	



บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information

Project : แกรงด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ	System : Fire Alarm	Model : EST3
Revision : -	Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.	
PM No. : 2565-2/4	Start : 9 เมษายน 2565	End : 11 เมษายน 2565

Parts / Devices Types

Part/Dev. : Device	Installed by : -
Location :	Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd

Inspections and Message List

Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary,Initiating,Releasing Device										Functional			
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation	
SIGA-CC1	01050377	BELL_ZONE1_CORRIDOR_33FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/	
SIGA-CT1	01050378	DETECTOR_ZONE1_ CORRIDOR_35FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-CC1	01050379	BELL_ZONE1_CORRIDOR_35FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/	
SIGA-CT1	01050380	DETECTOR_ZONE1_ CORRIDOR_36FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-CC1	01050381	BELL_ZONE1_CORRIDOR_36FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/	
SIGA-CT1	01050382	DETECTOR_ZONE1_ CORRIDOR_37FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-CC1	01050383	BELL_ZONE1_CORRIDOR_37FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/	



บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information

Project : แกรนด เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ	System : Fire Alarm	Model : EST3
Revision : -	Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.	
PM No. : 2565 - 2/4	Start : 9 เมษายน 2565	End : 11 เมษายน 2565

Parts / Devices Types

Part/Dev. : Device	Installed by : -
Location :	Inspected by : Teeya Master Systems Co.,Ltd

Inspections and Message List

Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary,Initiating,Releasing Device									Functional			
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation
3-SDDC LOOP5																		
SIGA-PS	02020001	AD_SMOKE_1_ROOM_3801_38FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020002	AD_SMOKE_2_ROOM_3802_38FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020003	AD_SMOKE_3_ROOM_3803_38FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020004	AD_SMOKE_4_ROOM_3803_38FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020005	AD_SMOKE_5_ROOM_3805_38FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020006	AD_SMOKE_6_ROOM_3805_38FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020007	AD_SMOKE_7_ROOM_3806_38FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020008	AD_SMOKE_8_ROOM_3807_38FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020009	AD_SMOKE_9_ROOM_3808_38FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020010	AD_SMOKE_10_ROOM_3808_38FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020011	AD_SMOKE_11_ROOM_3809_38FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020012	AD_SMOKE_12_ROOM_3809_38FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020013	AD_SMOKE_13_ROOM_3810_38FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020014	AD_SMOKE_14_ROOM_3810_38FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020015	AD_SMOKE_15_ROOM_3811_38FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020016	AD_SMOKE_16_ROOM_3811_38FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020017	AD_SMOKE_17_ROOM_3812_38FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020018	AD_SMOKE_18_ROOM_3815_38FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020019	AD_SMOKE_19_ROOM_3816_38FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020020	AD_SMOKE_20_ROOM_3816_38FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020021	AD_SMOKE_21_ROOM_3817_38FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020022	AD_SMOKE_22_ROOM_3817_38FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020023	AD_SMOKE_23_ROOM_3818_38FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020024	AD_SMOKE_24_ROOM_3818_38FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020025	AD_SMOKE_25_ROOM_3819_38FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020026	AD_SMOKE_26_ROOM_3819_38FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020027	AD_SMOKE_27_ROOM_3820_38FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020028	AD_SMOKE_28_ROOM_3821_38FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/



บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information

Project : แกรงด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ	System : Fire Alarm	Model : EST3
Revision : -	Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.	
PM No. : 2565 - 2/4	Start : 9 เมษายน 2565	End : 11 เมษายน 2565

Parts / Devices Types

Part/Dev. : Device	Installed by : -
Location :	Inspected by : Teeya Master Systems Co.,Ltd

Inspections and Message List

Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary,Initiating,Releasing Device									Functional			
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation
SIGA-PS	02020029	AD_SMOKE_29_ROOM_3821_38FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020030	AD_SMOKE_1_ROOM_3901_39FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020031	AD_SMOKE_2_ROOM_3902_39FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020032	AD_SMOKE_3_ROOM_3903_39FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020033	AD_SMOKE_4_ROOM_3903_39FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020034	AD_SMOKE_5_ROOM_3905_39FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020035	AD_SMOKE_6_ROOM_3905_39FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020036	AD_SMOKE_7_ROOM_3906_39FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020037	AD_SMOKE_8_ROOM_3907_39FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020038	AD_SMOKE_9_ROOM_3908_39FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020039	AD_SMOKE_10_ROOM_3908_39FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020040	AD_SMOKE_11_ROOM_3909_39FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020041	AD_SMOKE_12_ROOM_3909_39FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020042	AD_SMOKE_13_ROOM_3910_39FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020043	AD_SMOKE_14_ROOM_3910_39FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020044	AD_SMOKE_15_ROOM_3911_39FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020045	AD_SMOKE_16_ROOM_3911_39FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020046	AD_SMOKE_17_ROOM_3912_39FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020047	AD_SMOKE_18_ROOM_3915_39FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020048	AD_SMOKE_19_ROOM_3916_39FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020049	AD_SMOKE_20_ROOM_3916_39FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020050	AD_SMOKE_22_ROOM_3917_39FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020051	AD_SMOKE_21_ROOM_3917_39FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020052	AD_SMOKE_23_ROOM_3918_39FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020053	AD_SMOKE_24_ROOM_3918_39FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020054	AD_SMOKE_25_ROOM_3919_39FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020055	AD_SMOKE_26_ROOM_3919_39FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020056	AD_SMOKE_27_ROOM_3920_39FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020057	AD_SMOKE_28_ROOM_3921_39FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/



บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information		
Project : แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ	System : Fire Alarm	Model : EST3
Revision: -	Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.	
PM No. : 2565 - 2/4	Start : 9 เมษายน 2565	End : 11 เมษายน 2565

Parts / Devices Types	
Part/Dev. : Device	Installed by : -
Location :	Inspected by : Teeya Master Systems Co.,Ltd

Inspections and Message List																		
Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary,Initiating,Releasing Device									Functional			
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation
SIGA-PS	02020058	AD_SMOKE_29_ROOM_3921_39FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020059	AD_SMOKE_1_ROOM_4001_40FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020060	AD_SMOKE_2_ROOM_4002_40FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020061	AD_SMOKE_3_ROOM_4003_40FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020062	AD_SMOKE_4_ROOM_4003_40FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020063	AD_SMOKE_5_ROOM_4005_40FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020064	AD_SMOKE_6_ROOM_4005_40FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020065	AD_SMOKE_7_ROOM_4006_40FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020066	AD_SMOKE_8_ROOM_4007_40FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020067	AD_SMOKE_9_ROOM_4008_40FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020068	AD_SMOKE_10_ROOM_4008_40FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020069	AD_SMOKE_11_ROOM_4009_40FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020070	AD_SMOKE_12_ROOM_4009_40FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020071	AD_SMOKE_13_ROOM_4010_40FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020072	AD_SMOKE_14_ROOM_4010_40FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020073	AD_SMOKE_15_ROOM_4011_40FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020074	AD_SMOKE_16_ROOM_4011_40FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020075	AD_SMOKE_17_ROOM_4012_40FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020076	AD_SMOKE_18_ROOM_4015_40FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020077	AD_SMOKE_19_ROOM_4016_40FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020078	AD_SMOKE_20_ROOM_4016_40FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020079	AD_SMOKE_21_ROOM_4017_40FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020080	AD_SMOKE_22_ROOM_4017_40FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020081	AD_SMOKE_23_ROOM_4018_40FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020082	AD_SMOKE_24_ROOM_4019_40FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020083	AD_SMOKE_25_ROOM_4019_40FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020084	AD_SMOKE_1_ROOM_4101_41FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020085	AD_SMOKE_2_ROOM_4102_41FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020086	AD_SMOKE_3_ROOM_4103_41FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/



บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information		
Project : แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ ราชดำริ	System : Fire Alarm	Model : EST3
Revision: -	Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.	
PM No. : 2565 - 2/4	Start : 9 เมษายน 2565	End : 11 เมษายน 2565

Parts / Devices Types	
Part/Dev. : Device	Installed by : -
Location :	Inspected by : Teeya Master Systems Co.,Ltd

Inspections and Message List																	
Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary,Initiating,Releasing Device										Functional	
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor
SIGA-PS	02020087	AD_SMOKE_4_ROOM_4103_41FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	02020088	AD_SMOKE_5_ROOM_4105_41FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	02020089	AD_SMOKE_6_ROOM_4105_41FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	02020090	AD_SMOKE_7_ROOM_4106_41FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	02020091	AD_SMOKE_8_ROOM_4107_41FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	02020092	AD_SMOKE_9_ROOM_4108_41FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	02020093	AD_SMOKE_10_ROOM_4108_41FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	02020094	AD_SMOKE_11_ROOM_4109_41FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	02020095	AD_SMOKE_12_ROOM_4109_41FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	02020096	AD_SMOKE_13_ROOM_4110_41FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	02020097	AD_SMOKE_14_ROOM_4110_41FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	02020098	AD_SMOKE_15_ROOM_4111_41FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	02020099	AD_SMOKE_16_ROOM_4111_41FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	02020100	AD_SMOKE_17_ROOM_4112_41FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	02020101	AD_SMOKE_18_ROOM_4115_41FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	02020102	AD_SMOKE_19_ROOM_4116_41FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	02020103	AD_SMOKE_20_ROOM_4116_41FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	02020104	AD_SMOKE_21_ROOM_4117_41FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	02020105	AD_SMOKE_22_ROOM_4117_41FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	02020106	AD_SMOKE_23_ROOM_4118_41FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	02020107	AD_SMOKE_24_ROOM_4119_41FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	02020108	AD_SMOKE_25_ROOM_4119_41FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-CT1	02020126	DETECTOR_ZONE1_ CORRIDOR_38FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-CC1	02020127	BELL_ZONE1_CORRIDOR_ 38FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	/
SIGA-CT1	02020128	DETECTOR_ZONE1_ CORRIDOR_39FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-CC1	02020129	BELL_ZONE1_CORRIDOR_ 39FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	/
SIGA-CT1	02020130	DETECTOR_ZONE1_ CORRIDOR_40FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-CC1	02020131	BELL_ZONE1_CORRIDOR_ 40FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	/
SIGA-CT1	02020132	DETECTOR_ZONE1_ CORRIDOR_41FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	/



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information		
Project : แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ	System : Fire Alarm	Model : EST3
Revision: -	Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.	
PM No. : 2565 - 2/4	Start : 9 เมษายน 2565	End : 11 เมษายน 2565

Parts / Devices Types	
Part/Dev. : Device	Installed by : -
Location :	Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd

Inspections and Message List																		
Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary,Initiating,Releasing Device									Functional			
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation
SIGA-CC1	02020133	BELL_ZONE1_CORRIDOR_41FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	02020251	AD_SMOKE_1_ROOM_4201_42FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020252	AD_SMOKE_2_ROOM_4202_42FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020253	AD_SMOKE_3_ROOM_4203_42FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020254	AD_SMOKE_4_ROOM_4203_42FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020255	AD_SMOKE_5_ROOM_4205_42FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020256	AD_SMOKE_6_ROOM_4205_42FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020257	AD_SMOKE_7_ROOM_4206_42FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020258	AD_SMOKE_8_ROOM_4207_42FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020259	AD_SMOKE_9_ROOM_4208_42FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020260	AD_SMOKE_10_ROOM_4208_42FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020261	AD_SMOKE_11_ROOM_4209_42FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020262	AD_SMOKE_12_ROOM_4209_42FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020263	AD_SMOKE_13_ROOM_4210_42FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020264	AD_SMOKE_14_ROOM_4210_42FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020265	AD_SMOKE_15_ROOM_4211_42FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020266	AD_SMOKE_16_ROOM_4211_42FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020267	AD_SMOKE_17_ROOM_4212_42FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020268	AD_SMOKE_18_ROOM_4215_42FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020269	AD_SMOKE_19_ROOM_4216_42FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020270	AD_SMOKE_20_ROOM_4216_42FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020271	AD_SMOKE_21_ROOM_4217_42FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020272	AD_SMOKE_22_ROOM_4217_42FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020273	AD_SMOKE_23_ROOM_4218_42FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020274	AD_SMOKE_24_ROOM_4219_42FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020275	AD_SMOKE_25_ROOM_4219_42FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020276	AD_SMOKE_1_ROOM_4301_43FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020277	AD_SMOKE_2_ROOM_4302_43FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020278	AD_SMOKE_3_ROOM_4303_43FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/



บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information		
Project : แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ	System : Fire Alarm	Model : EST3
Revision: -	Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.	
PM No. : 2565 - 2/4	Start : 9 เมษายน 2565	End : 11 เมษายน 2565

Parts / Devices Types	
Part/Dev. : Device	Installed by : -
Location :	Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd

Inspections and Message List																		
Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary,Initiating,Releasing Device									Functional			
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation
SIGA-PS	02020279	AD_SMOKE_4_ROOM_4303_43FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020280	AD_SMOKE_5_ROOM_4305_43FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020281	AD_SMOKE_6_ROOM_4305_43FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020282	AD_SMOKE_7_ROOM_4306_43FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020283	AD_SMOKE_8_ROOM_4307_43FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020284	AD_SMOKE_9_ROOM_4308_43FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020285	AD_SMOKE_10_ROOM_4308_43FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020286	AD_SMOKE_11_ROOM_4309_43FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020287	AD_SMOKE_12_ROOM_4309_43FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020288	AD_SMOKE_13_ROOM_4310_43FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020289	AD_SMOKE_14_ROOM_4310_43FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020290	AD_SMOKE_15_ROOM_4311_43FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020291	AD_SMOKE_16_ROOM_4311_43FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020292	AD_SMOKE_17_ROOM_4312_43FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020293	AD_SMOKE_18_ROOM_4315_43FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020294	AD_SMOKE_19_ROOM_4316_43FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020295	AD_SMOKE_20_ROOM_4316_43FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020296	AD_SMOKE_21_ROOM_4317_43FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020297	AD_SMOKE_22_ROOM_4317_43FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020298	AD_SMOKE_23_ROOM_4318_43FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020299	AD_SMOKE_24_ROOM_4319_43FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020300	AD_SMOKE_25_ROOM_4319_43FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020301	AD_SMOKE_1_ROOM_4501_45FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020302	AD_SMOKE_2_ROOM_4502_45FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020303	AD_SMOKE_3_ROOM_4503_45FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020304	AD_SMOKE_4_ROOM_4503_45FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020305	AD_SMOKE_5_ROOM_4505_45FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020306	AD_SMOKE_6_ROOM_4505_45FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020307	AD_SMOKE_7_ROOM_4506_45FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information

Project : แกรงด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ	System : Fire Alarm	Model : EST3
Revision : -	Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.	
PM No. : 2565 - 2/4	Start : 9 เมษายน 2565	End : 11 เมษายน 2565

Parts / Devices Types

Part/Dev. : Device	Installed by : -
Location :	Inspected by : Teeya Master Systems Co.,Ltd

Inspections and Message List

Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary,Initiating,Releasing Device										Functional			
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation	
SIGA-PS	02020308	AD_SMOKE_8_ROOM_4507_45FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	02020309	AD_SMOKE_9_ROOM_4508_45FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	02020310	AD_SMOKE_10_ROOM_4508_45FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	02020311	AD_SMOKE_11_ROOM_4509_45FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	02020312	AD_SMOKE_12_ROOM_4509_45FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	02020313	AD_SMOKE_13_ROOM_4510_45FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	02020314	AD_SMOKE_14_ROOM_4510_45FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	02020315	AD_SMOKE_15_ROOM_4511_45FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	02020316	AD_SMOKE_16_ROOM_4511_45FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	02020317	AD_SMOKE_17_ROOM_4512_45FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	02020318	AD_SMOKE_18_ROOM_4515_45FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	02020319	AD_SMOKE_19_ROOM_4516_45FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	02020320	AD_SMOKE_20_ROOM_4516_45FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	02020321	AD_SMOKE_21_ROOM_4517_45FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	02020322	AD_SMOKE_22_ROOM_4517_45FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	02020323	AD_SMOKE_23_ROOM_4518_45FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	02020324	AD_SMOKE_24_ROOM_4519_45FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	02020325	AD_SMOKE_25_ROOM_4519_45FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	02020326	AD_HEAT_1_ROOM_4601_46FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	02020327	AD_SMOKE_2_ROOM_4601_46FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	02020328	AD_SMOKE_3_ROOM_4601_46FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	02020329	AD_SMOKE_4_ROOM_4601_46FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	02020330	AD_SMOKE_5_ROOM_4601_46FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	02020331	AD_SMOKE_6_ROOM_4601_46FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	02020332	AD_SMOKE_7_ROOM_4601_46FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	02020333	AD_SMOKE_8_ROOM_4601_46FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	02020334	AD_SMOKE_9_ROOM_4601_46FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	02020335	AD_SMOKE_10_ROOM_4602_46FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	02020336	AD_SMOKE_11_ROOM_4602_46FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	



บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information

Project : แกรงด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ ราชดำริ	System : Fire Alarm	Model : EST3
Revision : -	Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.	
PM No. : 2565 - 2/4	Start : 9 เมษายน 2565	End : 11 เมษายน 2565

Parts / Devices Types

Part/Dev. : Device	Installed by : -
Location :	Inspected by : Teeya Master Systems Co.,Ltd

Inspections and Message List

Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary,Initiating,Releasing Device									Functional			
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation
SIGA-PS	02020337	AD_HEAT_12_ROOM_4602_46FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	02020338	AD_SMOKE_13_ROOM_4602_46FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	02020339	AD_SMOKE_14_ROOM_4602_46FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	02020340	AD_SMOKE_15_ROOM_4602_46FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	02020341	AD_SMOKE_16_ROOM_4602_46FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	02020342	AD_SMOKE_17_ROOM_4603_46FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	02020343	AD_SMOKE_18_ROOM_4603_46FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	02020344	AD_SMOKE_19_ROOM_4603_46FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	02020345	AD_SMOKE_20_ROOM_4603_46FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	02020346	AD_SMOKE_21_ROOM_4603_46FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	02020347	AD_SMOKE_22_ROOM_4603_46FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	02020348	AD_SMOKE_23_ROOM_4603_46FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	02020349	AD_HEAT_24_ROOM_4603_46FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-CT1	02020376	DETECTOR_ZONE1_ CORRIDOR_42F	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-CC1	02020377	BELL_ZONE1_CORRIDOR_42FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	/	
SIGA-CT1	02020378	DETECTOR_ZONE1_ CORRIDOR_43F	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-CC1	02020379	BELL_ZONE1_CORRIDOR_43FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	/	
SIGA-CT1	02020380	DETECTOR_ZONE1_ CORRIDOR_45F	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-CC1	02020381	BELL_ZONE1_CORRIDOR_45FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	/	
SIGA-CT1	02020382	DETECTOR_ZONE1_ CORRIDOR_46F	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-CC1	02020383	BELL_ZONE1_CORRIDOR_46FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	/	



บริษัท ตีเย มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information		
Project : แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ	System : Fire Alarm	Model : EST3
Revision: -	Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.	
PM No. : 2565 -2/4	Start : 9 เมษายน 2565	End : 11 เมษายน 2565

Parts / Devices Types	
Part/Dev. : Device	Installed by : -
Location :	Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd

Inspections and Message List																		
Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary,Initiating,Releasing Device									Functional			
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation
3-SDDC LOOP5																		
SIGA-PS	02030001	AD_HEAT_1_ROOM_4701_47FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020002	AD_SMOKE_2_ROOM_4701_47FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020003	AD_SMOKE_3_ROOM_4701_47FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020004	AD_SMOKE_4_ROOM_4701_47FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020005	AD_SMOKE_5_ROOM_4701_47FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020006	AD_SMOKE_6_ROOM_4701_47FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020007	AD_SMOKE_7_ROOM_4701_47FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020008	AD_SMOKE_8_ROOM_4701_47FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020009	AD_SMOKE_9_ROOM_4701_47FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020010	AD_SMOKE_10_ROOM_4702_47FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020011	AD_SMOKE_11_ROOM_4702_47FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020012	AD_HEAT_12_ROOM_4702_47FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020013	AD_SMOKE_13_ROOM_4702_47FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020014	AD_SMOKE_14_ROOM_4702_47FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020015	AD_SMOKE_15_ROOM_4702_47FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020016	AD_SMOKE_16_ROOM_4702_47FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020017	AD_SMOKE_17_ROOM_4703_47FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020018	AD_SMOKE_18_ROOM_4703_47FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020019	AD_SMOKE_19_ROOM_4703_47FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020020	AD_SMOKE_20_ROOM_4703_47FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020021	AD_SMOKE_21_ROOM_4703_47FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020022	AD_SMOKE_22_ROOM_4703_47FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020023	AD_SMOKE_23_ROOM_4703_47FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020024	AD_HEAT_24_ROOM_4703_47FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020025	AD_HEAT_1_ROOM_4803_48FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020026	AD_SMOKE_2_ROOM_4801_48FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020027	AD_SMOKE_3_ROOM_4801_48FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/



General Information	
1. Name of the company	
2. Address of the company	
3. City	
4. State	
5. Zip	
6. Telephone	
7. Fax	
8. E-mail	
9. Website	
10. Industry	
11. Product line	
12. Service line	
13. Other	

Model : EST3

Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.

End : 11 เมษายน 2565

Part/Dev. : Device	Installed by : -
--------------------	------------------

Installed by : -

Inspected by : Teeya Master Systems Co.,Ltd

	33		Checking	Ancillary Initiating Releasing Device	Functional
--	----	--	----------	---------------------------------------	------------

[illegible]



บริษัท ตียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information		
Project : แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ	System : Fire Alarm	Model : EST3
Revision: -	Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.	
PM No. : 2565 -2/4	Start : 9 เมษายน 2565	End : 11 เมษายน 2565

Parts / Devices Types	
Part/Dev. : Device	Installed by : -
Location :	Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd

Inspections and Message List																		
Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary,Initiating,Releasing Device									Functional			
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation
SIGA-PS	02020056	AD_SMOKE_8_ROOM_4901_49FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020057	AD_SMOKE_9_ROOM_4901_49FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020058	AD_SMOKE_10_ROOM_4902_49FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020059	AD_SMOKE_11_ROOM_4902_49FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020060	AD_HEAT_12_ROOM_4902_49FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020061	AD_SMOKE_13_ROOM_4902_49FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020062	AD_SMOKE_14_ROOM_4902_49FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020063	AD_SMOKE_15_ROOM_4902_49FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020064	AD_SMOKE_16_ROOM_4902_49FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020065	AD_SMOKE_17_ROOM_4903_49FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020066	AD_SMOKE_18_ROOM_4903_49FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020067	AD_SMOKE_19_ROOM_4903_49FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020068	AD_SMOKE_20_ROOM_4903_49FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020069	AD_SMOKE_21_ROOM_4903_49FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020070	AD_SMOKE_22_ROOM_4903_49FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020071	AD_SMOKE_23_ROOM_4903_49FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020072	AD_HEAT_24_ROOM_4903_49FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020073	AD_HEAT_1_ROOM_5001_50FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020074	AD_SMOKE_2_ROOM_5001_50FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020075	AD_SMOKE_3_ROOM_5001_50FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020076	AD_SMOKE_4_ROOM_5001_50FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020077	AD_SMOKE_5_ROOM_5001_50FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020078	AD_SMOKE_6_ROOM_5001_50FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020079	AD_SMOKE_7_ROOM_5001_50FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020080	AD_SMOKE_8_ROOM_5001_50FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020081	AD_SMOKE_9_ROOM_5001_50FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020082	AD_SMOKE_10_ROOM_5002_50FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020083	AD_SMOKE_11_ROOM_5002_50FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information																		
Project : แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ						System : Fire Alarm						Model : EST3						
Revision: -						Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.												
PM No. : 2565 -2/4						Start : 9 เมษายน 2565						End : 11 เมษายน 2565						
Parts / Devices Types																		
Part/Dev. : Device						Installed by : -												
Location :						Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd												
Inspections and Message List																		
Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary,Initiating,Releasing Device								Functional				
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation
SIGA-PS	02020084	AD_HEAT_12_ROOM_5002_50FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020085	AD_SMOKE_13_ROOM_5002_50FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020086	AD_SMOKE_14_ROOM_5002_50FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020087	AD_SMOKE_15_ROOM_5002_50FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020088	AD_SMOKE_16_ROOM_5002_50FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020089	AD_SMOKE_17_ROOM_5003_50FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020090	AD_SMOKE_18_ROOM_5003_50FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020091	AD_SMOKE_19_ROOM_5003_50FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020092	AD_SMOKE_20_ROOM_5003_50FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020093	AD_SMOKE_21_ROOM_5003_50FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020094	AD_SMOKE_22_ROOM_5003_50FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020095	AD_SMOKE_23_ROOM_5003_50FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020096	AD_HEAT_24_ROOM_5003_50FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CT1	02020126	DETECTOR_ZONE1_ CORRIDOR_47FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CC1	02020127	BELL_ZONE1_CORRIDOR_47FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-CT1	02020128	DETECTOR_ZONE1_ CORRIDOR_48FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CC1	02020129	BELL_ZONE1_CORRIDOR_48FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-CT1	02020130	DETECTOR_ZONE1_ CORRIDOR_49FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CC1	02020131	BELL_ZONE1_CORRIDOR_49FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-CT1	02020132	DETECTOR_ZONE1_ CORRIDOR_50FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CC1	02020133	BELL_ZONE1_CORRIDOR_50FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-CT1	02020134	DETECTOR_ZONE1 CORRIDOR_51FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CC1	02020135	BELL_ZONE1_CORRIDOR 51FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-CR	02020136	RELAY_4N/O,NC_52FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	/
SIGA-CT1	02020137	DETECTOR_ZONE1_ CORRIDOR_52FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CC1	02020138	BELL_ZONE1_CORRIDOR_52FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-CT1	02020376	KEY_SWITCH_GENERAL ALARM	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/	-	/	-	-	/
SIGA-CR	02020377	RELAY_SHUTDOWN_4FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	/



บริษัท ดิยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

Device	Alarm	Supervisory	Monitor	Trouble	Operation	Remark.
สรุปผลการทดสอบ FIRE ALARM SIGNAL						
Automatic Alarm Initialing Devices						
- Smoke Detector.	/	-	-	-	/	
- Heat Detector	/	-	-	-	/	
Manual Initialing Device.						
- Manual Call Point,Key Switch	/	-	-	-	/	
- Flow Switch	/	-	-	-	/	
Trouble Event.						
- Internal System Fault.	-	-	-	/	/	
- Primary Power Supply Fault.	-	-	-	/	/	
- Secondary Power Supply (Battery) Failure.	-	-	-	/	/	
- Zone Circuit Supervision Fault.	-	-	-	/	/	
- Zone wiring Open or Short Circuit	-	-	-	/	/	
- Zone Groung Fault.	-	-	-	/	/	
- Dirty Detection.	-	-	-	/	/	
สรุปผลการปฏิบัติงานเมื่อทดสอบส่งสัญญาณ ALARM						
1. เมื่อเกิดสัญญาณแจ้งเหตุเตือนจากระบบ First Alarm System จะแสดงสัญญาณ Alarm ที่ LCD. Display ของ EST3 , Mimic Diagram จะมีสัญญาณ LED แสดงจุดเกิดเหตุบนแผนผัง LAY OUT ของ Mimic Diagram และมีสัญญาณ LED แสดงในตำแหน่ง Fire Zone พร้อมทั้งมีเสียง Buzzer ใน FAP.						สามารถทำงานได้ถูกต้อง
2. ในทุกสัญญาณ Alarm ระบบ FAS จะส่งสัญญาณ First Alarm ไปยัง Cotrol Relay เพื่อสั่งงานในระบบอื่นๆ						สามารถทำงานได้ถูกต้อง
3. กดปุ่ม" Acknowledge." ที่ Mimic เพื่อหยุดเสียงดังภายใน Mimic กดปุ่ม" Acknowledge." ที่ FCP เพื่อหยุดเสียงดังภายใน FCP						สามารถทำงานได้ถูกต้อง
4. ทำการทดสอบ Key Switch Bell จะดังทันที						สามารถทำงานได้ถูกต้อง
5. ทำการทดสอบ Manual มีสัญญาณแจ้งมาที่ FCP และจะมีเสียงสัญญาณ Bell จะดังทันทีเมื่อเวลาผ่านไปครบ 3 นาที						สามารถทำงานได้ถูกต้อง
6. เมื่อเวลาผ่านไป 5 นาที ระบบจะสั่งงานให้สัญญาณ BELL ทำงานในชั้นทุกชั้น General Alarm พร้อมทั้งสั่งงานให้ Pressurized Fan ทำงาน Lift Stand By ชั้น L						สามารถทำงานได้ถูกต้อง
7. กดปุ่ม"SYSTEM RESET" ที่ 3-LCD เพื่อให้ระบบกลับคือสู่สภาวะปกติ "NORMAL STATUS"						สามารถทำงานได้ถูกต้อง



บริษัท ตีเย มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

Project : แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ
รายการทดสอบอุปกรณ์ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2565

FLOOR	รายละเอียด		COMMENT
L	Zone 1	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4	
	Zone 2	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4	
	Zone 3	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4	
	Zone 4	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4	
	PUMP ROOM	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4	
	GAS_KITCHEN	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4	
	GAS_STATION	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4	
M	Zone 1	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4	
	Zone 2	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4	
	Zone 3	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4	
	Zone 4	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4	
2 Floor.	Zone 1	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4	
	Zone 2	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4	
	Zone 3	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4	
3 Floor.	Zone 1	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4	
	Zone 2	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4	
4 Floor.	Zone 1	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4	
	Zone 2	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4	
	Zone 3	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4	
5 Floor.	Zone1	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4	
	Zone 2	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4	
6 Floor.	Zone1	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4	
	Zone 2	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4	
	Zone 3	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4	
7 Floor.	Zone1	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4	
	Zone 2	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4	
8 Floor.	Zone1	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4	
	Zone 2	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4	
	Zone 3	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4	
F Floor.	Zone1	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4	
	Zone 2	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4	
	Zone 3	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4	
10 Floor.	ROOM_1001	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM_1002	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM_1003	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM_1005	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM_1006	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM_1007	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM_1008	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM_1009	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	



บริษัท ตีเย มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

Project : แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ
รายการทดสอบอุปกรณ์ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2565

FLOOR	รายละเอียด		COMMENT
10 Floor.	ROOM_1010	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM_1011	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM_1012	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM_1015	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM_1016	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM_1017	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM_1018	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	CORRIDOR_10FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
11 Floor.	ROOM 1101	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 9/04/2565	
	ROOM 1102	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 9/04/2565	
	ROOM 1103	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 9/04/2565	
	ROOM 1105	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 1106	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 1107	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 1108	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 9/04/2565	
	ROOM 1109	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 9/04/2565	
	ROOM 1110	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 10/04/2565	
	ROOM 1111	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 9/04/2565	
	ROOM 1112	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 1115	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 1116	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 1117	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 1118	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	CORRIDOR_11FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4	
12 Floor.	ROOM 1201	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 9/04/2565	
	ROOM 1202	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 1203	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 10/04/2565	
	ROOM 1205	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 10/04/2565	
	ROOM 1206	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 1207	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 10/04/2565	
	ROOM 1208	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 1209	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 9/04/2565	
	ROOM 1210	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 1211	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 10/04/2565	
	ROOM 1212	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 9/04/2565	
	ROOM 1215	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 10/04/2565	
	ROOM 1216	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 10/04/2565	
	ROOM 1217	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 10/04/2565	
	ROOM 1218	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 10/04/2565	
	CORRIDOR_12FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4	



บริษัท ตียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

Project : แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ
รายการทดสอบอุปกรณ์ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2565

FLOOR	รายละเอียด		COMMENT
15	ROOM 1501	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 10/04/2565	
	ROOM 1502	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 10/04/2565	
15	ROOM 1503	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 10/04/2565	
	ROOM 1505	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 1506	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 1507	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 9/04/2565	
	ROOM 1508	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 10/04/2565	
	ROOM 1509	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 9/04/2565	
	ROOM 1510	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 9/04/2565	
	ROOM 1511	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 9/04/2565	
	ROOM 1512	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 1515	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 1516	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 10/04/2565	
	ROOM 1517	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 9/04/2565	
	ROOM 1518	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	CORRIDOR_15FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4	
16	ROOM 1601	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 10/04/2565	
	ROOM 1602	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 1603	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 1605	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 10/04/2565	
	ROOM 1606	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 1607	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 10/04/2565	
	ROOM 1608	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 10/04/2565	
	ROOM 1609	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 10/04/2565	
16	ROOM 1610	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 10/04/2565	
	ROOM 1611	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 10/04/2565	
	ROOM 1612	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 1615	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 1616	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 10/04/2565	
	ROOM 1617	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 1618	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	CORRIDOR_16FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4	
17	ROOM 1701	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 10/04/2565	
	ROOM 1702	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 1703	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 1705	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 1706	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 10/04/2565	
	ROOM 1707	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 10/04/2565	
	ROOM 1708	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 10/04/2565	
	ROOM 1709	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

Project : แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ
รายการทดสอบอุปกรณ์ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2565

FLOOR	รายละเอียด		COMMENT
17	ROOM 1710	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 10/04/2565	
	ROOM 1711	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 1712	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 1715	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 1716	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 1717	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 1718	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	CORRIDOR_17FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4	
18	ROOM 1801	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 10/04/2565	
	ROOM 1802	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 10/04/2565	
	ROOM 1803	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 10/04/2565	
	ROOM 1804	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 1806	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 10/04/2565	
	ROOM 1807	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 1808	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 10/04/2565	
	ROOM 1809	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 1810	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 9/04/2565	
	ROOM 1811	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 9/04/2565	
	ROOM 1812	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 1815	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 9/04/2565	
	ROOM 1816	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 1817	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 1818	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 10/04/2565	
	CORRIDOR_18FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4	
19	ROOM 1901	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 10/04/2565	
	ROOM 1902	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 10/04/2565	
	ROOM 1903	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 1905	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 10/04/2565	
	ROOM 1906	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 1907	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 1908	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 1909	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 1910	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 9/04/2565	
	ROOM 1911	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 9/04/2565	
	ROOM 1912	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 1915	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 10/04/2565	
	ROOM 1916	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 9/04/2565	
	ROOM 1917	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 10/04/2565	
	ROOM 1918	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 1919	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	



บริษัท ทียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

Project : แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ
รายการทดสอบอุปกรณ์ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2565

FLOOR	รายละเอียด		COMMENT
20	CORRIDOR_19FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4	
	ROOM 2001	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 2002	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 2003	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 9/04/2565	
20	ROOM 2005	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 9/04/2565	
	ROOM 2006	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 2007	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 2008	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 2009	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 2010	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 9/04/2565	
	ROOM 2011	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 9/04/2565	
	ROOM 2012	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 9/04/2565	
	ROOM 2015	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 9/04/2565	
	ROOM 2016	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 9/04/2565	
	ROOM 2017	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 2018	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	CORRIDOR_20FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4	
21	ROOM 2101	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 2102	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 2103	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 2105	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 9/04/2565	
	ROOM 2106	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 2107	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 9/04/2565	
	ROOM 2108	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 9/04/2565	
	ROOM 2109	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 9/04/2565	
	ROOM 2110	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 9/04/2565	
	ROOM 2111	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 2112	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 9/04/2565	
	ROOM 2115	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 9/04/2565	
	ROOM 2116	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 10/04/2565	
	ROOM 2117	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 2118	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	CORRIDOR_21FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4	
22	ROOM 2201	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 2202	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 2203	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 2205	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 2206	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 2207	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 10/04/2565	
	ROOM 2208	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

Project : แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ
รายการทดสอบอุปกรณ์ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2565

FLOOR	รายละเอียด		COMMENT
22	ROOM 2209	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 2210	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 2211	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 2212	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 2215	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 2216	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 2217	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 2218	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	CORRIDOR_22FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4	
23	ROOM 2301	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 2302	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 2303	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 2305	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 2306	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 2307	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 2308	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 2309	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 2310	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 2311	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 2312	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 2315	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 2316	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 2317	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 2318	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	CORRIDOR_23FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4	
25	ROOM 2501	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 2502	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 2503	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 2505	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 2506	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 2507	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 2508	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 2509	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 2510	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 2511	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 9/04/2565	
	ROOM 2512	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 2515	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 9/04/2565	
	ROOM 2516	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 2517	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 9/04/2565	
	ROOM 2518	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	



บริษัท ทียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

Project : แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ
รายการทดสอบอุปกรณ์ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2565

FLOOR	รายละเอียด		COMMENT
26	ROOM 2519	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 2520	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 10/04/2565	
	ROOM 2521	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	CORRIDOR_25FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4	
	ROOM 2601	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 2602	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
26	ROOM 2603	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 2605	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 2606	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 9/04/2565	
	ROOM 2607	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 2608	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 9/04/2565	
	ROOM 2609	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 2610	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 2611	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 2612	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 10/04/2565	
	ROOM 2615	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 2616	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 2617	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 2618	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 2619	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 2620	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 2621	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	CORRIDOR_26FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4	
27	ROOM 2701	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 2702	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 2703	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 2705	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 2706	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 2707	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 2708	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 2709	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 2710	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 2711	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 2712	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 2715	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 2716	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 2717	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 2718	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 2719	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 9/04/2565	
	ROOM 2720	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 9/04/2565	



บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

Project : แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ
รายการทดสอบอุปกรณ์ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2565

FLOOR	รายละเอียด		COMMENT
28	ROOM 2721	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	CORRIDOR_27FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4	
	ROOM 2801	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 2802	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 2803	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 2805	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 2806	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
28	ROOM 2807	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 2808	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 2809	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 2810	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 2811	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 2812	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 2815	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 2816	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 2817	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 2818	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 2819	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 2820	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 2821	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	CORRIDOR_28FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4	
29	ROOM 2901	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 2902	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 2903	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 2905	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 2906	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 9/04/2565	
	ROOM 2907	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 2908	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 2909	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 9/04/2565	
	ROOM 2910	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 2911	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 2912	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 2915	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 2916	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 2917	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 2918	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 2919	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 10/04/2565	
	ROOM 2920	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 2921	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	CORRIDOR_29FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4	



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

Project : แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ
รายการทดสอบอุปกรณ์ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2565

FLOOR	รายละเอียด		COMMENT
30	ROOM 3001	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM 3002	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM 3003	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM 3005	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM 3006	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM 3007	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM 3008	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM 3009	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
30	ROOM 3010	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM 3011	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM 3012	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM 3015	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM 3016	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM 3017	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM 3018	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM 3019	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM 3020	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM 3021	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	CORRIDOR_30FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
31	ROOM 3101	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 3102	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 10/04/2565	
	ROOM 3103	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 3105	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 9/04/2565	
	ROOM 3106	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 3107	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 3108	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 3109	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 3110	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 3111	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 3112	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 3115	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 3116	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 3117	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 3118	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 3119	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 3120	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	CORRIDOR_31FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4	
32	ROOM 3201	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 3202	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 3203	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

Project : แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ
รายการทดสอบอุปกรณ์ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2565

FLOOR	รายละเอียด		COMMENT
32	ROOM 3205	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 3206	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 3207	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 3208	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 3209	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 3210	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 3211	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 3212	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 10/04/2565	
	ROOM 3215	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 3216	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 3217	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 3218	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 3219	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 3220	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 3221	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	CORRIDOR_32FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 11/04/2565	
33	ROOM 3301	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 3302	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 3303	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 3305	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 3306	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 3307	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 9/04/2565	
	ROOM 3308	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 3309	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 3310	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 9/04/2565	
	ROOM 3311	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 9/04/2565	
	ROOM 3312	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 9/04/2565	
	ROOM 3315	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 9/04/2565	
	ROOM 3316	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 10/04/2565	
	ROOM 3317	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 3318	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 3319	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 3320	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	ROOM 3321	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 7/01/2565	
	CORRIDOR_33FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 11/04/2565	
35	ROOM 3501	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 6/01/2565	
	ROOM 3502	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 3503	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 6/01/2565	
	ROOM 3505	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 9/04/2565	
	ROOM 3506	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 9/04/2565	



บริษัท ดิยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

Project : แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ
รายการทดสอบอุปกรณ์ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2565

FLOOR	รายละเอียด		COMMENT
35	ROOM 3507	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 3508	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 6/01/2565	
	ROOM 3509	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 6/01/2565	
	ROOM 3510	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 6/01/2565	
	ROOM 3511	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 3512	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 3515	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 3516	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 6/01/2565	
	ROOM 3517	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 9/04/2565	
	ROOM 3518	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 9/04/2565	
	ROOM 3519	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 6/01/2565	
	ROOM 3520	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 6/01/2565	
	ROOM 3521	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 6/01/2565	
	ROOM 3522	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	CORRIDOR_35FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 11/04/2565	
36	ROOM 3601	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 9/04/2565	
	ROOM 3602	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 3603	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 9/04/2565	
	ROOM 3605	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 9/04/2565	
	ROOM 3606	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 6/01/2565	
	ROOM 3607	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 9/04/2565	
	ROOM 3608	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 3609	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 9/04/2565	
	ROOM 3610	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 9/04/2565	
	ROOM 3611	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 3612	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 3615	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 3616	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 3617	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 3618	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 3619	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 3620	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 9/04/2565	
	ROOM 3621	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 9/04/2565	
	CORRIDOR_36FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 11/04/2565	
37	ROOM 3701	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM 3702	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM 3703	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM 3705	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM 3706	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM 3707	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	



บริษัท ทียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

Project : แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ
รายการทดสอบอุปกรณ์ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2565

FLOOR	รายละเอียด		COMMENT
37	ROOM 3708	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM 3709	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM 3710	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM 3711	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM 3712	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM 3715	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM 3716	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM 3717	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM 3718	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM 3719	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM 3720	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 10/04/2565	
	ROOM 3721	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	CORRIDOR_37FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 11/04/2565	
38	ROOM 3801	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM 3802	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM 3803	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM 3805	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM 3806	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM 3807	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM 3808	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM 3809	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM 3810	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM 3811	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM 3812	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM 3815	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM 3816	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM 3817	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM 3818	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM 3819	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM 3820	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM 3821	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	CORRIDOR_38FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 11/04/2565	
39	ROOM 3901	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM 3902	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM 3903	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM 3905	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM 3906	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM 3907	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM 3908	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM 3909	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	



บริษัท ตียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

Project : แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ
รายการทดสอบอุปกรณ์ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2565

FLOOR	รายละเอียด		COMMENT
39	ROOM 3910	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM 3911	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM 3912	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM 3915	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM 3916	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM 3917	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM 3918	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM 3919	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM 3920	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM 3921	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	CORRIDOR_39FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 11/04/2565	
40	ROOM 4001	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM 4002	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM 4003	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM 4005	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM 4006	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM 4007	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM 4008	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM 4009	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM 4010	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM 4011	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 4012	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM 4015	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM 4016	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM 4017	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM 4018	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	ROOM 4019	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 5/01/2565	
	CORRIDOR_40FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 11/04/2565	
41	ROOM 4101	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 6/01/2565	
	ROOM 4102	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 6/01/2565	
	ROOM 4103	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 4105	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 4106	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 6/01/2565	
	ROOM 4107	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 4108	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 6/01/2565	
	ROOM 4109	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 6/01/2565	
	ROOM 4110	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 6/01/2565	
	ROOM 4111	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 6/01/2565	
	ROOM 4112	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 6/01/2565	
	ROOM 4115	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	



บริษัท ตีเย มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

Project : แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ
รายการทดสอบอุปกรณ์ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2565

FLOOR	รายละเอียด		COMMENT
41	ROOM 4116	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 6/01/2565	
	ROOM 4117	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 6/01/2565	
	ROOM 4118	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 4119	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	CORRIDOR_41FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 11/04/2565	
42	ROOM 4201	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 6/01/2565	
	ROOM 4202	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 4203	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 6/01/2565	
	ROOM 4205	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 6/01/2565	
	ROOM 4206	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 4207	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 6/01/2565	
	ROOM 4208	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 4209	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 6/01/2565	
42	ROOM 4210	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 6/01/2565	
	ROOM 4211	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 4212	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 4215	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 6/01/2565	
	ROOM 4216	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 4217	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 4218	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 6/01/2565	
	ROOM 4219	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 6/01/2565	
43	CORRIDOR_42FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 11/04/2565	
	ROOM 4301	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 6/01/2565	
	ROOM 4302	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 6/01/2565	
	ROOM 4303	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 6/01/2565	
	ROOM 4305	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 4306	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 6/01/2565	
	ROOM 4307	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 4308	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 6/01/2565	
	ROOM 4309	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 6/01/2565	
	ROOM 4310	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 6/01/2565	
	ROOM 4311	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 6/01/2565	
	ROOM 4312	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 6/01/2565	
	ROOM 4315	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 4316	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 6/01/2565	
	ROOM 4317	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 6/01/2565	
	ROOM 4318	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 6/01/2565	
	ROOM 4319	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 6/01/2565	
	CORRIDOR_43FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 11/04/2565	
45	ROOM 4501	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 6/01/2565	



บริษัท ทียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

Project : แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ
รายการทดสอบอุปกรณ์ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2565

FLOOR	รายละเอียด		COMMENT
45	ROOM 4502	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 6/01/2565	
	ROOM 4503	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 6/01/2565	
	ROOM 4505	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 10/04/2565	
	ROOM 4506	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 6/01/2565	
	ROOM 4507	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 6/01/2565	
	ROOM 4508	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 6/01/2565	
	ROOM 4509	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 6/01/2565	
	ROOM 4510	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 4511	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 6/01/2565	
	ROOM 4512	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 6/01/2565	
	ROOM 4515	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 6/01/2565	
	ROOM 4516	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 4517	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 6/01/2565	
	ROOM 4518	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 6/01/2565	
	ROOM 4519	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4 6/01/2565	
	CORRIDOR_45FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 11/04/2565	
46	ROOM 4601	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 9/04/2565	
	ROOM 4602	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 4603	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	CORRIDOR_46FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 11/04/2565	
47	ROOM 4701	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 4702	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 4703	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	CORRIDOR_47FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 11/04/2565	
48	ROOM 4801	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 9/04/2565	
	ROOM 4802	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 9/04/2565	
	ROOM 4803	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	CORRIDOR_48FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 10/04/2565	
49	ROOM 4901	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	ROOM 4902	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 9/04/2565	
	ROOM 4903	ยังไม่ได้ทำการทดสอบทางโครงการไม่สะดวก	
	CORRIDOR_49FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 10/04/2565	
50	ROOM 5001	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 9/04/2565	
	ROOM 5002	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 9/04/2565	
	ROOM 5003	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 9/04/2565	
	CORRIDOR_50FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 10/04/2565	
51	CORRIDOR_51FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM2/4 10/04/2565	
52	CORRIDOR_52FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM1/4	



รายงานการตรวจสอบและแก้ไข

- 1 ทดสอบการทำงานของ Smoke ,Heat ,Manual Pull Station ในชั้น Lobby,1 - 52 จากการทดสอบพบว่า อุปกรณ์ทุกชั้นตั้งแต่ชั้น Lobby,1 - 52 สามารถทำงานได้ปกติ
 - 2 ทดสอบการทำงานของ Test Battery Back Up FCP 2 ชม.
 - 3 ทำความสะอาดตู้ FCP, Battery Back Up, ตู้ G/A
 - 4 ตรวจสอบการทำงานของแผงแสดงผลกราฟฟิค จากการตรวจสอบแผงแสดงผลกราฟฟิคพบว่าสามารถใช้งานได้ปกติ
 - 5 ตรวจสอบการทำงานของแผงควบคุมระบบทั้งหมด จากการตรวจสอบแผงควบคุมพบว่าสามารถใช้งานได้ปกติ
 - 6 ตรวจสอบการทำงานของระบบ Telephone ตั้งแต่ชั้น Lobby,1 - 52 พบว่าสามารถใช้งานได้ปกติ
 - 7 ชั้น 43 Detector Zone1 Smoke เสีย 1 ตัว รุ่น 711U
 - 8 ชั้น 41 Detector Zone1 Smoke เสีย 1 ตัว รุ่น 711U
- อุปกรณ์ที่ต้องเสนอราคา

1 Smoke 711U จำนวน 2 ตัว


- หลังทำการทดสอบที่ตู้ มี Trouble 1 Point

- 01050260 Smoke AD10 Room 3308 - Comfault - ห้องมีลูกค้ายกยัดโต๊ะตรวจเช็ค

Function การทำงานเมื่อเกิด Alarm

3 นาที ดังชั้นที่เกิดเหตุ

5 นาที ดังทุกชั้นทั้งอาคาร Pressurized Fan, Lift Stand By ชั้น L



บริษัท ดิยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.


Project : แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ

รายการทดสอบอุปกรณ์ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2565

รูปภาพก่อนทำ




รูปภาพหลังทำ



รูปทำความสะอาดตู้



รูปเช็ค Battery Back Up







บริษัท ตียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.



Project : แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ ราชดำริ

รายการทดสอบอุปกรณ์ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2565

รูปตู้ Graphic



รูปภาพทดสอบอุปกรณ์





บริษัท ตียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการ

บริษัท : Grande centre Point วันที่ : 9/4/65
โครงการ : แกรงอนต์ เซ็นเตอร์ พอยท์ ผู้ติดต่อ : ~~อ. ชวรงค์~~ ชวรงค์
เรื่อง : PM ระบบ Fire Alarm โทรศัพท์ : 089-0342191

ระบบ ☒ FAS ☐ TWR ☐ CCTV ☐ OTHER

☒ ถ่ายรูปก่อนดำเนินการ

รายละเอียดของงาน : ก่อนเปิดดำเนินการที่ PCP สังกะ Normal ปกติ.
เปิดทดสอบอุปกรณ์ Smoke Add, Heat Add ในพื้นที่ห้องฝึกการดับเพลิง.

PL.11 ห้อง 1101, 1102, 1103, 1108, 1109, 1111

PL.12 ห้อง 1201, 1204, 1209, 1212

PL.15 ห้อง 1504, 1509, 1510, 1511, 1514

PL.18 ห้อง 1810, 1811, 1815 / PL.19 ห้อง 1910, 1911, 1916

PL.20 ห้อง 2004, 2005, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016

PL.21 ห้อง 2105, 2104, 2108, 2109, 2110, 2112, 2115

PL.25 ห้อง 2511, 2515, 2514

PL.26 ห้อง 2606, 2608 / PL.27 ห้อง 2719, 2720

PL.29 ห้อง 2906, 2909 / PL.31 ห้อง 3105

PL.33 ห้อง 3304, 3310, 3311, 3312, 3315

PL.35 ห้อง 3505, 3506, 3514, 3518


PL.36 ห้อง 3601, 3603, 3605, 3604, 3609, 3610, 3620, 3621

☒ ถ่ายรูปหลังเข้าดำเนินการ

เวลาเข้า : 09.00 น.

เวลาออก : 14.00 น.

พนักงานผู้ให้บริการ



ท่านได้รับความพึงพอใจการให้บริการในครั้งนี้

☐ ดีมาก ☒ ดี ☐ พอใช้ ☐ ควรปรับปรุง

ลูกค้า :



วันที่ : 9/4/65

** หากท่านไม่ได้รับความสะดวกหรือพึงพอใจในการบริการ กรุณาติดต่อ คุณธรรมรัตน์ 081-911-0447, คุณกานดา 089-926-4041, คุณธนปกรณ์ 088-179-3659**
หมายเหตุ ใบรายงานนี้จะไม่ระบุจำนวนเงิน เป็นการสรุปอุปกรณ์และลักษณะงานที่ได้ดำเนินการติดตั้งตามจริง และถือเป็นหลักฐาน เพื่อดำเนินการจัดเก็บค่าให้จ่าย
ตามราคาต่อหน่วยในโครงการนั้น หรือที่จะเสนอราคาในภายหลัง



บริษัท ตียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการ

บริษัท : Grande Centre Point
โครงการ : เมอร์คิวรี่ พอยท์
เรื่อง : PM ระบบ Fire Alarm
วันที่ : 9/4/65
ผู้ติดต่อ : อนุศักดิ์ คุ้มบัว
โทรศัพท์ : 089-0342141

ระบบ ☒ FAS ☐ TWR ☐ CCTV ☐ OTHER
☒ ถ่ายรูปก่อนดำเนินการ

รายละเอียดของงาน : C (ต่อ)

PL. 46 ห้อง 4601 / PL. 48 ห้อง 4801 , 4802
PL. 49 ห้อง 4902 / PL. 50 ห้อง 5001 , 5002 , 5003
เพื่อส่งข้อมูลระบบแล้วสามารถใช้งานได้ทันที .

แนวทางแก้ปัญหา : _____

ความคิดเห็นลูกค้า : _____

☒ ถ่ายรูปหลังเข้าดำเนินการ

เวลาเข้า : 09.00 น.

เวลาออก : 17.00 น.

พนักงานผู้ให้บริการ



ท่านได้รับความพึงพอใจการให้บริการในครั้งนี้

☐ ดีมาก ☒ ดี ☐ พอใช้ ☐ ควรปรับปรุง

ลูกค้า : _____

วันที่ : 9/4/65

** หากท่านไม่ได้รับความสะดวกหรือพึงพอใจในการบริการ กรุณาติดต่อ คุณธรรมรัตน์ 081-911-0447, คุณภวนาถ 089-926-4041, คุณชนปกรณ์ 088-179-3659**
หมายเหตุ ใบรายงานนี้จะไม่ระบุจำนวนเงิน เป็นการสรุปอุปกรณ์และลักษณะงานที่ได้ดำเนินการติดตั้งตามจริง และถือเป็นหลักฐาน เพื่อการดำเนินการจัดเก็บค่าใช้จ่ายตามราคาต่อหน่วยในโครงการนั้น หรือที่จะเสนอราคารับดำเนินการภายหลัง



บริษัท ตีเย มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการ

บริษัท : Grande Centre Point.

วันที่ : 10 เมษายน 2565.

โครงการ : Grande Centre Point.

ผู้ติดต่อ : กุศลสิทธิ์ ชะแสง

เรื่อง : 3M ระบบ Fire Alarm.

โทรศัพท์ : 089-0342191

ระบบ

EST3

☒ FAS

☐ TWR

☐ CCTV

☐ OTHER

☒ ถ่ายรูปก่อนดำเนินการ

รายละเอียดของงาน :

- ได้ทำการทดสอบ Smoke Add. / Heat Add. / Manual.
ที่พื้นที่ของศูนย์การค้าบริเวณ Corridor ต่างๆ.

09:30 - ทดสอบพื้นที่ห้อง. 1110, 1205, 1211, 1215, 1216, 1217, 1218, 1203, 1207, 1508, 1503, 1501, 1502, 1516, 1601, 1605, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1616, 1707, 1701, 1706, 1710, 1708, 1808, 1806, 1802, 1803, 1801, 1818, 2116, 2207, 2520, 2612, 2919, 3102, 3212, 3316, 3720, 4505, 1901, 1902, 1905, 1917, 1915

13:30 - ทดสอบพื้นที่ Corridor 50 Corridor Zone 1, 51 Corridor Zone 1,

แนวทางเดิน : 49 Corridor Zone 1, 48 Corridor Zone 1.

- อุปกรณ์สามารถใช้งานได้ปกติ.

- มีการเปลี่ยนอุปกรณ์ Smoke Detector

- ใช้ 49 เครื่อง Smoke Zone 1 Corridor 2 ตัว.

ความผิดปกติ : ใช้ 48 เครื่อง Smoke Zone 1 Corridor 2 ตัว.

☒ ถ่ายรูปหลังเข้าดำเนินการ

เวลาเข้า : 09:00 น.

พนักงานผู้ให้บริการ

ท่านได้รับความพึงพอใจในการให้บริการในครั้งนี้

เวลาออก : 16:00 น.

☐ ดีมาก ☒ ดี ☐ พอใช้ ☐ ควรปรับปรุง

ลูกค้า :

วันที่ : 10 / 4 / 65

** หากท่านไม่ได้รับความสะดวกหรือพึงพอใจในการบริการ กรุณาติดต่อ คุณธรรมรัตน์ 081-911-0447, คุณกานดา 089-926-4041, คุณธนปกรณ์ 088-179-3659 **

หมายเหตุ ใบรายงานนี้จะไม่ระบุจำนวนเงิน เป็นการสรุปอุปกรณ์และลักษณะงานที่ได้ดำเนินการติดตั้งตามจริง และถือเป็นหลักฐาน เพื่อการดำเนินการจัดเก็บค่าใช้จ่ายตามราคาต่อหน่วยในโครงการนั้น หรือที่จะเสนอราคาในภายหลัง

94 ซอยอินทรีพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 Tel. (02) 932-0837 Fax. (02) 932-0838 E-mail: tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th



บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการ

บริษัท : Grande Centre Point. วันที่ : 11 เมษายน 2565.
โครงการ : Grande Centre Point. ผู้ติดต่อ : ทูลเกล้า ๐๖๖๕๑๖
เรื่อง : ทีม อบรม Fire Alarm. โทรศัพท์ : 08๓-๐3๔21๙1
ระบบ ☒ ESTG ☐ FAS ☐ TWR ☐ CCTV ☐ OTHER
☒ ถ่ายรูปก่อนดำเนินการ

รายละเอียดของงาน : - ติดตั้งSmoke Detector / Manual
Fire Alarm Corridor ตามชั้น 10 ย.
- ติดตั้งSmoke / Manual Corridor Zone 1
- ชั้น 47 ชั้น 46 ถึงชั้น 52. ที่ติดตั้งSmoke Detector ตามจุด / ห้องทุกจุด.
- ที่ติดตั้ง Battery, ที่ควบคุมติดตั้ง FCP, ย. GA.
* หมายเหตุ *
- ชั้น 43 Detector Zone 1 smoke เสีย 1 ตัว รุ่น 7110.
- ชั้น 41 Detector Zone 1 smoke เสีย 1 ตัว รุ่น 7110.

แนวทางการแก้ปัญหา :
- แจ้งที่ติดตั้ง FCP มี Trouble 1 Point.
1. 01050260 Smoke AD 10 Room 3308 - Cam fault แจ้งลูกค้า
ไม่สะดวกจัดการเอง.

ความคิดเห็นลูกค้า : _____

☒ ถ่ายรูปหลังเข้าดำเนินการ

เวลาเข้า : 09:00 น.

เวลาออก : 12:00 น.

พนักงานให้บริการ

1
2
3
4

ท่านได้รับความพึงพอใจการให้บริการในครั้งนี้

☐ ดีมาก ☒ ดี ☐ พอใช้ ☐ ควรปรับปรุง

ลูกค้า : _____

(.....)

วันที่ : 11 / 4 / 65

** หากท่านไม่ได้รับความสะดวกหรือพึงพอใจในการบริการ กรุณาติดต่อ คุณธรรมรัตน์ 081-911-0447, คุณกวนทอง 089-926-4041, คุณธนพรณ์ 088-179-3659 **

หมายเหตุ ใบรายงานนี้จะไม่ระบุจำนวนเงิน เป็นการสรุปอุปกรณ์และลักษณะงานที่ได้ดำเนินการติดตั้งตามจริง และถือเป็นหลักฐาน เพื่อดำเนินการจัดเก็บค่าใช้จ่ายตามราคาต่อหน่วยในโครงการนั้น หรือที่จะเสนอราคาในภายหลัง

94ซอยอินทนิลพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 Tel. (02) 932-0837 Fax. (02) 932-0838 E-mail: tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th