

ภาคผนวก ข8

เอกสารการปฏิบัติตามข้อกำหนดในประกาศกรมอนามัย
ข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อลิจิโอเนลลา
ในหอฝิ่นเย็นของอาคาร

Analysis/Test Report

Customer Name : CENTERLISE CO.,LTD.

Address : 45 Soi Sukhumvit 23 (Prasanmit), Sukhumvit Road, Khlong Toei Nuae, Wattana, Bangkok. 10110

Sampling Site : Grande Centre Point Hotel (Ratchadamri)

Sample Type : Cooling Water

Sampling by : Customer

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 01/03/2022

Sampling Time : -


Received Date : 03/03/2022

Analytical Date : 03 - 14/03/2022

Report Date : 16/03/2022


Report No. : RS05329/65

Parameters	Unit	Method	TS04957 /65
			Cooling Water
Legionella spp.	CFU/L	ISO 11731 : 2017	not detected
Sample Condition		Observation	Clear



Analyst

16/03/2022



Deputy Technical Manager

16/03/2022

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.