

ภาคผนวก ข

---

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ



ภาพถ่ายสถานภาพโครงการในปัจจุบัน ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565



ทางเข้า-ออกบริเวณด้านหน้าโครงการ



ถนนภายในพื้นที่โครงการ



บ่อหนองน้ำ 1



บ่อหนองน้ำ 2



บ่อหนองน้ำ 3



บ่อหนองน้ำ 4



อาคารสำนักงาน



บ่อสังเกตการณ์น้ำใต้ดิน



การก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย



ระบบผลิตน้ำประปา



ภาพถ่ายผลปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565



1. รางระบายน้ำฝน



2. บ่อดักตะกอน



3. การบดอัดชั้นดิน



4. รถฉีดพรมน้ำบริเวณถนนภายในโครงการ



5. การฉีดพรมบริเวณมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่



6. รถบรรทุกที่มีวัสดุปิดคลุมมิดชิด



7. ป้ายจำกัดความเร็วในพื้นที่โครงการ



8. การล้างล้อรถบรรทุกที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการ



ภาพถ่ายผลปฏิบัติตามมาตรการฯ ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565



9. การปลูกหญ้าหรือพืชคลุมดิน



10. เจ้าหน้าที่คอยดูแลทำความสะอาดถนนบริเวณทางเข้า-ออก



11. ป้ายประกาศห้ามเผาทำลายเศษวัสดุหรือมูลฝอย  
ในพื้นที่ก่อสร้าง



12. ป้ายประกาศห้ามใช้อุปกรณ์ก่อสร้างที่มีเสียงดังพร้อมกัน



13. ป้ายงดกิจกรรมก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง  
ในช่วงเวลา 19.00-6.00 น.



14. ป้ายเตือนให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล



15. พนักงานใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงส่วนบุคคล



16. พนักงานใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล



ภาพถ่ายผลปฏิบัติตามมาตรการฯ ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565



17. ป้ายแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้าง

18. ป้ายแสดงระยะเวลาก่อสร้างและช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน



19. ป้ายควบคุมระดับเสียง

20. ห้องน้ำ-ห้องส้วม



21. พื้นที่สำหรับการล้างอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร

22. ป้ายประกาศห้ามลักลอบตัดไม้



23. ป้ายประกาศห้ามล่าสัตว์

24. การกั้นเขตพื้นที่ก่อสร้าง

ภาพถ่ายผลปฏิบัติตามมาตรการฯ ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565



25. ป้ายประกาศห้ามจับสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ



26. ป้ายห้ามทิ้งเศษวัสดุ และขยะในแหล่งน้ำธรรมชาติ



27. ป้ายห้ามล้างทำความสะอาดเครื่องมือ/เครื่องจักรใน แหล่งน้ำธรรมชาติ



28. เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและดูแลบริเวณทางเข้า-ออก พื้นที่โครงการ



29. การอบรมพนักงานขับรถ



30. รถรับ-ส่งพนักงาน



31. สถานที่จอดพาหนะ



32. ป้ายห้ามจอดยานพาหนะ



ภาพถ่ายผลปฏิบัติตามมาตรการฯ ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565



33. พื้นที่กองวัสดุก่อสร้าง



34. พื้นที่สำหรับเก็บรวบรวมมูลฝอยเพื่อรอส่งกำจัด



35. ภาชนะรองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล



36. คนงานที่รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมขยะไปกำจัด



37. พื้นที่เก็บรวบรวมเศษวัสดุก่อสร้างเพื่อรอส่งกำจัดหรือนำกลับไปใช้ใหม่



38. ป้ายห้ามทิ้งขยะลงในท่อระบายน้ำหรือทางน้ำสาธารณะ



39. เรือนเพาะชำต้นไม้



40. รถสำหรับส่งผู้ป่วย



ภาพถ่ายผลปฏิบัติตามมาตรการฯ ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565



41. ตำรวจอาสา



42. น้ำดื่มสำหรับคนงาน



43. สัญลักษณ์หรือป้ายที่ด้านหน้ารถบรรทุก



44. การเข้าหาหรือผู้นำชุมชน



45. การประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการ



46. การอบรมให้ความรู้คนงานเรื่องการบริโภคอาหาร  
ที่ถูกต้องลักษณะ



47. อุปกรณ์ทางการแพทย์ขั้นพื้นฐาน



48. ห้องพยาบาล

ภาพถ่ายผลปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565



49. พื้นที่สีเขียว