




ภาคผนวก ค

เอกสารติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของบริษัทรับเหมา



โครงการ : นิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง 33
แบบรายงานผลตรวจความปลอดภัยเดือน มกราคม 2565

ลำดับที่	วันที่	สถานที่	รายละเอียดงาน	การตรวจสอบความปลอดภัย	รูปภาพประกอบการตรวจ	หมายเหตุ
1	10/1/2565	ระบบบำบัดน้ำเสีย	งานทาสีและเชื่อมราวกันตก	ก่อนเริ่มปฏิบัติงานมีการตรวจสอบความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้า/อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน		
2	20/1/2565	ระบบบำบัดน้ำเสีย	งานมุงหลังคาอาคาร PUMP ROOM	ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของ Safety belt และผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและการปฏิบัติงานในที่สูงต้องสวม Safety belt คล้อยึดกับโครงสร้างที่แข็งแรง		
3	27/1/2565	ระบบบำบัดน้ำเสีย	งานเทคอนกรีต WALK WAY อาคารควบคุม	ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์/เครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน		



โครงการ : นิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง 33
แบบรายงานผลตรวจความปลอดภัยเดือน กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	วันที่	สถานที่	รายละเอียดงาน	การตรวจสอบความปลอดภัย	รูปภาพประกอบการตรวจ	หมายเหตุ
1	3/2/2564	ระบบบำบัดน้ำเสีย	งานติดตั้งท่อร้อยสายคอนโทรล	ตรวจสอบการทำงานผู้รับเหมา ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ รองเท้าเซฟตี้ และหมวกเซฟตี้ รวมถึงการกระทำและสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยของพนักงาน		
2	15/2/2564	ระบบบำบัดน้ำเสีย	งานทดสอบถนนหินคลุก	ตรวจสอบการทำงานผู้รับเหมา ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ รองเท้าเซฟตี้ และหมวกเซฟตี้ รวมถึงการกระทำและสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยของพนักงาน		
3	21/2/2565	ระบบบำบัดน้ำเสีย	งานเก็บรายละเอียดงาน	ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของ Safety belt และผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและการปฏิบัติงานในที่สูงต้องสวม Safety belt คล้อยึดกับโครงสร้างที่แข็งแรง รวมถึงประเมินการกระทำและสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยของพนักงาน		



โครงการ : นิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง 33
แบบรายงานผลตรวจความปลอดภัยเดือน มีนาคม 2565

ลำดับที่	วันที่	สถานที่	รายละเอียดงาน	การตรวจสอบความปลอดภัย	รูปภาพประกอบการตรวจ	หมายเหตุ
1	5/3/2565	ระบบบำบัดน้ำเสีย	งานเดินสายไฟเข้า บ่อ Holding	ก่อนเริ่มปฏิบัติงานมีการตรวจสอบความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้า/อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน		
2	18/3/2565	ระบบบำบัดน้ำเสีย	งานเทคอนกรีตรางระบายน้ำหน้าอาคารควบคุม	ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครื่องจักรก่อนปฏิบัติงาน ผู้รับเหมาต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล รวมถึงการประเมินการกระทำและสภาพการณ์ทำงานที่ไม่ปลอดภัยของพนักงาน		
3	27/3/2565	ระบบบำบัดน้ำเสีย	งานติดตั้งแกรงเหล็ก	ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ผู้รับเหมาต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลระหว่างปฏิบัติงาน		



โครงการ : นิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง 33
แบบรายงานผลตรวจความปลอดภัยเดือน เมษายน 2565

ลำดับที่	วันที่	สถานที่	รายละเอียดงาน	การตรวจสอบความปลอดภัย	รูปภาพประกอบการตรวจ	หมายเหตุ
1	19/4/2564	บ่อสูบน้ำดิบ 3	งานยิง PU โฟมผนังบ่อสูบน้ำ 3 โรงผลิตน้ำประปา	ตรวจสอบการทำงานผู้รับเหมาต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น รองเท้าเซฟตี้ หมวกเซฟตี้ เซฟตี้เบล รวมถึงการประเมินการกระทำและสภาพการณ์ทำงานที่ไม่ปลอดภัยบนที่สูงของพนักงาน		
2	27/4/2564	บ่อสูบน้ำดิบ 3	งานยิง PU โฟมผนังบ่อสูบน้ำ 3 โรงผลิตน้ำประปา	ตรวจสอบการทำงานในที่อับอากาศ จัดให้มีพัดลมระบายอากาศ ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า/สายไฟ ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ก่อนเริ่มทำงาน และพนักงานทุกคนสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล		
3	30/4/2565	ระบบบำบัดน้ำเสีย	งานเทคอนกรีตรางระบายน้ำ	ตรวจสอบการปฏิบัติงานกับเครื่องจักรและการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล รวมถึงการประเมินการกระทำและสภาพการณ์ทำงานที่ไม่ปลอดภัยของพนักงาน		



โครงการ : นิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง 33
แบบรายงานผลตรวจความปลอดภัยเดือน พฤษภาคม 2565

ลำดับที่	วันที่	สถานที่	รายละเอียดงาน	การตรวจสอบความปลอดภัย	รูปภาพประกอบการตรวจ	หมายเหตุ
1	8/5/2565	ระบบบำบัดน้ำเสีย	งานตัดเหล็ก	ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครื่องจักร ก่อนปฏิบัติงาน ผู้รับเหมาต้องสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล รวมถึงการประเมินการกระทำและ สภาพการณ์ทำงานที่ไม่ปลอดภัย ของพนักงาน		
2	18/5/2565	ถนนประธานฝั่งขวา	งานเทคอนกรีตบ่อสื่อสาร	ตรวจสอบการปฏิบัติงานกับเครื่องจักร และการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาให้สวม อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล รวมถึงการประเมินการกระทำและ สภาพการณ์ทำงานที่ไม่ปลอดภัยของ พนักงาน		
3	23/5/2565	ถนนสายรอง 4 ฝั่งซ้าย	งานเทคอนกรีต manhole	ตรวจสอบการทำงานผู้รับเหมา ต้องสวม อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ รองเท้าเซฟตี้ และหมวกเซฟตี้ รวมถึงการกระทำและสภาพการณ์ที่ไม่ ปลอดภัยของพนักงาน		



โครงการ : นิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง 33
แบบรายงานผลตรวจความปลอดภัยเดือน มิถุนายน 2565

ลำดับที่	วันที่	สถานที่	รายละเอียดงาน	การตรวจสอบความปลอดภัย	รูปภาพประกอบการตรวจ	หมายเหตุ
1	1/6/2565	ด้านหน้าโครงการ	งานต่อท่อและติดตั้งวาล์วน้ำ จากคลองพระปรัง	ก่อนเริ่มปฏิบัติงานมีการตรวจสอบความ พร้อมใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้า/อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และผู้ปฏิบัติ งานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย ส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน		
2	6/6/2565	ระบบบำบัดน้ำเสีย	งานแก้ระดับรางระบายน้ำ	ตรวจสอบการทำงานผู้รับเหมา ต้องสวม อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ รองเท้าเซฟตี้ และหมวกเซฟตี้ รวมถึงการกระทำและสภาพการณ์ที่ไม่ ปลอดภัยของพนักงาน		
3	15/6/2565	ระบบบำบัดน้ำเสีย	-	เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 พนักงาน ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ทุกครั้งก่อนปฏิบัติงานพนักงานสวมใส่อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล		

