

รายงานการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบ

และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ โรงแรมเมอร์เคียว ไอบิส กรุงเทพ สุขุมวิท 24

ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 24 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ของ

บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565





รายงานการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบ

และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม



โครงการ โรงแรมเมอร์เคียว ไอบิส กรุงเทพ สุขุมวิท 24

ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 24 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร 10110

ของ

บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
1.1 ที่ตั้งและสภาพปัจจุบันในที่ดินของโครงการ	2
1.2 การคุณนาคมเข้าสู่พื้นที่โครงการ	6
1.3 ระบบนำ้ใช้	7
1.4 ระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	17
1.5 ระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	31
1.6 การจัดการขยะมูลฝอย	38
1.7 ระบบไฟฟ้า	44
1.8 ระบบป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัย	50
1.9 สิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา	65
1.10 พื้นที่นันทนาการและพื้นที่สีเขียวของโครงการ	70
1.11 การลดการใช้พลังงาน	70
1.12 การขัดการสระว่ายน้ำ	72
บทที่ 2 มาตรการการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	74
2.1 มาตรการการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	75
บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบสภาพสิ่งแวดล้อม	104
3.1 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	106
บทที่ 4 บทสรุปและข้อเสนอแนะ	109

สารบัญตาราง

เรื่อง	หน้า
ตารางที่ 2.1 สรุปมาตรฐานการการป้องกันและการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	76
ตารางที่ 3.1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565	105
ตารางที่ 3.2 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	106
ตารางที่ 3.3 วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ	106
ตารางที่ 3.4 รายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	107
ตารางที่ 3.5 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำก่อนการบำบัดประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565	107
ตารางที่ 3.6 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำหลังผ่านการบำบัด	108
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565	

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

ภาพที่ 1.1 แผนที่แสดงที่ดังโครงการและการเดินทางเข้าสู่โครงการ	3
ภาพที่ 1.2 ผังโฉนดที่ดินของโครงการ	4
ภาพที่ 1.3 สภาพพื้นที่ของโครงการ	4
ภาพที่ 1.4 อาณาเขตติดต่อและพื้นที่อ่อนไหวใกล้เคียงรอบโครงการ	5
ภาพที่ 1.5 ซอยสุขุมวิท 24	6
ภาพที่ 1.6 ผังแนวท่อประปา และหัวรับน้ำดับเพลิง	9
ภาพที่ 1.7 ผังตำแหน่งถังเก็บน้ำใต้ดิน	10
ภาพที่ 1.8 แปลงถังเก็บน้ำใต้ดิน	11
ภาพที่ 1.9 แปลงและรูปตัดถังเก็บน้ำใต้ดิน	12
ภาพที่ 1.10 แบบขยายถังเก็บน้ำชั้นคาดฟ้า	13
ภาพที่ 1.11 ไออะแกรม ระบบนำ้ใช้ของอาคาร โครงการ	15
ภาพที่ 1.12 ไออะแกรม ระบบนำ้ดับเพลิงของอาคาร โครงการ	16
ภาพที่ 1.13 ไออะแกรม ระบบรวมนำ้เสียของโครงการ	19
ภาพที่ 1.14 ขั้นตอนการนำ้ดับนำ้เสียรวมของโครงการ	20
ภาพที่ 1.15 ผังระบบนำ้ดับนำ้เสียของโครงการ	21
ภาพที่ 1.16 แบบขยายบ่อนำ้ดับนำ้เสีย	22
ภาพที่ 1.17 ไออะแกรมระบบนำ้ดับนำ้เสีย	23
ภาพที่ 1.18 แบบขยายบ่อนำ้ดับนำ้เสีย	24
ภาพที่ 1.19 ผังระบบระบายน้ำโครงการ	35
ภาพที่ 1.20 แบบขยายบ่อหน่วยนำ้, แบบขยายบ่อสูบน้ำ, แบบขยายจุดเชื่อมต่อท่อระบายน้ำ	36
ภาพที่ 1.21 แบบ HYDRAULIC PROFILE ท่อระบายน้ำฝน	37
ภาพที่ 1.22 ตำแหน่งที่พักยะรวมและเส้นทางเข้าเก็บขยะ	42
ภาพที่ 1.23 แบบขยายห้องขยะ	43
ภาพที่ 1.24 ระบบไฟฟ้ากำลังของโครงการ	45
ภาพที่ 1.25 ไออะแกรมระบบไฟฟ้ากำลัง	46

สารบัญรูป (ต่อ)

เรื่อง	หน้า
ภาพที่ 1.26 แบบแนวสถาปัตย์ไฟแรงสูง และระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายนอก	47
ภาพที่ 1.27 ระบบไฟฟ้าหลักชั้นที่ 6	48
ภาพที่ 1.28 แบบระบบป้องกันไฟฟ้าผ่า ชั้นหลังคา	49
ภาพที่ 1.29 แบบระบบไฟฟ้ากำลัง, ไฟฟ้าแสงสว่าง, แจ้งเหตุเพลิงไหม้, ไฟฉุกเฉิน และป้ายทางออก ฉุกเฉินชั้น 1	53
ภาพที่ 1.30 แบบระบบไฟฟ้ากำลัง, ไฟฟ้าแสงสว่าง, แจ้งเหตุเพลิงไหม้, ไฟฉุกเฉิน และป้ายทางออก ฉุกเฉินชั้น 6	54
ภาพที่ 1.31 แบบระบบไฟฟ้ากำลัง, ไฟฟ้าแสงสว่าง, แจ้งเหตุเพลิงไหม้, ไฟฉุกเฉิน และป้ายทางออก ฉุกเฉินชั้น 9	55
ภาพที่ 1.32 แปลนระบบดับเพลิงชั้น 1	56
ภาพที่ 1.33 แปลนระบบดับเพลิงชั้น 6	57
ภาพที่ 1.34 ตัวอย่างระบบท่อระบายน้ำด้านไฟ และเส้นทางหนีไฟ ชั้น 22,24	61
ภาพที่ 1.35 ตัวอย่างระบบท่อระบายน้ำด้านไฟ และเส้นทางหนีไฟ ชั้น 3,4	62
ภาพที่ 1.36 ตำแหน่งจุดรวมพลของโครงการ	64
ภาพที่ 1.37 รายละเอียดลักษณะความต้องการสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ตามกฎหมาย	67
ภาพที่ 1.38 ห้องน้ำ และลิฟท์ของโครงการ สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ชั้น G	68
ภาพที่ 1.39 ช่องจอดรถของโครงการ สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ชั้น 2 – 4	68
ภาพที่ 1.40 ห้องพักสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ชั้น 9 – 11 (Ibis Room)	69
ภาพที่ 1.41 ห้องพักสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ชั้น 20 – 22 (Mercure Room)	69
ภาพที่ 1.42 พื้นที่บริเวณสาธารณะว่างเปล่า	73

สารบัญรูป (ต่อ)

เรื่อง

หน้า

ภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียวบริเวณโดยรอบอาคาร	87
ภาพที่ 2.2 พื้นที่สีเขียวบริเวณลานจอดรถ ชั้นที่ 2-6	88
ภาพที่ 2.3 พื้นที่สีเขียวบริเวณสวนชั้นที่ 9	88
ภาพที่ 2.4 พื้นที่สีเขียวบริเวณสระว่ายน้ำชั้นที่ 29	88
ภาพที่ 2.5 คนสวนดูแลพื้นที่สีเขียว	89
ภาพที่ 2.6 ถังขยะพื้นที่ส่วนกลาง	89
ภาพที่ 2.7 ท่อระบายน้ำฝนลงบ่อหน่วยน้ำ และถังเก็บน้ำใต้ดิน	89
ภาพที่ 2.8 ลูกศรแสดงเส้นทางเข้า – ออกพื้นที่จอดรถ	90
ภาพที่ 2.9 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกรถเข้า-ออก	90
ภาพที่ 2.10 ไฟส่องสว่างทางจราจรรถ	90
ภาพที่ 2.11 พื้นที่จอดรถภายในโครงการ	91
ภาพที่ 2.12 สุขภัณฑ์ประยุคใหม่	91
ภาพที่ 2.13 ตะแกรงดักขยะ	91
ภาพที่ 2.14 ถังขยะภายในห้องพัก	92
ภาพที่ 2.15 ถังขยะแยกประเภท	92
ภาพที่ 2.16 ป้ายรณรงค์แยกขยะ และทึ่งขยะลงถัง	92
ภาพที่ 2.17 ป้ายรณรงค์ประยุคใหม่ไฟและพลังงาน	93
ภาพที่ 2.18 บันไดหนีไฟ	93
ภาพที่ 2.19 สัญญาณแจ้งเตือนเหตุเพลิงใหม่	94
ภาพที่ 2.20 ถังดับเพลิง	94
ภาพที่ 2.21 ตู้เก็บสายชุดดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์	95
ภาพที่ 2.22 ป้ายแสดงวิธีการใช้งานถังดับเพลิง	95
ภาพที่ 2.23 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน (Generator Set)	95
ภาพที่ 2.24 ไฟสำรองฉุกเฉิน	96
ภาพที่ 2.25 เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน	96

สารบัญรูป (ต่อ)

เรื่อง	หน้า
ภาพที่ 2.26 ระบบตรวจขับกวน (Smoke Detector) และระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler)	97
ภาพที่ 2.27 โทรศัพท์ในห้องพักแขก	97
ภาพที่ 2.8 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น	97
ภาพที่ 2.28 ถังขยะอันตราย	98
ภาพที่ 2.29 Emergency Procedure	98
ภาพที่ 2.30 จอมอนิเตอร์ควบคุมระบบเปิด-ปิดไฟฟ้าส่วนกลาง	98
ภาพที่ 2.31 ห้องพักขยะ	99
ภาพที่ 2.32 อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดประยัดพลังงาน	99
ภาพที่ 2.33 Checklistถังดับเพลิง	100
ภาพที่ 2.34 จุดรวมพล	100
ภาพที่ 2.35 ป้ายและสัญลักษณ์แสดงเส้นทางหนีไฟ	100
ภาพที่ 2.36 แผนผังแสดงเส้นทางหนีภัยภายในห้องพัก	101
ภาพที่ 2.37 Fire Alarm System	101
ภาพที่ 2.38 Fire Water Pump	101
ภาพที่ 2.39 หัวรับน้ำดับเพลิง	102
ภาพที่ 2.40 ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	102
ภาพที่ 2.41 ระบบจอมอนิเตอร์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	102
ภาพที่ 2.42 ป้ายแสดงระดับความลึกของสรรว่ายน้ำ	103
ภาพที่ 2.43 อุปกรณ์ช่วยชีวิตบริเวณสรรว่ายน้ำ	103
ภาพที่ 2.44 ป้ายชื่อโครงการ	103

MERCURE
HOTELS
BANGKOK SUKHUMVIT 24



บทที่ 1

บทนำ

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่ตั้งและสภาพปัจจุบันในที่ดินของโครงการ

โครงการ โรงแรมเมอร์เคียว ไอบิส กรุงเทพ สุขุมวิท 24 ดำเนินการโดยบริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท 24 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 (ภาพที่ 1.1) ประกอบด้วยอาคารสูง 29 ชั้น กับ 1 ชั้นใต้ดิน จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักแรมร่วม 501 ห้อง ดำเนินการบนโฉนดที่ดินจำนวน 6 แปลง (ภาพที่ 1.2) มีเนื้อที่รวม 2-1-19 ไร่ หรือ 3,676 ตารางเมตร โครงการเข้าที่ดินเพื่อดำเนินโครงการเป็นเวลา 30 ปี โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. โฉนดที่ดิน เลขที่ 6902	เลขที่ดิน 3789	เนื้อที่ 1-0-29 ไร่
2. โฉนดที่ดิน เลขที่ 6903	เลขที่ดิน 3790	เนื้อที่ 0-2-46 ไร่
3. โฉนดที่ดิน เลขที่ 2349	เลขที่ดิน 5699	เนื้อที่ 0-0-16 ไร่
4. โฉนดที่ดิน เลขที่ 225592	เลขที่ดิน 5043	เนื้อที่ 0-1-62 ไร่
5. โฉนดที่ดิน เลขที่ 225591	เลขที่ดิน 5044	เนื้อที่ 0-0-32 ไร่
6. โฉนดที่ดิน เลขที่ 2347	เลขที่ดิน 5697	เนื้อที่ 0-0-34 ไร่


สภาพภูมิประเทศของพื้นที่โครงการปัจจุบันเป็นที่สำหรับการใช้ประโยชน์ มีระดับความสูงของพื้นที่ใกล้เคียงกับระดับพื้นถนนซอยสุขุมวิท 24 (ภาพที่ 1.3) ด้านหน้าโครงการและพื้นที่โดยรอบมีการใช้ประโยชน์เป็นอาคารพาณิชย์ ห้างสรรพสินค้า โรงแรม และอาคารชุดพักอาศัย โดยมีอาณาเขตต่อ กับพื้นที่อื่นโดยรอบ(ภาพที่ 1.4) ดังนี้

ทิศเหนือ ติดกับ พื้นที่ก่อสร้าง อาคารพาณิชย์สูง ชั้น 32 กับ 6 ชั้นใต้ดิน ของธนาคาร UOB
 ทิศใต้ ติดกับ พื้นที่ว่างรอการใช้ประโยชน์ (ภายในมีบ้านพักอาศัย สูง 2 ชั้น ไม่มีผู้พักอาศัย)
 ด้านไปเป็นโรงแรมชิดตัน สุขุมวิท กรุงเทพ สูง 24 ชั้น


ทิศตะวันออก ติดกับ โรงแรม Arize Hotel Sukhumvit สูง 9 ชั้น และอาคารพาณิชย์ สูง 3 ชั้น

ทิศตะวันตก ติดกับ ซอยสุขุมวิท 24 เขตทางกว้าง 11.70 – 11.80 เมตร ด้านไปเป็นศูนย์การค้า ดิ อิมโพเรียม สูง 8 ชั้น

ผังแสดงที่ตั้งโครงการ




ภาพที่ 1.1 แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการและการเดินทางเข้าสู่โครงการ



ภาพที่ 1.2 ผังในดินที่ดินของโครงการ



ภาพที่ 1.3 สภาพพื้นที่ของโครงการ





ภาพที่ 1.4 อาณาเขตติดต่อกับพื้นที่อ่อนไหวใกล้เคียงรอบโครงการ

1.2 การคมนาคมเข้าสู่พื้นที่โครงการ

การคมนาคมเข้าสู่พื้นที่โครงการสามารถเดินทางได้สะดวกโดยการเดินทางด้วยรถยนต์ ส่วนตัว ซึ่งมีโครงข่ายถนนเข้าถึงได้หลายทาง นอกจากนั้นยังสามารถเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนทั้งรถโดยสารประจำทาง และรถไฟฟ้า BTS รายละเอียด ดังนี้

- 1) การเดินทางด้วยรถยนต์ การคมนาคมเข้าสู่พื้นที่โครงการสามารถเดินทางได้โดยสะดวก เนื่องจากพื้นที่โครงการอยู่บริเวณ ถนนซอยสุขุมวิท 24 ซึ่งสามารถเข้า-ออกได้ 2 เส้นทาง คือ ถนนสุขุมวิท และถนนพระรามที่ 4
 - กรณีเดินทางมาจากถนนสุขุมวิทขาออก ให้ขับตรงมาจนถึงสี่แยกอโศก ขึ้นไปตามแนวเส้นร่างรถไฟฟ้า BTS เมื่อใกล้ถึงรถไฟฟ้า BTS สถานีพร้อมพงษ์ให้ชะลอรถชิดขวา และรอสัญญาณจังหวะไฟแดง และเดี๋ยวขาเข้าสู่ซอยสุขุมวิท 24 ประมาณ 100 เมตร จะพบพื้นที่โครงการอยู่ทางด้านซ้ายมือ
 - กรณีเดินทางมาจากถนนพระรามที่ 4 ให้ขับรถตรงมาจนถึงสี่แยกได้ทางพิเศษเฉลิมหายากร ให้ขับตรงไปมุ่งหน้าตะวันออกเนียงต่อไปตามถนนพระรามที่ 4 เข้าสู่ซอยโรงพยาบาลสุขุม และเดี๋ยวซ้ายเข้าสู่ซอยอรรถกิจ และขับตรงไปจะผ่านสี่แยกถนนแรรักในหลวงให้ขับตรงไปอีกประมาณ 600 เมตร จะพบโครงการอยู่ทางด้านขวามือ



ภาพที่ 1.5 ซอยสุขุมวิท 24

2) การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

- ระบบขนส่งมวลชน มีการให้บริการผ่านพื้นที่ถนนสุขุมวิท มีรถโดยสารประจำทางวิ่งผ่านหลายสาย ได้แก่ สาย 2 (สำโรง-ปากคลองตลาด) สาย 25 (เพชรเกษม-ท่าช้างวังหลวง) สาย 501 (มีนบุรี-หัวลำโพง) สาย 508 (ปากน้ำ(อู่ฟาร์มจะระเข้)-ท่าราชวรประดิษฐ์) สาย 511 (ปากน้ำ-สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ (คลึงชัน)) สาย 513 (สำโรง-รังสิต)
- ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (BTS) สถานีรถไฟฟ้าที่ใกล้กับโครงการมากที่สุดคือ สถานีพร้อมพงษ์ อยู่ห่างจากโครงการประมาณ 100 เมตร สามารถเดินเท้าจากโครงการไปยังสถานีฯ ได้อย่างสะดวก

1.3 ระบบนำ้ใช้

1) แหล่งนำ้ใช้

แหล่งนำ้ใช้ที่จ่ายให้กับทางโครงการ ได้แก่ การประปาครหลวง สำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท ซึ่งมีท่อจ่ายประปาผ่านหน้าโครงการ สามารถให้บริการจ่ายประปาได้อย่างเพียงพอ โดยดังหนังสือยืนยันการให้บริการนำ้ประปา ที่ นท.5440-1-1.2/1186 ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560

2) ปริมาณการใช้น้ำ

โครงการใช้น้ำรวมเฉลี่ยทั้งหมดประมาณ 568.17 ลูกบาศก์เมตร/วัน หรือ 23.67 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง และคิดเป็นการใช้น้ำในชั่วโมงสูงสุดประมาณ 142.04 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง (คิดเทียบที่ 6 เท่าของอัตราเฉลี่ย/ชั่วโมง)

- ผู้พักอาศัย	ปริมาณการใช้น้ำ	375.75	ลูกบาศก์เมตร/วัน
- พนักงาน	ปริมาณการใช้น้ำ	20	ลูกบาศก์เมตร/วัน
- ห้องอาหาร	ปริมาณการใช้น้ำ	45.2	ลูกบาศก์เมตร/วัน
- ห้องจัดเลี้ยง	ปริมาณการใช้น้ำ	4.5	ลูกบาศก์เมตร/วัน
- สำนักงาน	ปริมาณการใช้น้ำ	2.744	ลูกบาศก์เมตร/วัน
- ระบ่าว่ายน้ำ	ปริมาณการใช้น้ำ	0.6	ลูกบาศก์เมตร/วัน
- ห้องพักบารมี	ปริมาณการใช้น้ำ	0.0435	ลูกบาศก์เมตร/วัน
- น้ำรดต้นไม้	ปริมาณการใช้น้ำ	11.33	ลูกบาศก์เมตร/วัน


- ระบบปรับอากาศ	ปริมาณการใช้น้ำ	108	ลูกบาศก์เมตร/วัน
	ปริมาณการใช้น้ำรวม	<u>568.17</u>	ลูกบาศก์เมตร/วัน


3) ระบบจ่ายน้ำของโครงการ


3.1) การสำรองน้ำ


โครงการเชื่อมท่อน้ำประปาเข้ากับท่อน้ำประปางองสำนักงานประปาของสาขาสุขุมวิท บริเวณหน้าโครงการติดกับซอยสุขุมวิท 24 เข้าสู่ท่อน้ำประปางองโครงการ ขนาด 6 นิ้ว ผ่าน มิตอร์ของการประปา มากยังถังเก็บน้ำชั้นใต้ดินและถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้าของโครงการ รายละเอียดในภาพที่ 1.7 และภาพที่ 1.10



- (1) ถังเก็บน้ำใต้ดิน จำนวน 2 ถัง ความจุรวม 1,225 ลูกบาศก์เมตร สำหรับสำรองน้ำใช้ทั่วไป 1,095 ลูกบาศก์เมตร และสำรองน้ำเพื่อการดับเพลิง 130 ลูกบาศก์เมตรและ จัดให้มีฝาถังขนาด 0.6x0.6 เมตร 2 ฝา/ถัง เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการถัง และซ่อมบำรุง
- (2) ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า จำนวน 2 ถัง ความจุรวม 96 ลูกบาศก์เมตร สำหรับสำรองน้ำใช้ทั่วไป และจัดให้มีฝาถัง ขนาด 0.8x0.8 เมตร 2 ฝา/ถัง เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการถังและซ่อมบำรุง
- (3) การสำรองน้ำใช้ของอาคาร ถังเก็บน้ำใต้ดินและชั้นดาดฟ้า มีปริมาตรรวม 1,321 (1,225 + 96) น้ำสำรองสำหรับใช้ทั่วไป 1,206 ลูกบาศก์เมตร สำรองน้ำใช้ได้นาน (1,206/568.17) 2.12 วัน
- (4) การสำรองน้ำดับเพลิง ถังสำรองน้ำดับเพลิงชั้นใต้ดิน สำรองน้ำดับเพลิง 115 ลูกบาศก์เมตร สามารถใช้ในการดับเพลิงไม่น้อยกว่า 30 นาที











ภายในถังเก็บน้ำใช้ทุกถัง จัดให้มีการเคลื่อนสารป้องกันการปนเปื้อนจากสารเคมีที่อาจซึมออกมากจากคอนกรีตภายในตัวบ่อกีบน้ำโดยสารเคลื่อนต้องเป็นชนิดที่ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยต่อการอุปโภคบริโภคของพนักงานและเจ้าหน้าที่

การเข้าซ่อมบำรุงถังเก็บน้ำสำรอง กรณีที่มีความจำเป็นต้องเข้าไปปฏิบัติงานภายในถังเก็บน้ำสำรองจะจัดให้มีพัสดุるものภายในห้องน้ำไม่น้อยกว่า 25 เมตรเดินเครื่องไม่น้อยกว่า 30 นาทีก่อนเข้าไปปฏิบัติงาน เพื่อให้มีอากาศเพียงพอต่อเจ้าหน้าที่


3.2) ระบบจ่ายน้ำใช้ทั่วไป

โครงการจะเชื่อมต่อท่อน้ำประปาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว เข้ากับท่อของกรรปานคร หลวง ด้านหน้าโครงการมาเก็บไว้มาอย่างถังเก็บน้ำได้ดินของอาคาร สูบน้ำขึ้นไปยังถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า ด้วยเครื่องสูบน้ำ จำนวน 3 ชุด อัตราการสูบ 250 GPM ความสูงสูบส่ง 120 เมตร จากนั้นน้ำจะถูกจ่ายจากถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้าไปยังห้องพักต่างๆ หรือส่วนต่างๆ ของอาคาร จ่ายน้ำลงโดยอาศัย Booster Pump จำนวน 2 ชุด อัตราการการสูบ 150 GPM ความสูงสูบส่ง 20 เมตร เพื่อเพิ่มแรงดันจ่ายน้ำลงโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก

3.3) ระบบจ่ายน้ำดับเพลิง


การจ่ายน้ำดับเพลิงแต่ละชั้นจะจ่ายผ่านท่อสูบหลักสำหรับดับเพลิง จำนวน 3 ท่อสูบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 6 นิ้ว โดยจัดให้มีน้ำสำรองสำหรับดับเพลิง 115.0 ลูกบากระเมตร สำรองน้ำดับเพลิงได้นาน 30 นาที เพื่อจ่ายน้ำให้แก่อุปกรณ์ดับเพลิง คือ หัวนีดดับเพลิง FHC และ Sprinkler ทุกชั้น ระบบจ่ายน้ำขึ้นไปยังอุปกรณ์ดับเพลิงจะสูบส่งด้วย Fire Pump (FP) ชนิด Horizontal จำนวน 1 ชุด ขนาดอัตราส่งน้ำ 1,000 GPM แรงดันส่งน้ำ 135 เมตร และจัดให้มี Jockey Pump จำนวน 1 ชุดขนาด 10 GPM แรงดันส่งน้ำ 145 เมตร

ทั้งนี้ จัดให้มีหัวรับน้ำดับเพลิงนอกอาคารอยู่บริเวณทิศใต้ของอาคาร จำนวน 2 หัว เป็นหัวรับน้ำดับเพลิงเข้าสู่ถังเก็บน้ำได้ดิน สำหรับในกรณีฉุกเฉินยังสามารถใช้น้ำจากสารว่า晏น้ำ และถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้าอาคารช่วยดับเพลิงได้



ภาพที่ 1.11 ไดอะแกรม ระบบนำ้ใช้ของอาคารโครงการ

2-59



ภาพที่ 1.12 ได้岀ความ ระบบหน้าด้านเพลิงของอาคารโครงการ

1.4 ระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล

1) ปริมาณน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล

คาดว่าในปีนี้จะมีกิจกรรมในโครงการ ได้แก่ กิจกรรมจากการซักล้าง การอาบชำระ ห้องน้ำ และห้องครัว มีปริมาณน้ำเสียประมาณ 358.59 ลูกบาศก์เมตร/วัน (ปริมาณน้ำเสียคิดเป็น 80% ของปริมาณน้ำใช้ไม่รวมน้ำดื่มระบบอากาศ น้ำรดต้นไม้ และน้ำระบายน้ำที่อยู่อาศัย)

ระบบระบายน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลภายในโครงการ

น้ำเสียทั้งหมดจะรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ ซึ่งฟังอยู่ได้ดิน จำนวน 1 ชุด ระบบระบายน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลของโครงการประกอบด้วย

- ท่อระบายน้ำเสียส่วนตัว (Soil Sewer : S) ระบายน้ำเสียจากโถส้วม โถปัสสาวะ ภายในห้องส้วม
- ท่อระบายน้ำเสียจากครัว (Kitchen Waste Pipe : KW) ระบายน้ำเสียจากส่วนครัว
- ท่อระบายน้ำเสียจากการชำระล้าง (Waste Sewer : W) ระบายน้ำจากกระบวนการและซักล้างของห้องพัก rented ห้อง และห้องกิจกรรมอื่นๆ
- ท่ออากาศ (Vent Pipe : V) ใช้สำหรับให้อากาศผ่านเข้าหรือออกจากระบบระบายน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล ซึ่งได้แก่ ท่อน้ำเสียจากส้วม ท่อน้ำเสียจากการอาบน้ำและซักล้าง และระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อรักษาความดันภายในระบบท่อระบายน้ำ ให้มีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด นอกจากนี้ยังช่วยให้มีอากาศหมุนเวียนอยู่ในท่อระบายน้ำเพื่อรักษา ดักกลิ่น (Trap Seal) ของเครื่องสูบกันทั่วไป
- ท่อไอน้ำ (Condensate Pipe) ระบายน้ำที่มีความร้อนเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์

2) ระบบบำบัดน้ำ และสิ่งปฏิกูล


ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียรวมแบบเติมอากาศ (Activated Sludge) จำนวน 1 ชุด ขนาดรองรับน้ำเสีย 400 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยรวมรวมมาตามท่อระบายน้ำเสียภายในอาคารเข้าระบบบำบัดน้ำเสียรวม ประกอบด้วย บ่อคั้นไขมัน บ่อกรอง บ่อปรับสภาพน้ำเสีย บ่อเติมอากาศ บ่อ


ตกตะกอน บ่อย่อยตะกอนส่วนเกินและบ่อสูบน้ำทิ้ง ฟังไหร่ติดนบริเวณด้านทิศตะวันออก และทิศใต้มีรายละเอียดและขั้นตอนการบำบัดน้ำเสียดังแสดงในภาพที่ 1.13

เกณฑ์การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียเติมอากาศแบบ Activated Sludge ตามแนวทางที่ใช้ประกอบการประเมินผลกระทบล่วงเวลาด้อม โครงการด้านที่พักอาศัย บริการชุมชน และสถานที่พักตากอากาศ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้


ค่าความเข้มข้นตะกอนจุลินทรีย์ (MLSS) 2,000-4,000 มิลลิกรัม/ลิตร


- ค่าสัดส่วนอาหารต่อปริมาณจุลินทรีย์ (F/M RATIO) 0.1-0.3 วัน⁻¹
- ระยะเวลาเก็บติมอากาศ 6-24 ชั่วโมง
- อัตราการไหลดันของพื้นที่จังตกตะกอนไม่เกิน 24 ลูกบาศก์เมตร/ตารางเมตร-วัน
- ระยะเวลาเก็บส่วนตักตะกอนไม่เกิน 3 ชั่วโมง







ภาพที่ 1.14 ขั้นตอนการบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ









การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียรวมแบบเติมอากาศ (Activated Sludge) จำนวน 1 ชุด ขนาดรองรับน้ำเสีย 400 ลูกบาศก์เมตร/วัน

(1) ปริมาณน้ำเสียออกแบบ = 400 ลูกบาศก์เมตร/วัน

(2) ลักษณะสมบัติของน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด

- BOD ของน้ำเสียเข้าระบบ = 350 มิลลิกรัม/ลิตร
- SS ของน้ำเสียเข้าระบบ = 300 มิลลิกรัม/ลิตร

(3) รายละเอียดระบบบำบัดน้ำเสียรวม

3.1 ป้องกันมัน

- อัตราการไหลน้ำทิ้ง = 120 ลูกบาศก์เมตร/วัน
- ปริมาตรบ่อ = 41.8 ลูกบาศก์เมตร
- ระยะเวลาเก็บเกี่ยวจริง = 8.4 ชั่วโมง

3.2 ป้องกろะ

- BOD ส่วนที่พักอาศัย = 350 มิลลิกรัม/ลิตร
- ความเข้มข้นสารแbewnloty = 300 มิลลิกรัม/ลิตร
- ปริมาณน้ำเสียจากห้องขยะ = 0.015 ลูกบาศก์เมตร/วัน
- BOD น้ำเสียจากห้องขยะ = 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร
- BOD ผสมของน้ำเสีย 2 แหล่ง = 350.02 มิลลิกรัม/ลิตร
- ประสิทธิภาพการลด BOD = 30 %
- BOD ออกจากระบบ = 245.0 มิลลิกรัม/ลิตร
- ปริมาณการสารแbewnloty = 1.6 ลูกบาศก์เมตร/วัน
- ปริมาณบ่อ = 336.4 ลูกบาศก์เมตร
- ระยะเวลาเก็บเกี่ยบ = 20.1 ชั่วโมง
- ภาคตะกอนเข้าระบบ = 2.53 ลูกบาศก์เมตร/วัน
- ระยะเวลาสูบตะกอน = 66.39 วัน

3.3 ป้องปรับสภาพน้ำเสีย

- ปริมาตรถังที่ออกแบบ = 112.8 ลูกบาศก์เมตร
- ระยะเวลาเก็บเกี่ยวจริง = 6.8 ชั่วโมง
- เครื่องสูบ น้ำอัตราการสูบ 0.40 ลูกบาศก์เมตร/นาที/ชุด จำนวน 3 ชุด

3.4 ปัจจัยเติมอากาศ

- ค่า F/M RATIO = 0.10
- ค่า MLSS = 3,500 มิลลิกรัม/ลิตร
- ปริมาณรับ่อ = 400 ลูกบาศก์เมตร
- ระยะเวลาการเก็บจริง = 24.0 ชั่วโมง
- เครื่องเติมอากาศประเภท Submersible Aerator อัตราการจ่ายออกซิเจน 4 กิโลกรัม O₂/ชั่วโมง ปริมาตร 50 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ขนาด 3.7 KW จำนวน 6 ชุด

3.5 ปัจจัยตัดก่อน

- อัตราสำลัก = 9 ลูกบาศก์เมตร/ตารางเมตร/วัน
- พื้นที่ผิวน้ำที่ต้องตัดก่อนที่ออกแบบ = 58.14 ตารางเมตร
- ปริมาณรับ่อตัดก่อน = 95.63 ลูกบาศก์เมตร
- ระยะเวลาการเก็บ = 2.5 ชั่วโมง
- เครื่องสูบน้ำ อัตราการสูบ 0.4 ลบ.ม./นาที ความสูงสูบส่ง 7.5 เมตร ขนาด 2.2 KW. จำนวน 2 ชุด 4 ชุด

3.6 ปัจจัยทิ้ง

- ปริมาตร = 39.60 ลูกบาศก์เมตร
- ระยะเวลาการเก็บ = 2 ชั่วโมง
- เครื่องสูบน้ำ อัตราการสูบ 0.8 ลูกบาศก์เมตร/นาที ความสูงสูบส่ง 7.5 เมตร ขนาด 3.7 KW. จำนวน 2 ชุด

3) การกำจัดก๊าซมีเทนระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ**4.1) กระบวนการเกิดก๊าซชีวภาพ**

ก๊าซมีเทนเกิดจากการย่อยสลายสารอินทรีย์โดยแบคทีเรียนชนิดไม่ใช้ออกซิเจนในสภาพไร้อากาศ การย่อยสลายสารอินทรีย์จะทำให้เกิดก๊าซมีเทน (CH₄) 60-70 % ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) 28-38 % ก๊าซอื่นๆ เช่น ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H₂S) และไนโตรเจน (N₂) เป็นต้น ประมาณ 2%



ก๊าซมีเทนในระบบบำบัดน้ำเสียจะเกิดขึ้นที่ส่วนเกราะและส่วนดักไขมัน เนื่องจากมีการย่อยสลายของสารอินทรีย์ของแบคทีเรียนแบบที่เรียบแบบสภาพไร้ออกซิเจน รวมปริมาณก๊าซมีเทนเกิดขึ้น 27,937 ลิตร/วัน

4.2) การกำจัดก๊าซมีเทน


โภคภาระการเลือกกำจัดก๊าซมีเทน (CH_4) ด้วยวิธีการใช้แบคทีเรียที่มีอยู่ในดินธรรมชาติ โดยการเปลี่ยนก๊าซมีเทนผ่านกระบวนการเมtabolismของเชลล์เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งสามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ 21 เท่า

เมทิลโล troph แบคทีเรีย (Methylo troph bacteria) คือ กลุ่มของแบคทีเรียที่ใช้อากาศในการเจริญและสามารถดึงสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบอยู่ 1 อะตอม มาใช้เป็นแหล่งคาร์บอน และพัฒนาในกระบวนการเมtabolismของเชลล์ โดยสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบอยู่ 1 อะตอมนั้น ได้แก่ มีเทน (CH_4), เมทานอล (CH_3OH), เมทิลเอดเอนีน, ชาโอลมีเทนและสารประกอบเมทิลที่มีชลฟอร์เป็นองค์ประกอบ เป็นต้น ดังนั้นเมทาโน troph แบคทีเรีย (Methylo troph bacteria) จึงใช้คาร์บอนอะตอมจากก๊าซมีเทนเป็นแหล่งคาร์บอน และพัฒนาในการเจริญเติบโต (Anthony, 1991)

การกำจัดก๊าซมีเทน จะมีกระบวนการเปลี่ยนรูป ดังนี้



- กระบวนการออกซิไดซ์มีเทน ด้วยคุณสมบัติของเอนไซม์ Methane Monooxygenase



- กระบวนการออกซิไดซ์เมทานอลด้วยคุณสมบัติของเอนไซม์ Methanol dehydrogenase และ Pyrroloquinoline quinone (PPQ)




- กระบวนการออกซิไดซ์ฟอร์มายาดีไซด์ด้วยคุณสมบัติของเอนไซม์ Formaldehydyde dehydrogenase




- กระบวนการออกซิไดซ์ฟอร์เมทด้วยคุณสมบัติของเอนไซม์ Formate dehydrogenase





แผนผังแสดงกระบวนการกำจัดก๊าซมีเทนด้วยจุลทรรศ์ในกลุ่ม Methanotrophic bacteria



ที่มา : Hanson and Hanson (1996)

ภาพแสดงวิถีทางในการเกิดมีเทนออกซิเดชันและการดูดซึมฟอร์มัตีไซด์ของเชื้อเมทาโนทรอฟ

จากการวิจัยของ US.EPA (1991) พบว่าคินประเกติดินร่วนที่มีปริมาณสารอาหารเพียงพอ เป็นดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชคุณดิน และระบบดินกลบทับชั้นบนควรใช้คินประเกติดินร่วนมากกว่าคินเนนเนียที่มีความหนาแน่นประมาณ 1,450 – 1,500 กิโลกรัมต่อตารางเมตร เพราะจะช่วยให้กระบวนการมีเทนออกซิเดชัน เกิดขึ้นได้ดี (Pokhrel , 1998 ; Chiemchaisri , 2000) และชนิดของดินที่มีความเหมาะสมสำหรับใช้ในการออกแนวเป็นดินกลบทับบริเวณหลุมฝังกลบมูลฝอย คือ ดินรายหรือดินร่วนที่ระดับความลึก 40 เซนติเมตร หรือต่ำกว่า (Chiemchaisri , 2000)

จากการศึกษาของ Mancinelli (1985) ในการทดสอบการใช้คินที่มีแบคทีเริกลุ่ม เมทาโน่ โโทรฟอสกี้อยู่ตามธรรมชาติ มาใช้เป็นคินปิดทับหน้าชั้นของหลุมฝังกลบของ พลังไจ้ด พบว่ามีอัตราการลดก๊าซมีเทน 2,400 ลิตรมีเทนต่อตารางเมตรของคินที่ใช้

การบำบัดก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการจะบำบัดด้วยวิธี Biological Oxidation ซึ่งจากการศึกษาหลายๆ ตัวกลางและคุณสมบัติของตัวกลาง พบว่าสามารถกำจัดได้ 100% (ที่มา : J.Nikiema.R.Brzeinki.M.Heitz, Elimination of methane generated from landfills by biofiltration, Table 1, P263 และจาก Table 3, P268)

การออกแบบระบบกำจัดก๊าซมีเทนของโครงการ

จากการศึกษาเบื้องต้น โครงการจัดให้มีการกำจัดก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ ประมาณ 27,937 ลิตร/วัน ซึ่งโครงการเลือกกำจัดก๊าซมีเทน CH_4 ด้วยวิธีการใช้แบคทีเรียที่มีอยู่ในคินธรรมชาติ โดยการเปลี่ยนก๊าซมีเทนผ่านกระบวนการเมตานอลซึ่งของเชลล์เป็น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งสามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ 21 เท่า

- อัตราการบำบัดมีเทนของปัจจัยหมักพร้อมใช้งาน = 2,400 ลิตร/ตารางเมตร/วัน (ที่มา: Mancinelli, 1985)
- ดังนั้นบ่อคินที่ใช้กำจัดก๊าซมีเทนต้องมีขนาด $27,937/2,400 = 11.64$ ตารางเมตร
- ออกแบบบ่อคินขนาด = 11.64 ตารางเมตร

โครงการใช้กระบวนการกำจัดที่อาศัยแบคทีเรียที่อยู่ในคินเปลี่ยนก๊าซมีเทนเป็น คาร์บอนไดออกไซด์ โดยอาศัยการฝังท่อระบายน้ำก๊าซมีเทนจากบ่อเกราะ มีความลึกไม่ต่ำกว่า 40 เซนติเมตร โดยจัดเตรียมพื้นที่สำหรับกำจัดก๊าซมีเทนและ Aerosol ขนาด 20 ตารางเมตร บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านทิศตะวันออกของโครงการ

4) การกำจัด Aerosol ที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ

Aerosol คือ ละอองน้ำเลี้ยงที่เกิดขึ้นจากการหันตอนการเติมอากาศในระบบบำบัดน้ำเสียรวมแล้ว กระจายออกสู่บรรยากาศ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อโรค ส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับระบบบำบัดน้ำเสียที่เป็นระบบเปิด เช่น เดิร์กับระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเทศบาลฯ และท้องถิ่นต่างๆ โดยปริมาณ Aerosol ที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ

ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการเป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ จำนวน 1 ชุด โดยมีส่วนน้อยที่อยู่เหนือผิวดิน คือ ส่วนฝาบ่อ และส่วนระบายน้ำอากาศ โดยระบบบำบัดน้ำเสียรวมมีระบบ

ปัจมินิชุด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการตกหล่น ดังนั้น ในส่วนละของน้ำเสีย และกลิ่นเหม็นจากการบำบัดจะส่งผลกระทบในระดับน้อยมาก ทั้งนี้ เพื่อให้มีความปลอดภัยจากการแพร่กระจายของเชื้อโรค ทั้งนี้เพื่อให้มีความปลอดภัยจากการแพร่กระจายของเชื้อโรคมากยิ่งขึ้น โดยจัดให้มีท่อนำ Aerosol ที่เกิดขึ้นไปยังพื้นที่สีเขียว เพื่อให้คืนและชุลินทรีย์ในคืนเป็นตัวดูดซับ และดักสะสมของน้ำเสียอุกมาเป็น Clean Air ปล่อยสู่บรรยากาศท่อไป

- เติมอากาศด้วย Submersible Aerator ขนาด 3.7 kW อัตราเติมอากาศ 0.83 ลูกบาศก์เมตร/นาที จำนวน 6 เครื่อง
- อัตราการเติมอากาศ = 0.083 ลูกบาศก์เมตร/วินาที
- ปริมาณไออกไซเจนระบบบำบัดน้ำเสีย = 0.083 ลูกบาศก์เมตร/วินาที
- ต้องการพื้นที่คืนในการกำจัดก๊าซ = 3.45 ตารางเมตร

โครงการใช้วิธีกรองด้วยดิน โดยให้มีระยะเวลาในการสัมผัสดินอย่างน้อย 25 วินาที และจัดเตรียมพื้นที่สำหรับก๊าซมีเทนและ Aerator ขนาด 20 ตารางเมตร บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านทิศตะวันออกของโครงการ

6.) การกำจัดไขมันและการตะกอน

- (1) คัดแยกน้ำมันและไขมันที่ใช้แล้ว รวบรวมใส่ในภาชนะหรือขวดน้ำมันพืชเก่าไว้ห้องพัก ขยะรวมเพื่อลดปริมาณการทิ้งไขมันลงสู่ถังดักไขมัน
- (2) การกำจัดจากไขมันที่ถังดักไขมัน ให้เบต蔻ลงเตยกเข้ามาดูดกลางไขมันทุก 1 เดือน ดังเอกสารรายการยืนยันการให้บริการจัดเก็บและกำจัดกลางไขมัน
- (3) การกำจัดกลางตะกอน ต้องสูบกลางตะกอนออกจากบ่อเกรอะ ทุก 2 เดือน

7.) ระบบไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสียรวม

- (1) จัดให้มีไมเตอร์ไฟฟ้าในส่วนของระบบบำบัดน้ำเสียแยกเฉพาะ
- (2) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการเดินระบบบำบัดน้ำเสียรวม เป็นค่าใช้ไฟฟ้า 83,244 บาท/เดือน

8.) การตรวจสอบสภาพน้ำทิ้ง

ดำเนินการตรวจดูคุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดน้ำเสียรวม จำนวน 1 ชุด ได้แก่ บ่อดักขยะ

และตรวจคุณภาพน้ำทึ่ง ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาปีดดำเนินการ โดยดัชนีตรวจวัด เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานความคุ้มครองน้ำทึ่งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด พ.ศ. 2548

1.5 ระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม

1.) ระบบป้องกันน้ำท่วม

พื้นที่ตั้งของโครงการไม่ได้ตั้งอยู่ในบริเวณจุดอ่อนน้ำท่วมข้างของกรุงเทพมหานคร จากการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่โดยรอบโครงการในปี 2554 จากเหตุการณ์เกิดอุทกภัยที่ผ่านมา พบร่วมบริเวณซอยสุขุมวิท 24 ไม่มีน้ำท่วมขังแต่อย่างใด ซึ่งทางโครงการได้ออกแบบอาคารโครงการดังนี้

(1) การออกแบบอาคารโครงการ กำหนดให้ซอยสุขุมวิท 24 ด้านหน้าโครงการมีค่าระดับอยู่ที่

ระดับ +0.00 เมตร

- ถนนบริเวณทางเข้า-ออกและถนนรอบอาคาร มีค่าระดับความสูง -0.10 เมตรถึง +1.15 เมตร
- โถงต้อนรับ ส่วนต้อนรับ สำนักงาน พื้นที่พานิชย์ ห้องประชุมพยาบาล โถงลิฟต์ บริเวณชั้นที่ 1 มีค่าระดับความสูง +0.60 เมตร
- ห้องเครื่องไฟฟ้า บริเวณชั้นที่ 1 มีค่าระดับความสูง +1.25 เมตร
- พื้นที่ส่วนของ ห้องเก็บความเย็น ห้องเก็บผ้า และสำนักงาน มีค่าระดับความสูง +3.00 เมตร

(2) ออกแบบรั่วคอนกรีตเสริมเหล็ก ทึบ สูง 2.0 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการและบริเวณด้านหน้าโครงการเป็นรั่วโปร่งความสูง 2.0 เมตร

(3) จัดเครื่องสูบน้ำชนิดหาน้ำมันขนาด 3 นิ้ว อัตราสูบ 1,000 ลิตร/นาที จำนวน 1 ชุด

2.) การออกแบบระบบระบายน้ำของโครงการ

ระบบระบายน้ำภายในโครงการเป็นระบบแบบท่อแยก คือ ระบบระบายน้ำฝนจัดเป็นรางระบายน้ำ ขนาด 0.2×0.08 เมตร และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.3 และ 0.4 เมตร ความลาดเอียง 1:200 ลงสู่บ่อหน่วยน้ำ ขนาด 59.0 ลูกบาศก์เมตร ระบายน้ำออกโดยใช้เครื่องสูบผ่านท่อ

ขนาด 6 นิ้ว และ OVERFLOW ขนาด 0.4 เมตร ออกสู่บ่อดักขยะด้านหน้าโครงการ ส่วนน้ำที่ผ่านการนำบัดระบบออกด้วยท่อ HDPE ขนาด 6 นิ้ว ระบบออกสู่บ่อดักขยะเพื่อตรวจคุณภาพน้ำก่อนปล่อยออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะบนซอยสุขุมวิท 24 ด้านหน้าโครงการ

โดยระบบระบายน้ำภายในโครงการแบ่งออกเป็น 2 แนว ดังนี้

(1) **การระบายน้ำในแนวตั้ง** เป็นระบบระบายน้ำแบบแยก (Separate System) โดยมีท่อระบายน้ำแยกกันระหว่างน้ำฝนและน้ำเสีย หลังจากนั้นจะไหลลงสู่ชั้นล่างของอาคาร ประกอบด้วย

- ท่อระบายน้ำถังปฏิกูล (Soil Sewer : S) ระบายน้ำถังปฏิกูลจากโถส้วม โถปัสสาวะ ภาชนะในห้องส้วม
- ท่อระบายน้ำเสียจากครัว (Kitchen Waste Pipe : KW) ระบายน้ำเสียจากส่วนครัว
- ท่อระบายน้ำเสียจากการชำระล้าง (Waste Sewer : W) ระบายน้ำจากการอาบน้ำและซักล้างของห้องพักແรมทุกห้อง และห้องกิจกรรมอื่นๆ
- ท่ออากาศ (Vent Pipe : V) ใช้สำหรับให้อากาศผ่านเข้าหรือออกจากระบบระบายน้ำเสีย และถังปฏิกูล ซึ่งໄไปแล้ว ท่อน้ำเสียจากส้วม ท่อน้ำเสียจากการอาบน้ำและซักล้าง และระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อรักษาความดันภายในระบบท่อระบายน้ำ ให้มีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด นอกจากนี้ยังช่วยให้มีอากาศหมุนเวียนอยู่ในท่อระบายน้ำเพื่อรักษา ดักกลิ่ง (Trap seal) ของเครื่องสูบกันที่ไว้
- ท่อไอน้ำ (Condensate Pipe) ระบายน้ำไอน้ำที่มีความร้อนเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์

(2) **การระบายน้ำในแนวนอน** เป็นระบบระบายน้ำแบบแยก (Separate System) คือ ท่อระบายน้ำจะรองรับทั้งน้ำฝนจากท่อระบายน้ำชั้นคาดฟ้า ระเบียงของทุกชั้นเข้าสู่ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว และ 0.3 เมตร ที่อยู่โดยรอบโครงการ ซึ่งแยกจากท่อน้ำทึบที่ผ่านการบำบัดน้ำเสียรวมจนมีค่าตามมาตรฐาน โดยท่อระบายน้ำในแนวนอนประกอบไปด้วยภาพที่ 1.19

ท่อระบายน้ำฝน

- ช่วงที่ 1 บริเวณด้านทิศใต้ เป็นท่อ 0.3 เมตร มีค่าระดับตื้นท่อ (MH.A1) – 0.40 เมตร และปลายท่อ (MH.A14) – 0.93 เมตร จากนั้นเข้าสู่บ่อหน่วยท่อ ขนาด 59 ลูกบาศก์เมตร วางระบายน้ำขนาด 0.2×0.08 เมตร

- ช่วงที่ 2 บริเวณด้านทิศตะวันออก เป็นท่อขนาด 6 นิ้ว เชื่อมต่อกับบ่อพักน้ำสูบส่งด้วยเครื่องสูบน้ำ อัตราสูบ 0.8 ลูกบาศก์เมตร/นาที ความสูงสูบส่ง 9 เมตร ขนาด 2.2 KW จำนวน 2 ชุด สูบส่งด้วยท่อขนาด 6 นิ้ว ไปเข้าสู่บ่อพักน้ำ (MH.B1) มีระดับต้นท่อ +0.25 เมตร และปลายท่อ (MH.B4) +0.40 เมตร จากนั้นเข้าสู่บ่อหน่วยน้ำ ขนาด 59 ลูกบาศก์เมตร
- ช่วงที่ 3 บริเวณบ่อหน่วยน้ำด้านทิศเหนือจาก MH.B1 ไป MH.B4 และเชื่อมต่อกับบ่อหน่วยน้ำ ขนาด 59 ลูกบาศก์เมตร สูบส่งด้วยเครื่องสูบน้ำอัตราสูบ 1.4 ลูกบาศก์เมตร/นาที ความสูงสูบส่ง 11 เมตร ขนาด 5.5 KW จำนวน 2 ชุด ก่อนปล่อยออกสู่บ่อคักขยะด้านหน้าโครงการที่ระดับ -1.155 เมตร และปล่อยออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะบนซอยสุขุมวิท 24 ด้านหน้าโครงการ
- ช่วงที่ 4 บริเวณด้านทิศเหนือ เป็นท่อ OVERFLOW ขนาด 0.4 เมตร เชื่อมต่อจากบ่อหน่วยน้ำที่ระดับต้นท่อ -0.85 เมตร เข้าสู่บ่อพักน้ำ (MH.A15) ไม่ยังปลายท่อ (MH.A21) ที่ระดับปลายท่อ -1.13 เมตร ก่อนออกสู่บ่อคักขยะด้านหน้าโครงการที่ระดับ -1.155 เมตร และปล่อยท่อระบายน้ำสาธารณะบนซอยสุขุมวิท 24 ด้านหน้าโครงการ

ท่อระบายน้ำฝน

- ระบายน้ำออกด้วยท่อ HDPE ขนาด 6 นิ้ว ระบายน้ำออกสู่บ่อคักขยะเพื่อตรวจสอบสภาพน้ำก่อนปล่อยท่อระบายน้ำสาธารณะบนซอยสุขุมวิท 24 ด้านหน้าโครงการ

3.) การออกแบบหน่วยน้ำ

พื้นที่โครงการพัฒนาจากพื้นที่อาคารเดิม ถนน พื้นที่จัดสวน มาเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 29 ชั้น กับ 1 ชั้นใต้ดิน ถนน และพื้นที่จัดส่วน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสิ่งปลูกหลั่น อาจทำให้อัตราการไหลของน้ำฝนหลังพัฒนาโครงการมีมากกว่าสภาพเดิม มีรายละเอียดดังนี้

เมื่อ	Q	=	$0.278 \times 10^{-6} \text{ C.I.A.}$
		=	อัตราการระบายน้ำ, ลูกบาศก์เมตร/วินาที
	C	=	สัมประสิทธิ์การไหลของพื้นที่
	I	=	ความชื้นฝนที่ควบอุบัติ 5 ปี กรุงเทพมหานคร

	=	7600 / (Tc + 40)
A	=	พื้นที่ระบบยาน้ำ, ตารางเมตร
Tc	=	เวลาการรวมตัวของน้ำ

ก่อนพัฒนาโครงการ


- การใช้พื้นที่ดินเป็นพื้นที่ว่าง กำหนดให้ค่า C เท่ากับ 0.35
- Tc ก่อน = 7.62 นาที หรือ ประมาณ 8 นาที
- ค่า Q ก่อนพัฒนา = 0.057 ลูกบาศก์เมตร/วินาที


หลังพัฒนาโครงการ

- พัฒนาเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 29 ชั้นกับชั้นใต้ดิน 1 ชั้น ถนน และพื้นที่จัดสวนกำหนดให้ค่า C เท่ากับ 0.8
- Tc หลัง = 5.48 นาที หรือ ประมาณ 6 นาที
- ค่า Q หลังพัฒนา = 0.137 ลูกบาศก์เมตร/วินาที


การคำนวณบ่อหน่วงน้ำ

- Q หน่วงน้ำ = $(Q \text{ หลังพัฒนา} - Q \text{ ก่อนพัฒนา}) \times Tc \text{ ก่อน}$
 $= (0.137 - 0.057) \times 8 \times 60$
 $= 38.4 \text{ ลูกบาศก์เมตร}$
- ดังนี้ โครงการต้องควบคุมอัตราการระบายน้ำฝนเมื่อพัฒนาโครงการแล้ว ไม่เกิดก่อนพัฒนาโครงการ โดยต้องฉะลอน้ำฝนไว้ในโครงการอย่างน้อย 38.4 ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ โครงการจัดให้มีบ่อหน่วงน้ำขนาด 59 ลูกบาศก์เมตร เพื่อฉะลอน้ำฝนบริเวณด้านทิศเหนือของโครงการ





2-77



1.6 การจัดการขยะมูลฝอย

1. ลักษณะ และปริมาณของขยะมูลฝอย

ปริมาณขยะทั่วไปของโครงการเกิดขึ้นทั้งหมด 3.99 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในโครงการ ประกอบด้วย

(1.) ขยะเปียก ได้แก่ เศษอาหารคิดเป็นร้อยละ 64 ของขยะทั้งหมด ดังนั้นปริมาณขยะเปียกเท่ากับ 2.55 ลูกบาศก์เมตร/วัน

(2.) ขยะทั่วไปและขยะรีไซเคิล ได้แก่ เศษกระดาษ ถุง ขวด แก้ว พลาสติก
- ขยะทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 5.65 ของขยะทั้งหมด ดังนั้นปริมาณขยะทั่วไปเท่ากับ 0.22 ลูกบาศก์เมตร/วัน

- ขยะรีไซเคิล คิดเป็นร้อยละ 30 ของขยะทั้งหมด ดังนั้น ปริมาณขยะรีไซเคิลเท่ากับ 1.20 ลูกบาศก์เมตร/วัน

(3.) ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟฟ้า ขวดน้ำยาล้างห้องน้ำ คิดเป็นร้อยละ 0.35 ของขยะทั้งหมด ดังนั้นปริมาณขยะอันตราย เท่ากับ 0.014 ลูกบาศก์เมตร หรือ 4 ลิตร

2. การรวบรวมขยะมูลฝอยภายในอาคาร

2.1) การจัดการรวบรวมขยะมูลฝอย

การจัดการรวบรวมขยะมูลฝอยของโครงการ มีการจัดการขยะมูลฝอยในแต่ละส่วน แต่ละชั้น ดังนี้

- ห้องพักแรม จัดถังขยะขนาด 10 ลิตร จำนวน 2 ถัง/ห้อง แยกเป็นถังขยะเปียก และขยะทั่วไป ภายในรองรับด้วยถุงดำ
- โถงทางเดินและโถงลิฟท์ทุกชั้น จัดให้มีถังขยะขนาดความจุ 15 ลิตร พร้อมที่เขียวบุหรี่ จำนวน 4 ถัง (เฉพาะ โถงลิฟท์) แบ่งเป็น ถังขยะเปียกพร้อมถุงรองรับขยะถีดํา ถังขยะทั่วไป พร้อมถุงรองรับขยะถีดํา ถังขยะรีไซเคิลพร้อมถุงรองรับขยะถีไส และถังขยะอันตราย พร้อมถุงรองรับขยะถีส้ม

- ห้องอาหารและภัตตาคาร จัดให้มีลังบะความจุ 50 ลิตรจำนวน 4 ถัง แบ่งเป็น ลังบะ เปยกพร้อมถุงรองรับบะสีดำ ลังบะหัวไป พร้อมถุงรองรับบะสีดำ ลังบะรีไซเคิล พร้อมถุงรองรับบะสีใส และถังบะอันตราย พร้อมถุงรองรับบะสีส้ม
- สำนักงาน และส่วนต้อนรับ จัดให้มีลังบะความจุ 50 ลิตรจำนวน 4 ถัง แบ่งเป็น ลังบะ เปยกพร้อมถุงรองรับบะสีดำ ลังบะหัวไป พร้อมถุงรองรับบะสีดำ ลังบะรีไซเคิล พร้อมถุงรองรับบะสีใส และถังบะอันตราย พร้อมถุงรองรับบะสีส้ม

2.2) การเก็บรวบรวมมูลฝอย

- จัดให้มีแม่บ้านเก็บรวบรวม และคัดแยกบะแต่ละประเภท คือ บะหัวไป (ใส่ถุงสีดำ) บะรีไซเคิล (ใส่ถุงสีใส) บะเปยก (ใส่ถุงสีดำ) และบะอันตราย (ใส่ถุงสีส้ม) พร้อม ระบุประเภทบะในแต่ละถุงให้ชัดเจน และใช้ร่องเข็น ขนาดลงทางลิฟท์ดับเพลิง ใน ช่วงเวลา 10.00 – 11.00 น. และ 14.00 – 15.00 น. เพื่อหลีกเลี่ยงทางกีดขวางทางเดิน ในขณะเก็บขน และกลึงเหม็นที่รบกวนผู้พักแรมภายในโครงการ นำมาเก็บรวบรวมไว้ ยังห้องพักบะรวมบริเวณชั้นล่างของอาคาร (**ภาพที่ 1.22**) มีรายละเอียด ดังนี้
 1. ห้องพักบะเปยก ขนาดพื้นที่ 11.8 ตารางเมตร ความสูงกักเก็บ 1.2 เมตร ปริมาตร 14.16 ลูกบาศก์เมตร จัดเก็บบะเปยกใส่ถุงสีดำ สามารถรองรับบะเปยกได้นาน

2.3) ที่พักบะรวม

บะที่คัดแยกแต่ละประเภทจะขนย้ายไปเก็บยังห้องพักบะรวมของโครงการ จำนวน 3 ห้อง ตั้งอยู่บริเวณชั้นล่างของอาคาร (**ภาพที่ 1.22**) มีรายละเอียด ดังนี้

- (1) ห้องพักบะเปยก ขนาดพื้นที่ 11.8 ตารางเมตร ความสูงกักเก็บ 1.2 เมตร ปริมาตร 14.16 ลูกบาศก์เมตร จัดเก็บบะเปยกใส่ถุงสีดำ สามารถรองรับบะเปยกได้นาน 5.55 วัน ($14.16/2.55$)
- (2) ห้องพักบะหัวไปและบะรีไซเคิล ขนาดพื้นที่ 9.05 ตารางเมตร ความสูงกักเก็บ 1.2 เมตร ปริมาตร 10.86 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับบะแห้งและบะรีไซเคิล ได้นาน 7.6 วัน ($10.86/1.42$) โดยจัดเก็บบะหัวไปรวบรวมใส่ถุงสีดำ และบะรีไซเคิล รวบรวมใส่ถุงสีใส

(3) ห้องพักขยะอันตราย ขนาดพื้นที่ 6.58 ตารางเมตร ภายในบรรจุถังขยะสีเทาฝาสัมบานด์ 240 ลิตร จำนวน 2 ถัง พร้อมถุงสีส้มรองรับ สามารถรองรับขยะได้นาน 35 วัน (480/14)

ลักษณะของห้องพักขยะรวม จะจัดเตรียมไว้ดังนี้

- ผนังโดยรอบเป็นผนังก่ออิฐมอญเต็มแผ่น ปูกระเบื้องเซรามิก
- พื้นห้องพักขยะรวม จัดให้เป็นพื้นกระเบื้องเซรามิก มีร่างระบายน้ำ เพื่อรวบรวมน้ำซึ่งขยะเข้าสู่ร่างระบายน้ำ และเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ
- จัดให้มีแม่บ้านทำความสะอาดทุกครั้ง หลังจากการเก็บขยะเก็บขยะเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- จัดให้มีพัดลมดูดอากาศเหม็นจากห้องพักขยะรวม อัตรา 0.024 ลบ.ม./วินาที เพื่อป้ายางลานกำจัดมีเทนและ Aerosol ขนาด 20 ตารางเมตร

2.4) การคำนวณค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งห้องพักขยะรวม

รายการอ้างอิง	พื้นที่ (ตร.ม.)	ความสูง (เมตร)	ปริมาตร		เลือกใช้อัตราการระบายน้ำอากาศ (เท่าของปริมาตรห้องใน 1 ชั่วโมง)	ปริมาตรรวมที่ ต้องการ (ลบ.ฟุต/นาที)	เลือกอัตราการระบายน้ำ (Q)	
			ลบ.ม.	ลบ.ฟุต			(ลบ.ฟุต/นาที)	(ลบ.ม./นาที)
ห้องพักขยะรวม	21.7	34	73.78	2,603.5	1	43.6	50	0.024


$$\begin{aligned}
 & \text{- พื้นที่ลานกำจัดกลืน} = \frac{\text{ระยะเวลาเก็บกักจริง} \times \text{อัตราการไหลของก๊าซ}}{\text{ความลึกดิน} \times \text{ความพรุนของดิน}} \\
 & = \frac{(60 \times 0.024)}{(0.6 \times 0.547)} \\
 & = 4.39 \text{ ตร.ม.}
 \end{aligned}$$


โครงการใช้วิธีการองค์วิทยา โดยให้มีระยะเวลาในการสัมผัสดินอย่างน้อย 60 วินาที และจัดเตรียมพื้นที่สำหรับกำจัดก๊าซมีเทนและ Aerosol จากระบบบำบัดน้ำเสีย และกลืนจากห้องขยะขนาด 20 ตารางเมตร บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านทิศตะวันออกของโครงการ

3. ความสามารถในการเก็บขั้น müll ของสำนักงานเขตคลองเตย

เมื่อเปิดดำเนินโครงการมีปริมาณขยะเกิดขึ้น 3.99 ลูกบาศก์เมตร/วัน พื้นที่โครงการอยู่ในเขตรับผิดชอบของสำนักงานเขตคลองเตย เพื่อนำไปดำเนินการกำจัดด้วยวิธีฝังกลบ (Sanitary Landfill) โดยโครงการได้จัดเตรียมพื้นที่สำหรับให้รถบรรทุกเข้าจอด เพื่อจัดเก็บขยะที่มีความสะอาดและปลอดภัยต่อผู้ใช้ถนนภายในโครงการ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาเก็บขั้น müll สำหรับขยะอันตรายจะเข้ามาเก็บทุกวันที่ 1 และวันที่ 15 ของทุกเดือน ตามกำหนดนัดเก็บของสำนักงานเขตคลองเตย

ออกแบบให้ห้องพักขยะรวมอยู่ติดกับถนนภายในอาคาร กว้าง 6.00 เมตร ซึ่งรถเก็บขั้น müll สามารถจอดบริเวณหน้าห้องพักจะได้ และสามารถเก็บขันได้อย่างสะอาด (ภาพที่ 1.22) พื่อให้เกิดความปลอดภัยจากผู้ใช้ถนนภายในโครงการ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาเก็บขั้น müll โครงการจะประสานกับพนักงานขบวนรถเก็บขั้น müll ให้เปิดไฟฉุกเฉินไว้ตลอดเวลาในช่วงที่เก็บขั้น müll ในโครงการ จึงคาดว่า การเข้ามาเก็บขั้น müll ของโครงการ จะสามารถเก็บขยะได้อย่างสะอาด และไม่มีขยะตกค้างภายในโครงการ ทั้งนี้โครงการได้รับหนังสือตอบรับจากสำนักงานเขตคลองเตย ที่ กท 7206/470 ลงวันที่ 27 มกราคม 2560





1.7 ระบบไฟฟ้า

1.) ระบบไฟฟ้าทั่วไป


ปริมาณความต้องการไฟฟ้าของโครงการรวมทั้งหมดประมาณ **3,860 KVA** โครงการได้รับการบริการจากการไฟฟ้านครหลวง เบตคอลองเตย ดังนั้นสืบยืนยันการให้บริการจากการไฟฟ้า เลือกใช้หม้อแปลงไฟฟ้าชนิด DRY TYPE ขนาด 2,000 KVA จำนวน 2 ชุด ติดตั้งภายในห้องเครื่อง บริเวณชั้นที่ 6 ของอาคาร (ภาพที่ 1.24)

2.) ระบบไฟฟ้าสำรอง

ระบบไฟฟ้าสำรองเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง จำนวน 1 ชุด ขนาด 800 KVA ติดตั้งภายในห้องเครื่อง บริเวณชั้นที่ 6 ของอาคาร ทั้งนี้ได้จัดให้มีระบบป้องกันเสียงดัง และระบบกำจัดเขม่าควันจากการทำงานของเครื่อง โดยจ่ายแยกไปยังตู้เมนสวิตซ์ไฟฟ้าหลักใหญ่ (Main Distribution Board: MDB) เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้ากรณีไฟฟ้านครหลวงเกิดขัดข้อง

3.) ระบบป้องกันไฟฟ้ารั่ว และป้องกันไฟผ่า


โครงการจัดให้มีระบบสายดิน เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้ารั่ว และกระแสไฟฟ้าลัดวงจร และระบบป้องกันไฟผ่า เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟผ่าให้เป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวง (ภาพที่ 1.25) นอกจากนี้ยังจัดให้มีสายสัญญาณ โทรศัพท์สายนอก 1 ชุด สายใน 1 ชุด และสายสัญญาณโทรศัพท์สนับสนุนอย่างน้อย 1 ชุด ในทุกห้องพัก ส่วนหลอดไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ กำหนดใช้เป็นแบบประหยัดพลังงาน




ภาพที่ 1.24 ระบบไฟฟ้ากำลังของโครงการ


แผนภาพเส้นตีบวงบนไฟฟ้ากำลังตู้ MDB1, MDB2, EMDB1 และ EMDB2 (LS)


2-85



ภาพที่ 1.25 ไดอะแกรมระบบไฟฟ้ากำลัง







ภาพที่ 1.28 แบบระบบป้องกันฟ้าผ่า ชั้นหลังคา

1.8 ระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบรักษาความปลอดภัยของโครงการ

ระบบป้องกันอัคคีภัย

โครงการเป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษ และอาคารสูง ออกแบบติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) และกฎหมายกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ.2540) ออกแบบความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (พ.ศ.2522) ดังนี้ (ภาพที่ 1.29 นำเสนอภาพตำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัย และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ซึ่งจะนำเสนอบางชั้น เนื่องจากตำแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเหตุไฟไหม้ บางชั้นมีการติดตั้งในตำแหน่งเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน

1.) ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ ติดตั้งในทุกชั้นของแต่ละอาคาร ประกอบด้วย

1.1 แผนกวบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Control Panel : FCP) ทำหน้าที่เป็นศูนย์รับส่งสัญญาณตรวจรับ เมื่ออุปกรณ์แจ้งเหตุที่ติดตั้งไว้เริ่มทำงานจะส่งสัญญาณไปยังแผนกวบคุม และหากมีเหตุเกิดเพลิงไหม้ก็จะส่งสัญญาณแจ้งเหตุให้ทราบทั่วทั้งอาคาร นอกจากนี้ยังมีตู้แสดงแผนผังโซนของอาคาร (Graphic Annunciator : ANAN) ชุดจ่ายไฟช่วยพร้อมแบบเตอร์รีลและระบบเตือนภัยทางสายสัญญาณ

1.2 อุปกรณ์ส่งสัญญาณเพื่อให้หน้าไฟ เป็นสัญญาณแบบกริ่งแบบไฟกระพริบ (Speaker With Strobe Lamp) จะติดตั้งไว้ใกล้กับ Manual Station บริเวณส่วนต้นรับ โถงลิฟท์ โถงทางเดิน โดยทำหน้าที่รับสัญญาณจากเครื่องตรวจจับควันและความร้อน เพื่อส่งเสียงและไฟกระพริบเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

1.3 อุปกรณ์แจ้งเหตุติดตั้ง 2 ประเภท ทั้งแบบแจ้งเหตุอัตโนมัติและแบบใช้มือกด ดังนี้

- (1) ชุดกดแจ้งเหตุแบบไข้มือ (Manual Station) พร้อมสัญญาณแบบกริ่งจะติดตั้งไว้บริเวณ
โถงต้อนรับ โถงลิฟท์ โถงทางเดิน

(2) เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) ติดตั้งไว้ภายในห้องพักทุกห้อง ห้องขณะ
อันตราย โถงต้อนรับ สำนักงาน ห้องเก็บผ้า โถงลิฟท์โดยสาร โถงลิฟท์ดับเพลิง
ห้องน้ำส่วนกลาง ห้องประชุม ห้องรับประทานอาหาร ห้องเก็บของ ห้องเครื่องไฟฟ้า
บันไดหลัก บันไดหนีไฟ และทางเดินของทุกชั้น

- (3) เครื่องตรวจจับความร้อน (Fixed Temp Heat Detector) เป็นแบบตรวจจับความร้อนชนิดจับอุณหภูมิกองที่ อุปกรณ์จะทำงานเมื่อนอุณหภูมิสูงสุดที่กำหนดค่าไว้
- (4) โทรศัพท์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Firemen Telephone Outlet) ติดตั้งไว้บริเวณส่วนต้นรับโถงลิฟท์ โถงทางเดิน

2.) ระบบป้องกันเพลิงไหม้ ประกอบด้วย ระบบท่ออี้น ถังเก็บน้ำสำรอง หัวดับเพลิง และหัวรับน้ำดับเพลิง (ภาพที่ 1.32) ดังนี้

2.1 ท่ออี้น เป็นท่อโลหะผิวเรียบทาสีแดง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว จำนวน 3 ท่ออี้น ติดตั้งตั้งแต่ชั้นพื้นล่าง ไปยังชั้นบนสุดของอาคาร เชื่อมกับท่อเมนส์งำน้ำดับเพลิง ถังเก็บน้ำของอาคาร และหัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร

2.2 ตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประกอบด้วย หัวต่อสายฉีดน้ำดับเพลิง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 ½ นิ้ว และสายฉีดน้ำดับเพลิงชนิดแข็งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว ยาว 30 เมตร ติดตั้งบริเวณโถงลิฟท์ดับเพลิง หน้าบันไดหลัก และบันไดหน้าไฟ ซึ่งทุกระยะห่างกันไม่เกิน 64 เมตร สามารถครอบคลุมการดับเพลิงได้ทั้งชั้น


2.3 หัวรับน้ำดับเพลิงนอกอาคาร (FDC) จำนวน 2 หัว เป็นหัวรับน้ำแบบ 2 ทิศทาง ขนาด 2 ½ นิ้ว x 2 ½ นิ้ว x 4 นิ้ว อยู่บริเวณด้านทิศใต้ของอาคาร เพื่อรับน้ำจากรถดับเพลิงจ่ายให้กับระบบดับเพลิงของโครงการ ที่หัวมีฝาปิด พร้อมข้อความระบุด้วยสีสีทึบสีทึบแสดงว่า “หัวรับน้ำดับเพลิง”


2.4 น้ำสำรองดับเพลิง เก็บไว้ในถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน มีปริมาตร 115 ลูกบาศก์เมตร สามารถสำรองได้นานไม่น้อยกว่า 30 นาที โดยเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 และฉบับที่ 50


2.5 ปั๊มน้ำดับเพลิง (Fire Pump : FP) ชนิด Horizontal จำนวน 1 ชุด ขนาดอัตราสั่งน้ำ 1,000 GPM แรงดันสั่งน้ำ 135 เมตร และจัดให้มี Jockey Pump จำนวน 1 ชุด ขนาด 10 GPM แรงดันสั่งน้ำ 145 เมตร ติดตั้งในห้องเครื่องปั๊ม


3.) เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ ถังดับเพลิงเคมีชนิดแห้ง และถังดับเพลิงชนิด CO₂ ขนาดความจุ 4.5 กิโลกรัม โดยติดตั้งไว้รวมกับตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (FHC) บริเวณโถงลิฟท์ดับเพลิง


4.) ระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติ (Sprinkler System) ติดตั้งแต่ชั้น 1 ถึงดาดฟ้า ครอบคลุมชั้นจอดรถบนต์ โถงทางเดิน โถงลิฟท์ ห้องพักอาศัยทุกห้อง และห้องต่างๆ ทำงานอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิในห้องสูงขึ้น











5.) บันไดหนีไฟ เป็นบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วยอพยพคนออกจากตัวอาคารชั้นบนสุดถึงชั้นพื้นดินมาอย่างชุ从容พล ไว้อย่างปลอดภัย

กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)

ข้อที่ 24 บันไดของอาคารอยู่อาศัยรวม หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก สำนักงาน อาคารสาธารณะ อาคารพาณิชย์ โรงงาน และอาคารพิเศษ สำหรับที่ใช้กับชั้นที่มีพื้นที่อาคารชั้นเหนือขึ้นไปรวมกันไม่เกิน 300 ตารางเมตร ต้องมีความกว้างสูตรที่ไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร แต่สำหรับบันไดของอาคารตั้งกล่าวที่ใช้กับชั้นที่มีพื้นที่อาคารชั้นเหนือขึ้นไปรวมกันเกิน 300 ตารางเมตร ต้องมีความกว้างสูตรที่ไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ถ้าความกว้างของบันไดสูตรน้อยกว่า 1.50 เมตร ต้องมีบันไดอย่างน้อยสองบันได และแต่ละบันไดต้องมีความกว้างสูตรที่ไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร

บันไดของอาคารที่ใช้เป็นที่ชุมนุมของคนจำนวนมาก เช่น บันไดห้องประชุมหรือห้องบรรยายที่มีพื้นที่รวมกันตั้งแต่ 500 ตารางเมตรขึ้นไป หรือบันไดห้องรับประทานอาหารหรือสถานบริการที่มีพื้นที่รวมกันตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป หรือบันไดของแต่ละชั้นของอาคารที่มีพื้นที่รวมกันตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร อย่างน้อย 2 บันได ถ้ามีบันไดเดียวต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร

บันไดที่สูงเกิน 4 เมตร ต้องมีชานพักบันไดทุกช่วง 4 เมตร หรือน้อยกว่านั้น และระยะดึงจากขั้นบันไดหรือชานพักบันไดถึงส่วนต่ำสุดของอาคารที่อยู่เหนือขึ้นไปต้องสูงไม่น้อยกว่า 2.10 เมตร

ชานพักบันได และพื้นที่หน้าบันไดต้องมีความกว้างและความยาวไม่น้อยกว่าความกว้างสูตรของบันได เว้นแต่บันไดที่มีความกว้างสูตรเกิน 2 เมตร ชานพักบันได และพื้นที่หน้าบันไดจะมีความยาวไม่เกิน 2 เมตร ได้

บันไดตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองต้องมีลูกตั้งสูงไม่เกิน 18 เซนติเมตร ลูกนอนเมื่อหักส่วนขั้นบันไดเหลือกันออกแล้วเหลือความกว้างไม่น้อยกว่า 25 เซนติเมตร และต้องมีราวดันไดกันตกบันไดที่มีความกว้างสูตรเกิน 6 เมตรและช่วงบันไดสูง 1 เมตร ต้องมีราวดันได 2 ข้างบริเวณจมูกบันได ต้องมีวัสดุกันลื่น

กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535)

ข้อที่ 22 อาคารสูงต้องมีบันไดหน้าไฟจากชั้นสูงสุดหรือคาดฟ้าสู่พื้นดินอย่างน้อย 2 บันได ตั้งอยู่ในที่ที่บุคคลไม่ว่าจะอยู่ณ จุดใดของอาคารสามารถมาถึงบันไดหน้าไฟได้สะดวก แต่ละบันไดหน้าไฟต้องอยู่ห่างกันไม่เกิน 60.00 เมตร เมื่อวัดตามแนวทางเดิน

ระบบหน้าไฟตามวรรคหนึ่งต้องแสดงการคำนวณให้เห็นว่า สามารถใช้ลำเลียงบุคคลทั้งหมด ในอาคารออกนอกอาคารได้ภายใน 1 ชั่วโมง

การออกแบบโครงการ จัดให้มีบันไดหลัก - หน้าไฟ และบันไดหน้าไฟ จำนวน 2 แห่ง

อาคาร โครงการมีความสูง 29 ชั้น มีบันไดหน้าไฟจำนวน 2 แห่ง

- บันไดหน้าไฟที่ 1 (ST-01) (ใช้เป็นบันไดหลัก และบันไดหน้าไฟ) อยู่ทางด้านทิศใต้ของอาคาร ความกว้าง 1.50 เมตร มีความสูงตั้งแต่ชั้นใต้ดิน (ห้องเครื่อง) ถึงพื้นชั้นคาดฟ้า
- บันไดหน้าไฟที่ 2 (ST-02) (บันไดหน้าไฟ) อยู่ทางด้านทิศเหนือของอาคาร ความกว้าง 1.20 เมตร มีความสูงตั้งแต่ชั้นใต้ดิน (ห้องเครื่อง) ถึงพื้นชั้นคาดฟ้า
- ผู้พักอาศัยภายในอาคารสามารถวิ่งหน้าไฟได้โดยใช้เวลาประมาณ 12.85 นาที ซึ่งเป็นไปตาม พรบ. ควบคุมอาหาร พ.ศ. 2522

ระยะห่างของบันได ST-01 ไปจนถึงบันได ST-02 (ตามแนวทางเดิน) มีระยะห่างเท่ากับ 42.50 เมตร ซึ่งไม่เกิน 60 เมตร ตามข้อกำหนดข้อ 22 ของกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) (ภาพที่ 1.34)

6.) ประตูหน้าไฟ มีความกว้าง 0.9 เมตร สูง 2.0 เมตร ผลักออกสู่ภายนอก เป็นประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็กทนไฟ ทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง พร้อมติดตั้งวัสดุชนิดที่บังคับให้บานประตูปิดได้เอง โดยประตูหน้าไฟสามารถเปิดย้อนกลับในทิศทางเดิมได้ (Re entry) ทุกชั้น

7.) ลิฟท์ดับเพลิง จัดให้มีโถงลิฟท์ดับเพลิง 1 แห่ง พร้อมลิฟท์ดับเพลิงจำนวน 2 ชุด ระยะทางอาศัยด้วยพัสดุอัดอากาศ และระยะทางอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ ซึ่งลิฟท์ดับเพลิงสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา และสามารถจอดได้ทุกชั้น

กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535)

ข้อที่ 28 อาคารสูงต้องจัดให้มีช่องทางเดินทางสำหรับบุคคลภายนอกเข้าไปบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดในอาคารได้ทุกชั้น ช่องทางเดินทางนี้จะเป็นลิฟท์ดับเพลิง หรือช่องบันไดหนีไฟก็ได้ และทุกชั้นต้องจัดให้มีห้องว่างที่มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6.0 ตารางเมตร ติดต่อกันช่องทางนี้ และเป็นบริเวณที่ปลอดจากเปลวไฟ และควันเช่นเดียวกับช่องบันไดหนีไฟ และเป็นที่ตั้งของตู้หัวฉีดน้ำดับเพลิงประจำของอาคาร

การออกแบบโครงการ

ออกแบบโถงลิฟท์ดับเพลิง จำนวน 1 แห่ง แยกจากลิฟท์โดยสารของอาคาร ซึ่งมีผนังและประตูแยกออกจากทางเดินภายในอาคาร และออกแบบให้มีห้องว่างหน้าโถงลิฟท์ดับเพลิงขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6.0 ตารางเมตร ซึ่งโครงการจัดให้มีห้องว่างหน้าโถงลิฟท์ดับเพลิงขนาดพื้นที่ 6.0 ตารางเมตรและจัดให้มีตู้สายฉีดดับเพลิง


8.) ระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉิน เป็นโคมไฟฉุกเฉิน หลอดฮาโลเจน พร้อมแบบเตอร์สำรองไฟไดนาน 2 ชั่วโมง จ่ายไฟฟ้าสำหรับกรณีฉุกเฉิน แยกเป็นอิสระจากระบบอื่น และสามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติเมื่อระบบจ่ายไฟฟาระบบปกติหยุดทำงาน โดยสามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้เพียงพอ เป็นระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉินติดตั้งไว้บริเวณทางเดิน โถงลิฟท์ โถงลิฟท์ดับเพลิง บันไดหนีไฟ โถงต้อนรับ สำนักงาน ห้องน้ำส่วนกลาง ห้องเครื่อง ห้องสำนักงาน ห้องภัตตาคาร พื้นที่พาณิชย์ ห้องปฐมพยาบาล ห้องพักบุรุษ ห้องเก็บผ้า ห้องเก็บของ และที่จอดรถยนต์


9.) ลานหนีไฟทางอากาศ เป็นลานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 ลาน บริเวณชั้นดาดฟ้าของโครงการขนาดพื้นที่ประมาณ 10.00×10.00 เมตร

10.) ป้ายบอกทางหนีไฟ เป็นกล่องป้ายที่มีตัวอักษร “ทางหนีไฟ FIRE EXIT” ภายในมีไฟส่องสว่างได้พลังงานไฟฟ้าจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ 11 วัตต์ พร้อมแบบเตอร์สามารถสำรองไฟฟ้าไดนาน 2 ชั่วโมง เมื่อไฟดับติดตั้งไว้บริเวณทางเข้า – ออกบันไดหนีไฟ โถงต้อนรับ ที่จอดรถยนต์ และทางเดิน

11.) ป้ายบอกตำแหน่งจุดที่อยู่ เป็นป้ายภาพແplainของชั้นต่างๆภายในอาคาร มีรายละเอียดตำแหน่ง อุปกรณ์ดับเพลิง ลิฟท์ ทางหนีไฟ เป็นต้น ติดไว้บริเวณห้องโถงหน้าลิฟท์ของทุกชั้น


12.) ระบบป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า ประกอบด้วย เสาล่อฟ้า สายล่อฟ้าสายตัวนำ สายนำลงดิน และหลักสายดินที่เชื่อมโยงกันเป็นระบบ (ภาพที่ 1.25)





13.) จุดรวมพล กำหนดไว้เป็นแนวทางเบื้องต้น ไว้บริเวณพื้นที่จัดส่วนด้านหน้าโครงการ กิดเป็นพื้นที่จุดรวมพลไม่น้อยกว่า 1 คนต่อพื้นที่ 0.25 ตารางเมตร โดยโครงการได้กำหนดจุดรวมพลจำนวน 1 แห่ง ขนาดพื้นที่ 329 ตารางเมตร ไม่นับรวมกับส่วนที่ซ้อนทับกับต้นไม้ขนาดใหญ่ (จำนวน 14 ต้น กิดที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางคำต้น 1 เมตร รวมเป็นพื้นที่ 11 ตร.ม.) กิดเป็นอัตราส่วนของผู้พักอาศัยของโครงการ 1 คนต่อพื้นที่จุดรวมพล 0.29 ตารางเมตร (ภาพที่ 1.35)

ดังนั้น จุดรวมพลดังกล่าวข้างต้น สามารถรองรับผู้พักแรม และพนักงานของโครงการ ได้อย่างเพียงพอ โดยบริเวณดังกล่าว จะไม่มีกีดขวางการอำนวยการดับเพลิง และเส้นทางวิ่งของรถดับเพลิงในกรณีเกิดอัคคีภัยของโครงการแต่อย่างใด พร้อมกันนี้จุดรวมพลเบื้องต้นดังกล่าว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ตามการซ้อมดับเพลิงประจำปีของโครงการ ซึ่งโครงการต้องขอคำปรึกษาจากหน่วยงานซ้อมดับเพลิงต่อไปอีกครั้งหนึ่ง



ระบบรักษาความปลอดภัยของโครงการ

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำอยู่ภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อคอยดูแลความสะอาดและตรวจสอบความสงบเรียบร้อยของผู้พักแรม พร้อมจัดให้มีประตูเปิด – ปิด บริเวณทางเข้าออกอาคาร ด้วยระบบคีย์การ์ด และระบบสัญญาณโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ติดตั้งไว้ทุกชั้น รายละเอียด ดังนี้

1. ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) ซึ่งเป็นระบบโทรทัศน์วงจรปิดที่สามารถเฝ้าดูพื้นที่เพื่อป้องกันความปลอดภัยตามจุดต่างๆ โดยคุณสมบัติของกล้องสามารถจับภาพได้ในเวลาอันสั้น เป็นระบบที่สามารถบันทึกภาพได้อย่างน้อย 1 เดือน และสามารถดูภาพย้อนหลังได้
2. ติดตั้งระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ (Access Control) ควบคุมการเข้า – ออกห้องพัก ด้วยใช้ระบบคีย์การ์ด และภาพของผู้เข้ามาติดต่อจะถูกบันทึกไว้ด้วยกล้อง CCTV บริเวณทางเข้าออกโดยอัตโนมัติ เพื่อความปลอดภัย

1.9 สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา

โครงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ตามกฎหมาย กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 โดยสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา มีรายละเอียด ดังนี้ (ภาพที่ 1.36)

การออกแบบของโครงการ

1. ป้ายแสดงสิ่งอำนวยความสะดวกทาง โครงการจัดให้มีสัญลักษณ์รูปผู้พิการ เป็นสีขาว โดยพื้นป้ายเป็นสีน้ำเงิน หรือสีน้ำเงิน โดยพื้นป้ายเป็นสีขาว สามารถมองเห็นได้่ายหั้งกลางวันและกลางคืน
2. ทางลาด บริเวณทางเข้าอาคารมีทางลาด 4.5% สำหรับรถเข็นผู้พิการ เป็นพื้นผิวที่มีวัสดุที่ไม่ลื่นลัดเรียบ ไม่ลื่นลัด
3. ลิฟท์ ทางโครงการจัดให้มีลิฟท์สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราให้ใช้ได้ จัดให้มีลิฟท์แต่ละตัวมีลักษณะ ดังนี้
 - 3.1 ขนาดลิฟท์แต่ละตัวมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.10 เมตร และยาว 1.40 เมตร

3.2 ช่องประตูลิฟท์มีความกว้างสูงสุดที่ไม่น้อยกว่า 0.90 เมตรและมีระบบแสงเพื่อป้องกันไม่ให้ประตูลิฟท์หนีบผู้โดยสาร

3.3 มีรั้วจับโดยรอบตัวลิฟท์ สำหรับรายละเอียดต่างๆ เป็นไปตามข้อกำหนด เช่น ลักษณะปูมกดเรียกลิฟท์ ปูมบังคับลิฟท์ และปูมสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน ตัวเลขบอกตำแหน่งชั้น เป็นต้น

3.4 จัดให้มีพื้นผิวต่างสัมผัส บนพื้นบริเวณหน้าประตูลิฟท์ กว้างไม่น้อยกว่า 0.3 เมตร และยาวไม่น้อยกว่า 0.9 เมตร ซางอยู่ห่างจากประตูลิฟท์ไม่น้อยกว่า 0.3 เมตร แต่ไม่เกิน 0.6 เมตร

4. บันได จัดให้มีบันไดทั้งสิ้น 2 แห่ง มีรายละเอียดขั้นต่ำของการออกแบบบันไดแต่ละแห่ง ดังนี้

4.1 บันได ST-01 มีความกว้าง 1.50 เมตร

4.2 บันได ST-02 มีความกว้าง 1.50 เมตร

4.3 มีราวบันไดทั้ง 2 ข้าง

4.4 พื้นผิวของบันไดต้องใช้วัสดุที่ไม่ลื่น

4.5 ลูกตั้งบันไดไม่เปิดเป็นช่องโถ่

4.6 มีลูกตั้งสูง 0.5 เมตร และลูกนอนมีความกว้าง 0.28 เมตร


4.7 มีป้ายแสดงทิศทาง ตำแหน่ง หรือหมายเลขอุ้งของอาคารที่คุณพิการทางการมองเห็นหรือคนชราสามารถทราบความหมายได้ ดังอยู่บริเวณทางขึ้นและทางลงของบันไดที่เชื่อมระหว่างชั้นของอาคาร

5. ที่จอดรถ จัดให้มีที่จอดรถยนต์ทั้งหมด 192 คัน แบ่งเป็นที่จอดรถยนต์ผู้พิการ 3 คัน บริเวณชั้นที่ 2-4 โดยที่ช่องจอดรถยนต์สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา จะมีสัญลักษณ์รูปผู้พิการนั่งเก้าอี้ล้อติดอยู่บนพื้นของที่จอดรถ ที่จอดรถยนต์สำหรับผู้พิการเป็นสีเหลืองผืนผ้า ตั้งฉากกับทางรถวิ่ง มีความกว้างของช่องจอดเท่ากับ 2.4 เมตร และมีความยาวเท่ากับ 6.0 เมตร มีที่ว่างข้างที่จอดกว้าง 1 เมตร ตลอดความยาวของที่จอดรถ


6. ประตู ช่องประตูมีความกว้างสูงสุดที่ไม่น้อยกว่า 0.9 เมตร และเปิดปิดได้ง่าย

7. ห้องส้วม จัดให้มีห้องส้วมสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา จำนวน 6 ห้อง บริเวณชั้นที่ 1 และ 8 มีรายละเอียดเป็นไปตามข้อกำหนด เช่น มีพื้นที่ว่างภายในห้องส้วมเพื่อให้เก้าอี้สามารถหมุนตัวกลับໄ�回 ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร เป็นต้น ประตูห้องเป็นบานเลื่อน และมีสัญลักษณ์รูปผู้พิการติดไว้ที่ประตูด้านหน้าห้องส้วม พื้นห้องส้วมนีระดับเสมอ กับพื้นภายนอก วัสดุปูพื้นไม่ลื่น


8. พื้นผิวต่างสัมผัส จัดให้มีพื้นผิวต่างสัมผัสสำหรับคนพิการทางการมองเห็นที่พื้นบริเวณต่างระดับที่มีความต่างระดับต่างกันเกิน 0.20 เมตรที่ทางขึ้นและทางลงของบันได ที่ด้านหน้าและด้านหลังของของประตูทางเข้าอาคาร
9. ห้องพัก จัดให้มีห้องพักที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา เข้าใช้ได้ไม่น้อยกว่า 1 ห้องต่อจำนวนห้องพัก 100 ห้อง โดยโครงการมีห้องพักทั้งสิ้น 501 ห้อง เป็นห้องพักผู้พิการ 6 ห้อง บริเวณชั้น 9 – 11 และชั้นที่ 22 – 22 ชั้นละ 1 ห้อง ซึ่งภายในห้องพักผู้พิการ มีสัญญาณบอกเหตุ หรือเคื่อนภัย




2-48




ภาพที่ 1.38 ห้องน้ำ และลิฟท์ของโครงการ สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ชั้น G



ภาพที่ 1.39 ช่องจอดรถของโครงการ สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ชั้น 2 - 4



ภาพที่ 1.40 ห้องพักสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ชั้น 9 – 11 (Ibis Room)



ภาพที่ 1.41 ห้องพักสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ชั้น 20 – 22 (Mercure Room)

1.10 พื้นที่นันทนาการและพื้นที่สีเขียวของโครงการ

พื้นที่สีเขียวและพื้นที่สำหรับพักผ่อนนันทนาการของโครงการ เป็นพื้นที่ส่วนที่ผู้พักอาศัยสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ในการพักผ่อน ออกกำลังกาย การออกแบบพื้นที่สีเขียวทางโครงการได้หลักเลี้ยงตำแหน่งของการปลูกพื้นที่ไม้ไผ่ให้ช้อนทับกับระบบท่อระบายน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย บ่ออนุรักษ์ และริ้วของโครงการ และไม่นำพื้นที่สีเขียวที่อยู่ภายใต้แนวอาคาร และพื้นที่สีเขียวกว้างน้อยกว่า 1 เมตร มาคิดคำนวณ และบนอาคารมีความหนาของดินที่ปลูกไม่ยืนต้น ไม่น้อยกว่า 1.0 เมตร สำหรับรายละเอียดของการจัดพื้นที่สีเขียวของโครงการมีดังนี้

พื้นที่สีเขียวของโครงการ โดยจำนวนผู้พักอาศัยของโครงการ 1,102 คนและทางโครงการมีพื้นที่สีเขียว 1,143 ตร.ม. ดังนั้น มีอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อผู้ใช้พื้นที่โครงการ เท่ากับ 1 คน ต่อ 1.03 ตร.ม. (ซึ่งเกณฑ์กำหนดให้โครงการต้องมีพื้นที่สีเขียวไม่น้อยกว่า 1 ตร.ม. ต่อ 1 คน) ซึ่งถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

การจัดพื้นที่สีเขียวของโครงการ โครงการได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของพื้นที่ปลูกและคำนึงถึงการรักษาสภาพแวดล้อมภายในพื้นที่โครงการและบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ โดยจัดสวนหย่อม บริเวณชั้นล่างที่พื้นดินและจัดส่วนแนวตั้ง (Green Wall), บริเวณลานจอดรถชั้น 2 – 6, ชั้นที่ 9 และชั้นที่ 29 ดังเห็นได้จากการที่โครงการคงไม่ยืนต้นที่มีอยู่เดิมในพื้นที่โครงการ ได้แก่ ต้นประดู่ บ้าน ต้นข่อย ต้นจามจุรี เป็นต้น ร่วมกับการปลูกต้นไม้ที่มีความสวยงามและไม่ยั่งยืน ดังนั้นพื้นที่ไม้ที่คัดเลือกจึงสามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน ได้แก่ ชงโโค ยี่หุบ ราชพฤกษ์ เป็นต้น

1.11 การลดการใช้พลังงาน

การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

โครงการ โรงแรมเมอร์เคียว ไอบิส กรุงเทพ สุขุมวิท 24 เป็นอาคารใหญ่พิเศษและอาคารสูง ตัวอาคารถูกออกแบบให้มีลักษณะโปร่ง โล่ง และจังให้มีพื้นที่สีเขียวบนอาคาร และโดยรอบอาคาร โดยมีแนวคิดการออกแบบอาคารโครงการ ดังนี้ เน้นความต้องการของกิจกรรมภายในโครงการ สะท้อนออกมารูปแบบสถาปัตยกรรมที่เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมโดยรอบอาคาร

และการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งตามกฎหมาย กำหนดประเพณี หรือขนาดอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีในการออกแบบอาคาร เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

- **ประเภทและขนาดอาคาร** (ข้อกำหนด ข้อที่ 2 การก่อสร้างหรือการดัดแปลงโครงการ ดังต่อไปนี้ หากขนาดพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ห้องมีการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ตามกฎหมายนี้ (7) อาคาร โรงแรมตาม กฎหมายว่าด้วยโรงแรม) ซึ่งทางโครงการเองมีขนาดพื้นที่ใช้สอย 29,103 ตารางเมตร ดังนั้นจึงมีการออกแบบอาคาร เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
- **มาตรฐาน และหลักเกณฑ์ในการออกแบบอาคาร** ค่าการถ่ายเทรวมของผนังอาคาร (OTTV) ของโครงการ มีค่าเท่ากับ 26.59 วัตต์/ตารางเมตร (เป็นไปตามเกณฑ์ของ กฎกระทรวงอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2552 กำหนดไว้ที่ 30 วัตต์/ตารางเมตร) ค่าการถ่ายเท ความร้อนรวมของหลังคา (RTTV) ของอาคาร มีค่าเท่ากับ 3.04 วัตต์/ตารางเมตร/อาคาร (เป็นไปตามเกณฑ์ของกฎกระทรวงอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2552 กำหนดไว้ที่ 10 วัตต์/ ตารางเมตร)
- **ระบบแสงสว่าง** การใช้ไฟส่องสว่างภายในอาคาร โครงการออกแบบใช้ไฟส่องสว่าง 9.02 วัตต์/ตารางเมตร (ซึ่งไม่เกิน 12 วัตต์/ตารางเมตร ตามที่กฎหมายกำหนดไว้)
- **ระบบปรับอากาศ** โครงการใช้ระบบปรับอากาศ ประเภท และขนาดต่างๆของระบบปรับ อากาศที่ติดตั้งภายในอาคาร ต้องมีค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะขึ้นต่ำค่าประสิทธิภาพการ ให้ความเย็น และค่าพลังงานไฟฟ้าต่อต้นความเย็นเป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด นอกจากนี้ โครงการ ได้จัดให้มีการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม โดยอุปกรณ์ดังกล่าวจะ เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยลดการใช้พลังงานภายในโครงการ ดังนี้
 - เลือกใช้ไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ไฟต่างๆ แบบประหยัดพลังงานทั้งในพื้นที่ส่วนกลางและ ห้องพักอาศัย
 - ติดตั้งสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำรวมถึงมีการรณรงค์ให้พนักงานประหยัดการใช้น้ำใช้ไฟโดยการปิดประตู และการประหยัด พลังงานอื่นๆ เช่น การใช้กระดาษรีไซเคิล หรือการใช้บันไดขึ้นลงแทนการขึ้นลงลิฟท์ 1 ชั้น เป็นต้น


1.12 การจัดการสารวายน้ำ

โครงการจะดูแลและควบคุมคุณภาพน้ำในสารวายน้ำส่วนกลางให้ถูกสุขลักษณะตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะในการควบคุมการประกอบกิจกรรมสารวายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกันตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขฉบับที่ 1/2550 ซึ่งโครงสร้างและส่วนประกอบสารวายน้ำดังนี้

- โครงสร้างสารวายน้ำสร้างด้วยคอนกรีต เสริมเหล็ก หรือวัสดุที่มีความมั่นคงแข็งแรง น้ำซึมไม่ได้ พนังเรียบอยู่ในสภาพดี
- มีร่างระบายน้ำล้วน มีฝาปิดครอบสารวายน้ำ กว้าง 30-40 ซม. ไม่เป็นสนิม แข็งแรง ทำความสะอาดง่าย ออยู่ในสภาพดี และไม่มีน้ำล้นออกจากราง
- มีอุปกรณ์เครื่องมือทำความสะอาดสารวายน้ำ ได้แก่ เครื่องดูดตะกอน แปรงขัด สารชนิดลดทองเหลือง และพลาสติก รวมทั้งตะกรงช้อนวัสดุขวนคลอห
- มีที่วางสำหรับใช้เป็นทางเดินรอบสารวายน้ำ ความกว้างไม่น้อยกว่า 1.2 ม. ไม่ลึก ไม่มีน้ำขังทำความสะอาดง่าย
- มีป้ายบอกความลึก หรือตัวเลขบอกระดับความลึก ที่สามารถมองเห็นได้ชัด
- จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณสารวายน้ำ เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจนในกรณีที่มีการเปิดใช้สารในเวลากลางคืน
- พื้นทำด้วยวัสดุแข็งแรง เรียบ ไม่ดูดซึมน้ำทำความสะอาดง่าย ไม่ลื่นลื่นอยู่ในสภาพดี
- จัดให้มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บ

ขั้นตอนการดูแลสารวายน้ำ

- 1) ตรวจสอบน้ำวันละ 3 ครั้งเพื่อหาค่าคลอรีนและระดับ pH ของน้ำทุกวัน ซึ่งจะต้องรักษาระดับให้อยู่ในค่ามาตรฐาน (คลอรีน 1.0 – 3.0) (PH 7.2 – 7.6)
- 2) หลังจากสารวายน้ำปิด (ประมาณ 19.00 น.) จะทำการเติมเกลือลงในสารวายน้ำเมื่อเครื่องวัดค่าซึ่น Low Salt
- 3) การทำความสะอาดก้นสารวายน้ำดังกล่าวหลังจากปิดสารวายน้ำ
- 4) ตรวจสอบความดันถังกรองและถังตัวกรอง
- 5) ทำการวิเคราะห์น้ำเพื่อตรวจสอบสุขอนามัยของน้ำประจำทุกเดือน





บทที่ 2

มาตรการการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 2 ผลการดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 สรุปมาตรการการป้องกันและการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ โรงแรมเมอร์เคียว ไอบิส กรุงเทพ สุขุมวิท 24 ของบริษัท บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 5/1 แขวงคลองตัน เขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยโครงการได้รับการอนุมัติจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบรายงานเลขที่ ทส.1009.5/11479 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560 ซึ่งครอบคลุมปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ คือ

- คุณภาพน้ำ
- คุณภาพชีวิต
- ระบบการป้องกันอัคคีภัย
- อื่น ๆ

ทั้งนี้ สามารถพิจารณารายละเอียดจากสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรมเมอร์เคียว ไอบิส กรุงเทพ สุขุมวิท 24 ของบริษัท บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2565 มีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2.1

โครงการ โรงแรม เมอร์เคียว อิบิส กรุงเทพฯ สุขุมวิท 24 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

ตารางที่ 2.1 สรุปมาตรการการป้องกันและการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันแก้ไขและการลดผลกระทบ	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
1. แหล่งน้ำใช้	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบการทำงานของระบบท่อส่งน้ำและระบบจ่ายน้ำประจำ - ตรวจสอบรอยแตกร้าว ของถังเก็บน้ำใต้ดินและคาดฟื้น - ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135 (พ.ศ.2534) เรื่องน้ำบริโภคในอาหารที่ปิดมิชิด 	-	- ไม่พบปัญหา
2. การใช้ไฟฟ้า	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบการรั่วไฟล/การลัดวงจรของหม้อแปลงไฟฟ้า ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ - ตรวจสอบการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอตามคุณภาพของผู้ผลิต - จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการ โดยให้เข้ารับการอบรมกับบริษัทด้านงานเจ้าหน้าที่หม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการ เพื่ออยู่ประจำในการดูแลและบำรุงรักษาระบบ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ประสานงานกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงเจ้ามาตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า ทุกๆ 6 เดือนต่อครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 	-	- ไม่พบปัญหา

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
3. การจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบถังขยะ และห้องพักขยะรวม ให้มีสภาพที่ดีอยู่เสมอ ถ้ามีการผุกร่อน หรือชำรุดต้องดำเนินการแก้ไขทันที - ตรวจสอบปริมาณขยะต่อก้าง บริเวณที่พักขยะรวมและภาชนะรองรับมูลฝอย หากพบว่ามีขยะต่อก้างต้องรีบดำเนินการแก้ไขทันที 	-	- ไม่พบปัญหา
4. การคมนาคม	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบห้ามมิให้ประกอบกิจกรรมใดๆ รวมทั้งการก่อสร้างในบริเวณ ที่จัดไว้สำหรับเป็นพื้นที่ จอดรถยนต์ อันจะทำให้พื้นที่จอดรถบนต่อลดลง 	-	- ไม่พบปัญหา
5. การป้องกันอัคคีภัย	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบระบบเตือนภัย และป้องกันอัคคีภัยให้ใช้การได้ดี ตามคู่มือแนะนำผลิตภัณฑ์ 	-	- ไม่พบปัญหา
6. การระบายน้ำ 6.1 เกษชยะ และตะกอนดินทราย 6.2 เครื่องสูบน้ำ 6.3 รั่ว คสล.	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบบ่อพัก ห่อระบายน้ำรอบโครงการ และบ่อคักขยะบริเวณจุดเชื่อมท่อของโครงการกับร่องระบายน้ำช่องสุขุมวิท 24 - ตรวจสอบเครื่องสูบ ให้อยู่ในสภาพดีสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ตรวจสอบรั่ว คสล. โดยรอบโครงการให้อยู่ในสภาพดี ไม่ชำรุดเสียหาย 	-	- ไม่พบปัญหา

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
7. ระบบบำบัดน้ำเสียรวม 7.1 ตะกอนไขมัน 7.2 ตะกอนในถังเก็บตะกอน 7.3 pH, BOD, SS, Settatable Solids, TDS, Sulfide, TKN, Fat oil & Grease 7.4 ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบตะกอนไขมัน พร้อมแจ้งหน่วยงานเข้ามาสูบกำจัดจากไขมัน - ประสานงานให้เอกชนที่ได้รับอนุญาตเก็บขนจากหน่วยงานราชการ และ/หรือ สำนักงานเขตคลองเตยเข้ามาสูบตะกอนสะสมออกจากถังเก็บตะกอนเป็นประจำทุก 2 เดือน หรือเมื่อถึงเก็บตะกอนเต็ม - ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานความคุณการระบายน้ำทึบ จากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 - รายงานสถิติและข้อมูลที่เก็บได้จากการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการตามแบบ ทส.1 และ ทส.2 ของกรมควบคุมมลพิษ ตามกฎหมาย กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติ และข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 	-	- ไม่พบปัญหา
8. สารว่ายน้ำ 8.1 โครงสร้างและส่วนประกอบสารว่ายน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบโครงสร้างสารว่ายน้ำ การซึมน้ำให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ พื้นกระเบื้องสารว่ายน้ำ ต้องไม่แตกหรือมีคมที่จะทำอันตรายได้ - ตรวจสอบร่างระบายน้ำล้น ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ถ้ามีการผุกร่อน หรือ ชำรุดต้องดำเนินการแก้ไขทันที - ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือที่ทำความสะอาดสารว่ายน้ำ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 	-	- ไม่พบปัญหา

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
8.1.1 โครงสร้างสระว่ายน้ำสร้างด้วยคอนกรีต เสริมเหล็ก หรือวัสดุที่มีความมั่นคงแข็งแรง น้ำซึมไม่ได้ ผนังเรียบอยู่ในสภาพดี	- ตรวจสอบทางเดินรอบสระว่ายน้ำ ให้อ่ายู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ถ้าทางเดินมีน้ำขัง หรือลื่น ต้องดำเนินการแก้ไขทันที	-	- ไม่พบปัญหา
8.1.2 มีร่างระบายน้ำลื้น มีฝาปิดรอบสระว่ายน้ำ กว้าง 30-40 ซม. ไม่เป็นสนิม แข็งแรง ทำความสะอาดง่าย อยู่ในสภาพดี และไม่มีน้ำลื้นออกจากการ	- ตรวจสอบว่ามีป้ายบอกระดับความลึกสระว่ายน้ำหรือไม่ - ตรวจสอบแสงสว่าง บริเวณสระว่ายน้ำ ให้อ่ายู่ในสภาพดีอยู่เสมอ		
8.1.3 มีอุปกรณ์เครื่องมือทำความสะอาดด้วยน้ำ ได้แก่ เครื่องดูดตะกอน แปรงขัด สารชนิด漉漉ทองเหลือง และพลาสติก รวมทั้งตะกรงช้อนวัสดุขวนคลอ	- ตรวจสอบพื้น ให้อ่ายู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ถ้ามีน้ำขัง หรือลื่น ต้องดำเนินการแก้ไขทันที		
8.1.4 มีที่วางสำหรับใช้เป็นทางเดินรอบสระว่ายน้ำ ความกว้างไม่น้อยกว่า 1.2 ม. ไม่ลื่น ไม่มีน้ำขัง ทำความสะอาดง่าย	- ตรวจสอบห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บสิ่งของที่วาง หรือเก็บรองเท้า ให้อ่ายู่ในสภาพดีเสมอ - ตรวจสอบอ่างล้างมือ ล้างตัว ล้างเท้า และการเติมคลอรีน ให้อ่ายู่ในสภาพดีอยู่เสมอ		
8.1.5 มีป้ายบอกความลึก หรือตัวเลขบอกระดับความลึกที่สามารถมองเห็นได้ชัด	- ตรวจสอบการรักษาความสะอาดรอบสระว่ายน้ำ - ตรวจสอบว่ามีการนำสตั๊ปไปในบริเวณสระว่ายน้ำหรือไม่		

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
8.1.5 มีป้ายบอกความลึก หรือตัวเลขบอกระดับความลึกที่สามารถมองเห็นได้ชัด		-	- ไม่พบปัญหา
8.1.6 จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณสาธารณะ เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจนในกรณีที่มีการเปิดใช้สระในเวลากลางคืน			
8.1.7 พื้นทำด้วยวัสดุแข็งแรง เรียบไม่ดูดซึมน้ำทำความสะอาดง่าย ไม่ลื่นอยู่ในสภาพดี			
8.1.8 จัดให้มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ดูแลรักษาสิ่งของ ที่วาง หรือเก็บ รองเท้า สำหรับผู้ใช้บริการ ในบริเวณทางเข้าสระว่ายน้ำ			
8.1.9 จัดให้มีอ่างล้างมือ บริเวณล้างตัวก่อนลงสระ และที่ล้างเท้าที่ทางเข้าบริเวณสระว่ายน้ำ และเติมคลอรีนลงในที่ล้างเท้า เพื่อป้องกันการติดเชื้อ			
8.1.10 รักษาความสะอาดพื้นที่โดยรอบสระว่ายน้ำอย่างสม่ำเสมอ			
8.1.11 มีให้มีการนำสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ำ			

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
<p>8.2 คุณภาพน้ำในระบ่าว่ายน้ำ</p> <p>8.2.1 ใส สะอาด ไม่มีเศษพัง หรือเศษใบไม้ในระบ่าว่ายน้ำ</p> <p>8.2.2 เครื่องมือสำหรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ได้แก่ pH meter และ Free and Total Chlorine Test Kit ไว้ประจำโครงการรวมทั้งบันทึกผลการวิเคราะห์</p> <p>8.2.3 คุณลักษณะเครื่องกรองน้ำเพื่อให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ</p> <p>8.2.4 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) อยู่ในช่วง 7.2-8.4</p> <p>8.2.5 ค่าคลอรีนอิสระ (Free Chlorine) อยู่ในช่วง 0.6-1.0 ppm</p> <p>8.2.6 ค่าคลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined Chlorine) อยู่ในช่วง 0.5-1.0 ppm</p> <p>8.2.7 ตรวจวัดโคลิฟอร์ม แบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) น้อยกว่า 10 ต่อน้ำ 100 มิลลิลิตร</p> <p>8.2.8 ตรวจวัดฟีโคล โคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) ต้องไม่พบ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบคุณภาพน้ำในระบ่าว่ายน้ำ จำนวน 2 จุด คือ ส่วนลึก และส่วนตื้น ขณะผู้ที่มาใช้บริการมากที่สุด - ตรวจสอบความใส สะอาด ด้วยสายตา - pH meter ต้องสามารถตรวจวิเคราะห์ได้ใจช่วง 3-9 และอ่านค่าได้ช่วงละ 1 - Free and Total Chlorine Test Kit ต้องสามารถวิเคราะห์ได้ใจช่วง 0.2-2 ppm - เครื่องกรองไม่มีการอุดตัน และน้ำที่ผ่านการกรองมีความสะอาด - pH meter - Free and Total Chlorine Test Kit - Free and Total Chlorine Test Kit - MPN method ในอัตราส่วน 100 มิลลิลิตร - Multiple tube fermentation technique 	<p>- ตรวจเดือนละ 1 ครั้ง</p> <p>- ตรวจเดือนละ 1 ครั้ง</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p> <p>- ไม่พบปัญหา</p>

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
8.2.9 ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) อยู่ในช่วง 80-100 ppm	- Titration	- ตรวจปีละ 1 ครั้ง	- ไม่พบปัญหา
8.2.10 ค่าความกระด้าง (Calcium hardness) อยู่ในช่วง 250-600 ppm	- EDTA Titration	- ตรวจปีละ 1 ครั้ง	- ไม่พบปัญหา
8.2.11 ความเข้มข้นกรดไซยาโนริก (Cyanuric acid) อยู่ในช่วง 30-60 ppm	- Cyanuric Acid Photometer	- ตรวจปีละ 1 ครั้ง	- ไม่พบปัญหา
8.2.12 ตรวจความเข้มข้นคลอไรด์ (Chloride) ไม่เกิน 600 ppm	- EDTA Titration	- ตรวจปีละ 1 ครั้ง	- ไม่พบปัญหา
8.2.13 ตรวจความเข้าขั้น ammonium ไม่นี๊ก 20 ppm	- Colorimetric Method	- ตรวจปีละ 1 ครั้ง	- ไม่พบปัญหา
8.2.14 ตรวจความเข้มข้น nitrate ไม่เกิน 50 ppm	- Cadmium Reduction	- ตรวจปีละ 1 ครั้ง	- ไม่พบปัญหา
8.2.15 ตรวจวัดเบคทีเรีย E.coli ต้องไม่พบ	- Multiple tube fermentation technique	- ตรวจปีละ 1 ครั้ง	- ไม่พบปัญหา

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
8.2.16 ตรวจวัดแบคทีเรีย Staphylococcus aureus	- Multiple tube fermentation technique	- ตรวจปีละ 1 ครั้ง	- ไม่พบปัญหา
8.2.17 ตรวจวัดแบคทีเรีย Pseudomonas aeruginosa ร่องไม่พบ	- Multiple tube fermentation technique	- ตรวจปีละ 1 ครั้ง	- ไม่พบปัญหา
8.2.18 มีการทำบันทึกข้อมูลจำนวนผู้ใช้สารระว่างน้ำในแต่ละวัน	- บันทึก เพศ อายุ และระยะเวลาใช้สารระว่างน้ำ	- ตรวจปีละ 1 ครั้ง	- ไม่พบปัญหา
8.3 ความปลอดภัยในการใช้สารระว่างน้ำ	- มีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ตลอดเวลาที่เปิดบริการ - ป้ายแสดงข้อปฏิบัติ ต้องมีข้อความอย่างน้อย ดังนี้ 1. ต้องสวมชุดว่ายน้ำที่สะอาด 2. ต้องชำระร่างกายก่อนลงสระทุกครั้ง 3. ผู้ที่เป็นโรคติดต่อ ห้ามลงเล่นในสาระว่ายน้ำ 4. ห้ามน้ำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณสาระ 5. ห้ามปั๊สสาว บ้านน้ำลาย หรือสั่งน้ำมูกลง ในสาระ 6. ห้ามทำสาระว่ายน้ำสกปรก 7. จำนวนผู้ใช้งานมากที่สุดที่สาระว่ายน้ำ รองรับได้ 8. วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น	-	- ไม่พบปัญหา

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
8.3.3 สถานที่เก็บเคมีต้องมีป้ายระบุว่า สถานที่เก็บสารเคมีอันตราย และห้ามเข้า มีการ ระบบอาณาเขต และการป้องกันน้ำซึมเข้าภายนอก บรรจุสารเคมี	- มีป้ายแสดง “สถานที่เก็บสารเคมีอันตราย” และ “ห้ามเข้า” - ระบบระบายน้ำอาณาเขตใช้ได้ดี - ไม่มีน้ำซึมเข้าภายนอกบรรจุสารเคมี อุปกรณ์ในการช่วยชีวิตต้องจัดให้มี - ไฟฟ้าช่วยชีวิต อุ่นน้ำอุ่น 2 อัน - ห่วงชูชีพ เส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อย 15 นิ้ว หรือหุ้นลอยผูกไว้กับ เซื้อกความพยายามไม่น้อยกว่าความกว้างของสะพานว่าญ้ำอย่างน้อย 2 อัน - ไม่ช่วยชีวิตหรือวัตถุอื่นใด ที่มีความพยายามไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร น้ำหนักเบา อย่างน้อย 1 อัน และต้องวางไว้ที่ปลายกลุ่มส่วนลึกของสะพานน้ำ - เครื่องช่วยหายใจ สำหรับผู้ใหญ่ 1 ชุด และเด็ก 1 ชุด - ห้องปฐมพยาบาลหรือชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา	-	- ไม่พบปัญหา
8.3.4 มีอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตประจำสะพานน้ำ ได้แก่ ไม่ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ เครื่องช่วยหายใจ ห้องปฐมพยาบาล หรือชุดปฐมพยาบาล เป็นต้น และมีการฝึกอบรมช้อนใช้งาน	- ไม่ช่วยชีวิตหรือวัตถุอื่นใด ที่มีความพยายามไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร น้ำหนักเบา อย่างน้อย 1 อัน และต้องวางไว้ที่ปลายกลุ่มส่วนลึกของสะพานน้ำ - เครื่องช่วยหายใจ สำหรับผู้ใหญ่ 1 ชุด และเด็ก 1 ชุด - ห้องปฐมพยาบาลหรือชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา		
8.3.5 มีป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลหรือช่วยชีวิตคนจนน้ำ ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ ชัดเจนบริเวณสะพานน้ำ	- ป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาล หรือช่วยชีวิตคนจนน้ำ ต้องไม่มีสิ่งบดบัง สามารถเห็นได้ชัดเจน - ตรวจสอบโทรศัพท์ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ		
8.3.6 มีโทรศัพท์และติดหมายเลขโทรศัพท์ ที่สำคัญ เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจนครบาล ตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจน บริเวณสะพานน้ำ			

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
9 ระบบปรับอากาศ 9.1 ห้องเย็น 9.1.1 ค่าความเป็นกรดเป็นด่างแบบที่เรียกวัสดุ เชื้อโลจิโอนิกา 9.1.2 ปริมาณคลอรีโนอิสระ	- เก็บและวิเคราะห์เชื้อโลจิโอนิกา - เครื่องมือวัดคลอรีโนอิสระ	- ตรวจทุก 6 เดือน - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง	- ไม่พบปัญหา - ไม่พบปัญหา
10 การสื่อสารและการเฝ้าระวัง 10.1 การบดบังสัญญาณโทรศัพท์และวิทยุจากตัวอาคาร โครงการ กับบ้านพักอาศัยโดยรอบ โครงการในระยะ 100 เมตร	- ตรวจสอบการบดบังสัญญาณโทรศัพท์และวิทยุจากตัวอาคาร โครงการ กับบ้านพักอาศัยโดยรอบ โครงการในระยะ 100 เมตร ว่าได้รับความเดื่องร้อนจาก การบดบังหรือไม่	-	- ไม่พบปัญหา
11 การป้องกันอัคคีภัย 11.1 การใช้งานไฟของ Fire alarm bell, Manual Station, FHC ระบบจ่ายน้ำดับเพลิง ถังดับเพลิง และควบคุมสัญญาณ และประตูหนีไฟ ระบบ Re-entry	- ตรวจสอบระบบเตือนภัย และป้องกันอัคคีภัยให้ใช้การได้ตามที่มีออกแบบนำ ผลิตภัณฑ์	- ตรวจสอบตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตแนะนำ	- ไม่พบปัญหา

องค์ประกอบบทงสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
12 ทัศนียภาพ 12.1 การเติบโตของต้นไม้ 12.2 ความชุ่มชื้น ของพื้นดินในบริเวณสวน และรอบต้นไม้ 12.3 ขนาดการแผ่ของเรือนยอดต้นไม้และความสูงของต้นไม้	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ หากพบว่า ต้นไม้ เที่ยงเวลา หรือตายให้นำรุ่งคุณแล และปลูกซ้อมแซมทันที - ตรวจสอบความชุ่มชื้นของพื้นดินในบริเวณสวน และรอบต้นไม้ - ตัดแต่งกิ่ง โดยควบคุมทั้งทรงพุ่ม และความสูงของลำต้น ด้วยการตัดแต่งกิ่งไม้ด้านข้าง และด้านบนออก 	<ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 2 ครั้ง - วันละ 1 ครั้ง - ปีละ 1 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่พบปัญหา - ไม่พบปัญหา - ไม่พบปัญหา
13 สังคม และการมีส่วนร่วม 13.1 ความเดื่อนร้อนหรือเรื่องร้องเรียนของผู้พักอาศัยหรือบ้านพักอาศัยข้างเคียง 13.2 สำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคมและความคิดเห็นของประชาชนตลอดจนปัญหาและความต้องการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากโครงการ	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีจุดรับเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากโครงการ หากมีเรื่องร้องเรียนทางโครงการต้องดำเนินการแก้ไขทันทีตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการและจัดทำรายวันผลกระทบการรับเรื่องร้องเรียนทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - สอบถามและสำรวจผลกระทบจากการมีโครงการพร้อม กับตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการที่โครงการเสนอไว้ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตเบ็ดใช้อาคาร 	<ul style="list-style-type: none"> - 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่พบปัญหา

รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม




ภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียวบริเวณโดยรอบอาคาร



รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)



ภาพที่ 2.2 พื้นที่สีเขียวบริเวณลานจอดรถ ชั้นที่ 2-6



ภาพที่ 2.3 พื้นที่สีเขียวบริเวณสวนชั้นที่ 9



ภาพที่ 2.4 พื้นที่สีเขียวบริเวณสระว่ายน้ำชั้นที่ 29

รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)



ภาพที่ 2.5 คนสวนดูแลพื้นที่สีเขียว

ภาพที่ 2.6 ถังขยะพื้นที่ส่วนกลาง



ภาพที่ 2.7 ท่อระบายน้ำฝนลงบ่อหన่วงน้ำ และถังเก็บน้ำใต้ดิน


รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)



ภาพที่ 2.8 ลูกศรแสดงเส้นทางเข้า – ออกพื้นที่จอดรถ




ภาพที่ 2.9 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกเข้า-ออก



ภาพที่ 2.10 ไฟส่องสว่างทางจราจรรถ

รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)



ภาพที่ 2.11 พื้นที่จอดรถภายในโครงการ



ภาพที่ 2.12 สุขภัณฑ์ประจำห้องน้ำ



ภาพที่ 2.13 ตะแกรงดักขยะ

รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)



ภาพที่ 2.14 ถังขยะภายในห้องพัก



ภาพที่ 2.15 ถังขยะแยกประเภท




ภาพที่ 2.16 ป้ายรณรงค์แยกขยะ และทั้งขยะลงถัง

รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)




ภาพที่ 2.17 ป้ายรณรงค์ประหยัดไฟและพลังงาน



ภาพที่ 2.18 บันไดหนีไฟ

รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)



ภาพที่ 2.19 สัญญาณแจ้งเตือนเหตุเพลิงใหม่




ภาพที่ 2.20 ถังดับเพลิง


รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)



ภาพที่ 2.21 ตู้เก็บสายมิคหน้าดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์



ภาพที่ 2.22 ป้ายแสดงวิธีการใช้งานถังดับเพลิง



ภาพที่ 2.23 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน (Generator Set)

รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)



ภาพที่ 2.24 ไฟสำรองฉุกเฉิน

EMERGENCY CONTACT LIST			
EXTERNAL SERVICES AND EMERGENCY TELEPHONE NUMBERS			
Location	Telephone		
Thong Lor Police Station ถนนทองหลาง	023818853		
Phra Khanong Police Station ถนนพระ Khanong	022322361		
Khlong Toei Fire Station ถนนคลองเตย	022582094		
Fire brigade กองบังคับการดับเพลิง	199		
Samitivee Hospital Sukhumvit โรงพยาบาลสมาร์ตีฟาย สุขุมวิท	020222222		
Sukumit Hospital โรงพยาบาลสุกุมิตร	023910011		
Krungthai Hospital โรงพยาบาลกรุงไทย	027692000		
Suvarnabhumi Airport, Domestic Flight 空港 Suvarnabhumi (ภายในประเทศ)	021329124-7		
Suvarnabhumi Airport, International Departures 空港 Suvarnabhumi (นานาชาติ)	021329328-9		
Suvarnabhumi Airport, International Arrivals 空港 Suvarnabhumi (นานาชาติ)	021323888		
Taxi แท็กซี่	022505500		
Santiburi Post Office ไปรษณีย์สันติบุรี	023922501		
King Power Rangnam ศูนย์การค้าคิงพาวเวอร์ 朗納姆	022058888		
Risk Management and Security Procedures Emergency Plan			
2020			
Mercure ibis Bangkok Sukhumvit 24			
EMERGENCY CONTACT LIST			
INTERNAL CONTACTS			
No	Name	Position	Work Mobile
1	Mr. Nikolay Stoyanov	General Manager Nikolay.STOYANOV@accor.com	English 0 2080 6500 Bulgarian 0 7702 3992 Russian 0 2080 6502
2	Mr. Farouk Zourdani	Executive Assistant Manager Farouk.ZOURDANI@accor.com	French 0 2080 6502 0 5074 2148
3	Mr. Jumlong Utarat	Chief Engineer jumlong.UTARAT@accor.com	Thai 0 2080 6510 English 0 3721 2175
4	Ms. Sarita Silapavijit	Team & Culture Manager Sarita.SILAPAVIJIT@accor.com	Thai 0 2080 6500 English 0 9939 2924
5	Mrs. Anchalee Tangkitimasak	Finance Controller HRM04-B_GL@accor.com	Thai 0 2080 6530 English 0 8614 3143
6	Mr. Sompit Piantum	Otlets Manager sompit.PIANTUM@accor.com	Thai 0 2080 6521 English 0 9800 6169
7	Ms. Guntalee Thongsen	Front Office Manager HRM02_FO@accor.com	Thai 0 2080 6500 English 0 9223 6415
8	Mr. Thanet Npernkong	Executive Housekeeper HRM02_HK@accor.com	Thai 0 2080 6550 English 0 8996 7766
9	Mr. Tewich Sriraranukul	Executive Chef HRM02_EC@accor.com	Thai 0 2080 6570 English 0 8995 6663
10	Ms. Pawaria Meekam	Sales Manager Pawaria.MEEKAM@accor.com	Thai 0 2080 6500 English 0 8 1942 5548
Risk Management and Security Procedures Emergency Plan			
2020			

ภาพที่ 2.25 เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน

รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบลิงแวงล้อ (ต่อ)



ภาพที่ 2.26 ระบบตรวจจับควัน (Smoke Detector) และระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler)



ภาพที่ 2.27 โทรศัพท์ในห้องพักแขก

ภาพที่ 2.8 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น


รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)



ภาพที่ 2.28 ถังขยะอันตราย



ภาพที่ 2.29 Emergency Procedure




ภาพที่ 2.30 จอモニเตอร์ควบคุมระบบเปิด-ปิดไฟฟ้าส่วนกลาง

รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)




ภาพที่ 2.31 ห้องพักเบ



ภาพที่ 2.32 อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงาน

รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)



ภาพที่ 2.33 Checklist จังดับเพลิง



ภาพที่ 2.34 จุดรวมพล



ภาพที่ 2.35 ป้ายและสัญลักษณ์แสดงเส้นทางหนีไฟ



ภาพที่ 2.35 ป้ายและสัญลักษณ์แสดงเส้นทางหนีไฟ

รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบลั่นระเบิดล้อม (ต่อ)



ภาพที่ 2.36 แผนผังแสดงเส้นทางหนีภัยภายในห้องพัก



ภาพที่ 2.37 Fire Alarm System



ภาพที่ 2.38 Fire Water Pump

รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)



ภาพที่ 2.39 หัวรับน้ำดับเพลิง



ภาพที่ 2.40 ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)




ภาพที่ 2.41 ระบบจอมอนิเตอร์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)



ภาพที่ 2.42 ป้ายแสดงระดับความลึกของสระว่ายน้ำ



ภาพที่ 2.43 อุปกรณ์ช่วยชีวิตบริเวณสระว่ายน้ำ



ภาพที่ 2.44 ป้ายชื่อโครงการ



บทที่ 3

ผลการติดตามตรวจสอบสภาพสิ่งแวดล้อม

บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด ได้ทำการสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ โรงแรม เมอร์เคียว ไอบิส กรุงเทพ สุขุมวิท 24 ตามข้อกำหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องด้านโครงการด้านที่พักอาศัยบริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2565 ซึ่งครอบคลุมปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ คือ

- คุณภาพน้ำ
- การระบายน้ำ
- ระบบป้องกันอัคคีภัย
- อื่นๆ ได้แก่ การกำจัดยะมูลฝอย

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เมอร์เคียว ไอบิส กรุงเทพ สุขุมวิท 24 ของ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด มีรายละเอียดการดำเนินงานตามแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2565 (แสดงดังตารางที่ 3.1)

**โครงการ โรงแรม เมอร์เคียว ไอบิส กรุงเทพ สุขุมวิท 24 ของ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด
ตารางที่ 3.1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565**

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ชุดเก็บตัวอย่าง	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1.คุณภาพน้ำทิ้ง	- น้ำก่ออันการบำบัด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	- น้ำหลังผ่านการบำบัด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์	วันที่ดำเนินการ
1. คุณภาพน้ำ - คุณภาพน้ำทึบ	- น้ำก่อนการบำบัด	- pH, BOD5, SS, TKN, Oil & Grease, FCB	ตาม Standard Method for the Examination of Water and Wastewater 21st Edition, 2005 ของ APHA, AWWA and WEF	ม.ค. – มิ.ย. 65
	- น้ำหลังผ่านการบำบัด	- pH, BOD5, SS, TKN, Oil & Grease, FCB	ตาม Standard Method for the Examination of Water and Wastewater 21st Edition, 2005 ของ APHA, AWWA and WEF	ม.ค. – มิ.ย. 65

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ จะดำเนินการตามวิธีมาตรฐานของ APHA, AWWA and WEF Standard Method for the Examination of Water and Wastewater 21st Edition, 2005 โดยมีรายละเอียดวิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ แสดงดังตารางที่ 3.3 และรายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ แสดงดังตารางที่ 3.4

ตารางที่ 3.3 วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ

วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ
เก็บตัวอย่างน้ำโดยวิธี Grab Sampling โดยตัวอย่างที่เก็บได้จะบรรจุใส่ขวดประเภทต่างๆ ดังนี้
1. ตัวอย่างวิเคราะห์หาปริมาณไขมัน(Oil & Grease) ตัวอย่างที่เก็บได้จะบรรจุใส่ขวดแก้วขนาด 1,000 ml
2. ตัวอย่างวิเคราะห์หาปริมาณ Bacteria ประเภทต่างๆ ตัวอย่างที่เก็บได้จะบรรจุใส่ขวดแก้วที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยวิธี Sterile Technique
3. ตัวอย่างวิเคราะห์หาพารามิเตอร์อื่นๆ ตัวอย่างที่เก็บได้จะบรรจุใส่ขวดพลาสติกขนาด 1,800 ml ตัวอย่างทั้งหมดจะถูกแยกในถังน้ำแข็งเพื่อเก็บรักษาตัวอย่างก่อนนำมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ภายใน 24 ชั่วโมง สำหรับค่าพารามิเตอร์บางค่า จะตรวจวัดที่ภาคสนาม ได้แก่ pH, DO, Temperature และ Flow Rate

ตารางที่ 3.4 รายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ลำดับที่	ตัวชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	วิธีการตรวจวิเคราะห์
1	pH at 25°C	Electrometric Method
2	Biochemical Oxygen Demand(BOD5)	5-Day BOD Test, Azide modification Method
3	Suspended Solids (SS)	Dried at 103 – 105 °C Method
4	TKN Macro	Macro - Kjeldahl Method
5	Grease & Oil Partition	Gravimetric Method

3.1.1 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทึบ

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทึบ ของ โรงแรม เมอร์เคียว ไอบิส กรุงเทพ สุขุมวิท 24 บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2565 จำนวน 2 สถานี คือ น้ำก่อนการบำบัด และ น้ำหลังผ่านการบำบัดครุภัณฑ์แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทึบ

3.1.1.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทึบ

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทึบของโครงการ โรงแรม เมอร์เคียว ไอบิส กรุงเทพ สุขุมวิท 24 ของ บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด จำนวน 2 จุด ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2565 แสดงดังตารางที่ 3.5 - 3.6

ตารางที่ 3.5 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำก่อนการบำบัดประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

วันที่เก็บ ตัวอย่าง	รายการทดสอบ					
	pH	BOD5 (mg/l)	SS (mg/l)	Grease & Oil	TKN (mg/l)	TSS (mg/l)
ม.ค.65	7.0	97.5	0.10	6.0	54.0	24.5
ก.พ.65	7.3	48.5	0.50	9.0	56.0	24.0
มี.ค.65	7.2	97.5	1.7	8.0	84.7	57.5
ม.ย.65	6.7	57.0	0.50	8.3	61.6	52.6
พ.ค.65	7.4	67.0	0.80	6.0	67.9	63.5
มิ.ย.65	6.7	57.0	0.50	6.0	62.0	41.0

ตารางที่ 3.6 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ หลังผ่านกระบวนการบำบัดประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

วันที่เก็บตัวอย่าง	รายการทดสอบ					
	pH	BOD5 (mg/l)	SS (mg/l)	Grease & Oil	TKN (mg/l)	TSS (mg/l)
ม.ค.65	7.0	13.3	<0.10	1.0	8.4	9.4
ก.พ.65	7.2	13.3	0.10	1.3	9.2	11.1
มี.ค.65	7.1	14.9	<0.10	1.0	7.0	11.9
ม.ย.65	7.2	16.9	<0.10	1.3	12.0	15.8
พ.ค.65	7.4	17.8	0.20	1.0	13.7	20.9
มิ.ย.65	7.2	16.5	0.10	1.0	10.6	16.5

หมายเหตุ : * = ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน, < = น้อยกว่า, < = น้อยกว่าหรือเท่ากับ,

= ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มก./ล.

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท บ)

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง : Ms. Patcharita Kasama

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม: Miss. Ladapa pakdeesuwan

3.1.1.2 สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งของ โครงการ โรงแรม เมอร์เคียว ไอบิส กรุงเทพ สุขุมวิท 24 บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2565 พบว่า คุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด ส่วนใหญ่มีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน



บทที่ 4

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

บทที่ 4 บทสรุปและข้อเสนอแนะ

บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด ได้ทำการสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ โรงแรม เมอร์เคียว ไอบิส กรุงเทพ สุขุมวิท 24 ตามข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ ที่เกี่ยวข้องด้านโครงการด้านที่พักอาศัยบริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2565 ซึ่งครอบคลุมปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ คือ

4.1 คุณภาพน้ำทิ้ง

จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งของ โครงการ โรงแรม เมอร์เคียว ไอบิส กรุงเทพ สุขุมวิท 24 บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2565 พบว่าคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดส่วนใหญ่มีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ

- โครงการควรมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ เพื่อให้คุณภาพน้ำทิ้ง มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ พร้อมทั้งตรวจสอบติดตามคุณภาพน้ำทิ้ง เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำทิ้ง อย่างต่อเนื่องต่อไป
- กรณีนำน้ำผ่านการบำบัดไปใช้ในการรดน้ำต้นไม้ ควรจะจัดทำป้ายติดที่ท่อจ่ายน้ำผ่านการบำบัดสำหรับคนน้ำต้นไม้ให้ชัดเจน แยกจากห้องน้ำประจำ เพื่อป้องกันการใช้น้ำผ่านการบำบัดไปใช้แทนน้ำประจำ
- การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำเสียอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ
- โครงการควร หมั่นทำความสะอาดบริเวณชุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการสะสมของตะกอนอินทรีย์ และตะกอนไขมันต่างๆ