




Noise Level dB(A)




Title : Noise Contour (Line)
 Area : บริเวณ ARP รอบๆบริเวณ Plant
 Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
 Date : August 7, 2019




Noise Level dB(A)




Title : Noise Contour (Fill)
 Area : บริเวณ ARP รอบๆบริเวณ Plant
 Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
 Date : August 7, 2019




Title : Noise Contour (Plot)
 Area : บริเวณ Test Lab (ด้านในอาคาร)
 Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
 Date : August 7, 2019




Title : Noise Contour (Line)
 Area : บริเวณ Test Lab (ด้านในอาคาร)
 Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
 Date : August 7, 2019




Noise Level dB(A)




Title : Noise Contour (Fill)
 Area : บริเวณ Test Lab (ด้านในอาคาร)
 Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
 Date : August 7, 2019




Title : Noise Contour (Plot)
 Area : บริเวณ Test Lab (ด้านนอกอาคาร)
 Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
 Date : August 7, 2019




Noise Level dB(A)




Title : Noise Contour (Line)
 Area : บริเวณ Test Lab (ด้านนอกอาคาร)
 Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
 Date : August 7, 2019




Noise Level dB(A)




Title : Noise Contour (Fill)
 Area : บริเวณ Test Lab (ด้านนอกอาคาร)
 Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
 Date : August 7, 2019




Title : Noise Contour (Plot)
Area : บริเวณห้อง CUTTING ROOM
Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
Date : August 7, 2019




Noise Level dB(A)




Title : Noise Contour (Line)
 Area : บริเวณห้อง CUTTING ROOM
 Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
 Date : August 7, 2019




Title : Noise Contour (Fill)
 Area : บริเวณห้อง CUTTING ROOM
 Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
 Date : August 7, 2019




Title : Noise Contour (Plot)
 Area : บริเวณ Dust Collector นอกอาคารรอบๆเครื่อง
 Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
 Date : August 8, 2019




Noise Level dB(A)




Title : Noise Contour (Line)
 Area : บริเวณ Dust Collector นอกอาคารรอบๆเครื่อง
 Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
 Date : August 8, 2019




Noise Level dB(A)




Title : Noise Contour (Fill)
 Area : บริเวณ Dust Collector นอกอาคารรอบๆเครื่อง
 Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
 Date : August 8, 2019




Title : Noise Contour (Plot)
Area : บริเวณ Shipping Yard (1)
Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
Date : August 8, 2019



Title : Noise Contour (Line)
 Area : บริเวณ Shipping Yard (1)
 Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
 Date : August 8, 2019




Title : Noise Contour (Fill)
 Area : บริเวณ Shipping Yard (1)
 Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
 Date : August 8, 2019




Title : Noise Contour (Plot)
 Area : บริเวณ Shipping Yard (2)
 Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
 Date : August 8, 2019




Title : Noise Contour (Line)
 Area : บริเวณ Shipping Yard (2)
 Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
 Date : August 8, 2019




Title : Noise Contour (Fill)
 Area : บริเวณ Shipping Yard (2)
 Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
 Date : August 8, 2019




Title : Noise Contour (Plot)
 Area : บริเวณ 2CPL-Cr + TPM
 Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
 Date : August 8, 2019




Noise Level dB(A)




Title : Noise Contour (Line)
 Area : บริเวณ 2CPL-Cr + TPM
 Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
 Date : August 8, 2019




Noise Level dB(A)



Title : Noise Contour (Fill)
 Area : บริเวณ 2CPL-Cr + TPM
 Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
 Date : August 8, 2019




Title : Noise Contour (Plot)
 Area : บริเวณ Coolant Room
 [(TPM)+(CDCM)]
 Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
 Date : August 8, 2019




Title : Noise Contour (Line)
 Area : บริเวณ Coolant Room
 [(TPM)+(CDCM)]
 Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
 Date : August 8, 2019




Noise Level dB(A)




Title : Noise Contour (Fill)
 Area : บริเวณ Coolant Room
 [(TPM)+(CDCM)]
 Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
 Date : August 8, 2019




Title : Noise Contour (Plot)
Area : บริเวณ New Air Compressor
จุดด้านนอกและในอาคาร (A)
Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
Date : August 8, 2019




Title : Noise Contour (Line)
 Area : บริเวณ New Air Compressor
 จุดด้านนอกและในอาคาร (A)
 Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
 Date : August 8, 2019




Noise Level dB(A)




Title : Noise Contour (Fill)
 Area : บริเวณ New Air Compressor
 จุดด้านนอกและในอาคาร (A)
 Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
 Date : August 8, 2019




Title : Noise Contour (Plot)
Area : บริเวณ Hot Coil Yard
Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
Date : August 9, 2019




Noise Level dB(A)




Title : Noise Contour (Line)
 Area : บริเวณ Hot Coil Yard
 Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
 Date : August 9, 2019




Noise Level dB(A)




Title : Noise Contour (Fill)
 Area : บริเวณ Hot Coil Yard
 Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
 Date : August 9, 2019




Title : Noise Contour (Plot)
 Area : บริเวณ Maintenance Shop 1
 Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
 Date : August 9, 2019




Noise Level dB(A)




Title : Noise Contour (Line)
 Area : บริเวณ Maintenance Shop 1
 Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
 Date : August 9, 2019




Title : Noise Contour (Fill)
 Area : บริเวณ Maintenance Shop 1
 Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
 Date : August 9, 2019




Title : Noise Contour (Plot)
Area : บริเวณ Maintenance Shop 2
Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
Date : August 9, 2019




Noise Level dB(A)




Title : Noise Contour (Line)
 Area : บริเวณ Maintenance Shop 2
 Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
 Date : August 9, 2019




Title : Noise Contour (Fill)
 Area : บริเวณ Maintenance Shop 2
 Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
 Date : August 9, 2019




Title : Noise Contour (Plot)
 Area : บริเวณ Maintenance Shop 3
 Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
 Date : August 9, 2019



Title : Noise Contour (Line)
 Area : บริเวณ Maintenance Shop 3
 Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
 Date : August 9, 2019



Noise Level dB(A)



Title : Noise Contour (Fill)
 Area : บริเวณ Maintenance Shop 3
 Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
 Date : August 9, 2019