



การตรวจสอบบำรุงรักษาถังปรับสภาพความเป็นกรด - ด่าง

Neutralization pit the Acid - Base Inspection Checklist


เดือน/Month.....บ.ค. ปี/Year.....๒๕๖๕

| ลำดับ Number | รายการตรวจสอบ Inspection Item | ใช่ Yes | ไม่ใช่ No | หมายเหตุ Remark |
|-----------------|--|------------|--------------|--------------------|
| 1 | ฝาปิดมิดชิด Manhold Cover | / | | |
| 2 | บันไดขึ้นลง Ladder | / | | |
| 3 | ขยะ/การทำความสะอาด Garbage/Housekeeping | / | | |
| 4 | ระดับน้ำ Water level | / | | |
| 5 | มีกลิ่นเหม็น Foetid | | / | |
| 6 | การอุดตันของ Inlet Obstruction Inlet | | / | |
| 7 | การอุดตันของ Outlet Obstruction Outlet | | / | |


Recommendation/ข้อเสนอแนะ.....

.....
.....
.....

ตรวจสอบโดย/Checked by



อนุมัติโดย/Approved by





การตรวจสอบบำรุงรักษากังปรับสภาพความเป็นกรด - ด่าง

Neutralization pit the Acid - Base Inspection Checklist

เดือน/Month..... ก.พ. ปี/Year..... ๒๕๖๕

| ลำดับ Number | รายการตรวจสอบ Inspection Item | ใช่ Yes | ไม่ใช่ No | หมายเหตุ Remark |
|-----------------|--|------------|--------------|--------------------|
| 1 | ฝาปิดมิดชิด Manhold Cover | / | | |
| 2 | บันไดขึ้นลง Ladder | / | | |
| 3 | ขยะ/การทำความสะอาด Garbage/Housekeeping | / | | |
| 4 | ระดับน้ำ Water level | / | | |
| 5 | มีกลิ่นเหม็น Foetid | | / | |
| 6 | การอุดตันของ Inlet Obstruction Inlet | | / | |
| 7 | การอุดตันของ Outlet Obstruction Outlet | | / | |


Recommendation/ข้อเสนอแนะ.....

.....


.....

.....

ตรวจสอบโดย/Checked by



อนุมัติโดย/Approved by





การตรวจสอบบำรุงรักษาส่งปรับสภาพความเป็นกรด - ด่าง

Neutralization pit the Acid - Base Inspection Checklist


เดือน/Month..... ๖.๑..... ปี/Year..... ๒๕๖๖.....

| ลำดับ Number | รายการตรวจสอบ Inspection Item | ใช่ Yes | ไม่ใช่ No | หมายเหตุ Remark |
|-----------------|--|------------|--------------|--------------------|
| 1 | ฝาปิดมิดชิด Manhold Cover | / | | |
| 2 | บันไดขึ้นลง Ladder | / | | |
| 3 | ขยะ/การทำความสะอาด Garbage/Housekeeping | / | | |
| 4 | ระดับน้ำ Water level | / | | |
| 5 | มีกลิ่นเหม็น Foetid | | / | |
| 6 | การอุดตันของ Inlet Obstruction Inlet | | / | |
| 7 | การอุดตันของ Outlet Obstruction Outlet | | / | |


Recommendation/ข้อเสนอแนะ.....

.....
.....
.....

ตรวจสอบโดย/Checked by



อนุมัติโดย/Approved by





การตรวจสอบบำรุงรักษาสถานีปรับสภาพความเป็นกรด - ด่าง

Neutralization pit the Acid - Base Inspection Checklist


เดือน/Month..... ๖๖.๖. ปี/Year..... ๒๕๖๕

| ลำดับ Number | รายการตรวจสอบ Inspection Item | ใช่ Yes | ไม่ใช่ No | หมายเหตุ Remark |
|-----------------|--|------------|--------------|--------------------|
| 1 | ฝาปิดมิดชิด Manhold Cover | / | | |
| 2 | บันไดขึ้นลง Ladder | / | | |
| 3 | ขยะ/การทำความสะอาด Garbage/Housekeeping | | / | |
| 4 | ระดับน้ำ Water level | / | | |
| 5 | มีกลิ่นเหม็น Foetid | | / | |
| 6 | การอุดตันของ Inlet Obstruction Inlet | | / | |
| 7 | การอุดตันของ Outlet Obstruction Outlet | | / | |


Recommendation/ข้อเสนอแนะ..... เนื่องจากมี น้ำารก แก้ไขโดย ทำความสะอาด

เข้าไปดูใน น้ำารก ทำความสะอาด

ตรวจสอบโดย/Checked by



อนุมัติโดย/Approved by





การตรวจสอบบำรุงรักษาลังปรับสภาพความเป็นกรด - ด่าง

Neutralization pit the Acid - Base Inspection Checklist


เดือน/Month.....พ.ค..... ปี/Year.....๒๕๖๕.....

| ลำดับ Number | รายการตรวจสอบ Inspection Item | ใช่ Yes | ไม่ใช่ No | หมายเหตุ Remark |
|-----------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 1 | ฝาปิดมิดชิด Manhold Cover | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2 | บันไดขึ้นลง Ladder | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 3 | ขยะ/การทำความสะอาด Garbage/Housekeeping | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 4 | ระดับน้ำ Water level | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 5 | มีกลิ่นเหม็น Foetid | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 6 | การอุดตันของ Inlet Obstruction Inlet | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 7 | การอุดตันของ Outlet Obstruction Outlet | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |


Recommendation/ข้อเสนอแนะ.....

.....
.....
.....

ตรวจสอบโดย/Checked by



อนุมัติโดย/Approved by





การตรวจสอบบำรุงรักษาท้งปรับสภาพความเป็นกรด - ด่าง

Neutralization pit the Acid - Base Inspection Checklist


เดือน/Month.....มิถุนายน..... ปี/Year.....๒๕๖๕.....

| ลำดับ Number | รายการตรวจสอบ Inspection Item | ใช่ Yes | ไม่ใช่ No | หมายเหตุ Remark |
|-----------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 1 | ฝาปิดมิดชิด Manhold Cover | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2 | บันไดขึ้นลง Ladder | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 3 | ขยะ/การทำความสะอาด Garbage/Housekeeping | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 4 | ระดับน้ำ Water level | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 5 | มีกลิ่นเหม็น Foetid | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 6 | การอุดตันของ Inlet Obstruction Inlet | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 7 | การอุดตันของ Outlet Obstruction Outlet | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |

Recommendation/ข้อเสนอแนะ.....

.....
.....
.....

ตรวจสอบโดย/Checked by



อนุมัติโดย/Approved by

