

ช่วงเวลา	งาน	สถานที่	ผลการ ปฏิบัติงาน	วิธีการ			ข้อ/อุปกรณ์			ระยะเวลา (ชม.)	
				เดิน	จิบ	พัก	PA	CP	BV	U	รวม
9.	41	ร้านกาแฟ	-	-	-	-	-	-	-	-	5:15
9.	58	ร้านกาแฟ	-	-	-	-	-	-	-	-	2:00
9.	36	ร้านกาแฟ	-	-	-	-	-	-	-	-	2:15
9.	48	ร้านกาแฟ	-	-	-	-	-	-	-	-	2:55
10.	60	ร้านกาแฟ	-	-	-	-	-	-	-	-	2:45
10.	32	ร้านกาแฟ	-	-	-	-	-	-	-	-	3:00
10.	40	ร้านกาแฟ	-	-	-	-	-	-	-	-	3:35
10.	51	ร้านกาแฟ	-	-	-	-	-	-	-	-	3:36
11.	32	ร้านกาแฟ	-	-	-	-	-	-	-	-	3:38
11.	58	ร้านกาแฟ	-	-	-	-	-	-	-	-	4:00
11.	08	ร้านกาแฟ	-	-	-	-	-	-	-	-	4:00
11.	16	ร้านกาแฟ	-	-	-	-	-	-	-	-	4:35
11.	26	ร้านกาแฟ	-	-	-	-	-	-	-	-	4:45
11.	45	ร้านกาแฟ	-	-	-	-	-	-	-	-	4:55
11.	51	ร้านกาแฟ	-	-	-	-	-	-	-	-	4:56
11.	53	ร้านกาแฟ	-	-	-	-	-	-	-	-	4:58
11.	31	ร้านกาแฟ	-	-	-	-	-	-	-	-	5:00
11.	49	ร้านกาแฟ	-	-	-	-	-	-	-	-	5:25
11.	01	ร้านกาแฟ	-	-	-	-	-	-	-	-	5:45
11.	14	ร้านกาแฟ	-	-	-	-	-	-	-	-	5:48
11.	36	ร้านกาแฟ	-	-	-	-	-	-	-	-	6:00
11.	43	ร้านกาแฟ	-	-	-	-	-	-	-	-	6:35
11.	20	ร้านกาแฟ	-	-	-	-	-	-	-	-	6:51
รวม 591											7:48

หมายเหตุ : / นก X ไม่ปกติ

จำนวน : 9-2-20

วันที่ : 9-2-20

วันที่ : 10-02-16

ช่วงเวลา	งาน	สถานที่	ผลการ ปฏิบัติงาน	วิธีการ			ข้อ/อุปกรณ์			ระยะเวลา (ชม.)	
				เดิน	จิบ	พัก	PA	CP	BV	U	รวม
9.	41	ร้านกาแฟ	-	-	-	-	-	-	-	-	6:15
9.	01	ร้านกาแฟ	-	-	-	-	-	-	-	-	1:16
9.	14	ร้านกาแฟ	-	-	-	-	-	-	-	-	1:18
9.	51	ร้านกาแฟ	-	-	-	-	-	-	-	-	2:00
9.	52	ร้านกาแฟ	-	-	-	-	-	-	-	-	2:24
10.	22	ร้านกาแฟ	-	-	-	-	-	-	-	-	2:26
10.	14	ร้านกาแฟ	-	-	-	-	-	-	-	-	2:28
10.	08	ร้านกาแฟ	-	-	-	-	-	-	-	-	2:31
11.	38	ร้านกาแฟ	-	-	-	-	-	-	-	-	3:33
11.	41	ร้านกาแฟ	-	-	-	-	-	-	-	-	3:35
11.	09	ร้านกาแฟ	-	-	-	-	-	-	-	-	3:38
11.	14	ร้านกาแฟ	-	-	-	-	-	-	-	-	3:39
11.	21	ร้านกาแฟ	-	-	-	-	-	-	-	-	3:40
11.	31	ร้านกาแฟ	-	-	-	-	-	-	-	-	3:42
11.	41	ร้านกาแฟ	-	-	-	-	-	-	-	-	3:44
11.	48	ร้านกาแฟ	-	-	-	-	-	-	-	-	3:49
11.	59	ร้านกาแฟ	-	-	-	-	-	-	-	-	3:50
11.	03	ร้านกาแฟ	-	-	-	-	-	-	-	-	3:51
11.	31	ร้านกาแฟ	-	-	-	-	-	-	-	-	3:54
11.	45	ร้านกาแฟ	-	-	-	-	-	-	-	-	3:58
11.	54	ร้านกาแฟ	-	-	-	-	-	-	-	-	3:59
11.	40	ร้านกาแฟ	-	-	-	-	-	-	-	-	3:59
รวม 584											6:00

หมายเหตุ : / นก X ไม่ปกติ

จำนวน : 10-2-20

วันที่ : 10-2-20

วันที่ : 10-2-65

Phase: 3+1 DATE 11-2-20

จำนวนรายการ	งาน	ตรวจสอบ	PM	ผลการตรวจ	วิธีการ		ข้อบกพร่อง (กม.)			
					เดิน	จุ่ม	PL	CP	BV	รวม
46.	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
47.	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
48.	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
49.	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
50.	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106
51.	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116
52.	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126
53.	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136
54.	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146
55.	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156
56.	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166
57.	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176
58.	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186
59.	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196
60.	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206
61.	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216
62.	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226
63.	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236
64.	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246
65.	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256
66.	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266
67.	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276
68.	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286
69.	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296
70.	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306
71.	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316
72.	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326
73.	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336
74.	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346
75.	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356
76.	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366
77.	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376
78.	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386
79.	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396
80.	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406
81.	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416
82.	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426
83.	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436
84.	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446
85.	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456
86.	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
87.	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476
88.	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486
89.	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496
90.	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506
91.	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516
92.	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526
93.	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536
94.	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546
95.	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
96.	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566
97.	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576
98.	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586
99.	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596
100.	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606
101.	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616
102.	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626
103.	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636
104.	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646
105.	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
106.	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666
107.	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676
108.	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686
109.	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696
110.	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706
111.	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716
112.	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726
113.	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736
114.	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746
115.	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
116.	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766
117.	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776
118.	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786
119.	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796
120.	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806
121.	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816
122.	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826
123.	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836
124.	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846
125.	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856
126.	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866
127.	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876
128.	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886
129.	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896
130.	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906
131.	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916
132.	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926
133.	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936
134.	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946
135.	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956
136.	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966
137.	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976
138.	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986
139.	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996
140.	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006
141.	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016
142.	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026
143.	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036
144.	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046
145.	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056
146.	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066
147.	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076
148.	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086
149.	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096
150.	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106
151.	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116
152.	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126
153.	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136
154.	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146
155.	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156
156.	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166
157.	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176
158.	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186
159.	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196
160.	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206
161.	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216
162.	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226
163.	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236
164.	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246
165.	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256
166.	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266
167.	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276
168.	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286
169.	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296
170.	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306
171.	1307									

ช่วงเวลา	งาน	ตรวจ	PM	ผลการตรวจ	วิธีการ		ข้อ / อุปกรณ์		ระยะเวลา (ชม.)	
					เดิน	จับ	PL	CP	BV	I/J
9. 35	ตรวจสอบการทำงานของระบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. 09	ตรวจสอบการทำงานของระบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. 29	ตรวจสอบการทำงานของระบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. 38	ตรวจสอบการทำงานของระบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. 59	ตรวจสอบการทำงานของระบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. 11	ตรวจสอบการทำงานของระบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. 36	ตรวจสอบการทำงานของระบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. 48	ตรวจสอบการทำงานของระบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. 09	ตรวจสอบการทำงานของระบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. 30	ตรวจสอบการทำงานของระบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. 38	ตรวจสอบการทำงานของระบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. 41	ตรวจสอบการทำงานของระบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. 29	ตรวจสอบการทำงานของระบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. 38	ตรวจสอบการทำงานของระบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. 59	ตรวจสอบการทำงานของระบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. 15	ตรวจสอบการทำงานของระบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. 26	ตรวจสอบการทำงานของระบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. 37	ตรวจสอบการทำงานของระบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. 54	ตรวจสอบการทำงานของระบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. 11	ตรวจสอบการทำงานของระบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. 53	ตรวจสอบการทำงานของระบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. 01	ตรวจสอบการทำงานของระบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. 12	ตรวจสอบการทำงานของระบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : / ไม่ดี X ไม่ดี

จัดทำโดย : 3

ทบทวนโดย : 18-2-20

อนุมัติโดย : 18-2-20

ช่วงเวลา	งาน	ตรวจ	PM	ผลการตรวจ	วิธีการ		ข้อ / อุปกรณ์		ระยะเวลา (ชม.)	
					เดิน	จับ	PL	CP	BV	I/J
9. 41	ตรวจสอบการทำงานของระบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. 41	ตรวจสอบการทำงานของระบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. 29	ตรวจสอบการทำงานของระบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. 38	ตรวจสอบการทำงานของระบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. 41	ตรวจสอบการทำงานของระบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. 24	ตรวจสอบการทำงานของระบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. 40	ตรวจสอบการทำงานของระบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. 48	ตรวจสอบการทำงานของระบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. 08	ตรวจสอบการทำงานของระบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. 25	ตรวจสอบการทำงานของระบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. 44	ตรวจสอบการทำงานของระบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. 24	ตรวจสอบการทำงานของระบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. 27	ตรวจสอบการทำงานของระบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. 41	ตรวจสอบการทำงานของระบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. 54	ตรวจสอบการทำงานของระบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. 59	ตรวจสอบการทำงานของระบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. 08	ตรวจสอบการทำงานของระบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. 26	ตรวจสอบการทำงานของระบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. 53	ตรวจสอบการทำงานของระบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. 15	ตรวจสอบการทำงานของระบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. 22	ตรวจสอบการทำงานของระบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. 38	ตรวจสอบการทำงานของระบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. 01	ตรวจสอบการทำงานของระบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. 09	ตรวจสอบการทำงานของระบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. 36	ตรวจสอบการทำงานของระบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : / ไม่ดี X ไม่ดี

จัดทำโดย : 3

ทบทวนโดย : 19-2-20

อนุมัติโดย : 19-2-20



Document No. FM-PPM-005
Rev. 00
Effective Date. 01/05/2562

รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน

Phase: 3+1

DATE 21-2-20

ช่วงเวลา	งาน	ตรวจ	ตรวจ	PM	ผลการตรวจ	วิธีการ		ข้อบกพร่อง		ระยะเวลา (ชม.)	
						เดิน	จิบ	P/L	CP	BV	รวม
8. 38	ตรวจพื้นที่ก่อสร้าง					-	-				50x
9. 00	CP-29.5.2020					-	-				08
9. 10	ตรวจพื้นที่					-	-				11
9. 21	ตรวจพื้นที่					-	-				12
9. 45	VB-2203					-	-				15
10. 10	ตรวจพื้นที่					-	-				14
10. 21	ตรวจพื้นที่					-	-				19
10. 39	ตรวจพื้นที่					-	-				20
10. 48	ตรวจพื้นที่					-	-				24
11. 01	ตรวจพื้นที่					-	-				26
11. 36	ตรวจพื้นที่					-	-				-
11. 50	ตรวจพื้นที่					-	-				28
12. 18	ตรวจพื้นที่					-	-				31
12. 39	ตรวจพื้นที่					-	-				32
12. 48	VB-2203					-	-				33
13. 39	ตรวจพื้นที่					-	-				35
13. 41	ตรวจพื้นที่					-	-				36
13. 48	ตรวจพื้นที่					-	-				37
13. 57	ตรวจพื้นที่					-	-				40
14. 07	ตรวจพื้นที่					-	-				42
14. 24	ตรวจพื้นที่					-	-				43
14. 39	ตรวจพื้นที่					-	-				44
14. 40	Callex					-	-				46
15. 11	ตรวจพื้นที่					-	-				54
15. 16	ตรวจพื้นที่					-	-				55
16. 10	ตรวจพื้นที่					-	-				58.5

รวมเวลาทั้งหมด

DATE 21-2-20

Document No. FM-PPM-005
Rev. 00
Effective Date. 01/05/2562

- ตรวจพื้นที่ CP-29.5.2020 ตรวจพื้นที่ก่อสร้าง
- ตรวจพื้นที่ VB-2203 ตรวจพื้นที่ก่อสร้าง
- ตรวจพื้นที่ Callex ตรวจพื้นที่ก่อสร้าง
- ตรวจพื้นที่ 39.5.2020 ตรวจพื้นที่ก่อสร้าง

หมายเหตุ: / บันทึก X ไม่เกิด

จัดทำโดย: 3+1	วันที่ 21-2-20
ตรวจสอบโดย: 3+1	วันที่ 21-2-20
อนุมัติโดย: 3+1	วันที่ 21-2-20



Document No. FM-PPM-005
Rev. 00
Effective Date. 01/05/2562

รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน

Phase: 3+1

DATE 21-2-20

ช่วงเวลา	งาน	ตรวจ	ตรวจ	PM	ผลการตรวจ	วิธีการ		ข้อบกพร่อง		ระยะเวลา (ชม.)	
						เดิน	จิบ	P/L	CP	BV	รวม
8. 50	ตรวจพื้นที่					-	-				60x
9. 00	ตรวจพื้นที่					-	-				08
9. 10	ตรวจพื้นที่					-	-				09
9. 18	ตรวจพื้นที่					-	-				10
9. 25	VB-2203					-	-				13
10. 14	ตรวจพื้นที่					-	-				15
10. 39	ตรวจพื้นที่					-	-				18
10. 50	ตรวจพื้นที่					-	-				20
11. 04	ตรวจพื้นที่					-	-				21
11. 21	ตรวจพื้นที่					-	-				23
11. 34	ตรวจพื้นที่					-	-				25
11. 48	ตรวจพื้นที่					-	-				26
12. 30	ตรวจพื้นที่					-	-				28
12. 31	ตรวจพื้นที่					-	-				30
12. 39	ตรวจพื้นที่					-	-				31
12. 41	ตรวจพื้นที่					-	-				33
12. 48	ตรวจพื้นที่					-	-				34
13. 48	ตรวจพื้นที่					-	-				35
13. 57	ตรวจพื้นที่					-	-				37
14. 07	ตรวจพื้นที่					-	-				40
14. 24	ตรวจพื้นที่					-	-				42
14. 39	ตรวจพื้นที่					-	-				45
15. 50	ตรวจพื้นที่					-	-				49
16. 43	VB-2203					-	-				51
16. 43	VB-2203					-	-				51
16. 43	VB-2203					-	-				51

รวมเวลาทั้งหมด

DATE 21-2-20

Document No. FM-PPM-005
Rev. 00
Effective Date. 01/05/2562

- ตรวจพื้นที่ CP-29.5.2020 ตรวจพื้นที่ก่อสร้าง
- ตรวจพื้นที่ VB-2203 ตรวจพื้นที่ก่อสร้าง
- ตรวจพื้นที่ Callex ตรวจพื้นที่ก่อสร้าง
- ตรวจพื้นที่ 39.5.2020 ตรวจพื้นที่ก่อสร้าง

หมายเหตุ: / บันทึก X ไม่เกิด

จัดทำโดย: 3+1	วันที่ 21-2-20
ตรวจสอบโดย: 3+1	วันที่ 21-2-20
อนุมัติโดย: 3+1	วันที่ 21-2-20



รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน

Document No. FM-PPM-005

Rev. 00

Effective Date. 01/05/2562

Phase : 341

DATE 28-9-20

ช่วงเวลา	งาน		สรุป	PM	ผลการ ตรวจ	วิธีการ		ข้อ / อุปกรณ์				ระยะเวลา (ชม.)			
	ตรวจ	สำรวจ				เดิน	ขึ้น	บันได	บันได	P/L	CP	BV	VJ	ย้าย	รวม
38			สรุปงาน												109
39			CP - 38.1												

บริเวณ สถานีรถไฟลาดกระบัง



บริเวณ คลองหนึ่ง



บริเวณช.วัดลานบุญ



บริเวณ วัดคุณแม่จันทร์



บริเวณ Vb#7203



บริเวณ สถานีรถไฟบ้านทับช้าง



บริเวณ โรงไฟฟ้านาซ่า



บริเวณ volvo ห้วยหมาก



บริเวณ VB#7202



บริเวณ สถานีรถไฟคลองตัน



บริษัท เวิลด์ รีซ่า




บริเวณ แยกไฮศก



งานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย



บริเวณตลาดเป็นงานก่อสร้างสะพานข้ามแยกถนน



บริเวณ รร.วัดลาดกระบัง



บริเวณ วัดลาดกระบัง



บริเวณ VB#7203



บริเวณ สถานีรถไฟบ้านทับช้าง



บริเวณ คลองบ้านม้าต่าง



บริเวณ พัฒนาการ 53



บริเวณ VB#7202



บริเวณ สถานีรถไฟคลองตัน



งานโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีแดงบริเวณแยกศรีนครินทร์



บริเวณ Rca



บริเวณ แยกชวโศก



บริเวณ คลองจะงหางบ้าน



บริเวณ สถานีรถไฟมักกะสัน



บริเวณ Vb7202



บริเวณ ตลาดปิ่นมังก่อสร้างสะพานข้ามแยกมธนะวง



บริเวณ สถานีรถไฟลาดกระบัง




บริเวณ Cp78ร.วัดสังฆราชา



บริเวณ Volvo. หัวหมาก



บริเวณ VB#7202




บริเวณ ซอยวัดลานบุญ



บริเวณ vb 7203



บริเวณ สถานีรถไฟคลองตัน



บริเวณ RCA



บริเวณ สถานีรถไฟบ้านทับช้าง



บริเวณ ม.โกสตันนครา



บริเวณ Fpt07/Cp3,4




บริเวณ คลองนอก



งานโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีแดงบริเวณแยกศรีนครินทร์



งานทำรั้วบริเวณ vb 7202




บริเวณตลาดปึงงานก่อสร้างสะพานข้ามแยกถนนรอง



บริเวณ สถานีรถไฟลาดกระบัง



บริเวณ ข.วัดลานบุญ




บริเวณ สถานีรถไฟบ้านทับช้าง



บริเวณ คลองหนึ่ง



บริเวณ Vb#7203



บริเวณ บ้านม้าบน



บริเวณ Volvoหัวหมาก



บริเวณ Vb#7202



บริเวณ สถานีรถไฟคลองตัน



บริเวณ RCA



บริเวณ แยกอดิโก



บริเวณ สำนักงานเขตลาดกระบัง



งานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองบริเวณแยกศรีนครินทร์



งานโครงการสะพานข้ามแยก ณ หนอง



บริเวณ Vb7202งานHdd



บริเวณ สถานีรถไฟลาดกระบัง



บริเวณ CP 78 โรงเรียนวัดสังฆราชา



บริเวณ Volvoหัวหมาก




บริเวณ Vb#7202



บริเวณท.วัดลานบุญ



บริเวณ VB#7203



บริเวณสถานีรถไฟคลองต้น



บริเวณRca



บริเวณสถานีรถไฟบ้านทับช้าง



บริเวณ หมู่บ้านโกลเด้นนคร



บริเวณ แคมป์คนงานก่อสร้างหน้าวัดอู่ไทย



บริเวณ Vb7204



บริเวณ Volvoหัวหมาก



บริเวณ VB7202 รพเพชรเวช



บริเวณ สถานีรถไฟคลองตัน



บริเวณ Rca



บริเวณ แยกคอโคก



บริเวณ Vb7204



บริเวณ CP 78 โรงเรียนวัดสังฆราชา



บริเวณ แยกศรีนครินทร์งานโครงการไฟฟ้าสายสี่เหล็ง



บริเวณ ตลาดปิ่นางานก่อสร้างสะพานข้ามแยก ณ ระนอง



บริเวณ ชุมชนไทรทอง



บริเวณ แยกศรีนครินทร์



บริเวณ สถานีรถไฟหัวหมาก



บริเวณ คลองกะจะ





บริเวณ Volvo หัวหมาก



บริเวณ VB#7202



บริเวณ ตลาดปิ้ง



บริเวณ ปตท พระโขนง



บริเวณ vb#1 บางจาก



บริเวณ สนง.ลาดกระบัง



บริเวณ รร.วัดลาดกระบัง



บริเวณ CP 78 รร.วัดสังฆราช

บริเวณร.วัดลานบุญ



บริเวณ Vb#7203



บริเวณ สถานีรถไฟบ้านทับช้าง



บริเวณ คลองบ้านน้ำใส



บริเวณ volvo หัวหมาก



บริเวณ VB#7202



บริเวณ สถานีรถไฟคลองตัน



บริเวณ Rca



บริเวณ แยกอโศก



บริเวณ คลองนกก



งานโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงเชื่อมโครงข่ายนครินทร์



บริเวณ สถานีไฟลวดกระบัง



บริเวณช.วัดตามบุญ



บริเวณตลาดปิ่นงานก่อสร้างสะพานข้ามแยกถนนรอง



บริเวณ วัดแม่จันทร์



บริเวณ VB#7203



บริเวณ Cp. 78 รร. วัดสังฆราชา




บริเวณ สถานีรถไฟบ้านทับช้าง



บริเวณ ม.ใกล้เคียงนคร



บริเวณ Volvoหัวหมาก



บริเวณ VB#7202



งานโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีแดงบริเวณแยกศรีนครินทร์



บริเวณ สถานีรถไฟคลองตัน



บริเวณ RCA



บริเวณ แยกโคก




บริเวณ สวนเขตลาดกระบัง



บริเวณ BV7202งานซ่อมแนวท่อ



บริเวณ ตลาดปิ่นงานก่อสร้างสะพานข้ามแยกถนนระนอง



บริเวณ สถานีไฟลัดกระบัง



บริเวณข. วัดลานบุญ



บริเวณ Vb#7202



บริเวณสถานีรถไฟคลองต้น



บริเวณ VB#7203




บริเวณสถานีรถไฟบ้านทับช้าง



บริเวณRca



บริเวณ เคมีปนกันก่อสร้างหน้าวัดอุทัย



บริเวณ บ้านม้าน




บริเวณ พัฒนาการ 53



บริเวณ แยกโต




บริเวณ Vb7204



งานโครงการไฟฟ้าสายส่งเพื่อสิ่งแวดล้อมแยกแวกศรีนครินทร์



บริเวณ งานซ่อมแซมสะพานรถไฟบริเวณชุมชนไทรทอง



บริเวณตลาดปีนังงานก่อสร้างสะพานข้ามแยกถนนของ



บริเวณ สถานีรถไฟลาดกระบัง



บริเวณ Cp78รร.วัดสังฆราชา

บริเวณ ชายหาด



บริเวณ วัดคุณแม่จันทร์

บรรณิก ๖๖ ๖๖๖



บริเวณ สถานีรถไฟบ้านทับช้าง

บริเวณ Volvo. หัวหมาก



บริเวณ VB#7202



บริเวณ สถานีรถไฟคลองตัน



บริเวณ RCA



บริเวณ แยกชโค



บริเวณ Vb7204



งานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวตะวันออกบริเวณศรีนครินทร์



งานทำรั้วบริเวณ vb 7202



บริเวณตลาดปิ่นงานก่อสร้างสะพานข้ามแยกถนนรอง



บริเวณ สถานีรถไฟลาดกระบัง



บริเวณ คลอง หิน



บริเวณ ช.วัดลานบุญ



บริเวณ Vb#7203



บริเวณ สถานีรถไฟบ้านทับช้าง



บริเวณ บ้านฉาง



บริเวณ โรงงานยาสูบ




บริเวณ Fpt02



บริเวณ Caltex



บริเวณ ตลาดบึง



บริเวณ ปตท พระโขนง



บริเวณ โรงกลั่นบางจาก



งานโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงบริเวณแยกศรีนครินทร์



บริเวณ Vb7202งานHddซ่อมแซมแนวท่อข้ามFpt



งานโครงการสะพานข้ามแยก ณ ระนอง



บริเวณ ทร.วัดลาดกระบัง



บริเวณ วัดคุณแม่จันทร์



บริเวณ VB#7203

บริเวณ สถานีรถไฟบ้านทับช้าง



บริเวณ คลองบ้านน้ำล่าง

งานโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีแดงส่วนต่อขยายตึกนครินทร์



บริเวณ FPT02




บริเวณ โรงงานยาสูบ



บริเวณ ชุมชนไททองของงานปรับปรุงสะพานรถไฟ



บริเวณ ตลาดปิ่นัง



บริเวณ Caltex



บริเวณ ตลาดปิ่นังงานก่อสร้างสะพานข้ามแยก ณ ระนอง



บริเวณ คลองเจ๊ก



บริเวณ ปตท พะโงง



บริเวณ สถานีรถไฟลาดกระบัง



บริเวณ Cp#78รร.วัดสังฆราชา



บริเวณ ม. เกษมบัณฑิต



บริเวณ โรงไฟฟ้าหน้า



บริเวณ คลองหนึ่ง



บริเวณ ซ. วัดลานบุญ



บริเวณ volvo หัวหมาก




บริเวณ Vb#7202



บริเวณ วัดคุณแม่จันทร์



บริเวณ BV#7203



บริเวณ สถานีไฟคลองตัน



บริเวณ RCA



บริเวณ CP 78 โรงเรียนวัดสังฆราชา



บริเวณ สถานีรถไฟลาดกระบัง



บริเวณท.วัดลานบุญ



บริเวณ แยกศรีนครินทร์งานโครงการไฟฟ้าสายสี่เหล็อง



บริเวณ VB#7203



บริเวณ สถานีไฟฟ้าบ้านทับช้าง



บริเวณ Vb7202 งานHDDพร้อมแท่นน้ำมันFpt



บริเวณ คลองบ้านนํ้าบน



บริเวณ พัฒนาการ 53



งานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย

บริเวณ โรงงานยาสูบ




บริเวณ Fpt. 02



บริเวณ Caltex



บริเวณ ตลาดปิ้ง



บริเวณ ปตท พระโขนง



บริเวณ คลองเจ๊ก



บริเวณ Vb#7202 งาน HDD ท่อ น้ำมันของFpt



งานก่อสร้างสะพานข้ามแยกถนน ระนอง



บริเวณ รถ.วัดลาดกระบัง




บริเวณ CP 78 รร.วัดสังฆราชา



บริเวณช.วัดลานบุญ



บริเวณ Vb#7203




บริเวณ สถานีรถไฟบ้านทับช้าง



บริเวณ คลองบ้านน้ำค้าง



บริเวณ volvo หัวหมาก



บริเวณ VB#7202



บริเวณ สถานีรถไฟคลองตัน



บริเวณ RCA



บริเวณ Vb#7204



งานโครงการกรรไฟฟ้าสายสี่เหลือบบริเวณแยกศรีนครินทร์




บริเวณตลาดบ้านท่าเสาสร้างสะพานข้ามแยกถนนของ



บริเวณ Cp. 78 รร.วัดสังฆราชา



บริเวณ สถานีรถไฟลาดกระบัง



บริเวณ CP 78 โรงเรียนวัดสังฆราชา



บริเวณช.วัดลานบุญ



บริเวณ วัดแม่จันทร์



บริเวณ สถานีไฟฟ้าบ้านทับช้าง



บริเวณ โรงไฟฟ้าผานตา



บริเวณ Volvoหัวมาก



บริเวณ VB#7202



บริเวณ สถานีรถไฟคลองตัน



บริเวณ Rca



บริเวณ คลองนก



งานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองบริเวณแยกศรีนครินทร์



บริเวณ Vb# 7202งานซ่อมแนวทาดFpt



บริเวณ ตลาดปิ้งงานก่อสร้างสะพานข้ามแยกถนนรอง



บริเวณ สถานีไฟลาคกระบึง



บริเวณ คลอง 1



บริเวณข.วัดลามะบุญ



บริเวณ วัดคุณแม่จันทร์



บริเวณ VB#7203



บริเวณสถานีรถไฟบ้านทับช้าง



บริเวณ ไฟฟ้าผ่า



บริเวณ volvo หัวหมาก



บริเวณ Vb#7202



บริเวณสถานีรถไฟคลองต้น



บริเวณRca



บริเวณ Vb7204



งานโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีแดงบริเวณแยกศรีนครินทร์



บริเวณ งานซ่อมแซมแนวท่อทางน้ำของ fptบริเวณ vb 7 202





บริเวณตลาดปี้งานก่อสร้างสะพานข้ามแยกถนน



บริเวณ รร.วัดลาดกระบัง



บริเวณ วัดคุณแม่จันทร์





บริเวณ สถานีรถไฟบ้านทับช้าง



บริเวณ ชัยวัฒตานุกุล



บริเวณ vb 7203



บริเวณ คลองบ้านล่าง



บริเวณ Volvo. หัวหมาก



บริเวณ VB#7202



บริเวณ สถานีรถไฟคลองตัน



บริเวณ RCA



บริเวณ แยกโคก



บริเวณ สวม เขตลาดกระบัง



งานโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงบริเวณแยกศรีนครินทร์




งานซ่อมแซมท่อระบายน้ำ Fp บริดจ์ vb 7202




บริเวณตลาดปิ่นงานก่อสร้างสะพานข้ามแยกถนนรอง



บริเวณ สถานีรถไฟตากะบัง



บริเวณ CP 78 โรงเรียนวัดสังฆราชา



บริเวณ โรงไฟฟ้านาข้าว



บริเวณ Volvoหัวหมาก



บริเวณ คลองหนึ่ง



บริเวณ ช.วัดลานบุญ



บริเวณ Vb#7202



บริเวณ สถานีรถไฟคลองตัน



บริเวณ Vb#7203



บริเวณ สถานีรถไฟบ้านทับช้าง



บริเวณ Rca




บริเวณ คลองเดก



งานโครงการรถไฟสายสี่เหลี่ยมบริเวณแยกศรีนครินทร์

บริเวณ รร. วัดลาดกระบัง


บริเวณคลอง 1



บริเวณ Vb7202งานHddพร้อมแซมแนวท่อข้ามถนนFpt

บริเวณท.วัดลานบุญ


บริเวณ วัดอุดมแมนจันทร์



งานโครงการสะพานข้ามแยก ณ ระนอง

บริเวณ VB#7203

บริเวณ สถานีรถไฟบ้านทับช้าง




บริเวณโรงไฟฟ้าท่าเสา



บริเวณ Volvoหัวหมาก



งานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองบริเวณแยกศรีนครินทร์



บริเวณ Vb#7202



บริเวณ สถานีรถไฟคลองตัน



บริเวณ งานซ่อมท่อน้ำมันของFptบริเวณVb7202



บริเวณ Rca



บริเวณ คลองนอก



บริเวณ ตลาดปิ้งงานก่อสร้างสะพานข้ามแยก ณ ระนอง



บริเวณ สถานีรถไฟตลาดกระบะมัง



บริเวณ ช.วัดลานบุญ



บริเวณ volvo หัหมาก



บริเวณ Vb#7202



บริเวณ วัดคุณแม่เงินทร์



บริเวณ Vb #7203



บริเวณ สถานีรถไฟคลองตัน



บริเวณ RCA



บริเวณ สถานีรถไฟบ้านทับช้าง




บริเวณ หมู่บ้านใกล้เคียงนครา



บริเวณ แคมป์คนงานหน้าวัดจุฑาย



บริเวณ Vb#720 4



บริเวณ แยกศรนครินทร์งานโครงการไฟฟ้าสายสี่เหลี่ยม



บริเวณ Vb702 งาน HDD ขุดเจาะถนน Fpt



บริเวณตลาดปิ่นงานก่อสร้างสะพานข้ามแยกถนนรอง



บริเวณ สถานีรถไฟลาดกระบัง



บริเวณช.วัดลานบุญ



บริเวณ CP 78 โรงเรียนวัดสังฆราชา



บริเวณ วัดคุณแม่จันทร์



บริเวณ สถานีรถไฟบ้านทับช้าง



งานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองบริเวณแยกศรีนครินทร์

บริษัท โรงไฟฟ้าแห่งชาติ



บริเวณ Vb#7202



บริเวณ สถานีรถไฟคลองตัน



บริเวณ Rca




บริเวณ แยกอโศก



บริเวณ คลองนอก



บริเวณ Vb#7202 งาน HDD ที่ ^๒น้ำมันของ Fpt



งานก่อสร้างสะพานข้ามแยก ณ ระนอง

