

บทที่ 3

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดไว้ในรายงาน IEE โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ พะเยา-เชียงราย (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) ในระยะดำเนินการระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 อย่างเคร่งครัดและครบถ้วน ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ดังตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ พะเยา-เชียงราย (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) ระยะดำเนินการ

มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการฯ และแนวทางแก้ไข
1.ด้านทรัพยากรป่าไม้		
ดัชนีตรวจวัด - การเจริญเติบโต การรอดตายของไม้ที่ปลูกในพื้นที่ปลูกป่าชดเชย วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด - สำนวนการเจริญเติบโต การรอดตายของไม้ที่ปลูกในพื้นที่ปลูกป่าชดเชย ความถี่ - ปีละ 1 ครั้ง โดยดำเนินการติดตามตรวจสอบในปีที่ 2 4 และ 6 โดยหลังจากปีที่ 6 ไม่ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบเนื่องจากไม้ที่ปลูกทดแทนสามารถยืนต้นได้แล้ว	อยู่ในขั้นตอนการประสานงานในเบื้องต้นกับกรมป่าไม้ เพื่อให้การปลูกป่าทดแทนเป็นไปตามเป้าหมายต่อไป	-

ตารางที่ 3.1 (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการฯ และแนวทางแก้ไข
2.ด้านเศรษฐกิจและสังคม		
ดัชนีตรวจวัด - บันทึกและรายงานข้อร้องเรียน (ถ้ามี) วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด - พิจารณาและติดตามตรวจสอบจากบันทึก และรายงานข้อร้องเรียน ความถี่ - หมู่ที่ 7 บ้านหล่ายลาว หมู่ที่ 18 บ้านดิงงาม และหมู่ที่ 20 บ้านโพธิ์งาม ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย - หมู่ที่ 8 บ้านหนองคึก และหมู่ที่ 10 บ้านป่าบง ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย	ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากการดำเนินงานของโครงการ	-