

(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี

โครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี
ของบริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด
ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ระยะก่อสร้าง ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2565



บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
GREENER CONSULTANT CO., LTD.

19/1-2 อาคารวังเด็ก 3 ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ 701 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Tel : 02-272-2727 Fax : 02-272-2728 E-mail : admin@greener.co.th

กรกฎาคม 2565

www.greener.co.th

ที่ นอ. 61/2565

วันที่ 25 ก.ค. 2565

เรื่อง ขอส่งมอบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ของบริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด ระยะก่อสร้าง ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565

เรียน ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ของบริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด ระยะก่อสร้าง ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565 จำนวน 3 เล่ม
2. แผ่นบันทึกข้อมูล CD-ROM จำนวน 3 แผ่น

ตามที่บริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ออก 5103.3.1/3010 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้น

ในการนี้ บริษัทฯ จึงได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ของบริษัทเมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด ระยะก่อสร้าง ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565 เพื่อนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พิจารณาโดยมีรายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



ขอแสดงความนับถือ






บริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด

55/55 หมู่ที่ 7 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โทร. 042-237701-3 โทรสาร. 042-237705 E-mail : udonindustrial@hotmail.com

การเสนอรายงาน

- () เจ้าของโครงการได้มอบให้
เป็นผู้ดำเนินการเสนอรายงาน ดังหนังสือมอบอำนาจที่แนบ
- (✓) เจ้าของโครงการเป็นผู้ดำเนินการเสนอรายงาน



เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด
Udon Thani Industrial City Co., Ltd.

Udon Thani Industrial City Co.,Ltd.

55/55 Moo7 TahamRoad,Tambon Makkaeng Muang,Udon Thani, Thailand 41000

Tel. +66 042 237701-3 Fax. +66 042 237705 E-mail : udonindustrial@hotmail.com

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ของบริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด

25 ก.ค. 2565

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงาน
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ระยะก่อสร้าง ตั้งอยู่ตำบลโนนสูง ตำบลหนองไผ่
และตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ของบริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด
ฉบับประจำเดือน


- (√) มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565
() กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565
() อื่น ๆ (ระบุ)

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงานดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน


ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง



บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
GREENER CONSULTANT CO., LTD.

ขอแสดงความนับถือ



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี

1. ชื่อโครงการ นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี.....
ชื่อเดิมโครงการก่อนมีการเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี)..... -
2. สถานที่ตั้ง ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000.....
3. ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด.....
4. สถานที่ติดต่อ นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000.....
โทรศัพท์..... - โทรสาร..... -
5. จัดทำโดย บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด.....
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเมื่อ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ตามหนังสือเลขที่ อก.5103.1/3010.....
7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้ายเมื่อ วันที่ 28 มกราคม 2565.....
8. รายละเอียดโครงการ แสดงรายละเอียดทั้งหมดในรายงานบทที่ 2 รายละเอียดโครงการ.....

สารบัญ

สารบัญ

หน้า

บทที่ 1 บทนำ

1.1	ความเป็นมาของโครงการ	1-1
1.2	วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงาน	1-2
1.3	ขอบเขตการศึกษา	1-2
1.4	สถานภาพปัจจุบันของโครงการ	1-3
1.5	แผนการดำเนินงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	1-4

บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

2.1	ที่ตั้งโครงการ	2-1
2.2	ผังแม่บท	2-1
2.2.1	แนวคิดในการวางผังแม่บท	2-1
2.2.2	การออกแบบผังแม่บทโครงการ	2-3
2.3	ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรม	2-3
2.3.1	หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย	2-3
2.3.2	กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย	2-7
2.3.3	กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่ห้ามตั้ง	2-8
2.4	ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	2-8
2.4.1	การใช้น้ำและแหล่งน้ำใช้	2-8
2.4.2	ระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	2-9
2.4.3	การจัดการน้ำเสีย	2-9
2.4.4	การจัดการของเสีย	2-10
2.4.5	การคมนาคมขนส่ง	2-10
2.4.6	ระบบไฟฟ้า และการสื่อสาร	2-10
2.5	อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	2-11
2.6	พื้นที่สีเขียวและแนวกันชน	2-13
2.7	แผนมวลชนสัมพันธ์	2-13
2.7.1	แผนประชาสัมพันธ์โครงการ	2-13
2.7.2	แผนการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน	2-15
2.7.3	คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและประชาสัมพันธ์โครงการ	2-15

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

**บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง**

3.1	บทนำ	3-1
3.2	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.3	ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.3.1	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ	3-44
3.3.2	ระดับเสียงโดยทั่วไป	3-53
3.3.3	รวบรวมสถิติอุบัติเหตุและความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง	3-54

**บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง**

4.1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.2	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	4-1
4.2.1	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ	4-1
4.2.2	ระดับเสียงโดยทั่วไป	4-2
4.2.3	รวบรวมสถิติอุบัติเหตุและความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง	4-2

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก : เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ภาคผนวก ก-1 : สำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ก-2 : หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรม
อุดรธานี ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ อก 5102.3/4828
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560

ภาคผนวก ก-3 : หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคม
อุตสาหกรรมอุดรธานี (ครั้งที่ 2) ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ที่ อก 5102.3.1/1446 ลงวันที่ 20 เมษายน 2561

ภาคผนวก ก-4 : หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรม
อุดรธานี (ครั้งที่ 3) ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ อก
5102.3.1/3010 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

ภาคผนวก ข : รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ข-1 : คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

ภาคผนวก ข-2 : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ภาคผนวก ค : เอกสารสอบเทียบความถูกต้องของเครื่องมือเก็บตัวอย่าง

ภาคผนวก ง : หนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ภาคผนวก จ : เอกสารประกอบมาตรการฯ

ภาคผนวก จ-1 : หนังสือการขยายระยะเวลาการพัฒนาพื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรม
อุดรธานี

ภาคผนวก จ-2 : บันทึกการฉีดพรมน้ำ (มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565)

ภาคผนวก จ-3 : แบบบันทึกการตรวจสอบเครื่องจักร

ภาคผนวก จ-4 : สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ

ภาคผนวก จ- : แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน

ภาคผนวก จ-6 : เอกสารอบรมพนักงานขับรถ

ภาคผนวก จ-7 : เอกสารการอบรมพนักงานด้านความปลอดภัย

ภาคผนวก จ-8 : รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ภาคผนวก จ-9 : คู่มือความปลอดภัยในการทำงาน

ภาคผนวก จ-10 : คู่มือการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร

ภาคผนวก จ-11 : เอกสารแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

ภาคผนวก จ-12 : เอกสารบันทึกสถิติอุบัติเหตุระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565

ภาคผนวก จ-13 : นโยบายสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก (ต่อ)

- ภาคผนวก จ-14 : เอกสารประชาสัมพันธ์รับสมัครคนงานท้องถิ่น
- ภาคผนวก จ-15 : รายชื่อพนักงานท้องถิ่น
- ภาคผนวก จ-16 : เอกสารการประชุมคณะกรรมการ
- ภาคผนวก จ-17 : ผลการดำเนินกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ (CSR)
- ภาคผนวก จ-18 : รายงานผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชน ระยะก่อสร้าง
- ภาคผนวก จ-19 : เอกสารการตรวจสอบสุขภาพพนักงาน
- ภาคผนวก จ-20 : เอกสารเผยแพร่ข้อมูลการป้องกันโรคติดต่อ
- ภาคผนวก จ-21 : การประสานงานชุดลอกคลองกับหน่วยงานท้องถิ่น
- ภาคผนวก จ-22 : แผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
- ภาคผนวก จ-23 : แบบบันทึกตรวจสอบสภาพรถยนต์
- ภาคผนวก จ-24 : แผนงานการก่อสร้าง
- ภาคผนวก จ-25 : เอกสารการเยี่ยมชมโครงการ
- ภาคผนวก จ-26 : ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการทำงาน
- ภาคผนวก จ-27 : ใบเสร็จรับกำจัดขยะ

สารบัญรูป

	หน้า
รูปที่ 2.2.2-1	ผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน
รูปที่ 2.3.1-1	ผังขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกโรงงานที่เข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการ
รูปที่ 2.6-1	พื้นที่สีเขียวและแนวกันชน
รูปที่ 2.7.2-1	ผังการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน
รูปที่ 3.3-1	จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ และระดับเสียง
รูปที่ 3.3.1-1	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565
รูปที่ 3.3.1-2	ผังแสดงความเร็วและทิศทางลม
รูปที่ 3.3.2-1	ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565

สารบัญรูปลูกถ่าย

	หน้า
รูปถ่ายที่ 1.4-1	สถานภาพโครงการปัจจุบัน
รูปถ่ายที่ 3.2-1	การปลูกหญ้าแฝกคลุมดิน
รูปถ่ายที่ 3.2-2	การบดอัดดินให้แน่น
รูปถ่ายที่ 3.2-3	ระบบระบายน้ำฝนของโครงการ
รูปถ่ายที่ 3.2-4	บ่อหน่วงน้ำฝนของโครงการ
รูปถ่ายที่ 3.2-5	การฉีดพรมน้ำ และรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่โครงการ
รูปถ่ายที่ 3.2-6	รถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้างมีผ้าใบปิดคลุมมิดชิด
รูปถ่ายที่ 3.2-7	พนักงานทำความสะอาดภายในพื้นที่ก่อสร้าง
รูปถ่ายที่ 3.2-8	ป้ายจำกัดความเร็วในพื้นที่ก่อสร้าง
รูปถ่ายที่ 3.2-9	ป้ายเตือนห้ามเผาทำลายเศษวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่โครงการ
รูปถ่ายที่ 3.2-10	เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการกับชุมชนใกล้เคียง
รูปถ่ายที่ 3.2-11	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
รูปถ่ายที่ 3.2-12	บ้านพักคนงาน ภายนอกพื้นที่โครงการ
รูปถ่ายที่ 3.2-13	ห้องน้ำ-ห้องส้วม ภายในพื้นที่โครงการ
รูปถ่ายที่ 3.2-14	พื้นที่สำหรับล้างล้อรถ
รูปถ่ายที่ 3.2-15	พนักงานล้างล้อรถ
รูปถ่ายที่ 3.2-16	บ่อพักน้ำทิ้งในพื้นที่ก่อสร้าง
รูปถ่ายที่ 3.2-17	ป้ายเตือนห้ามกองเศษวัสดุใกล้กับแหล่งน้ำ
รูปถ่ายที่ 3.2-18	ป้ายเตือนห้ามทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำ
รูปถ่ายที่ 3.2-19	พื้นที่กองเก็บวัสดุก่อสร้าง
รูปถ่ายที่ 3.2-20	กำแพงกันเสียง
รูปถ่ายที่ 3.2-21	กำแพงกันเสียง (บริเวณพื้นที่ก่อสร้างระบบผลิตน้ำ และระบบบำบัดน้ำเสีย)
รูปถ่ายที่ 3.2-22	พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)
รูปถ่ายที่ 3.2-23	ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์จากชุมชน
รูปถ่ายที่ 3.2-24	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำโครงการ
รูปถ่ายที่ 3.2-25	ถังขยะแยกประเภท
รูปถ่ายที่ 3.2-26	รถเทศบาลมารับขยะ
รูปถ่ายที่ 3.2-27	การปรับปรุงทางน้ำสาธารณะ
รูปถ่ายที่ 3.2-28	ป้ายเขตก่อสร้าง
รูปถ่ายที่ 3.2-29	ป้ายสัญลักษณ์และป้ายเตือนภัยในบริเวณที่อาจเกิดอันตราย

สารบัญรูปลูกถ่าย (ต่อ)

	หน้า
รูปถ่ายที่ 3.2-30 การอบรมความปลอดภัยในการทำงาน	3-38
รูปถ่ายที่ 3.2-31 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล	3-39
รูปถ่ายที่ 3.2-32 รถฉุกเฉินของโครงการ	3-39
รูปถ่ายที่ 3.2-33 การตรวจวัดอุณหภูมิให้กับพนักงานก่อนเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ก่อสร้าง	3-39
รูปถ่ายที่ 3.2-34 น้ำดื่มสำหรับพนักงาน	3-40
รูปถ่ายที่ 3.2-35 พื้นที่จัดเตรียมกล้าไม้ และพื้นที่สีเขียว	3-40
รูปถ่ายที่ 3.3.1-1 การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ	3-45
รูปถ่ายที่ 3.3.2-1 การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป	3-54

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1.1-1	ความเป็นมาในการจัดทำรายงานผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตารางที่ 1.5-1	แผนการดำเนินงานมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2565
ตารางที่ 2.2.2-1	สัดส่วนการใช้พื้นที่ของโครงการ
ตารางที่ 3.2-1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565
ตารางที่ 3.3-1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565
ตารางที่ 3.3.1-1	วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพอากาศ ในบรรยากาศ
ตารางที่ 3.3.1-2	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน พ.ศ.2565
ตารางที่ 3.3.1-3	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565
ตารางที่ 3.3.1-4	ผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน พ.ศ.2565
ตารางที่ 3.3.2-1	ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน พ.ศ.2565
ตารางที่ 3.3.2-2	ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565