




ภาคผนวก ข-17
การตรวจสอบหัวรับน้ำดับเพลิง

การตรวจสอบหวัรับน้ำดับเพลิง เดือนมกราคม 2565

การตรวจสอบหวัรับน้ำดับเพลิงรายเดือน

Month / เดือน มกราคม 2565

BUILDING / พลัส 67 คอนโดมิเนียม

วันที่	การตรวจสอบ		ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	หวัรับน้ำดับเพลิง			
	ปกติ	ไม่ปกติ		
1	/			
2	/			
3	/			
4	/			
5	/			
6	/			
7	/			
8	/			
9	/			
10	/			
11	/			
12	/			
13	/			
14	/			
15	/			
16	/			
17	/			
18	/			
19	/			
20	/			
21	/			
22	/			
23	/			
24	/			
25	/			
26	/			
27	/			
28	/			
29	/			
30	/			
31	/			

Note : Please Mark N/A if not applicable / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , /ปกติ , X ไม่ปกติ

Done By / ดำเนินการโดย


Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลงชื่อ (BM./ผู้จัดการอาคาร)



การตรวจสอบห้วยรับน้ำดับเพลิง เดือนกุมภาพันธ์ 2565

การตรวจสอบห้วยรับน้ำดับเพลิงรายเดือน

Month / เดือน กุมภาพันธ์ 2565

BUILDING / พลัส 67 คอนโดมิเนียม

วันที่	การตรวจสอบ		ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	หัวรับน้ำดับเพลิง			
	ปกติ	ไม่ปกติ		
1	/			
2	/			
3	/			
4	/			
5	/			
6	/			
7	/			
8	/			
9	/			
10	/			
11	/			
12	/			
13	/			
14	/			
15	/			
16	/			
17	/			
18	/			
19	/			
20	/			
21	/			
22	/			
23	/			
24	/			
25	/			
26	/			
27	/			
28	/			

Note : Please Mark N/A if not applicable , / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , /ปกติ , X ไม่ปกติ

Done By / ดำเนินการโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง),

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

การตรวจสอบหัวรับน้ำดับเพลิง เดือนมีนาคม 2565

การตรวจสอบหัวรับน้ำดับเพลิงรายเดือน

Month / เดือน มีนาคม 2565

BUILDING / พลัส 67 คอนโดมิเนียม

วันที่	การตรวจสอบ		ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	หัวรับน้ำดับเพลิง			
	ปกติ	ไม่ปกติ		
1	/		<div></div>	
2	/			
3	/			
4	/			
5	/			
6	/			
7	/			
8	/			
9	/			
10	/			
11	/			
12	/			
13	/			
14	/			
15	/			
16	/			
17	/			
18	/			
19	/			
20	/			
21	/			
22	/			
23	/			
24	/			
25	/			
26	/			
27	/			
28	/			
29	/			
30	/			
31	/			

Note : Please Mark N/A if not applicable / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, /ปกติ , X ไม่ปกติ

Done By / ดำเนินการโดย


Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)



การตรวจสอบห้วยรับน้ำดับเพลิง เดือนเมษายน 2565

การตรวจสอบห้วยรับน้ำดับเพลิงรายเดือน

Month / เดือน เมษายน 2565

BUILDING / พลัส 67 คอนโดมิเนียม

วันที่	การตรวจสอบ		ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	ห้วยรับน้ำดับเพลิง			
	ปกติ	ไม่ปกติ		
1	✓			
2	✓			
3	✓			
4	✓			
5	✓			
6	✓			
7	✓			
8	✓			
9	✓			
10	✓			
11	✓			
12	✓			
13	✓			
14	✓			
15	✓			
16	✓			
17	✓			
18	✓			
19	✓			
20	✓			
21	✓			
22	✓			
23	✓			
24	✓			
25	✓			
26	✓			
27	✓			
28	✓			
29	✓			
30	✓			

Note : Please Mark N/A if not applicable / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , /ปกติ , X ไม่ปกติ

Done By / ดำเนินการโดย


Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น (B.M./ผู้จัดการอาคาร)



การตรวจสอบหวัรับน้ำดับเพลิง เดือนพฤษภาคม 2565

การตรวจสอบหวัรับน้ำดับเพลิงรายเดือน

Month / เดือน เมษายน 2565

BUILDING / พลัส 67 คอนโดมิเนียม

วันที่	การตรวจสอบ		ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	หวัรับน้ำดับเพลิง			
	ปกติ	ไม่ปกติ		
1	/			
2	/			
3	/			
4	/			
5	/			
6	/			
7	/			
8	/			
9	/			
10	/			
11	/			
12	/			
13	/			
14	/			
15	/			
16	/			
17	/			
18	/			
19	/			
20	/			
21	/			
22	/			
23	/			
24	/			
25	/			
26	/			
27	/			
28	/			
29	/			
30	/			

Note : Please Mark N/A if not applicable / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , /ปกติ , X ไม่ปกติ

Done By / ดำเนินการโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / หน่วยงานตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)


Signature/ลายเซ็น (B.M./ผู้จัดการอาคาร)

การตรวจสอบหวัรับน้ำดับเพลิง เดือนมิถุนายน 2565

การตรวจสอบหวัรับน้ำดับเพลิงรายเดือน

Month / เดือน มิถุนายน 2565

BUILDING / พลัส 67 คอนโดมิเนียม

วันที่	การตรวจสอบ		ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	พร้อมกันทั้งห้อง			
	ปกติ	ไม่ปกติ		
1	<input checked="" type="checkbox"/>			
2	<input checked="" type="checkbox"/>			
3	<input checked="" type="checkbox"/>			
4	<input checked="" type="checkbox"/>			
5	<input checked="" type="checkbox"/>			
6	<input checked="" type="checkbox"/>			
7	<input checked="" type="checkbox"/>			
8	<input checked="" type="checkbox"/>			
9	<input checked="" type="checkbox"/>			
10	<input checked="" type="checkbox"/>			
11	<input checked="" type="checkbox"/>			
12	<input checked="" type="checkbox"/>			
13	<input checked="" type="checkbox"/>			
14	<input checked="" type="checkbox"/>			
15	<input checked="" type="checkbox"/>			
16	<input checked="" type="checkbox"/>			
17	<input checked="" type="checkbox"/>			
18	<input checked="" type="checkbox"/>			
19	<input checked="" type="checkbox"/>			
20	<input checked="" type="checkbox"/>			
21	<input checked="" type="checkbox"/>			
22	<input checked="" type="checkbox"/>			
23	<input checked="" type="checkbox"/>			
24	<input checked="" type="checkbox"/>			
25	<input checked="" type="checkbox"/>			
26	<input checked="" type="checkbox"/>			
27	<input checked="" type="checkbox"/>			
28	<input checked="" type="checkbox"/>			
29	<input checked="" type="checkbox"/>			
30	<input checked="" type="checkbox"/>			

Note : Please Mark N/A if not applicable / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , /ปกติ , X ไม่ปกติ

Done By / ดำเนินการโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง)

Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature/ลงนาม (BM./ผู้จัดการอาคาร)

