



ภาคผนวก ข-11
เอกสารตรวจสอบเส้นทางหนีไฟ

เอกสารตรวจสอบเส้นทางหนีไฟ เดือนมกราคม 2565

การตรวจสอบเส้นทางหนีไฟรายเดือน

Month / เดือน มกราคม 2565

BUILDING / พลัส 67 คอนโดมิเนียม

ชั้น	เส้นทางหนีไฟ				ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	ST1		ST2			
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
G						
1	/		/			
2	/		/			
3	/		/			
4	/		/			
5	/		/			
6	/		/			
7	/		/			
8	/		/			
9	/		/			

Note : Please Mark N/A if not applicable / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , /ปกติ , X ไม่ปกติ

Done By / ดำเนินการโดย


Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)



เอกสารตรวจสอบเส้นทางหนีไฟ เดือนกุมภาพันธ์ 2565

การตรวจสอบเส้นทางหนีไฟรายเดือน

Month / เดือน กุมภาพันธ์ 2565

BUILDING / พลัส 67 คอนโดมิเนียม

ชั้น	แผนผังหนีไฟ				ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	ST1		ST2			
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
G						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

Note : Please Mark N/A if not applicable / Normal . X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , /ปกติ , X ไม่ปกติ

Done By / ดำเนินการโดย


Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)



เอกสารตรวจสอบเส้นทางหนีไฟ เดือนมีนาคม 2565

การตรวจสอบเส้นทางหนีไฟรายเดือน

Month / เดือน มีนาคม 2565

BUILDING / พลัส 67 คอนโดมิเนียม

ชั้น	เส้นทางหนีไฟ				ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	ST1		ST2			
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
G						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

Note : Please Mark N/A if not applicable , / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , /ปกติ , X ไม่ปกติ

Done By / ดำเนินการโดย


Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)



เอกสารตรวจสอบเส้นทางหนีไฟ เดือนเมษายน 2565

การตรวจสอบเส้นทางหนีไฟรายเดือน

Month / เดือน เมษายน 2565

BUILDING / พลัส 67 คอนโดมิเนียม

ชั้น ที่	เส้นทางหนีไฟ				ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	ST1		ST2			
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
G						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

Note : Please Mark N/A if not applicable , / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , /ปกติ , X ไม่ปกติ

Done By / ดำเนินการโดย


Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (B.M./ผู้จัดการอาคาร)



เอกสารตรวจสอบเส้นทางหนีไฟ เดือนพฤษภาคม 2565

การตรวจสอบเส้นทางหนีไฟรายเดือน

Month / เดือน เมษายน 2565

BUILDING / พลัส 67 คอนโดมิเนียม

ชั้น	เส้นทางหนีไฟ				ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	ST1		ST2			
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
G						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

Note : Please Mark N/A if not applicable / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , /ปกติ , X ไม่ปกติ

Done By / ดำเนินการโดย


Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)



เอกสารตรวจสอบเส้นทางหนีไฟ เดือนมิถุนายน 2565

การตรวจสอบเส้นทางหนีไฟรายเดือน

Month / เดือน มิถุนายน 2565

BUILDING / พลัส 67 คอนโดมิเนียม

ชั้น	เส้นทางหนีไฟ				ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	ST1		ST2			
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
G						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

Note : Please Mark N/A if not applicable / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , /ปกติ , X ไม่ปกติ

Done By / ดำเนินการโดย

Signature / อยุ่เซ็น (Tech. / ช่าง)

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / อยุ่เซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/อยุ่เซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)