

ภาคผนวก ก

การตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบไฟฟ้า



INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO., LTD.

ผลการตรวจวินิจฉัยมาถึงแพทย์ประจำตัวคน


No.	สถานที่	รายละเอียดการตรวจหาค							หมายเหตุ
		รายละเอียดการตรวจหาค							
		ดัชนีชี้วัด	ผลได้	ผลเสีย	ผลดี	ผลเสีย	ผลดี	ผลเสีย	
33	Camshaft	/	/	/	/	/	/	/	
34	Shell Core	/	/	/	/	/	/	/	
35	Shell Core	/	/	/	/	/	/	/	
36	สพาน้ำแข็ง Shell Core	/	/	/	/	/	/	/	
37	สพาน้ำแข็ง Shell Core	/	/	/	/	/	/	/	
38	โรงอาหาร	/	/	/	/	/	/	/	K
39	ห้องปั่นน้ำดื่มพาสเจอร์	/	/	/	/	/	/	/	
40	หน้าห้องวิศวกรรม	/	/	/	/	/	/	/	CO ₂
41	MDB	/	/	/	/	/	/	/	CO ₂
42	หม้อแปลงไฟฟ้าข้างห้อง MDB	/	/	/	/	/	/	/	สารระเหย HCFC 123
43	หม้อแปลงไฟฟ้าห้องบำรุง	/	/	/	/	/	/	/	สารระเหย HCFC 123
44	หม้อแปลงไฟฟ้าห้องลิฟต์	/	/	/	/	/	/	/	สารระเหย HCFC 123
45	ห้อง QA	/	/	/	/	/	/	/	สารระเหย HCFC 123
46	Tensile	/	/	/	/	/	/	/	
47	Molding ACE วางใส่	/	/	/	/	/	/	/	CO ₂
48	ถังสำรอง ก๊าซ รมบ.	/	/	/	/	/	/	/	
49	ถังสำรอง ก๊าซ รมบ.	/	/	/	/	/	/	/	CO ₂
50	Shell Core	/	/	/	/	/	/	/	
51	Improvement	/	/	/	/	/	/	/	
52	รถเชื่อมแก๊ส PE	/	/	/	/	/	/	/	
53	รถเชื่อมแก๊ส MT	/	/	/	/	/	/	/	




INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO., LTD.

ผลการตรวจสอบถึงระดับพึง ประจำเดือน..... ๘.๖,

No.	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค						หมายเหตุ
		ตั้งมิเตอร์	เบี่ยง	ตั้งมิเตอร์	ตั้งมิเตอร์	ตั้งมิเตอร์	ตั้งมิเตอร์	
1	Office ชั้น 2	/	/	/	/	/	/	สารระเหย HCFC 123
2	Office ชั้น 2 ทั้ง Fire alarm	/	/	/	/	/	/	CO ₂
3	Office ชั้นล่าง ห้างมางคำ	/	/	/	/	/	/	CO ₂
4	Office เติต	/	/	/	/	/	/	สารระเหย HCFC 123
5	Finishing ACE	/	/	/	/	/	/	
6	Finishing AMF	/	/	/	/	/	/	
7	ไม่ทราบ ACE ด้านล่าง	/	/	/	/	/	/	
8	ไม่ทราบ ACE ด้านบน	/	/	/	/	/	/	CO ₂
9	Molding ACE	/	/	/	/	/	/	CO ₂
10	เตาหลอม ACE	/	/	/	/	/	/	
11	ไม่ทราบ AMF ด้านล่าง	/	/	/	/	/	/	CO ₂
12	ไม่ทราบ AMF ด้านล่าง	/	/	/	/	/	/	
13	ไม่ทราบ AMF ด้านด้านบน	/	/	/	/	/	/	CO ₂
14	เตาหลอม ประจุออก MT	/	/	/	/	/	/	
15	เตาหลอม ACE	/	/	/	/	/	/	
16	เตาหลอม 2	/	/	/	/	/	/	
17	เตาหลอม 4	/	/	/	/	/	/	
18	สถานีเกิดเตาหลอม	/	/	/	/	/	/	
19	สถานีเก็บแก๊สรอง	/	/	/	/	/	/	
20	Spectro	/	/	/	/	/	/	CO ₂
21	Office คลังสินค้า	/	/	/	/	/	/	สารระเหย HCFC 123
22	คลังสินค้า	/	/	/	/	/	/	CO ₂
23	คลังสินค้า	/	/	/	/	/	/	CO ₂
24	คลังสินค้า	/	/	/	/	/	/	CO ₂
25	หน้าคลังสินค้า	/	/	/	/	/	/	
26	หน้าคลังสินค้า MT	/	/	/	/	/	/	
27	อาคารเก็บภาควัสดุสารกกรม	/	/	/	/	/	/	
28	อาคารเก็บภาควัสดุสารกกรม	/	/	/	/	/	/	
29	จุดเก็บน้ำมัน ห้องบำรุง	/	/	/	/	/	/	
30	ซ่อมบำรุง	/	/	/	/	/	/	
31	Camshalt	/	/	/	/	/	/	
32	Camshalt	/	/	/	/	/	/	CO ₂



ผลการตรวจสอบผู้ฉ้อโกง (Host Box) ประจำเดือน ๕๐.

[illegible]

ผลการตรวจสอบสัญญาแม่ข่ายทั้งหมดถึงใหม่ ประจำปี ประจําเดือน ตุลาคม ๖๖

ลำดับที่	สถานที่	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	สำนักงานชั้น 2	✓		
2	สำนักงานชั้น 1	✓		
3	เสากลางที่ 2 แผนก Finishing	✓		
4	เสากลางที่ 2 แผนก Molding	✓		
5	เสากลางที่ 5 แผนก Molding	✓		
6	ประตูที่ 2 ACE	✓		
7	ประตูที่ 2 AMF	✓		
8	ประตู 3 ฟังเตาหลอม 1	✓		
9	แผนก Camshaft 1	✓		
10	แผนก Camshaft 2	✓		
11	แผนก Shell core	✓		
12	แผนก ดึงเกินตัว	✓		
จัดทำโดย				อนุมัติโดย



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติง โปรดักต์ส จำกัด
INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ADVANCE TECHNOLOGY

ผลการตรวจสอบถึงต้นแหล่ง ประจําเดือน พ.ศ.

No.	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค						หมายเหตุ
		ดูรูปผล	ดูรูปผล	ดูรูปผล	ดูรูปผล	ดูรูปผล	ดูรูปผล	
33	Camshaft	/	/	/	/	/	/	
34	Shell Core	/	/	/	/	/	/	
35	Shell Core	/	/	/	/	/	/	
36	สถานีแก๊ส Shell Core	/	/	/	/	/	/	
37	สถานีแก๊ส Shell Core	/	/	/	/	/	/	
38	โรงอาหาร	/	/	/	/	/	/	K
39	ห้องปั๊มดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	
40	หน้าห้องวิศวกรรม	/	/	/	/	/	/	CO ₂
41	MDB	/	/	/	/	/	/	CO ₂
42	หม้อแปลงไฟฟ้าห้อง MDB	/	/	/	/	/	/	สารระเหย HCFC 123
43	หม้อแปลงไฟฟ้าห้องบำรุง	/	/	/	/	/	/	สารระเหย HCFC 123
44	หม้อแปลงไฟฟ้าห้องลิ้นค้ำ	/	/	/	/	/	/	สารระเหย HCFC 123
45	ห้อง QA	/	/	/	/	/	/	สารระเหย HCFC 123
46	Tensile	/	/	/	/	/	/	
47	Molding ACE วาง ใต้	/	/	/	/	/	/	CO ₂
48	ถังสำรอง ย้อม ราก.	/	/	/	/	/	/	
49	ถังสำรอง ย้อม ราก.	/	/	/	/	/	/	CO ₂
50	Shell Core	/	/	/	/	/	/	
51	Improvement	/	/	/	/	/	/	
52	รถเชื่อมแก๊ส PE	/	/	/	/	/	/	
53	รถเชื่อมแก๊ส MT	/	/	/	/	/	/	

ส่งเล่ม เคาะปั๊ม 4 ตัว

จัดทำ	อนุมัติ




บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติง โปรดักต์ส จำกัด
INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ADVANCE TECHNOLOGY


ผลการตรวจสอบถึงต้นแหล่ง ประจําเดือน พ.ศ.

No.	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค						หมายเหตุ
		ดูรูปผล	ดูรูปผล	ดูรูปผล	ดูรูปผล	ดูรูปผล	ดูรูปผล	
1	Office ชั้น 2	/	/	/	/	/	/	สารระเหย HCFC 123
2	Office ชั้น 2 ซึ่ง Fire alarm	/	/	/	/	/	/	CO ₂
3	Office ชั้นล่าง หน้าทางเข้า	/	/	/	/	/	/	CO ₂
4	Office ผิด	/	/	/	/	/	/	สารระเหย HCFC 123
5	Finishing ACE	/	/	/	/	/	/	
6	Finishing AMF	/	/	/	/	/	/	
7	ไม่ทราบ ACE ด้านล่าง	/	/	/	/	/	/	CO ₂
8	ไม่ทราบ ACE ด้านบน	/	/	/	/	/	/	CO ₂
9	Molding ACE	/	/	/	/	/	/	
10	เดาห้อง ACE	/	/	/	/	/	/	CO ₂
11	ไม่ทราบ AMF ด้านล่าง	/	/	/	/	/	/	
12	ไม่ทราบ AMF ด้านล่าง	/	/	/	/	/	/	CO ₂
13	ไม่ทราบ AMF ด้านด้านบน	/	/	/	/	/	/	
14	เดาห้อง ประตูออก MT	/	/	/	/	/	/	
15	เดาห้อง ACE	/	/	/	/	/	/	
16	เดาห้อง 2	/	/	/	/	/	/	
17	เดาห้อง 4	/	/	/	/	/	/	
18	สถานีแก๊สเดาห้อง	/	/	/	/	/	/	
19	สถานีเก็บแก๊สออก	/	/	/	/	/	/	
20	Spectro	/	/	/	/	/	/	CO ₂
21	Office คลังสินค้า	/	/	/	/	/	/	สารระเหย HCFC 123
22	คลังสินค้า	/	/	/	/	/	/	CO ₂
23	คลังสินค้า	/	/	/	/	/	/	CO ₂
24	คลังสินค้า	/	/	/	/	/	/	CO ₂
25	หน้าคลังสินค้า	/	/	/	/	/	/	
26	หน้าคลังสินค้า MT	/	/	/	/	/	/	
27	อาคารเก็บกากอุตสาหกรรม	/	/	/	/	/	/	
28	อาคารเก็บกากอุตสาหกรรม	/	/	/	/	/	/	
29	จุดเก็บน้ำมัน ขอมบำรุง	/	/	/	/	/	/	
30	ขอมบำรุง	/	/	/	/	/	/	
31	Camshaft	/	/	/	/	/	/	
32	Camshaft	/	/	/	/	/	/	CO ₂



ผลการตรวจสอบสัณฐานแข็งแรงตึงใหม่ ประจำเดือน ๓.๔.

ลำดับที่	สถานที่	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	สำนักงานชั้น 2	✓		
2	สำนักงานชั้น 1	✓		
3	เสากลางที่ 2 แผนก Finishing	✓		
4	เสากลางที่ 2 แผนก Molding	✓		
5	เสากลางที่ 5 แผนก Molding	✓		
6	ประตูที่ 2 ACE	✓		
7	ประตูที่ 2 AMF	✓		
8	ประตู 3 สิ่งแวดล้อม 1	✓		
9	แผนก Camshaft 1	✓		
10	แผนก Camshaft 2	✓		
11	แผนก Shell core	✓		
12	แผนก ดึงเส้นผ้า	✓		
จัดทำโดย				อนุมัติโดย



ผลตรวจสอบผู้จัดทำระดับเพลิง (Host Box) ประจำเดือน 7.41

[illegible]



INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO., LTD.



INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO., LTD.

ผลการตรวจสอบตั้งแต่บัดนี้ถึงประจำเดือน ๖.๕๒

จัดทำ	อนุมัติ
-------	---------

29 2


25	หนังสือพิมพ์	/	/	/	/
26	หนังสือพิมพ์ MT	/	/	/	/
27	เอกสารเกี่ยวกับสุขภาพกรม	/	/	/	/
28	เอกสารเกี่ยวกับสุขภาพกรม	/	/	/	/



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แอสติ้ง โปรดักส์ จำกัด
INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

22

ลำดับที่	สถานที่	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	สำนักงาน 2	✓		
2	สำนักงาน ชั้น 1	✓		
3	เสาหลักที่ 2 เชนก Finishing	✓		
4	เสาหลักที่ 2 เชนก Molding	✓		
5	เสาหลักที่ 5 เชนก Molding	✓		
6	ประตูที่ 2 ACE	✓		
7	ประตูที่ 2 AMF	✓		
8	ประตู 3 หัสดาหลอม 1	✓		
9	แผนก Camshaft 1	✓		
10	แผนก Camshaft 2	✓		
11	แผนก Shell core	✓		
12	แผนก คลังเก็บผ้า	✓		
จัดทำโดย				อนุมัติโดย



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แอสติ้ง โปรดักส์ จำกัด
INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลตรวจสอบตู้จดนัดับเพลิง (Host Box) ประจำเดือน

[illegible]



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด
INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

SOMBOON
ADVANCE TECHNOLOGY

ผลการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น เลข : ๒

No.	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค						หมายเหตุ
		ดูด้วยตา	ดมกลิ่น	ฟังเสียง	สัมผัส	ใช้เครื่องมือ	ใช้เครื่องมือ	
33	Camschaft	/	/	/	/	/	/	
34	Shell Core	/	/	/	/	/	/	
35	Shell Core	/	/	/	/	/	/	
36	สถานีแก๊ส Shell Core	/	/	/	/	/	/	
37	สถานีแก๊ส Shell Core	/	/	/	/	/	/	
38	โรงอาหาร	/	/	/	/	/	/	K
39	ห้องปั่นผ้าแห้ง	/	/	/	/	/	/	
40	หน้าห้องจักรกรรม	/	/	/	/	/	/	CO ₂
41	MDB	/	/	/	/	/	/	CO ₂
42	หม้อแปลงไฟฟ้าทั้งห้อง MDB	/	/	/	/	/	/	สารระเหย HCFC 123
43	หม้อแปลงไฟฟ้าซ่อมบำรุง	/	/	/	/	/	/	สารระเหย HCFC 123
44	หม้อแปลงไฟฟ้าคลังสินค้า	/	/	/	/	/	/	สารระเหย HCFC 123
45	ห้อง QA	/	/	/	/	/	/	สารระเหย HCFC 123
46	Tensile	/	/	/	/	/	/	
47	Molding ACE วางไส้	/	/	/	/	/	/	CO ₂
48	ถังสำรอง ป้อน ปรก.	/	/	/	/	/	/	
49	ถังสำรอง ป้อน ปรก.	/	/	/	/	/	/	CO ₂
50	Shell Core	/	/	/	/	/	/	
51	Improvement	/	/	/	/	/	/	
52	รถเชื่อมแก๊ส PE	/	/	/	/	/	/	
53	รถเชื่อมแก๊ส MT	/	/	/	/	/	/	

จัดทำ	อนุมัติ



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด
INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

SOMBOON
ADVANCE TECHNOLOGY

ผลการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น เลข : ๒

No.	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค						หมายเหตุ
		ดูด้วยตา	ดมกลิ่น	ฟังเสียง	สัมผัส	ใช้เครื่องมือ	ใช้เครื่องมือ	
1	Office ชั้น 2	/	/	/	/	/	/	สารระเหย HCFC 123
2	Office ชั้น 2 ซึง Fire alarm	/	/	/	/	/	/	CO ₂
3	Office ชั้นล่าง หน้าทางเข้า	/	/	/	/	/	/	CO ₂
4	Office ผัด	/	/	/	/	/	/	สารระเหย HCFC 123
5	Finishing ACE	/	/	/	/	/	/	
6	Finishing AMF	/	/	/	/	/	/	
7	ไมทราซ ACE ด้านล่าง	/	/	/	/	/	/	CO ₂
8	ไมทราซ ACE ด้านบน	/	/	/	/	/	/	CO ₂
9	Molding ACE	/	/	/	/	/	/	CO ₂
10	เดาหอย ACE	/	/	/	/	/	/	
11	ไมทราซ AMF ด้านล่าง	/	/	/	/	/	/	CO ₂
12	ไมทราซ AMF ด้านล่าง	/	/	/	/	/	/	
13	ไมทราซ AMF ด้านบน	/	/	/	/	/	/	CO ₂
14	เดาหอย ประตูออก MT	/	/	/	/	/	/	
15	เดาหอย ACE	/	/	/	/	/	/	
16	เดาหอย 2	/	/	/	/	/	/	
17	เดาหอย 4	/	/	/	/	/	/	
18	สถานีแก๊สเดาหอย	/	/	/	/	/	/	
19	สถานีแก๊สสกรวด	/	/	/	/	/	/	
20	Spectro	/	/	/	/	/	/	CO ₂
21	Office คลังสินค้า	/	/	/	/	/	/	สารระเหย HCFC 123
22	คลังสินค้า	/	/	/	/	/	/	CO ₂
23	คลังสินค้า	/	/	/	/	/	/	CO ₂
24	คลังสินค้า	/	/	/	/	/	/	CO ₂
25	หน้าคลังสินค้า	/	/	/	/	/	/	
26	หน้าคลังสินค้า MT	/	/	/	/	/	/	
27	อาคารเก็บกากอุตสาหกรรม	/	/	/	/	/	/	
28	อาคารเก็บกากอุตสาหกรรม	/	/	/	/	/	/	
29	จุดเก็บน้ำมัน ซ่อมบำรุง	/	/	/	/	/	/	
30	ซ่อมปั๊วง	/	/	/	/	/	/	
31	Camschaft	/	/	/	/	/	/	
32	Camschaft	/	/	/	/	/	/	CO ₂



INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO., LTD.



INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO., LTD.

ผศ.ดร.จตุรนต์ คุ้มทรัพย์ (Host Box) ประจําเดือน เดือน ๒,

[illegible]



บริษัท อินเทอร์เน็ตระบบแล แอสติ้ง โปรดักส์ จำกัด
INTERNETAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์หลัง ประจําเดือน ๒๕.๕.

No.	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค						หมายเหตุ
		สายไฟ	สายดิน	สายประปา	สายประปา	สายประปา	สายประปา	
33	Canshaft	/	/	/	/	/	/	
34	Shell Core	/	/	/	/	/	/	
35	Shell Core	/	/	/	/	/	/	
36	สถานีแม่เหล็ก Shell Core	/	/	/	/	/	/	
37	สถานีแม่เหล็ก Shell Core	/	/	/	/	/	/	
38	โรงอาหาร	/	/	/	/	/	/	K
39	ห้องเก็บน้ำดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	
40	หน้าห้องวิศวกรรม	/	/	/	/	/	/	CO ₂
41	MDB	/	/	/	/	/	/	CO ₂
42	หม้อแปลงไฟฟ้าทั้งห้อง MDB	/	/	/	/	/	/	สารระเหย HCFC 123
43	หม้อแปลงไฟฟ้าซ่อมบำรุง	/	/	/	/	/	/	สารระเหย HCFC 123
44	หม้อแปลงไฟฟ้าคลังสินค้า	/	/	/	/	/	/	สารระเหย HCFC 123
45	ห้อง QA	/	/	/	/	/	/	สารระเหย HCFC 123
46	Tensile	/	/	/	/	/	/	
47	Molding ACE วางใส่	/	/	/	/	/	/	CO ₂
48	ถังสำรอง ขีปนาวุธ	/	/	/	/	/	/	
49	ถังสำรอง ขีปนาวุธ	/	/	/	/	/	/	CO ₂
50	Shell Core	/	/	/	/	/	/	
51	Improvement	/	/	/	/	/	/	
52	รถเชื่อมแก๊ส PE	/	/	/	/	/	/	
53	รถเชื่อมแก๊ส MT	/	/	/	/	/	/	

ผู้ตรวจ ๒๕๕๕.๕.๕

จัดทำ	อนุมัติ



บริษัท อินเทอร์เน็ตระบบแล แอสติ้ง โปรดักส์ จำกัด
INTERNETAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์หลัง ประจําเดือน ๒๕.๕.

No.	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค						หมายเหตุ
		สายไฟ	สายดิน	สายประปา	สายประปา	สายประปา	สายประปา	
1	Office ชั้น 2	/	/	/	/	/	/	สารระเหย HCFC 123
2	Office ชั้น 2 ชั้น 2 Fire alarm	/	/	/	/	/	/	CO ₂
3	Office ชั้นล่าง หน้าทางเข้า	/	/	/	/	/	/	CO ₂
4	Office ผิด	/	/	/	/	/	/	สารระเหย HCFC 123
5	Finishing ACE	/	/	/	/	/	/	
6	Finishing AMF	/	/	/	/	/	/	
7	ไม่พบ ACE ด้านล่าง	/	/	/	/	/	/	CO ₂
8	ไม่พบ ACE ด้านบน	/	/	/	/	/	/	CO ₂
9	Molding ACE	/	/	/	/	/	/	
10	เตาหลอม ACE	/	/	/	/	/	/	
11	ไม่พบ AMF ด้านล่าง	/	/	/	/	/	/	CO ₂
12	ไม่พบ AMF ด้านล่าง	/	/	/	/	/	/	
13	ไม่พบ AMF ด้านบน	/	/	/	/	/	/	CO ₂
14	เตาหลอม ประจําห้อง MT	/	/	/	/	/	/	
15	เตาหลอม ACE	/	/	/	/	/	/	
16	เตาหลอม 2	/	/	/	/	/	/	
17	เตาหลอม 4	/	/	/	/	/	/	
18	สถานีแก๊สเตาหลอม	/	/	/	/	/	/	
19	สถานีแก๊สเตาหลอม	/	/	/	/	/	/	
20	Spectro	/	/	/	/	/	/	CO ₂
21	Office คลังสินค้า	/	/	/	/	/	/	สารระเหย HCFC 123
22	คลังสินค้า	/	/	/	/	/	/	CO ₂
23	คลังสินค้า	/	/	/	/	/	/	CO ₂
24	คลังสินค้า	/	/	/	/	/	/	CO ₂
25	หน้าคลังสินค้า	/	/	/	/	/	/	
26	หน้าคลังสินค้า MT	/	/	/	/	/	/	
27	อาคารเก็บกากอุตสาหกรรม	/	/	/	/	/	/	
28	อาคารเก็บกากอุตสาหกรรม	/	/	/	/	/	/	
29	จุดเก็บน้ำมัน ซ่อมบำรุง	/	/	/	/	/	/	
30	ซ่อมบำรุง	/	/	/	/	/	/	
31	Canshaft	/	/	/	/	/	/	
32	Canshaft	/	/	/	/	/	/	CO ₂



INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO., LTD.



SOMBOON

ผลตรวจสอบผู้จัดทำบัญชี (Host Box) ประจำเดือน *ก.ค.*

[illegible]




SOMBOON
ADVANCE TECHNOLOGY

ผลการตรวจสอบถึงต้นเพลิง ประจำเดือน.....

No.	สถานที่	รายละเอียดการตรวจวัด						หมายเหตุ
		CO2	CO	สารระเหย HCFC 123	สารระเหย HCFC 123	สารระเหย HCFC 123	สารระเหย HCFC 123	
1	Office ชั้น 2	/	/	/	/	/	สารระเหย HCFC 123	
2	Office ชั้น 2 ข้าง Fire alarm	/	/	/	/	/	CO2	
3	Office ชั้นล่าง หน้าทางเข้า	/	/	/	/	/	CO2	
4	Office คลัง	/	/	/	/	/	สารระเหย HCFC 123	
5	Finishing ACE	/	/	/	/	/		
6	Finishing AMF	/	/	/	/	/		
7	ไม่ทราบ ACE ด้านล่าง	/	/	/	/	/		
8	ไม่ทราบ ACE ด้านบน	/	/	/	/	/	CO2	
9	Molding ACE	/	/	/	/	/	CO2	
10	ดาหลอม ACE	/	/	/	/	/		
11	ไม่ทราบ AMF ด้านล่าง	/	/	/	/	/	CO2	
12	ไม่ทราบ AMF ด้านล่าง	/	/	/	/	/		
13	ไม่ทราบ AMF ด้านด้านบน	/	/	/	/	/	CO2	
14	ดาหลอม ประตูออก MT	/	/	/	/	/		
15	ดาหลอม ACE	/	/	/	/	/		
16	ดาหลอม 2	/	/	/	/	/		
17	ดาหลอม 4	/	/	/	/	/		
18	สถานีแก๊สดาหลอม	/	/	/	/	/		
19	สถานีแก๊สรีดรอย	/	/	/	/	/		
20	Spectro	/	/	/	/	/	CO2	
21	Office คลังสินค้า	/	/	/	/	/	สารระเหย HCFC 123	
22	คลังสินค้า	/	/	/	/	/	CO2	
23	คลังสินค้า	/	/	/	/	/	CO2	
24	คลังสินค้า	/	/	/	/	/	CO2	
25	หน้าคลังสินค้า	/	/	/	/	/		
26	หน้าคลังสินค้า MT	/	/	/	/	/		
27	อาคารเก็บกากอุตสาหกรรม	/	/	/	/	/		
28	อาคารเก็บกากอุตสาหกรรม	/	/	/	/	/		
29	จุดเก็บน้ำมัน คอมพิวเตอร์	/	/	/	/	/		
30	ซ่อมปั๊ม	/	/	/	/	/		
31	Camshali	/	/	/	/	/		
32	Camshali	/	/	/	/	/	CO2	


உதவி

	จัดทำ	อนุมัติ



ผลการตรวจสอบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ประจำเดือน ๕.๖ !

ลำดับที่	สถานที่	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	สำนักงานชั้น 2	/		
2	สำนักงานชั้น 1	/		
3	เสากลางที่ 2 แผนก Finishing	/		
4	เสากลางที่ 2 แผนก Molding	/		
5	เสากลางที่ 5 แผนก Molding	/		
6	ประตูที่ 2 ACE	/		
7	ประตูที่ 2 AMF	/		
8	ประตู 3 หัสดาหลอม 1	/		
9	แผนก Camshaft 1	/		
10	แผนก Camshaft 2	/		
11	แผนก Shell core	/		
12	แผนก คลังเก็บตัว	/		
จัดทำโดย				อนุมัติโดย



ผลตรวจสอบที่จุดนำดับเพลิง (Host Box) ประจำเดือน ๗.๖

[illegible]