

## สารบัญ

บทที่		หน้า
<b>1</b>	<b>บทนำ</b>	
1.1	ความเป็นมาของโครงการ	1-1
1.2	ที่ตั้งโครงการ	1-1
1.3	ประเภทอาคารและขนาดโครงการ	1-2
1.4	สถานภาพการดำเนินการปัจจุบัน	1-5
1.5	รายละเอียดโครงการในระยะก่อสร้าง	1-6
1.5.1	แผนการก่อสร้าง	1-6
1.5.2	คนงานก่อสร้าง	1-6
1.5.3	การใช้น้ำในช่วงก่อสร้าง	1-6
1.5.4	การจัดการน้ำเสีย	1-6
1.5.5	ระบบระบายน้ำ	1-7
1.5.6	การใช้ไฟฟ้า	1-7
<b>2</b>	<b>ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>	
2.1	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.2	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-2
<b>3</b>	<b>ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>	
3.1	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.2	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.3	ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-6
3.3.1	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ	3-6
3.3.2	ระดับเสียง	3-21
3.3.3	คุณภาพน้ำ	3-30
<b>ภาคผนวก ก</b>	<b>สำเนาผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และใบอนุญาตก่อสร้าง</b>	
<b>ภาคผนวก ข</b>	<b>เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ</b>	
<b>ภาคผนวก ค</b>	<b>รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม</b>	
<b>ภาคผนวก ง</b>	<b>กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</b>	
<b>ภาคผนวก จ</b>	<b>เอกสารสอบเทียบเครื่องมือวิเคราะห์</b>	
<b>ภาคผนวก ฉ</b>	<b>เอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน</b>	

## สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
2.2-1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2565	2-3
2.2-2	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2565	2-6
3.2-2	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2565	3-2
3.3.1-1	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2565	3-7
3.3.1-2	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศที่ผ่านมา	3-13
3.3.2-1	ผลการตรวจวัดระดับเสียงในชุมชน ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2565	3-22
3.3.2-2	ผลการตรวจวัดระดับเสียงในชุมชนที่ผ่านมา	3-26
3.3.3-1	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง	3-31
3.3.3-2	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านมา	3-33

## สารบัญรูป

รูปที่		หน้า
1.2-1	ที่ตั้งโครงการและอาณาเขตติดต่อโดยรอบ	1-3
1.3-1	ผังบริเวณโครงการ (ชั้นล่าง)	1-4
1.4-1	สภาพโครงการในปัจจุบัน	1-5
2.2	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-32
3.3.1-1	ตำแหน่งและการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ	3-11
3.3.1-2	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศที่ผ่านมา	3-15
3.3.2-1	ตำแหน่งและการตรวจวัดระดับเสียง	3-24
3.3.2-2	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงในชุมชนที่ผ่านมา	3-27
3.3.3-1	การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง	3-32
3.3.3-2	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง	3-34