



Daily SHE Inspection Report

GCP plant

Date : 06/ 06 / 2022

Inspected by : Kittichai Kaewkun

Verified by : Chadaporn Sasisart
(SHE Engineer)



Plant SSHE Daily report

Date : 06 Jun 2022

จำนวนวันสะสม
ไม่เกิด TRIR Case ของ GC
13 วัน

จำนวนวันสะสม
ไม่เกิด TRIR Case ของ Plant
529 วัน

KPIs	Target	Actual	Safety in line of command			Security Level	
1. TRIR	0	0	Toolbox talk	On-site verifier	GC Job owner ประจำหน่วยงาน	1	
2. Validated Complaint	0	0					
3. PSE Tier 1&2	0	0					
4. Security incident	0	0					
Safety			Health			Environment	
• Accident (Property Damage up)		0	• COVID-19 New case	Tier 2 : 1	• กลิ่นรำคาญ	ไม่มี	
• Personal Safety Near miss		0			• ระบายน้ำออกสู่สาธารณะ	ปกติ	
• Work permit non-compliance		0			• Spill Case	ไม่มี	

Today Highlight activities

- งานทาสีโครงสร้าง
- งานเชื่อมแก้ไขแนวรั้ว



Safety Inspection and PTW compliance Check

บริษัท : ACE Permit Sup: พรสุดา (อยู่หน้างาน)	พื้นที่ : Future Area
Permit No. : 099260 Specific Permit : -	ผู้ควบคุมงาน GC : Sanya หน่วยงาน : COO-COO-MN เวลา 11.00 น.

รายละเอียดของงาน
งานเชื่อมและแก้ไขแนวรั้ว

เป็นงาน : งานก่อสร้าง (COO-COO-MN)

รายการที่ตรวจ PTW	สิ่งที่ตรวจพบ	
	Yes	No
การวัดความเข้มข้นก๊าซไวไฟ (%LEL), สารเคมี (TLV-TWA)	✓	
การวัดปริมาณออกซิเจน (%O ₂)	✓	
เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น JSEA, P&ID, Isolation list	✓	
การลงนามใน Work permit ครบถ้วน & Effective tool box	✓	
การแขวนกุญแจและ TAG (LOTO)	-	
สอบถามความเสี่ยงกับผู้ปฏิบัติงาน	✓	



Safety Inspection and PTW compliance Check

บริษัท : **ACE** Permit Sup: **เริ่ม (อยู่หน้างาน)**

พื้นที่ : **Future Area**

Permit No. : **099229**

ผู้ควบคุมงาน GC : **Sanya**

Specific Permit : -

หน่วยงาน : **COO-COO-MN**

เวลา **11.00** น.

รายละเอียดของงาน
งานทาสีโครงสร้างอาคาร










เป็นงาน : งานก่อสร้าง (COO-COO-MN)



รายการที่ตรวจ PTW	สิ่งที่ตรวจพบ	
	Yes	No
การวัดความเข้มข้นก๊าซไวไฟ (%LEL), สารเคมี (TLV-TWA)	✓	
การวัดปริมาณออกซิเจน (%O ₂)	✓	
เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น JSEA, P&ID, Isolation list	✓	
การลงนามใน Work permit ครบถ้วน & Effective tool box	✓	
การแขวนกุญแจและ TAG (LOTO)	-	
สอบถามความเสียวกับผู้ปฏิบัติงาน	✓	

QSHE Daily report

Security

Topic	Status	Detail	Picture
Security patrol		ตรวจวัดอุณหภูมิบุคคลก่อนเข้าพื้นที่ พร้อมตรวจสอบหน้าบัตรผู้รับเหมา	   
		เอกสารของเข้า-ออก (รายงานการนำของออกนอกพื้นที่ บริษัท ทุกกรณี) <ul style="list-style-type: none"> รายการของออก 8 ใบ รายการของเข้า 3 ใบ นำกลับมาคืน 2 ใบ 	  






QSHE Daily report

Security

Topic	Status	Detail	Picture																																																																		
Security patrol		ทีม Security GCP ออกตรวจพื้นที่ โดยรอบในช่วงเวลา 15.00 น. ไม่พบสิ่ง ผิดปกติ	<div><div>YAM REPORTER</div><div>TIME ACCESS SOLUTION</div><div>ตั้งข้อมูล</div><div><div>รหัส เครื่องอ่าน: 2007-28744</div><div>จาก: 6/6/2565 8:08:11</div><div>ถึง: 7/6/2565 3:27:58</div></div><table><tr><th>วันที่</th><th>เวลา</th><th>ID บัตร</th><th>ชนิดจุดตรวจ</th><th>รายละเอียด</th></tr><tr><td>6/6/2565</td><td>8:08:11</td><td>FFFFFFFFFFFF</td><td>เวลาก่อนรับเวลา</td><td></td></tr><tr><td>6/6/2565</td><td>8:08:04</td><td>FFFFFFFFFFFF</td><td>เวลาหลังรับเวลา</td><td></td></tr><tr><td>6/6/2565</td><td>15:10:56</td><td>000A0033CDFE</td><td>จุดตรวจ</td><td>1</td></tr><tr><td>6/6/2565</td><td>15:12:08</td><td>000A0033EFAE</td><td>จุดตรวจ</td><td>2</td></tr><tr><td>6/6/2565</td><td>15:14:58</td><td>000A00334700</td><td>จุดตรวจ</td><td>3</td></tr><tr><td>6/6/2565</td><td>15:16:20</td><td>000A0033D914</td><td>จุดตรวจ</td><td>4</td></tr><tr><td>6/6/2565</td><td>15:17:51</td><td>000A00341BCC</td><td>จุดตรวจ</td><td>5</td></tr><tr><td>6/6/2565</td><td>15:19:53</td><td>000A0033C2D5</td><td>จุดตรวจ</td><td>6</td></tr><tr><td>6/6/2565</td><td>15:21:35</td><td>000A0033F9E6</td><td>จุดตรวจ</td><td>7</td></tr><tr><td>6/6/2565</td><td>15:22:45</td><td>000A0033FCEA</td><td>จุดตรวจ</td><td>8</td></tr><tr><td>6/6/2565</td><td>15:24:12</td><td>000A0033FCD4</td><td>จุดตรวจ</td><td>9</td></tr><tr><td>6/6/2565</td><td>15:25:02</td><td>000A0033DADC</td><td>จุดตรวจ</td><td>10</td></tr></table></div> <div></div>	วันที่	เวลา	ID บัตร	ชนิดจุดตรวจ	รายละเอียด	6/6/2565	8:08:11	FFFFFFFFFFFF	เวลาก่อนรับเวลา		6/6/2565	8:08:04	FFFFFFFFFFFF	เวลาหลังรับเวลา		6/6/2565	15:10:56	000A0033CDFE	จุดตรวจ	1	6/6/2565	15:12:08	000A0033EFAE	จุดตรวจ	2	6/6/2565	15:14:58	000A00334700	จุดตรวจ	3	6/6/2565	15:16:20	000A0033D914	จุดตรวจ	4	6/6/2565	15:17:51	000A00341BCC	จุดตรวจ	5	6/6/2565	15:19:53	000A0033C2D5	จุดตรวจ	6	6/6/2565	15:21:35	000A0033F9E6	จุดตรวจ	7	6/6/2565	15:22:45	000A0033FCEA	จุดตรวจ	8	6/6/2565	15:24:12	000A0033FCD4	จุดตรวจ	9	6/6/2565	15:25:02	000A0033DADC	จุดตรวจ	10	
		วันที่	เวลา	ID บัตร	ชนิดจุดตรวจ	รายละเอียด																																																															
6/6/2565	8:08:11	FFFFFFFFFFFF	เวลาก่อนรับเวลา																																																																		
6/6/2565	8:08:04	FFFFFFFFFFFF	เวลาหลังรับเวลา																																																																		
6/6/2565	15:10:56	000A0033CDFE	จุดตรวจ	1																																																																	
6/6/2565	15:12:08	000A0033EFAE	จุดตรวจ	2																																																																	
6/6/2565	15:14:58	000A00334700	จุดตรวจ	3																																																																	
6/6/2565	15:16:20	000A0033D914	จุดตรวจ	4																																																																	
6/6/2565	15:17:51	000A00341BCC	จุดตรวจ	5																																																																	
6/6/2565	15:19:53	000A0033C2D5	จุดตรวจ	6																																																																	
6/6/2565	15:21:35	000A0033F9E6	จุดตรวจ	7																																																																	
6/6/2565	15:22:45	000A0033FCEA	จุดตรวจ	8																																																																	
6/6/2565	15:24:12	000A0033FCD4	จุดตรวจ	9																																																																	
6/6/2565	15:25:02	000A0033DADC	จุดตรวจ	10																																																																	
		ช่วงกลางดึกทีม Security GCP ออก ตรวจพื้นที่พร้อม สแกนจุด 2 รอบคือ เวลา 22.00น. และ เวลา02.00น. ไม่ พบสิ่งใดผิดปกติ	<div><table><tr><td>6/6/2565</td><td>23:24:01</td><td>000A0033DADC</td><td>จุดตรวจ</td><td>10</td></tr><tr><td>7/6/2565</td><td>2:58:14</td><td>001000911B1F</td><td>จุดตรวจ</td><td>4</td></tr><tr><td>7/6/2565</td><td>3:06:18</td><td>000A0033CDFE</td><td>จุดตรวจ</td><td>1</td></tr><tr><td>7/6/2565</td><td>3:08:22</td><td>000A0033EFAE</td><td>จุดตรวจ</td><td>2</td></tr><tr><td>7/6/2565</td><td>3:12:28</td><td>000A00334700</td><td>จุดตรวจ</td><td>3</td></tr><tr><td>7/6/2565</td><td>3:14:47</td><td>000A0033D914</td><td>จุดตรวจ</td><td>4</td></tr><tr><td>7/6/2565</td><td>3:17:15</td><td>000A00341BCC</td><td>จุดตรวจ</td><td>5</td></tr><tr><td>7/6/2565</td><td>3:20:18</td><td>000A0033C2D5</td><td>จุดตรวจ</td><td>6</td></tr><tr><td>7/6/2565</td><td>3:22:40</td><td>000A0033F9E6</td><td>จุดตรวจ</td><td>7</td></tr><tr><td>7/6/2565</td><td>3:24:31</td><td>000A0033FCEA</td><td>จุดตรวจ</td><td>8</td></tr><tr><td>7/6/2565</td><td>3:26:47</td><td>000A0033FCD4</td><td>จุดตรวจ</td><td>9</td></tr><tr><td>7/6/2565</td><td>3:27:58</td><td>000A0033DADC</td><td>จุดตรวจ</td><td>10</td></tr></table></div> <div></div>	6/6/2565	23:24:01	000A0033DADC	จุดตรวจ	10	7/6/2565	2:58:14	001000911B1F	จุดตรวจ	4	7/6/2565	3:06:18	000A0033CDFE	จุดตรวจ	1	7/6/2565	3:08:22	000A0033EFAE	จุดตรวจ	2	7/6/2565	3:12:28	000A00334700	จุดตรวจ	3	7/6/2565	3:14:47	000A0033D914	จุดตรวจ	4	7/6/2565	3:17:15	000A00341BCC	จุดตรวจ	5	7/6/2565	3:20:18	000A0033C2D5	จุดตรวจ	6	7/6/2565	3:22:40	000A0033F9E6	จุดตรวจ	7	7/6/2565	3:24:31	000A0033FCEA	จุดตรวจ	8	7/6/2565	3:26:47	000A0033FCD4	จุดตรวจ	9	7/6/2565	3:27:58	000A0033DADC	จุดตรวจ	10						
6/6/2565	23:24:01	000A0033DADC	จุดตรวจ	10																																																																	
7/6/2565	2:58:14	001000911B1F	จุดตรวจ	4																																																																	
7/6/2565	3:06:18	000A0033CDFE	จุดตรวจ	1																																																																	
7/6/2565	3:08:22	000A0033EFAE	จุดตรวจ	2																																																																	
7/6/2565	3:12:28	000A00334700	จุดตรวจ	3																																																																	
7/6/2565	3:14:47	000A0033D914	จุดตรวจ	4																																																																	
7/6/2565	3:17:15	000A00341BCC	จุดตรวจ	5																																																																	
7/6/2565	3:20:18	000A0033C2D5	จุดตรวจ	6																																																																	
7/6/2565	3:22:40	000A0033F9E6	จุดตรวจ	7																																																																	
7/6/2565	3:24:31	000A0033FCEA	จุดตรวจ	8																																																																	
7/6/2565	3:26:47	000A0033FCD4	จุดตรวจ	9																																																																	
7/6/2565	3:27:58	000A0033DADC	จุดตรวจ	10																																																																	


QSHE Daily report

Environment

Topic	Status	Detail	Responsible person	Picture
Waste management		รถขนย้ายของเสีย 2 รอบ - HPW Waste water(PPG) = 24.86 ton - HPW Waste water(POP) = 26.64 ton		
VOCs Monitoring		1. East side = 0 ppm 2. North side = 0 ppm 3. West Side = 0 ppm 4. South Side = 0 ppm		   
กลิ่น (Smell)		1. East side = No Smell 2. North side = No Smell 3. West Side = No Smell 4. South Side = No Smell		



Environment

Topic	Status	Detail	Responsible person	Picture
Noise		1. East side = 65.2 dB(A) 2. North side = 61.3 dB(A) 3. West Side = 60.5 dB(A) 4. South Side = 59.8 dB(A) หมายเหตุ : มาตรฐานระดับเสียงรบกวนโรงงาน 70 dB(A)		   
วางระบายน้ำฝน		1. จุกระบายน้ำฝนนอกนอกโรงงาน บริเวณหน้า Warehouse : น้ำใส ปริมาณน้ำน้อย และเปิดประตูระบายน้ำ 2. จุกระบายน้ำฝนนอกนอกโรงงาน บริเวณหน้าตึก Admin : น้ำใส ปริมาณน้ำน้อย และเปิดประตูระบายน้ำ		 





ทิศทางลม : ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศใต้ไปทางทิศเหนือ

QSHE Daily report

Emergency & Fire fighting			
Topic	Status	Detail	Picture
Emergency		เหตุการณ์ปกติ	
Fire case		เหตุการณ์ปกติ	

COVID-19 Dashboard

GCP COVID-19 Dashboard					(as of 6/6/2022)	
Tier		New case	Existing case	Safe Day	Total	Remark
0		0	3	24	27	- Tier 0 : 1 ผ่าน ระยะเวลา home isolation
1		0	0	0	0	
2		1	2	43	46	- Tier 2 : 1 ผ่าน พี่สะใภ้ของ FO ตรวจ ATK positive - Tier 2 : 1 ผ่าน ระยะเวลาติดตามอาการ
3A		0	6	21	27	
3B		0	11	74	85	
Total		1	22	162	185	