รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียม

1. ชื่อโครงการ	โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียม
2. ที่ตั้งโครงการ	ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
3. ชื่อเจ้าของโครงการ	บริษัท ไมย์เออร์ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด
4. สถานที่ติดต่อ	เลขที่ 38/32 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 โทรศัพท์ : 038-400652 E-mail ; ad-saksith@meyer-mat.com
5. จัดทำโดย	บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ/หรือ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ	ตามหนังสือ เลขที่ วว 0804/3025 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2542
7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้าย	เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565
8. รายละเอียดโครงการ	ประกอบกิจการผลิตอลูมิเนียม และนำเศษอลูมิเนียมมาหลอมหล่อเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ รายละเอียดโครงการดังแสดงในบทที่ 1 และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2565 ดังแสดงในบทที่ 2 และบทที่ 3