



## บทที่ 2

### การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

#### 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม


จากการดำเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา (ระยะก่อสร้าง) ของ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เป็นการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ และสำรวจสภาพพื้นที่โครงการ การตรวจสอบเอกสารการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินงาน และการดำเนินการแก้ไขปัญหาคือหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นดังกล่าว พร้อมทั้งทำการถ่ายภาพ เพื่อใช้ประกอบในการจัดทำรายงานฯ ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา ของ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งผ่านมติเห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2560 ตามหนังสือเลขที่ ทส. (กวล) 1005/3336 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ทางโครงการมอบหมายให้ บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติตามมาตรการฯ มีรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

1. การรวบรวมและทบทวนข้อมูลของโครงการ
  - 1) การทบทวนข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกิจกรรมการดำเนินงานของโครงการปัจจุบัน
  - 2) การทบทวนรายละเอียดโครงการจากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
  - 3) การทบทวนรายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ
2. บุคลากรร่วมติดตามตรวจสอบพื้นที่โครงการ (Walk Through Survey)
  - 1) ผู้นำติดตามตรวจสอบของโครงการ

-  
-



2) คณะผู้ติดตามตรวจสอบของบริษัทที่ปรึกษาเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา ของ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565



รูปที่ 2.1-1 การติดตามตรวจสอบพื้นที่โครงการ

## 2.2 ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ตามที่เสนอในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา ของ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งผ่านมติเห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2560 ตามหนังสือเลขที่ ทส. (กวลง) 1005/3336 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562 โดยผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 ดังตารางที่ 2.2-1 มีรายละเอียดดังนี้

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. คุณภาพอากาศ                  | 7. ด้านการจัดการของเสีย                  |
| 2. อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำ        | 8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย             |
| 3. เสียง                        | 9. ด้านสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย          |
| 4. ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ | 10. ด้านสังคมและเศรษฐกิจ                 |
| 5. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม | 11. ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม |
| 6. ด้านการคมนาคม                | ของประชาชน                               |



## ตารางที่ 2.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
<b>1. คุณภาพอากาศ</b> - ฉีดพรมน้ำบริเวณถนนในพื้นที่ก่อสร้าง หรือบริเวณเปิดหน้าดิน เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (มกราคม-มิถุนายน 2565) พื้นที่เขตพัฒนาระยะที่ 1 นิคมฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาแจ้งเริ่มประกอบกิจการในพื้นที่นิคมฯ สำหรับพื้นที่เขตพัฒนาระยะที่ 2 ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากอยู่ระหว่างส่งมอบที่ดินจากกรมธนารักษ์	-	-
- ใช้ผ้าหรือพลาสติกคลุมวัสดุที่อาจมีการฟุ้งกระจายระหว่างการขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ รวมทั้งเศษวัสดุ ก่อสร้างเข้า-ออกพื้นที่โครงการ	- ตลอดเส้นทางขนส่ง	- ปัจจุบัน (มกราคม-มิถุนายน 2565) พื้นที่เขตพัฒนาระยะที่ 1 นิคมฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาแจ้งเริ่มประกอบกิจการในพื้นที่นิคมฯ สำหรับพื้นที่เขตพัฒนาระยะที่ 2 ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากอยู่ระหว่างส่งมอบที่ดินจากกรมธนารักษ์	-	-



## ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
<b>1. คุณภาพอากาศ (ต่อ)</b> - บำรุงรักษาเครื่องยนต์ต่างๆ เพื่อลดควันเสียที่ระบายออกมา	- ตลอดเส้นทางขนส่ง	- ปัจจุบัน (มกราคม-มิถุนายน 2565) พื้นที่เขตพัฒนา ระยะที่ 1 นิคมฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาแจ้งเริ่มประกอบกิจการในพื้นที่นิคมฯ สำหรับพื้นที่เขตพัฒนาระยะที่ 2 ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากอยู่ระหว่างส่งมอบที่ดินจากกรมธนารักษ์	-	-
- จำกัดความเร็วของยานพาหนะในพื้นที่ก่อสร้างไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและควันเสียจากรถยนต์	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (มกราคม-มิถุนายน 2565) พื้นที่เขตพัฒนา ระยะที่ 1 นิคมฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาแจ้งเริ่มประกอบกิจการในพื้นที่นิคมฯ สำหรับพื้นที่เขตพัฒนาระยะที่ 2 ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากอยู่ระหว่างส่งมอบที่ดินจากกรมธนารักษ์	-	-



## ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
<b>1. คุณภาพอากาศ (ต่อ)</b> - กรณีที่มีฝุ่นละอองและวัสดุก่อสร้างร่วงหล่นภายในพื้นที่ก่อสร้างพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบ หรือเส้นทางที่ใช้ขนส่ง ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องรีบให้คนงานทำการเก็บวัสดุก่อสร้างที่ร่วงหล่นขึ้นทันที รวมทั้งทำความสะอาดในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวให้เรียบร้อย เพื่อไม่ให้เกิดการกีดขวางการใช้เส้นทางหรือความสกปรกในบริเวณต่างๆ	- ตลอดเส้นทางขนส่ง	- ปัจจุบัน (มกราคม-มิถุนายน 2565) พื้นที่เขตพัฒนา ระยะที่ 1 นิคมฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาตั้งในพื้นที่นิคมฯ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้าง สำหรับพื้นที่เขตพัฒนา ระยะที่ 2 ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากอยู่ระหว่างส่งมอบที่ดินจากกรมธนารักษ์	-	-
- ไม่เผาทำลายเศษวัสดุหรือขยะในบริเวณกลางแจ้ง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (มกราคม-มิถุนายน 2565) พื้นที่เขตพัฒนา ระยะที่ 1 นิคมฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาแจ้งเริ่มประกอบกิจการในพื้นที่นิคมฯ ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่นิคมฯ จะประสานงานให้เทศบาลตำบลสำนักขามเข้ามารับไปกำจัด พร้อมทั้งจัดเตรียมถังขยะไว้ตามบริเวณต่างๆ ทั่วพื้นที่นิคมฯ สำหรับพื้นที่เขตพัฒนา ระยะที่ 2 ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากอยู่ระหว่างส่งมอบที่ดินจากกรมธนารักษ์	-	- รูปที่ 1 การเก็บขนขยะโดยเทศบาลตำบลสำนักขาม - รูปที่ 2 ถังขยะภายในพื้นที่นิคมฯ



## ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
<b>1. คุณภาพอากาศ (ต่อ)</b> - การเปิดพื้นที่ก่อสร้างต้องดำเนินการเปิดพื้นที่ให้น้อยที่สุด จากนั้นผู้รับเหมาก่อสร้างต้องดำเนินการบดอัดดินให้เรียบรื้อก่อนเปิดพื้นที่ส่วนอื่นๆ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองในบรรยากาศ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (มกราคม-มิถุนายน 2565) พื้นที่เขตพัฒนาระยะที่ 1 นิคมฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาตั้งในพื้นที่นิคมฯ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้าง สำหรับพื้นที่เขตพัฒนาระยะที่ 2 ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากอยู่ระหว่างส่งมอบที่ดินจากกรมธนารักษ์	-	-
- จัดให้มีอุปกรณ์และสถานที่ภายในโครงการบริเวณใกล้กับทางเข้า-ออกสู่ถนนสาธารณะ สำหรับล้างทำความสะอาดล้อและตัวรถขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างก่อนออกจากโครงการ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (มกราคม-มิถุนายน 2565) พื้นที่เขตพัฒนาระยะที่ 1 นิคมฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาตั้งในพื้นที่นิคมฯ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้าง สำหรับพื้นที่เขตพัฒนาระยะที่ 2 ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากอยู่ระหว่างส่งมอบที่ดินจากกรมธนารักษ์	-	-



ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
<b>2. อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำ</b> - กำหนดให้บริษัทรับเหมาจัดสร้างห้องส้วมที่ถูกหลักสุขาภิบาลให้เพียงพอแก่คนงานก่อสร้างตามที่กฎหมายกำหนด	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (มกราคม-มิถุนายน 2565) พื้นที่เขตพัฒนา ระยะที่ 1 นิคมฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาตั้งในพื้นที่นิคมฯ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้าง สำหรับพื้นที่เขตพัฒนาระยะที่ 2 ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากอยู่ระหว่างส่งมอบที่ดินจากกรมธนารักษ์	-	-
- ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เพื่รองรับน้ำเสียจากสำนักงานชั่วคราว	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (มกราคม-มิถุนายน 2565) พื้นที่เขตพัฒนา ระยะที่ 1 นิคมฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาตั้งในพื้นที่นิคมฯ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้าง สำหรับพื้นที่เขตพัฒนาระยะที่ 2 ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากอยู่ระหว่างส่งมอบที่ดินจากกรมธนารักษ์	-	- รูปที่ 3 อาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม - รูปที่ 4 ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป บริเวณอาคารสำนักงานฯ



ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
<b>2. อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำ (ต่อ)</b> - จัดสร้างรางระบายน้ำชั่วคราวและบ่อดักตะกอนที่มีปริมาตรเพียงพอในการรับน้ำจากกิจกรรมก่อสร้าง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (มกราคม-มิถุนายน 2565) พื้นที่เขตพัฒนา ระยะที่ 1 นิคมฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาตั้งในพื้นที่นิคมฯ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้าง สำหรับพื้นที่เขตพัฒนา ระยะที่ 2 ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากอยู่ระหว่างส่งมอบที่ดินจากกรมธนารักษ์	-	- รูปที่ 5 รางระบายน้ำถาวร - ภาคผนวก 2ข
- จัดให้มีพื้นที่สำหรับการล้างอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร และล้อรถในพื้นที่ก่อสร้าง และรวบรวมน้ำเสียลงสู่บ่อดักตะกอน	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (มกราคม-มิถุนายน 2565) พื้นที่เขตพัฒนา ระยะที่ 1 นิคมฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาตั้งในพื้นที่นิคมฯ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้าง สำหรับพื้นที่เขตพัฒนา ระยะที่ 2 ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากอยู่ระหว่างส่งมอบที่ดินจากกรมธนารักษ์	-	-





**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)**

โครงการนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
<b>2. อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำ (ต่อ)</b> - นำน้ำในบ่อดักตะกอนจากกิจกรรมการก่อสร้างกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น การฉีดพรมถนนทางเข้าโครงการ และพื้นที่ก่อสร้าง หรือรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่โครงการ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (มกราคม-มิถุนายน 2565) พื้นที่เขตพัฒนา ระยะที่ 1 นิคมฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาตั้งในพื้นที่นิคมฯ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้าง สำหรับพื้นที่เขตพัฒนา ระยะที่ 2 ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากอยู่ระหว่างส่งมอบที่ดินจากกรมธนารักษ์	-	- รูปที่ 5 รางระบายน้ำถาวร
- ห้ามนำวัสดุที่เกิดจากการก่อสร้างกองไว้ใกล้แหล่งน้ำ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (มกราคม-มิถุนายน 2565) พื้นที่เขตพัฒนา ระยะที่ 1 นิคมฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาตั้งในพื้นที่นิคมฯ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้าง สำหรับพื้นที่เขตพัฒนา ระยะที่ 2 ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากอยู่ระหว่างส่งมอบที่ดินจากกรมธนารักษ์	-	-



## ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>2. อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำ (ต่อ)</b> - ห้ามทิ้งขยะมูลฝอยลงแหล่งน้ำหรือทางน้ำสาธารณะ	- แหล่งน้ำหรือทางน้ำ สาธารณะภายในพื้นที่ โครงการ หรือพื้นที่ โดยรอบโครงการ	- ปัจจุบัน (มกราคม-มิถุนายน 2565) พื้นที่เขตพัฒนา ระยะที่ 1 นิคมฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาตั้งซึ่งอยู่ระหว่าง ก่อสร้างในพื้นที่นิคมฯ ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากการ ดำเนินงานของเจ้าหน้าที่นิคมฯ จะประสานงานให้ เทศบาลตำบลสำนักขามเข้ามารับไปกำจัด พร้อมทั้ง จัดเตรียมถังขยะไว้ตามบริเวณต่างๆ ทั่วพื้นที่นิคมฯ สำหรับพื้นที่เขตพัฒนาระยะที่ 2 ยังไม่ได้ดำเนินการ ก่อสร้าง เนื่องจากอยู่ระหว่างส่งมอบที่ดินจาก กรมธนารักษ์	-	- รูปที่ 1 การเก็บขน ขยะโดยเทศบาล ตำบลสำนักขาม - รูปที่ 2 ถังขยะ ภายในพื้นที่นิคมฯ



ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>3. เสียง</b> - แจ้งแผนการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังให้ชุมชนหรือบริเวณจุดอ่อนไหวต่างๆ ทราบล่วงหน้า	- ชุมชนหรือจุดอ่อนไหวต่างๆ โดยรอบพื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (มกราคม-มิถุนายน 2565) พื้นที่เขตพัฒนา ระยะที่ 1 นิคมฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาตั้งในพื้นที่นิคมฯ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้าง สำหรับพื้นที่เขตพัฒนาระยะที่ 2 ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากอยู่ระหว่างส่งมอบที่ดินจากกรมธนารักษ์	-	-
- กำหนดช่วงเวลาในการทำงานสำหรับกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดัง และแรงสั่นสะเทือน ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น. เพื่อไม่ให้รบกวนประชาชนที่พักอาศัยโดยรอบโครงการ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (มกราคม-มิถุนายน 2565) พื้นที่เขตพัฒนา ระยะที่ 1 นิคมฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาตั้งในพื้นที่นิคมฯ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้าง สำหรับพื้นที่เขตพัฒนาระยะที่ 2 ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากอยู่ระหว่างส่งมอบที่ดินจากกรมธนารักษ์	-	-



ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>3. เสียง (ต่อ)</b> - ควบคุมกิจกรรมภายในพื้นที่โครงการ ไม่ให้มีระดับเสียง ทั่วไปและระดับเสียงรบกวนที่บริเวณเขตริมรั้วของ โครงการเกินมาตรฐานตามที่หน่วยงานราชการกำหนด โดยกำหนดให้ <ul style="list-style-type: none"> <li>• ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อไม่มีการใช้งานหรือเมื่อ จอด</li> <li>• ห้ามไม่ให้มีการเร่งเครื่องที่มีเสียงดังอย่างรวดเร็ว</li> <li>• การเดินเครื่องจักรกลหนักที่มีเสียงดังต้องเร่ง ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว</li> <li>• เลือกเครื่องจักรที่มีระดับเสียงรบกวนน้อยกว่า</li> <li>• ดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การ ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา และเมื่อ พบว่า มีเสียงดังผิดปกติจากชิ้นส่วนของอุปกรณ์ใด ให้ทำการแก้ไขปรับปรุงในทันที</li> </ul>	- ภายในพื้นที่ โครงการ	- ปัจจุบัน (มกราคม-มิถุนายน 2565) พื้นที่เขตพัฒนา ระยะที่ 1 นิคมฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และมี โรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาตั้งในพื้นที่นิคมฯ โดยปัจจุบัน อยู่ระหว่างก่อสร้าง สำหรับพื้นที่เขตพัฒนาระยะที่ 2 ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากอยู่ระหว่างส่งมอบ ที่ดินจากกรมธนารักษ์	-	-



ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
<b>3. เสียง (ต่อ)</b> - การควบคุมที่ผู้สัมผัสเสียง : <ul style="list-style-type: none"> <li>เลือกอุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่อหูที่ได้รับมาตรฐาน</li> <li>อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันเสียงอย่างถูกต้องและตระหนักต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น</li> <li>ดูแลกำกับให้พนักงานปฏิบัติงานในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่มีระดับเสียงดังเกินกว่า 90 เดซิเบลเอให้ทำงานได้ไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน</li> <li>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันเสียงให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา และเมื่อพบการชำรุดเสียหายต้องเปลี่ยนใหม่</li> </ul>	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (มกราคม-มิถุนายน 2565) พื้นที่เขตพัฒนา ระยะที่ 1 นิคมฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาตั้งในพื้นที่นิคมฯ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้าง สำหรับพื้นที่เขตพัฒนา ระยะที่ 2 ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากอยู่ระหว่างส่งมอบที่ดินจากกรมธนารักษ์	-	-



**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)**

โครงการนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>4. ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ</b> - ควบคุมคนงานไม่ให้จับสัตว์ป่า และสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ ในพื้นที่โครงการ หรือพื้นที่โดยรอบโครงการ	- ภายในพื้นที่ โครงการ หรือ พื้นที่โดยรอบ โครงการ	- ปัจจุบัน (มกราคม-มิถุนายน 2565) พื้นที่เขตพัฒนา ระยะที่ 1 นิคมฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และมี โรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาตั้งในพื้นที่นิคมฯ โดยปัจจุบัน อยู่ระหว่างก่อสร้าง สำหรับพื้นที่เขตพัฒนาระยะที่ 2 ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากอยู่ระหว่างส่งมอบ ที่ดินจากกรมธนารักษ์	-	-



**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)**

โครงการนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>5. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม</b> - ออกแบบระบบระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการและ โดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันปัญหาการกีด ขวางทางน้ำเดิม และปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ใกล้เคียง	- ภายในพื้นที่ โครงการ / โดยรอบพื้นที่ โครงการ	- โครงการได้มีการออกแบบระบบระบายน้ำภายในพื้นที่ โครงการ และโดยรอบพื้นที่โครงการตามความเหมาะสม กับทิศทางการไหลของน้ำตามสภาพภูมิประเทศ	-	- รูปที่ 5 รางระบาย น้ำถาวร - ภาคผนวก 2ข
- กำหนดให้มีรางระบายน้ำชั่วคราว เพื่อระบายน้ำฝนที่ ผ่านการตกตะกอนจากบริเวณพื้นที่โครงการ	- ภายในพื้นที่ โครงการ	- ปัจจุบัน (มกราคม-มิถุนายน 2565) พื้นที่เขตพัฒนา ระยะที่ 1 นิคมฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีโรงงาน อุตสาหกรรมเข้ามาแจ้งเริ่มประกอบกิจการในพื้นที่นิคมฯ สำหรับพื้นที่เขตพัฒนาระยะที่ 2 ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากอยู่ระหว่างส่งมอบที่ดินจากกรมธนารักษ์	-	- รูปที่ 5 รางระบาย น้ำถาวร - ภาคผนวก 2ข



## ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
<b>5. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)</b> - ห้ามทิ้งขยะ เศษวัสดุก่อสร้างลงทางระบายน้ำ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (มกราคม-มิถุนายน 2565) พื้นที่เขตพัฒนา ระยะที่ 1 นิคมฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาตั้ง ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างในพื้นที่นิคมฯ ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่นิคมฯ จะประสานงานให้เทศบาลตำบลสำนักขามเข้ามาเก็บไปกำจัด พร้อมทั้งจัดเตรียมถังขยะไว้ตามบริเวณต่างๆ ทั่วพื้นที่นิคมฯ สำหรับพื้นที่เขตพัฒนา ระยะที่ 2 ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากอยู่ระหว่างส่งมอบที่ดินจากกรมธนารักษ์	-	- รูปที่ 1 การเก็บขนขยะโดยเทศบาลตำบลสำนักขาม - รูปที่ 2 ถังขยะภายในพื้นที่นิคมฯ
- กำหนดให้มีการดูแลรางระบายน้ำชั่วคราวไม่ให้ตันเขินอย่างสม่ำเสมอ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (มกราคม-มิถุนายน 2565) พื้นที่เขตพัฒนา ระยะที่ 1 นิคมฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาตั้งในพื้นที่นิคมฯ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้าง สำหรับพื้นที่เขตพัฒนา ระยะที่ 2 ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากอยู่ระหว่างส่งมอบที่ดินจากกรมธนารักษ์	-	- รูปที่ 5 รางระบายน้ำถาวร





ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
<b>6. ด้านการคมนาคม</b> - ห้ามกิจกรรมการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น	- ตลอดเส้นทางขนส่ง	- ปัจจุบัน (มกราคม-มิถุนายน 2565) พื้นที่เขตพัฒนาระยะที่ 1 นิคมฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาตั้งในพื้นที่นิคมฯ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้าง สำหรับพื้นที่เขตพัฒนาระยะที่ 2 ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากอยู่ระหว่างส่งมอบที่ดินจากกรมธนารักษ์	-	-
- หลีกเลี่ยงเส้นทางการขนส่งที่ต้องผ่านชุมชนหนาแน่น และกำหนดความเร็วของรถที่วิ่งผ่านชุมชนหนาแน่นตามที่กฎหมายกำหนด	- ตลอดเส้นทางขนส่ง	- ปัจจุบัน (มกราคม-มิถุนายน 2565) พื้นที่เขตพัฒนาระยะที่ 1 นิคมฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาตั้งในพื้นที่นิคมฯ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้าง สำหรับพื้นที่เขตพัฒนาระยะที่ 2 ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากอยู่ระหว่างส่งมอบที่ดินจากกรมธนารักษ์	-	-



## ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
<b>6. ด้านการคมนาคม (ต่อ)</b> - กำหนดให้มีการติดเบอร์โทรศัพท์ที่รถขนส่งทุกคัน เพื่อเป็นช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนมายังโครงการ	- รถขนส่งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ของโครงการ	- ปัจจุบัน (มกราคม-มิถุนายน 2565) พื้นที่เขตพัฒนา ระยะที่ 1 นิคมฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาตั้งในพื้นที่นิคมฯ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้าง สำหรับพื้นที่เขตพัฒนาระยะที่ 2 ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากอยู่ระหว่างส่งมอบที่ดินจากกรมธนารักษ์	-	-
- อำนาจความสะดวกในเรื่องการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งการจัดให้มีพื้นที่จอดรถ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (มกราคม-มิถุนายน 2565) พื้นที่เขตพัฒนา ระยะที่ 1 นิคมฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาตั้ง ซึ่งในปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างในพื้นที่นิคมฯ สำหรับพื้นที่เขตพัฒนาระยะที่ 2 ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากอยู่ระหว่างส่งมอบที่ดินจากกรมธนารักษ์ ทั้งนี้ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ดูแลอำนวยความสะดวกการจราจรทางเข้า-ออก และจัดให้มีพื้นที่สำหรับจอดรถแยกเป็นสัดส่วน	-	- รูปที่ 6 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) - รูปที่ 7 ที่จอดรถบริเวณพื้นที่นิคมฯ



**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)**

โครงการนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
<b>6. ด้านการคมนาคม (ต่อ)</b> - กำหนดมาตรการห้ามไม่ให้รถบรรทุกไปจอดในบริเวณพื้นที่ที่เป็นแหล่งชุมชนภายนอกโครงการหรือจอดรถในลักษณะที่เป็นอุปสรรคต่อการสัญจรของประชาชน	- ตลอดเส้นทางขนส่ง	- ปัจจุบัน (มกราคม-มิถุนายน 2565) พื้นที่เขตพัฒนาระยะที่ 1 นิคมฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาตั้งในพื้นที่นิคมฯ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้าง สำหรับพื้นที่เขตพัฒนาระยะที่ 2 ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากอยู่ระหว่างส่งมอบที่ดินจากกรมธนารักษ์	-	- รูปที่ 7 ที่จอดรถบริเวณพื้นที่นิคมฯ
- กำหนดให้มีการควบคุมน้ำหนักบรรทุกทุกมิให้เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด	- รถขนส่งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆของโครงการ	- ปัจจุบัน (มกราคม-มิถุนายน 2565) พื้นที่เขตพัฒนาระยะที่ 1 นิคมฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาตั้งในพื้นที่นิคมฯ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้าง สำหรับพื้นที่เขตพัฒนาระยะที่ 2 ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากอยู่ระหว่างส่งมอบที่ดินจากกรมธนารักษ์	-	-



**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)**

โครงการนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
<b>6. ด้านการคมนาคม (ต่อ)</b> - ควบคุมให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด	- พนักงานขับรถขนส่งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ	- ปัจจุบัน (มกราคม-มิถุนายน 2565) พื้นที่เขตพัฒนาระยะที่ 1 นิคมฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาตั้งในพื้นที่นิคมฯ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้าง สำหรับพื้นที่เขตพัฒนาระยะที่ 2 ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากอยู่ระหว่างส่งมอบที่ดินจากกรมธนารักษ์	-	-



## ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
<b>7. ด้านการจัดการของเสีย</b> - จัดเตรียมถังขยะที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อรวบรวมขยะมูลฝอยจากคณงานและจากการก่อสร้างให้มีปริมาณเพียงพอ โดยมีการคัดแยกขยะที่มีอันตรายและไม่อันตรายออกจากกัน	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (มกราคม-มิถุนายน 2565) พื้นที่เขตพัฒนาระยะที่ 1 นิคมฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาตั้ง โดยในปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างในพื้นที่นิคมฯ ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่นิคมฯ จะประสานงานให้เทศบาลตำบลสำนักขามเข้ามารับไปกำจัด พร้อมทั้งจัดเตรียมถังขยะไว้ตามบริเวณต่างๆ ทั่วพื้นที่นิคมฯ สำหรับพื้นที่เขตพัฒนาระยะที่ 2 ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากอยู่ระหว่างส่งมอบที่ดินจากกรมธนารักษ์	-	- รูปที่ 1 การเก็บขนขยะโดยเทศบาลตำบลสำนักขาม - รูปที่ 2 ถังขยะภายในพื้นที่นิคมฯ



**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)**

โครงการนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
<b>7. ด้านการจัดการของเสีย (ต่อ)</b> - ติดต่อให้หน่วยงานหรือบริษัทที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้รับผิดชอบทำการเก็บขน และกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลต่อไป	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (มกราคม-มิถุนายน 2565) พื้นที่เขตพัฒนาระยะที่ 1 นิคมฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาตั้ง โดยในปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างในพื้นที่นิคมฯ ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่นิคมฯ จะประสานงานให้เทศบาลตำบลสำนักขามเข้ามารับไปกำจัด พร้อมทั้งจัดเตรียมถังขยะไว้ตามบริเวณต่างๆ ทั่วพื้นที่นิคมฯ สำหรับพื้นที่เขตพัฒนาระยะที่ 2 ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากอยู่ระหว่างส่งมอบที่ดินจากกรมธนารักษ์	-	- รูปที่ 1 การเก็บขนขยะโดยเทศบาลตำบลสำนักขาม - รูปที่ 2 ถังขยะภายในพื้นที่นิคมฯ



ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
<b>7. ด้านการจัดการของเสีย (ต่อ)</b> - เศษวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ให้พิจารณานำกลับมาใช้ให้มากที่สุด	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (มกราคม-มิถุนายน 2565) พื้นที่เขตพัฒนา ระยะที่ 1 นิคมฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาตั้ง โดยในปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างในพื้นที่นิคมฯ สำหรับพื้นที่เขตพัฒนาระยะที่ 2 ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากอยู่ระหว่างส่งมอบที่ดินจากกรมธนารักษ์ ทั้งนี้โครงการมีการนำเศษวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ นำกลับมาใช้ซ้ำให้เกิดประโยชน์มากที่สุด	-	-
- กำหนดเขตพื้นที่กองเก็บเศษวัสดุก่อสร้างอย่างเป็นสัดส่วน และไม่ทิ้งลงแหล่งน้ำ ลำรางหรือทางสาธารณะ บริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการฯ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (มกราคม-มิถุนายน 2565) พื้นที่เขตพัฒนาระยะที่ 1 นิคมฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาแจ้งเริ่มประกอบกิจการในพื้นที่นิคมฯ ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่นิคมฯ จะประสานงานให้เทศบาลตำบลสำนักขามเข้ามารับไปกำจัด พร้อมทั้งจัดเตรียมถังขยะไว้ตามบริเวณต่างๆ ทั่วพื้นที่นิคมฯ สำหรับพื้นที่เขตพัฒนาระยะที่ 2 ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากอยู่ระหว่างส่งมอบที่ดินจากกรมธนารักษ์	-	- รูปที่ 1 การเก็บขนขยะโดยเทศบาลตำบลสำนักขาม - รูปที่ 2 ถังขยะภายในพื้นที่นิคมฯ



## ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
<b>8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย</b> - ระบุข้อตกลงเกี่ยวกับมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยกับผู้รับเหมาก่อสร้างในสัญญาว่าจ้างอย่างชัดเจน	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (มกราคม-มิถุนายน 2565) พื้นที่เขตพัฒนา ระยะที่ 1 นิคมฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาตั้งในพื้นที่นิคมฯ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้าง สำหรับพื้นที่เขตพัฒนาระยะที่ 2 ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากอยู่ระหว่างส่งมอบที่ดินจากกรมธนารักษ์	-	-
- จัดให้มีเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น กรณีคนงานได้รับบาดเจ็บก่อนนำส่งโรงพยาบาล รวมทั้งจัดให้มีพาหนะสำหรับส่งต่อผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินทันที	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (มกราคม-มิถุนายน 2565) พื้นที่เขตพัฒนา ระยะที่ 1 นิคมฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาตั้งในพื้นที่นิคมฯ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้าง สำหรับพื้นที่เขตพัฒนาระยะที่ 2 ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากอยู่ระหว่างส่งมอบที่ดินจากกรมธนารักษ์	-	-





ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
<b>8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)</b> - จัดให้มีบุคลากรเพื่อทำหน้าที่ควบคุมและกำกับดูแลให้ความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (มกราคม-มิถุนายน 2565) พื้นที่เขตพัฒนาระยะที่ 1 นิคมฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาตั้งในพื้นที่นิคมฯ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้าง สำหรับพื้นที่เขตพัฒนาระยะที่ 2 ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากอยู่ระหว่างส่งมอบที่ดินจากกรมธนารักษ์	-	-
- ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยแก่คนงานก่อนที่จะปฏิบัติงาน พร้อมทั้งการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (มกราคม-มิถุนายน 2565) พื้นที่เขตพัฒนาระยะที่ 1 นิคมฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาตั้งในพื้นที่นิคมฯ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้าง สำหรับพื้นที่เขตพัฒนาระยะที่ 2 ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากอยู่ระหว่างส่งมอบที่ดินจากกรมธนารักษ์	-	-



## ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
<b>8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)</b> - จัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคที่เพียงพอแก่คนงานตามหลักสุขาภิบาล ได้แก่ น้ำดื่มที่สะอาด และห้องน้ำห้องส้วม	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (มกราคม-มิถุนายน 2565) พื้นที่เขตพัฒนาระยะที่ 1 นิคมฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาตั้งในพื้นที่นิคมฯ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้าง สำหรับพื้นที่เขตพัฒนาระยะที่ 2 ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากอยู่ระหว่างส่งมอบที่ดินจากกรมธนารักษ์	-	-
- จัดให้มีป้ายเตือนในเขตก่อสร้าง พื้นที่อันตราย และพื้นที่ที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (มกราคม-มิถุนายน 2565) พื้นที่เขตพัฒนาระยะที่ 1 นิคมฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาตั้งในพื้นที่นิคมฯ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้าง สำหรับพื้นที่เขตพัฒนาระยะที่ 2 ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากอยู่ระหว่างส่งมอบที่ดินจากกรมธนารักษ์	-	-



**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)**

โครงการนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
<b>8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)</b> - จัดให้มีระบบอนุญาตในการเข้าทำงานตามที่กฎหมายกำหนด	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (มกราคม-มิถุนายน 2565) พื้นที่เขตพัฒนา ระยะที่ 1 นิคมฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาตั้งในพื้นที่นิคมฯ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้าง สำหรับพื้นที่เขตพัฒนาระยะที่ 2 ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากอยู่ระหว่างส่งมอบที่ดินจากกรมธนารักษ์	-	-



ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
<b>9. ด้านสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย</b> - ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค เช่น อบรมให้ความรู้คนงานในด้านส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (มกราคม-มิถุนายน 2565) พื้นที่เขตพัฒนาระยะที่ 1 นิคมฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาตั้งในพื้นที่นิคมฯ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้าง สำหรับพื้นที่เขตพัฒนาระยะที่ 2 ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากอยู่ระหว่างส่งมอบที่ดินจากกรมธนารักษ์	-	-
- การจัดให้มียา เวชภัณฑ์สำหรับปฐมพยาบาลเบื้องต้นในพื้นที่ก่อสร้าง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (มกราคม-มิถุนายน 2565) พื้นที่เขตพัฒนาระยะที่ 1 นิคมฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาตั้งในพื้นที่นิคมฯ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้าง สำหรับพื้นที่เขตพัฒนาระยะที่ 2 ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากอยู่ระหว่างส่งมอบที่ดินจากกรมธนารักษ์	-	-



ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
<b>10. ด้านสังคมและเศรษฐกิจ</b> - พิจารณาว่าจ้างแรงงานในท้องถิ่นให้มากที่สุดเป็นอันดับแรก โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถและคุณสมบัติในการเข้าทำงาน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นมีงานทำและสร้างทัศนคติที่ดีต่อโครงการ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (มกราคม-มิถุนายน 2565) พื้นที่เขตพัฒนาระยะที่ 1 นิคมฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาตั้งในพื้นที่นิคมฯ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้าง สำหรับพื้นที่เขตพัฒนาระยะที่ 2 ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากอยู่ระหว่างส่งมอบที่ดินจากกรมธนารักษ์	-	-
- สนับสนุนกิจกรรมด้านสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนที่อยู่โดยรอบ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีการพัฒนาแบบยั่งยืน	- ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (มกราคม-มิถุนายน 2565) พื้นที่เขตพัฒนาระยะที่ 1 นิคมฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาตั้ง โดยในปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างในพื้นที่นิคมฯ โครงการมีการสนับสนุนกิจกรรมร่วมกับชุมชน (CSR) อยู่เสมอ สำหรับพื้นที่เขตพัฒนาระยะที่ 2 ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากอยู่ระหว่างส่งมอบที่ดินจากกรมธนารักษ์		- ภาคผนวก 3ข



## ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
<b>10. ด้านสังคมและเศรษฐกิจ (ต่อ)</b> - จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการเพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน	- ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ	ปัจจุบัน (มกราคม-มิถุนายน 2565) พื้นที่เขตพัฒนา ระยะที่ 1 นิคมฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาตั้ง โดยในปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างในพื้นที่นิคมฯ สำหรับพื้นที่เขตพัฒนาระยะที่ 2 ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากอยู่ระหว่างส่งมอบที่ดินจากกรมธนารักษ์ ทั้งนี้โครงการดำเนินการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์เพื่อชี้แจงรายละเอียดการดำเนินของนิคมฯ	-	- ภาคผนวก 4ข
- กำหนดให้มีมาตรการในการชดเชยค่าเสียหายหรือเยียวยาในกรณีที่พิสูจน์ได้ ว่าเกิดผลกระทบมาจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการต่อพนักงาน ผู้รับเหมาและประชาชน	- ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (มกราคม-มิถุนายน 2565) พื้นที่เขตพัฒนา ระยะที่ 1 นิคมฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาตั้งในพื้นที่นิคมฯ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้าง สำหรับพื้นที่เขตพัฒนาระยะที่ 2 ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากอยู่ระหว่างส่งมอบที่ดินจากกรมธนารักษ์	-	-



ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
<p><b>10. ด้านสังคมและเศรษฐกิจ (ต่อ)</b></p> <p>- จัดให้มีสำนักงานสนามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนเพื่อรับฟังข้อร้องเรียนและประสานงานดำเนินการแก้ไขตามปัญหาข้อร้องเรียนตามแนวทาง/เงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนด โดยจัดให้มีขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนรวมไปถึงการตอบกลับข้อร้องเรียนต่างๆ</p>	<p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p>	<p>- ปัจจุบัน (มกราคม-มิถุนายน 2565) พื้นที่เขตพัฒนาระยะที่ 1 นิคมฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาตั้ง โดยในปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างในพื้นที่นิคมฯ สำหรับพื้นที่เขตพัฒนาระยะที่ 2 ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากอยู่ระหว่างส่งมอบที่ดินจากกรมธนารักษ์ ทั้งนี้โครงการจัดให้มีกล่องรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณสำนักงานชั่วคราว ซึ่งต้องอยู่ในพื้นที่โครงการ เพื่อเป็นช่องทางรับเรื่องร้องเรียน และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง เพื่อประชาสัมพันธ์และรับทราบปัญหาที่อาจเกิดขึ้น จากการดำเนินการก่อสร้างที่ผ่านมาไม่พบข้อร้องเรียนที่เกิดจากกิจกรรมก่อสร้างโครงการ</p>	<p>-</p>	<p>- ภาคผนวก 5ข - ภาคผนวก 6ข</p>



## ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
<b>10. ด้านสังคมและเศรษฐกิจ (ต่อ)</b> - กำหนดขั้นตอนและช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน ตลอดจนการตอบสนองในการแก้ไขปัญหาที่มีระยะเวลาที่ระบุไว้อย่างชัดเจน และรวดเร็วพร้อมทั้งแนบแผนผังรับเรื่องร้องเรียน	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (มกราคม-มิถุนายน 2565) พื้นที่เขตพัฒนาระยะที่ 1 นิคมฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาตั้ง โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างในพื้นที่นิคมฯ สำหรับพื้นที่เขตพัฒนาระยะที่ 2 ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากอยู่ระหว่างส่งมอบที่ดินจากกรมธนารักษ์ ทั้งนี้โครงการจัดให้มีกล่องรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณสำนักงานชั่วคราว ซึ่งต้องอยู่ในพื้นที่โครงการ เพื่อเป็นช่องทางรับเรื่องร้องเรียน และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง เพื่อประชาสัมพันธ์และรับทราบปัญหาที่อาจเกิดขึ้น จากการดำเนินการก่อสร้างที่ผ่านมาไม่พบข้อร้องเรียนที่เกิดจากกิจกรรมก่อสร้างโครงการ	-	- ภาคผนวก 5ข - ภาคผนวก 6ข





**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)**

โครงการนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>10. ด้านสังคมและเศรษฐกิจ (ต่อ)</b> - ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการสอดส่องดูแลและป้องกันปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การก่อความรำคาญ และปัญหาอาชญากรรม การทะเลาะวิวาท ในกลุ่มคนงานก่อสร้าง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (มกราคม-มิถุนายน 2565) พื้นที่เขตพัฒนาระยะที่ 1 นิคมฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาตั้งในพื้นที่นิคมฯ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้าง สำหรับพื้นที่เขตพัฒนาระยะที่ 2 ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากอยู่ระหว่างส่งมอบที่ดินจากกรมธนารักษ์	-	-
- ประสานกับบริษัทผู้รับเหมาจะต้องมีการให้ข้อมูลข่าวสารของโครงการอย่างเพียงพอ สร้างสัมพันธที่ดีกับชุมชนอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ถ้ามีการร้องเรียนจะต้องรีบดำเนินการแก้ไขตามแผนรับเรื่องร้องเรียน	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (มกราคม-มิถุนายน 2565) พื้นที่เขตพัฒนาระยะที่ 1 นิคมฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาตั้งในพื้นที่นิคมฯ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้าง สำหรับพื้นที่เขตพัฒนาระยะที่ 2 ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากอยู่ระหว่างส่งมอบที่ดินจากกรมธนารักษ์	-	-



ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>11. ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)</b> - ติดป้ายประกาศบริเวณหน้าพื้นที่โครงการและชุมชนเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารของโครงการ โดยระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น ชื่อโครงการ แผนการก่อสร้างโครงการ บริษัทผู้รับเหมา บริษัทเจ้าของโครงการ ผู้ประสานงาน และหมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (มกราคม-มิถุนายน 2565) พื้นที่เขตพัฒนาระยะที่ 1 นิคมฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาตั้งในพื้นที่นิคมฯ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้าง สำหรับพื้นที่เขตพัฒนาระยะที่ 2 ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากอยู่ระหว่างส่งมอบที่ดินจากกรมธนารักษ์	-	-
- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการในช่วงก่อสร้างและแจ้งความก้าวหน้าของการดำเนินการให้ชุมชนทราบเป็นระยะ ในช่องทางหลากหลายรูปแบบ เช่น แผ่นพับ ป้ายแจ้งข่าว สื่อสิ่งพิมพ์ หรือเอกสารต่างๆ เป็นต้น	- ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (มกราคม-มิถุนายน 2565) พื้นที่เขตพัฒนาระยะที่ 1 นิคมฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาตั้งในพื้นที่นิคมฯ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้าง สำหรับพื้นที่เขตพัฒนาระยะที่ 2 ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากอยู่ระหว่างส่งมอบที่ดินจากกรมธนารักษ์	-	-



## รูปการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

### 1. มาตรการด้านคุณภาพอากาศ



รูปที่ 1 การเก็บขยะโดยเทศบาลตำบลสำนักขาม



รูปที่ 2 ถังขยะภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม

### 2. มาตรการด้านอุทกวิทยาและคุณภาพน้ำ



รูปที่ 3 อาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม



## รูปการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

### 2. มาตรการด้านอุทกวิทยาและคุณภาพน้ำ (ต่อ)



รูปที่ 4 ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป บริเวณอาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม



รูปที่ 5 รางระบายน้ำถาวร

### 3. มาตรการด้านการคมนาคม



รูปที่ 6 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)



## รูปการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

### 3. มาตรการด้านการคมนาคม (ต่อ)



รูปที่ 6 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) (ต่อ)



รูปที่ 7 ที่จอดรถบริเวณพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม