

บทที่ 5

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

5.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาด 58 เมกะวัตต์ (ครั้งที่ 1) บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 จำนวน ทั้งหมด 11 หัวข้อ ได้แก่

1. มาตรการทั่วไป
2. ด้านคุณภาพอากาศ
3. ด้านเสียง
4. ด้านคุณภาพน้ำ
5. ด้านคุณภาพน้ำใต้ดิน
6. ด้านนิเวศวิทยาทางบก
7. ด้านคมนาคม
8. ด้านการจัดการกากของเสีย
9. ด้านเศรษฐกิจ-สังคม/การมีส่วนร่วมของประชาชน
10. ด้านสาธารณสุข/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
11. ด้านสุนทรียภาพ

ทางโครงการสามารถปฏิบัติตามครบถ้วนทุกหัวข้อตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

5.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาด 58 เมกะวัตต์ (ครั้งที่ 1) บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 จำนวนทั้งหมด 9 หัวข้อ ได้แก่

1. ด้านคุณภาพอากาศ

- 1.1 คุณภาพอากาศจากปล่องระบายมลพิษทางอากาศ
- 1.2 ตรวจสอบประสิทธิภาพของ Wet Scrubber
- 1.3 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

2. ด้านเสียง

- 2.1 ระดับเสียงในบรรยากาศทั่วไป
- 2.2 ระดับเสียงภายในพื้นที่โครงการ

3. ด้านคุณภาพน้ำ

- 3.1 คุณภาพน้ำผิวดินในแม่น้ำมูล
- 3.2 คุณภาพน้ำในบ่อพักน้ำของโครงการ
- 3.3 คุณภาพน้ำฝน

4. คุณภาพน้ำใต้ดิน

5. ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ

6. ด้านคมนาคม

7. ด้านการจัดการกากของเสีย

8. ด้านเศรษฐกิจ-สังคม/การมีส่วนร่วมของประชาชน

9. ด้านสาธารณสุข/อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

ทางโครงการสามารถปฏิบัติตามครบถ้วนทุกหัวข้อตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานที่หน่วยงานราชการกำหนด