

๓. วันที่ยื่นอายุไขให้ใช้ได้อีกถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.

๔. วันที่ยื่นอายุไขให้ใช้ได้อีกถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.

๕. วันที่ยื่นอายุไขให้ใช้ได้อีกถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.

๖. วันที่ยื่นอายุไขให้ใช้ได้อีกถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.



คำเตือน

โปรดนำใบอนุญาตใบชั่วคราวใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ หากขาดหรืออายุใบอนุญาตและยังละเลยสามารถขอต่อได้ ถือว่าเป็นการดำเนินการขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้รับอนุญาต คือระหว่างใบขออนุญาตไม่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงานในลักษณะที่ระบุไว้ในใบขออนุญาต และ จะขอรับใบบรรลือสิ่งของที่ใช้ในการประกอบกิจการสถานพยาบาลด้วยก็ได้ (มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๔)



กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ได้




ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ปิ่นนเรศ กรุ๊ป


18-ส.ค.-64

Subject : Staff's Health report ,

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ปิ่นนเรศ กรุ๊ป



Thank you very much for your trust to give us and we hope this will make you appreciate and look forward to your attending next time.



MEDICINE CENTER CO.,LTD.

Medical Director


BANGKOK OCCUPATIONAL MEDICINE CENTER

15,17 Soi Rama 2 Soi 30 , Bangmod , Jomthong , Bangkok 10150

TEL.02-452-0282 FAX. 02-452-0281

แผนภูมิแสดงรายละเอียดการตรวจสอบคุณภาพพนักงานประจำปี พ.ศ. 2564


ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ปิ่นนคร กรุ๊ป



เอกสารแนบที่ 2.14

แบบแปลนการออกแบบการทำเหมืองแบบชันบันได





รูปที่ 14 แสดงลักษณะหน้าเหมืองแบบชันบันได

เอกสารแนบที่ 2.15

ตัวอย่างการตรวจเช็คสภาพรถบรรทุก เครื่องมือ/อุปกรณ์การทำเหมือง
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565




ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข.ปิ่นนเรศ กรุ๊ป

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธรบาท จังหวัดสระบุรี 18120

แบบสรุปผลการตรวจเครื่องมือและอุปกรณ์ ประจำเดือน มกราคม 2565

รายการอุปกรณ์	ผลการตรวจ		ผลการแก้ไข
	ปกติ	ชำรุด	
1. เครื่องอัดจารบี	✓		
2. แม่แรงเล็ก	✓		
3. แม่แรงไฮดรอลิค (แบบยาว) ขนาด 60 ตัน	✓		
4. เครื่องขัดสี	✓		
5. เครื่องแท่นอัดไฮดรอลิค	✓		
6. เครื่องบดอัดคลมยี่ห้อใหญ่	✓		
7. เครื่องเชื่อมไฟฟ้า	✓		
8. อุปกรณ์ตัดแก๊สและออกซิเจน	✓		
9. โฟร์คลิฟท์	✓		
10. เครื่องบดอัดคลม 6 หุน	✓		
11. แม่แรงไฮดรอลิค (แบบสั้น) ขนาด 60 ตัน	✓		
12. ถังดับเพลิง	✓		
13. รอกโซ่มือสาว	✓		

สรุปโดย จป.วิ




CH. PINNARET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธรบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล : ch_pinnares@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email : ch_pinnares@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง



หมายเลขเครื่อง	06/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/2/2553

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน


แม่แรงเล็ก

เดือน... กุมภาพันธ์ ... ปี... 2565 ...

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพแป้นรับน้ำหนัก	✓				
2	สภาพซีลไฮดรอลิก	✓				
3	สภาพแป้นคันโยกไฮดรอลิก	✓				
4	สภาพสลักคันโยกไฮดรอลิก	✓				

ตรวจสอบโดย

วันที่: 28/1/65




CHINNAREE GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล : ch_pinnaree@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email : ch_pinnaree@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง



แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประเดือน

เครื่องอัดจาร์บี

เดือน... ๑๗๕๙๑๑... ปี ๒๕๖๕

หมายเลขเครื่อง	01/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	2/2/2553

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพสกรูล็อกปั้มลม	✓				
2	สภาพกระบอกปั้มลม	✓				
3	สภาพสายอัดจาร์บี	✓				
4	สภาพล้อรองน้ำหนัก	✓				
5	สภาพมีปั้มบังคับ	✓				
6	สภาพเกียร์วัดแรงดันลม	✓				

ตรวจเช็คโดย : คุณ

ตรวจสอบโดย :

(ประทับ)

วันที่ : 28/1/65




CHINNAKHET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธรบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล : ch_pinnares@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtathath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email : ch_pinnares@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง



หมายเลขเครื่อง	04/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน

เครื่องบดโคลมยิงส้อ(ใหญ่)

เดือน.....พฤษภาคม.....ปี 2565

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพเพลาส่งกำลัง	✓				
2	สภาพซีลน้ำมันหล่อลื่น	✓				
3	สภาพสกรูยึดโครง	✓				
4	สภาพท่อโยงระบาย	✓				
5	สภาพสกรูลมเบ้า	✓				
6	สภาพสวิทช์ L-R	✓				
7	สภาพหนูจับ	✓				

ตรวจสอบโดย :

วันที่ : 28/1/65




CH. PINNARET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาหวง อำเภอพระพรหม
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล : ch_pinnaret@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email : ch_pinnaret@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง



หมายเลขเครื่อง	02/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์เดือน
เครื่องแท่นอัดไฮดรอลิค

เดือน.....กุมภาพันธ์.....ปี.....2565.....

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพแท่นรับน้ำหนัก 1	✓				
2	สภาพแท่นรับน้ำหนัก 2	✓				
3	สภาพสลักรับน้ำหนัก	✓				
4	สภาพถังน้ำมันไฮดรอลิค	✓				
5	สภาพคันโยกไฮดรอลิค	✓				
6	สภาพคันปิด-เปิด น้ำมันไฮดรอลิค	✓				
7	สภาพเพลาส่งกำลัง	✓				
8	สภาพซีลน้ำมันไฮดรอลิค	✓				
9	สภาพเกวียดความดัน	✓				

ตรวจสอบโดย :



วันที่: 28/1/65




CH.PINNARET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ ๕ ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธรบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล : ch_pinnares@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phrāputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email : ch_pinnares@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง



หมายเลขเครื่อง	05/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน
เครื่องขัดสี

เดือน พฤษภาคม ปี 2565

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพปลั๊กไฟฟ้า	✓				
2	สภาพสกรูยึดโครง	✓				
3	สภาพแป้นรับน้ำหนัก	✓				
4	สภาพก๊ิปล็อกกระดาดทราย	✓				
5	สภาพสายไฟ	✓				

ตรวจสอบโดย :

(1)

วันที่: 28/1/65




CHINNAREE GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธรบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล : ch_pinnares@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtathath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email : ch_pinnares@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง



แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำวัน

แม่แรงไฮดรอลิค (แบบยาว) ขนาด 60 ตัน

เดือน... กันยายน ... ปี 2565

หมายเลขเครื่อง	07/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	2/2/2553


ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพคันโยก	✓				
2	สภาพแป้นรับน้ำหนักไฮดรอลิค	✓				
3	สภาพแป้นรับน้ำหนัก	✓				
4	สภาพเพลลาไฮดรอลิค	✓				
5	สภาพท่อน้ำมันไฮดรอลิค	✓				
6	สภาพถังน้ำมันไฮดรอลิค	✓				
7	สภาพล้อรับน้ำหนัก	✓				
8	สภาพคันยู่	✓				

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ตรวจสอบโดย :

(ป)

วันที่: 28/1/65



CH.PINNARET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพรหม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 81120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล : ch_pinnaret@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel:+66(0)3634 6222 Fax:+66(0)3622 6151
Email : ch_pinnaret@hotmail.com

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า


หมายเลขเครื่อง	08/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/2/2553

เดือน.....ปี.....
2553 2565

ภาพแสดงตำแหน่ง	ลำดับ	รายละเอียด	มาตรฐาน	ผลการตรวจ		ปัญหาที่พบ	การแก้ไข	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ			
	1	ฝาครอบด้านบน	ไม่เสียรูป, ปิดแน่นกับตัวผู้	✓				
	2	ฝาครอบด้านล่าง	ฝาครอบต้องยึดแน่น, ไม่ชำรุด	✓				
	3	จานหมุนปรับกำลังไฟ	มีคันจับสำหรับปรับกำลังไฟ	✓				
	4	เข็มชี้กำลังไฟ	ไม่ชำรุดชี้กำลังไฟได้	✓				
	5	สวิทช์ เปิด - ปิด	ไม่ชำรุดสามารถเปิด-ปิดได้	✓				
	6	สายเชื่อม (ไฟฟ้า)	ต้องไม่ขาดชำรุด	✓				
	7	สายกราวด์ (สายดิน)	พลาสติกที่จับต้องไม่แตกชำรุด	✓				
	8	คีมจับลวดเชื่อมไฟฟ้า	พลาสติกที่จับต้องไม่แตกชำรุด	✓				
	9	สายและหัวจับสายดิน	ที่จับต้องไม่แตกชำรุด	✓				
	10	สวิทช์ โกลบ์ผู้เชื่อม	ฝาครอบไม่แตก/คันโยกไม่ชำรุด	✓				
	11	หน้าฉากเชื่อม	ใส่น้ำยากึ่งเชื่อมขณะทำงาน	✓				
	12	ผู้เชื่อมชนิดอยู่กับที่	ข้อขัดขัดต้องไม่หลุดหลวม	✓				
	13	ฐานรองผู้เชื่อม	ไม่ผุกร่อนหรือเปื่อยขึ้น	✓				

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ตรวจสอบโดย :




CH.PINNARET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวาง อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล : ch_pinnaret@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel:+66(0)3634 6222 Fax:+66(0)3622 6151
Email : ch_pinnaret@hotmail.com

แบบตรวจสอบเครื่องเชื่อมประจำวัน

WELDING SET DAILY CHECKLIST




หมายเลข 08/2553

เดือน: สิงหาคม ๖๕

รายการตรวจสอบ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1. โครงสร้างของตู้เชื่อม, การคัดกรองใบพัด	✓																														✓
2. สภาพสายไฟต่อเข้าตู้เชื่อม																															✓
3. จุดต่อไฟเข้าตู้เชื่อม ได้มาตรฐาน																															✓
4. สายดินที่ตู้เชื่อม ไม่หลุด, หลวม																															✓
5. สายกราวด์ สายเชื่อม ไม่แตกกลางงา																															✓
6. จุดต่อสายกราวด์ ที่ตู้ขึ้นแน่น มีใบพัน																															✓
7. จุดต่อสายเชื่อม ที่ตู้ขึ้นแน่น มีใบพัน																															✓
8. หัวเชื่อมมีสภาพดี																															✓
9. ตัวหนีบจับลกราวด์ใช้งานได้																															✓
10. สวิตช์เปิด-ปิด ตู้เชื่อมใช้งานได้																															✓
11. สติกเกอร์ที่ตู้เชื่อมยังไม่หมดอายุ																															✓
12. สลักล็อคตู้เชื่อมแน่น																															✓

งาน																															
งาน																															

หมายเหตุ: ✓ = ผ่าน ใช้งานได้ ○ = ชำรุดต้องปรับปรุง X = ไม่ผ่าน ต้องแก้ไขทันที



CH.PINNARET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธรักษา
จังหวัดสุพรรณบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล : ch_pinnaret@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email : ch_pinnaret@hotmail.com

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน

เดือน 2565

อุปกรณ์ตัดแก๊ส และ ออกซิเจน

หมายเลขเครื่อง	12/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

ภาพแสดงตำแหน่ง	ลำดับ	รายละเอียด	มาตรฐาน	ผลการตรวจเช็ค		ปัญหาที่พบ	การแก้ไข	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ			
	1	ตรวจเช็คสภาพถังและถังแก๊ส	ไม่รั่วซึม, อยู่ในสภาพดี	✓				
	2	วาล์วเปิด-ปิด ถังและถังแก๊ส	ไม่ชำรุด, เปิด-ปิด ได้ง่าย	✓				
	3	ตรวจเช็คคนหมุนและหัวตัด	ไม่ชำรุด, ไม่มีสิ่งอุดตัน	✓				
	4	ตรวจเช็คอุปกรณ์ข้อยึดถัง, โซ่รัด	ไม่ชำรุด, ป้องกันถังล้มได้	✓				
	5	ตรวจเช็คสภาพบริเวณจุดที่ปฏิบัติงาน	ต้องไม่มีวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง หรือคิดไฟงาอยู่บริเวณนั้น	✓				
	6	ชุดป้องกันไฟย้อนกลับที่ท่อและหัวตัด	ต้องมีครบทั้ง 4 จุด	✓				
	7	ชุดควบคุมความดัน (เกจวัดแรงดัน)	ไม่ใช้งานแต่ทั้งหมดอยู่ในสภาพดี	✓				
	8	ตรวจเช็คสายลมและสายแก๊ส	ไม่รั่วซึม, อยู่ในสภาพดี	✓				
	9	ตรวจเช็คสภาพชุดหัวตัดแก๊ส	วาล์วที่หัวชุดตัดปิดสนิท	✓				
	10	ตรวจสอบถังดับเพลิงพร้อมใช้งาน	ตามแบบตรวจระดับเพลิง	✓				
	11	ทดสอบตัดก่อนเริ่มงาน โดยไม่ต้องเปิดวาล์วที่ถังออกซิเจนและถังแก๊ส	เปิดวาล์วหัวตัดด้านลม ต้องไม่มีลมออกซิเจนออกมา	✓				
	12	การสวมใส่อุปกรณ์ PPE	เตรียมพร้อมก่อนเริ่มงาน	✓				
	13	สรุปผลการตรวจ						

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ตรวจสอบ

วันที่




CH. PINNARET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล : ch_pinnaret@hotmail.com

22/5 หมู่ 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email : ch_pinnaret@hotmail.com

แบบบันทึกผลตรวจสอบโทรศัพท์ / ประจำเดือน



หมายเลขเครื่อง	13/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553


เดือน พฤษภาคม ปี 2565

ตรวจสอบก่อนคิดเครื่องยนต์	ปกติ	ผิดปกติ	ข้อบกพร่อง
1. ระดับน้ำในหม้อน้ำและถังพักน้ำ	✓		
2. ระดับน้ำยาในแบตเตอรี่	✓		
3. ความตึงของสายพาน	✓		
4. ระดับน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
5. ระดับและสภาพน้ำมันเบรก	✓		
6. การทำงานของเบรกมือ	✓		
7. ระยะฟรีของแป้นเหยียบเบรกและแป้นเหยียบคลัตช์	✓		
8. สภาพของยาง แรงลมยางและล้อคล้อ	✓		
9. ระดับน้ำมันไฮดรอลิกและรอยรั่วของระบบต่างๆ	✓		
10. สภาพรอบรถ	✓		
ตรวจสอบหลังการคิดเครื่องยนต์	ปกติ	ผิดปกติ	ข้อบกพร่อง
1. การทำงานของมอเตอร์ต่างๆ	✓		
2. การทำงานของงายกขึ้น - ลง - คิว้งา - หางงา	✓		
3. ระดับน้ำมันเกียร์ (ออโตแมติก)	✓		
4. ความตึงของโซ่ยกงา	✓		
5. ระยะฟรีพวงมาลัย (30 มม. หรือ 1.2 นิ้ว)	✓		
6. ฟังเสียงดังผิดปกติรอบรถ	✓		
7. ความสูงของแป้นเหยียบเบรก (1/2 ของความสูง)	✓		
8. คว้นไอเสีย (เหยียบคันเร่ง 1/3 ของความสูง)	✓		
9. สัญญาณไฟการทำงาน, ไฟเลี้ยว, ไฟส่องสว่าง, ไฟท้าย		✓	รอสไฟเลี้ยวซ้ายแล้วหลอด
10. สัญญาณเสียงถอยหลัง, เสียงแตรและเบรก	✓		

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัย

ตรวจสอบโดย :

วันที่ : 20/1/65




CH.PINNARET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธรบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล : ch_pinnaret@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email : ch_pinnaret@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง



หมายเลขเครื่อง	11/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน

เครื่องบล้อคลม 6 หลอด

เดือน กรกฎาคม ปี 2565

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพเพลาส่งกำลัง	✓				
2	สภาพซีลน้ำมัน	✓				
3	สภาพสวิท	✓				
4	สภาพสวิทปรับความดัน	✓				
5	สภาพสกรูสายลม	✓				
6	สภาพสวิทปรับ L-R	✓				
7	สภาพสกรูยึดโครง 1	✓				
8	สภาพสกรูยึดโครง 2	✓				

ตรวจ

วันที่ 28/1/65




CH.PINNARET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวัง อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล : ch_pinnaret@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email : ch_pinnaret@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง



แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน

แม่แรงไฮดรอลิค (แบบถ้ำ) ขนาด 60 ตัน

เดือน... กุมภาพันธ์ ...ปี... 2565 ...


หมายเลขเครื่อง	10/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/2/2553

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพคันปรับเปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิค	✓				
2	สภาพคันโยกน้ำมันไฮดรอลิค	✓				
3	สภาพสลัก	✓				
4	สภาพเพลารับน้ำหนัก	✓				
5	สภาพเพลไฮดรอลิค	✓				
6	สภาพสายไฮดรอลิค	✓				
7	สภาพล้อรับน้ำหนัก	✓				
8	สภาพถังน้ำมันไฮดรอลิค	✓				
9	สภาพคันยู่	✓				

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ตรวจสอบ


วันที่: 28/1/65




CH.PINNAKET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล : ch_pinnaret@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email : ch_pinnaret@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง												
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">หมายเลขเครื่อง</td> <td style="width: 50%;">03/2553</td> </tr> <tr> <td>สถานที่ติดตั้ง</td> <td>โรงซ่อม</td> </tr> <tr> <td>วันที่เริ่มใช้</td> <td>12/1/2553</td> </tr> </table>					หมายเลขเครื่อง	03/2553	สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม	วันที่เริ่มใช้	12/1/2553
หมายเลขเครื่อง	03/2553											
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม											
วันที่เริ่มใช้	12/1/2553											
<p>แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน</p> <p>รอกโซ่มือสาว</p> <p>เดือน <u>สิงหาคม</u> ปี <u>2553</u></p>		<p>ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ</p>										
ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ						
		ปกติ	ชำรุด									
1	สภาพขอรับน้ำหนัก 1	✓										
2	สภาพทึบลิ้น	✓										
3	สภาพน็อตยึดโครง	✓										
4	สภาพโครงรอกโซ่	✓										
5	สภาพตัวต่อขอรับน้ำหนัก	✓										
6	สภาพขอรับน้ำหนัก 2	✓										
7	สภาพโซ่ถ่วงน้ำหนัก	✓										
<p>ตรวจสอบโดย [REDACTED]</p> <p>วันที่: <u>28/1/53</u></p>												



CH.PINNARET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพรหม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 8120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล : ch_pinnaret@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel:+66(0)3634 6222 Fax:+66(0)3622 6151
Email : ch_pinnaret@hotmail.com

แบบบันทึกการตรวจเช็คถังดับเพลิง

เดือน : สิงหาคม 2565

เบอร์	ชนิด	รายการตรวจเช็ค								หมายเหตุ	
		เต็มหน้าปัด		สลักพร้อมซีล		สารชนิด		สภาพถัง			
		มี	ใช้ไม่ได้	มี	ไม่มี	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้		
1	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			
2	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			
3	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			
4	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			
5	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			
6	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			
7	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			
8	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ : ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ปิ่นนเรศ กรุ๊ป


22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธรบาท จังหวัดสระบุรี 18120

แบบสรุปผลการตรวจเครื่องมือและอุปกรณ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

รายการอุปกรณ์	ผลการตรวจ		ผลการแก้ไข
	ปกติ	ชำรุด	
1. เครื่องอัดจารบี	✓		
2. แม่แรงเล็ก	✓		
3. แม่แรงไฮดรอลิค (แบบยาว) ขนาด 60 ตัน	✓		
4. เครื่องขัคดี	✓		
5. เครื่องแท่นอัดไฮดรอลิค	✓		
6. เครื่องบดอัดดินยี่สิบใหญ่	✓		
7. เครื่องเชื่อมไฟฟ้า	✓		
8. อุปกรณ์ตัดแก๊สและออกซิเจน	✓		
9. โฟร์คลิฟท์	✓		
10. เครื่องบดอัดดิน 6 หุน	✓		
11. แม่แรงไฮดรอลิค (แบบสั้น) ขนาด 60 ตัน	✓		
12. ถังดับเพลิง	✓		
13. รอกโซ่มือสาว	✓		

สรุปโดย จป.วิฑิต


วันที่ 20/4/65



22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล : ch_pinnaree@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email : ch_pinnaree@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง



แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประเดือน
เครื่องอัดจาร์บี

เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2565

หมายเลขเครื่อง	01/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	2/2/2553

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพสกรูล็อกปั้มลม	✓				
2	สภาพกระบอกปั้มลม	✓				
3	สภาพสายอัดจาร์บี	✓				
4	สภาพล้อรองน้ำหนัก	✓				
5	สภาพมีปั้มบังคับ	✓				
6	สภาพเกร็ดแรงดันลม	✓				

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ตรวจสอบโดย :

(ปร


วันที่: 25/2/65



22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล : ch_pinnarees@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email : ch_pinnarees@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง



หมายเลขเครื่อง	06/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/2/2553

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ


แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน
แม่แรงเล็ก


เดือน... กุมภาพันธ์ ปี 2565

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพแป้นรับน้ำหนัก	✓				
2	สภาพซีลไฮดรอลิก	✓				
3	สภาพแป้นคันโยกไฮดรอลิก	✓				
4	สภาพสลักคันโยกไฮดรอลิก	✓				

ตรวจสอบโดย :

วันที่ : 25/2/65






22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพรหมบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล : ch_pinnaree@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email : ch_pinnaree@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง



หมายเลขเครื่อง	04/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน


เครื่องบล็อกลมยี่ห้อ (ใหญ่)

เดือน... กุมภาพันธ์ ปี 2565

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพเพลาส่งกำลัง	✓				
2	สภาพซีลน้ำมันหล่อลื่น	✓				
3	สภาพสกรูยึดโครง	✓				
4	สภาพท่อวางระบาย	✓				
5	สภาพสกรูลมเบ้า	✓				
6	สภาพสวิทช์ L-R	✓				
7	สภาพหุ้บ	✓				

ตรวจสอบโดย :


วันที่: 25/2/65



22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาหวง อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล : ch_pinnarees@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email : ch_pinnarees@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง



หมายเลขเครื่อง	02/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซอม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ


แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์เดือน

เครื่องแทนอัดไฮดรอลิค


เดือน... กุมภาพันธ์ ปี 2565

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพแทนรับน้ำหนัก 1	✓				
2	สภาพแทนรับน้ำหนัก 2	✓				
3	สภาพสลักรับน้ำหนัก	✓				
4	สภาพถังน้ำมันไฮดรอลิค	✓				
5	สภาพคันโยกไฮดรอลิค	✓				
6	สภาพคันปิด-เปิด น้ำมันไฮดรอลิค	✓				
7	สภาพเพลาส่งกำลัง	✓				
8	สภาพซีลน้ำมันไฮดรอลิค	✓				
9	สภาพเกวียดความดัน	✓				
		✓				

ตรวจสอบโดย :




วันที่ 25/2/65



22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพรหมบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล : ch_pinnaree@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtathath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email : ch_pinnaree@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง



หมายเลขเครื่อง	05/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553


ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน
เครื่องตัดหญ้า

เดือน.....กุมภาพันธ์.....ปี.....2565.....

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพปลั๊กไฟฟ้า	✓				
2	สภาพสกรูยึดโครง	✓				
3	สภาพแป้นรับน้ำหนัก	✓				
4	สภาพก้านล็อกกระดาดทราย	✓				
5	สภาพสายไฟ	✓				

ตรวจสอบโดย :




วันที่.....25/2/65.....



22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธรบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล : ch_pinnaree@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email : ch_pinnaree@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง



แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำวัน

แม่แรงไฮดรอลิค (แบบยาว) ขนาด 60 ตัน

เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2565


หมายเลขเครื่อง	07/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	2/2/2553

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพคันโยก	✓				
2	สภาพแป้นรับน้ำหนักไฮดรอลิค	✓				
3	สภาพแป้นรับน้ำหนัก	✓				
4	สภาพเพลลาไฮดรอลิค	✓				
5	สภาพท่อน้ำมันไฮดรอลิค	✓				
6	สภาพถังน้ำมันไฮดรอลิค	✓				
7	สภาพล้อรับน้ำหนัก	✓				
8	สภาพคันยู่	✓				

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ตรวจสอบโดย

วันที่: 25/2/65



CH.PINNARET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพรหม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 81200
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล : ch_pinnaret@hotmail.com


22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel:+66(0)3634 6222 Fax:+66(0)3622 6151
Email : ch_pinnaret@hotmail.com

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า

หมายเลขเครื่อง	08/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/2/2553

เดือน.....ปี.....
2553


ภาพแสดงตำแหน่ง	ลำดับ	รายละเอียด	มาตรฐาน	ผลการตรวจ		ปัญหาที่พบ	การแก้ไข	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ			
	1	ปลั๊กครอบด้านบน	ไม่เสียรูป, ปิดแน่นกับตัวผู้	✓				
	2	ปลั๊กครอบด้านข้าง	ปลั๊กครอบต้องยึดแน่น, ไม่ชำรุด	✓				
	3	จานหมุนปรับกำลังไฟ	มีด้ามจับสำหรับปรับกำลังไฟ	✓				
	4	เข็มชี้กำลังไฟ	ไม่ชำรุดชี้กำลังไฟได้	✓				
	5	สวิตช์ ปิด - เปิด	ไม่ชำรุดสามารถเปิด-ปิดได้	✓				
	6	สายเชื่อม (ไฟฟ้า)	ต้องไม่ขาดชำรุด	✓				
	7	สายกราวด์ (สายดิน)	พลาสติกที่จับต้องไม่แตกชำรุด	✓				
	8	คีมจับลวดเชื่อมไฟฟ้า	พลาสติกที่จับต้องไม่แตกชำรุด	✓				
	9	สายและหัวจับสายดิน	ที่จับต้องไม่แตกชำรุด	✓				
	10	สวิตช์ 1 โกล์กับตู้เชื่อม	ปลั๊กครอบไม่แตก/คนโยกไม่ชำรุด	✓				
	11	หน้ากากเชื่อม	ใส่หน้ากากเชื่อมขณะทำงาน	✓				
	12	ตู้เชื่อมขาดอยู่กับที่	น็อตจับยึดต้องไม่หลุดหลวม	✓				
	13	ฐานรองตู้เชื่อม	ไม่ผุกร่อนหรือเปื่อยยุ่ย	✓				

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ตรวจสอบโดย :



ปี



CH.PINNARET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพรหมบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล: ch_pinnaret@hotmail.com

22/5 Moo 2, Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email: ch_pinnaret@hotmail.com


แบบตรวจสอบเครื่องเชื่อมประจำวัน

WELDING SET DAILY CHECKLIST

หมายเลข 08/2553

เดือน: ๖

ปี: ๒๕๖๕




รายการตรวจสอบ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1. โครงสร้างของตู้เชื่อม, การต่อสายไฟ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2. สภาพสายไฟต่อตู้เชื่อม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3. จุดต่อไฟเข้าตู้เชื่อม ใต้มาตรฐาน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4. สายดินที่ตู้เชื่อม ไม่หลุด, หลวม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5. สายกราวด์ สายเชื่อม ไม่แตกกลาง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6. จุดต่อสายกราวด์ ที่ตู้เชื่อมแน่น มีเทปพัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7. จุดต่อสายเชื่อม ที่ตู้เชื่อมแน่น มีเทปพัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8. หัวเชื่อมมีสภาพดี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9. ตัวหนีบจับสายกราวด์ใช้งานได้	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10. สวิตช์เปิด-ปิด ตู้เชื่อมใช้งานได้	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11. สวิตช์เกออร์ที่ตู้เชื่อมยังไม่หมดอายุ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12. ตู้เชื่อมวางไว้บนพื้นที่แห้งและปลอดภัย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ผู้ตรวจสอบ	ผู้ตรวจสอบ																														
ผู้ใช้งาน	ผู้ใช้งาน																														
หัวหน้างาน	หัวหน้างาน																														

✓ = ผ่าน

○ = จำนวนต้องแก้ไขทันที

X = ไม่ผ่าน

หมายเหตุ: ✓ = ผ่าน ใช้งานได้ ○ = จำลองต้องปรับปรุง X = ไม่ผ่าน ต้องแก้ไขทันที



CH.PINNARET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวาง อำเภอพระพรหม
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล : ch_pinnaret@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel:+66(0)3634 6222 Fax:+66(0)3622 6151
Email : ch_pinnaret@hotmail.com

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน

อุปกรณ์ตัดแก๊ส และ ออกซิเจน

เดือน

หมายเลขเครื่อง	12/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

ภาพแสดงตำแหน่ง	ลำดับ	รายละเอียด	มาตรฐาน	ผลการตรวจเช็ค		ปัญหาที่พบ	การแก้ไข	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ			
	1	ตรวจเช็คสภาพถังและถังแก๊ส	ไม่รั่วซึม, อยู่ในสภาพดี	✓				
	2	วาล์วเปิด-ปิด ถังแก๊ส	ไม่ชำรุด, เปิด-ปิด ได้ง่าย	✓				
	3	ตรวจเช็คคนหมุนและหัวตัด	ไม่ชำรุด, ไม่มีสิ่งอุดตัน	✓				
	4	ตรวจเช็คอุปกรณ์จับยึดถัง, โซ่รัด	ไม่ชำรุด, บล็อกกันดังเดิมได้	✓				
	5	ตรวจเช็คสภาพบริเวณจุดที่ปฏิบัติงาน	ต้องไม่มีวัตถุที่เป็นเชื้อเพลิง หรือติดไฟ อยู่รอบบริเวณนั้น	✓				
	6	ชุดป้องกันไฟช้อนกลับที่ท่อและหัวตัด	ต้องมีครบทั้ง 4 จุด	✓				
	7	ชุดควบคุมความดัน (เกจวัดแรงดัน)	ไม่ใช้งานตามที่หมอบเลขศูนย์	✓				
	8	ตรวจเช็คสายลอมและสายก๊าซ	ไม่รั่วซึม, อยู่ในสภาพดี	✓				
	9	ตรวจเช็คสภาพชุดหัวตัดก๊าซ	วาล์วที่หัวชุดตัดปิดสนิท	✓				
	10	ตรวจสอบถังดับเพลิงพร้อมใช้งาน	ตามแบบตรวจถังดับเพลิง	✓				
	11	ทดสอบหัดก่อนเริ่มงาน โดยไม่ต้องเปิดวาล์วที่ปล่อยออกซิเจนและถังก๊าซ	เปิดวาล์วหัวตัดด้านลอม	✓				
	12	การสวมใส่อุปกรณ์ PPE	ต้องไม่มีลอมออกซิเจนออกมา	✓				
13		เตรียมพร้อมก่อนเริ่มงาน						

ตรวจเช็ค โดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ตรวจสอบโดย

วันที่


.....



22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธรบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล : ch_pinnarees@hotmail.com

22/5 หมู่ 2 , Khao Wong, Phraputtathath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email : ch_pinnarees@hotmail.com

แบบบันทึกผลตรวจสอบโฟล์คลิฟท์ / ประจำเดือน



หมายเลขเครื่อง	13/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2555

ตรวจก่อนติดเครื่องยนต์	ปกติ	ผิดปกติ	ข้อบกพร่อง
1. ระดับน้ำในหม้อน้ำและถังพักน้ำ	✓		
2. ระดับน้ำยาในแบตเตอรี่	✓		
3. ความตึงของสายพาน	✓		
4. ระดับน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
5. ระดับและสภาพน้ำมันเบรก	✓		
6. การทำงานของขบรูกมือ	✓		
7. ระยะฟรีของแป้นเหยียบเบรกและแป้นเหยียบคลัตช์	✓		
8. สภาพของยาง แรงลมยางและน๊อตล้อ	✓		
9. ระดับน้ำมันไฮดรอลิกและรอยรั่วของระบบต่างๆ	✓		
10. สภาพรอบรถ	✓		

ตรวจหลังการติดเครื่องยนต์	ปกติ	ผิดปกติ	ข้อบกพร่อง
1. การทำงานของมอเตอร์ต่างๆ	✓		
2. การทำงานของยกขึ้น - ลง - คว้าง - หายาง	✓		
3. ระดับน้ำมันเกียร์ (ออโตเมติก)	✓		
4. ความตึงของโซ่ยก	✓		
5. ระยะฟรีพวงมาลัย (30 มม. หรือ 1.2 นิ้ว)	✓		
6. ฟังเสียงดังผิดปกติรอบรถ	✓		
7. ความสูงของแป้นเหยียบเบรก (1/2 ของความสูง)	✓		
8. ความไถล (เหยียบคันเร่ง 1/3 ของความสูง)	✓		
9. สัญญาณไฟการทำงาน, ไฟเลี้ยว, ไฟส่องสว่าง, ไฟท้าย	✓		
10. สัญญาณเสียงดอยหลัง, เสียงแตรและเบรก	✓		

ตรวจเช็คโดย : คณ

ตรวจสอบโดย :

✓ ทศพร 24/2/55 กรธว 11/1/55


วันที่ : 25/2/55



22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธรบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล : ch_pinnaree@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtathath
Saraburi 18120, Thailand
Tel:+66(0)3634 6222 Fax:+66(0)3622 6151
Email : ch_pinnaree@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง



หมายเลขเครื่อง	11/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน
เครื่องบล๊อคลม 6 หลอด

เดือน.....*กุมภาพันธ์*.....ปี.....*2555*.....

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพเพลาส่งกำลัง	✓				
2	สภาพซีลน้ำมัน	✓				
3	สภาพสวิท	✓				
4	สภาพสวิทปรับความดัน	✓				
5	สภาพสกรูสายลม	✓				
6	สภาพสวิทปรับ L-R	✓				
7	สภาพสกรูยึดโครง 1	✓				
8	สภาพสกรูยึดโครง 2	✓				

ตรวจสอบโดย :


วันที่: *25/2/65*



22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธรบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล : ch_pinnarees@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email : ch_pinnarees@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง



แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน
แม่แรงไฮดรอลิค (แบบสั่น) ขนาด 60 ตัน

เดือน..... กุมภาพันธ์ ปี..... ๒๕๖๕

หมายเลขเครื่อง	10/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/2/2553

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพคันปรับเปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิค	✓				
2	สภาพคันโยกน้ำมันไฮดรอลิค	✓				
3	สภาพสลัก	✓				
4	สภาพเพลารับน้ำหนัก	✓				
5	สภาพเพลไฮดรอลิค	✓				
6	สภาพสายไฮดรอลิค	✓				
7	สภาพล้อรับน้ำหนัก	✓				
8	สภาพถังน้ำมันไฮดรอลิค	✓				
9	สภาพคันยู่	✓				

ตรวจเช็คโดย : 

ตรวจสอบโดย :

วันที่ : 25/2/๖๕



22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธรบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล : ch_pinnarees@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtathath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email : ch_pinnarees@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง									
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">หมายเลขเครื่อง</td> <td style="width: 50%;">03/2553</td> </tr> <tr> <td>สถานที่ติดตั้ง</td> <td>โรงซ่อม</td> </tr> <tr> <td>วันที่เริ่มใช้</td> <td>12/1/2553</td> </tr> </table>	หมายเลขเครื่อง	03/2553	สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม	วันที่เริ่มใช้	12/1/2553	
หมายเลขเครื่อง	03/2553								
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม								
วันที่เริ่มใช้	12/1/2553								
		ตรวจสอบโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ							
แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน รอกโซ่มือสาว									
เดือน..... <i>ธันวาคม</i>ปี..... <i>๒๕๕๕</i>									
ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ			
		ปกติ	ชำรุด						
1	สภาพขอรับน้ำหนัก 1	✓							
2	สภาพกักปัดล็อค	✓							
3	สภาพน็อตยึดโครง	✓							
4	สภาพโครงรอกโซ่	✓							
5	สภาพตัวต่อขอรับน้ำหนัก	✓							
6	สภาพขอรับน้ำหนัก 2	✓							
7	สภาพโซ่ถ่วงน้ำหนัก	✓							
ตรวจสอบโดย : วันที่ : <i>๒๕/๑/๐๕</i>									



22/5 Moo 2, Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email: ch_pinnares@hotmail.com

เดอาน :

[illegible]

ស្តីទៅទៅ

W.D. : ၆၈၆

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข.ปิ่นนเรศ กรุ๊ป


22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120

แบบสรุปผลการตรวจเครื่องมือและอุปกรณ์ ประจำเดือน มีนาคม 2565

รายการอุปกรณ์	ผลการตรวจ		ผลการแก้ไข
	ปกติ	ชำรุด	
1. เครื่องอัดจารบี	✓		
2. แม่แรงเล็ก	✓		
3. แม่แรงไฮดรอลิค (แบบยาว) ขนาด 60 ตัน	✓		
4. เครื่องขัดสี	✓		
5. เครื่องแทนอัดไฮดรอลิค	✓		
6. เครื่องบดอัดลมยิงสไล้ใหญ่	✓		
7. เครื่องเชื่อมไฟฟ้า	✓		
8. อุปกรณ์ตัดแก๊สและออกซิเจน	✓		
9. โฟร์คลิฟท์	✓		
10. เครื่องบดอัดลม 6 หุน	✓		
11. แม่แรงไฮดรอลิค (แบบสั้น) ขนาด 60 ตัน	✓		
12. ถังดับเพลิง	✓		
13. รอกโซ่มือสาว	✓		

สรุปโดย จป.วิชาจิ

วันที่ 25/2/65




CHINNAREE GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธรบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล : ch_pinnarees@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email : ch_pinnarees@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง



หมายเลขเครื่อง	06/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/2/2553

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน


แม่แรงเล็ก

เดือน..... ธันวาคม ปี..... 2565

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพแป้นรับน้ำหนัก	✓				
2	สภาพซีลไฮดรอลิก	✓				
3	สภาพแป้นคันโยกไฮดรอลิก	✓				
4	สภาพสลักคันโยกไฮดรอลิก	✓				

ตรวจสอบโดย.....

วันที่ 25/3/65




CHINNAREE GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล : ch_pinnaree@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel:+66(0)3634 6222 Fax:+66(0)3622 6151
Email : ch_pinnaree@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง




แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประเดือน
เครื่องอัดจาร์บี

เดือน สิงหาคม ปี 2565

หมายเลขเครื่อง	01/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	2/2/2553


ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพสกรูล็อกปั้มลม	✓				
2	สภาพกระบอกปั้มลม	✓				
3	สภาพสายอัดจาร์บี	✓				
4	สภาพล้อรองน้ำหนัก	✓				
5	สภาพมีปั้มบังคับ	✓				
6	สภาพเกร็ดแรงดันลม	✓				

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ตรวจสอบโดย : 

(ประธานคณะกรรมการ/จป.เทคนิค)

วันที่ 25/3/65




CHINNAREE GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล : ch_pinnarees@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email : ch_pinnarees@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง



หมายเลขเครื่อง	04/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน

เครื่องบล๊อคลมยางล้อ(ใหญ่)

เดือน..... 31/12/2555 ปี 2555

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพเพลาส่งกำลัง	✓				
2	สภาพซีลน้ำมันหล่อลื่น	✓				
3	สภาพสกรูยึดโครง	✓				
4	สภาพท่อวางระบาย	✓				
5	สภาพสกรูลมเบ้า	✓				
6	สภาพสวิทช์ L-R	✓				
7	สภาพหุ้จับ	✓				

ตรวจสอบโดย :



(คน)

วันที่ 25/3/55




CHINNAREE GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล: ch_pinnaree@hotmail.com

22/5 Moo 2, Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email: ch_pinnaree@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง



หมายเลขเครื่อง	02/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์เดือน

เครื่องแทนอัดไฮดรอลิค


เดือน... ๑๗๐๘... ปี ๒๕๖๕

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพแท่นรับน้ำหนัก 1	✓				
2	สภาพแท่นรับน้ำหนัก 2	✓				
3	สภาพสลักรับน้ำหนัก	✓				
4	สภาพถังน้ำมันไฮดรอลิค	✓				
5	สภาพคันโยกไฮดรอลิค	✓				
6	สภาพคันปิด-เปิด น้ำมันไฮดรอลิค	✓				
7	สภาพเพลาส่งกำลัง	✓				
8	สภาพซีลน้ำมันไฮดรอลิค	✓				
9	สภาพเกว็ดความดัน	✓				

ตรวจสอบโดย :



วันที่ 25/3/65




CHINNAREE GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธรบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล : ch_pinnaree@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phrāputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email : ch_pinnaree@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง



หมายเลขเครื่อง :	05/2553
สถานที่ติดตั้ง :	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้ :	1/1/2553

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน
เครื่องขัดสี

เดือน.....สิงหาคม.....ปี.....2565.....

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพปลั๊กไฟฟ้า	✓				
2	สภาพสกรูยึดโครง	✓				
3	สภาพแป้นรับน้ำหนัก	✓				
4	สภาพก๊ิปล็อกกระดาดทราย	✓				
5	สภาพสายไฟ	✓				

ตรวจสอบโดย :


วันที่ : 25/3/65



22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพรหม
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล : ch_pinnaree@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email : ch_pinnaree@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง



แบบปั่นทีกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำวัน

แม่แรงไฮดรอลิค (แบบยาว) ขนาด 60 ตัน

เดือน... ธันวาคม ...ปี... 2565 ...


หมายเลขเครื่อง	07/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	2/2/2553

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพคันโยก	✓				
2	สภาพแป้นรับน้ำหนักไฮดรอลิค	✓				
3	สภาพแป้นรับน้ำหนัก	✓				
4	สภาพเพลลาไฮดรอลิค	✓				
5	สภาพท่อน้ำมันไฮดรอลิค	✓				
6	สภาพถังน้ำมันไฮดรอลิค	✓				
7	สภาพล้อรับน้ำหนัก	✓				
8	สภาพคันยู่	✓				

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ตรวจสอบโดย :

วันที่: 25/3/65



CH. PINNARET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพรหม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 8120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล: ch_pinnaret@hotmail.com

22/5 Moo 2, Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email: ch_pinnaret@hotmail.com

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า

หมายเลขเครื่อง	08/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/2/2553


เดือน.....ปี.....
2553 2565

ภาพแสดงตำแหน่ง	ลำดับ	รายละเอียด	มาตรฐาน	ผลการตรวจ		ปัญหาที่พบ	การแก้ไข	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ			
	1	ฝาครอบด้านบน	ไม่เสียรูป, เจดแน่นกับตัวผู้	✓				
	2	ฝาครอบด้านล่าง	ฝาครอบต้องยึดแน่น, ไม่ชำรุด	✓				
	3	ขามหมุนปรับกำลังไฟ	มีด้านจับสำหรับปรับกำลังไฟ	✓				
	4	เข็มชี้กำลังไฟ	ไม่ชำรุดชี้กำลังไฟได้	✓				
	5	สวิทช์ เปิด - ปิด	ไม่ชำรุดสามารถเปิด-ปิดได้	✓				
	6	สายเชื่อม (ไฟฟ้า)	ต้องไม่ขาดชำรุด	✓				
	7	สายกราวด์ (สายดิน)	พลาตติคที่จับต้องไม่แตกชำรุด	✓				
	8	คีมจับลวดเชื่อมไฟฟ้า	พลาตติคที่จับต้องไม่แตกชำรุด	✓				
	9	สายและหัวจับสายดิน	ที่จับต้องไม่แตกชำรุด	✓				
	10	สวิทช์ ใกล้เคียง	ฝาครอบไม่แตก/คันโยกไม่ชำรุด	✓				
	11	หน้ากากเชื่อม	ใส่หน้ากากเชื่อมขณะทำงาน	✓				
	12	ผู้เชื่อมชนิดอยู่กับที่	เมื่อจับยึดต้องไม่หลุดหลวม	✓				
	13	ฐานรองผู้เชื่อม	ไม่ผุกร่อนหรือเปลี่ยนแปลง	✓				

ตรวจเช็ค โดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ตรวจสอบโดย

วันที่ ปี.....



CH.PINNARET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวาง อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล : ch_pinnaret@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel:+66(0)3634 6222 Fax:+66(0)3622 6151
Email : ch_pinnaret@hotmail.com

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน

เดือน ๕๕๖๕


หมายเลขเครื่อง	12/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

ภาพแสดงตำแหน่ง	ลำดับ	รายละเอียด	มาตรฐาน	ผลการตรวจเช็ค		ปัญหาที่พบ	การแก้ไข	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ			
	1	ตรวจเช็คสภาพถังลมและถังก๊าซ	ไม่รั่วซึม, อยู่ในสภาพดี	✓				
	2	วาล์วปิด-เปิด ถังลมและถังก๊าซ	ไม่ชำรุด, เปิด-ปิดได้ง่าย	✓				
	3	ตรวจเช็คคนหมุนและหัวตัด	ไม่ชำรุด, ไม่มีสิ่งอุดกั้น	✓				
	4	ตรวจเช็คอุปกรณ์จับยึด, โซ่รัด	ไม่ชำรุด, ป้องกันถล่มได้	✓				
	5	ตรวจเช็คสภาพบริเวณจุดที่ปฏิบัติงาน	ต้องไม่มีวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงหรือขีดไฟงออยู่บริเวณนั้น	✓				
	6	ชุดป้องกันไฟช็อตกับที่ต่อและหัวตัด	ต้องมีการทาสี 4 จุด	✓				
	7	ชุดควบคุมความดัน (เกจวัดแรงดัน)	ไม่ใช้งานตกที่หน้าแสดงศูนย์	✓				
	8	ตรวจเช็คสายลมและสายก๊าซ	ไม่รั่วซึม, อยู่ในสภาพดี	✓				
	9	ตรวจเช็คสภาพชุดหัวตัดก๊าซ	วาล์วที่หัวชุดตัดปิดสนิท	✓				
	10	ตรวจสอบถังดับเพลิงพร้อมใช้งาน	ตามแบบตรวจถังดับเพลิง	✓				
	11	ทดสอบตัดก่อนเริ่มงาน โดยไม่ต้องเปิดวาล์วที่ถังออกซิเจนและถังก๊าซ	เปิดวาล์วหัวตัดก่อนเริ่มงาน โดยไม่ต้องเปิดวาล์วถังออกซิเจนออกมา	✓				
	12	การสวมใส่อุปกรณ์ PPE	เตรียมพร้อมก่อนเริ่มงาน	✓				
รวมผลการตรวจ								

ตรวจเช็ค โดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ตรวจสอบโดย :

วันที่ ๑๕/๓/๕๕




CH. PINNAKET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล : ch_pinnaret@hotmail.com

22/5 หมู่ 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email : ch_pinnaret@hotmail.com

แบบบันทึกผลตรวจสอบโทรศัพท์ / ประจำเดือน



หมายเลขเครื่อง	13/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

เดือน ธันวาคม ปี 2553


ตรวจก่อนติดเครื่องยนต์	ปกติ	ผิดปกติ	ข้อบกพร่อง
1. ระดับน้ำในหม้อน้ำและถังพักน้ำ	✓		
2. ระดับน้ำยาในแบตเตอรี่	✓		
3. ความตึงของสายพาน	✓		
4. ระดับน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
5. ระดับและสภาพน้ำมันเบรก	✓		
6. การทำงานของเบรกมือ	✓		
7. ระยะฟรีของแป้นเหยียบเบรกและแป้นเหยียบคลัตช์	✓		
8. สภาพของยาง แรงลมยางและล้อคด	✓		
9. ระดับน้ำมันไฮดรอลิกและรอยรั่วของระบบต่างๆ	✓		
10. สภาพรอบรถ	✓		
ตรวจหลังการติดเครื่องยนต์	ปกติ	ผิดปกติ	ข้อบกพร่อง
1. การทำงานของมอเตอร์ต่างๆ	✓		
2. การทำงานของขา ยกขึ้น - ลง - คว้าง - หายาง	✓		
3. ระดับน้ำมันเกียร์ (ออโตแมติก)	✓		
4. ความตึงของโซ่ยก	✓		
5. ระยะฟรีพวงมาลัย (30 มม. หรือ 1.2 นิ้ว)	✓		
6. ฟังเสียงคังผิดปกติรอบรถ	✓		
7. ความสูงของแป้นเหยียบเบรก (1/2 ของความสูง)	✓		
8. คิว้นไอเสีย (เหยียบคันเร่ง 1/3 ของความสูง)	✓		
9. สัญญาณไฟการทำงาน, ไฟเลี้ยว, ไฟส่องสว่าง, ไฟท้าย	✓		
10. สัญญาณเสียงถอยหลัง, เสียงแตรและเบรก	✓		

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ตรวจสอบโดย :

(ประทับ)

วันที่ :




CH.PINNARET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธรบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล : ch_pinnaret@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email : ch_pinnaret@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง



หมายเลขเครื่อง	11/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน

เครื่องบล๊อคลม 6 หล


เดือน... สิงหาคม ... ปี 2555

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพเพลาส่งกำลัง	✓				
2	สภาพซีลน้ำมัน	✓				
3	สภาพสวิท	✓				
4	สภาพสวิทปรับความดัน	✓				
5	สภาพสกรูสายลม	✓				
6	สภาพสวิทปรับ L-R	✓				
7	สภาพสกรูยึด โครง 1	✓				
8	สภาพสกรูยึด โครง 2	✓				

ตรวจสอบโดย :

วันที่ :

25/3/65




CH.PINNARET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพรหม
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล : ch_pinnaret@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email : ch_pinnaret@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง



แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน

แม่แรงไฮดรอลิก (แบบสั้น) ขนาด 60 ตัน

เดือน.....มิถุนายน.....ปี.....2565.....


หมายเลขเครื่อง	10/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/2/2553

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพคันปรับเปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิก	✓				
2	สภาพคันโยกน้ำมันไฮดรอลิก	✓				
3	สภาพสลัก	✓				
4	สภาพเพลารับน้ำหนัก	✓				
5	สภาพเพลไฮดรอลิก	✓				
6	สภาพสายไฮดรอลิก	✓				
7	สภาพล้อรับน้ำหนัก	✓				
8	สภาพถังน้ำมันไฮดรอลิก	✓				
9	สภาพคันยู่	✓				

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ตรวจสอบโดย...

วันที่ :15/5/65.....



CH.PINNARET GROUP LIMITED PARTNERSHIP


22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพรหมราช
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 8120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล: ch_pinnaret@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel:+66(0)3634 6222 Fax:+66(0)3622 6151
Email : ch_pinnaret@hotmail.com

แบบตรวจสอบเครื่องเชื่อมประจำวัน

WELDING SET DAILY CHECKLIST

หมายเลข 08/2553 เดือน: สิงหาคม 2555



รายการตรวจสอบ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1. โครงสร้างของผู้เชื่อม, การคัดกรองใบพัด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2. สภาพสายไฟต่อเข้าผู้เชื่อม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3. จุดต่อไฟเข้าผู้เชื่อม ได้มาตรฐาน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4. สายดินที่ผู้เชื่อม ไม่หลุด, หลวม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5. สายกราวด์ สายเชื่อม ไม่แตก, หลวม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6. จุดต่อสายกราวด์ ที่ผู้เชื่อม แน่น มีเทปพัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7. จุดต่อสายเชื่อม ที่ผู้เชื่อม แน่น มีเทปพัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8. หัวเชื่อม มีสภาพดี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9. ตัวหนีบจับกราวด์ ใช้งานได้	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10. สวิตช์เปิด-ปิด ผู้เชื่อม ใช้งานได้	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11. สวิตช์เกออร์ที่ผู้เชื่อม ยังไม่หมดอายุ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12. ผู้เชื่อม วางไว้บนพื้น ที่แห้ง และปลอดภัย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

ผู้ใช้งาน	ส. พินนเรต กรุ๊ป	ช่างเชื่อม	ช่างเชื่อม	ช่างเชื่อม	ช่างเชื่อม	ช่างเชื่อม	ช่างเชื่อม	ช่างเชื่อม	ช่างเชื่อม	ช่างเชื่อม	ช่างเชื่อม	ช่างเชื่อม	ช่างเชื่อม	ช่างเชื่อม	ช่างเชื่อม	ช่างเชื่อม	ช่างเชื่อม	ช่างเชื่อม	ช่างเชื่อม	ช่างเชื่อม	ช่างเชื่อม	ช่างเชื่อม	ช่างเชื่อม	ช่างเชื่อม	ช่างเชื่อม	ช่างเชื่อม	ช่างเชื่อม	ช่างเชื่อม	ช่างเชื่อม	ช่างเชื่อม	ช่างเชื่อม	ช่างเชื่อม
หัวหน้างาน	ส. พินนเรต กรุ๊ป	ช่างเชื่อม	ช่างเชื่อม	ช่างเชื่อม	ช่างเชื่อม	ช่างเชื่อม	ช่างเชื่อม	ช่างเชื่อม	ช่างเชื่อม	ช่างเชื่อม	ช่างเชื่อม	ช่างเชื่อม	ช่างเชื่อม	ช่างเชื่อม	ช่างเชื่อม	ช่างเชื่อม	ช่างเชื่อม	ช่างเชื่อม	ช่างเชื่อม	ช่างเชื่อม	ช่างเชื่อม	ช่างเชื่อม	ช่างเชื่อม	ช่างเชื่อม	ช่างเชื่อม	ช่างเชื่อม	ช่างเชื่อม	ช่างเชื่อม	ช่างเชื่อม	ช่างเชื่อม	ช่างเชื่อม	ช่างเชื่อม

หมายเหตุ: ✓ = ผ่าน ใช้งานได้ ○ = จำลองต้องปรับปรุง X = ไม่ผ่าน ต้องแก้ไขทันที