



ภาคผนวก ข-16
เอกสารตรวจสอบระบบประปา

การตรวจสอบระบบประปา เดือนมกราคม 2565

การตรวจสอบบ่อน้ำดีและรางระบายน้ำ

BUILDING / ดเวล คอนโดเลต สุขุมวิท 26

Month / เดือน มกราคม 65

วันที่	การตรวจสอบบ่อน้ำดีและรางระบายน้ำ										ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ		
	ตรวจสอบบ่อน้ำดีให้เหมาะสม เหนือไม่ไปอุดตันในท่อระบายน้ำ		ตรวจสอบสภาพของท่อระบายน้ำของโครงการ		Roof tank อาคาร A		Roof tank อาคาร B		Tank ใต้ดิน				รางระบายน้ำรอบอาคาร	
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			ปกติ	ไม่ปกติ
1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
6	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
7	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
8	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
9	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
10	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
11	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
12	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
13	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
14	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
15	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
16	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
17	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
18	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
19	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
20	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
21	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
22	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
23	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
24	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
25	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
26	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
27	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
28	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
29	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
30	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
31	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Note : Please Mark N/A if not applicable / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , /ปกติ , X ไม่ปกติ

Done By / ดำเนินการโดย

Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่

Time / เวลา

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลงนาม (PSM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่

Time / เวลา

การตรวจสอบระบบประปา เดือนกุมภาพันธ์ 2565

การตรวจสอบบ่อน้ำดีและรางระบายน้ำ

BUILDING / ดเวล คอนโดเลต สุขุมวิท 26

Month / เดือน กุมภาพันธ์

วันที่	การตรวจสอบบ่อน้ำดีและรางระบายน้ำ												ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	ตรวจสอบบ่อน้ำดีให้เหมาะสม เติมน้ำไปหรือไม่		ตรวจสอบสภาพของบ่อน้ำดีของโครงการ	Roof tank อาคาร A		Roof tank อาคาร B		Tank ใต้ดิน		รางระบายน้ำรอบอาคาร				
	ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
1	/		/		/		/		/		/			
2	/		/		/		/		/		/			
3	/		/		/		/		/		/			
4	/		/		/		/		/		/			
5	/		/		/		/		/		/			
6	/		/		/		/		/		/			
7	/		/		/		/		/		/			
8	/		/		/		/		/		/			
9	/		/		/		/		/		/			
10	/		/		/		/		/		/			
11	/		/		/		/		/		/			
12	/		/		/		/		/		/			
13	/		/		/		/		/		/			
14	/		/		/		/		/		/			
15	/		/		/		/		/		/			
16	/		/		/		/		/		/			
17	/		/		/		/		/		/			
18	/		/		/		/		/		/			
19	/		/		/		/		/		/			
20	/		/		/		/		/		/			
21	/		/		/		/		/		/			
22	/		/		/		/		/		/			
23	/		/		/		/		/		/			
24	/		/		/		/		/		/			
25	/		/		/		/		/		/			
26	/		/		/		/		/		/			
27	/		/		/		/		/		/			
28	/		/		/		/		/		/			
29														
30														
31														

Note : Please Mark N/A if not applicable / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , /ปกติ , X ไม่ปกติ

Done By / ดำเนินการโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)



Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)



Time / เวลา

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM. ผู้จัดการอาคาร)



Time / เวลา

การตรวจสอบระบบประปา เดือนมีนาคม 2565

การตรวจสอบบ่อน้ำดีและรางระบายน้ำ

BUILDING / ดเวล คอนโดเลต สุขุมวิท 26

Month / เดือน มีนาคม 65

ร.ร. ร.ร.	การตรวจสอบบ่อน้ำดีและรางระบายน้ำ												ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	ตรวจสอบบ่อน้ำดีและรางระบายน้ำ		ตรวจสอบสภาพของท่อระบายน้ำของโครงการ		Roof tank อาคาร A		Roof tank อาคาร B		Tank ใต้ดิน		รางระบายน้ำอาคาร			
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
1	/		/		/		/		/		/			
2	/		/		/		/		/		/			
3	/		/		/		/		/		/			
4	/		/		/		/		/		/			
5	/		/		/		/		/		/			
6	/		/		/		/		/		/			
7	/		/		/		/		/		/			
8	/		/		/		/		/		/			
9	/		/		/		/		/		/			
10	/		/		/		/		/		/			
11	/		/		/		/		/		/			
12	/		/		/		/		/		/			
13	/		/		/		/		/		/			
14	/		/		/		/		/		/			
15	/		/		/		/		/		/			
16	/		/		/		/		/		/			
17	/		/		/		/		/		/			
18	/		/		/		/		/		/			
19	/		/		/		/		/		/			
20	/		/		/		/		/		/			
21	/		/		/		/		/		/			
22	/		/		/		/		/		/			
23	/		/		/		/		/		/			
24	/		/		/		/		/		/			
25	/		/		/		/		/		/			
26	/		/		/		/		/		/			
27	/		/		/		/		/		/			
28	/		/		/		/		/		/			
29	/		/		/		/		/		/			
30	/		/		/		/		/		/			
31	/		/		/		/		/		/			

Note : Please Mark N/A if not applicable / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , /ปกติ , X ไม่ปกติ

Done By / ดำเนินการโดย

Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่

Time / เวลา

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลงนาม (CM. ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่

Time / เวลา

การตรวจสอบระบบประปา เดือนเมษายน 2565

การตรวจสอบบ่อน้ำดีและรางระบายน้ำ

BUILDING / ดเวล คอนโดเลต สุภูมิวิท 26

Month / เดือน เมษายน 65

วันที่	การตรวจสอบบ่อน้ำดีและรางระบายน้ำ												ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	ตรวจสอบบ่อน้ำดีและรางระบายน้ำ		ตรวจสอบสภาพของระบบระบายน้ำของโครงการ	Reef tank อาคาร A		Reef tank อาคาร B		Tank ใต้ดิน		รางระบายน้ำรอบอาคาร				
	ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
1	/		/		/		/		/		/			
2	/		/		/		/		/		/			
3	/		/		/		/		/		/			
4	/		/		/		/		/		/			
5	/		/		/		/		/		/			
6	/		/		/		/		/		/			
7	/		/		/		/		/		/			
8	/		/		/		/		/		/			
9	/		/		/		/		/		/			
10	/		/		/		/		/		/			
11	/		/		/		/		/		/			
12	/		/		/		/		/		/			
13	/		/		/		/		/		/			
14	/		/		/		/		/		/			
15	/		/		/		/		/		/			
16	/		/		/		/		/		/			
17	/		/		/		/		/		/			
18	/		/		/		/		/		/			
19	/		/		/		/		/		/			
20	/		/		/		/		/		/			
21	/		/		/		/		/		/			
22	/		/		/		/		/		/			
23	/		/		/		/		/		/			
24	/		/		/		/		/		/			
25	/		/		/		/		/		/			
26	/		/		/		/		/		/			
27	/		/		/		/		/		/			
28	/		/		/		/		/		/			
29	/		/		/		/		/		/			
30	/		/		/		/		/		/			
31	/		/		/		/		/		/			


Note : Please Mark N/A if not applicable / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อบกพร่อง , /ปกติ , X ไม่ปกติ

Done By / ดำเนินการโดย



Date / วันที่
Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย



Date / วันที่
Time / เวลา

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย



Date / วันที่
Time / เวลา

การตรวจสอบระบบประปา เดือนพฤษภาคม 2565

การตรวจสอบบ่อน้ำดีและรางระบายน้ำ

BUILDING / ดเวลล์ คอนโดเลต สุขุมวิท 26

Month / เดือน พฤษภาคม 65

การตรวจสอบบ่อน้ำดีและรางระบายน้ำ														
วัน ที่.	ตรวจสอบบ่อน้ำดีและรางระบายน้ำ		ตรวจสอบรางระบายน้ำของ โรงครัว	Roof tank อาคาร A		Roof tank อาคาร B		Tank ใต้ดิน		รางระบายน้ำรอบอาคาร		ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ	
	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
1	/		/	/		/		/		/		<div></div>		
2	/		/	/		/		/		/				
3	/		/	/		/		/		/				
4	/		/	/		/		/		/				
5	/		/	/		/		/		/				
6	/		/	/		/		/		/				
7	/		/	/		/		/		/				
8	/		/	/		/		/		/				
9	/		/	/		/		/		/				
10	/		/	/		/		/		/				
11	/		/	/		/		/		/				
12	/		/	/		/		/		/				
13	/		/	/		/		/		/				
14	/		/	/		/		/		/				
15	/		/	/		/		/		/				
16	/		/	/		/		/		/				
17	/		/	/		/		/		/				
18	/		/	/		/		/		/				
19	/		/	/		/		/		/				
20	/		/	/		/		/		/				
21	/		/	/		/		/		/				
22	/		/	/		/		/		/				
23	/		/	/		/		/		/				
24	/		/	/		/		/		/				
25	/		/	/		/		/		/				
26	/		/	/		/		/		/				
27	/		/	/		/		/		/				
28	/		/	/		/		/		/				
29	/		/	/		/		/		/				
30	/		/	/		/		/		/				
31	/		/	/		/		/		/				

Note : Please Mark N/A if not applicable / Normal, X Abnormal / กรุณาใช้ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, /ปกติ, X ไม่ปกติ

Done By / ดำเนินการโดย

Signature

Date / วันที่ 21/5/65

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature

Date / วันที่ 21/5/65

Time / เวลา

Verified by / ตรวจสอบโดย

Signature

Date / วันที่ 21/5/65

Time / เวลา

การตรวจสอบระบบประปา เดือนมิถุนายน 2565

การตรวจสอบบ่อน้ำดีและวางระบบน้ำ

BUILDING / ดเวล คอนโดเลต สุภูมิวิท 26

Month / เดือน มิถุนายน 65

การตรวจสอบบ่อน้ำดีและวางระบบน้ำ												
วันที่	ตรวจสอบบ่อน้ำดีและ ท่อน้ำใต้		ตรวจสอบสภาพของท่อระบายน้ำ ของโครงการ	Roof tank อาคาร A		Roof tank อาคาร B		Tank ใต้ดิน		วางระบบน้ำรอบอาคาร		
	ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
1	/			/		/		/		/		
2	/			/		/		/		/		
3	/			/		/		/		/		
4	/			/		/		/		/		
4	/			/		/		/		/		
5	/			/		/		/		/		
6	/			/		/		/		/		
7	/			/		/		/		/		
8	/			/		/		/		/		
9	/			/		/		/		/		
10	/			/		/		/		/		
11	/			/		/		/		/		
12	/			/		/		/		/		
13	/			/		/		/		/		
14	/			/		/		/		/		
15	/			/		/		/		/		
16	/			/		/		/		/		
17	/			/		/		/		/		
18	/			/		/		/		/		
19	/			/		/		/		/		
20	/			/		/		/		/		
21	/			/		/		/		/		
22	/			/		/		/		/		
23	/			/		/		/		/		
24	/			/		/		/		/		
25	/			/		/		/		/		
26	/			/		/		/		/		
27	/			/		/		/		/		
28	/			/		/		/		/		
29	/			/		/		/		/		
30	/			/		/		/		/		
31												
ผู้ตรวจสอบ												
หมายเหตุ												

Note : Please Mark N/A if not applicable / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , /ปกติ , X ไม่ปกติ

Done By / ดำเนินการโดย

Signature / ลงนาม (Tech /ช่าง)

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Date / วันที่

Time / เวลา

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม

Date / วันที่

Time / เวลา