

ตารางที่ 4.2-1 การปฏิบัติตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่าอากาศยานน่านนคร				
มติคณะกรรมการผู้ชำนาญการ	ผลการปฏิบัติงาน*	รายละเอียดการปฏิบัติตามมติ	เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ	ภาพประกอบ/เอกสารอ้างอิง
1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบที่กำหนดเพิ่มเติม 1.1 จัดทำป้ายติดประกาศเขตหรือพื้นที่ที่อยู่ในแนวเส้นระดับ เสียง (Noise Exposure Forecast : NEF) ที่ได้ทำการประเมินผล กระทบและคาดการณ์ไว้ โดยแสดงเป็นแผนผังให้ชัดเจน เพื่อให้ ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงรับทราบข้อมูล และประสานให้ข้อมูล แก่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน เพื่อเป็นข้อมูล ประกอบการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	●	มีการติดป้ายประกาศเขต หรือพื้นที่ที่อยู่ในแนวเส้นระดับ เสียง (NEF) ที่ได้ทำการประเมินผลกระทบด้านเสียงไว้ บริเวณริมรั้วทางวิ่ง 02 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง รับทราบข้อมูล พร้อมทั้งได้มีการประสานงานกับ สำนักงาน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน เพื่อเป็นข้อมูล ประกอบการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ไม่มี	-
1.2 ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย โดยพิจารณาประสิทธิภาพของ ระบบบำบัดให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละ ช่วงเวลาตลอดระยะเวลาดำเนินการ	●	จากการตรวจสอบ พบว่า ระบบบำบัดน้ำเสียของท่าอากาศ ยานน่านนคร มีความสามารถในการรองรับปริมาณน้ำเสีย ที่เกิดขึ้นภายในท่าอากาศยานได้อย่างเพียงพอ	ไม่มี	-
2. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่ เสนอไว้ในรายงานอย่างเคร่งครัด	○	จากการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พบว่า ส่วนใหญ่มีการปฏิบัติตาม มาตรการที่กำหนดครบถ้วน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.1-1	ท่าอากาศยานน่านนครควรปฏิบัติ ตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่าง เคร่งครัด	-

\*\* สัญลักษณ์แสดงผลการปฏิบัติ :

● ปฏิบัติ      ○ ไม่ปฏิบัติ      ○ ปฏิบัติไม่ครบถ้วน      ⊗ ไม่สามารถประเมินผลได้

4-12