

สารบัญ

สารบัญ	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	1-1/15
1.1 ความเป็นมาของโครงการ	1-2/15
1.2 ที่ตั้งโครงการ	1-3/15
1.3 รายละเอียดโครงการ	1-5/15
1.4 สรุปการดำเนินงานในปัจจุบันของโครงการ	1-12/15
1.5 แผนงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	1-14/15
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1/17
2.1 การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1/17
2.2 ผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-2/17
บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1/30
3.1 วัตถุประสงค์	3-1/30
3.2 ผลการดำเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1/30
3.3 การวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-2/30
3.4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-4/30
3.4.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง	3-4/30
3.4.2 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง	3-8/30
3.4.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน	3-19/30
3.4.4 กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินบริเวณคลองระบายน้ำสายที่หนึ่ง	3-22/30
บทที่ 4 การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	4-1/18
4.1 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง	4-1/18
4.4.1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง	4-8/18
4.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน	4-12/18
4.2.1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน	4-17/18
บทที่ 5 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	5-1/3
5.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	5-1/3
5.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	5-2/3
5.3 สรุปประเด็นหรือมาตรการที่ได้ปฏิบัติโดยปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมบูรณ์ หรือมาตรการดังกล่าวไม่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติอีกต่อไป	5-3/3

สารบัญ

สารบัญ	หน้า
รูปที่ 1-1 : ตำแหน่งที่ตั้งของโครงการ	1-4/15
รูปที่ 1-2 : ผังการจัดสรรที่ดินในพื้นที่ส่วนบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กสเรนจ์ จำกัด	1-6/15
รูปที่ 1-3 : ผังระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุดที่ 1	1-8/15
รูปที่ 1-4 : ผังระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุดที่ 2	1-9/15
รูปที่ 1-5 : ผังระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุดที่ 3	1-10/15
รูปที่ 2-1 : การติดตามตรวจสอบพื้นที่โครงการ	2-2/17
รูปที่ 3-1 : ตำแหน่งและการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง	3-12/30
รูปที่ 3-2 : แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งบริเวณบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำของโรงบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ เดือนกุมภาพันธ์ 2565	3-13/30
รูปที่ 3-3 : แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งบริเวณบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำของโรงบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ เดือนมีนาคม 2565	3-15/30
รูปที่ 3-4 : แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งบริเวณบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำของโรงบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ เดือนเมษายน 2565	3-16/30
รูปที่ 3-5 : แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งบริเวณบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำของโรงบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ เดือนพฤษภาคม 2565	3-17/30
รูปที่ 3-6 : แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งบริเวณบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำของโรงบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ เดือนมิถุนายน 2565	3-18/30
รูปที่ 3-7 : แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน	3-24/30
รูปที่ 3-8 : แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน เดือนกุมภาพันธ์ 2565	3-25/30
รูปที่ 3-9 : แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน เดือนมีนาคม 2565	3-27/30
รูปที่ 3-10 : แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน เดือนเมษายน 2565	3-28/30
รูปที่ 3-11 : แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน เดือนพฤษภาคม 2565	3-29/30
รูปที่ 3-12 : แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน เดือนมิถุนายน 2565	3-30/30

สารบัญตาราง

สารบัญ	หน้า
ตารางที่ 1-1 : สรุปการจัดสรรที่ดินพื้นที่ใช้สาธารณูปโภคเฉพาะส่วนของ บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กสเซนจ์ จำกัด	1-5/15
ตารางที่ 1-2 : สรุปการดำเนินงานในปัจจุบันของโครงการ	1-13/15
ตารางที่ 1-3 : แผนงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของ โครงการจัดสรรที่ดิน โมเดอร์นโฮมซิตี (การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน ครั้งที่ 14) บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กสเซนจ์ จำกัด ประจำปี 2565	1-14/15
ตารางที่ 2-1 : ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการจัดสรรที่ดิน โมเดอร์นโฮมซิตี (การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน ครั้งที่14) ของบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กสเซนจ์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565	2-3/17
ตารางที่ 2-2 : ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการจัดสรรที่ดิน โมเดอร์นโฮมซิตี (การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน ครั้งที่14) ของ บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กสเซนจ์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565	2-16/17
ตารางที่ 3-1 : วิธีการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม และการเปรียบเทียบมาตรฐาน	3-2/30
ตารางที่ 3-2 : ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง	3-5/30
ตารางที่ 3-3 : ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน	3-20/30
ตารางที่ 4-1 : เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ปี 2564-2565	4-2/18
ตารางที่ 4-2 : เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ปี 2564-2565	4-13/18