

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1 การติดตามตรวจสอบแหล่งน้ำใช้

ผลการดำเนินการติดตามคุณภาพด้านการจัดการน้ำใช้ของโครงการฯ ประจำปีเดือนมกราคม – มิถุนายน 2564 ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบการทำงานของปั๊มน้ำที่ส่งน้ำประปา สภาพทั่วไปของถังเก็บน้ำเพื่อป้องกันการชำรุดและรั่วไหลของน้ำ พร้อมทั้งดำเนินการบันทึกการตรวจสอบเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน (หน้าที่ 22 ภาคผนวก ง)

4.2 การติดตามตรวจสอบการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ผลการดำเนินการติดตามตรวจสอบด้านการจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลของโครงการฯ ประจำปีเดือนมกราคม – มิถุนายน 2564 ทางโครงการฯ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดประจำโครงการฯ ทำการตรวจสอบ รวบรวมมูลฝอย พร้อมกับแยกมูลฝอยเปียกและมูลฝอยแห้ง และทำความสะอาดถังมูลฝอยและห้องพักรวมมูลฝอยให้มีสภาพดีเป็นประจำทุกวันเพื่อไม่ให้มีมูลฝอยตกค้างภายในโครงการฯ ด้านการจัดเก็บมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลทางโครงการฯ ได้ใช้บริการการจัดเก็บมูลฝอยของเทศบาลนครศรีราชาเข้ามาเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างสม่ำเสมอ และทำความสะอาดพื้นที่จัดเก็บหลังการเก็บขนทุกครั้ง (หน้าที่ 27-28 ภาคผนวก ง)

4.3 การติดตามตรวจสอบการป้องกันอัคคีภัย

ผลการดำเนินการดำเนินการติดตามตรวจสอบการป้องกันอัคคีภัยของโครงการฯ ประจำปีเดือนมกราคม – มิถุนายน 2564 ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดโดยมีชนิด จำนวน และตำแหน่งที่ติดตั้งไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ในกฎหมาย และจัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย เส้นทางหนีไฟ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ พร้อมทั้งติดตั้งแผนผังตำแหน่งที่ตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงและป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง และจัดให้มีการอบรมการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและอบรมการซ้อมอพยพย้ายคน เมื่อเกิดเพลิงไหม้ 1 ครั้ง/ปี (หน้าที่ 33 ถึง หน้าที่ 36 ภาคผนวก ง) รวมถึงจัดทำแผนการป้องกันอัคคีภัยและแผนซ้อมดับเพลิง โดยกำหนดจุดรวมพลเบื้องต้นไว้พื้นที่บริเวณสวนสาธารณะริมชายทะเล

4.4 การติดตามตรวจสอบการระบายน้ำ

ผลการดำเนินการดำเนินการระบายน้ำของโครงการฯ ประจำปีเดือนมกราคม – มิถุนายน 2564 ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบบ่อพักและท่อระบายน้ำรอบโครงการฯ รวมไปถึงบ่อดักมูลฝอยบริเวณจุดเชื่อมต่อของโครงการฯ กับท่อสาธารณะโดยทางโครงการฯ ได้ดำเนินการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ เพื่อทำหน้าที่คอยตรวจสอบและดูแลทำความสะอาดบริเวณโดยรอบโครงการฯ เพื่อมิให้เกิดการอุดตัน โดยได้ดำเนินการตามที่กำหนดการทำความสะอาดท่อระบายน้ำเดือนละครั้ง และตรวจสอบพื้นที่บริเวณบ่อหนองน้ำอย่างสม่ำเสมอ

4.5 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง

ผลการดำเนินการด้านคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการฯ ประจำปีเดือนมกราคม – มิถุนายน 2564 ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งเป็นประจำทุก 6 เดือน จากการติดตามตรวจสอบน้ำทิ้งของโครงการฯ พบว่าคุณภาพน้ำทิ้งหลังบำบัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพารามิเตอร์ และโครงการฯ ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบและจัดทำบันทึกการทำงานการตรวจสอบ การซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการฯ ตามกำหนดการไว้ในแผนการดำเนินการเพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ระบบบำบัดน้ำเสียสามารถใช้งานได้ตามปกติ (ภาคผนวก ก และหน้าที่ 23 ภาคผนวก ง)

อีกหนึ่งทางโครงการฯ ขอเรียนให้ทราบว่า - ยังไม่ได้รับเอกสารตอบรับรายงานการแจ้งผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ จากทางสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 6 ฉบับ (หน้าที่ 43 ถึง หน้าที่ 46 ภาคผนวก ง) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2561 | 2. ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2561 |
| 3. ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2562 | 4. ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562 |
| 5. ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2563 | 6. ฉบับเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563 |

โดยผลการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับล่าสุดที่ทางโครงการฯ ได้รับ คือ ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 โดยมีผลการพิจารณาว่า “โครงการฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการฯ และเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม” (หน้าที่ 47 ภาคผนวก ง)

สรุปทางโครงการ KAMEO HOUSE จะดำเนินการปฏิบัติตามตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการฯ ที่ได้ได้รับความเห็นชอบ รวมไปถึงในส่วนที่ยื่นขอเปลี่ยนแปลงไว้อย่างเคร่งครัด และจะดำเนินการจัดทำรายงานนำเสนอให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ พิจารณาเป็นประจำทุก 6 เดือน อย่างต่อเนื่องต่อไป