

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม



บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการท่าเทียบเรือ บริษัท ร่มเกล้า จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2565 สามารถสรุปได้ดังนี้

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการท่าเทียบเรือ บริษัท ร่มเกล้า จำกัด พบว่า โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ทั้งทางด้านคุณภาพน้ำ คุณภาพอากาศ และสาธารณสุข

4.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรือ บริษัท ร่มเกล้า จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2565 ซึ่งประกอบด้วย คุณภาพน้ำ คุณภาพอากาศ และสาธารณสุข สามารถสรุปได้ดังนี้

4.2.1 คุณภาพน้ำ

ทางโครงการได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งในบริเวณโกดังที่ 1 โดยมีดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์ประกอบด้วย ความเป็นกรดและด่าง บีโอดี สารแขวนลอย ไนเตรทค่านอนเป็นไนโตรเจน และน้ำมันและไขมัน จากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้ง พบว่า ดัชนีคุณภาพน้ำทั้งที่ตรวจวิเคราะห์มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานฯ ที่กำหนด

4.2.2 คุณภาพอากาศ

ทางโครงการได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป และคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ โดยมีดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์ประกอบด้วย ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) และปริมาณฝุ่นทุกขนาด (Total Dust) จากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป และคุณภาพอากาศในสถานประกอบการพบว่า ดัชนีคุณภาพอากาศที่ตรวจวิเคราะห์มีค่าอยู่ในมาตรฐานฯ ที่กำหนด

4.2.3 สาธารณสุข

ทางโครงการได้ดำเนินการติดตั้งถังขยะหรือภาชนะรองรับโดยรอบพื้นที่โครงการ อีกทั้งก่อสร้างห้องน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการ เพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้ปฏิบัติงาน