

บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการเหมืองแร่เฟลด์สปาร์ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริเฟลด์สปาร์ ประทานบัตรที่ 33104/15926 ได้เริ่มดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมครั้งแรกในเดือน มีนาคม 2563 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน (เมษายน 2565) และที่ปรึกษาได้ทำการรวบรวมผลการตรวจวัดที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ (2560) โดยทำการตรวจวัดในเดือนมีนาคม-เมษายน และ เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ของทุกปี ดังนั้นในรายงานฉบับนี้จึงประกอบด้วยผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลาดังกล่าว เอกสารรับรองผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแสดงดังเอกสารแนบ12 และ เอกสารอนุญาตห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ13

3.1 คุณภาพอากาศ

1) ดัชนีตรวจวัด

- (1) ฝุ่นละอองรวม (TSP)
- (2) ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)

2) ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด (รูปที่ 3.1-1)


- (1) บริเวณบ้านนบ (ทิศตะวันตกเฉียงใต้) : UTM 47 P578262 E, 970719 N
- (2) บริเวณบ้านเขาเหล็ก (วัดภูเขาเหล็ก) : UTM 47 P 588872 E, 987158 N

3) วันที่ตรวจวัด




ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2565

4) วิธีการตรวจวัด




(1) ฝุ่นละอองรวม (TSP) : ฝุ่นละอองรวมซึ่งแขวนลอยอยู่ในอากาศจะถูกดูดผ่านกระดาศกรองชนิดกลาสไฟเบอร์ที่ผ่านการอบ-ซั่ง (Equilibrate) อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ด้วยอัตราการไหลของอากาศในช่วง 40-60 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนำกระดาศกรองไปอบ-ซั่ง (Equilibrate) อีกครั้งเพื่อทราบน้ำหนักของฝุ่นละอองแล้วนำมาคำนวณค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง





สัญลักษณ์ :

-  พื้นที่โครงการ
-  พื้นที่ประทานบัตรใกล้เคียง
-  พื้นที่คำขอประทานบัตรใกล้เคียง

สถานีเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน

-  1 คลองนบพิตา ก่อนไหลเข้าพื้นที่โครงการ
-  2 คลองนบพิตา หลังไหลผ่านพื้นที่โครงการ
-  3 คลองกัน

สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและระดับเสียง

-  1 บริเวณบ้านนบทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
-  2 สำนักสงฆ์เขาเหล็ก

ที่มา : กรมแผนที่ทหาร (2543) และข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาพื้นฐานและการเมืองแร่ (www.dpim.go.th, 2565)

รูปที่ 3.1-1

สถานีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ



บริเวณบ้านนบ
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้



สำนักสงฆ์เขาเหล็ก

สถานีตรวจวัดระดับเสียง




บริเวณบ้านนบ
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้



สำนักสงฆ์เขาเหล็ก

สถานีเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน



คลองนบพิดำ
ก่อนไหลเข้าพื้นที่โครงการ



คลองนบพิดำ
หลังไหลผ่านพื้นที่โครงการ



คลองกัน

(2) ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) : ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 10 ไมครอน จะถูกดูดผ่านหัวคัดขนาด ซึ่งมีลักษณะเป็น Acceleration Jet ผ่านลงไปที่กระตาดทรงชนิดควอทซ์ที่ผ่านการอบ-ซังแล้ว ด้วยการไหล 40 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที่ ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนำกระตาดทรงชนิดควอทซ์ที่เก็บตัวอย่างแล้วไปอบ-ซังอีกครั้ง เพื่อหาน้ำหนักฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น แล้วนำมาคำนวณค่าความเข้มข้นฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมง

5) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2565 แสดงดังตารางที่ 3.1-1 และรูปที่ 3.1-2 โดยมีรายละเอียดดังนี้

บ้านนบ (ทิศตะวันตกเฉียงใต้)พบว่า ความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมมีค่า 0.074 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มก./ลบ.ม.) และความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน มีค่า 0.037 มก./ลบ.ม.

บ้านเขาเหล็ก (วัดภูเขาเหล็ก)พบว่า ความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมมีค่า 0.049 มก./ลบ.ม. และความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน มีค่า 0.030 มก./ลบ.ม.

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2565 พบว่า ทุกสถานีมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 3.1-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2565

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ฝุ่นละอองรวม (มก./ลบ.ม.)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (มก./ลบ.ม.)
บ้านนบ (ทิศตะวันตกเฉียงใต้)	24-25 เม.ย. 65	0.074	0.037
บ้านเขาเหล็ก (วัดภูเขาเหล็ก)	24-25 เม.ย. 65	0.049	0.030
มาตรฐาน*		0.33	0.12


ที่มา : บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด (2565)

หมายเหตุ : *มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป


6) สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

จากผลการตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม (TSP) และความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2565 จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บ้านนบ (ทิศตะวันตกเฉียงใต้)และบ้านเขาเหล็ก (วัดภูเขาเหล็ก) พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ที่กำหนดค่ามาตรฐานความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมและฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน ไว้ไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม. และ 0.12 มก./ลบ.ม. ตามลำดับ

ฝุ่นละอองรวม (TSP)



ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)



รูปที่ 3.1-2

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2565

7) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

จากข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่รวบรวมจากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ที่ทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศในช่วงปี 2558-2563 และผลการตรวจวัดในรอบปัจจุบัน (เมษายน 2565) ทั้งนี้การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บ้านนบ (ทิศตะวันตกเฉียงใต้) และบ้านเขาเหล็ก(วัดภูเขาเหล็ก) รายละเอียดผลการตรวจวัดดังนี้

บ้านนบ (ทิศตะวันตกเฉียงใต้) ผลการตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมมีค่าอยู่ในช่วง 0.038-0.118 มก./ลบ.ม. และความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน มีค่าอยู่ในช่วง ในช่วง 0.038-0.055 มก./ลบ.ม.

บ้านเขาเหล็ก(วัดภูเขาเหล็ก) ผลการตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมมีค่าอยู่ในช่วง 0.025-0.077 มก./ลบ.ม. และความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน มีค่าอยู่ในช่วง 0.020-0.038 มก./ลบ.ม.

ผลการตรวจวัดที่ผ่านมาของทุกสถานีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป สรุปรดังตารางที่ 3.1-2 และรูปที่ 3.1-3

ตารางที่ 3.1-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในช่วงปี 2558 - 2563 และปี 2565

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ฝุ่นละอองรวม (มก./ลบ.ม.)	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (มก./ลบ.ม.)
บ้านนบ (ทิศตะวันตกเฉียงใต้)	26-27 เม.ย. 58 ^{1/}	0.055	-
	27-28 เม.ย. 58 ^{1/}	0.043	-
	28-29 เม.ย. 58 ^{1/}	0.063	-
	26-27 ม.ค. 59 ^{1/}	0.076	-
	27-28 ม.ค. 59 ^{1/}	0.083	-
	28-29 ม.ค. 59 ^{1/}	0.056	-
	26-27 ธ.ค. 59 ^{1/}	0.118	-
	27-28 ธ.ค. 59 ^{1/}	0.059	-
	28-29 ธ.ค. 59 ^{1/}	0.044	-
	16-17 พ.ค. 60 ^{1/}	0.042	-
	17-18 พ.ค. 60 ^{1/}	0.038	-
	18-19 พ.ค. 60 ^{1/}	0.054	-
	17-18 พ.ย. 60 ^{1/}	0.111	0.049
	23-24 มี.ค. 61 ^{1/}	0.116	0.047
	16-17 พ.ย. 61 ^{1/}	0.065	0.046
	29-30 มี.ค. 62 ^{1/}	0.097	0.041

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ)


สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ฝุ่นละอองรวม (มก./ลบ.ม.)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (มก./ลบ.ม.)
บ้านนบ (ทิศตะวันตกเฉียงใต้) (ต่อ)	15-16 มี.ค. 62 ^{1/}	0.087	0.038
	14-15 มี.ค. 63 ^{1/}	0.109	0.055
	24-25 เม.ย. 65 ^{2/}	0.074	0.037
บ้านเขาเหล็ก (วัดภูเขาเหล็ก)	26-27 เม.ย. 58 ^{1/}	0.029	-
	27-28 เม.ย. 58 ^{1/}	0.025	-
	28-29 เม.ย. 58 ^{1/}	0.027	-
	26-27 ม.ค. 59 ^{1/}	0.049	-
	27-28 ม.ค. 59 ^{1/}	0.062	-
	28-29 ม.ค. 59 ^{1/}	0.043	-
	26-27 ธ.ค. 59 ^{1/}	0.040	-
	27-28 ธ.ค. 59 ^{1/}	0.030	-
	28-29 ธ.ค. 59 ^{1/}	0.034	-
	16-17 พ.ค. 60 ^{1/}	0.063	-
	17-18 พ.ค. 60 ^{1/}	0.043	-
	18-19 พ.ค. 60 ^{1/}	0.054	-
	17-18 พ.ย. 60 ^{1/}	0.042	0.020
	23-24 มี.ค. 61 ^{1/}	0.062	0.026
	16-17 พ.ย. 61 ^{1/}	0.065	0.027
	29-30 มี.ค. 62 ^{1/}	0.068	0.034
	15-16 พ.ย. 62 ^{1/}	0.061	0.030
	14-15 มี.ค. 63 ¹	0.077	0.038
	24-25 เม.ย. 65 ^{2/}	0.049	0.030
มาตรฐาน*		0.33	0.12

ที่มา : ^{1/} รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จัดทำโดยบริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด (2558-2563)


^{2/} รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ จัดทำโดย บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด (2565)

หมายเหตุ : * มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ฝุ่นละอองรวม (TSP)



ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน



รูปที่ 3.1-3

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในช่วงปี 2558-2563 และ 2565

3.2 ระดับเสียง

1) ดัชนีในการตรวจวัด

- (1) ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ($L_{eq\ 1\ hr}$)
- (2) ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr}$)
- (3) ระดับเสียงสูงสุด (L_{max})

2) ตำแหน่งพิกัดของสถานที่ตรวจวัด (รูปที่ 3.1-1)

- (1) บริเวณบ้านนบ (ทิศตะวันตกเฉียงใต้) : UTM 47 P 578263 E, 970733 N
- (2) บริเวณบ้านเขาเหล็ก (วัดภูเขาเหล็ก) : UTM 47 P 579837 E, 969832 N

3) วันที่ตรวจวัด

ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2565

4) วิธีการตรวจวัด

ติดตั้งเครื่องวัดระดับเสียง (Sound Level Meter) ให้สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.2 ม. และห่างจากกำแพงหรือสิ่งกีดขวางในรัศมี 3.5 ม. เพื่อป้องกันการสะท้อนกลับของเสียง กำหนดให้ด้านไมโครโฟนหันไปทางแหล่งกำเนิดเสียงที่ตรวจวัด โดยกำหนดให้อยู่ในวงจรรถ่วงน้ำหนัก เอ (Weighting A) การตอบสนองแบบฟาสต์ (Fast) Mode L_{eq} กำหนดช่วงเวลาเฉลี่ย 1 ชั่วโมง โดยมีการปรับเทียบค่าความถูกต้องทั้งภายในเครื่อง (Internal) และจากอะคูสติคคาลิเบรเตอร์ (RION, NC-73) จากนั้นเปิดเครื่องกำหนดช่วงของระดับเสียงให้เหมาะสมและตั้งเครื่องทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง เมื่อเครื่องทำงานตามคาบเวลาที่ตั้งไว้ จึงบันทึกค่าระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) รายชั่วโมง ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ($L_{eq\ 1\ hr}$) แล้วจดบันทึกจนครบจำนวน 24 ชั่วโมง เพื่อนำมาคำนวณโดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ แล้วจะได้ ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr}$) ซึ่งการคำนวณค่าระดับเสียงเป็นวิธีการขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization of Standardization, ISO) เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

5) ผลการตรวจวัดระดับเสียง

ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2565 แสดงดังรูปที่

3.2-1 ส่วนผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดแสดงดังตารางที่ 3.2-1 และรูปที่

3.2-2 รายละเอียดดังนี้

บ้านนบ (ทิศตะวันตกเฉียงใต้) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่า 62.2 เดซิเบล (เอ) และระดับเสียงสูงสุดมีค่า 89.6 เดซิเบล(เอ)

บ้านเหล็ก(วัดภูเขาเหล็ก) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 50.6 เดซิเบล(เอ) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าอยู่ในช่วง 81.7 เดซิเบล(เอ)



ผลการตรวจวัดทุกสถานี มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 3.2-1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2565

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง [เดซิเบล(เอ)]	ระดับเสียงสูงสุด [เดซิเบล(เอ)]
บ้านนบ (ทิศตะวันตกเฉียงใต้)	24-25 เม.ย. 65	62.2	89.6
บ้านเหล็ก(วัดภูเขาเหล็ก)	24-25 เม.ย. 65	50.6	81.7
มาตรฐาน*		70	115

ที่มา : บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด (2565)


หมายเหตุ : *มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป




รูปที่ 3.2-1

ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2565

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง



ระดับเสียงสูงสุด



รูปที่ 3.2-2

ผลการตรวจวัดระดับเสียงระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2565

6) สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียง

จากผลการตรวจวัดระดับเสียงระหว่างวันที่ จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บ้านนบ (ทิศตะวันตกเฉียงใต้) และ บ้านเขาเหล็ก(วัดภูเขาเหล็ก) ผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ที่กำหนดค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ) และ 115 เดซิเบล(เอ) ตามลำดับ

7) ผลการตรวจวัดระดับเสียงในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

จากข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงจากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่รวบรวมจากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ที่ทำการตรวจวัดในช่วงปี (2558-2563) และผลการตรวจวัดในรอบปัจจุบัน (เมษายน 2565) ทั้งนี้การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บ้านนบ (ทิศตะวันตกเฉียงใต้) และบ้านเขาเหล็ก(วัดภูเขาเหล็ก) รายละเอียดผลการตรวจวัดดังนี้

บ้านนบ (ทิศตะวันตกเฉียงใต้) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 52.1-63.1 เดซิเบล(เอ) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าอยู่ในช่วง 81.3-100.0 เดซิเบล(เอ)

บ้านเขาเหล็ก(วัดภูเขาเหล็ก) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 47.6-57.0 เดซิเบล(เอ) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าอยู่ในช่วง 80.5-103.7 เดซิเบล(เอ)

ผลการตรวจวัดที่ผ่านมาของทุกสถานีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป สรุปดังตารางที่ 3.2-2 และรูปที่ 3.2-3

ตารางที่ 3.2-2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในช่วงปี 2558-2563 และ 2565

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง [เดซิเบล(เอ)]	ระดับเสียงสูงสุด [เดซิเบล(เอ)]
บ้านนบ (ทิศตะวันตกเฉียงใต้)	26-27 เม.ย. 58 ^{1/}	59.3	95.0
	27-28 เม.ย. 58 ^{1/}	58.9	98.9
	28-29 เม.ย. 58 ^{1/}	54.1	93.2
	26-27 ม.ค. 59 ^{1/}	54.1	81.3
	27-28 ม.ค. 59 ^{1/}	52.1	86.9
	28-29 ม.ค. 59 ^{1/}	54.4	85.1
	26-27 ธ.ค. 59 ^{1/}	52.2	89.5
	27-28 ธ.ค. 59 ^{1/}	54.2	97.4
	28-29 ธ.ค. 59 ^{1/}	52.4	93.1
	16-17 พ.ค. 60 ^{1/}	54.5	89.2
	17-18 พ.ค. 60 ^{1/}	56.5	96.4
	18-19 พ.ค. 60 ^{1/}	57.3	94.3



ตารางที่ 3.2-2 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง [เดซิเบล(เอ)]	ระดับเสียงสูงสุด [เดซิเบล(เอ)]
บ้านนบ (ทิศตะวันตกเฉียงใต้) (ต่อ)	17-18 พ.ย. 60 ^{1/}	58.3	100.0
	23-24 มี.ค. 61 ^{1/}	63.1	96.4
	16-17 พ.ย. 61 ^{1/}	55.5	90.9
	29-30 มี.ค. 62 ^{1/}	55.6	88.7
	15-16 มี.ค. 62 ^{1/}	54.9	97.9
	14-15 มี.ค. 63 ^{1/}	55.5	85.3
	24-25 เม.ย. 65 ^{2/}	62.2	89.6
บ้านเขาเหล็ก(วัดภูเขาเหล็ก)	26-27 เม.ย. 58 ^{1/}	47.6	83.2
	27-28 เม.ย. 58 ^{1/}	48.8	88.6
	28-29 เม.ย. 58 ^{1/}	49.3	85.1
	26-27 ม.ค. 59 ^{1/}	53.8	80.5
	27-28 ม.ค. 59 ^{1/}	52.3	81.3
	28-29 ม.ค. 59 ^{1/}	51.6	82.1
	26-27 ธ.ค. 59 ^{1/}	55.7	85.3
	27-28 ธ.ค. 59 ^{1/}	55.4	83.0
	28-29 ธ.ค. 59 ^{1/}	55.9	84.8
	16-17 พ.ค. 60 ^{1/}	53.9	103.7
	17-18 พ.ค. 60 ^{1/}	53.0	85.1
	18-19 พ.ค. 60 ^{1/}	57.0	96.0
	17-18 พ.ย. 60 ^{1/}	56.7	90.5
	23-24 มี.ค. 61 ^{1/}	52.5	86.5
	16-17 พ.ย. 61 ^{1/}	53.7	85.9
	29-30 มี.ค. 62 ^{1/}	54.4	87.7
	15-16 มี.ค. 62 ^{1/}	52.5	100.2
	14-15 มี.ค. 63 ^{1/}	52.3	92.5
	24-25 เม.ย. 65 ^{2/}	50.6	81.7
มาตรฐาน		70	115

ที่มา : ^{1/} รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จัดทำโดยบริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด (2563)

^{2/} รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ จัดทำโดย บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด (2565)

หมายเหตุ : *มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงระดับเสียงสูงสุด

รูปที่ 3.2-3

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในช่วงปี 2558-2563 และปี 2565

3.3 คุณภาพน้ำผิวดิน

1) ดัชนีและวิธีการตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด/วิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน 10 ดัชนี ดังนี้

ดัชนี	วิธีการตรวจวัด
ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	pH Meter
ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids)	Dried at 103-105°C
ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ (Total Dissolved Solids)	Dried at 180 °C
ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness)	EDTA Titrimetric
ความขุ่น (Turbidity)	Turbidity Meter
ซัลเฟต (Sulfate)	Turbidimetric Method
สารหนู (Arsenic)	Inductively Coupled Plasma (ICP)
ตะกั่ว (Lead)	Inductively Coupled Plasma (ICP)
แคดเมียม (Cadmium)	Inductively Coupled Plasma (ICP)
เหล็ก (Iron)	Phenanthroline

2) ตำแหน่งพิกัดของสถานีเก็บตัวอย่าง (รูปที่ 3.1-1)

- | | |
|--|---------------------------------|
| (1) คลองนบพิตำ (ก่อนไหลเข้าพื้นที่โครงการ) | : UTM 47 N 580108 E, 972418 N |
| (2) คลองนบพิตำ (หลังไหลเข้าใกล้พื้นที่โครงการ) | : UTM 47 N 5878326 E, 9707734 N |
| (3) คลองกัน | : UTM 47 N 580250 E, 968055N |

3) วันที่เก็บตัวอย่าง

วันที่ 24 เมษายน 2565

4) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน

จากการเก็บตัวอย่างน้ำผิวดินในวันที่ 24 เมษายน 2565 จำนวน 10 สถานี ได้แก่ คลองนบพิตำ (ก่อนไหลเข้าพื้นที่โครงการ) คลองนบพิตำ (หลังไหลเข้าใกล้พื้นที่โครงการ) และคลองกัน ผลการวิเคราะห์นำเสนอตารางที่ 3.3-1 และรูปที่ 3.3-1 รายละเอียดดังนี้

คลองนบพิตำ (ก่อนไหลเข้าพื้นที่โครงการ) ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ พบว่า ความเป็นกรด-ด่าง มีค่าเท่ากับ 6.9 ปริมาณของแข็งแขวนลอย มีค่าน้อยกว่า 2.5 มก./ล. ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ มีค่าน้อยกว่า 2.5 มก./ล. ความกระด้างทั้งหมดมีค่าเท่ากับ 3.9 มก./ล. ความขุ่นมีค่าเท่ากับ 0.80 เอ็นทียู มก./ล. ซัลเฟตมีค่าน้อยกว่า 5.00 มก./ล. สารหนู มีค่าน้อยกว่า 0.0020 มก./ล. ตะกั่ว มีค่าน้อยกว่า 0.01 มก./ล. แคดเมียม มีค่าน้อยกว่า 0.002 มก./ล. เหล็ก มีค่าน้อยกว่า 0.10 มก./

คลองนบพิตำ (หลังไหลเข้าใกล้พื้นที่โครงการ) ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ พบว่า ความเป็นกรด-ด่างมีค่าเท่ากับ 6.7 ปริมาณของแข็งแขวนลอย มีค่าน้อยกว่า 2.5 มก./ล. ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ มีค่าน้อยกว่า 2.5 มก./ล. ความกระด้างทั้งหมด มีค่าเท่ากับ 12 มก./ล. ซัลเฟตมีค่าน้อยกว่า 5.00 มก./ล. ความขุ่น มีค่า

เท่ากับ 1.7 เอ็นทียู สารหนู มีค่าน้อยกว่า 0.0020 มก./ล. ตะกั่ว มีค่าน้อยกว่า 0.01 มก./ล. แคดเมียม มีค่าน้อยกว่า 0.002 มก./ล. และเหล็ก มีค่าเท่ากับ 0.31 มก./ล.

คลองกัน ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ พบว่า ความเป็นกรด-ด่าง มีค่าเท่ากับ 7.3 ปริมาณของแข็งแขวนลอย มีค่าเท่ากับ 3.9 มก./ล. ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ มีค่าเท่ากับ 49 มก./ล. ความกระด้างทั้งหมดมีค่าเท่ากับ 44มก./ล. ซัลเฟตมีค่าน้อยกว่า 5.00 มก./ล. ความขุ่นมีค่าเท่ากับ 0.36 เอ็นทียู มก./ล. สารหนู มีค่าเท่ากับ 0.0022 มก./ล. ตะกั่ว มีค่าน้อยกว่า 0.01 มก./ล. แคดเมียม มีค่าน้อยกว่า 0.002 มก./ล. และเหล็ก มีค่าเท่ากับ 0.51 มก./

ตารางที่ 3.3-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินในวันที่ 24 เมษายน 2565

สถานีตรวจวัด ดัชนีที่ตรวจวัด	คลองนบพิตำ (ก่อนไหลเข้าพื้นที่โครงการ)	คลองนบพิตำ (หลังไหลเข้าใกล้พื้นที่โครงการ)	คลองกัน	มาตรฐาน*
ความเป็นกรด-ด่าง	6.9	6.7	7.3	5.0-9.0
ปริมาณของแข็งแขวนลอย (มก./ล.)	<2.5	<2.5	3.9	-
ปริมาณสารทั้งหมดที่ ละลายได้ (มก./ล.)	<2.5	<2.5	49	-
ความกระด้างทั้งหมด (มก./ล.)	3.9	12	44	-
ซัลเฟต (มก./ล.)	<5.00	<5.00		
ความขุ่น (เอ็นทียู)	0.80	1.7	35	-
สารหนู (มก./ล.)	<0.0020	<0.0020	0.0084	ไม่เกิน 0.01
ตะกั่ว (มก./ล.)	<0.01	<0.01	<0.01	ไม่เกิน 0.05
แคดเมียม (มก./ล.)	<0.002	<0.002	<0.002	ไม่เกิน 0.005** ไม่เกิน 0.05***
เหล็ก (มก./ล.)	0.93	0.31	1.15	-






ที่มา : บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด (2565)

หมายเหตุ : * มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

** น้ำที่มีความกระด้างในรูปของCaCO₃ ไม่เกินกว่า 100 มก./ล.






*** น้ำที่มีความกระด้างในรูปของCaCO₃ เกินกว่า 100 มก./ล.

- หมายถึง ไม่ได้กำหนดมาตรฐาน



รูปที่ 3.3-1

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในวันที่ 4 เมษายน 2565



หมายเหตุ :

** น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO_3 ไม่เกินกว่า 100 มก./ล.

*** น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO_3 เกินกว่า 100 มก./ล.

รูปที่ 3.3-1

(ต่อ)

5) สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน

จากการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน ในวันที่ 4 เมษายน 2565 จำนวน 10 สถานี ได้แก่ คลองนบพิดำ (ก่อนไหลเข้าพื้นที่โครงการ) คลองนบพิดำ (หลังไหลเข้าใกล้พื้นที่โครงการ) พบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่าง สารหนู ตะกั่ว และแคดเมียม มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ส่วนปริมาณของแข็งแขวนลอย ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ ความกระด้างทั้งหมด ความขุ่น ซัลเฟต และเหล็ก ไม่ได้มีการกำหนดมาตรฐานแต่อย่างใด

6) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

จากข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในรอบปัจจุบัน (เดือนเมษายน 2565) และผลการตรวจวัดจากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการที่รวบรวมผลการตรวจวัดจากรายงานรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ที่ทำการตรวจวัดในช่วงปี (2558 - 2563) ทั้งนี้ได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน 3 สถานี ได้แก่ คลองนบพิดำ(ก่อนไหลเข้าพื้นที่โครงการ) คลองนบพิดำ(หลังไหลเข้าใกล้พื้นที่โครงการ) และคลองกัน มีรายละเอียดดังนี้

คลองนบพิดำ(ก่อนไหลเข้าพื้นที่โครงการ) ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ พบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่างมีค่าอยู่ในช่วง 6.9-8.82 ปริมาณของแข็งแขวนลอย มีค่าน้อยกว่า 2.0 และมีค่าอยู่ในช่วง 2.0-89.5 มก./ล. ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ มีค่าน้อยกว่า 2.5 และมีค่าอยู่ในช่วง 28-84 มก./ล. ความกระด้างทั้งหมด มีค่าอยู่ในช่วง 3.9-43 มก./ล. ความขุ่น มีค่าอยู่ในช่วง 0.02-9.0 เอ็นทียู ซัลเฟต มีค่าน้อยกว่า 5.00 และมีค่าอยู่ในช่วง 7-2 มก./ล. สารหนู มีค่าน้อยกว่า 0.0003 มก./ล. ตะกั่ว มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.01-0.005 และมีค่าอยู่ในช่วง 0.007-0.021 มก./ล. แคดเมียม มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.002 ถึงน้อยกว่า 0.003 มก./ล. และเหล็ก มีค่าน้อยกว่า 0.10 และอยู่ในช่วง 0.11-0.89 มก./ล.

คลองนบพิดำ(หลังไหลเข้าใกล้พื้นที่โครงการ) ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ พบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่างมีค่าอยู่ในช่วง 6.7-8.61 ปริมาณของแข็งแขวนลอย มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 2.5 และมีค่าอยู่ในช่วง 2.2-58.3 มก./ล. ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ มีค่าน้อยกว่า 2.5-50 และมีค่าอยู่ในช่วง 50-74 มก./ล. ความกระด้างทั้งหมด มีค่าอยู่ในช่วง 49-98 มก./ล. ความขุ่น มีค่าอยู่ในช่วง 0.02-96 เอ็นทียู ซัลเฟต มีค่าน้อยกว่า 5.00 และมีค่าอยู่ในช่วง 2-6 มก./ล. สารหนู มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.003-0.0020 มก./ล. ตะกั่ว มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.01-0.005 และมีค่าอยู่ในช่วง 0.005-0.020 มก./ล. แคดเมียม มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.002-0.003 มก./ล. และเหล็ก มีค่าอยู่ในช่วง 0.14-1.4 มก./ล.

คลองกัน ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ พบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่างมีค่าอยู่ในช่วง 7.03-8.61 ปริมาณของแข็งแขวนลอย มีค่าน้อยกว่า 2.0-2.5 และมีค่าอยู่ในช่วง 2.5-80.3 มก./ล. ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ มีค่าอยู่ในช่วง 49-98 มก./ล. ความกระด้างทั้งหมด มีค่าอยู่ในช่วง 25-79 มก./ล. ความขุ่น มีค่าอยู่ในช่วง 0.02-115 เอ็นทียู ซัลเฟต มีค่าน้อยกว่า 5.00 และมีค่าอยู่ในช่วง 2-33 มก./ล. สารหนู มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.0003-0.0022 และมีค่าอยู่ในช่วง 0.0004-0.025 มก./ล. ตะกั่ว มีค่าน้อยกว่า 0.005-0.010 และมีค่าอยู่ในช่วง 0.005-

0.0015 มก./ล. แคดเมียม มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.003 ถึง 0.0002 มก./ล. และเหล็ก มีค่าอยู่ในช่วง 0.33-2.2 มก./ล.

จากการรวบรวมผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ปี 2558-2563 ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และตรวจวัดในปีปัจจุบัน (เมษายน 2565) บริเวณทั้ง 3 สถานี ได้แก่ คลองนบพิตำ(ก่อนไหลเข้าพื้นที่โครงการ) คลองนบพิตำ(หลังไหลเข้าใกล้พื้นที่โครงการและคลองกัน พบว่า มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 8 พ.ศ. 2537 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ดังตารางที่ 3.3-2 และรูปที่ 3.3-2

ตารางที่ 3.3-2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินในปี 2558-2563 และปี 2565

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ความเป็นกรด-ด่าง	ความขุ่น (เอ็นทียู)	ปริมาณของแข็งแขวนลอย (มก./ล.)	ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ (มก./ล.)	ความกระด้างทั้งหมด (มก./ล.)	ซัลเฟต (มก./ล.)	เหล็ก (มก./ล.)	สารหนู (มก./ล.)	แคดเมียม (มก./ล.)	ตะกั่ว (มก./ล.)
คลองนบพิตำ (ก่อนไหลเข้าพื้นที่โครงการ)	เม.ย. 58 ^{1/}	7.03	0.02	<2.0	50	25	2	0.34	0.0060	<0.003	<0.005
	ม.ค. 59 ^{1/}	7.55	2.6	4.7	<50	5	4	0.25	<0.0003	<0.003	<0.005
	ธ.ค. 59 ^{1/}	8.61	2.4	6.3	72	29	2	0.33	<0.0003	<0.003	0.020
	พ.ค. 60 ^{1/}	7.91	8.6	63	54	22	5	0.42	<0.0003	<0.003	0.007
	พ.ย. 60 ^{1/}	7.66	9.0	52.7	92	22	7	0.89	0.0015	<0.003	0.014
	มี.ค. 61 ^{1/}	8.82	54	56.6	28	24	6	1.1	0.0034	<0.003	0.014
	พ.ย. 61 ^{1/}	7.40	66	89.5	56	21	7	1.6	0.0022	<0.003	0.017
	มี.ค. 62 ^{1/}	8.12	2.3	3.2	84	28	4	0.30	0.0044	<0.003	0.021
	พ.ย. 62 ^{1/}	7.12	2.1	2.0	55	43	7	0.11	0.0006	<0.003	0.007
	มี.ค. 63 ^{1/}	7.95	1.6	3.2	52	35	2	0.15	<0.0003	<0.003	<0.005
	เม.ย. 65 ^{2/}	6.9	0.80	<2.5	<2.5	3.9	<5.00	<0.10	<0.0020	<0.002	<0.01
คลองนบพิตำ (หลังไหลเข้าพื้นที่โครงการ)	เม.ย. 58 ^{1/}	7.03	0.02	<2.0	50	25	2	0.34	0.0060	<0.003	<0.005
	ม.ค. 59 ^{1/}	7.23	6.9	58.3	<50	11	6	1.4	<0.0003	<0.003	<0.005
	ธ.ค. 59 ^{1/}	8.61	2.4	6.3	72	29	2	0.33	<0.0003	<0.003	0.020
	พ.ค. 60 ^{1/}	7.98	8.1	11.3	<50	9	5	0.62	<0.0003	<0.003	0.011
	พ.ย. 60 ^{1/}	7.51	3.7	8.0	54	29	3	0.67	0.0007	<0.003	0.008
	มี.ค. 61 ^{1/}	8.39	5.4	4.3	34	29	4	0.77	0.0003	<0.003	0.005
	พ.ย. 61 ^{1/}	8.10	96	162	55	32	3	0.84	0.0005	<0.003	0.007

ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ความเป็นกรด-ด่าง	ความขุ่น (เอ็นทียู)	ปริมาณของแข็งแขวนลอย (มก./ล.)	ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ (มก./ล.)	ความกระด้างทั้งหมด (มก./ล.)	ซัลเฟต (มก./ล.)	เหล็ก (มก./ล.)	สารหนู (มก./ล.)	แคดเมียม (มก./ล.)	ตะกั่ว (มก./ล.)
คลองนบพิตำ (หลังไหลเข้าพื้นที่โครงการ) (ต่อ)	มี.ค. 62 ^{1/}	8.03	1.4	2.5	74	20	3	0.14	0.0004	<0.003	0.005
	พ.ย. 62 ^{1/}	7.09	4.0	2.2	58	45	5	0.55	0.0004	<0.003	0.005
	มี.ค. 63	7.90	3.2	3.7	54	39	3	0.86	<0.003	<0.003	<0.005
	เม.ย. 65 ^{2/}	6.7	1.7	<2.5	<2.5	12	<5.00	0.31	<0.0020	<0.002	<0.01
คลองกัน	เม.ย. 58 ^{1/}	7.03	0.02	<2.0	50	25	2	0.34	0.0060	<0.003	<0.005
	ม.ค. 59 ^{1/}	7.63	59	80.3	56	36	6	2.2	0.0004	<0.003	<0.005
	ธ.ค. 59 ^{1/}	8.61	2.4	6.3	72	29	2	0.33	<0.0003	<0.003	0.020
	พ.ค. 60 ^{1/}	8.53	4.4	2.6	80	71	6	0.43	<0.0003	<0.003	0.010
	พ.ย. 60 ^{1/}	7.61	8.2	28.0	72	50	5	0.81	0.0009	<0.003	0.018
	มี.ค. 61 ^{1/}	7.94	16	13.0	92	69	7	0.83	0.0016	<0.003	0.005
	พ.ย. 61 ^{1/}	8.40	115	127	50	45	33	0.96	0.0025	<0.003	0.017
	มี.ค. 62 ^{1/}	7.62	1.5	2.8	98	79	4	0.42	0.0009	<0.003	0.005
	พ.ย. 62 ^{1/}	7.14	14	11.4	60	57	7	0.54	0.0018	<0.003	0.005
	มี.ค. 63 ^{1/}	7.86	0.87	2.5	58	47	4	0.39	<0.0003	<0.003	0.0015
	เม.ย. 65 ^{2/}	7.3	0.36	3.9	49	44	<5.00	0.51	<0.0022	<0.0002	<0.010
มาตรฐาน*		5.0-9.0	-	-	-	-	-	-	ไม่เกิน 0.01	ไม่เกิน *0.005,0.05**	ไม่เกิน 0.05

ที่มา : ^{1/} รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จัดทำโดยบริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด, (2558-2563)





^{2/} รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ จัดทำโดย บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด (2565)

หมายเหตุ : * มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน


* น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ ไม่เกินกว่า 100 มก./ล.

** น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ เกินกว่า 100 มก./ล.

- หมายถึง ไม่ได้ตรวจวัด/ไม่ได้กำหนดมาตรฐาน



ซีดเฟส



รูปที่ 3.3-2

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในช่วงปี 2558-2563 และปี 2565

