


ภาพถ่ายการปฏิบัติตามมาตรการ



ภาพที่ 2-1 ทัดนี้ยัภาพของโครงการ



ภาพที่ 2-2 ภาพเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำป้อม และบริการภายในโครงการ





ภาพที่ 2-3 กล้องวงจรปิดภายในพื้นที่โครงการ





ภาพที่ 2-4 ภาพป้ายผังชี้ทางหนีไฟภายในอาคาร





ภาพที่ 2-5 หัวรับน้ำดับเพลิง



ภาพที่ 2-6 ภาพร่างระบายน้ำของโครงการ




ภาพที่ 2-7 ภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการ



ภาพที่ 2-8 ภาพพื้นที่จอดรถของโครงการ




ภาพที่ 2-9 ภาพเจ้าหน้าที่นิติรับเรื่องร้องเรียน 24 ชั่วโมง




ภาพที่ 2-10 ภาพเจ้าหน้าที่แม่บ้านทำความสะอาดห้องพักรับและพื้นที่ส่วนกลาง




ภาพที่ 2-11 ภาพเจ้าหน้าที่เขตเข้าเก็บขยะออกจากโครงการ




ภาพที่ 2-12 ภาพการประชาสัมพันธ์ภายในโครงการ




ภาพที่ 2-13 ภาพการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย




ภาพที่ 2-14 ภาพการบำรุงรักษาระบบประปาและล้างถังเก็บน้ำประจําปี



ภาพที่ 2-15 ภาพการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ




ภาพที่ 2-16 ภาพบำรุงรักษาระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ และระบบดับเพลิง



ภาพที่ 2-17 ภาพการล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำประจําปี



ภาพที่ 2-18 ภาพการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า




ภาพที่ 2-19 ภาพการดูแลรักษาระบบ CCTV



ภาพที่ 2-20 ภาพการดูแลรักษาระบบเข้า-ออกภายในโครงการ และอาคาร



ภาพที่ 2-21 ภาพเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ



ภาพที่ 2-22 ภาพเจ้าหน้าที่ประจำอาคารดูแลรักษาระบบระบายน้ำ



ภาพที่ 2-23 ป้ายจุดรวมพลภายในโครงการ