

## บทที่

2

ผลการปฏิบัติตาม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



## บทที่ 2


### ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รฟม. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการระบบขับเคลื่อนมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท (สุขุมวิท 81-สำโรง) และโครงการระบบขับเคลื่อนมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท (สำโรง-สมุทรปราการ) ในระยะดำเนินการ (เฉพาะพื้นที่ค้านจอดรถในความรับผิดชอบของ รฟม.) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2565 ในด้านต่างๆ ดังนี้

- 1) เสียง
- 2) เศรษฐกิจ-สังคม
- 3) สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

#### 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการดำเนินการตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการระบบขับเคลื่อนมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท (สุขุมวิท 81-สำโรง) และโครงการระบบขับเคลื่อนมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท (สำโรง-สมุทรปราการ) ในระยะดำเนินการ (เฉพาะพื้นที่ค้านจอดรถในความรับผิดชอบของ รฟม.) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2565 พบร่วม รฟม. ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างครบถ้วนรายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 2-1 และตารางที่ 2-1



รูปที่ 2-1 พื้นที่ที่ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลีนแวดล้อม  
บริเวณสถานจอดรถ (สถานีเคหะสุบุตรปราการ)



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	มาตรการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม	บัญชี คู่มือและมาตรฐานด้านสุขาภิบาล	รูปแบบเอกสาร อ้างอิง
1. เศรษฐฯ	- บ่อกุ้งรักษา แต่ละบ่อต้องมีน้ำหยอดหนี้ที่ต้องเป็นไป บริเวณทรายภายใน คุณภาพของบ่อกุ้ง และสามารถจัดซื้อตั้งแต่ปีหนึ่ง ถึงปีต่อไปได้ทุกปี สำหรับบ่อกุ้งที่มีคุณภาพดีที่สุดในประเทศไทย ทั่วประเทศ	- รพม. ดำเนินการปลูก แต่ละบ่อต้องมีไม้ในบ่อกุ้งเพื่อต้านทานด้วย ขยะ គานการ โดยมีการติดตั้งระบบบ่อตันไม้ (Wetinkler) พร้อมทางเดินให้มีการสกัดหินทรายที่บ่อกุ้งและท่อระบายน้ำทราย	- รบพท 2-2 - รบพท 2-3
2. เมืองศรีราชา ชลบุรี	- จัดให้มีการรักษาความสะอาดอย่างริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสถานที่ตั้งบ่อ และรวมทั้งทางเดินเข้า-ออกจากภาค ธรรมชาติ	- รพม. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดบ่อประปาประจำ บริเวณสถานที่ตั้งบ่อ และทางเดินเข้า-ออกสถานที่ตั้งบ่อและระยะเวลาทำการของสถานที่ตั้งบ่อ (ระหว่างเวลา 6.00 - 24.00 น.) เพื่อรักษาความสะอาดบ่อและตัวบ่อ	- รบพท 2-4
3. สาธารณรัฐอาเซียน-อาชีว-	- ทำความสะอาดบ่อต้องตามมาตรฐานด้านสุขาภิบาล บริเวณสถานที่ตั้งบ่อต้องมีน้ำดีที่สุด ไม่เกิน 5% ของน้ำดีที่ต้องการ และมีค่าคงเหลือต่ำกว่า 5%	- รพม. จัดให้มีห้องซ้อมสำหรับพนักงานของบ่อต้องการ แต่ละบ่อจะมีบริการ โดยผู้ดูแลต้องรับประทานอาหารที่สะอาดเพื่อบำรุงสุขภาพ และประคบร้านให้ห้องซ้อมน้ำดีที่สุด ที่สามารถสับเปลี่ยนบ่อต้องการ ไปกางจัดเป็นประจำๆ รวมถึงจัดตั้งห้องซ้อมที่เพียงพอสำหรับรองรับ จำนวนเสียประทานต่อวัน ที่เกิดขึ้นภายในบ่อต้องการ จด พร้อมทั้ง มีการติดตั้งเครื่องดูดซับน้ำดีที่ห้องซ้อมที่เพียงพอสำหรับรองรับ ไปกางจัดอย่างล้ำสม่ำเสมอ ขนาดบ่อต้องมี ให้จัดตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลรักษา ความสะอาดบ่อให้ดูสะอาด ภายในบ่อต้องการสำนักงานและพื้นที่บ่อต้องการ ให้มีความสะอาดและน้ำดีที่สุด	- กานพนก - รบพท 2-5 - รบพท 2-6 - รบพท 2-7 - รบพท 2-8
บุรีรัมย์	- บริษัทท่องเที่ยวและสันทิศวิถี บุรีรัมย์	- รพม. ดำเนินการติดตั้งห้องน้ำดีที่บ่อต้องการ สำหรับบ่อต้องการที่มีน้ำดีและน้ำเสีย ภายในพื้นที่บ่อต้องการและห้องน้ำดีที่บ่อต้องการ สำหรับบ่อต้องการที่มีน้ำดีและน้ำเสีย	- รบพท 2-9 - รบพท 2-10

บริษัทฯ ได้รับ ใยการคุณภาพสากล ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 สำหรับงานวิเคราะห์และทดสอบทางเคมี ได้รับใย ISO/IEC 17025:2017 สำหรับงานวิเคราะห์และทดสอบทางเคมี ตามมาตรฐาน สำหรับงานวิเคราะห์และทดสอบทางเคมี ได้รับใย DSS



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท (สุขุมวิท 81-สำโรง)  
และโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท (สำโรง-สมุทรปราการ) ในระยะดำเนินการ  
(เฉพาะพื้นที่ค้านจอดรถในความรับผิดชอบของ รฟม.) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2565



รูปที่ 2-2 การบำรุงรักษาต้นไม้บริเวณลานจอดรถ



รูปที่ 2-3 ระบบดน้ำต้นไม้ (Sprinkler)



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท (สุขุมวิท 81-สำโรง)  
และโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท (สำโรง-สมุทรปราการ) ในระยะดำเนินการ  
(เฉพาะพื้นที่ค้านจอดรถในความรับผิดชอบของ รฟม.) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2565



รูปที่ 2-4 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำลานจอดรถ



รูปที่ 2-5 ห้องสุขา



รูปที่ 2-6 ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางทะเลร่วม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการระบบขยะมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท (สุขุมวิท 81-สำโรง)  
และโครงการระบบขยะมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท (สำโรง-สมุทรปราการ) ในระยะดำเนินการ  
(เฉพาะพื้นที่ค่านจอดรถในความรับผิดชอบของ รฟม.) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2565



รูปที่ 2-7 ถังรองรับขยะมูลฝอยบริเวณลานจอดรถ



รูปที่ 2-8 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด



รูปที่ 2-9 โทรทัศน์วงจรปิดภายในพื้นที่ลานจอดรถ



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางทะเลร้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสืบต่อของโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท (สุขุมวิท 81-สำโรง) และโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท (สำโรง-สมุทรปราการ) ในระยะดำเนินการ (เฉพาะพื้นที่ค้านจอดรถในความรับผิดชอบของ รฟม.) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565



รูปที่ 2-10 โทรทัศน์วงจรปิดบริเวณทางเดินเข้า-ออกสถานจอดรถ