

ภาคผนวก ง

เอกสารประกอบรายงาน

14 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงผู้บริหารโครงการ Eight Thonglor Resident (ชื่อเดิม PROJECT THONGLOR)

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สิ่งแนบมาด้วย หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด (อ.ข.๑๓)

ตามที่โครงการ Eight Thonglor Resident (ชื่อเดิมโครงการ PROJECT THONGLOR) เจ้าของโครงการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โดย บริษัท เซ็นจูรี ทเวนตีวัน พรอพเพอร์ตี้ เอ็มส์ จำกัด ตั้งอยู่ 88 ซอย สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ได้รับผลการพิจารณารายงานผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ทส 1009.5/10626 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2550 จัดทำรายงานโดย บริษัท ไท - ไท วิศวกรรม จำกัด ปัจจุบัน บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด เอท ทองหล่อ เรสซิเดนส์เชส

ทางโครงการจึงขอเปลี่ยนเจ้าของโครงการจาก บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โดย บริษัท เซ็นจูรี ทเวนตีวัน พรอพเพอร์ตี้ เอ็มส์ จำกัด เป็น นิติบุคคลอาคารชุด เอท ทองหล่อ เรสซิเดนส์เชส รายละเอียดตามเอกสารแนบ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายปมูข ศิริรังกุล)

ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด เอท ทองหล่อ เรสซิเดนส์เชส



(อ.พ.๑๓)

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง

วันที่..... 2เดือน..... มิถุนายน.....พ.ศ..... 2553.....

หนังสือสำคัญฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดตาม
พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ทะเบียนเลขที่..... 15/2553.....
เมื่อวันที่..... 2เดือน..... มิถุนายน.....พ.ศ..... 2553..... โดยมีรายการดังนี้

๑. ชื่อนิติบุคคลอาคารชุด..... “เอท ทองหล่อ เรสซิเดนส์เซต”.....

๒. มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลางของอาคารชุด “เอท ทองหล่อ เรสซิเดนส์เซต”
ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 และตามข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด “เอท ทองหล่อ เรสซิเดนส์เซต”
.....
.....

๓. ที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ บ้านเลขที่..... 88 หมู่ที่.....
ถนน..... สุขุมวิทตรอก / ซอย สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ตำบล / แขวง..... คลองตันเหนือ
อำเภอ / เขต วัฒนา จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์.....

(ลงชื่อ)



บัตรประจำตัวประชาชน (Thai National ID Card)
 เลขประจำตัวประชาชน 3 5599 00011 66 0
 Identification Number

ชื่อและนามสกุล นาย ปมูช ศิริอังกุล
 Name Mr. Pamook
 Last name Sirankul
 เกิดวันที่ 31 ก.ค. 2513
 Date of Birth 31 Jul. 1970
 ศาสนา พุทธ

หมู่ 619/1 ซอยพิบูลย์รักษ์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
 9 ม.ค. 2563
 Valid until 09 Jan. 2020 (นายปมูช ศิริอังกุล)
 Date of Expiry 09 Jan. 2020 (Date of Expiry)
 1016-04-01000923

รายการเกี่ยวกับบ้านเลขที่ 1017-086494-4 รายการเกี่ยวกับที่ดิน

เลขที่สปรประจำบ้าน 1017-086494-4 ตำบลห้วยขวาง เขตห้วยขวาง

รายการที่อยู่ 619/1 ซอยพิบูลย์รักษ์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ชื่อหมู่บ้าน ชื่อบ้าน ลักษณะบ้าน ตึกเดี่ยว 2 ชั้น

ประเภทบ้าน บ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 18 กรกฎาคม 2546

ลงชื่อ (น.ส.สารภี กองส้ม) นายทะเบียน

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 8 ธันวาคม 2546

เล่มที่ 1 รายการบุคคลในบ้านของเลขที่สปรประจำบ้าน 1017-086494-4 ลำดับที่ 1

ชื่อ นายปมูช ศิริอังกุล สัญชาติ ไทย เพศ ชาย

เลขประจำตัวประชาชน 3-5599-00011-66-0 สถานภาพ เจ้าบ้าน เกิดเมื่อ 31 ก.ค. 2513

บิดาอยู่ใต้อาณัติ ชื่อ วิไลพรพร 3-5599-00011-64-3 สัญชาติ ไทย

บิดาอยู่ใต้อาณัติ ชื่อ ประวัติ 3-5506-00026-40-0 สัญชาติ ไทย

มาจากฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร

เข้ามาอยู่ในบ้านนี้เมื่อ 8 ก.ค. 2546 (น.ส.สารภี กองส้ม) นายทะเบียน

.. ไปที่ นายทะเบียน

รายการจดทะเบียนแต่งตั้ง / เปลี่ยนแปลงกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด และเปลี่ยนแปลงผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด

ลำดับ ที่	ประเภท	อาคารชุด		นิติบุคคลอาคารชุด		ชื่อผู้พ้นจากตำแหน่ง	ชื่อผู้ได้รับแต่งตั้งใหม่	พนักงานเจ้าหน้าที่ จดทะเบียน วัน เดือน ปี
		ชื่อ	ทะเบียน เลขที่	ชื่อ	ทะเบียน เลขที่			
๓๐	เปลี่ยนแปลงกรรมการ ผู้ดูแลอาคารชุด	เทอล่า ทองหล่อ	๑/๒๕๖๒	เทอล่า ทองหล่อ	๑/๒๕๖๒		๑. นายพิทักษ์ เปลี่ยนผู้ถือหุ้น ๒. บริษัทฯ ออริเจน เดเวลอปเม้นท์ จำกัด ได้ขอยกเลิก กักโหม่งส์ ผู้ดูแลอาคารชุด	๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๕
๓๑	เปลี่ยนแปลงผู้จัดการ นิติบุคคลอาคารชุด	เอก ทองหล่อ เสกชัยสิทธิ์	๑๒/๒๕๕๓	เอก ทองหล่อ เสกชัยสิทธิ์	๑๕/๒๕๕๓		นายพงษ์ ศิริธำ เกษมกิจ	๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๕

สำเนาถูกต้อง
(นางฉัตรพร หวังรุ่งนวล)
นักวิชาการที่ดูแลอาคารชุด

๓๐ พ.ค. ๒๕๖๕



(อ.ร.๑๓)

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง

วันที่..... 2เดือน..... มิถุนายน..... พ.ศ. 2553

หนังสือสำคัญฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดตาม
พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ทะเบียนเลขที่..... 15/2553
เมื่อวันที่..... 2เดือน..... มิถุนายน..... พ.ศ. 2553 โดยมีรายการดังนี้

๑. ชื่อนิติบุคคลอาคารชุด..... “เอท ทองหล่อ เรสซิเดนส์เซส”

๒. มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลางของอาคารชุด “เอท ทองหล่อ เรสซิเดนส์เซส”
ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 และตามข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด “เอท ทองหล่อ เรสซิเดนส์เซส”
.....
.....

๓. ที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ บ้านเลขที่..... 88 หมู่ที่.....
ถนน..... สุขุมวิท ตรอก / ซอย..... สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ตำบล / แขวง..... คลองตันเหนือ
อำเภอ / เขต..... วัฒนา จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์..... -

(ลงชื่อ)



แบบที่ ๑

วันที่ ๗ พ.ค. ๒๕๔๘
ลงลายมือชื่อ

(นายวิชัย ลิ้มสกุล)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เจ้าพนักงานควบคุมอาคาร
กรุงเทพมหานคร
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร



อาคารสำนักงานหรือที่พัก
อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร

ใบอนุญาตเดิมเลขที่ 1249/2534

ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2534

ต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่ 4 เลขที่ ก.18/2547

ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2547

002570

กรณียื่นต่ออายุ

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร คัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร อาคารพาณิชย์

เลขที่ ๒.21 / 2548

อาคารพาณิชย์ความเค้นการให้ ตามมาตรา ๖
อนุญาตให้ บริษัท อาร์เอสเรียลเอสเทท จำกัด โดย นางรจนา หงส์คารมกิจ เจ้าของอาคาร

อยู่บ้านเลขที่ 470 ตรอก/ซอย - ถนน รัชดาภิเษก หมู่ที่ -

ตำบล/แขวง หัวขวาง อำเภอ/เขต หัวขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ข้อ ๑ ทำการ คัดแปลงอาคาร

ที่บ้านเลขที่ - ตรอก/ซอย สุขุมวิท 55 ถนน สุขุมวิท หมู่ที่ -

แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร

ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.๓ เลขที่/ส.ค.๑ เลขที่ 33493, 33494, 33495, 33496, 33497, 8752

เป็นพื้นที่ของ นายสาโรช หงส์คารมกิจ, นางรจนา หงส์คารมกิจ

ข้อ ๒ เป็นอาคาร

ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น

พาณิชย์-สำนักงาน-จัดรถยนต์

(๑) ชนิด ตึก 33 ชั้น จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็น ลานจอดรถ (100 คัน) -

พื้นที่/ความยาว 75,597.00 ม.2 ที่จอดรถ ที่ล้นรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน 470 คัน

พื้นที่ (ส่วนคัดแปลง 27,625.00 ม.2) หมายเหตุ การโอนใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

พื้นที่ - ตารางเมตร ไม่ใช้การโอนกรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

(๒) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น -

พื้นที่/ความยาว - ที่จอดรถ ที่ล้นรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

พื้นที่ - ตารางเมตร

(๓) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น -

พื้นที่/ความยาว - ที่จอดรถ ที่ล้นรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

พื้นที่ - ตารางเมตร

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 10,000 บาท

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 10,000 บาท

เลขที่ / ที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้ รวม 10,000 บาท

ข้อ ๓ โดยมี นายสุกัญญา ยงสุวรรณกุล สย. 4885, นายพจน์ สุยะสิทธิ์ สย. 1701 เป็นผู้ควบคุมงาน

ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อต่อไปนี้ นายพจน์ สุยะสิทธิ์ สย. 1674

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎ

กระทรวงและหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๔ (๑๑) มาตรา ๔ หรือมาตรา ๑๐ แห่ง

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ นายสันติ วุฒินันท์ สย. 625, นายพรศักดิ์ ภู่วิจิตกุล สย. 6528

(๒) ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตฉบับนี้

ใบอนุญาตฉบับนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548

ออกให้

ในวันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548

(นายสามารถ ราชพลสิทธิ์)


(นายสามารถ ราชพลสิทธิ์)

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

๗.๕. 2548



ขอเปิดใช้อาคารเป็นส่วนๆ ดังนี้

การ ระเบียบควบคุมการใช้ ตาม ตรา ๓๒

ส่วนที่ ๒ ขอเปิดการใช้อาคารตั้งแต่พื้นที่ชั้นที่ ๘ ถึงพื้นที่ชั้นที่ ๑๕ และ

รื้อถอนอาคาร

แบบ อ. ๖

ห้องเครื่องลิฟท์พื้นที่ ๑๖

ส่วนที่ ๓ ขอเปิดใช้อาคารตั้งแต่พื้นที่ชั้นที่ ๑๖ ถึงพื้นที่



อาคารพาณิชย์

๑๑๑3๐๐

ค่าเดือน

ชั้นที่ ๓๓ และหลังคาบริเวณหน้าโพรง

อากาศและส่วนที่เหลือทั้งหมด เมื่อการก่อสร้าง

เสร็จสมบูรณ์

ให้จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบใหญ่ของอาคาร ตามกฎกระทรวงฯ

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๘ ภายใน ๓๐ วัน

ก่อนใบรับรองการก่อสร้างอาคารจะมีระยะเวลาครบ ๑ ปี

ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่ ๑๔ / ๑๑๑๓๓ นายพิชิต อัคราภิษฐ์
โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โดย-

ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่า กองทุนรวมชีวิต แอสเสท (กองทุน)- เจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร

อาคารคอมเพล็กซ์ ทาวเวอร์เซ็น จี และ ๒๑-๒๓

อยู่บ้านเลขที่ ๑๙๙ / ตรอก/ซอย ถนน รัชดาภิเษก หมู่ที่ -

ตำบล แขวง คลองเตย อำเภอ/เขต คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ได้ทำการ ตัดแปลง อาคาร เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตให้โดยกฎหมาย

เลขที่ ๖๔๙ / ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

(แบบ กทม. ๖ เล่มที่ ๑๑๐/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๐)

ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ จำหน่ายงานท้องถิ่นจึงออกใบรับรองให้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เป็นอาคาร ชั้นใต้ดิน ๒ ชั้น (ขอเปิดใช้อาคารส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓)

(๑) ชนิด ตึก ๓๓ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารชุดอาศัย (๒๘๘ ห้อง)-

โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๔๓๙ คัน สำนักงาน (๒ ห้อง)-พาณิชย์ (๔๓ ห้อง)-

(๒) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น -

โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

(๓) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น -

โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

ที่บ้านเลขที่ - ตรอก/ซอย สุขุมวิท ๕๕ ถนน สุขุมวิท

หมู่ที่ - ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร

กองทุนรวมชีวิต แอสเสท (กองทุน) โดย บริษัท กองทุนรวมชีวิต แอสเสท (กองทุน) โดย บริษัท-

โดย หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด เป็นเจ้าของอาคาร และ หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด

(มหาชน) โดย นายพิชิต อัคราภิษฐ์ (มหาชน) โดย นายพิชิต อัคราภิษฐ์

เป็นผู้ครอบครองอาคาร อยู่ในที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่ น.ส. ๓ เลขที่ ส.ค. ๑ เลขที่ ๓๓๔๙๓, ๓๓๔๙๔, ๓๓๔๙๕, ๓๓๔๙๖,

๓๓๔๙๗, ๓๓๔๙๘, ๓๓๔๙๙, ๓๓๕๐๐, ๓๓๕๐๑, ๓๓๕๐๒, ๓๓๕๐๓, ๓๓๕๐๔, ๓๓๕๐๕, ๓๓๕๐๖, ๓๓๕๐๗, ๓๓๕๐๘, ๓๓๕๐๙, ๓๓๕๑๐,

๓๓๕๑๑, ๓๓๕๑๒, ๓๓๕๑๓, ๓๓๕๑๔, ๓๓๕๑๕, ๓๓๕๑๖, ๓๓๕๑๗, ๓๓๕๑๘, ๓๓๕๑๙, ๓๓๕๒๐, ๓๓๕๒๑, ๓๓๕๒๒, ๓๓๕๒๓, ๓๓๕๒๔, ๓๓๕๒๕, ๓๓๕๒๖, ๓๓๕๒๗, ๓๓๕๒๘, ๓๓๕๒๙, ๓๓๕๓๐,

๓๓๕๓๑, ๓๓๕๓๒, ๓๓๕๓๓, ๓๓๕๓๔, ๓๓๕๓๕, ๓๓๕๓๖, ๓๓๕๓๗, ๓๓๕๓๘, ๓๓๕๓๙, ๓๓๕๔๐, ๓๓๕๔๑, ๓๓๕๔๒, ๓๓๕๔๓, ๓๓๕๔๔, ๓๓๕๔๕, ๓๓๕๔๖, ๓๓๕๔๗, ๓๓๕๔๘, ๓๓๕๔๙, ๓๓๕๕๐,

๓๓๕๕๑, ๓๓๕๕๒, ๓๓๕๕๓, ๓๓๕๕๔, ๓๓๕๕๕, ๓๓๕๕๖, ๓๓๕๕๗, ๓๓๕๕๘, ๓๓๕๕๙, ๓๓๕๖๐, ๓๓๕๖๑, ๓๓๕๖๒, ๓๓๕๖๓, ๓๓๕๖๔, ๓๓๕๖๕, ๓๓๕๖๖, ๓๓๕๖๗, ๓๓๕๖๘, ๓๓๕๖๙, ๓๓๕๗๐,

๓๓๕๗๑, ๓๓๕๗๒, ๓๓๕๗๓, ๓๓๕๗๔, ๓๓๕๗๕, ๓๓๕๗๖, ๓๓๕๗๗, ๓๓๕๗๘, ๓๓๕๗๙, ๓๓๕๘๐, ๓๓๕๘๑, ๓๓๕๘๒, ๓๓๕๘๓, ๓๓๕๘๔, ๓๓๕๘๕, ๓๓๕๘๖, ๓๓๕๘๗, ๓๓๕๘๘, ๓๓๕๘๙, ๓๓๕๙๐,

๓๓๕๙๑, ๓๓๕๙๒, ๓๓๕๙๓, ๓๓๕๙๔, ๓๓๕๙๕, ๓๓๕๙๖, ๓๓๕๙๗, ๓๓๕๙๘, ๓๓๕๙๙, ๓๓๖๐๐, ๓๓๖๐๑, ๓๓๖๐๒, ๓๓๖๐๓, ๓๓๖๐๔, ๓๓๖๐๕, ๓๓๖๐๖, ๓๓๖๐๗, ๓๓๖๐๘, ๓๓๖๐๙, ๓๓๖๑๐,

๓๓๖๑๑, ๓๓๖๑๒, ๓๓๖๑๓, ๓๓๖๑๔, ๓๓๖๑๕, ๓๓๖๑๖, ๓๓๖๑๗, ๓๓๖๑๘, ๓๓๖๑๙, ๓๓๖๒๐, ๓๓๖๒๑, ๓๓๖๒๒, ๓๓๖๒๓, ๓๓๖๒๔, ๓๓๖๒๕, ๓๓๖๒๖, ๓๓๖๒๗, ๓๓๖๒๘, ๓๓๖๒๙, ๓๓๖๓๐,

๓๓๖๓๑, ๓๓๖๓๒, ๓๓๖๓๓, ๓๓๖๓๔, ๓๓๖๓๕, ๓๓๖๓๖, ๓๓๖๓๗, ๓๓๖๓๘, ๓๓๖๓๙, ๓๓๖๔๐, ๓๓๖๔๑, ๓๓๖๔๒, ๓๓๖๔๓, ๓๓๖๔๔, ๓๓๖๔๕, ๓๓๖๔๖, ๓๓๖๔๗, ๓๓๖๔๘, ๓๓๖๔๙, ๓๓๖๕๐,

๓๓๖๕๑, ๓๓๖๕๒, ๓๓๖๕๓, ๓๓๖๕๔, ๓๓๖๕๕, ๓๓๖๕๖, ๓๓๖๕๗, ๓๓๖๕๘, ๓๓๖๕๙, ๓๓๖๖๐, ๓๓๖๖๑, ๓๓๖๖๒, ๓๓๖๖๓, ๓๓๖๖๔, ๓๓๖๖๕, ๓๓๖๖๖, ๓๓๖๖๗, ๓๓๖๖๘, ๓๓๖๖๙, ๓๓๖๗๐,

๓๓๖๗๑, ๓๓๖๗๒, ๓๓๖๗๓, ๓๓๖๗๔, ๓๓๖๗๕, ๓๓๖๗๖, ๓๓๖๗๗, ๓๓๖๗๘, ๓๓๖๗๙, ๓๓๖๘๐, ๓๓๖๘๑, ๓๓๖๘๒, ๓๓๖๘๓, ๓๓๖๘๔, ๓๓๖๘๕, ๓๓๖๘๖, ๓๓๖๘๗, ๓๓๖๘๘, ๓๓๖๘๙, ๓๓๖๙๐,

๓๓๖๙๑, ๓๓๖๙๒, ๓๓๖๙๓, ๓๓๖๙๔, ๓๓๖๙๕, ๓๓๖๙๖, ๓๓๖๙๗, ๓๓๖๙๘, ๓๓๖๙๙, ๓๓๗๐๐, ๓๓๗๐๑, ๓๓๗๐๒, ๓๓๗๐๓, ๓๓๗๐๔, ๓๓๗๐๕, ๓๓๗๐๖, ๓๓๗๐๗, ๓๓๗๐๘, ๓๓๗๐๙, ๓๓๗๑๐,

๓๓๗๑๑, ๓๓๗๑๒, ๓๓๗๑๓, ๓๓๗๑๔, ๓๓๗๑๕, ๓๓๗๑๖, ๓๓๗๑๗, ๓๓๗๑๘, ๓๓๗๑๙, ๓๓๗๒๐, ๓๓๗๒๑, ๓๓๗๒๒, ๓๓๗๒๓, ๓๓๗๒๔, ๓๓๗๒๕, ๓๓๗๒๖, ๓๓๗๒๗, ๓๓๗๒๘, ๓๓๗๒๙, ๓๓๗๓๐,

๓๓๗๓๑, ๓๓๗๓๒, ๓๓๗๓๓, ๓๓๗๓๔, ๓๓๗๓๕, ๓๓๗๓๖, ๓๓๗๓๗, ๓๓๗๓๘, ๓๓๗๓๙, ๓๓๗๔๐, ๓๓๗๔๑, ๓๓๗๔๒, ๓๓๗๔๓, ๓๓๗๔๔, ๓๓๗๔๕, ๓๓๗๔๖, ๓๓๗๔๗, ๓๓๗๔๘, ๓๓๗๔๙, ๓๓๗๕๐,

๓๓๗๕๑, ๓๓๗๕๒, ๓๓๗๕๓, ๓๓๗๕๔, ๓๓๗๕๕, ๓๓๗๕๖, ๓๓๗๕๗, ๓๓๗๕๘, ๓๓๗๕๙, ๓๓๗๖๐, ๓๓๗๖๑, ๓๓๗๖๒, ๓๓๗๖๓, ๓๓๗๖๔, ๓๓๗๖๕, ๓๓๗๖๖, ๓๓๗๖๗, ๓๓๗๖๘, ๓๓๗๖๙, ๓๓๗๗๐,

๓๓๗๗๑, ๓๓๗๗๒, ๓๓๗๗๓, ๓๓๗๗๔, ๓๓๗๗๕, ๓๓๗๗๖, ๓๓๗๗๗, ๓๓๗๗๘, ๓๓๗๗๙, ๓๓๗๘๐, ๓๓๗๘๑, ๓๓๗๘๒, ๓๓๗๘๓, ๓๓๗๘๔, ๓๓๗๘๕, ๓๓๗๘๖, ๓๓๗๘๗, ๓๓๗๘๘, ๓๓๗๘๙, ๓๓๗๙๐,

๓๓๗๙๑, ๓๓๗๙๒, ๓๓๗๙๓, ๓๓๗๙๔, ๓๓๗๙๕, ๓๓๗๙๖, ๓๓๗๙๗, ๓๓๗๙๘, ๓๓๗๙๙, ๓๓๘๐๐, ๓๓๘๐๑, ๓๓๘๐๒, ๓๓๘๐๓, ๓๓๘๐๔, ๓๓๘๐๕, ๓๓๘๐๖, ๓๓๘๐๗, ๓๓๘๐๘, ๓๓๘๐๙, ๓๓๘๑๐,

๓๓๘๑๑, ๓๓๘๑๒, ๓๓๘๑๓, ๓๓๘๑๔, ๓๓๘๑๕, ๓๓๘๑๖, ๓๓๘๑๗, ๓๓๘๑๘, ๓๓๘๑๙, ๓๓๘๒๐, ๓๓๘๒๑, ๓๓๘๒๒, ๓๓๘๒๓, ๓๓๘๒๔, ๓๓๘๒๕, ๓๓๘๒๖, ๓๓๘๒๗, ๓๓๘๒๘, ๓๓๘๒๙, ๓๓๘๓๐,

๓๓๘๓๑, ๓๓๘๓๒, ๓๓๘๓๓, ๓๓๘๓๔, ๓๓๘๓๕, ๓๓๘๓๖, ๓๓๘๓๗, ๓๓๘๓๘, ๓๓๘๓๙, ๓๓๘๔๐, ๓๓๘๔๑, ๓๓๘๔๒, ๓๓๘๔๓, ๓๓๘๔๔, ๓๓๘๔๕, ๓๓๘๔๖, ๓๓๘๔๗, ๓๓๘๔๘, ๓๓๘๔๙, ๓๓๘๕๐,

๓๓๘๕๑, ๓๓๘๕๒, ๓๓๘๕๓, ๓๓๘๕๔, ๓๓๘๕๕, ๓๓๘๕๖, ๓๓๘๕๗, ๓๓๘๕๘, ๓๓๘๕๙, ๓๓๘๖๐, ๓๓๘๖๑, ๓๓๘๖๒, ๓๓๘๖๓, ๓๓๘๖๔, ๓๓๘๖๕, ๓๓๘๖๖, ๓๓๘๖๗, ๓๓๘๖๘, ๓๓๘๖๙, ๓๓๘๗๐,

๓๓๘๗๑, ๓๓๘๗๒, ๓๓๘๗๓, ๓๓๘๗๔, ๓๓๘๗๕, ๓๓๘๗๖, ๓๓๘๗๗, ๓๓๘๗๘, ๓๓๘๗๙, ๓๓๘๘๐, ๓๓๘๘๑, ๓๓๘๘๒, ๓๓๘๘๓, ๓๓๘๘๔, ๓๓๘๘๕, ๓๓๘๘๖, ๓๓๘๘๗, ๓๓๘๘๘, ๓๓๘๘๙, ๓๓๘๙๐,

๓๓๘๙๑, ๓๓๘๙๒, ๓๓๘๙๓, ๓๓๘๙๔, ๓๓๘๙๕, ๓๓๘๙๖, ๓๓๘๙๗, ๓๓๘๙๘, ๓๓๘๙๙, ๓๓๙๐๐, ๓๓๙๐๑, ๓๓๙๐๒, ๓๓๙๐๓, ๓๓๙๐๔, ๓๓๙๐๕, ๓๓๙๐๖, ๓๓๙๐๗, ๓๓๙๐๘, ๓๓๙๐๙, ๓๓๙๑๐,

๓๓๙๑๑, ๓๓๙๑๒, ๓๓๙๑๓, ๓๓๙๑๔, ๓๓๙๑๕, ๓๓๙๑๖, ๓๓๙๑๗, ๓๓๙๑๘, ๓๓๙๑๙, ๓๓๙๒๐, ๓๓๙๒๑, ๓๓๙๒๒, ๓๓๙๒๓, ๓๓๙๒๔, ๓๓๙๒๕, ๓๓๙๒๖, ๓๓๙๒๗, ๓๓๙๒๘, ๓๓๙๒๙, ๓๓๙๓๐,


๓๓๙๓๑, ๓๓๙๓๒, ๓๓๙๓๓, ๓๓๙๓๔, ๓๓๙๓๕, ๓๓๙๓๖, ๓๓๙๓๗, ๓๓๙๓๘, ๓๓๙๓๙, ๓๓๙๔๐, ๓๓๙๔๑, ๓๓๙๔๒, ๓๓๙๔๓, ๓๓๙๔๔, ๓๓๙๔๕, ๓๓๙๔๖, ๓๓๙๔๗, ๓๓๙๔๘, ๓๓๙๔๙, ๓๓๙๕๐,

๓๓๙๕๑, ๓๓๙๕๒, ๓๓๙๕๓, ๓๓๙๕๔, ๓๓๙๕๕, ๓๓๙๕๖, ๓๓๙๕๗, ๓๓๙๕๘, ๓๓๙๕๙, ๓๓๙๖๐, ๓๓๙๖๑, ๓๓๙๖๒, ๓๓๙๖๓, ๓๓๙๖๔, ๓๓๙๖๕, ๓๓๙๖๖, ๓๓๙๖๗, ๓๓๙๖๘, ๓๓๙๖๙, ๓๓๙๗๐,

๓๓๙๗๑, ๓๓๙๗๒, ๓๓๙๗๓, ๓๓๙๗๔, ๓๓๙๗๕, ๓๓๙๗๖, ๓๓๙๗๗, ๓๓๙๗๘, ๓๓๙๗๙, ๓๓๙๘๐, ๓๓๙๘๑, ๓๓๙๘๒, ๓๓๙๘๓, ๓๓๙๘๔, ๓๓๙๘๕, ๓๓๙๘๖, ๓๓๙๘๗, ๓๓๙๘๘, ๓๓๙๘๙, ๓๓๙๙๐,

๓๓๙๙๑, ๓๓๙๙๒, ๓๓๙๙๓, ๓๓๙๙๔, ๓๓๙๙๕, ๓๓๙๙๖, ๓๓๙๙๗, ๓๓๙๙๘, ๓๓๙๙๙, ๓๔๐๐๐, ๓๔๐๐๑, ๓๔๐๐๒, ๓๔๐๐๓, ๓๔๐๐๔, ๓๔๐๐๕, ๓๔๐๐๖, ๓๔๐๐๗, ๓๔๐๐๘, ๓๔๐๐๙, ๓๔๐๑๐,

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต




รายการจดทะเบียน

ทะเบียนเลขที่	๑๕ / ๑๕๕๖
ชื่อผู้ปกครอง/บิดา	นายสมคิด ตันงาม
ที่ตั้งบ้านเลขที่	๑๕๕๖ หมู่ ๕ ตำบล...
วัตถุประสงค์	เพื่อจัดการและดูแลบุตรชายที่ป่วยด้วยโรคทางจิตเวช...
ชื่อ กู้ยืม / ผู้รับเงิน	นายสมคิด ตันงาม
วัน เดือน ปี ที่จดทะเบียน	๒๐ พ.ค. ๒๕๕๖

(ลงชื่อ)..... พนักงานเจ้าหน้าที่
(นายสมคิด ตันงาม) ๑๕๕๖

สำเนาถูกต้อง
นายสมคิด ตันงาม



วุฒิบัตรเลขที่สป.ก. (กบ.ก.๒) ร.๔ ๒๕๖๔

กรุงเทพมหานคร

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ดพล.-ร ๒๐๒

ขอรับรองว่า

บริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ จำกัด (นิติบุคคลอาคารชุดเอท ทองหล่อ เรสซิเดนซ์เซส)
ตั้งอยู่เลขที่ ๘๘ ซอยสุขุมวิท ๕๕ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับกรป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕


มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๔๒ คน

เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์)

รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



เลขที่ ๒๕๖๔/๒๕๖๔

รายงานผลการตรวจสอบใหญ่

ตามใบรับรองตรวจสอบประจำปี ครั้งที่ (ล่าสุด)
เลขที่ ๑๑๓๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

แบบ ร.๑
ตามใบรับรองการตรวจสอบใหญ่เลขที่ ๒๓๗๖/๒๕๕๙
ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร.....ชุด.เอท.ของหล่อ.เรสซิเดนส์เชส.....โดย.....บริษัทคฤหาสน์ดุสิต.....
หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....คลองตันเหนือ.....อำเภอ/เขต.....วัฒนา.....จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....เลขที่.....ถนน.....สุขุมวิท.....

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ.....บริษัท.เพอร์ฟอแม้นซ์.....นิวอิง.เซอร์วิส จำกัด.....เลขทะเบียน.....
น.๐๐๘๘๔/๒๕๕๐.....ออกให้ ณ วันที่.....๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔.....แล้วเห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

คำเตือน

- ใบรับรองฉบับนี้เป็นการรับรองเฉพาะผลการตรวจสอบอาคาร มิได้เป็นการรับรองความถูกต้องการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคารแต่อย่างใด
- ให้จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคารภายใน ๓๐ วัน ก่อนได้รับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑) จะมี ระยะเวลาครบ ๑ ปี

ออกให้ ณ วันที่.....เดือน.....ปี.....
๒๕ ๖๔ ๒๕๖๔ พ.ศ.....

นายไพฑูริ ชื่นแก้ว

ผู้อำนวยการส่วนกลางโยธา

ตำแหน่ง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เจ้าพนักงานท้องถิ่น



PREVENTIVE MAINTENANCE FOR Eight Thonglor Residence												
ITEM	DATE	ชื่อเครื่องจักร	ชั้น	บริเวณ	รหัสเครื่องจักร	TASKS	COMPLAINTS		SERVICE BY	RESOULT		Remark
		(Equipment Desc)					FLOOR	(Location)		(Equipment No.)	START	
FIRE PROTECTION SYSTEM = 148 ITEM												
1	10/5/2565	Fire Hose Cabinet	4	ลานจอดรถ	FHC-4-01	M	8.00	17.00	P	/		
2	10/5/2565	Fire Hose Cabinet	5	ลานจอดรถ	FHC-5-01	M	8.00	17.00	P	/		
3	10/5/2565	Fire Hose Cabinet	6	ลานจอดรถ	FHC-6-01	M	8.00	17.00	P	/		
4	10/5/2565	Fire Hose Cabinet	7	ลานจอดรถ	FHC-7-01	M	8.00	17.00	P	/		
5	10/5/2565	Fire Hose Cabinet	L1	หน้า Lift No-9	FHC-L1-03	M	8.00	17.00	P	/		
6	10/5/2565	Fire Hose Cabinet	L1	หน้าControl Room	FHC-L1-04	M	8.00	17.00	P	/		
7	10/5/2565	Fire Hose Cabinet	B1	หน้า Lift No-9	FHC-B1-03	M	8.00	17.00	P	/		
8	10/5/2565	Fire Hose Cabinet	B1	หน้าห้องน้ำคนพิการ	FHC-B1-04	M	8.00	17.00	P	/		
9	10/5/2565	Fire Hose Cabinet	B2	หน้าประตู ST-3	FHC-B2-01	M	8.00	17.00	P	/		
10	10/5/2565	Fire Hose Cabinet	B2	ลานจอดรถ	FHC-B2-02	M	8.00	17.00	P	/		
11	10/5/2565	Fire Hose Cabinet	B2	ลานจอดรถ	FHC-B2-03	M	8.00	17.00	P	/		
12	10/5/2565	Fire Hose Cabinet	B2	ลานจอดรถ	FHC-B2-04	M	8.00	17.00	P	/		
13	10/5/2565	Fire Hose Cabinet	4	หน้าประตู ST-3	FHC-4-01	M	8.00	17.00	P	/		
14	10/5/2565	Fire Hose Cabinet	5	หน้าประตู ST-3	FHC-5-01	M	8.00	17.00	P	/		
15	10/5/2565	Fire Hose Cabinet	6	หน้าประตู ST-3	FHC-6-01	M	8.00	17.00	P	/		
16	10/5/2565	Fire Hose Cabinet	7	หน้าประตู ST-3	FHC-7-01	M	8.00	17.00	P	/		
17	10/5/2565	Fire Hose Cabinet	LG	ลิฟท์ชั้นของโรงแรม	FHC-LG-01	M	8.00	17.00	P	/		
18	10/5/2565	Fire Hose Cabinet	G	ลิฟท์ชั้นของโรงแรม	FHC-G-01	M	8.00	17.00	P	/		
19	10/5/2565	Fire Hose Cabinet	2	ลิฟท์ชั้นของโรงแรม	FHC-2-01	M	8.00	17.00	P	/		
20	10/5/2565	Fire Hose Cabinet	3	ลิฟท์ชั้นของโรงแรม	FHC-3-01	M	8.00	17.00	P	/		
21	10/5/2565	Fire Hose Cabinet	4	ลิฟท์ชั้นของโรงแรม	FHC-4-01	M	8.00	17.00	P	/		
22	10/5/2565	Fire Hose Cabinet	5	ลิฟท์ชั้นของโรงแรม	FHC-5-01	M	8.00	17.00	P	/		
23	10/5/2565	Fire Hose Cabinet	6	ลิฟท์ชั้นของโรงแรม	FHC-6-01	M	8.00	17.00	P	/		
24	10/5/2565	Fire Hose Cabinet	7	ลิฟท์ชั้นของโรงแรม	FHC-7-01	M	8.00	17.00	P	/		
25	10/5/2565	Fire Hose Cabinet	8	ลิฟท์ชั้นของโรงแรม	FHC-8-01	M	8.00	17.00	P	/		
26	10/5/2565	Fire Hose Cabinet	9	ลิฟท์ชั้นของโรงแรม	FHC-9-01	M	8.00	17.00	P	/		
27	10/5/2565	Fire Hose Cabinet	10	ลิฟท์ชั้นของโรงแรม	FHC-10-01	M	8.00	17.00	P	/		
28	10/5/2565	Fire Hose Cabinet	11	ลิฟท์ชั้นของโรงแรม	FHC-11-01	M	8.00	17.00	P	/		
29	10/5/2565	Fire Hose Cabinet	12	ลิฟท์ชั้นของโรงแรม	FHC-12-01	M	8.00	17.00	P	/		
30	10/5/2565	Fire Hose Cabinet	13	ลิฟท์ชั้นของโรงแรม	FHC-13-01	M	8.00	17.00	P	/		
31	10/5/2565	Fire Hose Cabinet	14	ลิฟท์ชั้นของโรงแรม	FHC-14-01	M	8.00	17.00	P	/		
32	10/5/2565	Fire Hose Cabinet	15	Lift Service โรงแรม	FHC-15-01	M	8.00	17.00	P	/		
33	10/5/2565	Fire Hose Cabinet	16	หน้าห้องเครื่องลิฟท์	FHC-16-01	M	8.00	17.00	P	/		
34	10/5/2565	Fire Hose Cabinet	B1	หน้าประตู ST-2	FHC-B-01	M	8.00	17.00	P	/		
35	10/5/2565	Fire Hose Cabinet	LG	หน้าประตู ST-2	FHC-LG-01	M	8.00	17.00	P	/		
36	10/5/2565	Fire Hose Cabinet	G	หน้าลิฟท์ Service	FHC-G-01	M	8.00	17.00	P	/		
37	10/5/2565	Fire Hose Cabinet	2	บันไดหนีไฟ ST-2	FHC-2-01	M	8.00	17.00	P	/		
38	10/5/2565	Fire Hose Cabinet	3	บันไดหนีไฟ ST-2	FHC-3-01	M	8.00	17.00	P	/		
39	10/5/2565	Fire Hose Cabinet	4	บันไดหนีไฟ ST-2	FHC-4-01	M	8.00	17.00	P	/		
40	10/5/2565	Fire Hose Cabinet	5	หน้าลิฟท์ Service	FHC-5-01	M	8.00	17.00	P	/		
41	10/5/2565	Fire Hose Cabinet	6	หน้าลิฟท์ Service	FHC-6-01	M	8.00	17.00	P	/		
42	10/5/2565	Fire Hose Cabinet	7	หน้าลิฟท์ Service	FHC-7-01	M	8.00	17.00	P	/		
43	10/5/2565	Fire Hose Cabinet	8	หน้าลิฟท์ Service	FHC-8-01	M	8.00	17.00	P	/		
44	10/5/2565	Fire Hose Cabinet	9	หน้าลิฟท์ Service	FHC-9-01	M	8.00	17.00	P	/		
45	10/5/2565	Fire Hose Cabinet	10	หน้าลิฟท์ Service	FHC-10-01	M	8.00	17.00	P	/		
46	10/5/2565	Fire Hose Cabinet	11	หน้าลิฟท์ Service	FHC-11-01	M	8.00	17.00	P	/		
47	10/5/2565	Fire Hose Cabinet	12	หน้าลิฟท์ Service	FHC-12-01	M	8.00	17.00	P	/		
48	10/5/2565	Fire Hose Cabinet	13	หน้าลิฟท์ Service	FHC-13-01	M	8.00	17.00	P	/		
49	10/5/2565	Fire Hose Cabinet	14	หน้าลิฟท์ Service	FHC-14-01	M	8.00	17.00	P	/		
50	10/5/2565	Fire Hose Cabinet	15	หน้าลิฟท์ Service	FHC-15-01	M	8.00	17.00	P	/		

PREVENTIVE MAINTENANCE FOR Eight Thonglor Residence

ITEM	DATE	ชื่อเครื่องจักร	ชั้น	บริเวณ	รหัสเครื่องจักร	TASKS	COMPLAINTS		SERVICE BY	RESULT		Remark
		(Equipment Desc)					START	FINIS		YES	NO	
51	10/5/2565	Fire Hose Cabinet	16	หน้าลิฟท์ Service	FHC-16-01	M	8.00	17.00	OK	/		
52	10/5/2565	Fire Hose Cabinet	17	หน้าลิฟท์ Service	FHC-17-01	M	8.00	17.00	OK	/		
53	10/5/2565	Fire Hose Cabinet	18	หน้าลิฟท์ Service	FHC-18-01	M	8.00	17.00	OK	/		
54	10/5/2565	Fire Hose Cabinet	19	หน้าลิฟท์ Service	FHC-19-01	M	8.00	17.00	OK	/		
55	10/5/2565	Fire Hose Cabinet	20	หน้าลิฟท์ Service	FHC-20-01	M	8.00	17.00	OK	/		
56	10/5/2565	Fire Hose Cabinet	21	หน้าลิฟท์ Service	FHC-21-01	M	8.00	17.00	OK	/		
57	10/5/2565	Fire Hose Cabinet	22	หน้าลิฟท์ Service	FHC-22-01	M	8.00	17.00	OK	/		
58	10/5/2565	Fire Hose Cabinet	23	หน้าลิฟท์ Service	FHC-23-01	M	8.00	17.00	OK	/		
59	10/5/2565	Fire Hose Cabinet	24	หน้าลิฟท์ Service	FHC-24-01	M	8.00	17.00	OK	/		
60	10/5/2565	Fire Hose Cabinet	25	หน้าลิฟท์ Service	FHC-25-01	M	8.00	17.00	OK	/		
61	10/5/2565	Fire Hose Cabinet	26	หน้าลิฟท์ Service	FHC-26-01	M	8.00	17.00	OK	/		
62	10/5/2565	Fire Hose Cabinet	27	หน้าลิฟท์ Service	FHC-27-01	M	8.00	17.00	OK	/		
63	10/5/2565	Fire Hose Cabinet	28	หน้าลิฟท์ Service	FHC-28-01	M	8.00	17.00	OK	/		
64	10/5/2565	Fire Hose Cabinet	29	หน้าลิฟท์ Service	FHC-29-01	M	8.00	17.00	OK	/		
65	10/5/2565	Fire Hose Cabinet	30	หน้าลิฟท์ Service	FHC-30-01	M	8.00	17.00	OK	/		
66	10/5/2565	Fire Hose Cabinet	31	หน้าลิฟท์ Service	FHC-31-01	M	8.00	17.00	OK	/		
67	10/5/2565	Fire Hose Cabinet	32	หน้าลิฟท์ Service	FHC-32-01	M	8.00	17.00	OK	/		
68	10/5/2565	Fire Hose Cabinet	33	หน้าลิฟท์ Service	FHC-33-01	M	8.00	17.00	OK	/		
69	10/5/2565	Fire Extinguisher	34	LIFT ROOM	FEX-34-01	M	8.00	17.00	P	/		
70	10/5/2565	Fire Extinguisher	6	ELECTRIC ROOM	FEX-6-01	M	8.00	17.00	P	/		
71	10/5/2565	Fire Extinguisher	6	LIFT ROOM	FEX-6-02	M	8.00	17.00	P	/		
72	10/5/2565	Fire Extinguisher	6	LIFT ROOM	FEX-6-03	M	8.00	17.00	P	/		
73	10/5/2565	Fire Extinguisher	5	LIFT ROOM	FEX-5-01	M	8.00	17.00	P	/		
74	10/5/2565	Fire Extinguisher	5	LIFT ROOM	FEX-5-02	M	8.00	17.00	P	/		
75	10/5/2565	Fire Extinguisher	4	GEN ROOM	FEX-4-01	M	8.00	17.00	P	/		
76	10/5/2565	Fire Extinguisher	4	Chiller Room	FEX-4-02	M	8.00	17.00	P	/		
77	10/5/2565	Fire Extinguisher	4	ELECTRIC ROOM	FEX-4-03	M	8.00	17.00	P	/		
78	10/5/2565	Fire Extinguisher	G	CONTROL ROOM	FEX-G-01	M	8.00	17.00	P	/		
79	10/5/2565	Fire Extinguisher	G	CONTROL ROOM	FEX-G-02	M	8.00	17.00	P	/		
80	10/5/2565	Fire Extinguisher	B2	PUMP ROOM	FEX-B2-01	M	8.00	17.00	P	/		
81	10/5/2565	Fire Extinguisher	B2	AIR BLOWER ROOM	FEX-B2-02	M	8.00	17.00	P	/		
82	10/5/2565	Fire Extinguisher	L1	หน้าลิฟท์ No-9	FEX-L1-03	M	8.00	17.00	P	/		
83	10/5/2565	Fire Extinguisher	L1	หน้า Control Room	FEX-L1-04	M	8.00	17.00	P	/		
84	10/5/2565	Fire Extinguisher	B1	หน้าลิฟท์ No-9	FEX-B1-03	M	8.00	17.00	P	/		
85	10/5/2565	Fire Extinguisher	B1	หน้าห้องน้ำคนพิการ	FEX-B1-04	M	8.00	17.00	P	/		
86	10/5/2565	Fire Extinguisher	B2	ลานจอดรถ	FEX-B2-02	M	8.00	17.00	P	/		
87	10/5/2565	Fire Extinguisher	B2	ลานจอดรถ	FEX-B2-03	M	8.00	17.00	P	/		
88	10/5/2565	Fire Extinguisher	B2	ลานจอดรถ	FEX-B2-04	M	8.00	17.00	P	/		
89	10/5/2565	Fire Extinguisher	4	ลานจอดรถ	FEX-4-01	M	8.00	17.00	P	/		
90	10/5/2565	Fire Extinguisher	5	ลานจอดรถ	FEX-5-01	M	8.00	17.00	P	/		
91	10/5/2565	Fire Extinguisher	6	ลานจอดรถ	FEX-6-01	M	8.00	17.00	P	/		
92	10/5/2565	Fire Extinguisher	7	ลานจอดรถ	FEX-7-01	M	8.00	17.00	P	/		
93	10/5/2565	Fire Extinguisher	2	หน้าประตู ST-3	FEX-2-01	M	8.00	17.00	P	/		
94	10/5/2565	Fire Extinguisher	4	หน้าประตู ST-3	FEX-4-01	M	8.00	17.00	P	/		
95	10/5/2565	Fire Extinguisher	5	หน้าประตู ST-3	FEX-5-01	M	8.00	17.00	P	/		
96	10/5/2565	Fire Extinguisher	6	หน้าประตู ST-3	FEX-6-01	M	8.00	17.00	P	/		
97	10/5/2565	Fire Extinguisher	7	หน้าประตู ST-3	FEX-7-01	M	8.00	17.00	P	/		
98	10/5/2565	Fire Extinguisher	LG	หน้า Lift Service โรงแรม	FEX-LG-01	M	8.00	17.00	P	/		
99	10/5/2565	Fire Extinguisher	G	หน้า Lift Service โรงแรม	FEX-G-01	M	8.00	17.00	P	/		
100	10/5/2565	Fire Extinguisher	2	หน้า Lift Service โรงแรม	FEX-2-01	M	8.00	17.00	P	/		



B&M SYSTEM CO.,LTD.

BUILDING AND MAINTENANCE SYSTEM

รายงานผลการทดสอบระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย

โครงการ

อาคาร Eight Thonglor



บริษัท บีแอนด์เอ็ม ซิสเต็ม จำกัด 439/379 ม.2 ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 โทร.081-888-3585

Email: b.and.m.system@gmail.com



B&M SYSTEM Co.,LTD. BUILDING AND MAINTENANCE SYSTEM

วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2565

เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติการตรวจสอบการทำงานของ Fire alarm system

โครงการ โครงการ The Eight Thonglor

จากการที่ทาง บริษัท บี แอนด์ เอ็ม ซิสเต็ม ได้ดำเนินการตรวจสอบและทดสอบการทำงานของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ที่ โครงการ The Eight Thonglor ไปวันที่ 1 - 9 / 24 / 28-30 มีนาคม พ.ศ. 2565 ไปแล้วนั้น ทาง บริษัท ใ้ขอเสนอการสรุปผลการทดสอบดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

	Eight Thonglor Condo	Akyra Thonglor Bangkok	The Eight Thonglor PLAZA
อุปกรณ์ที่ตรวจสอบได้	280	447	155
ตำแหน่งที่มีปัญหา	103	32	29
อุปกรณ์ที่ได้แก้ไข		5	

รายละเอียดการปฏิบัติงาน มีดังนี้

1. ตรวจสอบและบันทึกผลการทำงานของฟังก์ชันการทำงานต่างๆของอุปกรณ์ Fire alarm control panel
2. ตรวจสอบและบันทึกผลการทำงานของฟังก์ชันการทำงานต่างๆของอุปกรณ์ Graphic annunciator panel.
3. ตรวจสอบและบันทึกผลการทำงานของชุด Battery Fire alarm control panel
4. ตรวจสอบและบันทึกผลการทำงานของฟังก์ชันการทำงานต่างๆของอุปกรณ์ Alarm Bell , Smoke detector และ Manual
5. ทดสอบการทำงานของ Smoke detector ด้วยอุปกรณ์ทดสอบที่ใช้เฉพาะ
6. ทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกจุด

ผลของการตรวจสอบและการทดสอบการทำงาน

จากการตรวจสอบ และทดสอบการทำงานของระบบดังกล่าวแล้ว พบว่า ชุดควบคุมสามารถทำงานได้อย่างเป็นปกติ โดยมีการทำงานดังนี้
เมื่อทำการทดสอบที่อุปกรณ์โดยอุปกรณ์ทดสอบเฉพาะทางแล้วอุปกรณ์มีการตอบสนองได้เป็นอย่างดีทุกจุดทดสอบ และส่งผลการทดสอบไปที่ผู้ควบคุม อย่างรวดเร็ว
ซึ่งโดยรวมของการทดสอบการทำงานทั้งหมดของระบบแล้ว พบว่า ทั้งระบบสามารถทำงานได้อย่างเป็นปกติในทุกๆ โชนตามที่มีการรายงานไว้ในรายงานฉบับนี้

จึงได้เรียนมาเพื่อพิจารณา



(บริษัท บีแอนด์เอ็ม ซีสเต็ม จำกัด)

ตำแหน่ง วิศวกร ตรวจสอบระบบ

วันที่ 8 มีนาคม 2565

The Eight Thonglor Residence Condo

ตารางตรวจสอบอุปกรณ์

Room	Description	Location	Floor	Detector		REMARK
				ทำงาน	ไม่ทำงาน	
143	Smoke Detector	โถง	8	✓		
143	Smoke Detector	ห้องนอน	8	✓		
144	Smoke Detector	โถง	8	✓		
144	Smoke Detector	ห้องนอน	8	✓		
145	Smoke Detector	โถง	8	✓		
145	Smoke Detector	ห้องนอน	8	✓		
146	Smoke Detector	โถง	8	✓		
-	Smoke Detector	ทางเดินส่วนกลาง	8	✓		
-	Smoke Detector	หน้าลิฟท์	8	✓		
-	Smoke Detector	ห้องชาร์ฟ	8	✓		
155	Smoke Detector	โถง	9		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
155	Smoke Detector	ห้องนอน	9		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
156	Smoke Detector	โถง	9		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
156	Smoke Detector	ห้องนอน	9		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
-	Smoke Detector	ห้องชาร์ฟ	9	✓		
-	Smoke Detector	ทางเดินส่วนกลาง	9	✓		
-	Smoke Detector	ประตูหนีไฟ	9	✓		

ตารางตรวจสอบอุปกรณ์

Room	Description	Location	Floor	Detector		REMARK
				ทำงาน	ไม่ทำงาน	
-	Smoke Detector	หน้าลิฟท์	9	✓		
159	Smoke Detector	โถง	10	✓		
159	Smoke Detector	ห้องนอน	10	✓		
167	Smoke Detector	โถง	10	✓		
167	Smoke Detector	ห้องนอน	10	✓		
-	Smoke Detector	หน้าห้องชาร์ฟ	10	✓		
-	Smoke Detector	ในห้องชาร์ฟ	10	✓		
-	Smoke Detector	หน้าลิฟท์	10	✓		
-	Smoke Detector	ทางออกหนีไฟ	10	✓		
170	Smoke Detector	โถง	11		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
170	Smoke Detector	ห้องนอน	11		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
171	Smoke Detector	โถง	11		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
171	Smoke Detector	ห้องนอน	11		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
173	Smoke Detector	โถง	11	✓		
173	Smoke Detector	ห้องนอน	11	✓		
-	Smoke Detector	ทางเดินกลาง	11	✓		
-	Smoke Detector	หน้าลิฟท์	11	✓		
-	Smoke Detector	ทางออกหนีไฟ	11		✗	อุปกรณ์ทำงานปกติแต่ไม่ส่งสัญญาณไปที่ตู้ควบคุม
-	Smoke Detector	ห้องชาร์ฟ	11	✓		

ตารางตรวจสอบอุปกรณ์

Room	Description	Location	Floor	Detector		REMARK
				ทำงาน	ไม่ทำงาน	
-	Smoke Detector	หน้าห้องชาร์ฟ	12	✓		
-	Smoke Detector	หน้าลิฟท์	12	✓		
-	Smoke Detector	ทางออกหนีไฟ	12	✓		
191	Smoke Detector	โถง	12A	✓		
191	Smoke Detector	ห้องนอน	12A	✓		
193	Smoke Detector	โถง	12A	✓		
193	Smoke Detector	ห้องนอน	12A	✓		
194	Smoke Detector	โถง	12A		✗	อุปกรณ์ทำงานปกติแต่ไม่ส่งสัญญาณไปที่ตู้ควบคุม
194	Smoke Detector	ห้องนอน	12A		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
-	Smoke Detector	หน้าห้องชาร์ฟ	12A	✓		
-	Smoke Detector	ในห้องชาร์ฟ	12A	✓		
-	Smoke Detector	หน้าลิฟท์	12A	✓		
-	Smoke Detector	ทางออกหนีไฟ	12A	✓		
199	Smoke Detector	โถง	14		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
199	Smoke Detector	ห้องนอน	14		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
200	Smoke Detector	โถง	14		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
200	Smoke Detector	ห้องนอน	14		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
205	Smoke Detector	โถง	14	✓		
205	Smoke Detector	ห้องนอน	14	✓		
-	Smoke Detector	หน้าห้องชาร์ฟ	14		✗	อุปกรณ์ทำงานปกติแต่ไม่ส่งสัญญาณไปที่ตู้ควบคุม
-	Smoke Detector	ในห้องชาร์ฟ	14		✗	อุปกรณ์ทำงานปกติแต่ไม่ส่งสัญญาณไปที่ตู้ควบคุม
-	Smoke Detector	หน้าลิฟท์	14		✗	อุปกรณ์ทำงานปกติแต่ไม่ส่งสัญญาณไปที่ตู้ควบคุม
-	Smoke Detector	ทางออกหนีไฟ	14		✗	อุปกรณ์ทำงานปกติแต่ไม่ส่งสัญญาณไปที่ตู้ควบคุม

ตารางตรวจสอบอุปกรณ์

Room	Description	Location	Floor	Detector		REMARK
				ทำงาน	ไม่ทำงาน	
208	Smoke Detector	โถง	15	✓		
208	Smoke Detector	ห้องนอน	15	✓		
211	Smoke Detector	โถง	15	✓		
211	Smoke Detector	ห้องนอน	15	✓		
212	Smoke Detector	โถง	15	✓		
215	Smoke Detector	โถง	15	✓		
215	Smoke Detector	ห้องนอน	15	✓		
217	Smoke Detector	โถง	15	✓		
217	Smoke Detector	ห้องนอน	15	✓		
-	Smoke Detector	หน้าห้องชาร์ฟ	15		✗	อุปกรณ์ทำงานปกติแต่ไม่ส่งสัญญาณไปที่ผู้ควบคุม
-	Smoke Detector	ทางออกหนีไฟ	15		✗	อุปกรณ์ทำงานปกติแต่ไม่ส่งสัญญาณไปที่ผู้ควบคุม
-	Smoke Detector	หน้าลิฟท์	15	✓		
222	Smoke Detector	โถง	16		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
222	Smoke Detector	ห้องนอนเล็ก	16		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
222	Smoke Detector	ห้องนอนใหญ่	16		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
225	Smoke Detector	โถง	16	✓		
225	Smoke Detector	ห้องนอน	16	✓		

ตารางตรวจสอบอุปกรณ์

Room	Description	Location	Floor	Detector		REMARK
				ทำงาน	ไม่ทำงาน	
226	Smoke Detector	โถง	16		✗	อุปกรณ์ทำงานปกติแต่ไม่ส่งสัญญาณไปที่ผู้ควบคุม
226	Smoke Detector	ห้องนอน	16		✗	อุปกรณ์ทำงานปกติแต่ไม่ส่งสัญญาณไปที่ผู้ควบคุม
218	Smoke Detector	โถง	16		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
218	Smoke Detector	ห้องนอนเล็ก	16		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
218	Smoke Detector	ห้องนอนใหญ่	16		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
219	Smoke Detector	โถง	16		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
219	Smoke Detector	ห้องนอน	16		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
217	Smoke Detector	โถง	16	✓		
217	Smoke Detector	ห้องนอน	16	✓		
228	Smoke Detector	โถง	16		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
228	Smoke Detector	ห้องนั่งเล่น	16		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
228	Smoke Detector	ห้องนอนเล็ก	16		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
228	Smoke Detector	ห้องนอนใหญ่	16		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
-	Smoke Detector	คัลบี้เฮาส์	16		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
-	Smoke Detector	คัลบี้เฮาส์	16		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
-	Smoke Detector	คัลบี้เฮาส์	16		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ

ตารางตรวจสอบอุปกรณ์

Room	Description	Location	Floor	Detector		REMARK
				ทำงาน	ไม่ทำงาน	
-	Smoke Detector	ทางออกหนีไฟ	16		✗	อุปกรณ์ทำงานปกติแต่ไม่ส่งสัญญาณไปที่ตู้ควบคุม
-	Smoke Detector	หน้าลิฟท์	16		✗	อุปกรณ์ทำงานปกติแต่ไม่ส่งสัญญาณไปที่ตู้ควบคุม
-	Smoke Detector	หน้าห้องชาร์ฟ	16		✗	อุปกรณ์ทำงานปกติแต่ไม่ส่งสัญญาณไปที่ตู้ควบคุม
-	Smoke Detector	ห้องชาร์ฟ	16		✗	อุปกรณ์ทำงานปกติแต่ไม่ส่งสัญญาณไปที่ตู้ควบคุม
232	Smoke Detector	ห้องแต่งตัว	17	✓		
232	Smoke Detector	โถง	17		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
232	Smoke Detector	ห้องนอน	17	✓		
-	Smoke Detector	หน้าห้องชาร์ฟ	17	✓		
-	Smoke Detector	ในห้องชาร์ฟ	17	✓		
-	Smoke Detector	หน้าลิฟท์	17	✓		
-	Smoke Detector	ทางออกหนีไฟ	17	✓		LED เสีย
240	Smoke Detector	โถง	18		✗	อุปกรณ์ทำงานปกติแต่ไม่ส่งสัญญาณไปที่ตู้ควบคุม
240	Smoke Detector	ห้องแต่งตัว	18		✗	อุปกรณ์ทำงานปกติแต่ไม่ส่งสัญญาณไปที่ตู้ควบคุม
240	Smoke Detector	ห้องนอน	18		✗	อุปกรณ์ทำงานปกติแต่ไม่ส่งสัญญาณไปที่ตู้ควบคุม
241	Smoke Detector	โถง	18	✓		
241	Smoke Detector	ห้องนอนเล็ก	18		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
241	Smoke Detector	ห้องนอนใหญ่	18	✓		

ตารางตรวจสอบอุปกรณ์

Room	Description	Location	Floor	Detector		REMARK
				ทำงาน	ไม่ทำงาน	
-	Smoke Detector	ทางออกหนีไฟ	18	✓		
-	Smoke Detector	หน้าลิฟท์	18	✓		
-	Smoke Detector	ห้องชาร์ฟ	18	✓		
247	Smoke Detector	โถง	19	✓		
247	Smoke Detector	ห้องนอนเล็ก	19	✓		
247	Smoke Detector	ห้องนอนใหญ่	19	✓		
248	Smoke Detector	โถง	19	✓		
248	Smoke Detector	ห้องนอนเล็ก	19	✓		
248	Smoke Detector	ห้องนอนใหญ่	19	✓		
249	Smoke Detector	โถง	19		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
249	Smoke Detector	ห้องนอนเล็ก	19	✓		
249	Smoke Detector	ห้องนอนใหญ่	19	✓		
244	Smoke Detector	โถง	19		✗	อุปกรณ์ทำงานปกติแต่ไม่ส่งสัญญาณไปที่ผู้ควบคุม
244	Smoke Detector	ห้องนอนเล็ก	19		✗	อุปกรณ์ทำงานปกติแต่ไม่ส่งสัญญาณไปที่ผู้ควบคุม
244	Smoke Detector	ห้องนอนใหญ่	19	✓		
245	Smoke Detector	โถง	19	✓		
245	Smoke Detector	ห้องนอนเล็ก	19	✓		
245	Smoke Detector	ห้องนอนใหญ่	19	✓		

ตารางตรวจสอบอุปกรณ์

Room	Description	Location	Floor	Detector		REMARK
				ทำงาน	ไม่ทำงาน	
250	Smoke Detector	โถง	19		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
250	Smoke Detector	โถง	19		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
250	Smoke Detector	ห้องนอนเล็ก	19	✓		
250	Smoke Detector	ห้องนอนใหญ่	19	✓		
250	Smoke Detector	ห้องทำงาน	19	✓		
-	Smoke Detector	หน้าลิฟท์	19	✓		
-	Smoke Detector	ทางออกหนีไฟ	19	✓		
253	Smoke Detector	โถง	20	✓		
253	Smoke Detector	ห้องนอนเล็ก	20	✓		
253	Smoke Detector	ห้องนอนใหญ่	20	✓		
255	Smoke Detector	โถง	20	✓		
255	Smoke Detector	ห้องนอนเล็ก	20	✓		
255	Smoke Detector	ห้องนอนใหญ่	20	✓		
-	Smoke Detector	หน้าลิฟท์	20	✓		
-	Smoke Detector	ทางออกหนีไฟ	20	✓		
258	Smoke Detector	โถง	21	✓		
258	Smoke Detector	ห้องนอนเล็ก	21	✓		

ตารางตรวจสอบอุปกรณ์

Room	Description	Location	Floor	Detector		REMARK
				ทำงาน	ไม่ทำงาน	
258	Smoke Detector	ห้องนอนใหญ่	21	✓		
260	Smoke Detector	โถง	21	✓		
260	Smoke Detector	ห้องนอนเล็ก	21	✓		
260	Smoke Detector	ห้องนอนใหญ่	21		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
262	Smoke Detector	โถง	21	✓		
262	Smoke Detector	ห้องนอนเล็ก	21	✓		
262	Smoke Detector	ห้องนอนใหญ่	21	✓		
263	Smoke Detector	โถง	21	✓		
263	Smoke Detector	ห้องนอนเล็ก	21	✓		
263	Smoke Detector	ห้องนอนใหญ่	21	✓		
-	Smoke Detector	หน้าลิฟท์	21	✓		
-	Smoke Detector	ทางออกหนีไฟ	21	✓		
265	Smoke Detector	โถง	22		✗	อุปกรณ์ทำงานปกติแต่ไม่ส่งสัญญาณไปที่ตู้ควบคุม
265	Smoke Detector	ห้องนอนเล็ก	22		✗	อุปกรณ์ทำงานปกติแต่ไม่ส่งสัญญาณไปที่ตู้ควบคุม
265	Smoke Detector	ห้องนอนใหญ่	22		✗	อุปกรณ์ทำงานปกติแต่ไม่ส่งสัญญาณไปที่ตู้ควบคุม
266	Smoke Detector	โถง	22		✗	อุปกรณ์ทำงานปกติแต่ไม่ส่งสัญญาณไปที่ตู้ควบคุม
266	Smoke Detector	ห้องนอน	22		✗	อุปกรณ์ทำงานปกติแต่ไม่ส่งสัญญาณไปที่ตู้ควบคุม

ตารางตรวจสอบอุปกรณ์

Room	Description	Location	Floor	Detector		REMARK
				ทำงาน	ไม่ทำงาน	
266	Smoke Detector	ห้องออกกำลังกาย	22		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
267	Smoke Detector	โถง	22	✓		
267	Smoke Detector	ห้องนอนเล็ก	22	✓		
267	Smoke Detector	ห้องนอนใหญ่	22	✓		
268	Smoke Detector	โถง	22		✗	อุปกรณ์ทำงานปกติแต่ไม่ส่งสัญญาณไปที่ตู้ควบคุม
268	Smoke Detector	ห้องนอนเล็ก	22		✗	อุปกรณ์ทำงานปกติแต่ไม่ส่งสัญญาณไปที่ตู้ควบคุม
268	Smoke Detector	ห้องนอนใหญ่	22		✗	อุปกรณ์ทำงานปกติแต่ไม่ส่งสัญญาณไปที่ตู้ควบคุม
271	Smoke Detector	โถง	22		✗	อุปกรณ์ทำงานปกติแต่ไม่ส่งสัญญาณไปที่ตู้ควบคุม
271	Smoke Detector	ห้องแต่งตัว	22		✗	อุปกรณ์ทำงานปกติแต่ไม่ส่งสัญญาณไปที่ตู้ควบคุม
271	Smoke Detector	ห้องนอนเล็ก	22		✗	อุปกรณ์ทำงานปกติแต่ไม่ส่งสัญญาณไปที่ตู้ควบคุม
271	Smoke Detector	ห้องนอนใหญ่	22		✗	อุปกรณ์ทำงานปกติแต่ไม่ส่งสัญญาณไปที่ตู้ควบคุม
-	Smoke Detector	หน้าลิฟท์	22	✓		
-	Smoke Detector	ทางออกหนีไฟ	22	✓		
275	Smoke Detector	โถง	23	✓		
275	Smoke Detector	ห้องทำงาน	23	✓		
275	Smoke Detector	ห้องทำงาน	23	✓		
276	Smoke Detector	โถง	23	✓		

ตารางตรวจสอบอุปกรณ์

Room	Description	Location	Floor	Detector		REMARK
				ทำงาน	ไม่ทำงาน	
276	Smoke Detector	ห้องนอนเล็ก	23	✓		
276	Smoke Detector	ห้องนอนใหญ่	23	✓		
278	Smoke Detector	โถง	23	✓		
278	Smoke Detector	โถง	23	✓		
278	Smoke Detector	โถง	23	✓		
278	Smoke Detector	ห้องนอนเล็ก	23	✓		
278	Smoke Detector	ห้องนอนใหญ่	23	✓		
-	Smoke Detector	หน้าลิฟท์	23	✓		
-	Smoke Detector	ห้องซาร์ฟ	23	✓		
-	Smoke Detector	ทางออกหนีไฟ	23	✓		
282	Smoke Detector	โถง	24	✓		
282	Smoke Detector	ห้องนอนเล็ก	24	✓		
282	Smoke Detector	ห้องนอนใหญ่	24	✓		
-	Smoke Detector	หน้าลิฟท์	24	✓		
-	Smoke Detector	หน้าห้องซาร์ฟ	24	✓		
-	Smoke Detector	ทางออกหนีไฟ	24	✓		

ตารางตรวจสอบอุปกรณ์

Room	Description	Location	Floor	Detector		REMARK
				ทำงาน	ไม่ทำงาน	
286	Smoke Detector	โถง	25	✓		
286	Smoke Detector	ห้องออกกำลังกาย	25	✓		
286	Smoke Detector	ห้องนอน	25	✓		
290	Smoke Detector	โถง	25	✓		
290	Smoke Detector	ห้องนอนเล็ก	25	✓		
290	Smoke Detector	ห้องนอนใหญ่	25	✓		
-	Smoke Detector	หน้าลิฟท์	25	✓		
-	Smoke Detector	หน้าห้องชาร์ฟ	25	✓		
294	Smoke Detector	โถง	26	✓		
294	Smoke Detector	ห้องทำงาน	26	✓		
294	Smoke Detector	ห้องนอน	26	✓		
297	Smoke Detector	โถง	26	✓		
297	Smoke Detector	ห้องนอนเล็ก	26	✓		
297	Smoke Detector	ห้องนอนใหญ่	26	✓		
298	Smoke Detector	โถง	26	✓		
298	Smoke Detector	ห้องนอนเล็ก	26	✓		
298	Smoke Detector	ห้องนอนใหญ่	26	✓		

ตารางตรวจสอบอุปกรณ์

Room	Description	Location	Floor	Detector		REMARK
				ทำงาน	ไม่ทำงาน	
-	Smoke Detector	หน้าลิฟท์	26	✓		
-	Smoke Detector	หน้าห้องชาร์ฟ	26	✓		
-	Smoke Detector	ห้องชาร์ฟ	26	✓		
-	Smoke Detector	ทางออกหนีไฟ	26	✓		
300	Smoke Detector	โถง	27		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ (โมดูลถูกปลดสาย)
300	Smoke Detector	ห้องนอนเล็ก	27		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ (โมดูลถูกปลดสาย)
300	Smoke Detector	ห้องนอนใหญ่	27		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ (โมดูลถูกปลดสาย)
302	Smoke Detector	โถง	27		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ (โมดูลถูกปลดสาย)
302	Smoke Detector	ห้องนอนเล็ก	27		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ (โมดูลถูกปลดสาย)
302	Smoke Detector	ห้องนอนใหญ่	27		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ (โมดูลถูกปลดสาย)
303	Smoke Detector	โถง	27		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ (โมดูลถูกปลดสาย)
303	Smoke Detector	ห้องนอนเล็ก	27		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ (โมดูลถูกปลดสาย)
303	Smoke Detector	ห้องนอนใหญ่	27		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ (โมดูลถูกปลดสาย)
-	Smoke Detector	หน้าลิฟท์	27		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ (โมดูลถูกปลดสาย)
-	Smoke Detector	หน้าห้องชาร์ฟ	27		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ (โมดูลถูกปลดสาย)
-	Smoke Detector	ห้องชาร์ฟ	27		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ (โมดูลถูกปลดสาย)
-	Smoke Detector	ทางออกหนีไฟ	27		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ (โมดูลถูกปลดสาย)

ตารางตรวจสอบอุปกรณ์

Room	Description	Location	Floor	Detector		REMARK
				ทำงาน	ไม่ทำงาน	
310	Smoke Detector	โถง	28		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
310	Smoke Detector	ห้องทำงาน	28		✗	อุปกรณ์ทำงานปกติแต่ไม่ส่งสัญญาณไปที่ผู้ควบคุม
310	Smoke Detector	ห้องนอน	28		✗	อุปกรณ์ทำงานปกติแต่ไม่ส่งสัญญาณไปที่ผู้ควบคุม
-	Smoke Detector	หน้าลิฟท์	28		✗	อุปกรณ์ทำงานปกติแต่ไม่ส่งสัญญาณไปที่ผู้ควบคุม
-	Smoke Detector	หน้าห้องชาร์ฟ	28		✗	อุปกรณ์ทำงานปกติแต่ไม่ส่งสัญญาณไปที่ผู้ควบคุม
-	Smoke Detector	ห้องชาร์ฟ	28		✗	อุปกรณ์ทำงานปกติแต่ไม่ส่งสัญญาณไปที่ผู้ควบคุม
-	Smoke Detector	ทางออกหนีไฟ	28		✗	อุปกรณ์ทำงานปกติแต่ไม่ส่งสัญญาณไปที่ผู้ควบคุม
312	Smoke Detector	โถง	29	✓		
312	Smoke Detector	โถง	29	✓		
312	Smoke Detector	ห้องแต่งตัว	29	✓		
312	Smoke Detector	ห้องนอนเล็ก	29	✓		
312	Smoke Detector	ห้องนอนใหญ่	29	✓		
-	Smoke Detector	หน้าลิฟท์	29	✓		
-	Smoke Detector	ห้องชาร์ฟ	29	✓		
-	Smoke Detector	ทางออกหนีไฟ	29	✓		
317	Smoke Detector	โถง	30	✓		
318	Smoke Detector	โถง	30	✓		

ตารางตรวจสอบอุปกรณ์

Room	Description	Location	Floor	Detector		REMARK
				ทำงาน	ไม่ทำงาน	
318	Smoke Detector	โถง	30	✓		
318	Smoke Detector	ห้องเก็บของ	30	✓		
318	Smoke Detector	ห้องนอนเล็ก	30	✓		
318	Smoke Detector	ห้องนอนเล็ก	30	✓		
318	Smoke Detector	ห้องนอนใหญ่	30	✓		
319	Smoke Detector	โถง	30	✓		
319	Smoke Detector	ห้องนอนเล็ก	30	✓		
319	Smoke Detector	ห้องนอนใหญ่	30	✓		
320	Smoke Detector	โถง	30	✓		
320	Smoke Detector	ห้องนอนเล็ก	30	✓		
320	Smoke Detector	ห้องนอนใหญ่	30	✓		
-	Smoke Detector	หน้าห้องชาร์ฟ	30		✗	อุปกรณ์ทำงานปกติแต่ไม่ส่งสัญญาณไปที่ตู้ควบคุม
-	Smoke Detector	ห้องชาร์ฟ	30		✗	อุปกรณ์ทำงานปกติแต่ไม่ส่งสัญญาณไปที่ตู้ควบคุม
-	Smoke Detector	ทางออกหนีไฟ	30		✗	อุปกรณ์ทำงานปกติแต่ไม่ส่งสัญญาณไปที่ตู้ควบคุม
325	Smoke Detector	โถง	31		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
325	Smoke Detector	ห้องนอนเล็ก	31	✓		
325	Smoke Detector	ห้องนอนใหญ่	31	✓		

ตารางตรวจสอบอุปกรณ์

Room	Description	Location	Floor	Detector		REMARK
				ทำงาน	ไม่ทำงาน	
-	Smoke Detector	หน้าลิฟท์	31	✓		
-	Smoke Detector	หน้าห้องชาร์ฟ	31	✓		
-	Smoke Detector	ทางออกหนีไฟ	31	✓		
329	Smoke Detector	โถง	32	✓		
329	Smoke Detector	ห้องนอนเล็ก	32	✓		
329	Smoke Detector	ห้องนอนใหญ่	32	✓		
330	Smoke Detector	โถง	32		✗	อุปกรณ์ทำงานปกติแต่ไม่ส่งสัญญาณไปที่ตู้ควบคุม
330	Smoke Detector	โถง	32		✗	อุปกรณ์ทำงานปกติแต่ไม่ส่งสัญญาณไปที่ตู้ควบคุม
330	Smoke Detector	ห้องออกกำลังกาย	32		✗	อุปกรณ์ทำงานปกติแต่ไม่ส่งสัญญาณไปที่ตู้ควบคุม
330	Smoke Detector	ห้องนอนเล็ก	32		✗	อุปกรณ์ทำงานปกติแต่ไม่ส่งสัญญาณไปที่ตู้ควบคุม
330	Smoke Detector	ห้องนอนใหญ่	32		✗	อุปกรณ์ทำงานปกติแต่ไม่ส่งสัญญาณไปที่ตู้ควบคุม
-	Smoke Detector	หน้าลิฟท์	32		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
-	Smoke Detector	หน้าห้องชาร์ฟ	32		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
-	Smoke Detector	ห้องชาร์ฟ	32		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
-	Smoke Detector	ทางออกหนีไฟ	32		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
-	Smoke Detector	หน้าลิฟท์	33		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
-	Smoke Detector	ห้องชาร์ฟ	33		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
-	Smoke Detector	ทางเดินกลาง	33		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ

Akyra Thonglor Bangkok

ตารางตรวจสอบอุปกรณ์

Room	Description	Location	Floor	Detector		REMARK
				ทำงาน	ไม่ทำงาน	
Zone Lobby	Smoke Detector	Lobby	G	✓		
Zone Lobby	Smoke Detector	Lobby	G	✓		
Zone Lobby	Smoke Detector	Lobby	G	✓		
Zone Lobby	Smoke Detector	สโตร์เก็บของ	G	✓		
Zone Lobby	Smoke Detector	ลิฟท์เชอร์วิซ	G	✓		
ส่วนกลาง	Smoke Detector	ลิฟท์เชอร์วิซ	8	✓		ผู้ควบคุมแจ้งผิดตำแหน่ง (แจ้งเป็นชั้น B)
ส่วนกลาง	Smoke Detector	Corridor	8	✓		
ส่วนกลาง	Smoke Detector	Corridor	8	✓		
ส่วนกลาง	Smoke Detector	Corridor	8	✓		
ส่วนกลาง	Smoke Detector	Corridor	8	✓		
ส่วนกลาง	Smoke Detector	Corridor	8	✓		
ส่วนกลาง	Smoke Detector	Corridor	8	✓		
ส่วนกลาง	Smoke Detector	Corridor	8	✓		
ส่วนกลาง	Smoke Detector	Corridor	8	✓		

ตารางตรวจสอบอุปกรณ์

Room	Description	Location	Floor	Detector		REMARK
				ทำงาน	ไม่ทำงาน	
ส่วนกลาง	Smoke Detector	Corridor	8	✓		
ส่วนกลาง	Smoke Detector	Corridor	8	✓		
ส่วนกลาง	Smoke Detector	นำลิฟท์โดยสาร	8	✓		ผู้ควบคุมแจ้งผิดตำแหน่ง (แจ้งเป็นชั้น Corridor)
ส่วนกลาง	Smoke Detector	Room Store	8	✓		
ส่วนกลาง	Smoke Detector	Washing Room	8	✓		
Zone office	Smoke Detector	Corridor	8	✓		
Zone office	Smoke Detector	Linen Room	8	✓		
Zone office	Smoke Detector	Corridor	8	✓		
Zone office	Smoke Detector	Canteen	8	✓		
Zone office	Smoke Detector	Corridor	8	✓		
Zone office	Smoke Detector	Corridor	8	✓		
Zone office	Smoke Detector	General Store	8	✓		
Zone office	Smoke Detector	Corridor	8	✓		
Zone office	Heat Detector	Kitchen	8	✓		
Zone office	Smoke Detector	Engineer	8	✓		
Zone office	Heat Detector	Locker Woman	8	✓		
Zone office	Heat Detector	Locker Man	8	✓		

ตารางตรวจสอบอุปกรณ์

Room	Description	Location	Floor	Detector		REMARK
				ทำงาน	ไม่ทำงาน	
Zone office	Smoke Detector	Electrical	8	✓		
Zone office	Smoke Detector	EP Room	8	✓		
801	Heat Detector	ครัว	8	✓		
801	Smoke Detector	โถงนั่งเล่น	8	✓		
801	Smoke Detector	ห้องนอนเล็ก	8	✓		
801	Smoke Detector	ห้องนอนใหญ่	8	✓		
802	Heat Detector	ครัว	8	✓		
802	Smoke Detector	ห้องนอน	8	✓		
803	Heat Detector	ครัว	8		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
803	Smoke Detector	ห้องนอน	8	✓		
804	Heat Detector	ครัว	8	✓		
804	Smoke Detector	ห้องนอน	8	✓		
805	Heat Detector	ครัว	8	✓		
805	Smoke Detector	โถงนั่งเล่น	8	✓		
805	Smoke Detector	ห้องนอนเล็ก	8		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
805	Smoke Detector	ห้องนอนใหญ่	8	✓		

ตารางตรวจสอบอุปกรณ์

Room	Description	Location	Floor	Detector		REMARK
				ทำงาน	ไม่ทำงาน	
806	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	8	✓		
806	Smoke Detector	ห้องนอน	8	✓		
807	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	8	✓		
807	Smoke Detector	ห้องนอน	8	✓		
808	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	8	✓		
808	Smoke Detector	ห้องนอน	8	✓		
809	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	8	✓		
809	Smoke Detector	ห้องนอนเล็ก	8	✓		
809	Smoke Detector	ห้องนอนใหญ่	8	✓		
810	Heat Detector	ครัว	8	✓		
810	Smoke Detector	โถงนั่งเล่น	8	✓		
810	Smoke Detector	ห้องนอนเล็ก	8	✓		
810	Smoke Detector	ห้องนอนใหญ่	8	✓		
811	Smoke Detector	โถงนั่งเล่น	8	✓		
811	Smoke Detector	ห้องนอน	8	✓		
812	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	8	✓		
812	Smoke Detector	ห้องนอน	8	✓		

ตารางตรวจสอบอุปกรณ์

Room	Description	Location	Floor	Detector		REMARK
				ทำงาน	ไม่ทำงาน	
813	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	8	✓		
813	Smoke Detector	ห้องนอน	8	✓		
814	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	8	✓		
814	Smoke Detector	ห้องนอน	8	✓		
815	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	8	✓		
815	Smoke Detector	ห้องนอน	8	✓		
816	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	8	✓		
816	Smoke Detector	ห้องนอน	8	✓		
817	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	8	✓		
817	Smoke Detector	ห้องนอน	8	✓		
818	Heat Detector	ครัว	8	✓		ฐานอุปกรณ์ชำรุด (แก้ไขแล้ว)
818	Smoke Detector	โถงนั่งเล่น	8	✓		
818	Smoke Detector	ห้องนอนเล็ก	8	✓		
818	Smoke Detector	ห้องนอนใหญ่	8	✓		ฐานอุปกรณ์ชำรุด (แก้ไขแล้ว)
819	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	8	✓		
819	Smoke Detector	ห้องนอน	8	✓		
820	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	8		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ

ตารางตรวจสอบอุปกรณ์

Room	Description	Location	Floor	Detector		REMARK
				ทำงาน	ไม่ทำงาน	
820	Smoke Detector	ห้องนอน	8	✓		
821	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	8	✓		
821	Smoke Detector	ห้องนอน	8	✓		
822	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	8	✓		
822	Smoke Detector	ห้องนอน	8	✓		
823	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	8	✓		
823	Smoke Detector	ห้องนอน	8	✓		
824	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	8	✓		
824	Smoke Detector	ห้องนอน	8	✓		
825	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	8	✓		
825	Smoke Detector	ห้องนอน	8	✓		
826	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	8		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
826	Smoke Detector	ห้องนอน	8	✓		
827	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	8	✓		
827	Smoke Detector	ห้องนอน	8	✓		
901	Heat Detector	ครัว	9	✓		
901	Smoke Detector	โถงนั่งเล่น	9	✓		

ตารางตรวจสอบอุปกรณ์

Room	Description	Location	Floor	Detector		REMARK
				ทำงาน	ไม่ทำงาน	
901	Smoke Detector	ห้องนอนเล็ก	9	✓		
901	Smoke Detector	ห้องนอนใหญ่	9	✓		
902	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	9.	✓		
902	Smoke Detector	ห้องนอน	9	✓		
903	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	9	✓		
903	Smoke Detector	ห้องนอน	9	✓		
904	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	9	✓		
904	Smoke Detector	ห้องนอน	9	✓		
905	Heat Detector	ครัว	9	✓		
905	Smoke Detector	โถงนั่งเล่น	9	✓		
905	Smoke Detector	ห้องนอนเล็ก	9	✓		
905	Smoke Detector	ห้องนอนใหญ่	9	✓		
906	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	9	✓		
906	Smoke Detector	ห้องนอน	9	✓		
907	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	9	✓		
907	Smoke Detector	ห้องนอน	9	✓		

ตารางตรวจสอบอุปกรณ์

Room	Description	Location	Floor	Detector		REMARK
				ทำงาน	ไม่ทำงาน	
908	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	9	✓		
908	Smoke Detector	ห้องนอน	9	✓		
909	Heat Detector	ครัว	9.	✓		
909	Smoke Detector	โถงนั่งเล่น	9	✓		
909	Smoke Detector	ห้องนอนเล็ก	9	✓		
909	Smoke Detector	ห้องนอนใหญ่	9	✓		
910	Heat Detector	ครัว	9		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
910	Smoke Detector	โถงนั่งเล่น	9	✓		
910	Smoke Detector	ห้องนอนเล็ก	9	✓		
910	Smoke Detector	ห้องนอนใหญ่	9	✓		
911	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	9	✓		
911	Smoke Detector	ห้องนอน	9	✓		
912	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	9	✓		
912	Smoke Detector	ห้องนอน	9	✓		
913	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	9	✓		
913	Smoke Detector	ห้องนอน	9	✓		

ตารางตรวจสอบอุปกรณ์

Room	Description	Location	Floor	Detector		REMARK
				ทำงาน	ไม่ทำงาน	
914	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	9	✓		
914	Smoke Detector	ห้องนอน	9	✓		
915	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	9.	✓		
915	Smoke Detector	ห้องนอน	9	✓		
916	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	9	✓		
916	Smoke Detector	ห้องนอน	9	✓		
917	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	9	✓		
917	Smoke Detector	ห้องนอน	9	✓		
918	Heat Detector	ครัว	9	✓		
918	Smoke Detector	โถงนั่งเล่น	9	✓		
918	Smoke Detector	ห้องนอนเล็ก	9	✓		
918	Smoke Detector	ห้องนอนใหญ่	9	✓		
919	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	9	✓		
919	Smoke Detector	ห้องนอน	9	✓		
920	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	9	✓		
920	Smoke Detector	ห้องนอน	9	✓		

ตารางตรวจสอบอุปกรณ์

Room	Description	Location	Floor	Detector		REMARK
				ทำงาน	ไม่ทำงาน	
921	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	9	✓		
921	Smoke Detector	ห้องนอน	9	✓		
923	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	9.	✓		
923	Smoke Detector	ห้องนอน	9	✓		
924	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	9		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
924	Smoke Detector	ห้องนอน	9	✓		
925	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	9	✓		
925	Smoke Detector	ห้องนอน	9	✓		
926	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	9		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
926	Smoke Detector	ห้องนอน	9	✓		
927	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	9	✓		
927	Smoke Detector	ห้องนอน	9	✓		
1001	Heat Detector	ครัว	10	✓		
1001	Smoke Detector	โถงนั่งเล่น	10	✓		
1001	Smoke Detector	ห้องนอนเล็ก	10	✓		
1001	Smoke Detector	ห้องนอนใหญ่	10	✓		

ตารางตรวจสอบอุปกรณ์

Room	Description	Location	Floor	Detector		REMARK
				ทำงาน	ไม่ทำงาน	
1002	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	10		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
1002	Smoke Detector	ห้องนอน	10	✓		
1004	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	10		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
1004	Smoke Detector	ห้องนอน	10	✓		
1005	Heat Detector	ครัว	10	✓		
1005	Smoke Detector	โถงนั่งเล่น	10	✓		
1005	Smoke Detector	ห้องนอนเล็ก	10	✓		
1005	Smoke Detector	ห้องนอนใหญ่	10	✓		
1006	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	10		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
1006	Smoke Detector	ห้องนอน	10	✓		
1007	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	10		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
1007	Smoke Detector	ห้องนอน	10	✓		
1008	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	10	✓		
1008	Smoke Detector	ห้องนอน	10	✓		
1009	Heat Detector	ครัว	10	✓		
1009	Smoke Detector	โถงนั่งเล่น	10	✓		
1009	Smoke Detector	ห้องนอนเล็ก	10	✓		

ตารางตรวจสอบอุปกรณ์

Room	Description	Location	Floor	Detector		REMARK
				ทำงาน	ไม่ทำงาน	
1009	Smoke Detector	ห้องนอนใหญ่	10	✓		
1010	Heat Detector	ครัว	10	✓		
1010	Smoke Detector	โถงนั่งเล่น	10		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
1010	Smoke Detector	ห้องนอนเล็ก	10	✓		
1010	Smoke Detector	ห้องนอนใหญ่	10	✓		
1011	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	10	✓		
1011	Smoke Detector	ห้องนอน	10	✓		
1012	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	10	✓		
1012	Smoke Detector	ห้องนอน	10		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
1013	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	10	✓		
1013	Smoke Detector	ห้องนอน	10	✓		
1014	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	10		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
1014	Smoke Detector	ห้องนอน	10	✓		
1015	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	10	✓		
1015	Smoke Detector	ห้องนอน	10	✓		
1016	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	10		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
1016	Smoke Detector	ห้องนอน	10	✓		

ตารางตรวจสอบอุปกรณ์

Room	Description	Location	Floor	Detector		REMARK
				ทำงาน	ไม่ทำงาน	
1017	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	10		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
1017	Smoke Detector	ห้องนอน	10	✓		
1018	Heat Detector	ครัว	10	✓		
1018	Smoke Detector	โถงนั่งเล่น	10	✓		
1018	Smoke Detector	ห้องนอนเล็ก	10	✓		
1018	Smoke Detector	ห้องนอนใหญ่	10	✓		
1019	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	10		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
1019	Smoke Detector	ห้องนอน	10	✓		
1020	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	10	✓		
1020	Smoke Detector	ห้องนอน	10	✓		
1021	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	10	✓		
1021	Smoke Detector	ห้องนอน	10	✓		
1022	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	10	✓		
1022	Smoke Detector	ห้องนอน	10	✓		
1023	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	10		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
1023	Smoke Detector	ห้องนอน	10	✓		

ตารางตรวจสอบอุปกรณ์

Room	Description	Location	Floor	Detector		REMARK
				ทำงาน	ไม่ทำงาน	
1024	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	10	✓		
1024	Smoke Detector	ห้องนอน	10	✓		
1025	Heat Detector	ครัว	10	✓		
1025	Smoke Detector	โถงนั่งเล่น	10	✓		
1026	Smoke Detector	ห้องนอนเล็ก	10	✓		
1026	Smoke Detector	ห้องนอนใหญ่	10	✓		
1027 (SPA)	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	10	✓		
1028 (SPA)	Smoke Detector	ห้องนอน	10	✓		
1101	Heat Detector	ครัว	11	✓		
1101	Smoke Detector	โถงนั่งเล่น	11	✓		
1101	Smoke Detector	ห้องนอนเล็ก	11	✓		
1101	Smoke Detector	ห้องนอนใหญ่	11	✓		
1102	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	11	✓		
1102	Smoke Detector	ห้องนอน	11	✓		
1103	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	11	✓		
1103	Smoke Detector	ห้องนอน	11	✓		ผู้ควบคุมแจ้งผัดตำแหน่ง (แจ้งเป็นห้อง1104)

ตารางตรวจสอบอุปกรณ์

Room	Description	Location	Floor	Detector		REMARK
				ทำงาน	ไม่ทำงาน	
1104	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	11		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
1104	Smoke Detector	ห้องนอน	11	✓		
1105	Heat Detector	ครัว	11	✓		
1105	Smoke Detector	โถงนั่งเล่น	11	✓		
1105	Smoke Detector	ห้องนอนเล็ก	11	✓		
1105	Smoke Detector	ห้องนอนใหญ่	11	✓		
1106	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	11		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
1106	Smoke Detector	ห้องนอน	11	✓		
1107	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	11	✓		
1107	Smoke Detector	ห้องนอน	11	✓		
1108	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	11	✓		
1108	Smoke Detector	ห้องนอน	11	✓		
1109	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	11		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
1109	Smoke Detector	ห้องนอน	11	✓		
1110	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	11	✓		
1110	Smoke Detector	ห้องนอน	11	✓		

ตารางตรวจสอบอุปกรณ์

Room	Description	Location	Floor	Detector		REMARK
				ทำงาน	ไม่ทำงาน	
1111	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	11	✓		
1111	Smoke Detector	ห้องนอน	11	✓		
1112	Heat Detector	ครัว	11	✓		
1112	Smoke Detector	โถงนั่งเล่น	11	✓		
1112	Smoke Detector	ห้องนอน	11	✓		
1113	Smoke Detector	ครัว	11	✓		
1113	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	11	✓		
1113	Smoke Detector	ห้องนอน	11	✓		
1201	Heat Detector	ครัว	12	✓		
1201	Smoke Detector	โถงนั่งเล่น	12	✓		
1201	Smoke Detector	ห้องนอนเล็ก	12	✓		
1201	Smoke Detector	ห้องนอนใหญ่	12	✓		
1202	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	12	✓		
1202	Smoke Detector	ห้องนอน	12	✓		
1203	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	12	✓		
1203	Smoke Detector	ห้องนอน	12	✓		

ตารางตรวจสอบอุปกรณ์

Room	Description	Location	Floor	Detector		REMARK
				ทำงาน	ไม่ทำงาน	
1204	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	12	✓		
1204	Smoke Detector	ห้องนอน	12	✓		
1205	Heat Detector	ครัว	12	✓		
1205	Smoke Detector	โถงนั่งเล่น	12	✓		
1205	Smoke Detector	ห้องนอน	12	✓		
1206	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	12	✓		
1206	Smoke Detector	ห้องนอน	12	✓		
1207	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	12	✓		
1207	Smoke Detector	ห้องนอน	12	✓		
1208	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	12		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
1208	Smoke Detector	ห้องนอนเล็ก	12	✓		
1209	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	12	✓		
1209	Smoke Detector	ห้องนอนเล็ก	12	✓		
1210	Smoke Detector	ครัว	12	✓		
1210	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	12	✓		
1210	Smoke Detector	ห้องนอนเล็ก	12	✓		
1210	Smoke Detector	ห้องนอนใหญ่	12	✓		

ตารางตรวจสอบอุปกรณ์

Room	Description	Location	Floor	Detector		REMARK
				ทำงาน	ไม่ทำงาน	
1211	Heat Detector	ครัว	12	✓		
1211	Smoke Detector	โถงนั่งเล่น	12	✓		
1211	Smoke Detector	ห้องนอนเล็ก	12	✓		
1211	Smoke Detector	ห้องนอนใหญ่	12	✓		
1212	Heat Detector	ครัว	12	✓		
1212	Smoke Detector	โถงนั่งเล่น	12	✓		
1212	Smoke Detector	ห้องนอนเล็ก	12	✓		
1212	Smoke Detector	ห้องนอนใหญ่	12	✓		
1213	Heat Detector	ครัว	12	✓		
1213	Smoke Detector	โถงนั่งเล่น	12	✓		
1213	Smoke Detector	ห้องนอนเล็ก	12	✓		
1213	Smoke Detector	ห้องนอนใหญ่	12	✓		
1213	Smoke Detector	ห้องนอนใหญ่	12	✓		
1214	Heat Detector	ครัว	12	✓		
1214	Smoke Detector	โถงนั่งเล่น	12	✓		
1214	Smoke Detector	ห้องนอน	12	✓		

ตารางตรวจสอบอุปกรณ์

Room	Description	Location	Floor	Detector		REMARK
				ทำงาน	ไม่ทำงาน	
1215	Heat Detector	ครัว	12	✓		
1215	Smoke Detector	โถงนั่งเล่น	12	✓		
1215	Smoke Detector	ห้องนอน	12	✓		
1301	Heat Detector	ครัว	13	✓		
1301	Smoke Detector	โถงนั่งเล่น	13	✓		
1301	Smoke Detector	ห้องนอนเล็ก	13	✓		
1301	Smoke Detector	ห้องนอนใหญ่	13	✓		
1302	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	13	✓		
1302	Smoke Detector	ห้องนอน	13	✓		
1303	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	13		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
1303	Smoke Detector	ห้องนอน	13	✓		
1304	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	13		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
1304	Smoke Detector	ห้องนอน	13	✓		
1305	Heat Detector	ครัว	13	✓		ฐานอุปกรณ์ชำรุด (แก้ไขแล้ว)
1305	Smoke Detector	โถงนั่งเล่น	13	✓		
1305	Smoke Detector	ห้องนอนเล็ก	13	✓		
1305	Smoke Detector	ห้องนอนใหญ่	13	✓		

ตารางตรวจสอบอุปกรณ์

Room	Description	Location	Floor	Detector		REMARK
				ทำงาน	ไม่ทำงาน	
1306	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	13	✓		
1306	Smoke Detector	ห้องนอน	13	✓		
1307	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	13	✓		
1307	Smoke Detector	ห้องนอน	13	✓		
1308	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	13	✓		
1308	Smoke Detector	ห้องนอน	13	✓		
1309	Heat Detector	ครัว	13	✓		อุปกรณ์ชำรุด (แก้ไขแล้ว)
1309	Smoke Detector	ห้องนอนเล็ก	13	✓		
1309	Smoke Detector	ห้องนอนใหญ่	13	✓		ฐานอุปกรณ์ชำรุด (แก้ไขแล้ว)
1310	Heat Detector	ครัว	13	✓		
1310	Smoke Detector	โถงนั่งเล่น	13	✓		
1310	Smoke Detector	ห้องนอนเล็ก	13	✓		
1310	Smoke Detector	ห้องนอนใหญ่	13	✓		
1311	Heat Detector	ครัว	13	✓		
1311	Smoke Detector	โถงนั่งเล่น	13	✓		
1311	Smoke Detector	ห้องนอนเล็ก	13	✓		
1311	Smoke Detector	ห้องนอนใหญ่	13	✓		

ตารางตรวจสอบอุปกรณ์

Room	Description	Location	Floor	Detector		REMARK
				ทำงาน	ไม่ทำงาน	
1312	Heat Detector	ครัว	13	✓		
1312	Smoke Detector	โถงนั่งเล่น	13	✓		
1312	Smoke Detector	ห้องนอนเล็ก	13	✓		
1312	Smoke Detector	ห้องนอนใหญ่	13		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
1313	Heat Detector	ครัว	13	✓		
1313	Smoke Detector	โถงนั่งเล่น	13	✓		
1313	Smoke Detector	ห้องนอนเล็ก	13	✓		
1313	Smoke Detector	ห้องนอนใหญ่	13	✓		
1313	Smoke Detector	ห้องนอนใหญ่	13	✓		
1314	Heat Detector	ครัว	13	✓		
1314	Smoke Detector	โถงนั่งเล่น	13	✓		
1314	Smoke Detector	ห้องนอน	13	✓		
1315	Heat Detector	ครัว	13	✓		
1315	Smoke Detector	โถงนั่งเล่น	13	✓		
1315	Smoke Detector	ห้องนอน	13	✓		
หน้าห้อง 130	Smoke Detector	Corridor	13	✓		
หน้าห้อง 130	Smoke Detector	Corridor	13	✓		

ตารางตรวจสอบอุปกรณ์

Room	Description	Location	Floor	Detector		REMARK
				ทำงาน	ไม่ทำงาน	
หน้าห้อง 131	Smoke Detector	Corridor	13	✓		
หน้าห้อง 131	Smoke Detector	Corridor	13	✓		
น้ำลิฟต์โดยต	Smoke Detector	Corridor	13	✓		
งลิฟต์โดยต	Smoke Detector	Corridor	13	✓		
น้ำลิฟท์ชั้นข	Smoke Detector	Corridor	13	✓		
หน้าห้องชาร์	Smoke Detector	Corridor	13	✓		
1401	Heat Detector	ครัว	14	✓		
1401	Smoke Detector	โถงนั่งเล่น	14	✓		
1401	Smoke Detector	ห้องนอนเล็ก	14	✓		
1401	Smoke Detector	ห้องนอนใหญ่	14	✓		
1402	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	14		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
1402	Smoke Detector	ห้องนอน	14	✓		
1403	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	14		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
1403	Smoke Detector	ห้องนอน	14		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
1404	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	14	✓		
1404	Smoke Detector	ห้องนอน	14	✓		

ตารางตรวจสอบอุปกรณ์

Room	Description	Location	Floor	Detector		REMARK
				ทำงาน	ไม่ทำงาน	
1405	Heat Detector	ครัว	14	✓		
1405	Smoke Detector	โถงนั่งเล่น	14	✓		
1405	Smoke Detector	ห้องนอนเล็ก	14	✓		
1405	Smoke Detector	ห้องนอนใหญ่	14	✓		
1406	Heat Detector	ครัว	14	✓		
1406	Smoke Detector	โถงนั่งเล่น	14	✓		
1406	Smoke Detector	ห้องนอน	14	✓		
1407	Heat Detector	ครัว	14	✓		
1407	Smoke Detector	โถงนั่งเล่น	14	✓		
1407	Smoke Detector	ห้องนอนเล็ก	14	✓		
1407	Smoke Detector	ห้องนอนใหญ่	14	✓		
1408	Heat Detector	ครัว	14	✓		
1408	Smoke Detector	โถงนั่งเล่น	14	✓		
1408	Smoke Detector	ห้องนอนเล็ก	14	✓		
1408	Smoke Detector	ห้องนอนใหญ่	14	✓		
1409	Heat Detector	ครัว	14	✓		
1409	Smoke Detector	โถงนั่งเล่น	14	✓		

ตารางตรวจสอบอุปกรณ์

Room	Description	Location	Floor	Detector		REMARK
				ทำงาน	ไม่ทำงาน	
1409	Smoke Detector	ห้องนอนเล็ก	14	✓		
1409	Smoke Detector	ห้องนอนใหญ่	14	✓		
1410	Heat Detector	ครัว	14	✓		
1410	Smoke Detector	โถงนั่งเล่น	14	✓		
1410	Smoke Detector	ห้องนอนเล็ก	14	✓		
1410	Smoke Detector	ห้องนอนใหญ่	14	✓		
1411	Heat Detector	ครัว	14	✓		
1411	Smoke Detector	โถงนั่งเล่น	14	✓		
1411	Smoke Detector	ห้องนอนเล็ก	14	✓		
1411	Smoke Detector	ห้องนอนใหญ่	14	✓		
1411	Smoke Detector	ห้องนอนใหญ่	14	✓		
1412	Heat Detector	ครัว	14	✓		
1412	Smoke Detector	โถงนั่งเล่น	14	✓		
1412	Smoke Detector	ห้องนอน	14	✓		
1413	Heat Detector	ครัว	14	✓		
1413	Smoke Detector	โถงนั่งเล่น	14	✓		
1413	Smoke Detector	ห้องนอน	14	✓		

ตารางตรวจสอบอุปกรณ์

Room	Description	Location	Floor	Detector		REMARK
				ทำงาน	ไม่ทำงาน	
หน้าห้อง 140	Smoke Detector	Corridor	14	✓		
หน้าห้อง 140	Smoke Detector	Corridor	14	✓		
หน้าห้อง 140	Smoke Detector	Corridor	14	✓		
หน้าห้อง 141	Smoke Detector	Corridor	14	✓		
น้ำลิฟต์โดยส	Smoke Detector	Corridor	14	✓		
งลิฟต์โดยส	Smoke Detector	Corridor	14	✓		
น้ำลิฟท์ขนข	Smoke Detector	Corridor	14	✓		
หน้าห้องชาว	Smoke Detector	Corridor	14	✓		
1501	Heat Detector	ครัว	15	✓		
1501	Smoke Detector	โถงนั่งเล่น	15	✓		
1501	Smoke Detector	ห้องนอนเล็ก	15	✓		
1501	Smoke Detector	ห้องนอนใหญ่	15	✓		
1502	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	15	✓		
1502	Smoke Detector	ห้องนอน	15	✓		
1503	Heat Detector	โถงนั่งเล่น	15	✓		
1503	Smoke Detector	ห้องนอน	15	✓		

ตารางตรวจสอบอุปกรณ์

Room	Description	Location	Floor	Detector		REMARK
				ทำงาน	ไม่ทำงาน	
1504	Heat Detector	ครัว	15	✓		
1504	Smoke Detector	โถงนั่งเล่น	15	✓		
1504	Smoke Detector	ห้องนอนเล็ก	15	✓		
1504	Smoke Detector	ห้องนอนใหญ่	15	✓		
1505	Smoke Detector	ครัว	15	✓		
1505	Smoke Detector	โถงนั่งเล่น	15		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
1505	Smoke Detector	ห้องนอนเล็ก	15	✓		
1505	Smoke Detector	ห้องนอนใหญ่	15	✓		
1506	Heat Detector	ครัว	15	✓		
1506	Smoke Detector	โถงนั่งเล่น	15	✓		
1506	Smoke Detector	ห้องนอนเล็ก	15	✓		
1506	Smoke Detector	ห้องนอนใหญ่	15	✓		
1507	Heat Detector	ครัว	15	✓		
1507	Smoke Detector	โถงนั่งเล่น	15	✓		
1507	Heat Detector	ห้องนอนเล็ก	15	✓		
1507	Smoke Detector	ห้องนอนใหญ่	15	✓		
	Smoke Detector		15	✓		

ตารางตรวจสอบอุปกรณ์

Room	Description	Location	Floor	Detector		REMARK
				ทำงาน	ไม่ทำงาน	
1508	Heat Detector	ครัว	15	✓		
1508	Smoke Detector	โถงนั่งเล่น	15	✓		
1508	Smoke Detector	ห้องนอนเล็ก	15	✓		
1508	Smoke Detector	ห้องนอนใหญ่	15	✓		
1509	Smoke Detector	ครัว	15	✓		
1509	Smoke Detector	โถงนั่งเล่น	15	✓		
1509	Smoke Detector	ห้องนอนเล็ก	15	✓		
1509	Smoke Detector	ห้องนอนใหญ่	15	✓		
1510	Heat Detector	ครัว	15	✓		
1510	Smoke Detector	โถงนั่งเล่น	15	✓		
1510	Smoke Detector	ห้องนอน	15	✓		
1511	Heat Detector	ครัว	15	✓		
1511	Smoke Detector	โถงนั่งเล่น	15	✓		
1511	Smoke Detector	ห้องนอน	15	✓		
หน้าห้อง 150	Smoke Detector	Corridor	15	✓		
หน้าห้อง 150	Smoke Detector	Corridor	15	✓		
หน้าห้อง 151	Smoke Detector	Corridor	15	✓		

ตารางตรวจสอบอุปกรณ์

Room	Description	Location	Floor	Detector		REMARK
				ทำงาน	ไม่ทำงาน	
น้ำลิฟต์โดยด	Smoke Detector	Corridor	15	✓		
งลิฟต์โดยด	Smoke Detector	Corridor	15	✓		
น้ำลิฟท์ขนข	Smoke Detector	Corridor	15	✓		
หน้าห้องชาร์	Smoke Detector	Corridor	15	✓		

The Eight Thonglor PLAZA

ตารางตรวจสอบอุปกรณ์

Room	Description	Location	Floor	Detector		REMARK
				ทำงาน	ไม่ทำงาน	
-	Smoke Detector	Luxury Bag Spa	B	✓		
-	Smoke Detector	หน้าห้องน้ำ	LG	✓		
-	Smoke Detector	บน Flower Stage	LG	✓		
-	Smoke Detector	Wine Connection	LG	✓		
-	Smoke Detector	Wine Connection	LG	✓		
-	Smoke Detector	ร้าน Genius Bar	LG	✓		
-	Smoke Detector	ร้าน Sushi Bun	LG	✓		
-	Smoke Detector	ร้าน Warp	LG	✓		
-	Smoke Detector	ร้าน Warp	LG	✓		
-	Smoke Detector	ร้าน Asana Yoga	LG	✓		
-	Smoke Detector	ร้าน Asana Yoga	LG	✓		
-	Smoke Detector	ร้าน Asana Yoga	LG	✓		
-	Smoke Detector	ร้าน Asana Yoga	LG	✓		
-	Heat Detector	ร้าน Asana Yoga	LG	✓		

ตารางตรวจสอบอุปกรณ์

Room	Description	Location	Floor	Detector		REMARK
				ทำงาน	ไม่ทำงาน	
-	Heat Detector	ร้าน Asana Yoga	LG	✓		
-	Heat Detector	ร้าน Asana Yoga	LG	✓		
-	Smoke Detector	Consignment	LG	✓		
-	Smoke Detector	Consignment	LG	✓		
-	Smoke Detector	ร้านน้ำเต้าหู้เตา	LG	✓		
-	Smoke Detector	ร้าน Mom & Sis	LG	✓		
-	Smoke Detector	หุ Jangara R	LG	✓		
-	Smoke Detector	หุ Jangara R	LG	✓		
-	Smoke Detector	ร้าน สราญ	LG	✓		
-	Smoke Detector	ร้าน สราญ	LG	✓		
-	Smoke Detector	ร้าน สราญ	LG	✓		
-	Heat Detector	ร้าน สราญ	LG	✓		
-	Heat Detector	ร้าน สราญ	LG	✓		
-	Smoke Detector	Food Land	LG	✓		
-	Smoke Detector	Food Land	LG	✓		
-	Smoke Detector	Food Land	LG	✓		
-	Smoke Detector	Food Land	LG	✓		

ตารางตรวจสอบอุปกรณ์

Room	Description	Location	Floor	Detector		REMARK
				ทำงาน	ไม่ทำงาน	
-	Smoke Detector	Food Land	LG	✓		
-	Smoke Detector	Food Land	LG	✓		
-	Smoke Detector	Food Land	LG	✓		
-	Smoke Detector	Food Land	LG	✓		
-	Smoke Detector	Food Land	LG	✓		
-	Smoke Detector	Food Land	LG	✓		
-	Smoke Detector	Food Land	LG	✓		
-	Smoke Detector	Food Land	LG	✓		
-	Smoke Detector	Food Land	LG	✓		
-	Smoke Detector	Food Land	LG	✓		
-	Smoke Detector	Food Land	LG	✓		
-	Smoke Detector	ร้าน ถูกและดี	LG	✓		
-	Smoke Detector	ร้าน ถูกและดี	LG	✓		
-	Smoke Detector	ร้าน ถูกและดี	LG	✓		
-	Smoke Detector	ooming Galle	LG	✓		
-	Smoke Detector	ooming Galle	LG	✓		
-	Smoke Detector	ooming Galle	LG		✗	อุปกรณ์ทำงานปกติแต่ไม่ส่งสัญญาณไปที่ตู้ควบคุม

ตารางตรวจสอบอุปกรณ์

Room	Description	Location	Floor	Detector		REMARK
				ทำงาน	ไม่ทำงาน	
-	Smoke Detector	Blooming Gallery	LG	✓		
-	Smoke Detector	น้ำทางออกหนีไฟ	G	✓		
-	Smoke Detector	หน้าร้าน Face +	G	✓		
-	Smoke Detector	หน้าบันไดเลื่อน	G	✓		
-	Smoke Detector	หน้าร้านทองสมิทธิ์	G	✓		
-	Smoke Detector	หน้าร้านทองสรวิทย์	G	✓		
-	Smoke Detector	หน้าร้าน Junsud	G	✓		
-	Smoke Detector	ร้าน Din Tai F	G	✓		
-	Smoke Detector	ร้าน True Cof	G	✓		
-	Smoke Detector	หน้าร้าน Lace	G	✓		
-	Smoke Detector	ร้าน Mido	G		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
-	Smoke Detector	ร้าน Yamano	G	✓		
-	Smoke Detector	ร้านทองสรวิทย์	G	✓		
-	Smoke Detector	ร้านทองสรวิทย์	G	✓		
-	Smoke Detector	ร้านทองสมิทธิ์	G	✓		
-	Smoke Detector	Quickie	G		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
-	Smoke Detector	Quickie	G	✓		

ตารางตรวจสอบอุปกรณ์

Room	Description	Location	Floor	Detector		REMARK
				ทำงาน	ไม่ทำงาน	
-	Smoke Detector	Quickie	G		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
-	Smoke Detector	Din Tai Fung	G		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
-	Smoke Detector	Din Tai Fung	G	✓		
-	Smoke Detector	Din Tai Fung	G	✓		
-	Smoke Detector	Din Tai Fung	G	✓		
-	Smoke Detector	True Coffee	G	✓		
-	Smoke Detector	True Coffee	G	✓		
-	Smoke Detector	Shaka	G	✓		
-	Smoke Detector	Shaka	G		✗	อุปกรณ์ทำงานปกติแต่ไม่ส่งสัญญาณไปที่ผู้ควบคุม
-	Smoke Detector	Shaka	G	✓		
-	Smoke Detector	Shaka	G		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
-	Smoke Detector	Shaka	G	✓		
-	Smoke Detector	Evoli	G	✓		
-	Smoke Detector	UR Ban Dude	G	✓		
-	Smoke Detector	UR Ban Dude	G	✓		
-	Smoke Detector	UR Ban Dude	G	✓		
-	Smoke Detector	UR Ban Dude	G	✓		

ตารางตรวจสอบอุปกรณ์

Room	Description	Location	Floor	Detector		REMARK
				ทำงาน	ไม่ทำงาน	
-	Smoke Detector	UR Ban Dude	G	✓		
-	Smoke Detector	ร้าน S125 Cli	1	✓		
-	Smoke Detector	ร้าน 365 Gy	1	✓		
-	Smoke Detector	ทางออกหนีไฟ	1	✓		
-	Smoke Detector	ร้าน Dr.Tatt	1	✓		
-	Smoke Detector	หน้าลิฟท์	1	✓		
-	Smoke Detector	ร้าน Maiso	1	✓		
-	Smoke Detector	ร้าน Sushi C	1	✓		
-	Smoke Detector	ร้าน Tempu	1	✓		
-	Smoke Detector	S125 Clinic	1	✓		
-	Smoke Detector	S125 Clinic	1	✓		
-	Smoke Detector	S125 Clinic	1	✓		
-	Smoke Detector	S125 Clinic	1	✓		
-	Smoke Detector	S125 Clinic	1	✓		
-	Heat Detector	S125 Clinic	1	✓		
-	Heat Detector	S125 Clinic	1	✓		
-	Heat Detector	S125 Clinic	1	✓		

ตารางตรวจสอบอุปกรณ์

Room	Description	Location	Floor	Detector		REMARK
				ทำงาน	ไม่ทำงาน	
-	Smoke Detector	365 Gym	1		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
-	Smoke Detector	365 Gym	1		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
-	Smoke Detector	366 Gym	1		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
-	Smoke Detector	367 Gym	1		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
-	Smoke Detector	Dr.Tattof	1		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
-	Smoke Detector	Dr.Tattof	1		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
-	Smoke Detector	Dr.Tattof	1		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
-	Smoke Detector	Dr.Tattof	1		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
-	Smoke Detector	imension Clin	1	✓		
-	Smoke Detector	imension Clin	1	✓		
-	Smoke Detector	imension Clin	1	✓		
-	Smoke Detector	imension Clin	1	✓		
-	Smoke Detector	imension Clin	1	✓		
-	Smoke Detector	imension Clin	1	✓		
-	Smoke Detector	imension Clin	1	✓		
-	Smoke Detector	imension Clin	1	✓		
-	Smoke Detector	imension Clin	1		✗	อุปกรณ์ทำงานปกติแต่ไม่ส่งสัญญาณไปที่ผู้ควบคุม

ตารางตรวจสอบอุปกรณ์

Room	Description	Location	Floor	Detector		REMARK
				ทำงาน	ไม่ทำงาน	
-	Smoke Detector	Dimension Clinic	1		✗	อุปกรณ์ทำงานปกติแต่ไม่ส่งสัญญาณไปที่ผู้ควบคุม
-	Smoke Detector	imension Clin	1		✗	อุปกรณ์ทำงานปกติแต่ไม่ส่งสัญญาณไปที่ผู้ควบคุม
-	Smoke Detector	imension Clin	1		✗	อุปกรณ์ทำงานปกติแต่ไม่ส่งสัญญาณไปที่ผู้ควบคุม
-	Smoke Detector	imension Clin	1	✓		
-	Smoke Detector	imension Clin	1		✗	อุปกรณ์ทำงานปกติแต่ไม่ส่งสัญญาณไปที่ผู้ควบคุม
-	Smoke Detector	Maison De Nai	1	✓		
-	Smoke Detector	Maison De Nai	1	✓		
-	Smoke Detector	Narai Jewelry	1	✓		
-	Smoke Detector	Narai Jewelry	1	✓		
-	Heat Detector	Sushi Cyu	1	✓		
-	Heat Detector	Sushi Cyu	1	✓		
-	Heat Detector	Sushi Cyu	1	✓		
-	Heat Detector	Sushi Cyu	1		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
-	Heat Detector	Sushi Cyu	1		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
-	Heat Detector	Sushi Cyu	1		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
-	Heat Detector	Sushi Cyu	1		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
-	Smoke Detector	Sushi Cyu	1		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ

ตารางตรวจสอบอุปกรณ์

Room	Description	Location	Floor	Detector		REMARK
				ทำงาน	ไม่ทำงาน	
-	Smoke Detector	Sushi Cyu	1		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
-	Smoke Detector	Narai Jewelry	1	✓		
-	Smoke Detector	Alex	1	✓		
-	Smoke Detector	Alex	1	✓		
-	Smoke Detector	Alex	1	✓		
-	Smoke Detector	Alex	1	✓		
-	Smoke Detector	Alex	1	✓		
-	Smoke Detector	Alex	1	✓		
-	Smoke Detector	Alex	1	✓		
-	Smoke Detector	Alex	1	✓		
-	Smoke Detector	Alex	1	✓		
-	Smoke Detector	Alex	1	✓		
-	Smoke Detector	Alex	1	✓		
-	Smoke Detector	Barberfort	1	✓		
-	Heat Detector	King Taje Stor	1	✓		
-	Heat Detector	King Taje Stor	1	✓		
-	Heat Detector	King Taje Stor	1	✓		
-	Smoke Detector	King Taje Stor	1	✓		

ตารางตรวจสอบอุปกรณ์

Room	Description	Location	Floor	Detector		REMARK
				ทำงาน	ไม่ทำงาน	
-	Smoke Detector	King Taje Store	1	✓		
-	Smoke Detector	King Taje Stor	1	✓		
-	Smoke Detector	Tempura	1		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
-	Smoke Detector	Tempura	1		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ
-	Smoke Detector	Tempura	1		✗	อุปกรณ์ไม่ตอบสนองการทดสอบ

เล่มที่ 1846

ไขมัน



เลขที่ 49

หมายเหตุ

เพื่อความสงบสุขของ
บ้านเมือง โปรดแนะนำเพื่อนบ้าน
ของท่านเรียกหน่วยงานนี้มา
บริการเมื่อส่วนเต็ม จะปลอดภัย
จากโรคภัยและโจรกรรม

เพื่อประโยชน์ของท่าน

โปรดตรวจสอบจำนวนเงิน
ในสำเนาใบเสร็จรับเงินและ
เก็บใบเสร็จนี้ไว้ด้วย

ขอขอบคุณในความร่วมมือ
หากมีปัญหาข้อขัดข้องประการใด
โปรดโทรแจ้ง

.....(ผอ.เขต)

.....(หัวหน้างาน)

จัดพิมพ์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๑

กรุงเทพมหานคร

ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานรักษาความสะอาด สำนักงานเขต.....ปทุม.....

(เฉพาะแจ้งสุบสิ่งปฏิกูล)โทร.....๐๒-๓๖๑๙๑๕.....

วันที่.....๖.....ม.ค. ๒๕.....

ได้รับเงินจาก.....นิติบุคคล บริษัท........

อยู่บ้านเลขที่.....๖๖/๖๖.....ถนน.....สุขุมวิท.....แขวง.....คลองตันเหนือ.....เขต.....ปทุม.....

เป็นค่าธรรมเนียมเก็บขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ปริมาตร.....๑.....เมตร ตามสัญญาที่.....๐๐๔๗.....

จำนวนเงิน.....๑๕๐.....บาท (.....สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน.....)

Signature

ผู้รับเงิน

(นางสาว.....ศิริพร.....เทโพธิ์)

เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดออกใบ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าหน่วยงานที่รับเงิน
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

สำนักงานเขตปทุม



การประปานครหลวง
Metropolitan Waterworks Authority

400 ถนนประชาชื่น ท้องตองห้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
400 Prachachuen RD. Thungsonghong Laksi Bangkok 10210
เลขประจำตัวเสียภาษี 0994000165463
TAX ID 0994000165463

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
RECEIPT/TAX INVOICE

เลขที่ (No.) A1311435233
วันที่ (Date) 24/05/2565
Pos B020130002A1342

สาขาที่ 00032

สาขา (Branch) 07-01 เส้นทาง (Route) 317-530
ทะเบียนผู้ใช้น้ำ (Account No.) 66056946

ชื่อ (Name) นิติบุคคลอาคารชุด เอท ทองหล่อ เรสซิเดนซ์
ที่อยู่ (Address) 88 ตรอกซอช สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ 8) อ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ชื่อผู้ใช้น้ำ (Customer) นิติบุคคลอาคารชุด เอท ทองหล่อ เรสซิเดนซ์
ที่ใช้น้ำ (Location) 88 ตรอกซอช สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ 8) อ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ชำระโดย (Paid By) เช็ค 150,996.42 บาท เลขที่ 73441159 วันที่ 18/05/2565 ธนาคารทหารไทยแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)/สาขาทองหล่อ

เดือน	จำนวนน้ำใช้	เลขที่ใบแจ้งหนี้	ค่าน้ำและค่าบริการ	ส่วนลด	ยอดเงินก่อนคิดภาษี	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ยอดรวม
Month	Consumption	Invoice No.	Water Charges	Discount	Subtotal	VAT	Total
07/05/2565	10701	532168	141,118.15	0.00	141,118.15	9,878.27	150,996.42

((/หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบหกบาทสี่สิบสองสตางค์/))

ใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อ ได้ชำระเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว

พิมพ์โดย สาขาพระโขนง

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Grand Total) 150,996.42
ยอดเงินก่อนคิดภาษี (Subtotal) 141,118.15
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 9,878.27

ผู้รับเงิน (Received By) นางจิรพร จิวสุวรรณ
รหัส (Code) 13900004 เวลา (Time) 13.04

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
(Receipt/Tax Invoice)



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority
อาคารวิถะนิภา เลขที่ 1192 ถนนพระรามที่ 4
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (Tax ID) 0994000165200

เลขที่ (No.) 0816505029157

เขตบางกะปิ สาขาที่ 00008

วันที่ (Date) 27 พฤษภาคม 2565

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า (Name) นิติบุคคลอาคารชุด เอท ทองหล่อ เรสซิเดนซ์เซส

สถานที่ใช้ไฟฟ้า (Premise) 88 อาคารชุด เอท ทองหล่อ ซ.สุขุมวิท55 (ทองหล่อ) ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

บัญชีแสดงสัญญา (Contract Account) 013703874

รหัสเครื่องวัดฯ (Meter No.)

26052628

วันจดครั้งหลัง (Meter Reading Date)	เลขที่ใบแจ้งฯ (Invoice No.)	หน่วย (Unit)	ค่าไฟฟ้า (Electricity Charge)	VAT 7%	จำนวนเงิน (Amount)	จำนวนวันคิดดอกเบี้ย (No. of Penalty Date)	เบี้ยปรับ/ดอกเบี้ย (Penalty Charge)	Ft บาท (Baht)/หน่วย(Unit)
06/05/2565	20006453423	176,796	615,077.32	43,055.41	658,132.73	0	0.00	0.0139

(มณฑล รุ่งเรือง)

ผู้รับเงิน (Cashier)

94000230 เวลา (Time) 08:58:03

1

658,132.73

รวมเงิน (Amount) 615,077.32 บาท (Baht)

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT Amount) 43,055.41 บาท (Baht)

รวม (Total) 658,132.73 บาท (Baht)

เบี้ยปรับผิดนัด (Penalty Charge) 0.00 บาท (Baht)

รวมทั้งสิ้น (Total Amount) 658,132.73 บาท (Baht)

(หกแสนห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสามสิบสองบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)

FICA Doc. 510017203095

01-0032

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อเรียกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว

This receipt is not valid until the cheque is honored by the bank.