

บทที่ 4
บทสรุปและข้อเสนอแนะ

บทที่ 4

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของโครงการ โพรดิจี้ เอ็มอาร์ที บางแค (ชื่อเดิม THE PRODIGY) ประจำปี เดือน มกราคม - มิถุนายน 2565 พบว่าจากมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จัดเตรียมไว้สำหรับโครงการนั้นทางโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้และยังมีส่วนที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อให้ครบถ้วนดังนี้

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

1.2 คุณภาพอากาศ

1) ฝุ่นละออง

- จะดำเนินการเพิ่มเติม โดยติดตั้งป้าย “จำกัดความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง” ภายในโครงการ หาก Covid -19 คลี่คลายหรือมีแนวโน้มดีขึ้น

2.) มลพิษทางอากาศ

- ดำเนินการติดตั้งป้าย “ห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ ” เพิ่มเติมบริเวณ ลานจอดรถภายในโครงการหาก Covid -19 คลี่คลายหรือมีแนวโน้มดีขึ้น

3.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์

3.1 การใช้น้ำ

- เมื่อสถานการณ์ Covid-19 ดีขึ้นทางโครงการจะดำเนินการล้างถังเก็บน้ำใต้ดิน ให้ครบถ้วนตามมาตรการที่กำหนดหาก Covid -19 คลี่คลายหรือมีแนวโน้มดีขึ้น

3.2การบำบัดน้ำเสีย

- ดำเนินการจัดทำป้ายเพิ่มเติม ติดตั้งไว้บริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย โดยระบุข้อความ “บ่อบำบัดชีวภาพ ” หาก Covid -19 คลี่คลายหรือมีแนวโน้มดีขึ้น

3.5 การป้องกันอัคคีภัย

(7.) จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย

- ประสานงานกับทางสถานีดับเพลิงบางแค ซึ่งทางนิติบุคคลการชุดจะกำหนดวันและเวลาที่จะซ้อมดับเพลิง และการอพยพหนีไฟ คาดว่าประมาณปลายปี 2564

4.2 สระว่ายน้ำ

(3.) ความปลอดภัยบริเวณสระว่ายน้ำ

- ติดตั้งป้ายบอกระดับความลึกสระว่ายน้ำเพิ่มเติมและติดตั้งในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจนหาก Covid -19 คลี่คลายหรือมีแนวโน้มดีขึ้น

4.2 สระว่ายน้ำ

(13..) ความปลอดภัยบริเวณสระว่ายน้ำ

- จัดทำป้ายบอกตำแหน่งเขตพื้นที่สระว่ายน้ำ สำหรับเด็ก และ ผู้ใหญ่ให้ สามารถมองเห็นได้ชัดเจน หาก Covid -19 คลี่คลายหรือมีแนวโน้มดีขึ้น

4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของโครงการ โพรดิจี้ เอ็มอาร์ที บางแค ประจำปี เดือน มกราคม - มิถุนายน 2565 พบว่ามาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ทางโครงการปฏิบัติได้ครบถ้วน

4.3 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการมี ดังนี้

4.3.1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ (บ่อบำบัดน้ำสุดท้าย)

- ผลการตรวจวัดวันที่ 27 เมษายน 2565

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อบำบัดน้ำสุดท้าย พบว่าทุกพารามิเตอร์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก.

- ผลการตรวจวัดวันที่ 28 พฤษภาคม 2565

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อบำบัดน้ำสุดท้าย พบว่าทุกพารามิเตอร์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก.

- ผลการตรวจวัดวันที่ 9 มิถุนายน 2565

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อบำบัดน้ำสุดท้าย พบว่าทุกพารามิเตอร์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก.

4.3.2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

- ผลการตรวจวัดวันที่ 27 เมษายน 2565

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระพบว่าทุกพารามิเตอร์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

■ ผลการตรวจวัด 28 พฤษภาคม 2565

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระพบว่าทุกพารามิเตอร์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

■ ผลการตรวจวัด 9 มิถุนายน 2565

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระพบว่าทุกพารามิเตอร์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน