

สารบัญ

สารบัญ	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	1-1/14
1.1 วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงาน	1-1/14
1.2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป	1-1/14
1.3 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน	1-13/14
1.4 แผนการดำเนินงาน	1-13/14
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1/19
2.1 ผลการตรวจสอบสภาพปัจจุบันของโครงการ	2-1/19
2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	2-1/19
บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1/29
3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	3-5/29
3.1.1 คุณภาพน้ำจากบ่อบำบัดน้ำของโครงการ	3-5/29
3.1.1.1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อบำบัดน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด ขั้นที่ 2	3-5/29
3.1.1.2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริเวณบ่อบำบัดน้ำทิ้งที่ออกจากถังตกตะกอนก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ	3-5/29
3.1.1.3 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อบำบัดน้ำของโครงการ	3-7/29
3.1.1.4 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อบำบัดน้ำของโครงการ	3-12/29
3.1.2 คุณภาพน้ำผิวดิน	3-16/29
3.1.2.1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน	3-16/29
3.1.2.2 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน	3-18/29
3.1.2.3 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน	3-25/29
บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1/2
4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1/2
4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1/2
4.2.1 สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย	4-2/2
4.2.2 สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน	4-2/2

สารบัญรูป

สารบัญ	หน้า
รูปที่ 1-1 : ที่ตั้งโครงการ	1-3/14
รูปที่ 1-2 : ผังบริเวณและส่วนประกอบของโครงการ	1-4/14
รูปที่ 2-1 : ผังแสดงหัวจ่ายน้ำดับเพลิงในโครงการ	2-19/19
รูปที่ 3-1 : จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำของโครงการ	2-2/29
รูปที่ 3-2 : แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง เดือนกุมภาพันธ์ 2564	3-2/29
รูปที่ 3-3 : แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน เดือนกุมภาพันธ์ 2564	3-2/29
รูปที่ 3-4 : แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง เดือนมิถุนายน 2564	3-3/29
รูปที่ 3-5 : แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน เดือนมิถุนายน 2564	3-3/29

สารบัญตาราง

สารบัญ	หน้า
ตารางที่ 2-1: การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการอาคารเข้ามาตรฐานรองเพชรเกษม 91 ส่วนเดิม และระยะที่ 2 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2564	2-2/19
ตารางที่ 2-2: สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการอาคารเข้ามาตรฐานรองเพชรเกษม 91 ส่วนเดิม และระยะที่ 2 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2564	2-17/19
ตารางที่ 3-1: ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อกักน้ำของโครงการ	3-6/29
ตารางที่ 3-2: เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อกักน้ำของโครงการ	3-8/29
ตารางที่ 3-3 : ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน	3-17/29
ตารางที่ 3-4 : เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน	3-20/29